

111251 基本館藏

# 鑽井泥漿及 水泥漿的試驗

—苏联 E·Г·巴布柯娃著



石油工業出版社

# **鑽井泥漿及 水泥漿的試驗**

苏联 E·Г·巴布柯娃著

石油工業出版社

## 內容提要

書中敘述了普通化學、膠體化學、地質及鑽井的基本知識。比較詳細地介紹了在正常與複雜鑽進條件下泥漿及水泥漿的配制和使用方法，並且還介紹了在油礦條件下試驗泥漿及水泥漿的方法。

本書可作為培养和提高油礦上泥漿及水泥漿試驗員的教學參考材料，也可供鑽井工作人員閱讀。

**Е. Г. БАБУКОВА**

ЛАБОРАНТ ПО ГЛИНИСТЫМ И

ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРАМ ВБУРЕНИИ

根据苏联国立石油燃料科技書籍出版社(ГОСТОПТЕХИЗДАТ)

1954年莫斯科版翻譯

統一書号：15037·214

## 鑽井泥漿及

## 水泥漿的試驗

陳相起譯

\*

石油工業出版社出版(地址：北京六編坑石街；電話：丁子橋)

北京市書刊出版發行總部可查詢出字第0833號

北京市印刷一廠排印 新華書店發行

\*

787×1092毫米開本 \* 印張6 1/8 \* 插頁1 \* 131千字 \* 印1—4,16冊

1957年1月北京第1版第1次印刷

定價(10)1.00元

# 目 录

<b>I. 無机化学基本知識</b>	.....	1
1. 物質和它的变化	.....	1
2. 化學的基本定律	.....	7
3. 水及溶液	.....	11
4. 金屬	.....	17
5. 雜	.....	20
6. 最主要的酸类、碱类和鹽类	.....	21
<b>II. 膠体化学基本知識</b>	.....	25
1. 膠体系統	.....	25
2. 膠体与机械力量	.....	27
3. 亲液膠体和憎液膠体	.....	31
4. 膠体溶液生成的过程	.....	33
<b>III. 地質基本知識</b>	.....	38
1. 地壳的構造	.....	38
2. 岩石的成因	.....	40
3. 地層學	.....	44
4. 油田的形成	.....	45
5. 油層压力与溫度	.....	47
6. 油田水	.....	49
7. 勘探石油的方法	.....	50
<b>IV. 鑽井</b>	.....	52
1. 鑽井目的	.....	52
2. 旋轉鑽井	.....	53

3. 地面设备	60
4. 钻井前的准备工作	61
5. 井身结构	62
6. 钻杆和套管	63
7. 下钻管前的准备工作	66
<b>V. 粘土的性质和泥浆</b>	<b>68</b>
1. 粘土的性质	68
2. 泥浆	72
3. 泥浆的化学处理	109
4. 泥浆的加重料	130
5. 泥浆的净化	141
6. 在复杂条件下钻井用的泥浆	143
7. 泥浆工作组织	156
<b>VI. 固井水泥，试验方法，注水泥</b>	<b>157</b>
1. 胶结材料	156
2. 罗马水泥	160
3. 硅酸盐水泥(波特兰水泥)	160
4. 对固井水泥的要求，凝固时间	160
5. 影响注水泥质量的原因	165
6. 特种水泥	167
7. 固井水泥的样品选取及试验方法	170
8. 注水泥	183
9. 水泥车	187
<b>附录</b>	<b>187</b>
<b>参考文献</b>	<b>187</b>

# I. 無機化學基本知識

## 1. 物質和它的變化

我們周圍的所有物体和東西都是由物質構成的；這些物質在發生各種不同變化時，便從一種狀態變成另外一種狀態，同時也往往生出在性質上和形態上完全新的物質。

物質在物理變化時，通常是物質的形態改變，並非化學性質改變（例如，在水結成冰、礦物破碎時，物質的形態改變了，但它們的化學性質則仍舊不變）。

物質在起化學變化時，則生成與原來化學性質完全不同 的新物質。例如，若按照一定的比例把苛性鈉與鹽酸混合起來，則生出水和食鹽——與苛性鈉或與鹽酸在性質上毫無共同點之物質。

### 化合物與混合物

自然界中很少有在純粹的物質；在大多數情況下，它們都組成混合物。

用物理方法可以分成各個組成部分之混合物稱為機械混合物。機械混合物無固定的成分，因為組成混合物的物質在數量上可以隨意變更。

混合物中之每種物質都保持著其原有的性質。用過濾法可以淨化的鹽水，用磁鐵可以很容易地彼此分成單獨組成部分的鐵屑與硫磺之混合物，皆可做為機械混合物的例子。然

而，假如我們取定量的鐵屑和硫磺進行加熱，它們之間便會產生化合物，即生成在性質上與鐵屑或硫都不同的硫化鐵。此時再用普通的物理方法，比如用磁鐵欲將鐵和硫分開是不可能的。

### 單質和化合物

用某種方法可以將物質分解成更簡單的物質的所有物質，皆稱為化合物。自然界中的化合物甚多；至今計有二百余萬種。例如，水、鹽、糖、苛性鈉、碳酸鈉等等皆為化合物。尚有不能分解成其他物質的物質，稱為單質；這類物質在自然界中計有 100 種左右。氫、氧、硫、氯、鐵、鋁、銅等等皆為單質。

單質與化合物的主要區別在於，單質之分子由同種原子組成，而化合物之分子則由異種原子組成。例如，氫的分子是由兩個氫原子組成，而水的分子則由兩個氫原子和一個氧原子組成。

### 物質的結構

兩千余年前，古希臘的哲學家們就曾推測到，物質並不是什麼整體的、不可分的，而是由肉眼不能辨別的極小顆粒組成的。這些顆粒當時被稱做原子，意即不可再分之顆粒。

十八世紀，化學這門科學的創始人，偉大的俄國學者 И.В. 羅蒙諾索夫又發展了物質結構的原子學說。他確定了物質是由分子組成的，而分子又是由原子組成的。

由於近年來發明了 X 射線和電子顯微鏡等，於是不僅使人們確信有分子和原子的存在，而且能夠觀察到化合物中的

个别大分子。因此，现今已不是什么“推測”，而是确切地証实了一切物質皆由分子組成，而分子則由原子組成；原子又由更微小的顆粒——电子、質子和中子組成。

一切原子的結構型式都一样：原子的中心有質子和中子組成的原子核。电子則以極大的速度繞核運轉，形成所謂电子層。

### 原子的相互作用，元素的化合价

电子距原子核愈远，原子核与电子之間的吸引力愈弱。分佈在最外一層的电子被核吸引的力量弱于吸引其余电子的力量，因而它們能够脱离核而投向别的原子。此种現象在物質相互起化学反应时即可产生。

試驗証明，当电子層有 8 个电子运转时，該电子層最为稳定。在此种情况下，电子不能轉移到其他原子的轨道上，亦不能把外来的电子接受到自己的轨道上来。因此，外層具有 8 个电子的元素，不与其他元素进行化合。故称它們为惰性元素，其化合价等于零。門捷列夫週期表中的零族元素便是这类元素，如：氦(He)、氖(Ne)、氩(Ar)、氪(Kr)、氙(Xe)、氡(Rn)。

当原子化合成分子时，原子中离核最远的电子的运动便起变化——一些原子失去外層的电子，另一些原子则获得这些电子，而获得的，正是要湊足外層 8 个电子所缺的电子数。

当相互起化学作用时，失去的或获得的电子（即外層的电子）称为价电子，价电子数量則表明元素的化合价。

如果原子失去电子，则表明其原子核的正电荷大于负电

荷，于是整个颗粒便帶正电荷。这种颗粒的化合价就是正的化合价。反之，如果原子获得电子，那么負电荷就大于正电荷，于是颗粒便帶負电荷。

因为一个电子層不能容纳 8 个以上的电子，所以負价和正价的总和經常等于 8。当某种元素的一个原子和氢原子相互作用时，所化合的氢原子的个数也称为化合价。这一点与上边說过的化合价是一回事。实际上，一个氢原子的外層只有一个电子，在相互起化学作用时，氢原子就失去了这个电子。因此，能够与某元素化合的氢原子的数目，等于所結合的电子的数目。

### 原子量，分子量

原子的体积是取决于电子層的体积。原子核的体积比原子最外邊的电子層的体积(也就是比原子本身的体积)要小得多。然而原子的主要質量却在核內，因为位于核內的是比电子重得多的質子和中子。比如，質子質量是电子質量的 1840 倍，而中子与質子的重量則相等。

如果用克来表示原子量的話，那么得出来的数值实在太小了。例如最輕的气体——氢——的原子量等于

$$\frac{1.66}{1,000,000,000,000,000,000,000,000}, \text{即} 10^{-24} \times 1.66 \text{ 克.}$$

因为用这样微小的数值进行計算实在不方便，故所有元素之原子量不用克来表示，而用假定的單位来表示。起初是拿氢的一个原子的重量作为此种假定單位，再將其余各元素原子的重量与氢原子的重量相比。后来是將各元素之原子重量与氧原子的重量进行比較，把氢的原子量定为 16；因此，

某物質的原子量比氧原子量的 $\frac{1}{16}$ 大多少倍的倍数，即称为該物質原子的原子量。此時氳的原子量等于1.008。

組成分子的原子的重量总和，称为分子量。例如，水的分子由兩個氫原子和一个氧原子組成，氫的原子量等于1.008，氧的原子量等于16，因此水的分子量等于

$$2 \times 1.008 + 16 = 18.016.$$

### 門捷列夫的元素週期表

因为各种不同元素的原子的电子和質子的数量不同，于是原子的体积和原子量都不同，因而元素的物理性質和化學性質也都不同。

偉大的俄国学者Д. И. 門捷列夫在研究元素的性質时曾确定，元素的性質与元素的原子量之間存在着週期性的关系（門捷列夫週期表）。門捷列夫按原子量由小而大的次序，从最輕的元素氳开始，到最重的元素鉻为止，排成一橫列。此时他發現了元素的性質是週期性的循环着，即在橫列中每隔一定数量的元素，就見有性質彼此相似的元素（見附录，表1）：

各元素性質週期性重現的規律，称为元素週期律或門捷列夫週期律。門捷列夫 將性質相似的 元素从橫列中分了出来，并且又按照原子量增加的順序把它們排列成縱列。他把这些縱列称为类。週期表中共有9类（見門捷列夫週期表，附录，表1）。每类的各个元素的化合价都相同，并且等于本类的編号。比如，Ⅰ类中所有的元素都是一价的，Ⅱ类中的元素都是兩价的，Ⅲ类中的元素都是三价的，余类推。

在元素的各橫列中可看出元素的性質依次地变化着，門

捷列夫把这些橫列称为週期。週期表中共有 7 个週期。第一个週期只包括兩种元素——氯和氦。下边是兩個短週期，各包括 8 种元素。每个短週期的开始是典型的金屬，往后，金屬性質逐渐減少，週期的末尾是典型的非金屬或惰性气体。往下是兩個長週期(第四个週期和第五个週期)，各包括 18 种元素。再下是第 6 个週期，包括 32 种元素；这个週期同其他兩個長週期一样，也有 18 个方格或元素位置，其中元素 La(鑭)所在的那一个方格内共有 15 种元素，而不是一种，因为这些元素的性質彼此都很相似，而且化合价都相同。

長橫列中元素的金屬性質遞減的速度，比短橫列中元素的金屬性質遞減的速度慢得多；因此長橫列中的元素大部分是金屬，仅到橫列末尾才出現非金屬。

如果注意到長週期的元素的化合价如何变化，那么便可看出一部分元素的化合价是首先从一价开始(I类中的 K)增加到七价(IV类中的 Mn)，然后是三种彼此相似的元素(Fe、Co、Ni)。在这些元素之后又是一种化合价等于 1 的元素(Cu)，而它后边的那些元素的化合价则都向上增加，到达七价(Br)后又下降到零价(Kr)。

这样的規律性在下边兩個長週期中也可正确地看出。由于化合价週期性地循环，于是可將長週期的元素分成相当于短週期的兩個橫列，并可將每个元素置于相当于其化合价的那个类中。但是由于長週期中有一些按照化合价來說，相当于短週期中的元素(例如：長週期中的一价元素——銅、銀和金)，而它们的其他性質则不同于短週期中相当的元素(短週期的一价元素——鉻、鈉、鉀)的性質，于是門捷列夫又把它们划分做副类。在週期表中副类的位置稍偏向右方(見門

捷列夫週期表)。每个副类都是由在性质上彼此极为相似的元素组合而成的。

当门捷列夫编制週期表时，有许多元素还未被发现，然而门捷列夫根据他已确定的规律，不仅预言到了这些元素的存在，而且还准确地指出了它们的性质及原子量。后来这些元素被发现了，此表于是得到了补充。

週期表中的所有元素，从最轻的氢(1)开始，都按原子量的递增顺序依次编了号，因此每种元素都有自己的序数。

很明显，元素的序数可以表明一个原子中的电子总数，从而也可表明原子的正电荷的值(因为电子的数量等于质子的数量)。元素的序数又称为门捷列夫序数。

元素序数标在各类每个方格的左上方；比如锂的序数是3(见附录，表1)，钾的序数是19等等。在长週期的副类中，元素序数也位于左上方；比如铜的序数是29、银的序数是47、金的序数是79(见附录，表1)。

## 2. 化学的基本定律

### 化 学 反 应

化学反应分为下列四种：


1. 化合反应——两种或多种物质变成一种新物质的反应(例如，两个氢原子和一个氧原子化合，生出一个水分子)。

2. 分解反应——一种物质变成两种或多种新物质的反应(例如，石灰石  $\text{CaCO}_3$  在剧烈煅烧时生出生石灰  $\text{CaO}$  和碳酸气  $\text{CO}_2$ )。

3. 置换反应，这是一种单质同一种化合物之间的反应，反应后所生出来的仍是一种单质和一种化合物，但物质的组

成却不同了。例如，若把鐵釘投入胆矾溶液中，鐵釘便被復上一層銅，因為鐵置換了胆矾中的銅，並佔據其位置，生成了綠矾；而銅則從化合物中分離出來呈金屬狀態，並復蓋于鐵釘表面上。結果，生出一種單質——銅，和一種化合物——綠矾。

4. 复分解反應，這是兩種化合物之間的反應，反應時這兩種物質的原子相互交換，結果，生成兩種新的物質。例如，苛性鈉  $\text{NaOH}$ （燒鹼）與鹽酸  $\text{HCl}$  相互作用時，生成水和食鹽：



為了使物質能夠相互起作用，通常需要有一定的條件。在某些場合下，使這些物質互相接觸即可。例如，鈉金屬投入水中，瞬時即與水化合而生成鹼——苛性鈉，在另一種場合下，就需要加熱（例如， $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ ），也有時需將物質溶解。例如，薄荷酸結晶可與干蘇打混合起來，它們之間並不產生反應，但只要將該混合物投入水中，水便立即開始吱吱作響並起泡沫，酸與蘇打相互起了反應，而放出碳酸氣。

### 定比定律

任何化學反應中，一種物質的某些量只能與另一種物質之定量相化合，因此生成的化合物的組成是固定的。物質定比定律的定義是：每種化合物無論由何種方法得之，其組成固定不變。

### 物質不灭定律

任何化學反應中，物質不能毀滅，亦不能創造，只不過


是从一种形态变为另一种形态罢了；因此，反应前的物质总重量是多少，反应后的物质总重量依然是多少。

物质化学变化的基本定律，是由伟大的俄国学者M.B.罗蒙諾索夫首先发现的。把他这个定律称为物质不灭定律；或称罗蒙諾索夫定律。这个定律的定义是：参加化学反应的物质的总重量，必等于生成物质的总重量。

### 应用化学方程式的计算

化学反应中各元素数量比例的计算，都是根据定比定律与物质不灭定律来进行的。例如，当碳酸钠  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  和生石灰  $\text{CaO}$  相互作用时，从一吨碳酸钠中可得出多少苛性钠  $\text{NaOH}$ ，这就需要计算一下。

我们先写出在水溶液中  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  和  $\text{CaO}$  相互作用时的化学反应式：



利用门捷列夫周期表，我们再计算一下参加反应的各物质之分子量：

钙(Ca) 的原子量	.....	40.08
氧(O) 的原子量	.....	16.00
生石灰 (CaO) 的分子量	.....	56.08
钠(Na) 的原子量	.....	22.99, $2\text{Na} = 45.98$
碳(C) 的原子量	.....	12.01
氧(O) 的原子量	.....	16, $3\text{O} = 48$
碳酸钠 ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ) 的分子量	.....	105.99

用同样方法可计算出水 ( $\text{H}_2\text{O}$ ) 的分子量等于 18.016，

白堊( $\text{CaCO}_3$ )的分子量等于 100.09，苛性鈉( $\text{NaOH}$ )的分子量等于 40。

这时，如果  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  和  $\text{CaO}$  的相互反应以分子量来表示，则可写成：

$$56.08 + 105.99 + 18.016 = 100.09 + 2 \times 40.$$

因此，105.99 个重量单位的碳酸鈉能生成 80 个重量单位的苛性鈉，即 1 吨碳酸鈉能生成  $\frac{80}{105.99} = 0.754$  吨  $\text{NaOH}$ 。

如果计算一下方程式左边元素 ( $\text{CaO} + \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ ) 分子量的总和与右边元素 ( $\text{CaCO}_3 + 2\text{NaOH}$ ) 分子量的总和，则得出：

左边的

$$56.08 + 105.99 + 18.016 = 180.086 \text{ 或四舍五入为 } 180.09;$$

右边的

$$100.09 + 2 \times 40 = 180.09.$$

从计算中可以看出：反应前的物质重量（方程式左边等于 180.09）等于反应后生成的物质的重量（方程式右边等于 180.09）。

### 当量的概念

某一元素的当量就是该元素和一个重量单位氯化合时，或者在反应中置换一个重量单位的氯时所需的重量，也就是说这个重量是相当于一个重量单位的氯。例如，氯化氢  $\text{HCl}$  的一个分子是一个氯原子与一个氢原子化合起来的；因为氯的原子量等于 35.5，于是可以说一个重量单位的氯与 35.5 个重量单位的氯化合了。也就是氯的当量等于 35.5。

鹽酸与白堊相互作用时的反应是：



此处，一个鈣原子置换了鹽酸中的兩個氫原子；因为鈣的原子量等于 40.08，于是 40.08 个重量單位的鈣置換出兩個重量單位的氫，也就是說鈣的當量等于  $\frac{40.08}{2} = 20.04$ 。

我們已經知道，某元素的一个原子与氫原子相互作用时所需的氫原子之个数即称为該元素之化合价(見“原子的相互作用，元素的化合价”一节)。也就是说，元素的当量还可用另一种方法求得，即用元素的化合价去除該元素之原子量。例如，鈣的原子量等于 40.08，化合价等于 2，当量则等于  $\frac{40.08}{2} = 20.04$ ，这与上边我們求得的結果相同。

化合物的当量的求法与上述相似，为此仍需用可被金屬置換之氫原子数去除該化合物的分子量。例如，硫酸( $\text{H}_2\text{SO}_4$ )中有兩個氫原子可被置換；也就是硫酸之當量舍去小数等于：

$$\vartheta = \frac{2.016 + 32.06 + 64}{2} = \frac{98}{2} = 49.$$

酸中能为金屬置換之氫原子数称为酸的碱度，也就是说，为了測定某种酸的当量需以碱度去除其分子量。

元素及化合物之当量是用重量單位来表示的。如果当量值用克来表示，则称該值为克当量。如果当量用毫克表示，则称为毫克当量。例如 1 克当量之碳酸鈉  $\text{Na}_2\text{CO}_3 = \frac{106}{2} = 53$  克，而 1 毫克当量之  $\text{Na}_2\text{CO}_3 = 53$  毫克。

### 3. 水 及 溶 液

#### 自然界的水

自然界的水有三种物理状态——固态、液态和气态。

地面上大約 70% 的地方都是水。大气中含有水，土壤中浸透着水；土壤中水的含量达 15—25%，有时甚至达到 70%。水还集聚于岩石的細小裂縫中，此外，水和許多矿物结合成耐久的化合物，并長期保存在这些化合物中。

水能溶解許多矿物鹽，所以天然水沒有純淨的。所有天然水中最潔淨的算是雨水和雪水，但它們仍含有鹽类和不溶解的固体颗粒；因为在形成雨或雪时，水蒸气起初是在微塵中凝結成小水珠，后来水珠溶解了空气中的二氧化碳、氧和氮以及当闪电时在空气中产生的硝酸銨  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ 。1 吨雨水中含有 50 克可溶解的鹽。

河水含鹽更多，然而河水的成分却極不固定。当河流与岩石接触时，河水就將岩石上的鹽冲刷下来；不过在它流鴻途中又匯集了許多小溪（这些小溪是在降雨、山洪暴發和冰河融化时形成的），溪水就又沖淡河水并降低其中鹽的濃度。因此，在春季当河里大量增添雨水及雪水时，河水中鹽的濃度就降低；反之，在夏季当水从河里大量蒸發而河水的增添量又不大时，鹽的濃度就增高。河水中溶鹽的含量达 0.3 克/公升。

河水中鹽的成分也同鹽的濃度一样，極不固定，主要是鈣鹽——硫酸鹽和碳酸鹽。

含鹽最富的天然水是海水，1 吨海水含鹽达 35 公斤。海鹽的主要成分是氯化鈉和硫酸鈉，其含量达 78%，約 12% 是氯化鎂，約 6% 是硫酸鎂，僅 4% 是各种鈣鹽。

水中溶鹽愈多，水的硬度就愈大。硬度一般分为兩种：临时硬度和永久硬度。临时硬度取决于水中酸式鈣鹽和酸式镁鹽的含量。因为当水煮沸时这些鹽易于分解，所以这种硬