

木材切削学

A. Л. 别尔沙德斯基 著



A. Л. 别尔沙德斯基 著

木 材 切 削 学

陆仲申 倪秉华 譯

中國林業出版社

1959年·北京

本書系根据苏联国家森林工业和造纸出版社(Гослесбумиздат)1956年出版的别尔萨德斯基教授(А.Л.Бершадский)著“木材切削”(Резание древесины)一書譯出。原書經苏联高等教育部審定为高等林业学校教学参考書。

本書在总结實驗室和生產中所獲得的資料的基礎上，闡述了木材切削的原理。書中所確定的主要木工机床切削过程各基本因素之間的相互关系，无论在理論上和实践上都具有重要意义。

本書对森林工业和木材加工工业的工程技術人員及科学工作者亦有很大帮助。

木 材 切 削 学

A.Л.別爾沙德斯基著

陆仲申 倪秉华 譯

*

中國林业出版社出版

(北京安定門外和平里)

北京市書刊出版營業許可證出字第007号

崇文印刷厂印刷 新華書店發行

*

33 $\frac{1}{2}$ " × 46" / 32 • 11 $\frac{7}{16}$ 印張 • 285,000字

1959年5月第一版

1959年5月第一次印刷

印數: 0001—5,000 册 定价: (10)1.75元

統一書号: 15046·513

序

木材切削学是“木材机械加工机床和刀具”課程的一部分。

这門課程的主要問題之一，是利用确定切削过程主要因素之間的規律的計算方法来决定最有效的切削用量。在設計和技术运用机床和刀具时，是必需了解这些关系的。

这本教材与1949年出版的 A. Ә. 格魯別教授所著的 教科書“木材加工机床和刀具”有着有机的联系，因此，为了避免重复起見，有些問題只扼要地叙述。

木材切削学是一門新的課程，关于这門課程还没有成熟的范例和传统。关于金属切削問題，出版了几十本参考書和教科書；而同时有关木材切削問題的参考書出版得尚嫌太少。

总结了木材切削的无数實驗和理論研究工作之后，作者叙述了各种主要切削（鋸解，銑削和刨削）過程的實質和相互关系。在叙述过程中，作者既特別注意到認識切削過程的物理實質，又遵循着統一的理論前提。

目前在高等学校和科学研究院內进行的无数研究工作，使我們有可能加深和扩大关于木材切削過程的概念。

目 录

序	
概論	1
第一章 一般概念及定义	5
木材工艺学的二大类别	5
木材机械工艺学的任务及其分类	5
木材的劈裂、从劈裂到切削的过渡条件、基本定义	9
切削中所被考慮的主要表面及角度	13
第二章 木材切削的基本性质	16
木材组织的非均一性、各向异性	17
木材的含水率	19
破坏速度	21
作用力矢量与木材纤维方向間的相遇角 ψ	22
机械加工时木材变形的现代概念	27
木材切削时变形的复杂現象	28
切削时的力參數問題的解决	34
第三章 木材切削的分类及切削功	37
按三个主方向的木材切削，基本定义	37
典型的切削情形，有屑片形成的切削分类	41
平面VV和NN內各切削角之間的关系	45
实际切刀，切刀的磨鈍对于切削过程的影响	48
切刀上的作用力簡图	55
平面VV与NN重合时的切刀上的作用力	56
平面VV与NN不重合时的切刀上的作用力	57
刀刃在二个方向同时运动的切削	59
功，功率和單位切削功	60
第四章 名义屑片的几何学及基本的运动学关系	62

• 1 •

工作运动.....	62
主运动, 进给量和切削运动.....	73
切削的基本运动学关系.....	75
屑片的名义厚度和切削速度矢量方向与进给速度矢量方向間的运动相遇角.....	78
旋转切刀切削时 θ 角与屑片名义厚度的关系	78
形成名义尺寸屑片时的功率, 切削力和进给力.....	85
第五章 确定单位功的理論和實驗研究.....	91
I. A. 基美教授的理論.....	91
端面基本切削	92
木材的順纖維基本切削	99
橫纖維基本切削	103
論証切削功的二个分量的原理.....	106
木材切削的物理工艺學說	112
第六章 单位功的确定.....	113
實驗的基础与方法.....	113
用基本切刀切削木材时, 確定单位功用的功率裝置	114
確定二个相互垂直力用的裝置.....	118
X—射綫裝置	119
刀具磨鈍的確定	120
应用工作軸的研究方法	120
試驗結果的数学表示法	124
各因素对單位功的影响的分析屑片厚度.....	127
切削角 δ 和 α	128
动力相遇角 ψ	132
木材的含水率	137
切削速度	138
磨鈍系数	140
縱向-端面切削的統一公式	142

第七章 鋸解	149
鋸子的分类与特性	149
鋸子的卡住	153
用压料齿和拨料齿时所得屑片的横断面积	155
直刃磨鋸齒和斜刃磨鋸齒	160
横向鋸解时的屑片形成	165
縱向鋸解时齿室內的屑片填滿	170
鋸子的生产率与齿室容积的关系	178
鋸齒的形狀	181
第八章 圓鋸和帶鋸鋸解时的切削用量計算	185
縱向鋸解时鋸解用量的計算和分析	186
圓鋸、帶鋸和排鋸鋸解时正面問題和反面問題的解决	189
圓鋸公式的分析	197
横向切削时的切削用量的計算	199
第九章 排鋸鋸解时的切削用量的計算和运动学	202
排鋸的运动学	202
基本的运动学关系	202
齒頂对于鋸槽壁的軌跡	208
鋸子斜度与周进給量大小的关系	212
名义屑片側面形狀的决定	216
超前角，圓木的压出	218
各种进給形式的特性比較	223
臥式排鋸的进給	223
臥式排鋸的均匀进給	225
具有斜向導軌的臥式排鋸的推进进給	227
切削用量的計算	230
排鋸的功率公式和切削力公式	230
排鋸鋸解时正面問題和反面問題的解决	231
应用压料齒鋸子时降低能量消耗的方法	234

排锯生產率的計算	236
第十章 刨削.....	253
机械刨削法.....	253
屑片刨机和板条刨机.....	257
車削.....	262
应用往复运动的鑿子插槽.....	263
第十一章 銑削.....	264
端銑過程(横向—刨机)	265
縱向銑削過程.....	270
平鉋机	270
压鉋机	272
銑机	273
四面鉋机	275
刨銑机類的切削用量計算.....	275
計算公式	275
解正面問題和反面問題	277
速度的圖解法.....	278
对生产率，力參數和加工質量有影响的各主要因素的一般分析.....	284
切削角	284
裕度和刀数.....	284
轉數	285
銑削寬度和刀軸直徑	285
銑削时刀数与轉數对表面質量的影响	285
刀子的裝夾	289
应用第二把刀子时的表面形成情形	290
刀子的凸出量	292
切削速度	293
刀子的刃磨.....	294

同向铣削法	298
端联结的构成	302
供方材端联结用的框架开榫机	302
开箱榫机	303
铣榫槽用的机床	306
仿型铣削过程	315
铣削	320
第十二章 磨削	326
磨具	326
磨床种类	328
运动学关系，生产率及所需要的功率	333
磨削质量	341
附录	345

概論

現在对于各种材料的切削是作为这样一个过程来理解，在这个过程中产生相互不可分离的許多复杂的机械、物理和物理一化学現象。这个理解是在近百年来的研究过程中获得的。

1848年到1858年这一时期对于切削的研究，其特点是在各种机床上利用非精密设备（繩索制动器，弹簧压力計，有平衡物的杠杆）进行各种不系統的不完善的研究。

在这些实验里沒有考慮到改变載荷时机床上有害阻力的变化，这使实验数据的正确性大大降低，因此这些实验数据的初步总结在一定程度上并未发现切削过程的物理实质。

1868年，当И. А. 基美教授在罗甘斯基工厂内进行了許多实验后，才产生金属及木材切削理論。这些实验的結果被他总结在1870年出版的“金属及木材的切削阻力。切削理論及其对于机器和工具的运用”著作內。这一著作对切削科学來說乃是宝贵的貢献。

基美教授第一个求得切削力与屑片大小之間的关系，研究屑片的形成，确定屑片形成現象的周期性和使屑片分离的“作用角”。对于基本切削的三种典型情况（端面切削，縱向切削和横向切削），他測定了木材纤维組織对切削压力的影响。基美教授所創立的屑片分类法迄今仍被全世界所采用。

基美教授的著作最先使我們把切削过程看成复杂的物理現象。他所提出的屑片形成图和假定的根据乃是实验数据和觀察。

И. А. 基美教授的著作一方面是以后发展理論的基础，这里被加工材料的性質起了首要的非消极的而是积极的作用；而另一方面，对建立力学一数学理論，即在純粹力学基础上来研究切削過程的理論，也起了奠基作用。在此理論中沒有考慮到被加工材料的物理一机械性質的变化，这些变化是由于不同切削速度和溫

度造成的塑性变形所引起的。

A. B. 加多林院士, K. A. 茲沃累金教授 A. A. 勃里克斯 教授, A. П. 加夫里連科教授, M. A. 迪舍沃伊教授应用了力学—数学方法, 发展了 И. А. 基美的理論。在研究切削过程时, 他們所根据的是被加工材料在靜力試驗时所測定的性質的不变性。他們所提供的方案反映了实际过程的某些重要特点并且帮助确立了一些解析关系。但是这些分析远不足以建立切削用量的計算方法, 因为只有在深刻了解过程的物理实质的基础上, 才可能了解切削的規律性。

由于采用的切削速度不断提高, 与被加工材料有关的溫度—速度因素和切刀的耐磨性有着非常重要的意义。为了明确在金属切削过程中所发生的各种現象的物理实质, 純粹的力学已显得不够用了。

热現象的理論研究和屑片形成的物理論証工作, 都是俄罗斯学者——薩文教授, Б. Г. 索科洛夫教授和 Я. Г. 烏沙切夫教授首先进行的。他們最先在切削时应用热电偶来研究各种热現象。过了几年以后, 德国的学者格尔彼尔特进行了类似的研究。

在苏联学者的无数工作中, 这些研究得到了进一步的发展。

金属切削这門科学发展起来所遵循的主要方向, 就是, 研究各种切削工作速度的屑片形成过程中的变形問題。

在任何切削速度时, 測定两个分离面上的离切刀刀刃任意部分上的应力和变形, 乃是一个很大的成就。这使得有可能根据塑性理論并考慮到溫度—速度因素来决定切削力 (С. И. 古勃金院士的經驗)。

木材切削理論所經過的发展道路略有不同。

由于切削时木材的阻力极其微小, 实际上切刀的寿命不会有显著的損失。正因为这个緣故, 木材切削时各种热現象的研究未曾得到充分的发展。不仅如此, 木材切削理論的发展且曾为木材加工工业的技术落后所限制。这是因为金属切削及木材切削学說的

发展过程曾有过五十多年中断的緣故。

在1928—1929年，在“森工工程”杂志上出現了本書作者的最初的文章，提出研究关于切削单位功和修正木材切削学发展初期的旧有理論的問題。

1930年 И. М. 維諾格拉道夫工程师第一个提出了决定木材加工机床上的单位功的研究工作。同年也公布了 H. C. 沃伊亭斯基的关于齿穴間屑片填滿過程的研究，在这个研究中对鋸解過程給予新的理解。

在三十年代內出現了苏联学者（А. Е. 左洛塔烈夫、А. Э. 格魯別、格拉西莫夫、Ф. М. 曼若斯、И. И. 苏罗迭伊金、М. Н. 奥尔洛夫、Ф. Н. 馬斯連科夫、А. В. 安得烈靜、С. А. 沃斯克烈先斯基、А. А. 斯米尔諾夫、Л. И. 拉品、В. С. 累巴耳科、Б. Н. 波加提洛等）和外国教授（扎克先別爾格，博別，勃留涅，布厄斯，彼提朴）的研究著作。这些研究是对木材切削科学的新的貢獻。

在这个时期曾企图在力学—数学方法的基础上創立切削的一般解析理論。

在1930—1934年，发表了本書作者的著作，其中第一次研究了分离面內附加切削的原理，并分析了切削速度矢量与纤维方向之間的相遇角的数值。

在1934年出版了 М. А. 迭舍沃伊教授关于切削理論的著作。在这著作內对木材切削过程提供了許多系統性的見解，并第一次推导了全面的解析計算法。

在1939—1946年发表了 С. А. 沃斯克烈先斯基副教授的关于基本切削問題的理論研究著作。

所有上述著作的作者都沒有考慮到切削速度的影响，但发展了 И. А. 基美教授的关于切削功的二个分量的原理，其中一个分量是与屑片的横断面积成比例，另一个是与刀刃长度成比例。这些作者应用了力学—数学方法，并在分离屑片的木材强度計算

中，在它們自己的著作內广泛地利用了材料力学，他們力求以此來說明切削過程和建立計算方法。但是由於力学—數學方法的片面性，他們的研究終究不能對切削過程提供完善的概念。

戰後的許多科學研究工作對木材切削學作了很多修正。拉品副教授（阿爾漢格爾斯克林學院）進行了高速鋸解的研究。同時，本書作者（別洛露西亞林學院）研究了降低能量消耗的高速鋸解。A.Э.格魯別教授（列寧格勒林學院），技術科學副博士B.C.累巴耳科，H.K.雅庫寧（木材機械加工中央科學研究院）以及其他學者也從事於這方面的工作。Ф.М.曼若斯教授（莫斯科林學院）進行了關於加工準確度問題的很有成效的研究。各林學院、工廠企業和木材機械加工中央科學研究院所完成的無數研究工作，以及本書作者用 γ -射線照相方法所進行的屑片形成的研究，使作者有可能總結實驗資料，並在這基礎上創造和應用物理—工藝方法來研究木材的各種切削過程。

這種方法確定了一切削過程各個主要的基本因素之間的相互關係，大大地便於說明所發生的各種現象的實質和建立各種主要加工過程的切削用量的計算方法。

第一章 一般概念及定义

木材工艺学的二大类别

“工艺学”一词，由二个希腊字Techne和logos組成。第一字的涵义是技艺、手艺、加工；第二字的涵义是知識、叙述。因此工艺学一词的涵义乃是关于任何材料的加工知識，或在生产产品时所采用的技术方法和过程的整个綜合。这个綜合包括了方法、方式、操作、设备以及在生产任何产品时所采用的工具及附件。

木材加工的进行，可以是不改变其性能，也可以是改变其性能的。据此，木材工艺学被分做二大类：**化学工艺学**——改变木材性質的木材加工（例如，从木材中获取松节油、糖、酒精、人造纤维等等）和**机械工艺学**——改变木材的形状和体积而不改变其性質的木材加工（例如，将砍下的树干锯成圆木，将圆木锯成板材以及为制成各式各样成品的零件加工等等）。木材的机械加工部分，将是我們的研究对象。

木材机械工艺学的任务及其分类

在木材切削这门科学面前摆着下列任务。

揭示和認識客观規律性及影响加工过程的各元素間的相互关系。研究切削过程的物理本質。找出获得最高加工質量、最有效地生产产品以及最能提高生产率和減輕工人劳动的可能性。建立加工用量的計算方法，这个計算方法應該是合理地設計、制造及运用工具和机床，拟訂工艺規程、技术定額，选择車間設備，以及計算技术—經濟指标的基础。

任何切削加工过程，基本上是由下列三个主要因素确定：需要加工的材料；所使用的加工工具和工作运动。后者构成切削刀具对木材必需的位移（或相反）。

其中每个因素都包含着影响加工結果的大量变动元素。

木材机械工艺学的分类，是由加工和材料的主要性質之一——可分性的关系所确定。因此，木材机械工艺学有二种形式（图1）：不破坏纖維間联系的木材加工和破坏纖維間联系的木材加工。




图1 木材机械工艺学的分类表

不破坏纖維間联系的木材加工，系利用木材的可塑性質，即在終止外力对木材的作用后，木材保持其变形但不至于破坏的能力。属于这种形式的有：弯曲，压制和冲压。

弯曲是一种改变木材形状的加工，将已润湿而蒸透的坯料弯在适当的样板上（图2,a），然后使之干燥以固定其形状。例如，车轮輪緣、雪橇滑板、家具零件、网球拍、滑雪板等等的弯曲。




图2 弯曲简图

1—一般简图；6—凸出部分上的裂口；1—刻槽的样板；
2—方材；3—鋼片；4—支架

由于木材的抗拉性不好，因此在坯料的外面（凸面）上产生裂口（图2,6）。因此要在弯曲时受拉伸的外面上绕着样板固上钢片（图2,a），钢片通过支架向坯料（方木）两端压缩。由于钢片的应用以及沿方木长度的附加的端压缩，使中性层移近被弯坯料的凸面。用这个方法可使大部分的弯曲拉伸应力转移到钢片上去，而使木材基本上是受压缩的。这样颇能减少坯料凸面上的裂口。

压制是一种在压力作用下使木材的纤维及细胞壁相接近而使它有较大密度、硬度和强度的木材加工。用这种加工方法可以使技术指标低的木材成为技术指标很高的木材，以代替昂贵而稀少的有价值木材（例如，瘿瘤木、黄楊属等等）。在很多情况下，可以有效地用压制的木材来代替金属（推进器轴的轴瓦，造纸机上的轴瓦以及无声齿轮等等）。

近来在利用废料（刨屑、锯屑）的生产中以及在制造建筑用板和细木板（于建筑和细木生产中代替成材）时，均应用压制的加工方法。

衝压是一种在木质零件表面上刻划凹凸压痕的木材加工。应用热压模来冲压木材，热压模一方面冲压木材，同时使木材受热以增加它的可塑性。

建立在可塑性原理这一基础上的木材加工形式较少应用，这是因为木材对塑性变形的感受性远较金属为差；金属的极限强度与比例极限间的差数较木材的为大，且在任何方向都是等值的。在木材中这个差数是变动的，它与相对于木材纤维的加工方向有关；这就影响加工时的许用力，同时使加工的可能性受到限制。

破坏纤维间联系的加工系应用材料可分性的原理：材料的形状和体积之改变是由于材料各部分彼此间完全分离的结果。属于这种加工的有下列各种形式：粉碎全部木材，劈裂木材及切割木材。

当压碎、碾碎和磨碎木材时，系应用粉碎全部木材的加工形式。

在压碎机中压碎薄木片和板条是一个这样的加工过程：用装在轴上转动的钢带或钢刀对纤维任何方向压碎进入的木材。

压碎的木材可在化学纸浆生产中进一步粉碎成纤维，以作为水解酒精的原料或用作为锅炉装置的燃料。

碾碎是一种在磨石、有槽纹的轧辊或在振动球磨机上相对于纤维的任何方向将木材分解成极微小的部分以便从锯屑中得到木粉粒的过程。木粉粒被用于制造爆炸物，并在生产塑料、漆布及许多材料的制件时用作为填料。

磨碎就是当短的木头（纸浆木料）压向转动着的磨石时，横纤维地磨碎纸浆木料；磨石的转轴与木头的轴线相平行（图3）。转石上的颗粒象切刀一样的撕下纤维，由流动的水将留在磨石上的纤维洗掉，且将它们带到专门的装置中；在此装置中，可以从