


基本
256193
館藏

高爐車間 金屬結構的安裝操作

吳完明 編著



冶金工业出版社

740
36
83

高爐車間金屬結構的安裝操作

吳 宥 明 編著

冶金工业出版社

出版者的話

吳光明同志是武汉鋼鐵公司工业安装工程公司的一个安装工人，本書是他根据亲身参加高爐金屬結構安装工程中积累的实际操作經驗，又广泛吸收老工人和技术人員的經驗和意见，整理编写成的。作者运用实际經驗，以高爐本体的安装为主，简明地講述了高爐车间的金屬結構安装过程和操作方法。

全書共分五章，第一章主要是介紹高爐车间的大概輪廓；第二章介绍了几种常用的夾具；第三章和第四章对高爐本体和高爐车间其他部份的金屬結構的安装方法作了較詳細的叙述；最后一章概略叙述了现场开孔和高爐本体的焊接工作。

本書內容具体实用，文字通俗易懂，插图多，适合于新工人学习和技术工人閱讀参考。

高爐车间金屬結構的安装操作

吳光明 編著

冶金工业出版社出版《北京市灯市口45号》

北京书刊出版营业登记证字第393号

冶金工业出版社印刷厂印 新华书店发行

— * —

1959年9月第一版

1959年9月北京第一次印制

印数2,520册

开本850×1168·1/32·60,300字·用纸2 $\frac{28}{32}$ ·第4页

— * —

统一書号 15062·1877 定价0.37元

前　　言

祖国的建設进入了一天等于二十年的时代，鋼鐵工业正在以惊人的速度向前突飞猛进，鋼鐵联合企业将像雨后春筍一样，迅速遍及全国每一个角落。然而，我国当前在这方面的建設人材，尤其是技术工人，还远远跟不上形势的需要，为数极大的新工人，将成为建設中最有力的生力軍。因之，如何使他們能在最短期間內掌握技术，这是一件艰巨而又光荣的政治任务。

在党的支持和鼓励下，将个人几年来在高爐建設中积累的一些資料，整理編写成了这本书，介紹給讀者參考。本書在写作中，虽經一再修改，但限于水平，其中許多地方不够全面和成熟，除本人在今后实践中不断修正和补充外，敬希热心的讀者，多賜批評和指教。

本書在写作过程中承武汉鋼鐵公司工业安装工程公司曾兴輔工程师、张前光同志、朱寿菊等老师傅多方面帮助，特別是曾工程师对本書的写作給予的指导，深表感謝。

吳憲明

目 录

第一章 績說	1
第二章 夹具	9
第三章 高爐本体的組合与安装	26
第一节 底盤	26
第二节 爐缸支柱和托圈	27
第三节 热风閘管	33
第四节 爐身外壳的組合与安装	32
第五节 爐身支柱	45
第六节 爐頂鋼閘	52
第七节 悬臂梁	54
第八节 上升下降管	55
第九节 冷却設備	62
第四章 輔助設施	67
第一节 出鐵場	67
第二节 热风爐	70
第三节 斜桥	75
第四节 除塵器	77
第五章 現場开孔及其他	82
第一节 現場开孔	82
第二节 高爐的焊接工作	89
第三节 几点体会	91

第一章 概 說

炼鐵爐是将矿石冶炼成生铁的冶金爐，因为炼鐵爐一般都很高，故习惯上把炼鐵爐叫做高爐。

現代的高爐爐体，大多是用鋼板围成的，里边砌有耐火砖壁，高爐下部（爐缸和部份爐腹）是由高爐基础来支承；而爐胸和爐頂裝置則由爐缸支柱來支承。如爐胸不是用爐箍固定的高爐，只有屬於巨型的才有爐身支柱，用来支承沉重的爐頂裝置和裝料机；小型高爐是沒有爐身支柱的，因为有爐壳的爐胸就如同一个强有力的支柱，同时爐頂裝置重量不大，故可直接支承于爐壳上。如爐胸是用爐箍來固定的，則必須通過支柱將爐頂的負荷传递到基础上去。

在耐火砖壁中有冷却設備，用水循环冷却。也有用噴水冷却的。

高爐的內形是一个中間大兩头稍小的圓筒（图1），頂上的直圓筒部份叫做爐喉；爐喉以下的切錐體叫做爐身（爐胸），中間的直圓筒部份叫做爐腰；在爐腰以下的倒切錐體叫做爐腹；爐腹以下的直圓筒部份叫做爐缸。

在爐缸部份有一排风口，大量的热风就从这些风口吹入爐內，在风口前面可以从窺視孔中觀察爐子里的熔炼情况。另外有出渣口和出鐵口，鐵水和渣水滴落在爐缸下部，由于它們的比重不同，沉在下边的是鐵水，浮在上边的是渣水，由上下位置不同的鐵口和渣口，分別流出鐵水和渣水。

大型高爐一天要吞食几千吨原料，这要像土高爐那样靠人力来搬运，是不能設想的事，因而，在高爐旁要有貯矿場所和轉運設備。

斜桥是一座斜靠在高爐上的桥梁，它的用途是将冶炼原料（矿石、焦炭、熔剂）由地面运送到爐頂，斜桥上有鐵道，裝料車和

平衡車在它上面一上一下地跑来跑去。

高爐頂上有爐蓋，上面是小蓋，下面是大蓋，因为它的形状像鐘，故也有人叫它大鐘、小鐘。裝料車將料罐運送到爐頂，把裝載的原料傾倒在小蓋上，然后启开小蓋，漏到大蓋上面，再启开大蓋，裝进爐內。




圖 1 高爐的內形

H—全高；H₁—有效高度；d—爐缸直徑；D—爐腰直徑；d₁—爐喉直徑；h—爐缸全高；h₁—出鐵口和風口中心線的距離；h₂—爐腹高度；h₃—爐腰高度；h₄—爐身高度；h₅—爐喉高度；
A—爐腹角；B—爐身角

爐內熔炼时需要吹入大量的空气，自送风机鼓送来的冷风不直接进入爐內，而是先經過冷风管送入热风爐，加热到摄氏500至1000度，再由热风管送进高爐，这样可以提高爐內溫度和节省燃料，为冶炼創造良好的条件。

热风爐是用钢板围成的直圓筒状爐子，里面分燃烧和蓄热两部份，蓄热部份是用爐砧支柱及爐砧子支承着格子砖块，操作时




图 2 高爐示意圖
1—噴嘴；2—爐身；3—噴煤；4—噴煤機；5—煙道；6—爐底；7—裝料裝置；
8—煤气导出管；9—装料台；10—支柱；11—风咀

是先用經過除尘的高爐煤气将格子砖烘热到摄氏一千多度，然后送入冷风，使冷风吸收格子砖热量而成为热风。

自热风爐里出来的热风，經過热风主管及热风围管，再自各个风口送入爐內去引燃焦炭，生成一氧化碳并放出热量，将它上面的铁矿石还原成金属铁。

在出鐵口方向有出鐵場，处理由爐內流出来的铁水和渣水。铁水和渣水从爐內流出来，經過铁槽和渣槽，分別流入铁罐車和渣罐車中。

因为爐內不停地燃烧大量焦炭，产生煤气数量很大，应予回收利用。

高爐頂上設有煤气导出管和下降管，将产生的粗煤气引下来，进入除尘器，煤气中所带的粗渣子便落到除尘器的下部，半纯净的煤气再进入洗滌塔和电力除尘器，用雨水洗滌和电力作用除去所剩的灰尘，然后进入热风爐。

过剩煤气由放散管和剩余煤气燃烧装置来处理。

无论巨型或小型的炼铁车间，它们的结构原理基本上是相同的，也就是说，无论巨型或小型高爐，在施工上是大同小異的，为了使大家对高爐车间有一个較全面的了解，下面附有一张高爐车间示意图（图2），以供参考。

第二章 夹 具

大型高爐的爐身外殼是由好多節鋼殼焊接或鉚接起來的，每一節又分成若干片。多是零散地運到工地進行組合與安裝的，要把這些零散的塊件按設計要求拼裝成一整體，就得借助於夾具（圖3）。夾具根據不同用途具有多種型式，茲列舉以下幾種，以供參考：




图 3 装配夹具

一、不同形式下间隙垫的放置方法

1. 两直圆筒相接时，间隙垫的放置如图 4。
2. 直圆筒与截锥相接时间隙垫的放置如图 5。




图 4




图 5

3. 两截锥筒大端相接时间隙垫的放置如图 6。




图 6

4. 不同厚度两直圆筒相接时，间隙垫的放置如图 7。




图 7

5. 立縫處間隙墊的放置如圖 8。




图 8

二、連接夾具

1. 立縫連接夾具（圖9）：如立縫縫隙过大或过小，可根
据不同情况紧楔①或③位置上的冲子，②位置上的冲子不要过松
或过紧，应以接口处圆弧平滑自然为准。此号夹具也可用于横機
上（图10）。

2. 水平板与大口朝上之截錐筒的連接夾具（图11）。
3. 截錐大口与直圓筒相接用的夾具（图12）：两直圓筒相
接时也可以此样式之夾具，但不成弯形。
4. 两截錐筒小口相接时使用的夾具（图13）。
5. 固定式連接夾具。

固定式連接夾具，是預先按适当尺寸焊接于外壳的接口处，
使其上下或左右位置相对，装配时用螺栓連接起来（图14）。下





图 9





图 10








图 11




零件 15

$$⑯ = \frac{84 \times 16}{282}$$



零件 16







图 12



13