

測量实验及作业

重慶建筑工程学院測量学教研組編

測繪出版社

測量實驗及作業

重慶建筑工程学院測量學教研組編

測繪出版社

1958·北京

測量實驗及作業

編 者 重慶建築工程學院

測量學教研組

出版者 測繪出版社

北京復興門外三里河

北京市書刊出版發售許可證字第081號

發行者 新華書店

印刷者 地質印刷廠

印數(京)1—3,100冊 1958年3月北京第1版

開本31"×43" $\frac{1}{25}$ 1958年3月第1次印刷

字數160,000 印張 $\frac{7}{25}$ 插頁1

定价(10)1.10元

前　　言

1. 本書包括的35个實驗和6个作業，是參照土建、水利等專業測量學教學大綱和測量學教學實習大綱編寫的。亦可作其他專業的測量教學參考書。
2. 每個實驗分為目的、要求、儀器、程序、示例等項，並附有空白的實驗報告格式。每個作業也分為目的、要求、工具、方法等項，並給出題目，以便採用或參考。

重慶建筑工程學院測量學教研組　　1957年5月

目 錄

甲、實驗：	6
實 驗 一	距離丈量	6
實 驗 二	羅盤儀皮尺導線測量	9
實 驗 三	經緯儀的使用	12
實 驗 四	經緯儀的檢驗與校正（平盤部分）	13
實 驗 五	經緯儀測水平角（測回法）	17
實 驗 六	復測法測水平角	20
實 驗 七	經緯儀鋼尺導線測量	22
實 驗 八	經緯儀細部測量	25
實 驗 九	求積儀量面積	29
實 驗 十	定鏡水準儀之檢驗校正	31
實 驗 十一	活鏡水準儀之檢驗校正	35
實 驗 十二	水準測量	39
實 驗 十三	四等水準測量（雙面尺法）	43
實 驗 十四	路線中綫測量（釘定里程樁）	45
實 驗 十五	縱橫斷面水準測量	48
實 驗 十六	面水準測量	50
實 驗 十七	經緯儀的檢驗與校正（豎盤部分）	52
實 驗 十八	視距常數的測定	54
實 驗 十九	視距導線測量	58
實 驗 二十	視距地形測量	59
實 驗 二十一	平板儀的檢驗與校正	62
實 驗 二十二	平板儀測量	65
實 驶 二十三	平板儀圖解三角網	68
實 驶 二十四	空盒氣壓計高程測量（單氣壓計法）	72
實 驶 二十五	偏角法測設圓曲線	74

實驗二十六	直角座標法測設圓曲線.....	77
實驗二十七	弦綫延長法測設圓曲線.....	79
實驗二十八	測設拋物線作路線平曲線.....	81
實驗二十九	測定煙囪的傾斜.....	82
實驗三十	椿釘已知坡度綫.....	85
試驗三十一	建築方格網的測設.....	86
實驗三十二	建築物定位與龍門板放綫.....	90
實驗三十三	建築物高度的測定.....	92
實驗三十四	太陽同高法觀測真方位角.....	95
實驗三十五	觀測北極星東西大距定真方位角.....	97
乙、作業		101
作業一	圖例與比例尺的繪制及依等高線制地形模型.....	101
作業二	在模型上進行導線測量並繪出導線草圖.....	104
作業三	導線座標計算及導線平面圖的繪制.....	106
作業四	縱橫斷面水准測量手簿之整理及縱橫斷圖的繪制.....	111
作業五	地形圖的應用.....	113
作業六	豎曲線的計算.....	115
附 錄		119
甲	測量實驗須知.....	120
乙	測量實驗報告格式.....	125 — 180
主要參考文獻		181

甲. 實驗

實驗一 距離丈量

目的: 1.練習丈量直線的基本動作，掌握要領，養成細心謹慎，防止錯誤及愛護儀器的良好習慣。


2.練習步測。

要求: 鋼卷尺量距離的誤差不得超過 $\frac{1}{3000}$ ，步測距離誤差不得超過 $\frac{1}{100}$ 。

仪器: 鋼卷尺 1，測針 1 圈（每圈 6 根），标杆 2，大垂球 2，測斜板 1，木樁 3，斧 1，布袋 1，記載板 3，量距傾斜改正表 1。

程序:

甲. 鋼卷尺平地量距

1.在地面上釘 AB 兩木樁，相距約 150 公尺，樁頂露出地面約 1 公尺。在樁頂釘小洋釘，或划十字線，作為點位的標誌。在 B 樁之後立起标杆，如圖所示 。

2.后司尺持測針一根，測針圈一個，并手執鋼尺零端立于起点 A，前司尺持測針五根及尺之末端（20公尺處）前進，并沿丈量方向將尺拉直。

3.后司尺將測針插在起点，并將鋼尺零端大致對正測針，指揮前司尺左右移動，當前司尺位于丈量方向內時，后司尺喊“放”，前司尺即將鋼尺放置地上。

4.后司尺再度指揮當鋼尺末端恰在丈量方向線內時，即喊“好”，此時前后司尺者用相同的拉力將鋼尺適當拉緊，后尺零端准對測針刃

口时后司尺喊“好”，前司尺取测针将刃口准对钢尺末端插入地面。

5.量完第一整尺后，后司尺拔起A点测针，在A点后立起标杆，两人拉尺前进。当后司尺走近第一根测针时，高声喊“停”令前司尺停止前进。此时，同上述方法测第二整尺。

6.同法继续前进，后司尺随时收起前司尺所插之测针，当前司尺插完五根测针后，后司尺随将收得之五根测针遞交前司尺，每次遞交应记入手簿。

7.当量至B点后，即依下式計算直綫全長(設每尺長為20公尺)：

$$L = 100m + 20n + q$$

式中 L一直綫長度

m—遞交測針次數

n—最后一次遞交后，又量过的整尺数。

q—不到一整尺之数。

8.同法，从B点起返量至A点，并用上式計算之，兩次測量長度之差数应不超过全長 $\frac{1}{3000}$ (計算方法見示例)。

乙. 斜坡量距

1.在斜坡上选定P、Q两点钉木椿，相距約20公尺。

2.以钢尺量其斜距，并以测斜器量其倾角(作法，教师示范)，然后計算其平距。

3.以钢尺直接量其平距。并与斜量計算之平距比較之，

丙. 步測距離

1.在甲項钢尺量直綫时即钉下C点，使AC=100公尺，每人用尋常步法往返四次，用平均步数除100公尺，求出每步之長。

2.选一未知距离DE，每人往返步測兩次，按平均步数計算DE長度，然后以钢尺丈量驗对之，其誤差应不超过 $\frac{1}{100}$ 。

3.每步之長，从脚尖到脚尖，或从脚跟到脚跟均可，但必須記清。

注意：

1.报尺数时应当只报数字及小数点，例如不可报十三公尺五公寸

四公分六公厘，而应报为一三点五六六，寫为13.546。

2. 收卷尺时应左臂夾緊，左手持卷尺合垂直位于胸前，边向前走边用右手循順时針方向綵旋卷尺，不可反方向卷，以免折断。注意勿令尺緣划伤手臂。

3. 鋼尺不容許車輪輾过或行人踐踏，鋼尺不得在地上拖行及折扭，在拉尺收尺时，如發現圈結扭纏，应即理开，切勿驟然猛拉。

4. 卷尺有一面英制一面公制者切勿看錯。

5. 卷尺之零点必須謹慎找到，各尺之零点位置又常常不同，不可忽視。

6. 尺之分划須在丈量开始前認識清楚，讀尺必須慎重讀对。

7. 后司尺手中之測钎数，为已測之整尺数，但地上永远有一測钎，做为标记，不算在内。

8. 實習时教师示范表演，同学应注意步驟、姿态、手势、讀数等等动作。

示例：

甲. 鋼卷尺量直線

次 数	方 向	量得長度	平均長度 $(AB+BA)/2$	差 $(AB-BA)$	精 度 $(差/平均長度)$
1	AB	168.548	168.533	0.030	$\frac{1}{5600}$
2	BA	168.518			

乙. 斜坡量距

綫 名	斜 量				平 量	平 倒 值	差 数	精 度 $(差/平均數)$
	斜 距	傾 角	改 正 数	計 算 平 距				
PQ	15.372	15°30'	0.56	14.815	14.825	14.820	0.010	$\frac{1}{1482}$

丙. (1) 求每步之長

距 离 AC=100公尺				
次 数	1	2	3	4
步 数	122.3	121.8	123.0	122.9

$$\text{平均步数} = 122.5 \quad \text{每步之長} = \frac{100}{122.5} = 0.82 \text{公尺}$$

(2) 步測距離

次 数	方 向	步 数	平 均 步 数
1	DE	151	151.5
2	ED	152	

已知个人每步之長 = 0.82

步測結果 DE = $0.82 \times 151.5 = 124.23$

鋼卷尺丈量結果………DE = 123.71

誤差 = 0.52

$$\text{精度} = \frac{\text{誤 差}}{\text{鋼卷尺丈量結果}} = \frac{0.52}{123.71} = \frac{1}{240}.$$

实验二 罗盤仪皮尺導線測量

目的：練習讀磁方位角或磁象限角，明確方向的概念，掌握讀磁針的要領，并用方位角或象限角計算夾角。

要求：1. 必須明確羅盤仪的性能，熟悉觀測任一直線方向的方法。

2. 讀數至 $\frac{1}{4}^{\circ}$ ，導線角閉合差不得超過 $20' \sqrt{n}$ ，n 为導線角數。

仪器：罗盤仪1,标杆2,木樁5,卷尺1,測針1圈,斧1,布袋1,記載板2。

程序：

1. 先选導綫 A、B、C、D、E 五点，成一多边形，各点以木椿标志，導綫邊長30—50公尺。
2. 用卷尺丈量各邊長，讀至公分，并記入手簿。
3. 安置罗盤仪在 A 点上，插标杆于 E、B 兩点；放下磁針，并整平仪器，轉动罗盤仪瞄准 E 点，讀 AE 之方位角（或象限角）。同法測得 AB 之方位角（或象限角）。
4. 置罗盤仪于 B 点，同上法観測 BA 及 BC 之方位角（或象限角）。同样，繼續在 C、D、E 各点観測。
5. 如系方位罗盤，讀得的方位角須換算为象限角。反之；如係象限罗盤，亦須換算为方位角，以資練習。
6. 根据各邊的方向及邊長按 $\frac{1}{500}$ 比例尺繪出略圖。
7. 參考略圖，根据方位角（或象限角）計算內夾角。
8. 內角和应按 $(n-2) \cdot 180^\circ$ 檢驗；否則，当閉合差在容許範圍內則平均分配或酌情分配于某些角（如正反方位角不符值較大之邊或短邊的鄰角）。
9. 因为局部吸引不影响夾角之值，故如有局部吸引，則当角閉合差分配后，再根据一条无局部吸引的邊之方位角及改正后之內角計算各邊的方位角（或象限角）。

注意：

1. 在罗盤上讀數之前，須先辨清那是磁針北端；并注意磁針已否放下与轉動是否灵活。
2. 当観測直線方向时，刻度圈上的北 (N) 字向前，應讀磁針北端；反之，南 (S) 字向前則讀磁針南端。
3. 讀數方法：刻度不管反時針或順時針方向。讀數总是从小往大，不可疏忽。
4. 導綫每邊的正反方位角应相差 180° ；正反象限角應該大小相等，方向相反。借此可檢查有无局部吸引或其他錯誤。
5. 置罗盤仪在移站时，磁針应先固定。当長期存放时磁針要放下。


[示例] 甲. 記錄:

测站	测点	距离	磁方位角	磁象限角	内角	改正内角	改正象限角
A	E		192°00'	S 12°00' W	97°00'	97°00'	S 12°00' W
	B	41.30	95°00'	S 85°00' E			S 85°00' E
B	A		273°00'	N 87°00' W	66°00'	66°00'	N 85°00' W
	C	43.45	207°00'	S 27°00' W			S 29°00' W
C	B		282°15'	N 28°15' E	218°00'	217°45'	N 29°00' E
	D	27.95	170°15'	S 9°45' E			S 8°45' E
D	G		351°15'	N 8°45' W	60°00'	60°00'	N 8°45' W
	E	49.25	291°15'	N 68°45' W			N 68°45' W
E	D		111°15'	S 68°45' E	99°15'	99°15'	S 68°45' E
	A	49.56	12°00'	N 12°00' E			N 12°00' E

总和=540°15' 540°00'

- 540°00'

角闭合差=+15'



實驗三 經緯儀的使用

目的: 1. 明了經緯儀主要部分的構造。
2. 掌握經緯儀对中、整平、瞄准、讀數之各項要領。

要求: 1. 对中誤差，小于5公厘。
2. 整平誤差，小于1格。
3. 消除視差，正確瞄准。
4. 同一游标，兩次讀數的差數，应不大于最小讀數。

仪器: 經緯仪1，測針1圈，斧1，木椿1，傘1，布袋1。

預習: 經緯仪的構造，游标原理，望远鏡的調節。

程序: 先在地上打木椿，椿頂釘小釘，或画十字。另在远处插測針，其后豎立标杆。

甲. 經緯仪对中

1. 將經緯仪連接在三脚架上，松开三脚架腿的上端螺旋，高度适当，掛上垂球，使尖端大約对准測站。
2. 擺动或伸縮三脚架之一条腿，使架头成水平（目估）。
3. 适当扭緊三脚架上端螺旋，并將經緯仪之三个（或四个）脚螺旋扭成一样高，此时水平度盤則大致水平。
4. 兩手各持三脚架之一腿，右腋夾一腿，將仪器整个的抱到測站上，尽量使垂球尖端对准測站中心。
5. 將三脚架脚尖踏入地中，力求穩固。如果架头不平，可再踩三脚架腿或伸縮三脚架腿。
6. 松动中心螺旋（即連接螺旋）或四个脚螺旋，在架头平面上微微滑动經緯仪，使垂球确实对准測站中心，至垂球之尖端离測站之中心之偏差不超过5公厘为止。
7. 适当扭緊中心螺旋。

乙. 游标盤上水准管的整平

1. 令水准管平行于一对脚螺旋，用兩手依相反方向扭动此二脚螺

旋，則水泡向左手姆指之方向移动，使气泡居中。

2. 游标盤順時針方向約轉 90° ，同法扭动另一个脚螺旋或另一对脚螺旋整平之。

3. 依次再轉兩個 90° ，重複整平水准管，直至游标盤在任何位置时，气泡离开中心位置不超过一格。

4. 如游标有兩個水准管，可同时整平。

丙. 用望远鏡瞄准目标

1. 固定水平度盤（下盤）。

2. 調節目鏡，看清十字綫。

3. 用鏡筒上准星瞄准目标（或順望远鏡筒瞄准）。

4. 扭动对光螺旋，令目标清晰，固定游标盤及望远鏡后，微动游标盤及望远鏡，使十字綫之交点，对准目标。

5. 將眼睛上下移动，檢查有无視差。如有視差，則扭动对光螺旋消除之。

丁. 讀游标

1. 認出度盤分划值及游标最小讀数。

2. 認清游标的指标，讀出度数及整分数，并估計余分数的概数。

3. 順刻度的方向，在游标內找得分划重合綫，讀得分秒数，与度数及分数相加，即得應讀之度分秒数。

4. 如係分微尺游标，則須先認清度盤分划值、分微尺指标，然后讀度数及分秒数。

實驗四 經緯仪的檢驗与校正（平盤部分）

目的：1. 熟悉經緯仪各部分的構造及应有的关系。

2. 獲得經緯仪檢驗与校正的技能与經驗。

要求：1. 各部校正适当精确。如十字豎絲应位于垂直于水平軸之平面上，望远鏡視准軸应垂直于水平軸及望远鏡水平軸应垂直于豎軸等每項关系。經校正后，其誤差对于水平方向之影响，应不超过最小

讀數之半（當豎直角不超過 60° 時）。

2. 檢正儀器時，必須十分小心謹慎，愛惜祖國財產，每人應當有充分的“輕重感”，不畏懼也不冒失。

儀器：經緯儀1，鋼卷尺1，測針一組，撥針1，傘1，改刀1，記載板3。

程序：

1. 一般的檢查：

在開始，應先作一般性的檢查：如制動螺旋是否可靠，微動螺旋彈簧之力量是否足夠，豎軸、橫軸旋轉是否靈活，望遠鏡成象是否清晰，三角架是否牢穩等等。當儀器進行檢驗校正時三角架應特別穩固。

2. 上盤準管軸應位於垂直於豎軸之平面內。

a. 檢驗——固定下盤轉動上盤，使準管平行於一個腳螺旋與豎軸之聯線，轉動該腳螺旋使氣泡居中，然後使準管平行於其他兩個腳螺旋，再使氣泡居中，旋轉 180° ，氣泡應仍然居中，否則校正。

6. 校正——(1) 撥動準管之校正螺旋，使氣泡返回一半。

(2) 用腳螺旋，使氣泡居中。

(3) 將平盤轉 90° ，用腳螺旋使氣泡居中。

(4) 重複檢驗過程，並再進行校正。

(5) 最後，平盤轉至任何位置時，兩準管之氣泡均準確居中。

3. 十字絲應位於垂直於水平軸之平面內。

a. 檢驗——固定上下盤，以十字絲中心瞄準一明晰點（無視差），使望遠鏡繞水平軸微微轉動，點的象應不離開十字豎絲。否則校正。

6. 校正——松開十字絲環相鄰的兩個校正螺旋，微微轉動十字絲環，反復檢驗轉動，直至觀測時無顯著之誤差為止（實際上方向誤差，不超過最小讀數之半）。

4. 視準軸應垂直於水平軸

a. 檢驗——將儀器安平，固定下盤，轉動上盤，瞄準一個遠距離且大致與儀器同高而明確的目標，由近目鏡的游標求出全讀數（分秒為兩個游標的平均讀數）設為：

$$a_1 = 213^\circ \frac{41'}{43'} = 213^\circ 42'$$

調換望遠鏡位置（原為盤左、換為盤右，或原為盤右換為盤左，但不可動下盤）重新瞄准原目標，又由近目鏡的游標（與第一次非同一游標）求出全讀數，設為

$$a_2 = 213^\circ \frac{33'}{35'} = 213^\circ 34'$$

a_1 與 a_2 應當相等（只一個游標者，應相差 180° ），否則校正。

6. 校正——先求平均值：

$$\frac{a_1 + a_2}{2} = \frac{213^\circ 42' + 213^\circ 34'}{2} = 213^\circ 38' \text{，然後用上盤微動螺旋置}$$

近目鏡之游標全讀數為 $213^\circ 38'$ ，此時十字絲中心即離開了原來目標。校正時，先略松十字絲中心上下之一個螺旋，而後用左右兩個螺旋，先松一個，後緊一個，使十字絲中心重新與原目標重合。

校正之後，應當再做一次檢驗，至無顯著誤差為止。

5. 望遠鏡水平軸應垂直于豎軸

a. 檢驗——安平經緯儀，距某建築物約 20~30 公尺。盤左瞄准牆上一高而明顯之點 M，固定上下盤，然後向下傾斜望遠鏡，在牆上（或地上）記一點 a 在視準線內。用盤右重複盤左的操作，則 a 點應仍在視準線內，否則另在視準線內記第二點 b 於 a 旁。

6. 校正——用水平軸一端支架上的校正螺旋，松一個緊一個，使水平軸之一端抬高或降低（應首先判斷該端應抬高或降低）而使視準線落於 ab 之中點 c 处，再次檢驗，至觀測時無顯著之誤差為止（實際上視準線方向誤差不超過平盤游標最小讀數之半）。

6. 望遠鏡視準面應通過羅盤上之零直徑

a. 檢驗——由望遠鏡瞄准一目標，再由零直徑兩端瞄准時，則應同遇此目標，如不能相遇則校正。

6. 校正——用羅盤度盤之校正螺旋，轉動刻度盤，使由零直徑兩端瞄准與由望遠鏡瞄准之方向一致。並再次檢驗無顯著之誤差為止。

注意：①校正螺旋成對者，應注意先松一個後緊一個，否則螺旋

会撥斷。如發現誤差太大，則顯係檢驗有錯誤，此時應加警惕，注意螺旋的安全。

②每步校正完畢後，校正螺旋應適當的扭緊。

③在實際工作中，校正儀器可勿需記錄，惟同學實習時，應按照〔示例〕逐步做出記錄。

④各步檢驗後，如無顯著誤差，則可不校正，但小組同學應該討論一下，如需校正時，應如何進行？

示例：①一般的檢查——豎軸及橫軸轉動靈活，上下盤及豎直盤之制動螺旋均有效，微動螺旋彈簧力量均弱，尤以下盤微動螺旋為甚，僅能在壓縮一半以後，方有足夠的力量，使用時必須注意。

②使上盤水準管軸位於垂直於豎軸之水平面內——

檢驗（平盤轉180°）之次數	偏 差 之 格 數	
	水 準 管 I	水 準 管 II
1	4.0	2.0
2	1.5	0.7
3	0.2	1.2
4	0.0	0.1

③使十字豎絲位於垂直於水平軸之平面內——明顯點（目標）離儀器之距離20—30公尺。

檢 驗 之 次 數	誤 差 是 否	顯 著
1	顯	著
2	顯	著
3	不 顯	著

④使視准軸垂直於水平軸——

$$\text{第一次檢驗: } a_1 = 213^\circ \frac{41'}{43'} = 213^\circ 42',$$