


第 8 輯

鋼鐵研究院
煤焦化學研究室 編



煤 焦 化 學 文 集

煤預熱与煤干燥

冶金工业出版社

53
22

煤 焦 化 学 文 集

煤預熱与煤干燥

第 8 輯

鋼鐵研究院煤焦化學研究室 編

頤 因 成

冶金工业出版社

煤焦化學文集 第8輯

煤預熱與煤干燥

鋼鐵研究院煤焦化學研究室 編

1960年4月第一版 1960年4月北京第一次印刷 3,525册

开本 850×1168 • 1/32 • 字数 80,000 • 印张 3 $\frac{12}{32}$ • 定价 0.46 元

统一书号 15062 • 2179 冶金工业出版社印刷厂印 新华书店发行

冶金工业出版社出版 (地址: 北京市灯市口甲45号)

北京市书刊出版业营业登记证字第093号

編者的話

几年来，我国的炼焦化学工业，在生产、建設和科学研究等方面取得了許多成就。为了及时总结和交流这些經驗，并随时介绍国外的先进技术，我們决定逐輯出版“煤焦化学文集”，內容包括：炼焦用煤及其处理、焦炭生产、焦化产品的回收与精炼、劳动組織、企业管理、机械設備、施工設計、科学研究、經驗交流，等等。

“煤焦化学文集”由鋼鐵研究院煤焦化学研究室負責編輯，由冶金工业出版社出版，并为此而組成了編輯委員会，具体負責領導、組織和推动这一工作。希望有关单位和讀者大力支持和帮助我們，把你們的先进經驗和研究成果或国外先进技术的翻譯資料，交由我們編輯出版，以便在全国范围内介紹、推广，促进炼焦化学生产的更大跃进，加速祖国的社会主义建設。

“煤焦化学文集”編委会的总編輯是张昕同志，委員有（按笔划次序排列）：孔长瑞、王秉周、方景燧、杜干輝、李恩业、汪寅人、李瑞震、周庆祥、周宣城、宣炤、孙祥鵬、莫仁豪、陈松茂、高丕琦、高逢源、黃宜国、张昕、张大煜、张侗、张挽强、肇彬哲、聶恒鏡。

目 录

前言 5

一、装爐煤爐外干燥和預熱

焦爐裝爐煤爐外干燥和預熱技術大有可為 7

煤預熱基礎理論的研究 李恩業 12

煉焦用煤的爐外預熱試驗 張治宇等 28

關於煤預熱煉焦 郭樹才 47

裝爐煤爐外干燥煉焦試驗初步總結
..... 鞍山鋼鐵公司化工總廠 59

裝爐煤爐外干燥煉焦試驗初步總結
..... 太原鋼鐵公司焦化廠 65

二號簡易焦爐燃料爐外干燥試驗
..... 鞍山焦化耐火材料設計院 74

二、國外科學技術

煉焦用煤的預熱處理 H.H.Lowry 82

燃料水分對煉焦的影響 A.I.沃羅深等 93


煉焦煤水分含量對焦爐容量的影響
..... Bernhard Hofmeister 102

前　　言

焦爐裝爐煤爐外干燥和預熱，是我国炼焦工业中的重大技术革命项目之一；它对提高焦爐产量、扩大炼焦煤资源和基地具有重大的现实意义。目前，在党的总路綫光輝照耀下，各地正在大力进行研究和工业性試驗。为了及时交流和传播这一先进技术，我們汇集了各地的試驗研究成果，以及国外的技术資料。出此专輯，以供同志們在工作中学习和参考，同时，希望同志們提出宝贵意見并将你們的研究成果寄給我們，以便在以后各輯中刊登。

关于煤干燥和預热方面的文章，过去在“煤焦化学文集”上曾陆续发表过。为便于同志們查考，茲将已刊登的文章列表于后：

作　　者	題　　目	煤焦化学文集
1. 李恩业	关于現代炼焦爐裝爐煤的預 热問題	第一輯
2. 格良茲諾夫	預热煤炼焦（譯文）	第一輯
3. 也尔金	炼焦用煤的預热处理（譯文）	第二輯
4. 羣恒銳	高揮发分烟煤的快速預热	第三輯
5. 李恩业	利用直立管預热裝爐煤	第四輯
6. 上海市煤气公 司吳淞煤气厂	利用焦爐废气在轉筒干燥器 內裝爐煤的爐外干燥	第四輯
7. 馬卡洛夫	炼焦用煤的預热处理（譯文）	第四輯



一、装爐煤爐外干燥和預熱

焦爐裝爐煤爐外干燥和預熱

技术大有可为

目前，焦炭供应不足，严重的影响了鋼鐵工业的发展：一方面是生鐵数量不足，滿足不了炼鋼需要；另一方面是高爐吃不飽、吃不好，建成了的高爐不能投入生产。增产焦炭，勢所必須。但若走建設机械化焦爐的路，投資大，材料、設備又都欠缺，一时不能大批上馬；用土爐炼焦也有限制：一个是原煤消耗量大，另一个是副产回收很少，很不經濟；目前更大的問題是我国主焦煤少、瘦煤少、气肥煤不多，而有大量的气煤。因此，增加焦炭产量，扩大炼焦煤資源，就成为当前十分迫切需要解决的問題了，这个問題能否解决是鐵、鋼能不能得到很快发展的关键。在这种形势下，焦爐裝爐煤的爐外干燥和預熱技术，具有很大的現實意义，因为它有如下的几个特点：

1. 提高焦爐產量

焦爐裝爐煤爐外的干燥和預熱，能提高焦爐產量，因为煤經過干燥、尤其是預熱，可以提高焦爐裝煤量，縮短炭化时间。

为了降低焦炭灰分和含硫量，煤在入爐之前都經過水洗。洗出的精煤含水量較高，多在10%左右。按照現在焦爐的生产流程，湿煤就直接裝入爐內。因此，炼焦时就得先用一段时间加热，

排除水分，然后才能再升溫進行炭化（結焦過程），這就延長了炭化時間。根據國外的研究數據，煉焦煤水分每增加 1%，約延長炭化時間 3%左右，合 20—30 分鐘。如果濕煤先經過干燥，除去水分，再裝入焦爐，顯然在爐內就可減少加熱排除水分的時間。如果預先加熱到 200—300°C，當然又可省去在爐內加熱到這段溫度的時間，爐內炭化時間就會更加縮短。試驗證明，這種推論是正確的。煤預熱到 250°C 時，所縮短的炭化時間（以濕煤所需炭化時間作為基數 100%，下同），按蘇聯試驗室結果，是 47%（莫斯科化工學院）；按西德工業性試驗結果，是 44%。預熱到 300°C 時，蘇聯的半工業性試驗結果是 62%；西德的工業性試驗是 71%；民主德國的試驗室數據是 67%。國內對此試驗的研究結果也大體相同。預熱到 200°C 時，鞍鋼的試驗室結果是 27%；鋼鐵研究院的結果是 45%。預熱到 300°C 時，鞍鋼是 46%；鋼鐵研究院是 64%。從縮短的絕對時間來看，蘇聯煤焦化學研究所的數據是：濕煤結焦時間為 14.5 小時，當加熱到 204°C 時，則減少到 12.7 小時；加熱到 295°C 時又減到 90 小時。由上述可見，濕煤經過干燥再裝入焦爐，可以提高產量，如果能加熱到 300°C 左右，僅由炭化時間的縮短，就有可能使焦爐產量提高 46—71%。

含水較高的濕煤經過干燥預熱後，由於水分的排除，煤的堆積比重增加了，所以焦爐的裝煤量也随之而增多。干燥後的煤（一般仍含水 2%左右），堆積比重增加很快。上海煤气公司把濕煤水分由 10% 干燥到 2% 時，堆積比重增加了 17%（炭化時間縮短了半小時）；本溪把濕煤水分從 7.4% 干燥到 2.2%；堆積比重增加了 21%（爐內測定）—29%（爐外測定）；鞍鋼試驗室內所得的結果是增加 22—29%；鋼鐵研究院的數據為 22—43%。蘇聯研究室的干燥結果，一般增加 10%；而蘇聯動力科學研究院的結果却高达 65—78%。當把煤預熱到 200—300°C 時，堆積比重增加更多：蘇聯的結果是增加了 12—18%；而我國鋼鐵研

究院的結果是增加了9—22%；鞍鋼試驗的結果是增加了16%（爐外測定）—44%（爐內測定）。堆積比重增長的数据波动很大，这与煤質、測定方法、操作方法等有关。应指出的是鋼鐵研究院、鞍鋼都出現过預熱溫度較高的煤，其堆積比重比干燥煤的堆積比重增加很小的現象，其原因有待进一步研究。

有人估計，如果把焦爐裝爐煤預熱到300°C，仅縮短炭化時間和增加焦爐裝煤量这两个因素，就能使焦爐生产能力增加一倍以上。根据上述数据，这种估計是有可能實現的。

2. 改善焦炭質量，增加气煤使用量

使用經過干燥或是預热的煤炼焦，能改善焦炭質量，提高強度，增加耐磨性，促使块度均匀。

研究得出的結果是，煤經過干燥預热處理后，能提高煤的粘結性能，能增加配煤中弱粘結性煤的使用量。同时由于堆積比重的增加，煤的膨胀压力显著提高，比裝湿煤要大8—10倍（鞍鋼数据），故可增加气煤的配入量（因为气煤性能正好相反，单用气煤炼焦，收縮度大，所得焦炭的裂紋多、强度低），可利用它的收縮性能来抵銷由于預热而增加的压力。表1是鞍鋼試驗的数据。

表 1

鞍鋼炼焦煤爐外干燥預熱試驗数据

	配 煤 比， %					預熱溫 度， °C	焦炭強度， %	
	龙凤气煤	双 鵝 气肥煤	林 西 气肥煤	淄 道 主焦煤	本 溪 主焦煤		>25毫米	<10毫米
1	30	15	10	30	15	湿煤	80	11
2	50	15	10	15	10	〃	78.1	8.3
3	50	15	10	15	10	250°C	83.5	6.8
4	70			30		250°C	80.8	6.4

以上表中的第三种配煤与第一种配煤（現用的生产配煤比）比較，虽然第三种配煤中气煤从30% 增到50%，而主焦煤減少了20%，但焦炭强度（>25毫米的%）和耐磨性(<10毫米粉末)


的%)仍然要高些。尽管第四种方案中气煤增加到70%，焦煤减少15%，在焦炭质量上也仍然比现用的生产配煤的焦炭质量高。如果把第二、第三两种方案比较一下，就可看出配煤虽然相同，但用预热的煤炼出的焦炭，其质量要得多。

3. 延长焦炉寿命，降低燃料消耗量

焦炉墙由砂砖砌成，耐激冷激热性能很差，遇温度剧变时最易崩裂毁坏。当用炉外预热煤装炉时，炉墙避免了急冷变化，这就能延长焦炉的使用寿命。预热煤，又能节省燃料消耗，按苏联的试验数据，可使焦炉减少30—35%的热损失。上海煤气公司采用经干燥处理(含水仍在2%左右)的煤炼焦，每吨煤消耗燃料节省了7.5%。

4. 简化设备，节约投资

工艺流程图所列的预热设备(见预热工艺流程表)，都是普



预热工艺流程图

通设备，国内已能大产生量，供应无问题。如仅用炉外干燥，只用前一段流程，设备当然更简单。以现有的焦炉增加预热设备，比建设产量相同的机械化焦炉所用设备投资要省得多，如表2所示。

表 2
现有焦爐增加預熱干燥設備与建設机械化焦爐的投資比較

項 目	單位	爐 孔			備 注
		30孔	42孔	65孔	
增產量………	%	100%	100%	100%	焦爐設備與土建基礎
焦爐固定設備投資………	萬元	200	360	560	抵消
預熱設備投資………	萬元	110	220	330	
節約………	萬元	90	140	230	

总之，焦爐裝爐煤的爐外干燥与預熱技术对增产优质焦炭，是有很大现实意义的。我国目前焦炭生产满足不了鋼鐵工业的需要，因此應該加强焦爐裝爐煤的爐外干燥与預熱技术的研究工作，以期取得丰富的成熟的經驗，便于在工业生产中推广，多快、好、省地增加焦炭产量，加速社会主义建設。

(轉自科学技术参考資料1959, 第27期)

煤預熱基礎理論的研究①

李 恩 业

鋼鐵研究院煤焦化學研究室

一、煤預熱發展狀況

現代煉焦爐裝爐煤料經過爐外預熱後煉焦有下述重大的意義：

1. 由於煤料堆積比重的增加和炭化時間的縮短，在加熱情況下，可以大大增加現代煉焦爐的產量，解決當前冶金聯合企業中焦炭生產與高爐需要日益不平衡的關鍵問題。
2. 由於煤料堆積比重增加和快速預熱，可以大大的改善煤（尤其是氣煤）的粘結性。由於預熱煤裝爐時，爐料溫度分布比較均勻，因而改善了焦炭質量，焦炭的裂紋減少了，焦塊的長度也比較均勻。
3. 快速預熱大大的改善了弱粘結性煤的粘結性和減小了煤在煉焦過程中的膨脹壓力，這對擴大煉焦煤資源與基地，減少弱粘結煤的運輸有極其重大的意義。
4. 可以減輕化學產品回收車間的負荷和廢水量。
5. 使爐室砌磚不受劇烈的熱衝擊，延長了焦爐使用壽命。
6. 在增加焦炭產量的同時，相應增加化學產品收回量（氮略減少）。

早在1921年巴（Parr）氏曾在試驗室中，進行了關於煉焦煤料預熱的研究。1936年Litterscheidt推廣了Koppers和Didier公司的大爐試驗。三十多年來，由於快速均勻預熱的煤料工藝技術問題沒有得到解決，又由於對熱煤運輸、儲備和裝爐方法的工藝技術和基礎理論存在許多懸而未決的問題，所以裝爐煤預熱還沒有能夠在生產中實現。

① 參加這項研究工作的還有周師庸、李再娟、黃孝遇、張桂芸、黎獻等同志。

第二次世界大战后，由于固体流态化工业新技术的发展，許多炼焦工作者都認為在工业条件下，采用固体流态化新工艺技术，快速而均匀地預热大量的炼焦煤料是完全可以实现的。1951年以来Лоури, Подбельский, Jäppelt, Макаров等先后报导了炼焦用煤預热处理的研究。1959年苏联东方煤化学研究所发表了两篇預热煤炼焦的研究。德国和美国也都在进行这方面的研究和試驗。

我国焦化工作者在学习苏联先进經驗的基础上，尤其是根据煤在炼焦过程中，軟化以前要求快速加热和固化后期慢速加热，在这理論的基础上，也进行了有关煤預热炼焦的研究試驗工作。科委和冶金工业部确定在北京石景山鋼鐵公司2号炼焦爐上进行預热煤炼焦工业試驗，有关設計等問題正在进行。

試驗室研究任务是：为石鋼2号焦爐工艺設計及操作提供理論根据和試驗室数据。

工艺設計及操作中的关键問題，是預热溫度对煤的工艺性質和粘結性質的影响。在試驗室中煤量較少，因此比較容易做到在較短的時間內进行預热，但較难做到連續式快速預热。在加熱氣氛、加熱均匀、加熱速度和热煤儲存上，試驗室的工作和工业生产情况是有一定距离的。由于工业預热設備采用連續式与焦爐操作不連續之間的矛盾，預热煤料在工业中，必須在保溫仓中儲存一个时期，这个時間的长短与焦爐孔数、成焦時間有关。以石鋼2号焦爐为例：

$$\begin{aligned} \text{預热煤最短儲存時間(分)} &= \frac{24 \times 60}{\text{焦爐孔数} \times \frac{24}{\text{成焦時間}}} \\ &= \frac{24 \times 60}{30 \times \frac{24}{9}} = 18(\text{分}); \end{aligned}$$

实际操作时可能最短儲存時間 = $1.5 \times 18 = 27$ (分)；

实际操作时一般儲存時間 = $3 \times 18 = 54$ (分)。

因此要求在試驗室研究煤的預熱溫度時，必須同時考慮儲存時間和氣氛兩個重要條件。如果不考慮熱煤在儲存時間內所起的質量變化，將煤快速預熱到 350°C 以上，根據聶恒銳教授的研究，對煤的粘結性還是有利的，但如考慮到工作儲存時間的影響，溫度不超過煤熱分解溫度是較為合理的。關於煤熱分解溫度問題有不同的結論。蘇聯科學院可燃礦物研究所 H.H. 阿莫索夫和 A.M. 阿莫索娃認為加熱到 350°C 時，煤的基質沒有任何變化，即使在長焰煤中，穩定性最小的部分（孢子囊）也還保持它原有的形狀， 350°C 以前，顯然只從毛細管里分解出水分和吸收的氣體。蘇聯東方煤焦化學研究所的工作者認為：煤加熱超過 200°C 是不適宜的，煤在熱分解時，由於煤粒表面改變而使堆積比重和流出速度降低；由於有機物的分解，而使煤的膠質體厚度減小， 295°C 時，煤的位移應力增加，這是由於膠質體在暫停加熱後聚合，因此他們認為預熱溫度以 $150\text{--}250^{\circ}\text{C}$ 或 200°C 左右為最適宜。瑞士學者施內夫 (Schipfer) 報導：將煤預熱至 150°C 20 分鐘時，煤的結焦性顯著降低，預熱至 $200\text{--}250^{\circ}\text{C}$ 15 分鐘時煤完全失去粘結性，他認為這是由於膠質體結構變化的結果，而不是由於氧化（因為是在 N_2 氣氛中預熱）。

鞍山焦化耐火設計院的試驗證明：煤料保溫時間對煤質的影響與預熱最終溫度和保護氣氛有關。長期以來許多焦化工作者懷疑干煤或熱煤在加煤操作中，可能產生冒煙冒火甚至煤粉爆炸。上海煤气公司吳淞煤气厂，一年多來的生產操作證明：用干煤裝煤時，不但沒有增加操作困難，而且下煤快，改善了裝煤操作條件。蘇聯東方煤焦化學研究所 H.C. 格里茲洛夫等在預熱煤煉焦的研究工作中，對熱煤流出速度作了試驗，我們認為這是十分重要和必須加以研究闡明的。

二、煤預熱的試驗研究

試驗煤種採用石景山鋼鐵公司生產用煤，其配比如下：

大同：20%；蜂山：25%，井阳：25%；和村：30%。

风干煤样水份：

配煤：1.75%；大同：3.6%；蜂三：1.15%；井阳：1.3%
和村：1.3%。

玻璃管预热：

(1) 设备：用 Foxwell 透气度仪器改装，见图 1。




图 1 玻璃管预热器

1—高位罐；2—氮气瓶；3、4—洗气瓶（内盛焦性没食子酸）；
5—安全瓶；6—洗气瓶（内盛硫酸）；7、10—缓冲瓶；8—流速
计；9—洗气瓶（内盛硫酸）；11—电爐（爐溫為所需之預熱溫度）；
12—电爐（預热气体用）；13—玻璃管（全长640毫米，下部长360
毫米，管径φ=20毫米）；14—热电偶

(2) 操作方法：将上部电爐加热至预热所需温度，下部电
爐加热至 500—600℃，然后将装有金属铜丝及耐火砖粒的玻璃
管放入爐內，通入已洗滌后的氮气流，气流速度为200毫升/分，
待爐溫稳定后，即将颗粒度<1毫米的煤样5克倒入管中，在煤
样中部插入一套有細玻璃管的热电偶，用来测定煤的中心温度。
煤样約在 6—10 分鐘內上升到所需之预热溫度，根据要求在一定
的溫度下保温一定时间。保温以后将预热玻璃管取出，趁热将一

部分煤倒入坩埚內做坩埚試驗，以后用氮气冷却玻璃管，所得坩埚焦进行表面觀察和测定其中的含硫量（表1、表2）。

表 1

玻璃管內預熱煤的坩埚焦样

編 號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	保 溫時 間(小 時)
															烘干
模 種	配 煤	粘 熔 膨 脹 色	結 融 膨 脹 澤	优 良 微 不 灰	优 中 中 不 灰	优 中 中 不 灰	优 中 中 不 灰	优 中 中 不 灰	中 可 不 黑	中 可 不 黑	优 中 中 不 灰	优 良 微 银 灰	优 良 微 银 灰	优 良 微 银 灰	原煤
气 煤	粘 熔 膨 脹 色	結 融 膨 脹 澤	优 中 不 灰 黑	优 中 不 灰 黑	优 中 不 灰 黑	优 中 不 灰 黑	良 劣 不 灰 黑	(不 粘 結)	(不 粘 結)	优 中 不 灰 黑	优 中 不 灰 黑	优 中 不 灰 黑	优 中 不 灰 黑	优 中 不 灰 黑	优 中 不 灰 黑
肥 煤	粘 熔 膨 脹 色	結 融 膨 脹 澤	优 优 极 极 銀 灰	优 优 极 极 銀 灰	优 优 极 极 銀 灰	优 优 极 极 銀 灰	良 良 中 中 灰		良 良 中 中 灰	中 良 微 灰	优 优 极 极 銀 灰	优 优 极 极 銀 灰	优 优 极 极 銀 灰	优 优 极 极 銀 灰	
焦 煤	粘 熔 膨 脹 色	結 融 膨 脹 澤	良 优 中 中 銀 灰	良 优 中 中 銀 灰	良 良 微 微 灰	良 良 微 微 灰			良 良 微 微 灰	(不 粘 結)	良 良 微 微 灰	良 良 微 微 灰	良 良 微 微 灰	优 优 极 极 銀 灰	
瘦 煤	粘 熔 膨 脹 色	結 融 膨 脹 澤	良 良 不 次 黑	良 良 不 灰 黑	良 良 不 灰 黑	良 良 不 灰 黑	良 良 不 灰 黑		可 可 不 黑	劣 劣 不 黑	良 良 不 灰 黑	良 良 不 灰 黑	优 优 不 灰	优 优 不 灰	

注：以上保溫氣氛用空气与N₂时結果相同。頂热至300°C后平鋪薄层与空气接触保溫时，煤显著变質不粘結。

用轉鼓預熱煤料：

(1) 設備：(見圖2)。

(2) 操作方法：将电爐加热至所需預热煤溫度，加热时，