

為人民服務
毛澤東

橡膠運輸帶使用手冊

內部資料·注意保存

化 學 工 业 出 版 社

本手册围绕着节约橡胶、纤维材料及延长胶带寿命这一主要内容，根据目前使用部门的实际需要，从使用角度阐述了橡胶运输带的选型设计、连接方法、维护保养、防止早期损坏、修补翻新、贮存、保管等方面的问题。并对橡胶运输带的产品品种、结构、规格以及订货方法等作了简要介绍。

本手册主要是供工厂、农村中直接使用橡胶运输带的工人及贫下中农同志参考，也可供工厂设计人员参考。

橡膠運輸帶使用手冊

*

化学工业出版社（北京安定门外和平里七区八号）出版

北京市书刊出版业营业登记证字第120号

中国人民大学印刷厂印刷 内部发行

开本：787×1092毫米1/82 1969年4月北京第1版

印张：45/16 1969年4月北京第1版第1次印刷

字数：116千字 印数：1—15,000

定价：(科四)0.50元 书号：(内)412

毛主席語录

我国有七亿人口，工人阶级是领导阶级。要充分发挥工人阶级在文化大革命中和一切工作中的领导作用。工人阶级也应当在斗争中不断提高自己的政治觉悟。

轉摘自《热烈欢呼云南省革命委员会成立》一九六八年八月十五日《人民日报》、《解放军报》社论

要把一个落后的农业的中国改变成为一个先进的工业化的中国，我们面前的工作是很艰苦的，我们的经验是很不够的。因此，必须善于学习。

《中国共产党第八次全国代表大会开幕词》（一九五六年九月十五日），《中国共产党第八次全国代表大会文献》第九页

要使全体干部和全体人民经常想到我国是一个社会主义的大国，但又是一个经济落后的穷国，这是一个很大的矛盾。要使我国富强起来，需要几十年艰苦奋斗的时间，其中包括执行厉行节约、反对浪费这样一个勤俭建国的

方针。

《关于正确处理人民内部矛盾的问题》（一九五七年二月二十七日），人民出版社版第三六页

中国人民有志气，有能力，一定要在不远的将来，赶上和超过世界先进水平。

转摘自《周恩来总理在第三届全国人民代表大会第一次会议上的政府工作报告》，（一九六四年十二月三十一日），《人民日报》

我们是主张自力更生的。我们希望有外援，但是我们不能依赖它，我们依靠自己的努力，依靠全体军民的创造力。

《必须学会做经济工作》（一九四五年一月十日），《毛泽东选集》第三卷第一〇一五页

勤俭办工厂，勤俭办商店，勤俭办一切国营事业和合作事业，勤俭办一切其他事业，什么事情都应当执行勤俭的原则。这就是节约的原则，节约是社会主义经济的基本原则之一。

《勤俭办社》一文的按语（一九五五年），《中国农村的社会主义高潮》上册第一六页

目 录

前 言

第一章 橡胶运输带简介	1
第一节 橡胶运输带的基本构造及生产过程	1
一、橡胶运输带的基本构造	1
二、橡胶运输带的生产过程	7
第二节 橡胶运输带的品种规格	8
第二章 橡胶运输带的合理选型.....	22
第一节 橡胶运输带选型的一般原则.....	22
第二节 橡胶运输带品种和结构类型的选择.....	23
第三节 光面橡胶运输带宽度的确定.....	26
第四节 橡胶运输带层数的确定.....	28
第五节 复盖胶厚度的确定.....	30
第六节 橡胶运输带工作速度的选择.....	33
第七节 高倾角花纹橡胶运输带的计算.....	35
第三章 橡胶运输带的连接.....	38
第一节 橡胶运输带硫化胶接与机械连接比较.....	38
第二节 机械连接法.....	40
一、几种机械连接方法比较	40
二、钩卡连接	42
三、合页连接	44
四、板卡连接	45
五、搭头铆接	46
第三节 热硫化胶接方法	47
第四节 热硫化胶接法注意的问题	50
一、热硫化胶接操作中的注意事项	50

二、关于胶接形式和方法的几个問題.....	53
三、胶料和胶浆.....	56
四、硫化过程中应注意的問題及硫化质量缺陷分析.....	60
五、关于胶接头的强力.....	64
第五节 热胶接用硫化设备.....	65
一、对热胶接用硫化机的基本要求.....	65
二、現行硫化设备.....	65
第六节 冷硫化胶接法.....	72
第四章 橡胶运输带的维护保养.....	75
第五章 橡胶运输带早期损坏及其防止.....	78
第一节 橡胶运输帶早期损坏概述.....	78
第二节 机械装置設計和安装中應該注意的問題.....	84
一、改善給料条件.....	84
二、导料密封.....	88
三、托輥与受料条件的改善.....	91
四、清扫裝置和清扫方法.....	94
五、中間卸料.....	99
第三节 跑偏及其防止	100
第六章 橡胶运输带的翻新和修补	107
第七章 橡胶运输带的貯运保管及订貨方法	116
第一节 橡胶运输帶的貯运	116
第二节 橡胶运输帶的訂貨方法	117
一、訂貨时需方应提供的技术数据	117
二、橡胶运输帶計量方法	117
三、每卷胶帶允許最大长度	119
四、橡胶运输帶的标志	120
五、橡胶运输帶的价格	120
附 录.....	121

第一章 橡膠運輸帶簡介

胶带运输机是一种应用极广的連續运输机械；是胶带运输机的主要部件之一。通常，橡胶运输帶在胶帶运输机上兼起承载物料和传递牵引的双重作用。

橡胶运输帶常常叫做运输胶帶或输送机帶，简称胶帶，过去还习惯地叫做“皮帶”。

第一节 橡胶运输带的基本构造及生产过程

一、橡胶运输带的基本构造

各种橡胶运输帶，大体都是由带芯和复盖胶兩部份构成，其基本构造如图1所示。

带芯为橡胶运输帶的骨架，能提供必要的强度和刚度，承受全部的使用负荷。通常类型的橡胶运输帶带芯由多层挂胶帆布构成。特殊类型的橡胶运输帶，如整体带芯橡胶运输帶，带芯由織成一体的厚織物构成；鋼絲绳芯橡胶运输帶，带芯为縱排鋼絲绳；裝鎧橡胶运输帶，带芯为弹簧鋼絲网；鋼纜橡胶运输帶带芯为横排鋼条……。

复盖胶为带芯的保护层，保护带芯不受被运物料的直接冲击、磨损和腐蝕，以延长橡胶运输帶的使用寿命。复盖胶有上下之分，与被运物料相接触的一面称上复盖胶（也称工作面），通常比下复盖胶为厚；胶帶两侧的复盖胶称为边胶（参看图1）。通常的橡胶运输帶复盖胶为光滑平面；有时为了适应提高运输机倾角的要求，将上复盖胶




图1 橡胶运输帶的基本构造
1—上复盖胶；2—帶芯；
3—下复盖胶；4—邊胶。

表面制出各种图案的花纹，以防物料下滑，这类运输带称为花紋橡胶运输带。可根据运送物料性质的不同要求，来选择耐热、耐寒、耐油、耐酸碱、防燃等不同种类的橡胶运输带。

1. 橡胶运输带用带芯材料

目前，我国橡胶运输带的带芯材料以棉帆布为主。采用的棉帆布如图2所示。缓冲布（又叫稀布或稀网布，用以增大胶带的耐冲击性能，提高复盖胶与带芯的附着力）如图3所示。现用棉帆布质量标准如表1所示。




图2 橡胶运输带用棉帆布




图3 橡胶运输带用缓冲布

近年来，化学纤维和金属材料在橡胶运输带中的应用日益扩大。目前国内已用过的化学纤维有涤纶、强力人造丝、玻璃纤维。金属材料有钢丝绳、钢丝网、钢条等。采用这些化学纤维和金属材料作橡胶运输带的骨架，可以大大提高胶带强度、减少胶带厚度，赋胶带以各种特殊性能，从而给发展长距离、高速度、高运量、高功率及特殊性能的橡胶运输带开辟了广阔的道路。

国内所采用的上述化学纤维和金属材料目前尚未定型，本手册不作详细介绍。

2. 橡胶运输带用橡胶材料

目前常用胶的种类是天然胶和丁苯胶，其次为氯丁胶。氯丁胶多用于耐热、防燃、耐油、耐酸碱运输带。此外，有时耐热、耐酸碱的胶带采用丁基胶，耐寒胶带也采用一部分顺丁胶。

几种主要类型橡胶运输带复盖胶及布层胶的主要物理机械性能已有国家标准（GB523—65），见表2。

表 1

機器運輸帶現用棉帆布標準

帆 布 种 类	粗 織		密根/100毫米	度	幅	匹 长 米	扯断強力 不小于 公斤/5×20 厘米	扯断伸長率 %	厚 度	回潮率 6.5%	潮 水 标准重 克/米 ²	% 6.5%	
	經向	緯向											
强力型 棉帆布	36/30	36/24	98±2	50±2	120±1	100±3	580	350	37 以下	15 以下	2.3± 0.2	1400 ±200	6.5
普通型 棉帆布	36/18	36/12	98±2	62±2	120±1	100±3	330	155	35 以下	12 以下	1.75 ±0.1	840 ±40	6.5

橡胶运输带物理机械性能

表 2

性 能 名 称		单 位	指 标				
			强 力 型	井 卷 型	普 通 型	輕 型	耐 热 型
复 盖 胶	扯断强力	公斤/厘米 ² , 不 小 于	220	200	180	140	100
	扯断伸长率	% , 不 小 于	500	450	450	400	350
	硬度	度(邵尔A)	55~65	55~65	55~65	55~65	55~65
	磨耗减量	厘米 ⁸ /1.61 公 里, 不 大 于	0.7	0.7	0.8	1.2	1.0
	弹性	冲击(%), 不 小 于	38	35	30		
布 层	胶与 布附 着力	复 盖 胶 厚 3 毫 米 以 上	公斤/2.5厘 米, 不 小 于	9	8	8	7
		复 盖 胶 厚 3 毫 米 以 下	公斤/2.5厘 米, 不 小 于	8	7	7	6
		各 布 层 间 附 着 力	公斤/2.5厘 米, 不 小 于	9	8	8	7
		各 布 层 间 层 剥 离 次 数	次/全剥离, 不 小 于	30,000	25,000	25,000	20,000
		胶 布 每 层 纵 向 扯 断 强 力	公斤/2.5厘 米, 不 小 于	240	140	140	140
	胶 布 每 层 纵 向 扯 断 伸 长 率	% , 不 大 于	22	20	20	20	20

注：1. 丁苯胶或氯丁胶用量超过50%时，其扯断强力允许不低于原指标的80%；附着力、弹性允许不低于原指标的90%（耐热型复盖胶例外）。

2. 耐热型复盖胶标准，只适用于氯丁复盖胶。

3. 夹布橡胶运输带的结构类型


根据国家标准 GB523—65，我国夹布橡胶运输带按带体断面结构分为六种类型，详见表3。

夹布橡胶运输带结构分类

表 3

结构型别	说 明	断 面 结 构 图
带芯梯式	采用强力或普通帆布作带芯层，该带芯层做成一段或几段阶梯形，配以质量最好的耐磨复盖胶，在复盖胶与带芯层间包括边部两侧，用稀胶布做缓冲补强层。适应输送摩擦力大、冲击力大的常温物料或120℃以下的高温物料	
带芯边梯式	采用强力或普通帆布作带芯层，该带芯层的非工作面边部做成几段阶梯形，配以质量最好的耐磨复盖胶，在复盖胶与带芯层间包括边部两侧，用稀胶布做缓冲补强层。适应煤矿井下输送原煤等	
缓冲补强式	采用强力或普通帆布作带芯层，配以质量最好的或优质耐磨的复盖胶或耐热复盖胶，在复盖胶与带芯层间包	

續表

結構型別	說 明	斷面結構圖
	括邊部兩側，用稀膠布做緩冲補強層。適應輸送衝擊力較大的大、中、小塊和粉粒狀物料	
邊部補強式	采用強力或普通棉帆布做帶芯層，配以質量最好的或優質耐磨復蓋膠或耐熱復蓋膠，在帶芯邊部兩側用稀膠布補強層。適應輸送衝擊力較小的大、中、小塊和粉粒狀物料	 <p>复盖胶层 缓冲补强层 胶布层</p>
普通式	采用普通棉帆布作帶芯層，配以優質耐磨或具有一定質量水平的耐磨復蓋膠。用以輸送小塊粒狀摩擦性較小的物料或成件物品等	 <p>复盖胶层 胶布层</p>
無复蓋胶式	采用普通棉帆布作帶芯層，制成無复蓋胶或一面有复蓋胶的包層式运输帶，該种运输帶的外层包布縱向接缝处应貼胶条。适應在較好的工作条件下，輸送干燥的摩擦性較小的物料或成件物品等	 <p>胶布层 胶条</p>

注：1. 強力棉帆布也可以用化學纖維代替。
 2. 帶邊可做成帶有一定弧度的。
 3. 制造方根據使用方需要共同協商，可以製造其他結構形式的橡膠运输帶。

二、橡胶运输带的生产过程

橡胶运输带的制造大体要经过准备、成型、硫化等几个基本阶段，硫化好的成品经检验整理后包装入库。

1. 准备：准备过程是将各种原材料经适当加工，制成成型所需的坯料的过程。在准备阶段，分别有两方面的工作在进行。

膠料制备 在准备阶段，生胶要经过烘胶、切胶、破胶、塑炼等工序，得到必要的工艺性能。然后将塑炼好的生胶与各种加工好的配合剂按一定配比在混炼机上进行混合塑炼，分别炼得复盖胶（有时还有缓冲胶）和布层擦胶及贴胶（胶布压延用）等各种胶料，然后分别存放。

上述经混炼而得的复盖胶料（及缓冲胶料）要在压延机上压延成为一定规格的胶片，以备成型时用；布层擦贴胶则在帆布压延时使用。

带芯坯料准备 如果带芯采用帆布，则帆布须先经烘干，然后在压延机上经擦胶或贴胶，使帆布表面挂上一层胶料，以利各层帆布间的牢固粘合，这种表面挂了胶层的帆布叫做胶布，是带芯的坯料。有些工厂在压延前先将帆布在间苯二酚/甲醛的胶乳分散液中进行浸渍，干燥后再行压延，浸渍的目的是为提高橡胶与布层间的附着力。

如果带芯采用金属材料，则往往要先将金属材料清洗净化（有时还需打毛），再涂以适宜的胶粘剂。

2. 成型：成型过程是将橡胶运输带的各构成部件按设计的结构形式组合成为一体，形成成品橡胶运输带的初始坯形的加工过程。

不同结构类型的橡胶运输带有不同的成型方法。一般的夹布橡胶运输带是在成型台上将复盖胶层与胶布层逐层贴合，并贴边胶，通过贴合滚将各层压实。带坯成型好后即行卷取，以待硫化。其余各种特殊结构的橡胶运输带如钢丝绳芯橡胶运输带、钢缆橡胶运输带、折迭式橡胶运输带等，均各有独特的成型方法。

3. 硫化：硫化过程是使成型好的带坯在适当温度压力下保持一定时间，使胶料完成硫化反应的过程。

橡胶运输带的硫化设备是硫化机，目前一般采用液压蒸汽平板硫化机。由于平板硫化机不能连续操作，而机台长度又总是短于每段胶

带的长度，所以橡胶运输带的硫化必须分段进行（采用鼓式硫化机可以连续生产，不必分段硫化）。表面带凸凹花纹的橡胶运输带需利用专门模板进行硫化。

4. 成品检验：硫化

完毕并经整理的橡胶运输带要逐条进行外观质量检查；物理机械性能则依标准按规定的试验项目取样检查。

橡胶运输带的基本生产流程如图 4 所示。

第二节 橡胶运输带的品种规格

在战无不胜的毛泽东思想的光辉照耀下，我国生产橡胶运输带的广大革命职工发扬自力更生奋发图强的革命精神，近年来使我国橡胶运输带的品种规格有了突飞猛进的发展，许多传统品种逐渐走向标准化和系列化，新产品不断涌现。现分别用表 4、表 5 和表 6 来反映我国橡胶运输带的生产品种和近年来新产品的试制情况。




图 4 橡胶运输带的基本生产流程示意图

表4

国内橡胶运输带常见品种及生产宽度表

品 种 宽 度, 毫 米	普 橡 胶 运 输 带 通 带	强 橡 胶 运 输 带 力 带	并 橡 胶 运 输 带 型 带	轻 橡 胶 运 输 带 型 带	耐 橡 胶 运 输 带 热 带	耐 橡 胶 运 输 带 寒 带	防 橡 胶 运 输 带 燃 烟	花 橡 胶 运 输 带 纹 带	耐 橡 胶 运 输 带 酸 碱	环 橡 胶 运 输 带 形 带	食 橡 胶 运 输 带 品 品
	300	○		○							○
400	○		○		○			○	○	○	○
500	○		○		○			○	○	○	○
650	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
800	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1200	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1600	○	○		○				○		○	○

注：表格中有“○”标记的，表示该品种和该宽度的橡胶运输带现在成批生产；无“○”标记的，表示该品种和该宽度现不成批生产。使用单位若需表列以外的品种规格，可与橡胶运输带生产厂洽商，进行试制制造。


国内各主要膠帶厂膠運輸帶目前生产概況

表5

厂名	牌号	品 种	能生产最 大宽度， 毫米
青島第六 橡胶厂	中华	普通、强力、輕型、环形、耐冲击、 耐热、耐油、耐酸碱、耐寒、防燃、花 紋、裝鏈、銅纜、鋼絲繩、網眼、食品等	1600
上海胶帶 厂	上海	普通、强力、輕型、环形、耐冲击、 耐热、耐油、耐酸碱、耐寒、防燃、 花纹、食品、折迭式、导电等	1400
沈阳橡胶 机帶厂	长桥	普通、輕型、环形、耐冲击、耐热、 耐寒、耐油、耐酸碱、防燃、花纹、 食品、聚氯乙烯、銅纜、挡边等	1000
天津橡胶 机帶厂	东方紅	普通、輕型、环形、强力、耐热、耐寒、 耐油、耐酸碱、防燃、食品、整体帶芯等	900
北京橡胶 三厂	京字	普通、輕型等	900
广州橡胶 一厂		普通、輕型、环形等	800
衡阳橡胶厂		普通、輕型、环形等	
重庆紅岩 橡胶厂	紅岩	普通、輕型等	
贵州橡胶 总厂	前进	普通、輕型等	1600
哈尔滨龙 江橡胶厂	工字	普通、輕型、聚氯乙烯等	

橡膠運輸帶新產品試制概況

表 6

品名	結構特征	性能特征	生產廠	備註
花紋	將各種橡膠 運輸帶上複 蓋胶製出各 種圖案的凸 凹花紋，用 以增大對被 運物料的抓 着力。現已 生產的花紋 運輸帶的型 別有魚骨形 花紋、點狀 U形花紋 (又叫藏錐形 或突柱形)、 條狀U形花 紋(又叫高 長條形)、 八字形花紋 及凹坑形花	1.在欲達高 度相同的 情況下， 可以縮短 運輸機 長； 2.可以減少 生產場地 的長度； 3.可相應節 減橡膠運 輸帶長度 需量； 4.可相應減 少投資	青島橡 膠六廠 (魚骨 形、點 狀U形、 條狀U 形、凹 坑形)； 上海橡 帶廠 (八字 形)； 天津橡 膠機帶 廠(凹 坑形)； 沈陽橡 膠機帶 廠(凹 坑形)	 魚骨形花紋  點狀U形花紋  條狀U形花紋