

210083



# 化学商品手册

第一册 第一分册

[苏] A. И. 舍列舍夫斯基 等著



化学工业出版社

# 化 学 商 品 手 册

## 第一冊 第一分冊

(矿物化学原料、气体和元素物质、酸、碱、盐和氧化物、肥料、化学毒物、吸附剂、有机产品)

А.И. 舍列舍夫斯基

Т.П. 吳 納 嚴 茨 合著

Г.Я. 巴哈罗夫斯基

И.Г. 莫洛特科夫 主編

洪 传 怡 等譯

化 学 工 业 出 版 社

苏联“化学商品手册”一書，对苏联化学工业部和其他各部所生产的約2000种化学产品和制品的特性，作了簡要的介紹。

本手册原書分兩冊出版：第一冊包括矿物化学原料、气体和元素物质、酸、碱、盐和氧化物、肥料、化学藥物、吸附剂、有机产品、中間体和染料，以及油漆和涂料各章；第二冊包括树脂和塑料、炼焦化学产品、林产化学产品、橡胶和橡皮制品、石棉制品、石油产品以及食品工业化学产品等章。

对于每一种商品的叙述，包括其名称、外觀、制法簡述、主要用途，以及产品的質量指标、包装和保藏等。

本手册可供与化学商品应用問題有关的工、农、商业各部門的工作人員参考之用。

第一冊譯文將分兩冊出版，第二冊譯文將分數冊出版。本書為第一冊的第一分冊，其中包括原書第一冊前九章（即自矿物化学原料至有机产品）的內容。

本手册数字較多，雖經數次校对，但錯誤仍所难免；又原書間或亦有令人生疑之处，讀者使用时如发现問題，請查对原書或国定全苏标准（ГОСТ）原文。

本分冊由化学工业部沈阳化工研究院唐世礼、洪传怡、胡庆昭、王兴賢、周大巍、陆荷华、賈延庚等同志集体譯校，“肥料”和“有机产品”两章分別由王葆和、熊啓渭两先生作了技术校訂。

Составители: А.И.Шерешевский

Т.П.Унанянц, Г.Я.Бахаровский

Под общей редакцией

И.Г.Молоткова

ХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

СПРАВОЧНИК I

ГОСХИМИЗДАТ (МСКВА 1954 ЛЕНИНГРАД)

## 化 学 商 品 手 册

### 第一冊 第一分冊

洪 传 怡 等譯

化学工业出版社（北京安定門外和平北路）出版

北京市书刊出版业書化許可證出字第 092 號

化工印刷厂印刷

新华书店发行

開本：850×1168·1/32

1958年12月第1版

印張：7·22  
32

1958年12月第1次印刷

字數：229千字

印數：1—10,000

定价：(10) 1.50 元

书号：15063·0322

# 第一冊 第一分冊

## 目 录

前 言 .....	5
第一章 矿物化学原料 .....	7
第二章 气体和元素物质 .....	31
第三章 酸 .....	49
第四章 碱 .....	61
第五章 盐和氧化物 .....	78
第六章 肥料 .....	147
第七章 防治农业病虫害及除野草用的 化 学毒物 .....	161
第八章 吸附剂 .....	183
第九章 有机产品 .....	191

## 本書中采用的縮寫

- ВТУ ——暫行技术条件  
 ГАП ——染料工业管理总局  
 ГКП ——氧气工业管理总局  
 ГПАВХИМПласт ——塑料工业管理总局  
 ГЛХ ——林产化学工业管理总局  
 ГОСТ ——国定全苏标准  
 ГОХИ ——基本化学工业管理总局  
 ГХИ ——基本化学工业管理总局  
 ЛПК ——林产工艺合作社  
 МАП ——航空工业部  
 МБДП ——造纸及木材加工工业部  
 ЦЛБП ВССР ——別洛露西亚苏维埃社会主义共和国  
 МММП ——肉类及牛乳工业部  
 ММП ——地方工业部  
 МПП ——食品工业部  
 МРП ——渔业工业部  
 МХП ——化学工业部  
 МЦМ ——有色金属工业部  
 МЧМ ——黑色冶金工业部  
 НКЛес ——森林工业人民委員部  
 НКЛП ——輕工业人民委員部  
 НКПП ——食品工业人民委員部  
 НКТИ ——重工业人民委員部  
 ОСТ ——全苏标准  
 ОШ ——日用品局  
 РЛПС ——俄罗斯森林工业委员会  
 СОИ ——有限定用途的标准  
 СТ ——标准  
 ТУ ——技术条件

## 前　　言

直到现在为止，还没有一本把繁多的化学商品品种加以概述的手册问世。本手册的目的正是要来填充这一空白，并对这许多形形色色的化学商品，作一些简短的介绍。这些化学产品不仅是化学工业部所属企业生产的，并且有许多其他部的产品。

作者虽力求尽可能地把最重要的化学商品和矿物化学原料都包括在内，但是这本手册也不拟强求把所有目前出产的化学商品全都搜罗无遗。特别是有許多直接在工厂中加工或在单独的工业部门中进行加工的中间体，本手册中没有包括进去。化学试剂、化学药物、香料商品和照相化学药品也没有列入本书，这些产品的特点及其大量品种，理应在专门的手册中予以记述。在本手册中，除化学商品以外，还列入一些最主要的橡皮、石棉工艺制品以及若干塑料制品。

产品的叙述是按照相关的品类安排的。有些大类又进一步分为几个小类。在叙述每一类产品之前，都有一个总的说明，对这类产品的特点加以介绍。

当某一产品可以归属于好几类里面的时候，就把它放在某一类中叙述，而在其余的品类中提出相应的引述。在每一大类及小类中，各物质是按照产品名称的字母顺序排列的。作者基本上是采用了在现行标准和技术条件下所制定的产品的命名。当产品有别名或在技术文献中碰到有其他名称存在时，就把它放置在手册中相应的位置，同时附以关于基本名称的引述。在产品的名称是由两个或几个字组成时，是把名词放在第一个位置的。例如：写成“кислота серная”来代替“серная кислота”，写成“концентрат апатитовый”而不写成“апатитовый концентрат”等。在个别的情况下，对于有些结合得根深蒂固的复合名称，就只好放弃上述这一原则。有机化合物名称中关于邻位、间位及对位的表示都放在名词的后面。

对于每一种产品的叙述包括名称、制法简述、主要用途、产品质量指标、包装和保存事项。叙述完毕以后，并援引了现行的标准和技术条件。

“铁质容器”按照国定全苏标准(ГОСТ)的术语，称做“钢制容器”(为

明了起见，在譯文中仍称为“鉄制容器”——譯者)。

在ГОСТ3584—50公布以前，有关 ГОСТ与ТУ 所論及的那些产品，已把先前应用的篩子計量单位作了換算：按照 ГОСТ3584—50的附件，采用了以毫米表示篩孔一边大小的方法 来 代替 1 厘米<sup>2</sup>上的篩孔数或篩目(Меш)数的表示方法。

由于在絕大多数情况下，商品的标志方法是相同的(即表明产品名称、品級、制造厂名、批号、重量、标准或技术条件号码)，所以在說明中未加引述。对于标志方面需加特殊說明的場合，如表示“有著火危险”、“有毒”等，则均在叙述产品时注意到了。

本手册以 И.Г. 莫洛特科夫为主編。各章的編輯人是：A.H.捷格賈列夫(第一章)，И.С. 米特洛帕里斯基(第二到六章和第八章)，B.Ц.奧尔洛夫(第七章)，H.A. 汉-莫尔齐娜(第九章)，O.P.渥列霍娃(第十、十一章)，A.A.別洛維茨基(第十二章)，M.I.罗赫林(第十三章)，A.A.列夫雅金(第十四章)，Б.Н. 雅辛斯基(第十五章)，A.И.斯特罗金娜与 T.C.加普罗(第十六、十七章)，M.I. 斯莫略濶娃(第十八章)，A.A.阿立特曼(第十九章)，И.П.彼得罗夫(第二十章)。

# 第一章 矿物化学原料

制造酸、碱、盐、肥料和其他化学产品所用的主要矿物原料，称为矿物化学原料。

本手册中并没有把所有的矿物原料(这种原料的种类很多)都列入，而仅仅列入了在化学工业中应用最广的一些。其中某些矿物(例如石膏、白垩、石灰石、白云石、菱镁矿、滑石、锰矿、铬矿、精选锌矿等)一般都認為主要是冶金、陶瓷、玻璃、建筑等工业的原料，而在本手册中却是首先把它們当作化工原料来看待的。

只有少数质量較高的矿物原料，例如某些种石灰石、最純的食盐、鉻鐵矿等，才能不經加工就可使用。因此，本手册中列入的不仅有矿物化学原料，而且也包括称为“精矿”的、經過加工(选矿、磨碎)的产品。

**磷灰石**(апатит)，参看下述磷灰石精矿(концентрат апатитовый)及(руда апатито-нефелиновая)。

**石棉**(асбест)——是細纖維状矿物。可分为纖維蛇紋石棉(温石棉)及直閃石棉，前者具有較大的工业意义。

石棉用作耐火材料、热和电的絕緣材料、过滤用材料及其他各种材料。蛇紋石棉可制成石棉水泥制品(屋面板、墙壁板、修飾表面的板、电絕緣板、水管和下水管道、风道管、建筑另件等)、石棉板、石棉紙、石棉过滤器、絕热材料、石棉瀝青材料(盖屋頂的防潮耐火建筑材料、防潮材料)，紡織材料和紡織品(耐火織物、填料、电絕緣帶)、石棉橡胶板(密封衬垫)。

直閃石棉可以制备耐酸設備用材料(法奧利特、耐酸过滤器和衬垫)。

**蛇紋石棉**——是蛇紋石类矿物，其組成为 $3\text{MgO}\cdot2\text{SiO}_3\cdot2\text{H}_2\text{O}$ 。具有可分裂为細长的、柔軟有弹性的纖維的特性。当此等纖維具有足够的长度时，可以搓成綫。

蛇紋石棉的折光率为 $1.53\sim1.57$ ，耐热度約为 $600^\circ\text{C}$ ，熔点 $1500^\circ\text{C}$ ，对碱的安定度高，耐酸性弱。

选过的蛇紋石棉分为手选的和机选的两种。手选的石棉由石棉块、

沒有扭曲的針狀石棉和松散的纖維狀石棉所組成。机选的石棉由各种不同长度的纤维及其集合体组成。

机选过的石棉，其纤维已被扭曲，称之为松散石棉。和石棉混杂在一起的、直径不小于0.25毫米的岩粒，称为“脈石”(гала)。通过0.25毫米筛孔的岩粒和石棉纤维称为“粉末”。

块状石棉(手选的)依其纤维长度的不同而分为2級AK-1和AK-2。机选的石棉依其纤维长度以及脈石和粉末含量的不同而分为8級。依其纤维集合体(结构)的完整性，又可以分为：1.结构完整的：硬性石棉，其中所含以针状石棉居多；半硬性石棉，含有等量的松散纤维和针状物；软石棉，主要由松散的石棉纤维组成；2.结构不完整的。粉尘室的产品以及第VI級以下的石棉属于这类。

石棉的纤维结构和筛析数据，是机选商品石棉的主要性状资料。

AK-1級块状石棉纤维的长度应不小于18毫米，AK-2級应不小于12毫米。在此等石棉中，不允许有脈石和肉眼可见的横断纤维的矿物内含体存在。针状物和松散纤维在块状石棉中的总含量如下：AK-1应不超过7%，AK-2应不超过15%；而在此2种石棉中，松散纤维的含量都应不超过3%。

选过的石棉不应带有木屑、木块、金属块、纸和其他杂质。纤维不应破碎，水分应不超过3%。

石棉包装于四层的纸袋或麻袋中，麻袋所装石棉的重量为40~50公斤±1%，纸袋所装石棉的重量为20、25、30及40公斤±1%(V級和VI級品为±5%)。VI級和VII級品允许在密闭的铁路车厢中散装运输。

ГОСТ 7—51。

直閃石棉——组成为 $7\text{MgO}\cdot8\text{SiO}_2\cdot\text{H}_2\text{O}$ ，纤维状结构，属于直闪石棉类矿物。它与其他的石棉不同，具有高度的耐酸性，但是纤维的强度很差。直闪石棉分为6級。在比重为1.19的盐酸中处理4小时后，溶解于酸中的物质的量分别为：I級品应不超过13%，II級品16%，III級品17%，IV級品18%，V級品20%，VI級品23%。

用多层纸袋包装。

重晶石(барит)——以硫酸钡为主要成分的矿物。无色，但可能因夹杂物而具有不同的颜色。以较大的比重(4~5)为其特征。在水中几

乎不溶解，在酸中溶解甚微。

有块状的、粉碎的及精选的重晶石产品。每种类型又可分为 4 级：高級、I 级、II 级和 III 级。粉碎的重晶石依其颗粒组成而分为 A 级(填料)和 B 级(增重料)。

用于制造钡盐及白色的无机颜料——锌钡白；在制造橡胶、油布、漆布、纸张及唱片时用作填料；用于纺织工业及透视技术等方面。大量重晶石粉用于石油工业中，作为钻孔时的液体增重料。

依干燥物质计，产品中各种物质的含量应为(%)：

	等 級			
	高	I	II	III
硫酸钡，不少于	95	90	85	80
二氧化硅，不多于	1.5	2.5	4.0	无规定
氧化铁，不多于	0.5	1.5	3.0	无规定
水溶性物质，不多于	0.3	1.0	1.0	1.0

高級、I 级和 II 级品重晶石的水萃取液应呈中性反应，III 级品无规定。

颜色——按白色色阶，高級品的颜色不超过 1 号标准液的颜色，I 级品不超过 3 号，II 级品不超过 5 号，III 级品无规定。

精选重晶石的水分含量：高級品应不多于 3%，I 级和 II 级品不多于 5%，III 级品不多于 10%。粉碎重晶石的水分含量：高級品和 I 级品应不多于 1%，II 级品不多于 2%，III 级品无规定。在石油工业、煤气工业及其他工业部门中用作增重料的重晶石，其水溶性盐及细度均有规定，比重应不小于 3.8，其余指标无规定。各級粉碎重晶石在 0.085 毫米筛上的残余物：A 级(填料)不多于 1%，B 级(增重料)不多于 5%；在 0.15 毫米筛上的残余物：A 级不多于 0.1%，B 级无规定。

块状重晶石散装于铁道车厢或敞车中，粉碎重晶石包装于五层的纸袋中，B 级粉碎重晶石(增重料)散装于铁路车厢中供应消费者。

ГОСТ 4682—49。

石盐(галит)，参看食盐(соль поваренная)。

石膏(гипс)以含有 2 分子结晶水的硫酸钙( $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ )为主要成

分的白色矿物。自然界中常遇见的几种类型为：粗结晶的(石膏晶石)、板状的、鳞片状的和纤维状的。共存的杂质为砂、石灰石、硫化铁等。杂质使其呈褐色或红色，并使其工业性能恶化。

在120~200°C 的温度下变为灰浆石膏(雪花石膏)；在 600~700°C 的温度下变为无水石膏。

经过适当加工后，在建筑工程中用作胶合剂，在农业中用作肥料。石膏散装运输。

**海绿石** (глауконит)——是一种水成岩矿物，自然界常遇见者为深绿色或褐色的细粒，是含水的铁-铝代硅酸盐复合物。化学组成不定，没有固定的分子式。

产品中各种物质的含量应为(%)：

二氧化硅	46~50	氧化镁	2~4
氧化铁	16~30(常为19~23)	氧化钙	0.4~1.5
氧化铝	2~10	氧化钾	6~9
氧化低铁	1~3	氧化钠	0.2~2.1
水分	6~8		

海绿石砂具有较大的比表面，使阳离子交换时的吸收容积增大。

用以软化硬水①，在某些情况下制造绿色矿物颜料。

产品有2种，海绿石的装载密度(假比重)应为1.35~1.50吨/米<sup>3</sup>。

1米<sup>3</sup>海绿石的吸收容积(以吨-度计)如下：I级品海绿石应不小于400；II级品不小于340。经过3次再生的海绿石样品应不浑浊。使海绿石再生时，每一吨-度水硬度的氯化钠消耗量：I级品及II级品均为75~90克。大于0.25毫米的颗粒的含量：I级品应不少于92%，II级品应不少于88%。小于0.2毫米的颗粒的含量：I级品及II级品均不多于2%。

包装于用结实的纸做成的多层纸袋中，净重50公斤。

ГОСТ 5469—50。

**石墨** (графит)——由天然碳组成的无机物；见到者有片状的和整块的两种。工业用的矿产品中，石墨的含量悬殊，其中含有黄铁矿、云母、铬铁矿等各种矿物杂质。不同产地精选石墨，其含碳量亦各异。石墨II有结晶形的(银色的)和隐晶形的(无定形的)两种。

①现在广泛采用更有效的制剂(例如碘化煤)以代替海绿石砂。

石墨 II——有滑腻感的鳞片状钢灰色均一的粉末。

用以制造胶状石墨制剂及其他产品。

石墨 II 的含碳量应不少于 90%，灰份不多于 9%，400°C 时的挥发物不多于 1%，硫不多于 0.2%。水份不多于 1%。水萃取液的反应呈中性。应全部通过 0.2 毫米的筛子，在 0.15 毫米筛上的残余物不多于 15%。不应含有砂粒。

ГОСТ 10 555—40。

结晶石墨(银灰色石墨)——是浮选天然石墨矿及从高炉废料制得的产品。

用于翻砂业中，用作砂型和泥心的工作表面涂复层或撒粉。

根据产地与细度的不同，石墨分为不同的牌号，每种牌号依其灰份的含量而分为 I 级品及 II 级品。

各种牌号中，I 级品的灰份含量应不多于 18%，II 级品应不多于 30%。各种牌号 I 级和 II 级品的水分都不多于 2%。水分超过 2% 时，产品并不作废。在 0.25 毫米筛上的残余物：КЛТ-1 牌号应不多于 5%，КЛБ-2 牌号应不多于 2%，КЛЗ-1 牌号不多于 5%，КЛС-1 牌号应不多于 5%，КЛС-3 牌号应不多于 30%；在 0.15 毫米筛上的残余物：КЛТ-2 及 КЛЗ-2 牌号不多于 30%；在 0.10 毫米筛上的残余物：КЛБ-2 标号不大于 10%；ТЛС-3 牌号（各级品）不大于 15%；通过 0.053 毫米筛的部分：КЛБ-1 和 КЛБ-2 牌号的石墨应不多于 60%，其余牌号的石墨应不多于 25%。

翻砂工业所用的产品中，不允许有其他杂质及产地不同的石墨存在。

ГОСТ 5279—50。

隐晶石墨(无定型石墨)——主要成分为粉碎的隐晶石墨矿。与结晶形石墨的用途相同。

依粉碎细度的不同而分为 2 种产品。在这 2 种产品中，灰份的含量均应不多于 17%，水份不多于 2%。I 级品在 0.2 毫米筛上的残余物：不多于 2%，在 0.075 毫米筛上的残余物不多于 10%；II 级品在 0.2 毫米筛上的残余物不多于 2%，在 0.10 毫米筛上的残余物不多于 10%。产品中不允许有其他杂质及产地不同的石墨存在。

ГОСТ 5420—50。

石墨包装于四层的紙袋中，淨重30~40公斤。

**硅藻土**(диатомит, кизельгур, инфузорная земля)——由硅藻类的硅質介壳构成的矿物，其中含有无定形二氧化硅以及石灰石、氧化鋁、鐵等杂质。是一种质輕多孔的矿石。

磨細硅藻土在制造蓄电池外壳用瀝青树脂及酚醛压塑料时，用作粉状矿質填料。水份应不多于20%，不溶于盐酸的物质不少于90%，鐵不多于1.5%。应完全通过3毫米的篩子。

在密閉的車廂中散裝运输。

ТУ МХП 2239—50。

**煅燒硅藻土**——带有灰色色調的白色粉末，其特性为吸收能力大，溶解度小，耐酸和难熔。

用作热和声的絕緣物，也用作各种液体（例如酸类、消毒液、硝化甘油）的吸收剂。此外，硅藻土还用于过滤糖浆、菓汁、植物油等；用为研磨材料；制造工业用橡胶制品、肥皂、顏料等时用作填料；用以制造水玻璃、輕質砖和輕質板。

煅燒硅藻土所含二氧化硅(依干燥物質計)不少于90%；倍半氧化物不多于7.5%；氧化鐵不多于2.0%。煅燒硅藻土的水份应不多于2%。煅燒的損失量不多于0.3%。在0.3毫米篩上的残余物不多于1%。

硅藻土包装于浸过硝基清漆的布袋或五层的紙袋中。

ТУ МХП 293—48。

**白云石**(доломит)——化学組成为  $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$  的沉积岩。一般都含有粘土及石灰石等杂质。随所含杂质的不同，它具有不同的顏色：灰色、黃色和褐色。

用作耐火材料；在冶金工业中用为助熔剂；用于制造石灰、鎂盐及金属鎂；用于制造热絕緣材料，也用于陶瓷、制革、橡胶、造纸和磨料等工业中。在制造顏料、油漆、肥料等时用作填料。坚实致密的白云石用于建筑工程中。

白云石散裝运输。

**鉻鐵矿**(железняк хромистый)，参看下述鉻矿(руды хромитовые)。

**硅藻土**(земля инфузорная)，参看前述硅藻土(диатомит)。

**石灰石**(известняк)——为分布最广的沉积岩，其化学組成为碳酸鈣 ( $\text{CaCO}_3$ )。大多数石灰石含有不同的杂质，常见的杂质为粘土及碳酸镁。

石灰石有各种用途：用于建筑工程；用于制造石灰-石膏混合物及水泥；用于冶金工业中；用于制造碳酸鈉、漂白粉、矾土及无机顏料；在农业中用于加入土壤中等。

供制造建筑用气硬性石灰的石灰石，依其化学組成可分为3級：A級、B級及B級。按照块的大小分为大块的(200~400毫米)、中块的(80~200毫米)及小块的(15~80毫米)。

产品中各种物质的含量应为(%)：

	等級		
	A	B	B
碳酸鈣，不少于.....	95	82	50
碳酸镁，不多于.....	2.5	10	40
泥土質杂质：			
二氧化硅、氧化鐵及氧化鋁(总量)，不多于.....	2.	8	8

每批石灰石的数量为 100 吨，多于 50 吨的残余部分也可以作为一批。

ГОСТ 5331—50。

含泥土 6~20% 的白云石化或未白云石化的泥灰石灰岩用以制造水硬性石灰。

在用于制造矾土的石灰石中，各种物质的含量应为(%)：

	等級			
	I	II	III	IV
碳酸鈣，不少于 .....	95	90	85	80
二氧化硅，不多于 .....	2	3	4	5
氧化镁，不多于 .....	1.5	2	2.5	2.5
水份，不多于 .....	5	5	5	5
块状物边缘的长度，不长于 .....	各級品均为 300 毫米①			

①石灰石中所含較此为小的块的数量最多不得超过 3%。

ТУ МЦМ 1195—46。

制糖工业用的石灰石，其中所含碳酸钙不少于95%、碳酸镁不多于1.5%、氧化铁和氧化铝总量不多于1.5%、硫酸钙不多于0.2%、氧化钾及氧化钠(总量)不多于0.25%、二氧化硅和不溶于盐酸的物质(总量)不多于2.5%。

用以制造化学用白垩的石灰石，其组成为：碳酸钙和碳酸镁(总量)不少于97.5%；氧化铁和氧化铝(总量)不多于0.3%；结晶二氧化硅不多于0.3%，不溶于盐酸的残余物不多于0.4%。

ОСТНКПП 523。

石灰石散装运输。

**钾镁矾矿**(каинит)——含有钾及镁的复盐( $KCl \cdot MgSO_4 \cdot 3H_2O$ )的矿物。

磨成粉状后用作钾镁混肥。

有两种产品出售。以氯化钾计，钾盐的含量：I级品应不少于12%，II级品不少于10%；I级和II级品的水份均不多于5%。钾镁矾矿含氧化镁8~10%(Ty无规定)。

钾镁矾矿在铁路车厢中散装运输。

ТУ МХП 185—47。

**氯化钾**(калий хлористый)，参看本书“肥料”章。

**光卤石**(карналлит)——含有氯化钾和氯化镁的复盐( $KCl \cdot MgCl_2 \cdot 6H_2O$ )。有吸湿性。用以制备镁盐和钾盐。分为天然光卤石和人造光卤石两种。

**天然光卤石**——带有氯化钠、氯化钙、氧化铁杂质的光卤石矿物。在磨细的产品中，氯化镁的含量应不少于24%，水分的含量无规定。

**人造光卤石**——由天然光卤石经选矿后制得的产品，氯化镁的含量应不少于32%，水份不多于3%。

光卤石装于密闭的铁路车厢中散装运输。为了避免潮湿，车门及通风窗均应紧紧关闭。

Ту МХП 762—41。

**石英岩**(кварцит)——由二氧化硅粘合物质粘固了的石英砂粒所组成的砂岩。

用作建筑材料、耐火材料和耐酸材料。分为 2 种：结晶形和无定形。  
产品中各物质的含量应如下表所示(%)：

	结晶形	无定形
二氧化硅	96~97	95~97
氧化铝	1.3~1.6	1.5~2.2
氧化钙	0.5~1.0	0.8~1.2
杂质，不多于	1.0	3.0

无定形石英岩的吸湿率  
不超过3~8%。  
**硅藻土** (кизельгур),  
参看前述硅藻土 (диато-  
мит)。

**黄铁矿** (колчедан серный, пирит)  $\text{FeS}_2$  — 带金属光泽的亮黄色矿物。含硫53.64%，含铁46.54%。

在自然界中未见有纯品，一般均含各种杂质：铜、锌、铅、砷、硒、碲的硫化物；碳酸钙、碳酸镁；铁、铝、钙、镁、镍的硫酸盐；石英；有时还有少量的金和银。随杂质含量的不同，硫的含量可变动于30~52%之间，铁的含量变动于35~44%之间。

用于制造硫酸；用于纸浆-造纸工业。

**浮选黄铁矿** — 浮选铜矿和多金属矿石时所得的细粉尾矿。

分为 4 种牌号：KCФ1、KCФ2、KCФ3、KCФ4。

浮选黄铁矿中各种物质的含量应为(以%表示)：

	牌 号			
	KCФ1	KCФ2	KCФ3	KCФ4
硫，以干燥黄铁矿计，不少于	47	45	42	38
铝和锌(总量)，不多于	1	1	1	1
水份，不多于	3.8	3.8	3.8	3.8

在夏季各月份里(由 5 月 15 日至 9 月 1 日)，允许将水份不多于8%的产品送出。

ГОСТ 444—51。

**黄铁矿散装运输。**

**含碳黄铁矿** (колчедан углистый) — 采煤或燃煤前在静电场中选煤所得的废料。在含碳黄铁矿中，硫呈有机化合物形态及黄铁矿形态存在。有自燃性。用作制造硫酸的含硫原料。

硫的含量(总量)以干燥物质计应不少于35%，碳不多于15%，水份

不多于5%。

黃鐵矿散装于敞車或下面有卸出口的半截車廂中。严禁在未熄灭的火种旁卸下黃鐵矿。

ТУ МХП 2094—49。

**磷灰石精矿** (концентрат апатитовый)——磷灰石-霞石矿的浮选产品。是亮灰色的細粉，其主要成分为氟磷灰石 $\text{Ca}_5\text{F}(\text{PO}_4)_3$ 。

用于制造磷肥(过磷酸鈣等)；也用于制造磷酸及工业磷酸盐。

以干燥物质計；产品中五氧化二磷的含量应不少于39.4%，水份不多于1%，在0.15毫米篩上的残余物应不多于14%。

精矿在铁路車廂中散装运输。

ГОСТ 3277—46。

**重晶石精矿** (концентрат баритовый) 参看前述重晶石(барит)。

**霞石精矿** (концентрат нефелиновый)——磷灰石-霞石矿浮选所得的产品。是灰色的結晶粉末，其主要成份为霞石，即鈉鉀鋁的硅酸盐 $(\text{Na}, \text{K})_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ 。

产品有A及B两种牌号。用于制鋁工业(牌号A)；用以制造氧化鋁、碱类及胶粘剂；在化学工业中用于制造硫酸鋁和凝集物质；用于玻璃、陶瓷、制革和其他工业部门中。

以干燥物质計，两种牌号的产品中氧化鋁的含量应不少于29%，水份不多于10%。在0.15毫米篩上的残余物：牌号A无规定，牌号B应不多于35%；在0.085毫米篩上的残留物：牌号A不多于10%，牌号B无规定。

精矿在铁路車廂中散装运输。

ТУ МХП 1716—49。

**浮选銻精矿** (концентрат сурьмяный флотационный)——浮选銻矿所得的产品，用于火柴工业及其他工业中。

精矿中三硫化銻的含量应不少于33%，水份不多于5%。烘干后的精矿通过0.150毫米篩者应不少于90%，通过0.090毫米篩者不少于60%，通过0.058毫米篩者应不少于50%。精矿包装于密閉的箱、桶和袋中，淨重50公斤左右。

ТУ МЦМ 901—40。