


航空电气陀螺仪表的 装配、調整和檢測原理

М. М. 依德寧
〔苏联〕 著
Н. Д. 薩福諾夫



國防工業出版社

航空电气陀螺仪表的 装配、調整和檢測原理

〔苏联〕M. M. 依德宁、H. Д. 薩福諾夫 著

刘人俊、李 璞 譯



國防工业出版社

1965

內容簡介

本书叙述了航空电气陀螺仪表的装配、調整和檢測的工艺原理，并簡述了有关力学和电工学的一些必要知識。

本书的叙述淺出深入，是一本培养和提高电气陀螺仪表装配工人和中等技术人員的好参考书，而对于从事其它仪表工作的技术人員和有关中等技术学校的师生亦有所裨益。

ОСНОВЫ СБОРКИ, РЕГУЛИРОВКИ И КОНТРОЛЯ
АВИАЦИОННЫХ ЭЛЕКТРОГИРОСКОПИЧЕСКИХ
ПРИБОРОВ

[苏联] M. M. Иллий、Н. Д. Сафонов

ОБОРОНГИЗ 1960

*

航空电气陀螺仪表的装配、調整和檢測原理

刘人俊、李 璞 譯

*

國防工业出版社 出版

北京市书刊出版业营业許可证出字第074号

新华书店北京发行所发行 各地新华书店經售

人民卫生出版社印刷厂印刷 景山装订厂装订

*

850×1168¹/32 印張11³/4 293千字

1965年8月第一版 1965年8月第一次印刷 印数：0,001—2,950册

统一书号：15034·845 定价：（科六）1.70元

目 录

序言	9
第一章 力学的某些基本知識	11
§ 1 机械运动、慣性、力、力的平衡、质量.....	11
§ 2 标量和矢量.....	15
§ 3 平行力的合成和分解.....	17
§ 4 旋轉运动、角速度、地球自轉角速度.....	19
§ 5 对軸的力矩、有旋轉軸物体的平衡、慣性力和慣性力矩.....	22
§ 6 轉动慣量和物体对軸的动量矩.....	25
§ 7 陀螺仪及其基本特性.....	28
第二章 电工学的某些基本知識	36
§ 1 导体、絕緣体和半导体.....	36
§ 2 固定电阻器和可变电阻器.....	37
§ 3 导線.....	41
§ 4 电容器.....	42
§ 5 电磁继电器.....	51
§ 6 交流电.....	56
§ 7 旋轉磁場.....	61
§ 8 异步和同步陀螺馬达.....	65
§ 9 电气陀螺仪表的电源.....	69
§ 10 电气测量	72
第三章 装配工的工作地点和工具	79
§ 1 装配工的工作地点.....	79
§ 2 通用的装配工具和夹具.....	81
第四章 安全技术和消防措施	86
§ 1 仪表装配、調整和試驗时的安全技术要素.....	86
§ 2 装配車間的消防措施.....	88

第五章 电气陀螺仪表装配、調整和試驗时所使用的 标准仪表和设备	90
§ 1 电气测量仪表	90
TT-1型万用表	90
ЛВ-9-2型电子管伏特計	93
直流电桥	94
М1101型兆欧表	96
ИЧ-5型頻率測量計	98
ЗГ-2А型音頻振蕩器	100
ЭО-6М型电子示波器	104
§ 2 电气陀螺仪表及其部件的电气絕緣强度檢驗裝置	112
§ 3 檢驗电气設備繞組中的綫匝短路和其它故障用 的 СМ-1А ВЭИ型檢驗仪	115
§ 4 頻閃觀測仪	120
§ 5 KO-1 型光学象限仪	125
§ 6 檢驗和試驗陀螺仪表的 УПГ-48 型裝置	127
§ 7 振动試驗台	131
ВУ-15型振动台	131
ВС-70型振动台	134
ВУ-15和 ВС-70 型振动台的主要規格	136
§ 8 仪表的冲击过載試驗裝置	136
§ 9 冷冻箱	137
§ 10 恒溫器	138
§ 11 潮湿箱	139
第六章 装配的种类和組織形式的基本知識	141
§ 1 一般概念	141
§ 2 装配的种类	143
§ 3 装配的組織形式	144
§ 4 工艺文件	145
第七章 电气陀螺仪表主要零件、部件和元件的基本知識	150
§ 1 陀螺馬达的轉子	150
§ 2 万向支架框	151
§ 3 軸和滾珠軸承	152
§ 4 摆式液体开关	156

§ 5 修正电动机	158
§ 6 自动同步器	159
§ 7 磁性同步器	163
§ 8 导电器	166
§ 9 电位計	168
§ 10 扼流圈和变压器.....	170
§ 11 齿輪和蜗輪傳动装置、减速器和差动装置.....	171
§ 12 阻尼器.....	174
§ 13 带有玻璃絕緣子的盖.....	175
§ 14 制动装置.....	176
第八章 典型装配工作	177
§ 1 装配前零件的清理和洗涤	177
§ 2 鋼接	179
§ 3 公盈連接	183
§ 4 銀焊	184
軟焊	186
感应銀焊	193
超声銀焊	196
§ 5 熔焊	197
§ 6 胶接	203
§ 7 連接处的油灰密封	205
§ 8 钻孔和切螺紋	205
§ 9 螺紋連接	209
§ 10 銷釘連接.....	217
§ 11 混綫的布置和捆扎.....	220
§ 12 滾珠軸承的配合、拆卸和潤滑.....	224
滾珠軸承与孔和軸的配合	224
滾珠軸承的拆卸	233
滾珠軸承的潤滑	234
§ 13 靜力平衡和动力平衡.....	236
一般概念	236
靜力平衡	236
动力平衡	239
动力平衡质量的檢測	249

§ 14 繞組的浸漬和干燥.....	250
第九章 电气陀螺仪表的主要标准部件的装配和检测	253
§ 1 齿輪和蜗輪傳动装置、减速器和差动装置的装配	253
圓柱齒輪傳动装置的装配	253
圓錐齒輪傳动装置的装配	255
蜗輪傳动装置的装配	255
减速器的装配	256
差动装置的装配	258
§ 2 导电器的装配	260
電纜式和螺旋式导电器的制造和装配	260
点式导电器接触組的装配	260
集电器式导电器的集电器的装配	261
§ 3 直線骨架电位計的装配和檢測	262
繞綫机的調整和骨架上金屬絲的繞制	263
电位計繞組的浸漬和干燥	267
电位計繞組工作表面瓷漆的清理	268
电位計繞組工作表面的最后拋光	268
电位計质量的檢測	269
§ 4 环形电位計的装配和檢測	271
§ 5 扼流圈的装配	273
扼流圈綫圈的装配	274
扼流圈的总装配	274
§ 6 变压器的装配	275
变压器綫圈的装配	275
变压器的总装配	276
变压器的檢測	276
§ 7 带直流陀螺馬达的陀螺組合件的装配	279
陀螺馬达轉子部件的装配	280
陀螺馬达定子的装配	282
壳体部件的装配	284
陀螺組合件的总装配	284
§ 8 异步陀螺馬达的装配和檢測	287
轉子輸圈与鼠籠的装配	287
定子部件的装配	287
陀螺馬达的总装配	291
陀螺馬达的动力平衡、試轉和时效处理	294

陀螺馬達的檢測	295
§ 9 带异步陀螺馬達的陀螺組合件的裝配和檢測	296
带零件的壳体部件的裝配	296
陀螺組合件的總裝配	296
陀螺組合件的檢測	298
§ 10 修正电动机轉子的裝配和檢測.....	299
轉子鐵疊片的裝配	299
轉子的總裝配	299
轉子的檢測	300
§ 11 摆式液体开关的裝配和調整.....	301
带接触点的壳体部件的裝配	301
轉換开关的總裝配和調整	302
§ 12 万向支架組合件的總裝配和檢測.....	305
万向支架組合件的裝配	305
万向支架組合件的檢測	309
§ 13 自动同步器的裝配和檢測.....	311
A ₂ 和 A ₃ 型接触式自动同步器的總裝配	311
接触式自动同步器的檢測	311
扁平自动同步器轉子的裝配	313
§ 14 磁性同步器的總裝配和檢測.....	315
磁性同步器的總裝配	315
磁性同步器的檢測	316
§ 15 气体阻尼器.....	317
§ 16 带玻璃絕緣子的蓋的裝配和檢測.....	318
第十章 典型电气陀螺仪表的總裝配、調整和檢測.....	320
§ 1 电气航空地平仪的總裝配和調整	320
航空地平仪的用途、作用原理和构造的基本知識	320
航空地平仪的總裝配	331
航空地平仪的調整	333
§ 2 电气陀螺半罗盘的總裝配、調整和檢測	340
陀螺半罗盘的用途、作用原理和构造的基本知識	340
制动装置各部件的裝配	350
带制动机构的壳体部件的裝配	352
陀螺半罗盘的總裝配	353
陀螺半罗盘的調整	355
陀螺半罗盘的檢測	358

δ

§ 3 仪表中出現的毛病的种类、原因及其消除的方法	360
第十一章 装配电气陀螺仪表时提高劳动生产率的途径 ...	362
第十二章 仪表的油封、包装和貯存	366
§ 1 仪表的油封和启封	366
§ 2 仪表的包装、打印和运输	367
§ 3 仓库中仪表的貯存	367

序 言

仪表制造工艺学是在不断完善已有的零件加工和产品装配的过程，以及运用新的工艺过程（如使用超声波、高频电流和放射性同位素）的基础上发展起来的。

在目前航空仪表制造达到了很高的技术水平的情况下，如果不总结先进经验的基础上认真地培养工人干部（特别是装配工人）是不可能进一步提高劳动生产率的。

装配工应当精通装配工艺的原理，而装配是仪表制造全部生产过程中的最后阶段。装配工完成的工作是在铸造工、冲压工、机床工和很多其他工种工人所完成的工作后面。未经充分训练过的装配工可能使前面所有工序工人的劳动成果报废。

本书可作为培养和提高航空电气陀螺仪表装配工业务水平的教科书。作者在本书中力求有系统地叙述航空电气陀螺仪表的装配、调整和检测的工艺原理，并考虑到很多主要仪表制造工厂生产革新者和集体的工作经验。本书是根据航空仪表制造系统中现行的装配工干部培训提纲而编写的。

全书共分十二章。前两章中叙述了力学和电工学的基本知识。第三章包含有装配工工作地点和工具的阐述。第四章叙述安全技术规程和消防措施。最后几章研究标准装配部件和仪表的装配、调整和检测的工艺过程及其油封、包装和贮存的方法，并且阐述了装配工艺过程中所使用的各种设备和仪器。

作者对技术科学博士 М. П. 柯瓦列夫 (М. П. Ковалев) 致以谢意，感谢他在评阅手稿时所给予的宝贵指示，并向工程师 В. И. 波斯托利恩 (В. И. Босторин) 对手稿作了审阅表示感谢。

作者希望读者对本书提出批评和建议。

第一章 力学的某些基本知識

§1 机械运动、慣性、力、力的平衡、质量

机械运动就是一物体相对于任何其他物体位置的改变。自然界所有的物体以及組成这些物体的质点都处于永恒的运动中。自然界完全靜止的物体是不存在的，任何一种靜止都是相对的。例如，坐在开动着的火車車廂中的人，相对車廂而言是处于靜止状态。但是，这种状态是相对的，因为人与車廂一起相对于地球在运动。房屋对地球而言是靜止的。但是这一靜止也是相对的，因为房屋随着地球一起自轉并圍繞太阳而公轉。在研究物体运动时，一定要考慮研究的是相对于什么物体的运动。在研究精密陀螺仪表工作时，这一点尤为重要。

研究相对于某物体的运动时，这物体称为参考物体。

一物体如果不受其他物体的作用，它便保持靜止的状态或者以大小方向不变的速度运动，即无加速度的运动（加速度即单位時間內速度的改变）。牛頓第一定律的实质即在于此。这一定律是以发现該定律的英国科学家牛頓的名字命名的。

严格地說来，只有当运动是相对于靜止的物体时或者是相对于作直線等速运动（即无加速运动）的物体时，牛頓第一定律才是正确的。但是，大家知道，自然界完全靜止的物体是不存在的，因此我們所選擇的任何一种参考物体都在作某种运动。太阳和其它星球运动的加速度非常小，以至于在現代科学技术条件下不可能察觉出来，我們完全可以将牛頓第一定律应用于相对于太阳和其它星球运动的物体。因此，当選擇星球作参考物体时，便可以假定它为“靜止的”，一般就說是研究相对于靜止星球的运动。

研究地球上发生的各种运动时，最方便的是采用地球本身或某个相对地球为静止的物体作为参考物体。对于这样选择的参考物体在理论上牛顿第一定律是不应该成立的，因为地球相对于“静止”星球的运动并不是直线等速运动。但是，无数次的观察和实验表明，只有某些特殊的情况除外，这样选择参考物体时牛顿第一定律实际上总是成立的。这是因为地球围绕太阳运动的加速度不显著，而且地球的自转也相当慢。精密陀螺仪表的工作，就属于上述特殊情况。在研究精密陀螺仪表的工作时，就必须考虑地球的自转。至于地球围绕太阳运动的加速度，则因为它并不显著，对陀螺仪表的工作没有任何影响。

物体保持静止或直线等速运动状态的性质称为物体的惯性●。

物体速度的大小和方向的改变只有在它受到另外某一个或几个物体的作用时才会发生。而速度改变的特征可用加速度表示。因此，物体的任何加速度总是在另外某些物体作用下的结果。

某物体受到另一物体的作用，因而使它的速度发生改变即产生加速度，这种作用就叫做力。如果说给某物体附加一个力或者说在某物体上作用一个力，这就意味着该物体受到另一物体的作用。根据一物体对另一物体作用的物理性质，可将力区分为各种不同的种类：重力、弹力、摩擦力以及磁力或电磁力等等。前三种力在力学中研究，其余的力在物理学其它有关章节中研究。现在，我们简略地叙述一下前面三种力的特性。

重力或地心引力，就是地球对每一物体的作用，这作用使得物体落于地面或压于固定支座上。重力加速度用拉丁字母 g 表示。在中纬度处 $g = 9.81 \text{ 米/秒}^2$ 。

地球吸引物体的力称为该物体的重量。任何物体的每一个分子都受到与其重量相等的地心引力的作用。如果将物体各部分所受的力全部加起来，便得到一个合力，这个力决定着物体的重

● 惯性来源自拉丁文“mertia” 17，即不活动或固定性的意思。

量。这个力的作用点称为物体的重心。

在靠近巴黎的塞佛列 (Севре) 国际度量衡局里保存着一根白金圆柱体，这圆柱体的重量就作为重量的单位。这一重量单位称为公斤重或者公斤力。在工程技术中，所有其它的力也是用公斤、克（公斤的千分之一）和毫克（公斤的百万分之一）来度量。

彈力或彈性力是指物体因直接接触引起变形●而产生的力。受压或受拉弹簧作用于物体上的力便是弹力的例子。这一类的力还有：放在地板上面的物体受到地板作用的力，系于绳索一端的重物受到绳索作用的力等等。弹性变形（如物体的挠曲、绳索的拉伸）通常是不能用眼睛觉察出来的。但是上述这些弹力在物体接触而引起变形时总是要产生的。自然界中，不变形的（绝对刚性的）物体是不存在的。从这个意义上讲，自然界的一切物体都类似于弹簧。

滑动摩擦力就是指一物体相对另一物体的表面滑动时产生的力。这种力总是与运动方向相反的，因而阻碍物体的运动。产生这种力的主要原因之一是物体的接触面并非绝对光滑，而是程度不同的粗糙面。因此，当一个表面沿着另一个表面运动时，它们的凸起部分便相互碰撞而损坏，摩擦面的物质便被磨碎。结果产生阻碍运动的力。

滑动摩擦力在很大程度上是与固体接触表面的大小无关的。如果以 F 表示摩擦力，以 N 表示摩擦表面相互间的压力（这种力多半只是物体的重量），则

$$F = kN, \quad (1.1)$$

式中 k 为比例系数，称为滑动摩擦系数。它的大小主要取决于摩擦表面的材料、硬度和粗糙度。不同材料之间的摩擦往往比同类材料之间的摩擦要小。因此，仪表中的某些零件例如轴颈（轴和小轴的端部）都做成钢的，而轴承做成青铜的或黄铜的。摩擦表面硬度愈大，摩擦愈小。根据这一点，某些仪表中的轴承是用

● 变形来源自拉丁文deformatio(畸形)，是固体(弹性体)形状的改变或者物体某些部分相互位置的改变，最主要的变形形式有：拉伸、压缩、弯曲和扭转。

很硬的剛玉石制成，而軸頸由坚硬的鈷鎢合金制成。为了减少仪表轴承和軸頸的粗糙度，必需仔細地研磨。

移动靜止物体需要克服的力称为靜摩擦力。这种力总是与希望产生的运动方向相反。靜摩擦力总是要大于物体运动时受到的摩擦力。

如果物体不滑动，而沿其它物体滚动，在这种情况下便产生滚动摩擦。对于固体來說滚动摩擦总是要小于滑动摩擦。这种情况是使用滾珠軸承和滾柱軸承的主要原因。

如果在物体上作用二个或二个以上的力，而物体仍然保持靜止或等速直線运动的状态，这就是說，这些作用力并不引起該物体的加速度；这种情况就称为力的平衡。图 1.1 上繪出挂于彈簧上的重物 P。这一重物受到二个力的作用：重力（将重物向下拉）和受拉彈簧的彈力（大小等于重力并将重物向上拉）。由于这二个力的作用，重物保持靜止，其加速度等于零。因此，在該例中便发生力的平衡，換句話說，作用于重物的力相互平衡。現在我們假定一辆汽車在公路的直線水平段上行驶。其发动机产生迫使汽車运动的牵引力，与此同时汽車还受到車輪与公路的摩擦力和空气的阻力；后二种力阻碍着汽車的运动。当牵引力和阻力平衡时，汽車便不会发生速度的改变。在平衡力的作用下汽車作直線等速运动。这一点也可以用來說明任何作直線等速运动的物体。因此，物体处于靜止或等速直線运动的状态，不仅是在它不受力作用的时候，而且当作用力互相平衡时也是如此。

物体中所含物质的数量称为物体的质量。我們仍然取白金圓柱体作为质量单位，前面我們已經知道它的重量就是力的单位。在技术中，质量用公斤·秒²/米度量，以字母 m 表示并按以下公式計算：

$$m = \frac{P}{g}, \quad (1.2)$$



图 1.1 重物 P 的重量与彈簧的彈力平衡。

式中 P —— 物体重量 (公斤);
 g —— 重力加速度 (米/秒²)。

物体的质量就是物体惯性的度量。物体质量愈大，它的惯性也愈大，也就是作用于该物体上的力引起速度的改变愈小。现在我们来研究这样的一个例子。两辆同样的载重汽车以相同的速度沿着公路行驶；不过一辆是空车，另一辆载有货物。假定两辆汽车的司机同时停止发动机，此时，在制动力作用下，两辆汽车的速度开始减慢。但是空车的速度比载货车的速度减少更快，因为第一辆车的质量比第二辆车的质量小，结果空车比载货车停得快。这就可以说，载货车比空车惯性大，由于惯性而使它行驶得较远。

§ 2 标量和矢量

量分为标量和矢量两种。只用其数值来确定的量称为标量。如时间、温度、物体的质量和体积、能量和很多其他的物理量都是标量。不仅需要确定其数值而且需要确定其空间方向的量称为矢量。力可作为矢量例子。因为作用于物体上的力的效果不仅由它的大小确定，而且还要由它的空间方向确定。速度、加速度和很多其他的物理量都是矢量。

矢量在图上可用直线线段表示。例如用一端带有箭头的线段 AB (图1.2) 表示。线段长度相当于矢量的数值(按一定的比例)，




图1.2 矢量的图示法。 图1.3 飞机的速度矢量。

而箭头指示出它的方向。线段 AB 带有箭头的一端称为矢量末端，而它的另一端称为矢量始端。矢量系沿着直线 x 的方向。这直线 x 称为矢量作用线。

表示矢量时，通常是在表示其数值的字母头上画一短横线。例如，图 1.2 上示出矢量 \bar{P} ，对应它的数值为 P 。

現在我們研究一个矢量图示法的例子。假定一架飞机沿着直綫以 600 公里/小时的速度自右向左飞行（图1.3）。速度是矢量，因为它不仅表征出其数值，而且还表征出其空間方向。飞机速度矢量用 \vec{v} 表示，它的数值用 v 表示。現在我們用图示法表示出矢量 \vec{v} 。为此，首先应選擇好比例尺，即首先規定在表示矢量 \vec{v} 的綫段上 1 毫米长度相当于多少公里/小时。例如取 1 毫米相当于 40 公里/小时，那么将速度数值除以 40 便得到表示矢量 \vec{v} 的綫段长度（等于 15 毫米）。在 x 線上截取 15 毫米的綫段并在它上面画上指示速度方向的箭头，就得出矢量（ \vec{v} ）的图示法。

如果二个矢量数值和方向都一样，那么便认为这二个矢量相等。如果有数个矢量，例如二个矢量 \vec{P}_1 和 \vec{P}_2 （图1.4）在同一条直线上方向也相同，并表示相同的物理量（力），那么这二个矢量便可用一个矢量 \vec{P} 代替，其数值等于 \vec{P}_1 和 \vec{P}_2 矢量数值之和。相应地，如果矢量是在同一条直线上但方向相反，则相减。合矢量的方向与較大的矢量方向一致。




图1.4 在同一条直线上
方向相同的矢量的合成。




图1.5 方向互成一夹角的矢量
 \vec{P} 和 \vec{Q} 的合成； \vec{R} — 合矢量。

如果有二个矢量表示相同的物理量，不过其方向互成一夹角，例如力 \vec{P} 和 \vec{Q} （图 1.5），则这二个矢量可用一个合矢量 \vec{R} 来代替，它等于矢量 \vec{P} 和 \vec{Q} 的几何和。以分矢量 \vec{P} 和 \vec{Q} 为边作平行四边形，其对角綫 OA 便表示合矢量 \vec{R} 的大小和方向。这一法则称为平行四边形法則。

現在我們来研究一个例子。图 1.6 上繪出一重量为 \vec{P} 的重物，它吊在二根彈簧上。重物的重量由彈簧的彈性力 \vec{F}_1 和 \vec{F}_2 所平衡。其合力 \vec{R} 可由平行四边形法則确定。从前面所談的，我們知道，在这种情况下力 \vec{R} 应当是与力 \vec{P} 大小相等，方向相反。