

81.17055
952
C.B

高等学校教学用書



化工過程及設備例題和習題

· II. Г. 羅曼科夫主編
潘天鑄譯

3k230/02

高等 教育 出 版 社



本書系根據蘇聯國立化學科技書籍出版社（Государственное научно-техническое издательство химической литературы）出版的羅曼科夫（И. Г. Романков）教授主編，巴甫洛夫（К. Ф. Павлов），羅曼科夫和諾斯科夫（А. А. Носков）合著“化工過程及設備例題和習題”（Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии）1955年第三版增訂版譯出。原書經蘇聯高等教育部審定為高等化工學校教學參考書。本書可與卡薩特金（А. Г. Касаткин）教授著“化工過程及設備”（Основные процессы и аппараты химической технологии）配合用。亦可供課程設計時作參考。

本書共分下述八章：流体力學，泵、鼓風機、壓縮機，水力機械分離法，液態介質中的攪拌，化工設備中的傳熱，蒸發和結晶，干燥，蒸餾、精餾、吸收，以及冷凍和深度冷凍。為了配合本課程的理論部分，在每一章前都有解題需用的基本計算公式的簡要敘述。在書末附有許多參考數據、圖表和算圖。

原書1950年第二版中譯本名為“化工原理習題”，於1953年11月初版，由商務印書館出版。自1956年12月起原書第三版中譯本改由本社出版。

化工過程及設備例題和習題

И. Г. 羅曼科夫主編

潘天鐸譯

高等教育出版社出版 北京宣武門內崇盛胡同7號
(北京市書刊出版業營業許可證出字第054號)

上海市印刷三廠印刷 新華書店發行

統一書號 45010·252 罕本 850×1168 1/32 印刷 17 10/16
字數 425,000 印數 6,701~8,200 定價(4)半 2.40
1956年12月第1版 1959年2月上海第3次印刷

原序

苏联化学工业及其技术的迅速发展，就要求对于有关化学工厂设计、建筑和操作等的为数极多、且各式各样的问题加以科学的解决。在负有解决这类问题的使命的科学中，化工过程及设备就是其中重要的一门科学，它的数据不仅广泛地应用於化学工业，亦应用於与其相近的其它国民经济部门（化学制藥業、食品工业、轻工业等等）。

在学习化工过程及设备这一课程时，必须大大地注意使学生能获得解决工程问题的技能；为此，在高等化工学校及化工系的教学大纲内规定该课程的计算部分要有习题课。列寧格勒連索維特工学院化工过程及设备教研组编辑本书的目的，就是在於供学生在课堂学习时作为教学参考书。

在准备本书第三版的时候，曾根据化学生技术部门及与其相近的知识部门的最近的科学的研究工作，将许多计算公式和参考数据予以审查修正。其中，“化工设备中的传热”及“蒸馏、精馏、吸收”二章修改得最多。

几乎每章都增添了新的例题和习题，并纠正了已经发现的第二版中所存在的缺点。书末附有补充参考数据和求解习题时所必需的最常用的计算图表。

在本书中仍然像第二版一样对学生的独立工作给予了很大注意（习题答案）。这些习题答案均附於书末。

本书系用作学习化工过程及设备这一课程时的教学参考书，但不应看作是参考手册。大部分习题都是典型的，而习题的分

量則符合於課堂學習之用。

大部分例題和習題由 И. Г. 罗曼科夫和 А. А. 諾斯科夫所編。第一章內的一部分例題和習題由 К. Ф. 巴甫洛夫所編；而第七章和第八章內的一部分例題和習題由 М. И. 馬爾科夫所編。

本書各章原稿承列寧格勒連索維特工學院化工過程及設備教研組下列同志作了校對並提出了補充意見，著者特在此表示謝意：И. С. 帕夫路辛科、И. А. 雅布龍斯基、Н. В. 拉什科夫斯卡婭、М. И. 庫羅契金娜、В. Н. 列比玲、А. В. 柯洛特金、Л. П. 緘米特連科、Н. В. 特凡爾特雪娃。

許多高等化工學校及多科性工學院的化工過程及設備教研組所提出的關於本書內容的寶貴的批評和意見，我們已經盡量地考慮到了。作者非常感謝這些教研組的下列負責人和同志的帮助：А. Г. 卡薩特金、А. И. 普蘭諾夫斯基、Н. И. 盖爾彼爾玲、К. Н. 沙巴玲、А. А. 特魯法諾夫、Я. М. 布拉涅斯、Ю. Н. 斯拉維揚諾夫、В. О. 庫爾巴赫、О. И. 波德加也茨卡婭、Л. Л. 多布羅謝爾多夫、Н. Н. 諾爾金。

И. 罗曼科夫

主要符号

		常用单位
重量	G	[千克]
分子量	M	
重度	γ	[千克/米 ³]
空气的湿含量	x	[千克/千克]
空气的相对湿度	φ	
物料的湿含量(以总重量计)	w	[千克/千克]
物料的湿含量(以绝对干燥物料计)	w'	[千克/千克]
时间	τ	[秒], [小时]
高度	H, h	[米]
动力粘度	μ	[千克·秒/米 ²]
运动粘度	ν	[米 ² /秒]
压力	P, p	[千克/米 ²], [大气压]
混合气体的总压力	H	[千克/米 ²], [大气压]
压力差	Δp	[千克/米 ²], [大气压]
直径	D, d	[米]
扩散系数	D	[米 ² /小时]
长度	L, l	[米]
在液体中的分子分数	x	
在蒸汽中的分子分数	y	
浓度	π	[千克/千克], [千克/米 ³]

(10)

气膜傳質系数	$k_{\text{气}}$	[千克/小时·米 ² ·千克/千克]
液膜傳質系数	$k_{\text{液}}$	[千克/小时·米 ² ·千克/千克]
傳質系数	$K_{\Delta x}$	[千克/小时·米 ² · $\Delta x = 1$]
傳質系数	$K_{\Delta y}$	[千克/小时·米 ² · $\Delta y = 1$]
局部阻力系数	ζ	
功率	N	[千瓦]
压头損失(因摩擦和局部阻力而引起的)	$h_{\text{损}}$	[米]
速度头	$h_{\text{速度}}$	[米]
靜压头	$h_{\text{静}}$	[米]
容積(体積)	V	[米 ³]
比容	v	[米 ³ /千克]
体積膨脹系数	β	1/°C
加热蒸汽消耗量	D	[千克/小时]
周边	H	[米]
密度	ρ	[千克·秒 ² /米 ⁴]
沉降面積	F_{π}	[米 ²]
橫斷面積	f	[米 ²]
表面積	F	[米 ²]
送气系数	λ	
干燥位	π	°C
泵或送風机的生產能力	Q	[米 ³ /小时]
半徑	R, r	[米]
水力半徑	$r_{\text{水力}}$	[米]

容(体)积流量	V_g	[米 ³ /秒]
重量流量	G_g	[千克/秒]
流量系数	α	
收缩系数(液流和气流)	ϵ	
速度系数	φ	
平均流速	w	[米/秒]
沉降速度	w_{π}	[米/秒]
虚速度	$w_{\text{虚}}$	[米 ³ /米 ² ·秒]
角速度	ω	[1/秒]
阻力	R	
总和	Σ	
温度	T, t, ϑ	°C
绝对温度	T	°K
温度差	Δt	
導温系数	a	[米 ² /小时]
热消耗量	Q	[千卡/小时]
恒压比热	c_p	[千卡/千克·°C]
恒容比热	c_v	[千卡/千克·°C]
傳热率	q	[千卡/米 ² ·小时]
給热系数	α	[千卡/米 ² ·小时·°C]
傳热系数	K	[千卡/米 ² ·小时·°C]
導热系数	λ	[千卡/米·小时·°C]
摩擦系数	λ	
回流比	R	
冷冻系数	ϵ	
寬度	B, b	[米]
热含量(焓)	I, i	[千卡/千克]

引　　言

習題課的目的是用研究例題和求解習題的方法以教会学生計算和設計化工設備。

設計包括設備类型与構造的选择及其尺寸的計算。

量与因次

化工設備是要根据在化工各部門內生產過程中所特有的理化数据來設計的。

在計算化工設備的时候，要应用到各种数量的相互关系和物質的物理性質(如：重度、密度、粘度、長度、速度、功率、傳热系数等等)的各种数据。所有这些量，都可以量度出來並以某种單位表示之。

目前對於基本量採用有几种基本單位制，一切的量度單位都归纳在这些單位制里。以下举物理單位制及常用的工業單位制为例來說明。

物理單位制 CGSe 和 CGSm。在 CGSe 制里，基本單位及符号如下：長度(l)的單位为厘米；質量(m)的單位为克；時間(τ)的單位为秒；溫度(T)的單位为絕對百分溫标度及介电常数(ϵ)的單位为真空介电常数。CGSm 制与 CGSe 制所不同的，系將介电常数代以磁導率(μ)，其單位为真空磁導率。

工業單位制。此單位制的基本單位为：長度(米)、時間(秒)、力(千克)^①、热量單位(千卡)、溫度單位($^{\circ}\text{C}$)。此單位制中的时

① 在化工过程及设备的文献中常用[千克(kr)]來表示[千克-方(kr-см²)]。

間單位常不採用秒，而採用小時，此時這單位制叫做實用單位制。

某些物理量只以一種單位來測定（例如：時間、長度、重度）；但在大部分情況下，物理量要更加複雜些，而用幾個量度單位來測定。

為了表示這些量的性質以及沒有錯誤地應用它們，就要使用因次。因次本身是一個規定的符號，這符號表示量度某種量所用的各基本單位之間的關係，例如：壓力——[千克/厘米²]；重度——[千克/米³]；密度——[克(質量)/厘米³]。

因次這一術語必須與大小分別清楚。

普通將因次用方括號表示出來，如：重度 [γ] = [千克/米³]；比容 [v] = [米³/千克]。

準確而又迅速的計算的最重要條件系靈活無誤地掌握和運用各基本量的因次。經驗表明，學生在解算課程習題時，大部分的錯誤是在因次上面。這個問題必須在開始上習題課時就解釋明白，此後還必須反復說明。

因次的確定必須依據相當的代數表示式。

例1. 粘度的因次可以從下面的牛頓-彼特羅夫方程式
(уравнение Ньютона-Петрова) ^①導出：

$$P = \pm \mu F \frac{dw}{dy},$$

式中： P —摩擦力，[達因]；

μ —動力粘度；

F —摩擦面積，[厘米²]；

$\frac{dw}{dy}$ —速度梯度，[厘米·秒⁻¹·厘米]。

由上式求得 μ 的因次如下：

^① 牛頓假設已被著名的俄國科學家 H. П. 彼特羅夫（潤滑流體動力學原理的創造者）予以實驗證明。

$$[\mu] = \left[\frac{Pdy}{Fdw} \right] = \left[\frac{\text{达因}\cdot\text{秒}\cdot\text{厘米}}{\text{厘米}^2\cdot\text{厘米}} \right];$$

消去相同的單位后，即得粘度在 CGS 制中的因次：

$$[\mu] = \left[\frac{\text{达因}\cdot\text{秒}}{\text{厘米}^2} \right] = [\text{克(質量)}/\text{厘米}\cdot\text{秒}] \text{ 或 } [\text{泊}].$$

同理，可以求得粘度在工業單位制中的因次：

$$[\mu] = [\text{千克}\cdot\text{秒}/\text{米}^2].$$

例 2. 可以用与上述相似的方法，根据下面的热通过平壁的傳遞方程式求出導热系数 λ 的因次：

$$Q = \frac{\lambda}{\delta} F(t_1 - t_2)\tau,$$

式中： Q —热量，[千卡]；

δ —壁厚，[米]；

F —傳熱面積，[米²]；

$(t_1 - t_2)$ —溫度差，°C；

τ —操作時間，[小时]。

將上式对 λ 求解，并將各个量的相应的因次代入，则得：

$$[\lambda] = \left[\frac{Q\delta}{F\tau(t_1 - t_2)} \right] = [\text{千卡}\cdot\text{米}/\text{米}^2\cdot\text{小时}\cdot{}^\circ\text{C}].$$

各种量度單位間的关系的确定及量度單位的換算

1. 試求粘度在工業單位制和在 CGS 制中的量度單位之間的關係。

先列出 μ 的量度單位的因次：

$$\left[\frac{\text{千克}\cdot\text{秒}}{\text{米}^2} \right]_{\mu} = \frac{981,000}{10,000} \left[\frac{\text{达因}\cdot\text{秒}}{\text{厘米}^2} \right] = 98.1 \left[\frac{\text{达因}\cdot\text{秒}}{\text{厘米}^2} \right],$$

这就是說，工業單位制的量度單位为物理單位制的 98.1 倍大。因

此，工业单位制中粘度的数值总是为物理单位制中所得的 $\frac{1}{98.1}$ 。这里，与其它量度单位（如长度单位）的情况完全类似。在工业单位制中，长度的单位为[米]，而在物理单位制中则为[厘米]。单位[米]为单位[厘米]的100倍。因此，要将[厘米]换算成[米]，必须除以100。例如， $5\text{[厘米]} = \frac{5}{100} = 0.05\text{[米]}$ 。用类似的方法，要把以[厘泊]为单位的粘度换算成工业单位制的单位，必须将[厘泊]除以100，即换算至[泊]，随后再除以98.1。

例如，某流体的粘度等於2[厘泊]，那末它在工业单位制中则为：

$$\mu = \frac{2}{100 \times 98.1} = 0.000204 = 2.04 \times 10^{-4} \left[\frac{\text{千克} \cdot \text{秒}}{\text{米}^2} \right].$$

因此可知，粘度在工业单位制中的单位等於9810[厘泊]，或近於 10^4 [厘泊]。

2. 試比較工業單位制和 CGS 制中的體積比熱的量度單位：

$$\begin{aligned} [\text{千卡}/(\text{米}^3 \cdot ^\circ\text{C})]_x &= \frac{10^3}{10^6} [\text{卡}/(\text{厘米}^3 \cdot ^\circ\text{C})] = 10^{-3} [\text{卡}/(\text{厘米}^3 \cdot ^\circ\text{C})] = \\ &= \frac{1}{1,000} [\text{卡}/(\text{厘米}^3 \cdot ^\circ\text{C})]_b. \end{aligned}$$

說明 分子中的热量並沒有改变，但所用[千卡]却以[卡]代之；分母也作了类似的代替。因而，量度比热的单位[千卡/米³·°C]僅为[卡/厘米³·°C]的 $\frac{1}{1,000}$ ，故同一比热以[卡/厘米³·°C]表示时，其数值要減小到 $\frac{1}{1,000}$ 。例如，空气的体積比热在工业单位制中为0.3[千卡/米³·°C]，而在CGS制中却为0.0003[卡/厘米³·°C]。

3. 試確定各種單位制中導熱系数的量度單位之間的關係：

$$\begin{aligned} [\lambda]_b &= \left[\frac{\text{卡} \cdot \text{厘米}}{\text{厘米}^2 \cdot \text{秒} \cdot ^\circ\text{C}} \right]; \quad [\lambda]_x = \left[\frac{\text{千卡} \cdot \text{米}}{\text{米}^2 \cdot \text{秒} \cdot ^\circ\text{C}} \right]; \\ [\lambda]_* &= \left[\frac{\text{千卡} \cdot \text{米}}{\text{米}^2 \cdot \text{小时} \cdot ^\circ\text{C}} \right]. \end{aligned}$$

由这些公式中，很明顯地可以看出各量度單位間的關係如下：

$$[\lambda]_* = \left[\frac{\text{千卡} \cdot \text{米}}{\text{米}^2 \cdot 3,600 \text{秒} \cdot {}^\circ\text{C}} \right] = \frac{1}{3,600} [\lambda]_x = \\ = \left[\frac{1,000 \text{卡} \cdot 100 \text{厘米}}{10,000 \text{厘米}^2 \cdot 3,600 \text{秒} \cdot {}^\circ\text{C}} \right] = \frac{1}{360} [\lambda]_*,$$

即量度 λ 的實用單位僅為工業單位的 $\frac{1}{3,600}$ ，或為 CGS 制單位的 $\frac{1}{360}$ 。因此，在實用單位制中， λ 的數值為工業單位制中的 3,600 倍（因為在實用單位制中， λ 是以 [小時] 來表示的，而在工業單位制中則以 [秒] 來表示），或為 CGS 制中的 360 倍。

所以要將 λ 以實用單位換算為工業單位，必須除以 3,600。例如，在實用單位制中，水的 $\lambda = 0.5$ [千卡/米·小時· ${}^\circ\text{C}$]。在工業單位制中，它的 $\lambda = \frac{0.5}{3,600} = 0.000139$ [千卡/米·秒· ${}^\circ\text{C}$]。若將 CGS 制中的 λ 數值換算為實用單位，必須乘以 360。例如，在 CGS 制中，水的 $\lambda = 0.00139$ [卡/厘米·秒· ${}^\circ\text{C}$]。因而，在實用單位制中， $\lambda = 0.00139 \times 360 = 0.5$ [千卡/米·小時· ${}^\circ\text{C}$]。

4. 已知 1 [英磅] 等於 0.454 [千克]， $1^\circ\text{C} = 1.8 [{}^\circ\text{F}]$ ，試確定 [BTU] (英熱單位) 和 [千卡] 之關係。

1 [BTU] 為加熱 1 [英磅] 水昇高 1°F 所消耗的熱量，因而，

$$1 \text{[BTU]} = 1 \times 0.454 \times \frac{1}{1.8} = 0.252 \text{[千卡]}.$$

5. 假以英制單位表示的傳熱系數為：

$$50 \left[\frac{\text{BTU}}{\text{呎}^2 \cdot \text{小時} \cdot {}^\circ\text{F}} \right] = 50 \left[\frac{\text{英熱單位}}{\text{呎}^2 \cdot \text{小時} \cdot {}^\circ\text{F}} \right].$$

試將此傳熱系數換算為實用制單位，即以 [千卡/米 2 ·小時· ${}^\circ\text{C}$] 來表示。

已知：

$$1 \text{[BTU]} = 0.252 \text{[千卡]} ; 1 \text{[呎]} = 0.3048 \text{[米]};$$

$$1^{\circ}\text{F} = 0.56^{\circ}\text{C}.$$

那末,

$$50 \times \frac{0.252 \text{ 千卡}}{0.56 \times 0.3048^2 \text{ 米}^2 \cdot \text{小时} \cdot {}^{\circ}\text{C}} = 50 \times 4.88 = \\ = 244 [\text{千卡}/\text{米}^2 \cdot \text{小时} \cdot {}^{\circ}\text{C}].$$

因此,要將以英制單位(在英美書中採用的)表示的傳熱系數換算成實用單位,必須乘以 4.88。

6. 水從濕物料表面汽化的速度可按下式計算:

$$G_{\text{蒸}} = 2.45 w^{0.8} \Delta p \left[\frac{\text{磅}}{\text{小时} \cdot \text{呎}^2} \right],$$

式中: w —空氣流速, [呎/秒];

Δp —在空氣溫度下的飽和水蒸氣壓與空氣中的水蒸氣分壓之差, [大氣壓]。

如果 $G_{\text{蒸}}$ 的因次為 [千克/米²·小時], w 的為 [米/秒] 及 Δp 的為 [毫米] 梅柱, 試換算此公式:

$$G_{\text{蒸}} = 2.45 w^{0.8} \Delta p; \frac{G_{\text{蒸}}}{w^{0.8} \Delta p} = 2.45.$$

如果把方程式左边的因次改變, 那末其右边必須乘一系数 K_1 。

方程式左边原來的因次為:

$$\left[\frac{\text{磅} \cdot \text{秒}^{0.8}}{\text{呎}^2 \cdot \text{小時} \cdot \text{呎}^{0.8} \cdot \text{大氣壓}} \right] = \\ = \left[\frac{0.454 \text{ 千克} \cdot \text{秒}^{0.8}}{0.3048^{2.3} \text{ 米}^{2.3} \cdot \text{小時} \cdot 760 \text{ 毫米汞柱}} \right].$$

因而,

$$K_1 = \frac{0.454}{0.3048^{2.3} \times 760}.$$

在下面的方程式中

$$G_{\text{蒸}} = K w^{0.8} \Delta p,$$

在所要求的因次之下未知数 K 的数值为：

$$K = \frac{2.45 \times 0.454}{0.3048^{2.8} \times 760}.$$

此式用計算尺計算所得的結果不太准确 ($K=0.0405$)。因此就用对数表計算，結果得 $K=0.04075$ 。故在採用实用因次的情况下，公式为：

$$G_{\pi} = 0.04075 w^{0.8} \Delta p [\text{千克}/\text{米}^2 \cdot \text{小时}],$$

式中： $[w] = [\text{米}/\text{秒}]$ ； $[\Delta p] = [\text{毫米}]$ 梅柱。

解題注意事項

着手解題时，首先必須画出設備簡圖，註明所有的尺寸和物理量，以箭头註明运动方向，并了解清楚設備的操作条件。

其次將題目中的全部数据列出，並檢查这些数据是否系用的同一种單位制。寫出基本的計算公式，並定出求解的途徑，將題目分成一些小的問題。再次將必需的常數寫出。

將數值代入公式以后，必須核对所代入的数据是否正确，只有在此以后才开始數字計算。

必須檢查所得的數值，看是否与所計算的設備的实际操作条件相符合，借以判断答案是否正确。

將題目所給条件中的这些或那些因素的影响闡明，然后以一般的形式解題並对結果加以研究，这样作是有好处的。

計算草稿应寫在作習題用的練習簿的左边。

詳細的分析、有系統的計算途徑、准确的記錄——这些都是使学生和教師减少时间浪费的条件。

培养進行計算的技巧是本課程重要目的之一。一般工程上計算誤差为 5%。

必須备有計算尺。

在课堂上學習时，学生必须学会运用重要的手册[化学手册、工程百科全書理化和工程数据手册、K. Φ. 巴甫洛夫和 B. A. 西蒙諾夫(B. A. СИМОНОВ)兩氏所作的化工設備算圖集、化学工厂机械师手册]以及國定全苏标准和各

种目錄。手册中含有大批研究者和設計者的經驗記錄。

学生必須学会从参考書和手册中找到各种常数和各种量，並能將它們与其它数据比較(例如，手册中的空气的精度和算圖中的空气的粘度)。

最后，必須学会由算圖上取得数值，和在給定的坐标系中分析過程的進程(例如： $I-x$ 圖上的干燥過程， $T-S$ 圖上的冷冻循环等等)。

为了能更整齐地進行本課程起見，每一个学生必須备有兩本練習簿(其中一本是在課堂用的，另一本是課外独立工作时用的)，以解答題目和描繪主要设备和零件的簡圖之用。最好空出二至三頁來抄錄常常見到的符号(w —流速； d —管子直徑； t —时间等等)和最重要的必須記住的計算公式(流体流量方程式： $F_g = fw$ ；流体运输能量公式： $N = \frac{V_g \cdot \Delta p}{102\eta}$ ；傳热方程式： $F = \frac{Q}{K \Delta t}$ 等等)。

目 錄

原序	8
主要符号	10
引言	13
第一章 流体力学	21
計算公式	21
例題	41
習題	78
第二章 水泵，送風机，壓縮机	85
計算公式	85
例題	94
習題	114
第三章 水力机械分离法，液态介質中的攪拌	119
計算公式	119
沉降法	119
过滤	126
离心分离	130
液态介質中的攪拌	133
例題	135
沉降法	135
过滤	143
离心分离	152
液态介質中的攪拌	158
習題	166
淨除气体中的塵灰的泡沫淋氣器的計算实例①	171
第四章 化工设备中的傳熱	177
計算公式	177
对流給热	181

(3)

01031

物态沒有发生变化的給熱	182
強制流动时的給熱	182
自由流动时的給熱	191
物态發生变化的給熱	193
液体沸騰时的給熱	193
蒸汽冷凝时的給熱	197
物流直接接触时的給熱	200
固体热辐射时的給熱	202
非穩定流时的傳熱	204
例題	205
習題	237
換熱器計算举例	244
第五章 蒸發. 結晶	256
計算公式	256
例題	264
習題	279
三效蒸發裝置計算举例	289
第六章 干燥	293
計算公式	293
例題	298
習題	325
干燥器計算举例	328
第七章 蒸餾. 精餾. 吸收	363
計算公式	363
例題	383
習題	421
泡板精餾器計算举例	427
第八章 冷冻与深度冷冻	434
計算公式	434
例題	443
習題	470
參考書刊	476
習題答案	480
附錄	487