

成都工学院图书馆
基本馆藏

- 293551

高等学校教学用书

固体物理引論

GUTI WULI YINGLUN

上 册

C. 基 特 耳 著

万紓民 万寿民 譯

蕭靜齋 李明榮



21.2

人民教育出版社

293551

3372
732/4421.2
T.1

高等学校教学用



固 体 物 理 引 論

GUTI WULI YINGLUN

上 册

C. 基 特 耳 著
万 納 民 万 寿 民 譯
蕭 靜 斋 李 明 荣

人民教育出版社

在本书中，作者对固体物理学中的许多重要领域，如晶体学、晶体点阵的振动理论、晶体点阵的热、介电和磁性质、能带理论、半导体、超导电性、晶体缺陷等都作了非常清晰的介绍，还指出了某些问题的发展方向。可作为有关系科的大学生和研究生的参考书，也可供有关的科学技术研究人员认参考。

固 体 物 理 引 論

(全兩冊)

C. 基特耳著

万紓民 万寿民 蕭靜齋 李明榮譯

北京市书刊出版业营业登记证字第2号

人民教育出版社出版(北京景山东街)

人 民 教 育 印 刷 厂 印 装

新 华 书 店 北京 发 行 所 发 行

各 地 新 华 书 店 經 售

统一书号：K13010·1056 开本 850×1168 1/32 印张 20 8/16

字数 437,000 印数 0·001—6,000 定价(6) ￥2·00

1962年5月第1版 1962年6月北京第1次印刷

一般参考文献

晶体学

F. C. Phillips, *An introduction to crystallography*, Longmans, London, 1946.

M. J. Buerger, *Elementary crystallography*, John Wiley & Sons, New York, 1956.

原子物理学基础

Max Born, *Atomic physics*, Hafner, New York, 5th ed., 1951.

F. K. Richtmyer and E. H. Kennard, *Introduction to modern physics*, McGraw-Hill Book Co., New York, 4th ed., 1947.

浅近教本

F. O. Rice and E. Teller, *Structure of matter*, John Wiley & Sons, New York, 1949.

J. C. Slater, *Introduction to chemical physics*, McGraw-Hill Book Co., New York, 1939.

J. C. Slater, *Quantum theory of matter*, McGraw-Hill Book Co., New York, 1951.

高深教本

N. F. Mott and H. Jones, *Theory of the properties of metals and alloys*, Clarendon Press, Oxford, 1936.

F. Seitz, *Modern theory of solids*, McGraw-Hill Book Co., New York, 1940.

F. Seitz and D. Turnbull, *Solid state physics, advances in research and applications*, Academic Press, New York, Vol. 1, 1955; Vol. 2, 1956; Vol. 3, tentative date December 1956.

A. H. Wilson, *Theory of metals*, Cambridge University Press, Cambridge, 2nd ed., 1953.

R. E. Peierls, *Quantum theory of solids*, Clarendon Press, Oxford, 2nd

e.l., 1955.

数据汇编和参考指南

Chemical Abstracts (especially the decennial indices).

Gmelins *Handbuch der anorganischen Chemie*.

Landolt-Bornstein *Physikalisch-chemische Tabellen*, J. Springer, Berlin,
5th ed., 1935; 6th ed., 1952.

C. J. Smithells, *Metals reference book*, Butterworths Scientific Publications, London, 1949.

前　　言

人們对物質材料的結構、性質和行为的了解，大部分是通过了量子力学、分子运动論和缺陷结构理論的应用，近來已經取得了很大的进展。科学家和工程师們目前利用固体物理和现代化学这些工具来研究、发展并应用金属、陶瓷、玻璃、半导体以及聚合物。此外，原子能和电子学的研究，也促进了这些物质材料的工艺学的进展，虽然这种作用也許是不太明显的。人們对性能更好的新材料和对旧有材料內的新性能的需要，促使了这些領域的发展。

这套丛书的总的企图，是要介紹构成所有重要固体物質的行为、制作和技术应用的基础方面的科学和工艺学。由于作者們掌握了整套丛书的发展动态，严重的重复是不会有的，因此，丛书的每一本书和与其有关的其它几本书能够較好地結合成为一个整体。我們編著这套丛书的目的，是希望它能符合大学生、青年科学家和工程师們的需要，并且还希望能适合过去可能沒有讀过現在正在成为大学正規課程的那些学科而需要学习的較有經驗的人們的需要。而且，为了适应这些需要，丛书的內容是从基本观点闡述的，因而它将具有持久的兴趣和重要性。

丛书中几卷将是讲述固体物理学和固体化学的。其它几卷将討論金属、陶瓷、玻璃、半导体以及聚合物的行为。我希望这套丛书将是一套充分闡述物质材料的科学、工艺学和工程学的內容广博的丛书。这些材料的行为的科学描述就是固体物理学。基特耳博士著的本书第一版，是这門科学的非常精辟的导論和評述。新版本經過了仔細的校訂并增添了新材料，它不仅是丛书的基石，并且以編者所希望保持的周密性和特色，給本丛书树立了一个良好的开端。

約翰·那洛蒙(John H. Hollomon)

第二版序言

作者编写本书的目的，是希望它能作为物理学、化学和工程学的学生们在学习固体物理学时的初级教科书。其目的是要初步地、简要地阐明固体物理学中具有代表性的方面。至于内容深度，读者必须較好地、概括地熟悉现代原子物理学（其程度相当于许多大学中对大学肄业生所授的现代原子物理学教程）以后，才能深入理解本书内容。此外，可以不必先读量子力学也能理解本书大部分内容，但是读者还應該熟悉普朗克(Planck)辐射定律、德布罗意(De Broglie)关系、氢原子的玻尔(Bohr)理论、塞曼(Zeeman)效应和自由质点的波动方程。一些須要用到量子力学基础的高深問題，放在附录中去討論。

固体物理学是一門領域辽闊的科学。它研究的对象是固体的物理性质，特別要研究原子和分子在晶体中相互組合并作有規則的周期排列时所表現出来的特殊性质。現在已經有了能解决范围广闊的不少問題的有成效的理論方法和觀念，它們对于这一領域的发展有着重大的統一的影响。因此很自然，一本初级教科书应当着重討論固体的简单模型的基本理論。在取材方面，我坦然喜欢那些可以用简单、具体和已有适当发展的模型来討論的内容。然而，不應該忘記，真实固体差不多总是比我們所設想的模型更为錯綜复杂。

第二版比第一版大約增多了 200 頁。新增篇幅的一半是用来充实基本概念的解釋，特別是充实晶体的对称性和能带理論的解釋。另一半則用来增加有关合金、半导体、光导电性、发光和固体缺陷等新材料。出版社曾經搜集了那些把本书第一版选为教本的教师們的意見，这些意見已使我在第二版的修訂工作中得到帮助。我謹向曾以他們的經驗使我受益的許多人們，致以总的謝意。

作者不打算把本书写成一般的参考书。固体物理学的若干活跃的和重要的分支，在本书内毫未提及。在略去的问题中有内耗、热电效应、相变、氧化物阴极、表面物理学、压电效应、液体氦和固体氦、塑料和分子晶体。本书的每一章几乎都是其他作者各自的专著方面的論題，因而对本书所包括的问题的論述，必然是不完善的。各章的参考文献，仅列举一些有代表性的評論和經典性論文，同时还从近来的著作中精选出来很多資料，以便使讀者能够从中获得这门科学的現代動向的本质的印象。从这样丰富的优秀著作中摘引資料，当然要比实际計算更加隨便些。有一些文献由于机遇律的原因被略去了，作者对此表示歉意。

每章之末都列有數組习題，对于过于复杂或困难的习題，都以星号記明。在附录 18 中，給出了热力学和統計力学的有关部分的极其簡略的摘要。除另有注明之处外，本书均采用高斯 cgs 单位。电子的电荷 e 的值，取負号： $e = -4.80 \times 10^{-10}$ 絶對靜电单位。

作者在第一版序言中曾經表示过下述的致謝：“我衷心感激我的学生 E. 阿布腊姆斯、M. 科恩、H. 卡普藍、F. 克弗、J. 特斯曼以及 Y. 亞費特，因为他們校对了本书的几部分內容。我要感謝 J. 巴尔登对超导电性和半导体两章的評閱以及 F. 賽次对有关固体缺陷各章的評閱；K. K. 达諾曾經欣然評閱过若干章节。对于以下各位的帮助，謹致謝意：R. T. 比尔格对于基本物理常数值方面所給与的帮助；N. 布勒伯根提議了很多的习題；勞倫斯·布喇格先生和 W. M. 洛默所給与的位錯模型照片；A. 馮·希佩耳和小 P. W. 福斯貝格所供給的鐵电疇照片；H. F. 克伊和 B. J. 阿珀耳布供給了晶体长大图案的照片；A. F. 基普和 M. 廷克哈姆所供給的超精細結構照片；E. R. 帕尔克所供給的小角度的晶粒間界照片；H. J. 威廉斯供給的鐵磁疇照片以及 W. H. 查卡里孙供給的离子半徑表。我还要感謝 W. 布拉坦、E. 費密、C. 赫临、A. N. 霍耳登、U. 瑪裘斯女士、J. 韦毛思以及 E. A. 伍德夫人等的帮助和建議。C. E. 索爾希耳夫人在索引的汇編工作中曾給了我极誠摯的帮助。”

R. E. 貝林格欣然校对过第二版的内容。位錯理論一章几乎完全是約翰·菲歇重写成的，作者衷心感謝他的慷慨帮助和令人信服的討論。我还感謝 F. 斯坦对校样的校对。对于以下各位的帮助，我謹致謝意：W. 肖克累的許多建議；F. 克弗和 A. M. 波蒂斯建議了許多习題；P. H. 基宋和 N. 派耳曼制訂了德拜溫度數值表；D. S. 馬克路爾供給了激子(exciton)光譜照片；J. B. 紐开克供給了晶体长大照片；A. L. 夏諾供給了超导电体的磁疇結構照片；A. H. 怀特供給了半导体晶体管的照片；W. J. 麦耳茲和 R. 佩平斯基制訂了鉄电性数据表；M. 廷克哈姆在題目索引的汇編工作中的帮助；J. C. 肯九魯和 R. G. 巴里西供給了比尔格旋进照相机摄制的 X 射綫照片；小 F. L. 伏格耳供給了位錯腐刻陷斑照片；J. M. 賈利費夫人供給了粉末照片；J. 瓦希伯恩供給了劳厄(Laue)照片；小 C. A. 否勒供給了磁疇花紋照片；R. L. 斯特里供給了病毒晶体的电子显微鏡照片；C. S. 巴雷特供給了 Cu_3Au 的有序-无序轉变的 X 射綫照片；C. J. 克里斯曼供給了金属磁化率数值的示图；S. 布倫訥和 D. 康托利昂女士供給了金属晶須照片；J. W. 米特切耳供給了位錯网照片；H. 布魯克斯供給了有效質量数值；西里耳·斯·斯密斯供給了位錯的晶粒間界照片以及 W. 克萊特对磁化率值的編纂。我从 F. 賽次在柏克拉所作的講座中特別受到教益。作者还要感謝 R. H. 布貝、M. 藍珀特、J. H. 哈拉門、H. W. 路易斯、R. 斯莫拉乔斯基、J. E. 郭耳德曼以及 W. D. 克萊特等的帮助和建議。F. C. 菲利普斯所著結晶学导論一书的出版者：朗曼、格林和康帕尼，曾欣然允許我轉載了許多該书所用的許多图形。我很感謝 A. F. 凯普对于他在以本书为教本的教学中取得的經驗所作的討論。如果沒有 C. E. 索爾希耳夫人的帮助，这一版是决不能問世的。

C. 基特耳 于拍克拉、加里福尼亚 1956 年 8 月

目 录

一般参考文献	vii
前言	ix
第二版序言	x
第一章 晶体结构的描述	17
平移群, 二维晶体, 二维点群, 平移对称条件对点群的限制, 二维结晶学点群的推导, 二维布喇菲点阵, 二维空间群, 三维晶体, 三维点群, 三维布喇菲点阵, 三维空间群, 密勒指数, 简单晶体的 结构, 六角密集结构, 金剛石结构, 钻石矿的结构, 氯化钠的结构, 氯化铯的结构, 氯化钙(萤石)的结构, 晶体结构的资料蒐集, 习题, 参考文献	
第二章 晶体的X射线衍射	47
布喇格定律, 劳厄衍射方程, 干涉条件和倒易点阵, 原子散射 因数, 几何结构因数, X射线衍射的实验方法, 劳厄法, 旋转晶体 法, 粉末法, X射线衍射在固体和冶金方面的应用, 习题, 参考文 献	
第三章 固体的分类; 离子晶体的点阵能量	68
晶体结合的經驗分类, 离子晶体, 共价晶体, 金属晶体, 分子 晶体, 氢键晶体, 离子晶体的点阵能, 氯化钠的点阵能, 马德隆常 数的推算, 关于排斥势的幂指數”的計算, 晚近的研究工作, 离子 半徑, 习题, 参考文献	
第四章 晶体的彈性常数	92
彈性应变和应力的分析, 膨脹, 切应变, 应力分量, 弹性屈服 和勁度常数, 能量密度, 立方晶体, 弹性常数的实验测定, 立方晶 体中的弹性波, 弹性的各向同性, 科希关系, 弹性系数的点阵理論, 关于金属的計算, 习题, 参考文献	
第五章 点阵振动	
一维的均匀线的振动, 同类原子线上波动, 計算有限长的线	

的簡正振动方式. 含两种原子的一維晶体. 二維点陣和三維点陣的 振动. 离子晶体的紅外綫吸收. 习題. 參考文献	
第六章 固体的热学性质	128
經典統計力学的回顾. 点陣热容量的爰因斯坦模型. 点陣热容 量的德拜模型. 双原子点陣. 德拜理論的回顾. 金属中传导电子的 热容量. 和内部自由度相联系的热容量. 固体的热导率. 热导率的 計算. 电介质晶体中声子的平均自由程. 金属的热导率. 热膨胀. 固态方程. 格朗萊生关系式. 习題. 參考文献	
第七章 电介质的性质	170
局部电場. 退极化电場. 洛倫茲場. 空腔内部偶极子的电場. 电容器极板間的电介质中的电場. 介电常数和极化率. 介量常数的 測量. 电子的极化率. 电子的极化率的經典理論. 离子的极化率. 取向极化率. 极化率突变. 固体中的电偶极子的取向. 电偶极子的 弛豫和介电損失. 德拜弛豫时间. 固体中的弛豫. 复数介电常数和 損失角. 习題. 參考文献	
第八章 鉄电晶体	197
駐极体. 鉄电晶体的分类. 鈦酸鋇的理論. 鉄电体中电极化的 突变. 鈣鈦矿结构中的局部电場. 在居里点附近的介电常数. 鉄电 疇. 反鉄电晶体. 习題. 參考文献	
第九章 抗磁性与順磁性	224
抗磁性. 朗之万的抗磁性方程的推导. 对于一个特殊情况的拉 莫尔定理的推导. 分子的抗磁性. 磁化率的測量方法. 順磁性. 朗 之万的順磁性理論. 順磁性的量子理論. 稀土元素离子. 鉄族离子. 軌道角动量的猝灭. 核子的順磁性. 以順磁盐的絕热去磁化来进行 冷却. 达到的极低温度. 核子自旋共振吸收和电子自旋共振吸收. 宏观方程. 線的寬度. 零場中电子能級的裂距. 附言. 关于单位的 說明. 习題. 參考文献	
第十章 金属的自由电子模型	253
电导率和欧姆定律. 維德曼-弗兰茲比. 傳导电子的热容量. 傳导电子的順磁磁化率. 囊中自由粒子的量子理論. 費密-狄喇克 分布定律. 絶对零度. 低温($kT \ll E_F$). 电子气的热容量的量子理	

目 录

▼

論，自旋順磁性的量子理論，費密-狄喇克分布對電導率的影響，紫
外線中礦金屬的透明性，熱離子發射的方程，習題，參考文獻

第一章 晶体結構的描述

我們首先來探討完善晶体的几何性質。一个完善晶体，可以看作是由相同的結構单元或积木(building block)，在空間作无穷多的、有規則的重复而形成的。本章仅对晶体結構的主要对称性进行初步的討論。要在这里深入地討論这些問題是不可能的。有兴趣的讀者可参考本章末所开列的專門教科书。原子的周期排列的特性，在固体物理学中具有根本的重要性；在本章內，我們的任务是要分析和描述可能的周期排列的几何性質。

平移群

如果一个物体由排列成点陣的原子所組成，这点陣具有三个基本平移矢量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ ，这些矢量有着如下的性質，即当从任意点 \mathbf{r} 观察时，和在另一个滿足条件

$$\mathbf{r}' = \mathbf{r} + n_1\mathbf{a} + n_2\mathbf{b} + n_3\mathbf{c}, \quad (1.1)$$

(其中 n_1, n_2, n_3 为任意的整数)的点 \mathbf{r}' 观察时，所看到的原子排列在各方面都全同，那么，这个物体就被定义为理想晶体。如果从任意两点 \mathbf{r} 和 \mathbf{r}' 所看到的原子排列是相同的，并且經過适当地选择整数 n_1, n_2, n_3 以后，該两点就能始終滿足公式(1.1)，那么，基本平移矢量就是初基的。我們常常把初基平移矢量定义为晶軸 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ ，虽然晶軸的其它的(非初基的)选取法也将采用。


如果令晶体平行于自身而移动，且移动的量为

$$\mathbf{T} = n_1\mathbf{a} + n_2\mathbf{b} + n_3\mathbf{c}, \quad (1.2)$$

则这种移动操作叫做平移操作。对于整数 n_1, n_2, n_3 的所有的值，进行这种操作的总和，就叫做晶体的平移群。最重要的描写晶体結構特点

的操作就是与晶体結構相联系的对称操作^①。討論三維晶体的对称性，頗為冗長，因此我們將相當全面地叙述二維晶体理論，而仅仅討論少数三維結構的重要例子。


一个平行的、类似网状的点的排列，如果其中任何一点周围的环境和任何其它一点周围的环境，在各方面都全同，那么我們就定义这种点的排列为点陣。我們必須弄清楚点陣和晶体結構的区别：晶体結構是由每个陣点与一个在成份、排列、取向上均相同的原子集團单位或原子基团相結合而成的。这种差別已在图 1.1 中表明。如我們所料想，所



(a) 空間点陣



(b) 含两种不同的离子的基团



(c) 晶体結構

图 1.1. 晶体結構(c)可看作基團(b)和空間点陣(a)的
每个陣点相加而成。

^① 本书中关于晶体对称性的討論，一般都依照 F. Seitz 的論述，Z. Krist. 88, 433 (1934); 90, 289(1935); 91, 336(1935); 94, 100(1936)以及 Vol. 1 of *International tables for X-ray crystallography*, Kynoch Press, Birmingham, 1952. 关于空間群的最易懂的討論，見 F. C. Phillips, *An introduction to crystallography*, Longmans, London, 1946, 221—272 頁。

有的阵点都是由上述方程(1.2)所决定的诸平移操作T而联系起来。

二維晶体

图1.2所示的一般的二維点阵，是一个无限的点列阵。这些点遵从点阵条件，即各个点在相同的取向上应该有相同的环境。显然，图中所示的 \mathbf{a} , \mathbf{b} 是点阵的初基平移矢量的一种可能选择。由初基平移矢量 \mathbf{a} , \mathbf{b} 决定的一般的平行四边形，构成一个初基晶胞，它只是晶胞的一种，以后我们将详细地讨论晶胞，现在只须指出一点，即施于一个晶胞的晶体平移操作，将把平面上的点包括无遗。只在角隅上才含有阵点的晶胞，称为初基晶胞。




图1.2. 一般的二維斜方点阵的基本平移矢量 \mathbf{a} , \mathbf{b} 和晶胞的一种可能选择。

引入联系初基矢量 \mathbf{a} , \mathbf{b} 的特殊关系，是有益处的。这种关系将决定四种特殊点阵，这些特殊点阵所具有的对称性，是图1.2那样的一般的斜方点阵所没有的。要了解这些特殊点阵，我们首先必须讨论联系二維点群的对称操作。

二維点群

所谓点群，就是对于一个点所施的对称操作的集合，经过这种操作后，物体不发生变化。这个物体，比方说，可以是一个分子、一个原子团、一个点阵或一个晶体结构。二維结晶学上的点群的对称操作，就是指的环绕一个点的一重、二重、三重、四重和六重旋转以及横过一根线的镜反射。我们以数字表示旋转操作，以符号 m 表示镜反射。就一个

平面分子而言，任意旋轉 $\frac{2\pi}{n}$ ，原則上都可以是一種對稱操作，此處 n 為一整數。現在我們要證明，對於一個點陣，僅當 $n=1, 2, 3, 4, 6$ 時，才合於方程(1.1)所規定的平移對稱的要求。

$\frac{2\pi}{5}$ 就是一個不許可的旋轉的例子。不可能有這種點陣，當繞著通過該點陣的一個陣點的軸旋轉 $\frac{2\pi}{5}$ 後，就能夠使這點陣重合到原來位置。我們把這個特殊例子的證明，留作習題 1.1，請讀者自己去證明，雖然即將在下節導出的普遍結果也足以說明這樣一個旋轉是不許可的。

平移對稱條件對點群的限制

我們已經知道，在二維情況下，對點陣施以平移

$$\mathbf{T} = n_1 \mathbf{a} + n_2 \mathbf{b}, \quad (1.3)$$

不會使點陣有任何改變。我們將會看到，正是這種要求限制了許可的旋轉和與一給定的旋轉相一致的平移。我們還要研究在更普遍的情形下都不引起改變的點陣，即這種點陣在施以繞著一個陣點的旋轉並且同時施以一個平移後，仍然不變。

設在一個固定的笛卡兒坐標系中有一個點 (x, y) ，它繞著原點旋轉了一個角度 ϕ 而移至另一點 (x', y') ，那麼 x', y' 由如下的方程確定：

$$x' = x \cos \phi - y \sin \phi;$$

$$y' = x \sin \phi + y \cos \phi.$$

假定 \mathbf{a} 為平移群中最短的非零平移。我們選擇坐標系的軸時，使 \mathbf{a} 平行於 x 軸。現在，如令 \mathbf{a} 旋轉一個角度 ϕ ，我們就得到一個新矢量 \mathbf{a}' ， \mathbf{a}' 的分量為

$$a'_x = a \cos \phi;$$

$$a'_y = a \sin \phi.$$

如果這個點陣在旋轉 ϕ 後仍然不變，則矢量 $\mathbf{a}' - \mathbf{a}$ 必為方程(1.3)所決定的 \mathbf{T} 的形式。矢量 $\mathbf{a}' - \mathbf{a}$ 的分量為

$$a'_x - a_x = a(\cos \phi - 1);$$

$$a'_y - a_y = a \sin \phi;$$

因此

$$|\mathbf{a}' - \mathbf{a}|^2 = a^2(2 - 2\cos\phi). \quad (1.4)$$

因为 $\mathbf{a}' - \mathbf{a}$ 是一个平移矢量 \mathbf{T} , 且 \mathbf{a} 又是平移矢量中最短的矢量, 因而必有 $|\mathbf{a}' - \mathbf{a}|^2 \geq a^2$ 。于是, 由公式(1.4), 有 $2 - 2\cos\phi \geq 1$, 或 $\cos\phi \leq \frac{1}{2}$, 因此

$$\frac{\pi}{3} \leq \phi \leq \frac{5\pi}{3}. \quad (1.5)$$

上式即为 ϕ 的许可范围的一个条件。对 $\phi = 0$ 的旋转显然是许可的, 因为我们可以取 $\mathbf{a}' = \mathbf{a}$, 而使 $\mathbf{T} = 0$ 。

只要考虑到矢量 $\mathbf{a}' + \mathbf{a}$ 亦必为 \mathbf{T} 的形式, 且其大小不小于 \mathbf{a} , 那么就得到了对 ϕ 的另一个限制。如此, 必有 $2 + 2\cos\phi \geq 1$, 或 $\cos\phi \geq \frac{1}{2}$, 因此

$$-\frac{2\pi}{3} \leq \phi \leq \frac{2\pi}{3}. \quad (1.6)$$

上式即为 ϕ 的许可范围的第二个条件。但对于 $\phi = \pi$ 的旋转也是许可的, 因为可令 $\mathbf{a}' = -\mathbf{a}$, 而使 $\mathbf{T} = 0$ 。

对于 ϕ 的许可范围的最后一个限制, 可以由如下的推论得到: 我们令 \mathbf{a} 反向旋转 $-\phi$ 而得到一个新的矢量 \mathbf{a}'' , 它的分量为

$$a''_x = a\cos\phi;$$

$$a''_y = -a\sin\phi.$$

矢量 $\mathbf{a}' + \mathbf{a}''$ 具有分量

$$a'_x + a''_x = 2a\cos\phi;$$

$$a'_y + a''_y = 0;$$

因而

$$|\mathbf{a}' + \mathbf{a}''|^2 = 4a^2\cos^2\phi. \quad (1.7)$$

由上所述, 必有 $4\cos^2\phi \geq 1$, 或

$$-\frac{\pi}{3} \leq \phi \leq \frac{\pi}{3}; \quad \frac{2\pi}{3} \leq \phi \leq \frac{4\pi}{3}. \quad (1.8)$$