

偏角法曲线测设简明手册

(修 订 本)

吴 南 群 编

测绘出版社

偏角法曲线测设简明手册
(修 订 本)

吴 南 群 编

测绘出版社

本书是一本应用偏角法测设曲线的实用简明手册。

本书内容有：圆曲线的弦长计算表和偏角表，切线长及外矢距计算表，设置缓和曲线时的T、E附加值计算表，缓和曲线函数表，应用偏角法与支距法测设缓和曲线用表等。考虑到施工、养护中通常采用正矢法对曲线进行检查和拨正，以保持铁路曲线的圆顺，又增加了这方面的三种用表。站场布置与接轨点的定测，也分别情况简要介绍了实用公式。遇到障碍时的曲线测设方法以及附录等，仍予保留。

本书曾于1960年初版，1965年再版时作了增订，这次出版前又作了修改和补充。

本书是铁路、公路建设的勘测、设计和施工、养护方面人员的业务工具书，亦可供大专院校工程测量与线路专业教学与实习的参考。

偏角法曲线测设简明手册

(修订本)

吴南群编

测绘出版社出版

北京市印刷一厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售

开本 850×1168 1/32 · 印张 6 1/8 · 字数 165,000

1977年11月新·1977年11月北京第一次印刷

印数 0001—20,000 · 定价 0.64 元

统一书号：15039·新41

序

本书初版于1960年，由测绘出版社出版。1965年中国工业出版社再版时，由编者作了增订。无产阶级文化大革命以来，铁路干线、地方线和专用线的新建和改建，取得了显著的成就；线路勘测、施工、养护等方面，也有不少新经验、新方法。这就要求本书从适应当前铁路曲线测量的实际需要出发，进行必要的修改和补充。

这次修订工作，在保留原有主要数表的基础上，删去了与现行规定、作业方法不相适应的一些内容，增加了部分新表。其中如《 T 、 E 附加值计算表》，从公式推导、计算方法到取用位数，不仅能保证计算值的可靠、准确，在查算的方法上，也是比较简便的。考虑到在施工、养护中通常采用正矢法对曲线进行检查和拨正，以保持铁路曲线的圆顺，编算了铁路圆曲线的正矢表、等弦矢距计算表和弦长20米的圆曲线等弦矢距表。站场布置与接轨点的定测，也分别车站布置的各种情况，简要介绍了这方面的实用公式及其图表。关于缓和曲线的测设，在应用偏角法的同时，又增加了支距法的用表，便于实际工作时相互检用。

在编排形式方面，仍然保持原书的特点，既顾及查算方便，又考虑节省篇幅，并合理确定有效位数。

本书的修订得到了设计、施工、养护等部门的同志的关心和帮助，他们给编者提供了参考资料和宝贵意见，丰富了手册的内容，许月明同志还为本书重新绘制了插图，编者在此再致谢意。对于本书还可能存在的不足之处或缺点错误，热忱欢迎读者批评、指正。

编 者

目 录

序	
一、圆曲线	1
§ 1. 圆曲线的公式	1
§ 2. 应用偏角法测设圆曲线的原理	2
§ 3. 应用偏角法测设圆曲线的步骤	3
§ 4. 圆曲线测设举例	4
§ 5. 圆曲线测设中遇到的障碍	8
二、缓和曲线	13
§ 6. 缓和曲线的公式	13
§ 7. 应用偏角法设置缓和曲线	15
§ 8. 测设缓和曲线实例	18
§ 9. 缓和曲线上的障碍	18
§ 10. 在缓和曲线起终点直接施测圆曲线	20
三、圆曲线弧长计算表	24
四、圆曲线偏角表	30
偏角表、整弧偏角累计、弧与弦长之差	
五、切线长及外矢距计算表	57
六、缓和曲线函数及偏角表	99

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertopdf.com

七、缓和曲线(支距法)测设用表	126
八、缓和曲线 T 、 E 附加值计算表	144
九、铁路圆曲线正矢与等弦矢距表	159
十、站场布置的测设工作	169
附录一、平行股道直边斜边长度表	175
附录二、度化秒用表，度和分化秒用表，分秒倍数表	177
附录三、常用普通单开道岔的主要尺寸	182
附录四、窄轨铁路道岔主要尺寸	183
附录五、数学公式、常数值	185

一、圆 曲 线

§ 1. 圆曲线的公式

1. 符号说明:

Z, Y . 曲线起点;

Q, Z . 曲线中点;

Y, Z . 曲线终点;

J, D . 转角点, 即两切线的交点;

α 外偏角, 即线路转向角;

R 圆曲线半径;

T 切线长, 即从转角点至曲线起终点的距离;

L 曲线全长;

C 曲线弦长;

E 曲线外矢矩, 即 J, D 至 Q, Z 的距离;

D 整弧 (一般为 20 m 或 50 m) 所对之中心角;

d 分弧 (小于整弧数) 所对之中心角。

2. 主要公式




图 1

$$(1) \quad T = R \cdot \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2};$$

$$(2) \quad L = \frac{\alpha \cdot R}{\rho''}, \quad \rho'' = 206264''.81;$$

$$(3) \quad E = R \cdot \operatorname{exsec} \frac{\alpha}{2} = R \left(\sec \frac{\alpha}{2} - 1 \right) = \frac{R}{\cos \frac{\alpha}{2}} - R;$$

$$(4) \quad C = 2R \sin \frac{\alpha}{2};$$

$$(5) \quad D = \frac{l_p}{R} \rho'' \quad (l_p \text{ 为整弧长, 或 } 20 \text{ m, 或 } 50 \text{ m});$$

$$(6) \quad d_i = \frac{l_i}{R} \rho'' \quad (l_i \text{ 为小于整弧数的分弧长}).$$

§ 2. 应用偏角法测设圆曲线的原理

1. 按照几何的原理, 在同一半径所作的圆弧上的各点 (如图 2 的 a, b, c, \dots), 切线与割线间或两割线间所夹之角度, 为所割圆弧中心角之半;

2. 曲线上各点的位置, 系根据上述角度所得出的方向及相应的距离 (如图 2 的 $\overline{ab}, \overline{bc}$) 用方向与距离交会的方法而确定的。




图 2

§ 3. 应用偏角法测设圆曲线的步骤

1. 在实地选定了线路，置仪器，定直线，至转角点 $J.D.$ 处测量外偏角 α （或按规定的角度放样）；
2. 依给定的或按实际地形、设计要求确定圆曲线半径 R ，然后按外偏角 α 和曲线半径 R 计算切线长 T 和曲线全长 L ；
3. 按计算出来的切线长 T ，定出曲线起点 $Z.Y.$ 和曲线终点 $Y.Z.$ ；
在曲线较长时，可考虑计算外矢距 E ，并在实地定出曲线中点 $Q.Z.$ ；
4. 曲线起点 $Z.Y.$ 的桩号，可根据已量得的 $J.D.$ 桩号倒量切线长 T 求得；或在实地测量时，可估计留下一段至转角点 $J.D.$ 的距离不量，如量至某一百尺桩，然后在 T 长计算好后，从 $J.D.$ 点倒量切线长 T ，定出曲线起点 $Z.Y.$ 。从那个百尺桩的桩号加上或减掉量至 $Z.Y.$ 的距离后，即得曲线起点 $Z.Y.$ 的桩号；
5. 在一部分人设置曲线中点 $Q.Z.$ 和曲线终点 $Y.Z.$ 时，另一人即计算曲线测设的偏角表，这个计算工作只要根据半径 R 和弧长 L 和 t ，即可在本手册中的圆曲线偏角表中查出来，经过简单的加减，即可求出所需的偏角值；
6. 待 $Q.Z.$ 和 $Y.Z.$ 定好后，即可搬仪器至 $Z.Y.$ 或 $Y.Z.$ ，根据计算好的偏角表，进行圆曲线的测设。这里要注意一点，在测设曲线时，应先校核角值是否正确：当测站在 $Z.Y.$ （或 $Y.Z.$ ）进行圆曲线的测设时，如测设的前进方向是顺时针方向的，则仪器后视 $J.D.$ 的零方向与 $Y.Z.$ （或 $Z.Y.$ ）的夹角应为外偏角的半数，即等 $\frac{\alpha}{2}$ ；如果是逆时针方向时，则仪器后视 $J.D.$ 点的零方向与 $Y.Z.$ （或

$Z, Y.$)的夹角应为 $360^\circ - \frac{\alpha}{2}$, 否则有误, 或曲线起终点在测设时有误(包括角值、距离), 或计算有误;

7. 在曲线较长、或曲线起终点不能直接通视, 并已定出曲线中点 Q, Z 时, 则测站(Z, Y 或 Y, Z)后视 J, D_s 点观测 Q, Z 的夹角应为 $\frac{\alpha}{4}$ (顺时针方向)或 $360^\circ - \frac{\alpha}{4}$ (逆时针方向)。

§ 4. 圆曲线测设举例

设定线组定至线路转角点 J, D_2 处, 置仪器在 J, D_3 , 测得转向角 α 为 $38^\circ 18' 38''$, 按照设计要求和地形情况给定圆曲线半径 R 为 300 m , 求曲线各函数及偏角值(包括工作步骤)。

1. 置仪器在 J, D_3 , 用倍角法测得转向角 α 的角值的平均数为 $38^\circ 18' 38''$, 记录者把此值填写在“偏角法测设圆曲线计算表”(以下简称计算表)内, 并得出 $\frac{\alpha}{2}$, 写上此处所用的曲线半径 $R = 300\text{m}$;

2. 按曲线半径 R 及 $\frac{\alpha}{2}$, 查对数表, 填在相应的表格内, 将此两对数值相加, 在对数表上查得切线长 T 的真值; 或直接按 α 值查算, 乘 $\frac{R}{100}$ 后得 T 值; (查本手册第71页)

3. 按照计算出来的 T 长, 一部分同志在现场设置曲线起终点, 在此同时, 计算者计算外矢距 E (曲线较短时可以不计算);

4. 进行曲线弧长 L 的计算:

按转向角 α 的度分秒为引数, 查手册第28页, 按次序写在计算表内, 加起来, 乘 $\frac{R}{100}$, 即得曲线弧长 L , 在计算时, 到 min 即可, 在实际编写桩号、实量时, 到 cm 即可。

5. 根据切线长 T 和弧长 L , 求出曲线起终点桩号, 其计算公式为:

(1) 当 Z, Y, 桩号已知时

$$Y, Z, \text{桩号} = Z, Y, \text{桩号} + L$$

$$\left\{ \begin{array}{l} Q, Z, \text{桩号} = Z, Y, \text{桩号} + \frac{L}{2} \\ Y, Z, \text{桩号} = Q, Z, \text{桩号} + \frac{L}{2} \end{array} \right\}$$

$$Z, Y, \text{桩号} + T \text{ 长} = J, D, \text{桩号}$$

(2) 当 J, D, 桩号已知时,

$$Z, Y, \text{桩号} = J, D, \text{桩号} - T \text{ 长}$$

$$Y, Z, \text{桩号} = Z, Y, \text{桩号} + K \text{ 长}$$

曲线中点桩号计算同上

6. 按各点桩号及其间距(弧长), 在手册第 40 页查得整弧(20 m)偏角值 $D/2$ 和两个分弧偏角值 $d_{1/2}, d_{3/2}$, 按整弧个数查得整弧偏角累计 ($n \cdot D/2$), 然后把 $d_{1/2}, d_{3/2}, n \cdot D/2$ 加起来, 应为总偏角值 $\left(\frac{\alpha}{2}\right)$, 如有误差, 可平均分配或适当分配之。如本例误差为 $5''$ 只要分配在 5 个偏角值上即可;

7. 把各偏角值分别写在计算表“偏角”一栏的左面部分(改正数则写在每个数字的右上角), 把每个角值逐个加起来, 填写在“累计”栏的左面部分, 即得顺时针方向测设时的各桩号的偏角方向值。“累计”栏的右面部分的各个数值, 是逆时针方向测设时的各桩号的偏角方向值。如果在实地上认为一次测站(顺时针方向或逆时针方向)即可把该曲线全部定出, 则在“累计”栏内只计算顺时针方向(或逆时针方向)的各桩号偏角方向值即可;

8. 置仪器在曲线起点 $Z, Y.$ (或终点 $Y, Z.$)，度盘读数对 $0^{\circ}00'00''$ ，前视 J, D_s ，后视 $Q, Z.$ 和 $Y, Z.$ (或 $Z, Y.$)，检查其夹角值是否为 $\frac{\alpha}{4}$ 和 $\frac{\alpha}{2}$ (顺时针方向) 或为 $360^{\circ} - \frac{\alpha}{4}$ 和 $360^{\circ} - \frac{\alpha}{2}$ (逆时针方向)，然后按偏角值及弦长定出曲线上各点。

以本例 $Dh\ 12+00$ 桩号测设为例：

司仪者动上盘转角度，使它的读数为 $0^{\circ}31'41''$ ；

量距者量 $Z, Y.$ 至 $Dh\ 12+00$ 为 5.53 m ，以此为半径，根据司仪者所指挥的方向，在实地定出 $Dh\ 12+00$ 的桩号位置。

9. 曲线定至最后第二点时(本例为 $Dh\ 13+80$)，此点离 $Y, Z.$ 的实际距离应符合计算表上所列的数值，但因方向、距离的影响，不可能没有误差，根据我们的经验，其差数最低应满足 $\frac{1}{L} = \frac{1}{1000}$ 的要求(L 为曲线全长)；

10. 在定立曲线时，特别要注意方向与距离的正确性，按照我们过去所做的方法，可以由后尺手取弦长读数，前尺手对 $0.$ ，并与方向合而为一，即使仪器所瞄方向点与钢尺的 0 点重合，如图 3

b 点，否则，设方向瞄在 b' 点，量距时又延长至 b'' 点，可以明显看到， b'' 点没有在它应该在的曲线上的 b 点位置。如果瞄 c 点时又瞄在 c' 点，量距时又过 c' 点定至 c'' 点，这样下去，到最后一定会造成很大差错。注意误差累积和桩号的正确位置，这是定曲线过程中特别要小心谨慎的事情。




图 3


偏角法测设圆曲线计算表

第____页 共____页

工程名称_____

代号_____

地点_____



已知条件

α	38°	18'	38'
----------	-----	-----	-----

$\alpha/2$	19°	9°	19°
------------	-----	----	-----

R	300 m
---	-------

总偏角计算

名 称	符 号	°	'	"
-----	-----	---	---	---

整弦偏角	$D/2$	1	54	35
------	-------	---	----	----

第一分弦偏角	$d_1/2$	0	31	41
--------	---------	---	----	----

第二分弦偏角	$d_2/2$	1	26	18
--------	---------	---	----	----

整弧偏角之和	$N \cdot D/2$	17	11	15
--------	---------------	----	----	----

总偏角	$d_1/2 + d_2/2 + N \cdot D/2$	a/2	19	09	14 ⁻⁵
-----	-------------------------------	-----	----	----	------------------

切 线 长 度 计 算	$\lg R$	2.477 1213	名称 桩 号	距离 (m) 弧 长	弦 长	偏 角 计 算			
	$\lg \tan \alpha/2$	9.540 7821 (+)				偏 角	顺时针 方 向 累 计	逆时针 方 向 累 计	
	$\lg T$	2.017 9034				°	'	"	
	T	104.209	Z.Y.	11+94.47					
	38°	66.32251		12+00	5.53	31 41	0 31 41	340 50 41	
	18'	0.52360		20	20.00	1 54 35 (+)	2 26 17	341 22 22	
	38°	0.01842 (+)		40	20.00		4 20 52	343 16 58	
	α	66.86453		60	20.00		5 15 28	345 11 33	
	$B/100$	3(x)		80	20.00		8 10 03	347 06 08	
	L	200.59359 m		13+00	20.00		10 0 39	349 00 44	
	$L/2$	100.297		20	20.00		11 59 14	350 55 20	
	$J.D.$	$Dh 12 + 98.675$		40	20.00		13 53 50	352 49 55	
	T	1 04.209 (-)		60	20.00		15 48 25	354 44 31	
	Z.Y.	$Dh 11 + 94.466$		80	20.00		17 43 01	356 59 06	
	$L/2$	1 00.297 (+)							
	$Q.Z.$	$Dh 12 + 94.763$							
	$L/2$	1 00.297 (+)							
	$Y.Z.$	$Dh 13 + 95.060$							
	$\lg R$								
	$\lg \cos \alpha/2$								
	$\lg R/\cos \alpha/2$								
	$R/\cos \alpha/2$								
	R								
	E								

计算_____

:

检查_____

:

测设_____

§ 5. 圆曲线测设中遇到的障碍




图 4

下一点 H 时，移仪器在 F 点上；

(2) 仪器上盘退回至 0° ，对准 A 点，固定下盘。倒镜，则视线在 $AF\alpha'$ 上，之后，用原计算之偏角表定 H 点以后之各点；

(3) 如仪器不便倒镜，则可先对好 180° ，后视 A 点，固定度盘为 180° 时之下盘。然后松开上盘，按原计算之偏角表测设 H 点以后各点。

2. 转角点 $J.D.$ 不能置仪器时

一种情况：在两切线上取任意点，且可直接观测，如图 5。

(1) 在两切线上取任意点 M 、 N ，并量其长度，设 $MN = l$ ；

(2) 置仪器在 M 点，后视 Z 、 Y ，倒镜，前视 N 点，测得 α' 角。再置仪器在 N 点，后视 M 点，倒镜，前视 Y 、 Z 点，测得 β' 角，则转向角 α 为：

1. 偏角视线不通

由图 4，按偏角法原理：

$$\alpha = \alpha'$$

$$\beta = \beta'$$

$$\alpha + \beta = \alpha' + \beta'.$$

步骤：

(1) 按前述方法，定曲线至 F 点，而无法定

$$\alpha = \alpha' + \beta'.$$


(3) 应用正弦定律求 VM 、 VN 之长，即：

$$VM = MN \frac{\sin \beta'}{\sin (\alpha' + \beta')} = l \cdot \frac{\sin \beta'}{\sin \alpha},$$

$$VN = MN \frac{\sin \alpha'}{\sin (\alpha' + \beta')} = l \cdot \frac{\sin \alpha'}{\sin \beta}.$$

(4) 从 M 、 N 分别按 $T-VM$ 、 $T-VN$ 定出曲线起点 Z 、 Y 和曲线终点 Y 、 Z 的位置。

图 5



另一种情况：当两切线上的任意两点不能直接通视时，用导线法，如图 6。

(1) 取两切线上任意两点 M 、 N ，之后在 M 、 N 两点间选择能相互通视的点 C （有时不止一点），量 MC 、 CN ，得 $MC = l_1$ ， $CN = l_2$ ；

(2) 置仪器在 M 、 C 、 N 各点，用前述方法测得 α' 、 β' 、 γ' ，由图 6 可知，转向角 α 为：

$$\alpha = \alpha' + \beta' + \gamma'.$$




图 6

(3) 在图 6 上延长 MC ，与 VB 线相交得 e ，在 $\triangle eCN$ 中，按正弦定律求出 ce 和 Ne 长，即：

$$Ce = CN \frac{\sin \gamma'}{\sin (\beta' + \gamma')} = l_2 \frac{\sin \gamma'}{\sin (\beta' + \gamma')},$$

$$Ne = CN \frac{\sin \beta'}{\sin (\beta' + \gamma')} = l_2 \frac{\sin \beta'}{\sin (\beta' + \gamma')}.$$

而 ev 之长为：

$$eV = (MC + Ce) \frac{\sin \alpha'}{\sin (\alpha' + \beta' + \gamma')} = (l_1 + Ce) \frac{\sin \alpha'}{\sin \alpha}.$$

上列这些公式经简单归纳，并且通过辅助点 f ，按上述分法求出 Cf, Mf, fV ，整理后可得：

$$VM = l_1 \frac{\sin (\beta' + \gamma')}{\sin \alpha} + l_2 \frac{\sin \gamma'}{\sin \alpha},$$

$$VN = l_1 \frac{\sin \alpha'}{\sin \alpha} + l_2 \frac{\sin (\alpha' + \beta')}{\sin \alpha}.$$

(4) 求出 $T-VM, T-VN$ ，并按实际图形定出曲线起点 Z, Y 和曲线终点 Y, Z 。

注意：如 $T-VM, T-VN$ 的差数为正，则向与 J, D 相反的方向量距，定出 Z, Y 或 Y, Z ，否则相反。

3. 曲线起终点不能置仪器时

一种情况：分圆法

(1) 由图 7，在 AV' 直线上定至 Q' 点，置仪器于该点，任意选定垂直距离，定出 Q 点；

(2) 用同样方法定出 S 点，过 S, Q 延长直线，由平行法可得：

$$Q'Q = p'p = AE.$$

(3) 按图 7， ϕ 可由下式求得：

$$\operatorname{vers} \phi = \frac{AE}{R} \quad (R \text{ 为圆曲线半径})$$

即：




图 7

$$\cos \phi = \frac{R - AE}{R}.$$

(4) $Ep = Ap' = R \cdot \sin \phi$.

(5) 由 V 向 A 处量任意长 $p''V$, 设得点 p'' , 为此:

$$p'p'' = T - Ep - p''V.$$

考虑到 p'' 不一定在 AV 线上的近 A 处, 故 $p'p'' = T - Ep - p''V$ 之公式可改为以下通式:

$$(Ep + Vp'') - T = \pm p'p''$$

“+”表示 p'' 在 p' 之近 A 处, 要定 p' 点, 必须从 p'' 向 V 方向量 $p''p'$ 之距离;

“-”表示 p'' 在 p' 之近 V 处, 要定 p' 点, 必须从 p'' 向 A 方向量 $p''p'$ 之距离。

(6) 置仪器于 p 点, 后视 Q 点, 倒镜, 转 ϕ 角, 得 MpN 的视线方向, 为此, 我们等于把原 \widehat{AB} 的一组曲线变成了 \widehat{AP} 和 \widehat{PB} 的两组曲线了。

其中:

α 为实测角, R 为已知, ϕ 可算得,

$$\psi = \alpha - \phi.$$

p 点桩号 = A 点(Z, Y)桩号 + Ap 弧长。

Ap 弧长可按曲线半径 R 在圆曲线弧长表按 ϕ 角值求得。

另一种情况: 辅助边法

(1) 由图 8, 取线路上任意点 a , 按照实际可能和图形, 选择点 b , 使 ΔabV 均能通视;

(2) 实测 ϕ, ψ, γ (至少观测其中两个夹角), 量 ab 长;