

高等林业院校交流講义

# 厂内运输机械

东北林学院編

农业出版社

高等林业院校交流講义

# 厂内运输机械

东北林学院編

木材机械加工专业用

农业出版社

高等林业院校交流讲义

**厂内运输机械**

东北林学院编

农业出版社出版

北京西单布胡同七号

(北京市书刊出版业营业登记证字第106号)

辽宁省新华书店发行 各地新华书店经售

沈阳新华印刷厂印刷装订

统一书号 15144.217

1961年6月沈阳制型

开本 787×1092毫米

1961年6月初版

十六分之一

1961年6月沈阳第一次印刷

字数 334 千字

印数 1—890册

印张 十五又四分之三

定价 按页四版

(0)一元六角

## 緒論

### 厂內运输机械在国民经济中的作用

在现代化的工业企业中，除了采用新式的机床和先进的生产技术外，还应当把原材料和制品等的装卸、运输、车间中的传送等辅助生产的繁重劳动用机械来代替，使整个生产过程机械化、自动化。在党的八届二中全会上，刘少奇同志的报告中指出：“在技术革命方面，主要的任务是：把包括农业和手工业在内的全国经济有计划有步骤地转到新的技术基础上，转到现代化大生产的技术基础上，使一切能够使用机器的劳动都使用机器，实现全国城市和农村的电气化；……在尽可能地采用世界上最新的技术成就的同时，在全国的城市和农村中广泛地开展改良工具和革新技術的群众运动，使机械操作、半机械操作和必要的手工劳动适当地结合起来。”

在资本主义国家中，机械化、自动化是为了使资产阶级取得最大利润和增加对工人的剥削。社会主义国家则是为了减轻工人的体力劳动和提高劳动生产率；而劳动生产率的不断增长又是社会主义生产不断高涨和劳动者物质福利不断提高的必要条件。

在党的总路线、大跃进、人民公社三面红旗的光辉照耀下，我国的社会主义建设事业有了巨大的发展，工业生产的技术水平有了很大的提高，在群众性的技术革新和技术革命运动中，我国木材加工工业的机械化、自动化的程度也得到迅速的提高。

厂內运输机械是研究用于工业企业内部原材料、燃料及产品的装卸、运输，车间内部制品的传送等机械设备的一门科学。厂內运输可分为车间之間的运输和车间内部的运输。车间之間的运输包括接受原材料、燃料、辅助材料，进行卸车，将它们运送到生产车间和动力站；毛料和半制品从一个车间到另一个车间的运输；将成品运到仓库和装车出厂；车间中废料的排除等业务。车间内部的运输是将原料、毛料和半制品在车间内部，按照工艺过程，从一个工序或工作位置，运送到另一个工作位置。

木材加工企业中，原木、板材、方材的装卸运输工作是极为繁重的。大型的木材加工厂中每天需用数百立方米，甚至上千立方米的原木。随着加工车间技术水平和劳动生产率的迅速提高，贮木场装卸、运输的任务也就日益繁重，当没有相应的技术装备时，它将占用大量的劳动力。为了贯彻执行发展国民经济以农业为基础，全党全民大办农业大办粮食的方针，在工业和国民经济的各个部门，应继续提高技术水平和劳动生产率，节约原材料，降低成本，继续开展技术革命运动，提高机械化程度，节省劳动力，支援农业战线。由于原木装卸工作的繁重和目前装卸力量还比较薄弱，不仅影响工厂的生产，而且使大量的车辆在厂内较长时期

停留，影响車輛周轉率和交通运输工作。因而加强和提高厂內运输、装卸的设备和力量，不仅是加强木材生产与木材加工企业的重要环节，而且对貫彻以农业为基础的方針，和克服木材装卸与交通运输工作之間的矛盾，爭取我国工业生产建設取得新胜利有着极大的現實意义。

在車間内部，由于机床性能和加工技术水平的不断提高，要求原木、板材等原材料的供給和流轉方法有相应的改进。在我国和苏联先进的木材加工企业中，木板刨削和縱向鋸解时的进料速度已經达到每分鐘120—140米。当然，机床的高速度生产必須有运输机械用相应速度来保証不间断的、及时的供应原材料才能高速度生产。

随着厂內运输机械的发展，这一門科学已經不仅是在装卸、运输上起配合生产的作用，而它已經成为合理的組織大批生产和組織有节奏的，机械化、自动化流水作业綫的基础。机械化的流水作业綫是由各种加工机床和起重运输机械所組成的。独立的机床，它們的工作由各种各样的起重运输机械来联系，使所加工的物品在一台机床上完成某一工序后，傳送到另一机床。現代工业生产的进步和它的发展方向，很重要的一方面就是使生产接自动的連續流水作业綫来进行。因而研究厂內运输机械是发展木材加工生产和提高木材加工企业的现代化程度的一个重要方面。

### 厂內运输机械发展簡史

厂內运输机械是在工业企业内部用于装卸、傳送运输，輔助生产和組織生产的起重运输机械。机械是随着人类社会生产建設的需要而創造出来的，也随着生产的发展而发展。在远古时代，人类就已經应用简单的起重运输装置来減輕体力劳动。随着农业和建筑工程的发展，那些原始的、最简单的起重运输装置逐渐的被人类劳动所改善。

根据历史的記載，在古代的中国、埃及和羅馬，起重运输的装置都是应用得較早和較为发达的。远在新石器时代末期（公元前5000到4000年），我国古代劳动人民已能利用垫木滾将开凿的巨石搬运到远处，砌成石棺、石台等，以埋葬和紀念死者。

我国在商朝就有汲水用的桔槔（是一种用杠杆、对重和取物装置构成的起重装置）。其发明时期約在公元前1765到1760年之間。繼桔槔之后，又有轆轤（为現在絞車的雛形）的发明。可以看出，起重运输机械发展的初期是用人力驅动的，即用手驅动或踏輪驅动，以后逐漸的利用畜力和水力。

工业中蒸汽机的出現大大推动了起重运输机械的进一步发展和改善。1827年出現了第一台用蒸汽驅动的固定式旋轉起重机。1846年第一次制成了用液力驅动的起重机。1880年，在俄国制造出第一台运行式鐵路起重机。1895年出現了第一台用內燃机驅动的起重机，但在当时內燃机驅动还比不上蒸汽驅动，以后，才得到发展和改进。电力驅动的出現是起重运输机械进一步蓬勃发展的轉折点。1880年以后，电力驅动的旋轉起重机，桥式起重机，門座起重机等相繼出現。

連續运输机是和起重机差不多同时出現并发展起来的。公元186—189年間，我国有翻車的发明，据“农书”記載，系汉朝华嵐所設計制造。翻車是一种取水和排水用的連續运输机，和現代的刮板运输机极为相似。它的生产率要比桔槔、辘轳等間歇工作的起重装置的生产率大得多。这种机械一直保存到現在，在南方各省的农业生产上还被广泛地使用。繼翻車之后，又有高轉簡車的創造。这种装置是現代斗式提升机的雛形。发明时期約在公元600年以前。

随着斗式連續运输机的采用，螺旋式、皮带式等运输机也相繼出現。这些运输机首先被应用于粮食加工工业和建筑工程中，以运输粉末状或散粒状物品。木材工业中目前也已經广泛地应用了連續运输机。

各种工业的工艺过程中开始采用运输机是在1912—1913年。汽車制造工业的工艺过程中首先采用运输机，后来广泛地被应用于其他經濟部門。大批生产（流水作业）的企业最主要的特征之一，就是在工艺过程中采用运输机。

如前所述，我国在起重运输机械方面的发明創造，正如其他科学技术一样，原来也是很发达的。近百年来由于长期受到封建主义、帝国主义及官僚資本主义的統治和压迫，使我国处于半封建、半殖民地的地位，在这一段苦难的时期中才使我国的科学技术大大落后于外国。解放前，我国沒有自己的机器制造业，当然也沒有起重运输机制造业。而当时我国木材工业也十分落后，工人在木材装卸运输工作中，进行着繁重的体力劳动。解放后，在党和毛主席的正确领导下，不仅在很短的时期內恢复了被帝国主义和国民党反动派所破坏的国民經濟，而且使我国經濟建設和科学技术得到迅速的发展和提高。党和国家把提高机械化程度，減輕体力劳动，提高劳动生产率作为国家經濟建設方面的重大努力目标之一，因而生产技术面貌得到了迅速的改变，繁重的体力劳动正在逐渐消除，起重运输机械在生产上日益广泛的得到应用。

我国已經建立了自己的起重运输机械制造工业。在我国发展国民經濟的第一个五年計劃期間，就已經制造了卷筒直徑达4米的矿井卷揚机，容量3立方米的挖掘机和起重量100吨的桥式起重机。大跃进以来我国的起重运输机制造水平更有很大的提高，厂内运输的机械化、自动化也有了进一步的发展。

在森林工业中，林产工业設計院和林业机械厂也設計和制造了适合于采运和木材加工工业用的絞盘机，架杆式起重机，架空索道，鏈式与滾柱式的原木出河机，刮板运输机，气力运输装置和其他种类的厂内运输机械。

目前在我国已經建立起許多用最新技术装备起来的，机械化、自动化程度較高的木材加工企业。技术革新和技术革命运动开展以来，木材加工企业中广大的工人和技术人員，在厂内运输机械方面也有不少的发明創造。特別是一些簡易的机械，如以絞盘机和架杆为基础的，多种多样的原木装卸和归楞（堆集）的机械設備。同时也出現了不少的木结构龙门吊車、纜索起重机和鏈式裝車机等。这些机械虽然看起来是土的或半土半洋的，但是它在很大程度上

度上代替了繁重的体力劳动，提高了劳动生产率，且易于推广应用。由于在建立现代化的机械化、自动化程度较高的工厂同时，在所有的工厂企业中开展了技术革新、技术革命运动，发挥了群众的智慧，从而使木材加工企业厂内运输机械化、自动化的程度有所提高，正迅速地改变着生产面貌。在木材加工企业厂内运输机械化的实践过程中，也完全证明了党提出的土洋并举的“两条腿走路”的方针是完全正确的。


### 厂内运输机械的分类

在工业企业内部进行装卸、起重、运输和工艺过程中的传送等作业的机械设备，统称为厂内运输机械。这些机械设备通常可以分为二大类：一类为起一般的起重作用的机械，如滑车、举重器、绞盘机和各种起重机，统称为起重机械；另一类为起运输和传送作用的机械，将大量的物品，沿一定的方向进行运输，所运输的可以是原木、板材等成件的物品，也可以是锯屑、刨花或其他散粒状物品，这类机械总称为运输机械。

在国民经济的各个部门中所应用的起重运输机械的种类是十分繁多的，本课程根据专业的性质，只讨论应用于木材加工企业的厂内运输工作中的起重运输机械，研究它们的构造、应用范围、设计原理和计算方法。

应用于木材加工企业中的厂内运输机械的分类如表0—1所示。

表0—1 厂内运输机械的分类



## 起重机械的主要参数和工作类型以及运输机械的主要参数

### 一、起重机械的主要参数

表征起重机械性能的主要参数是：起重量、跨度（幅度）、起升高度、速度、外形尺寸和重量。

起重机械是循环动作的装置，它的生产率可以用单位时间内搬运的物品重量来计算，只有当起重机械经常在满载状态下工作时生产率才是一个常数。

### 二、起重机械的工作类型

在设计起重机械时需要考虑它的工作类型，起重机的各个机构的工作类型是表征起重机械性能的一个重要因素。

起重机械的机构工作类型按以下的因素来区分：

1. 起重量利用系数。即，是否在最大载荷下经常工作。

$$k_{\text{起重量}} = \frac{Q_{\text{平均}}}{Q_{\text{名义}}}$$

式中： $Q_{\text{平均}}$ ——昼夜中，所起升物品的平均重量； $Q_{\text{名义}}$ ——名义起重量。

2. 操作时间百分数( $\Pi B\%$ )。

$$\Pi B = \frac{\text{这一机构在每个循环中的工作时间}}{\text{起重机一个工作循环的总时间}} \times 100\%$$

3. 一小时内操作次数。

起重机械的机构一般可分以下四类：

P类——人力驱动的机构。它的特征是：工作的间歇性很大和速度很低。

I类——轻级。它的特征是：工作间歇性较大，很少在最大载荷下工作，速度很低，操作时间百分数很小（例如设备安装和修理车间用的起重机械）。

II类——中级。它的特征是：在各种大小的载荷下连续工作，速度中等，操作时间百分数和一小时内操作次数也是中等的（如机械加工车间及装配车间等处使用的起重机械）。

III类——繁重级。它的特征是：在接近最大载荷下连续工作，速度较高，操作时间百分数及一小时内操作次数都较大（例如装卸工作用的起重机械）。

后三类都是机械驱动的机构。

各类起重机械的机构的操作时间百分数及一小时内的操作次数大致的数值如表0—2：

表0-2

起重机械的机构种类	工作类型	操作时间百分数	一小时内大約操作次数
人力驅动 (P类)	一 輕 閑 級	—	—
机械驅动 I类	輕 閑 級	15	30以下
II类	中 等 級	25	30—60
III类	繁 重 級	40以上	60—以上

起重机械的机构更細致的类型区分方法，除考虑上述因素外，还考虑到机构的每昼夜利用系数，每年利用系数和工作环境周圍的介質温度，并将机械驅动的机构区分为五种类型，即在繁重級后又列入极繁重級和极繁重、連續工作級二种类型。后二种类型在木材加工企业中一般不需要应用，因而只介紹类型的代表符号，使能在选用时識別。其类型区分和符号如下：

Л——輕閑級；

С——中等級；

Т——繁重級；

BT——极繁重級；

BTH——极繁重、連續工作級。

起重机械的各个机构可能有不同的工作类型，这时就按照起升机构的工作类型来确定总的工作类型。

### 三、运输机械的主要参数

表征連續运输机械的性能的主要参数是：生产率、速度、运输长度、起升高度（傾角）、外形尺寸和重量。

連續运输机械是連續工作的，其生产率为定值，可用单位時間內运输物品的总重量、体积或件数來計算。

# 目 录

## 緒 論

厂內运输机械在国民经济中的作用 .....	1
厂內运输机械发展简史 .....	2
厂內运输机械的分类 .....	4
起重机械的主要参数及工作类型以及运输机械的主要参数 .....	5

## 第一篇 起重运输机械的零件与部件

第一章 挠性构件 .....	3
§ 1. 鏈 .....	3
§ 2. 繩 .....	9
§ 3. 鏈條及鋼絲繩的固接方法 .....	12
§ 4. 帶 .....	13
第二章 挠性构件的承装零件 .....	16
§ 1. 鏈輪 .....	16
§ 2. 繩輪 .....	19
§ 3. 帶輪 .....	20
§ 4. 卷筒 .....	21
§ 5. 滑輪及滑輪組 .....	27
第三章 工件构件 .....	30
§ 1. 吊鈎 .....	30
§ 2. 吊繩、吊鏈 .....	34
§ 3. 抓斗 .....	35
§ 4. 摩擦取物器 .....	37
第四章 制动装置 .....	38
§ 1. 停止器 .....	38
§ 2. 制动器 .....	39
第五章 支持机构和行走机构 .....	45
§ 1. 支持机构 .....	45
§ 2. 車輪 .....	47
§ 3. 鋼軌 .....	48

## 第二篇 起 重 机 械

<b>第六章 简单起重机</b>	50
§ 1. 举重器	50
§ 2. 滑車	52
§ 3. 紗盤机	54
§ 4. 架杆式起重机	56
§ 5. 简单起重机在木材工业中的应用	58
<b>第七章 旋转起重机</b>	60
§ 1. 固定式旋转起重机	60
§ 2. 运行式旋博起重机	65
<b>第八章 桥式类型的起重机械</b>	70
§ 1. 桥式起重机	70
§ 2. 龙門起重机	74
§ 3. 桥式装卸机(装卸桥)	76
<b>第九章 其他类型的起重机械</b>	78
§ 1. 繩索起重机	78
§ 2. 門座式起重机	80
§ 3. 塔式起重机	81

## 第三篇 运 輸 机 械

## 第一部分 具有撓性牵引构件的連續运输机

<b>第十章 牵引构件运行阻力的分析</b>	82
§ 1. 直綫区段上的运行阻力	82
§ 2. 曲綫区段上的运行阻力	85
<b>第十一章 牵引构件的安装張力和張紧装置</b>	89
§ 1. 牵引构件最小張力的确定	89
§ 2. 張紧装置	94
<b>第十二章 驅动装置</b>	98
§ 1. 驅动装置的結構	98
§ 2. 在运输机上各点牵引构件張力的确定	100
§ 3. 带式和繩式运输机的驅动站的特性	100
§ 4. 鏈式运输机驅动站的特性	103
§ 5. 驅动装置的最有利位置的决定	108
§ 6. 运输机所需功率的确定	112

<b>第十三章 带式运输机</b>	115
§ 1. 概說	115
§ 2. 支持滾子的配置和它的尺寸	115
§ 3. 带式运输机的生产率	118
§ 4. 带式运输机的裝載和卸載	120
§ 5. 鋼帶运输机	123
§ 6. 带式运输机的計算举例	125
<b>第十四章 鏈式和繩式运输机</b>	129
§ 1. 鏈式和繩式运输机的分类	129
§ 2. 刮板式运输机	129
§ 3. 繩式圓盤运输机	135
§ 4. 斗式提升机	136
§ 5. 縱向鏈式运输机	141
§ 6. 运行滾柱式运输机	153
§ 7. 橫向鏈式运输机	154
§ 8. 用于成件物品的横向鏈式提升机	155
<b>第十五章 工艺性傳送机</b>	159
§ 1. 概說	159
§ 2. 承載式傳送机	160
§ 3. 拖运式脉动傳送机	164
<b>第二部分 没有牵引构件的連續运输机</b>	
<b>第十六章 滾柱运输机</b>	166
§ 1. 应用和分类	166
§ 2. 滾柱运输机的构造	166
§ 3. 滾柱运输机的卸載	168
§ 4. 生产率和功率的計算	170
<b>第十七章 重力式运输机</b>	171
§ 1. 概說	171
§ 2. 滑动斜面和下降槽	171
§ 3. 重力式滾柱运输装置	173
<b>第十八章 螺旋运输机</b>	176
§ 1. 构造	176
§ 2. 計算	177
§ 3. 应用范围	178
<b>第十九章 水力运输装置</b>	179
§ 1. 概說	179

§ 2. 槽的形状.....	179
§ 3. 計算.....	181

### 第三部分 不連續动作的运输机械和装置

第二十章 有軌运输.....	184
§ 1. 概說.....	184
§ 2. 地面的軌道裝置.....	184
§ 3. 軌道的轉換.....	185
§ 4. 有軌小車.....	189
第二十一章 无軌运输.....	190
§ 1. 概說.....	190
§ 2. 手推小車.....	190
§ 3. 自行小車.....	192
§ 4. 载重汽車和特种运材車.....	194
§ 5. 装卸机.....	194

## 第四篇 气 力 运 輸

第二十二章 气力运输装置的作用及計算原理 .....	199
§ 1. 气力运输装置的作用.....	199
§ 2. 气力运输管道的流体力学原理.....	199
§ 3. 由运动阻力所引起的压力损失.....	203
§ 4. 按等值孔的方法計算管道.....	204
第二十三章 物料在气流中的运输和气力运输装置的基本元件 .....	209
§ 1. 悬浮速度.....	209
§ 2. 混合浓度.....	210
§ 3. 在水平管道中物料对压力损失的影响.....	211
§ 4. 在直立的管道中物料对压力损失的影响.....	212
§ 5. 物料对局部阻力压力损失的影响.....	213
§ 6. 用于物料加速度的压力损失.....	215
§ 7. 气力运输装置的结构形式.....	217
§ 8. 注入式装载漏斗.....	218
§ 9. 分离器.....	220
§ 10. 鼓风机.....	222
§ 11. 吸取物料的接受器.....	222
第二十四章 車間吸尘装置 .....	228
§ 1. 車間吸尘装置的設計原則.....	228
§ 2. 車間吸尘装置計算举例.....	230

目 录

5

---

第二十五章 万能吸尘装置 .....	235
§ 1. 一般的车间吸尘装置的缺点 .....	235
§ 2. 万能吸尘装置的结构原理 .....	235
§ 3. 万能吸尘装置的设计 .....	236
主要参考书 .....	239

# 第一篇 起重运输机械的零件与部件

起重运输机械是由许多专用的及一般的零件和部件所组成的。其中一般性零件已在“机械零件”中学过，而在学习“起重运输机械”时还需掌握一些起重运输机械专用的零件和部件的知识，所以有必要对这些专用零件和部件加以系统的研究，作为设计及研究起重运输机械的基础。为了便于了解起重运输机械的基本结构及其共同性的组成零件和部件，下面先介绍一台起重小车和一台带式运输机的结构示意图，用以说明起重运输机械的主要组成结构及其零件和部件。

图1即为桥式起重机的起重小车的结构示意图。起重小车上装着两组在起重机中常见的机构，即起升机构和运行机构。

在起升机构中包括：发动机1，制动器2，传动机构（如减速器等）3，卷筒繩索5的卷筒4，滑輪6及吊鉤7，钩上有时还挂上电磁铁等各种取物装置，以便起升不同物品。

起升机构工作时，发动机1通过传动机构3来驱动

卷筒4，当卷筒作正反轉时即可把吊鉤7吊住的物品起升或放下。机构中的制动器2用来使升起之物品悬于空中，它是起升机构中的重要装置之一。

起重小车的运行机构包括：发动机8，制动器9，传动机构10及車輪11等。发动机8通过传动机构来驱动車輪，使小车沿轨道运行，因而使吊鉤上的物品能水平移动。运行机构的制动器9用来使小车能在一定位置迅速地停下来。

由上述结构中可知一般起重机的起升机构及运行机构包括这样一些零件和部件：

1. 繩索(或鏈条)——称做起重之撓性构件；
2. 卷筒、滑輪等——撓性构件的承裝零件；




图1 桥式起重机的起重小车示意图

3. 吊钩等——取物装置；
4. 制动器等——制动装置；
5. 车轮及钢轨等——运行构件；
6. 发动机及传动机构——驱动装置；
7. 金属构架。

上列前 5 类零件和部件都是起重机械中具有共同性的专用零件和部件，将在本课程内分别进行研究。

一般起重机械由于不同的工作要求还有另外一些机构，如旋转机构、变幅机构等，所用零件和部件除有共同性外，其专用零件和部件将在以后研究各种类型起重机时专门介绍。

图 2 是一台带式运输机的结构示意图。无端的带 1 绕过驱动滚筒 2、改向滚筒 3 和张




图 2 带式运输机示意图

紧滚筒 4，并支承在若干支承滚柱 9 上。工作时发动机通过传动机构驱动驱动滚筒 2，借摩擦力使带运动。物料由装载装置 5 装入，由卸载装置 6 卸出。为使带子保持一定的张紧度，在张紧滚筒 4 上装有张紧小车 8，它与张紧重锤 7 构成张紧装置。

运输机械的型式是很多的，但它们一般均具有下列各零件和部件：

1. 挪性牵引构件(如带、链条、繩索等)；
2. 承载构件或工作构件(如带、板片、料斗等)；
3. 支承装置及改向装置；
4. 承装零件(如滚筒、滑轮、滚柱等)；
5. 驱动装置(包括发动机、传动机构等)；
6. 张紧装置(包括张紧滚筒或滑轮、张紧螺杆或张紧小车、重锤等)；
7. 装卸装置；
8. 基座和车架。

下面我们将依次介绍这些各种零件和部件。

## 第一章 挠性构件

起重机械中，挠性构件主要为繩和鏈，用于悬挂物品或工作构件。用于悬挂物品的挠性构件称为起重繩或起重鏈，用于縛住物品并把物品挂上起重机械的吊鉤等工作构件上的挠性构件称为系物繩或系物鏈。

在連續运输机中，挠性构件主要用于传递牵引力和連接工作构件，因而称为挠性牵引构件。作为牵引构件的挠性构件有：牵引繩、牵引鏈和牵引帶（或运输帶）。

起重运输机械中的挠性构件，除了应有足够的强度和重量輕、制造簡單等作为机械零件的一般的要求外，对于起重繩或起重鏈特別要求挠性大和工作可靠。

对于連續运输机的挠性牵引构件的要求为：挠性大，伸长小，联接工作构件方便。

牵引构件的挠性对驅动装置和承装零件的尺寸有直接的影响，挠性大驅動輪的尺寸可以减少。当連續运输机的輸送路綫不在一个平面上时，要求牵引构件在水平和垂直二个方向都具有挠性。

牵引构件过份的伸长将影响运输机械的正常工作，破坏牵引构件与鏈輪等的啮合，因而要求伸长小。

在牵引构件上常常要联接工作构件，因而要考虑到联接工作构件方便。

### § 1 鏈

#### 一、鏈的分类和它的一般特性

在起重机械中常用的鏈主要为圓环焊接鏈，有时也用板片鏈。运输机中作为牽引构件的鏈，主要的为：圓环焊接鏈、板片鏈、圓鋼和扁鋼鏈、可拆鏈等。

鏈的优点为：联接工作构件方便，挠性大，易于传递牵引力。鏈的缺点为：重量大，鏈环关节上的磨损較大，鏈环的制造要求有較高的精度。

#### 二、焊接鏈

图1—1所示即为圓环焊接鏈，它的鏈环是由CT2. CT3 圓鋼焊接而成。

制造上要求精确。焊接鏈按鏈环的节距  $t$  与圓鋼直徑  $d$  比值不同分成長环鏈和短环鏈两种， $t \geq 3d$  称为長环鏈， $t < 3d$  称短环鏈。




图1—1 圓环焊接鏈