



中华人民共和国国家标准

GB/T 20957.7—2007

精密加工中心检验条件 第7部分：精加工试件精度检验

Test conditions for precision machining centres—
Part 7: Accuracy of a finished test piece

(ISO 10791-7:1998, MOD)



2007-06-25 发布

2007-11-01 实施



中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布

中华人民共和国
国家标准
精密加工中心检验条件

第7部分：精加工试件精度检验

GB/T 20957.7—2007

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号

邮政编码：100045

网址 www.spc.net.cn

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 16 千字
2007年11月第一版 2007年11月第一次印刷

*

书号：155066·1-30040 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68533533



GB/T 20957.7-2007

前　　言

GB/T 20957《精密加工中心检验条件》分为以下十个部分：

- 第1部分：卧式和带附加主轴头机床几何精度检验(水平Z轴)；
- 第2部分：立式或带垂直主回转轴的万能主轴头机床几何精度检验(垂直Z轴)；
- 第3部分：带水平主回转轴的整体万能主轴头机床几何精度检验(垂直Z轴)；
- 第4部分：线性和回转轴线的定位精度和重复定位精度检验；
- 第5部分：工件夹持托板的定位精度和重复定位精度检验；
- 第6部分：进给量、速度和插补精度检验；
- 第7部分：精加工试件精度检验；
- 第8部分：三个坐标平面上轮廓特性的评定；
- 第9部分：刀具转换和托板转换动作时间的评定；
- 第10部分：热变形的评定。

本部分为 GB/T 20957 的第 7 部分。

本部分修改采用 ISO 10791-7:1998《加工中心检验条件 第 7 部分：精加工试件精度检验》(英文版)。与 ISO 10791-7:1998 相比，主要技术内容做了如下修改：

- 根据机床精度分级的要求，对所有检验项目的允差在 ISO 10791-7:1998 的基础上进行了压缩（除 9.6 中的圆度允差压缩公比为 1.25 外，其余压缩公比均为 1.6）。

为了方便使用，本部分作了如下编辑性修改：

- “本标准”一词改为“本部分”；
- 用小数点“.”代替作为小数点的逗号“，”；
- 第3章标题“简要说明”改为“一般要求”；
- 对 ISO 10791-7:1998 中引用的其他国际标准，用已被采用为我国的国家标准代替对应的国际标准；
- 删除了 ISO 10791-7:1998 的前言和引言；
- 删除了 ISO 10791-7:1998 的附录 A(资料性附录)。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国金属切削机床标准化技术委员会(SAC/TC 22)归口。

本部分起草单位：北京铣床研究所、北京机床研究所、交大昆机科技股份有限公司、自贡长征机床有限责任公司、中捷机床有限公司。

本部分主要起草人：胡瑞琳、李祥文、唐其寿、王晓慧。

精密加工中心检验条件

第7部分：精加工试件精度检验

1 范围

本部分规定了在精加工条件下标准试件的特征、尺寸及切削试验，用于评定机床的切削精度。

本部分适用于线性轴线行程至 2 000 mm 的精密加工中心，线性轴线行程大于 2 000 mm 的精密加工中心也可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 20957 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB/T 5342—2006（所有部分） 可转位面铣刀

GB/T 17421.1—1998 机床检验通则 第1部分：在无负荷或精加工条件下机床的几何精度
(eqv ISO 230-1:1996)

3 一般要求

3.1 本部分中的所有线性尺寸、偏差和相应的允差的单位为毫米；角度尺寸的单位为度。

3.2 使用本部分时应参照 GB/T 17421.1—1998，尤其是精度检验前的安装、主轴和其他部件的空运转升温、检验方法、检验工具的精度。

3.3 本部分所列出的检验项目的顺序，并不表示实际的检验顺序，为了装拆检验工具和检验方便，可按任意次序进行检验。

3.4 检验机床时，根据结构特点并不是必须检验本部分中的所有项目。为了验收目的而要求检验时，可由用户取得制造厂同意选择一些感兴趣的检验项目，但这些项目必须在机床订货时明确提出。

3.5 本部分所规定的检验工具仅为举例。可以使用相同指示量和至少具有相同精度的其他检验工具。指示器应具有 0.001 mm 或更高的分辨率。

4 试件的型式

在本部分中提供了两种型式，且每种型式具有两种规格的试件。试件的型式、规格和标志见表 1。

表 1 试件的型式、规格和标志

型 式	名 义 规 格	标 志
A 轮廓加工试件	160	试件 GB/T 20957.7-A160
	320	试件 GB/T 20957.7-A320
B 端铣试件	80	试件 GB/T 20957.7-B80
	160	试件 GB/T 20957.7-B160

原则上在验收时每种试件仅应加工一件。在特殊要求的情况下，例如机床的性能统计评定，可按制造厂和用户的协议确定加工试件的数量。

5 试件的定位

试件的定位位置应根据制造厂和用户的协议规定。当无特殊要求时,试件应近似定位于X轴线行程的中间位置,并沿Y轴线和Z轴线在适合于试件和/或夹具定位及刀具长度的位置处放置。

6 试件的固定

试件应适当安装在专用的夹具上,以达到刀具和夹具的最大稳定性。夹具和试件的安装面应平直。应检查试件安装表面与夹具夹持面的平行度。应使用适合的夹持方法以便能贯穿和加工中心孔的全长。建议使用埋头螺钉固定试件,以避免刀具与螺钉发生干涉。也可选用其他等效的方法。试件的总高度取决于所选用的固定方法。

7 试件的材料、刀具和切削参数

试件的材料和切削刀具及切削参数应按照制造厂与用户的协议选取,并应记录下来。在第9章和第10章中给出了推荐的切削参数。

8 试件的尺寸

如果轮廓加工试件被加工多次,使外形尺寸相应减小,孔径相应增大,当试件用于验收目的时,建议选用最终的轮廓加工试件应符合本部分中规定的尺寸,以便如实反映机床的切削精度。

如果轮廓加工试件被重复使用时,其特征尺寸应保持在本部分所给出的特征尺寸的±10%以内。当试件再次使用时,在进行新的精切试验前,应进行一次薄层切削,以清理所有的表面。

9 轮廓加工试件

9.1 概述

该检验包括在不同轮廓上的一系列精加工,用来检查不同运动条件下的机床性能,即仅一个轴线进给、具有不同进给率的两轴线线性插补、一轴线进给率非常低的两轴线线性插补和圆插补。

该检验通常在X-Y平面内进行,但当备有万能主轴头时,同样可以在其他平面内进行。

9.2 尺寸

本部分提供了两种规格的轮廓加工试件,其尺寸见表2。

表2 试件尺寸

单位为毫米

名义尺寸 l	m	p	q	r
320	280	50	220	100
160	140	30	110	52

试件的最终形状(如图1和图2所示)应由下列加工形成:

- 通镗位于试件中心直径为 p 的孔;
- 加工边长为 l 的外正四方形和边长为 m 的正四方形底座;
- 加工正四方形上面边长为 q 的菱形(倾斜60°的正四方形);
- 加工菱形上面直径为 q 减去2 mm且深为6 mm的圆;
- 加工正四方形上面角度为3°或正切值为0.05且深为6 mm的倾斜面;
- 镗削直径为26 mm(或较大试件上的43 mm)的四个孔和直径为28 mm(或较大试件上的45 mm)的四个孔;加工时,直径为26 mm的孔沿轴线的正向趋近,直径为28 mm的孔沿轴线的负向趋近。这些孔定位于距试件中心为 r 。

因为是在不同的轴向高度加工不同的轮廓表面,因此应保持刀具与下表面平面离开零点几毫米的距离以避免面接触。

单位为毫米





图 1 大规格轮廓加工试件

单位为毫米



9.3 刀具

可选用直径为 32 mm 的同一把立铣刀加工轮廓加工试件的所有外表面。

9.4 切削参数

根据 9.3 的规定, 推荐下列切削参数。

9.4.1 切削速度

对于铸铁件约为 50 m/min; 对于铝件约为 300 m/min。

9.4.2 进给量

约为 0.05 毫米/齿~0.1 毫米/齿。

9.4.3 切削深度

所有铣削工序在径向切深应为 0.2 mm, 对于 9.2 中的平面铣削工序 b)、工序 c) 和工序 d) 在轴向深度约为 6 mm。

9.5 毛坯和预加工

毛坯的底部为正方形底座, 该底座边长为 m , 高度由安装方法确定。

9.6 检验和允差

按 GB/T 20957 的本部分进行精加工的试件的检验和允差见表 3。

表 3 轮廓加工试件几何精度检验

单位为毫米

检 验 项 目	允 差		检 验 工 具
	名 称 规 格 $l=320$	名 称 规 格 $l=160$	
中心孔			
a) 圆柱度	a) 0.010	a) 0.007	a) 坐标测量机
b) 孔轴线对基准 A 的垂直度	b) $\phi 0.010$	b) $\phi 0.007$	b) 坐标测量机
正方形			
c) 边的直线度	c) 0.010	c) 0.007	c) 坐标测量机或平尺和指示器
d) 相邻边对基准 B 的垂直度	d) 0.013	d) 0.007	d) 坐标测量机或角尺和指示器
e) 相对边对基准 B 的平行度	e) 0.013	e) 0.007	e) 坐标测量机或高度规或指示器
菱形			
f) 边的直线度	f) 0.010	f) 0.007	f) 坐标测量机或平尺和指示器
g) 四边对基准 B 的倾斜度	g) 0.013	g) 0.007	g) 坐标测量机或正弦规和指示器
圆			
h) 圆度	h) 0.016	h) 0.012	h) 坐标测量机或指示器或圆度测量仪
i) 外圆和中心孔 C 的同心度	i) $\phi 0.016$	i) $\phi 0.016$	i) 坐标测量机或指示器或圆度测量仪
斜面			
j) 面的直线度	j) 0.010	j) 0.007	j) 坐标测量机或平尺和指示器
k) 斜面对基准 B 的倾斜度	k) 0.013	k) 0.007	k) 坐标测量机或正弦规和指示器
镗孔			
n) 孔相对于中心孔 C 的位置度	n) $\phi 0.030$	n) $\phi 0.030$	n) 坐标测量机
o) 内孔与外孔 D 的同心度	o) $\phi 0.013$	o) $\phi 0.013$	o) 坐标测量机或圆度测量仪

注 1: 如果可能, 应将试件放在坐标测量机上进行测量。

注 2: 对于直边(正方形、菱形和斜面)的检验, 为得到直线度、垂直度和平行度的偏差, 测头至少在 10 个点处触及被测表面。

注 3: 对于圆度(或圆柱度)检验, 当测量为非连续性时, 则至少检查 15 个点(圆柱度在每个测量平面内)。建议圆度检验最好采用连续测量。

9.7 记录的信息

按本部分的要求进行检验时,应尽可能完整地将下列信息记录到检验报告中去:

- 试件的材料和标志;
- 刀具的材料和尺寸;
- 切削速度;
- 进给量;
- 切削深度;
- 斜面 3° 和 $\tan^{-1} 0.05$ 间的选择。

10 端铣试件

10.1 概述

本试验的目的是检验通过两次走刀精铣端面时的平面度,两次走刀重叠约为直径的 20%。通常该试验是通过沿 X 轴轴线的纵向运动和沿 Y 轴轴线的横向运动来完成的,但也可按制造厂和用户间的协议用其他的方法来完成。

10.2 试件尺寸

两种试件尺寸和有关刀具的选择由制造厂规定或按制造厂与用户的协议。

在表 4 中,试件表面宽度是刀具直径的 1.6 倍,用 80% 刀具直径两次走刀来完成试件表面宽度的切削。为了使两次走刀的切削宽度近似相同,第一次走刀时刀具伸出试件表面约 20% 刀具直径,第二次走刀时刀具应伸出试件另一边约 1 mm(见图 3)。试件长度应为宽度的 1.25 倍~1.6 倍。

表 4 切削参数

试件表面宽度 W/mm	试件表面长度 L/mm	切削宽度 w/mm	刀具直径/mm	刀具齿数
80	100~130	40	50	4
160	200~250	80	100	8




图 3 端铣试件走刀图

10.3 刀具

采用可转位面铣刀(见 GB/T 5342—2006)。

10.4 切削参数

本部分对试件的材料未做具体规定,当使用铸铁件时,可参见表 4 的切削参数。

当进给速度为 300 mm/min 时,每齿进给量约为 0.12 mm,切削深度不应超过 0.5 mm。如果可能,在切削时,垂直于被加工表面的轴线(通常为 Z 轴轴线)应锁紧。

10.5 毛坯和预加工

毛坯底座应具有足够的刚性,并适合于夹紧到工作台或托板或夹具上。为了使切削深度尽可能恒定,精切前应进行预切削加工。

刀具安装时应符合下列公差:

- a) 径向跳动 $\leqslant 0.02\text{ mm}$;
- b) 端面跳动 $\leqslant 0.03\text{ mm}$ 。

10.6 精加工表面的平面度允差

小规格试件被加工表面的平面度允差不应超过 0.013 mm;大规格试件被加工表面的平面度允差不应超过 0.018 mm。垂直于铣削方向的直线度检验反映出两次走刀重叠的影响,而平行于铣削方向的直线度检验反映出刀具出、入刀的影响。

10.7 记录的信息

按本部分的要求进行的检验,应尽可能完整地将下列信息记录到检验报告中:

- a) 试件的材料和尺寸;
 - b) 刀具的材料和尺寸;
 - c) 切削速度;
 - d) 进给量;
 - e) 切削深度。
-