

最新手机 数据及故障速查手册

行为 葛新奇 闻书钟 主编



江西科学技术出版社

最新手机 数据及故障速查手册

行为 葛新奇 闻书钟 主编



江西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

最新手机数据及故障速查手册/行为、葛新奇、闻书钟主编.—南昌:江西科学技术出版社,2001.6

ISBN 7-5390-1903-4

I.最… II.①行…②葛…③闻… III.①移动通信—携带电话机—维修—技术手册 ②移动通信—携带电话机—故障检测—技术手册 IV.TN929.53-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 16200 号

国际互联网(Internet)地址:


[HTTP://WWW.NCU.EDU.CN](http://WWW.NCU.EDU.CN):800/

最新手机数据及故障速查手册


行为等主编

出版	江西科学技术出版社
发行	
社址	南昌市新魏路 17 号
	邮编:330002 电话:(0791)8513294 8513098
印刷	江西新华印刷厂
经销	各地新华书店
开本	787mm × 1092mm 1/16
字数	430 千字
印张	16.25 彩图 24 页
印数	3000 册
版次	2001 年 6 月第 1 版 2001 年 6 月第 1 次印刷
书号	ISBN 7-5390-1903-4/TN·36
定价	36.00 元


(赣科版图书凡属印装错误,可向出版社发行部或承印厂调换)




摩托罗拉 338 手机元件分布彩图(一)




摩托罗拉 338 手机元件分布彩图(二)




摩托罗拉 cd928 双频手机故障维修彩图(二)




摩托罗拉 L2000 手机故障维修彩图(二)




爱立信 388(398)手机故障维修彩图(一)




爱立信 788(768)手机故障维修彩图(二)





诺基亚 3210 双频手机故障维修彩图(一)





诺基亚 6110(5110)手机故障维修彩图(一)

