

腐蝕試驗的統計分析方法

曹楚南 編著



机械工业出版社



腐蝕試驗的統計分析方法

曹楚南編著



機械工業出版社

統計分析方法是一種處理實驗數據和安排實驗的方法。這種方法日益受到科學研究工作者的重視。但是目前還缺乏一本向腐蝕試驗工作者介紹這種方法的專著。本書編寫的目的就是向腐蝕試驗工作者介紹一些初步知識和基本方法。

在統計分析方法的基本原理和基本方法方面，對其他科學研究工作者也有參考價值。

腐蝕試驗的統計分析方法

曹楚南 編 著

*

機械工業出版社出版 (北京蘇州胡同 141 號)

(北京市書刊出版業營業許可證字第 117 號)

機械工業出版社印刷廠印刷

新華書店北京發行所發行·各地新華書店經售

*

開本 787×1092¹/32 · 印張 5⁹/16 · 字數 118 千字

1965年 9 月北京第一版 · 1965年 9 月北京第一次印刷

印數 0,001—6,500 · 定價 (科六) 0.70 元

*

統一書號：15033 · 3949

作者的話

這是一本供從事金屬腐蝕試驗的工作者參考用的介紹統計分析方法在分析實驗數據與設計實驗中的應用的小冊子。目前還缺乏一本專門向腐蝕試驗工作者介紹這種方法的專著。但是，由於統計分析方法在腐蝕試驗的實驗設計和數據處理方面的應用日益受到重視，國外已經有不少向腐蝕試驗工作者介紹這種方法的文章（其中比較重要的見本書附錄2）。讀者固然可以從這些文章中得到很多重要的知識，然而由於在每篇文章中都不可能談得很系統、全面和具體，因此如果不另外閱讀統計分析的書籍而要從這些文章中學會具體運用這一方法，恐怕還是很困難的。目前國內從事金屬腐蝕試驗工作的人日益增多，但似乎注意到這一問題的同志還不很多，還沒有看到向國內從事腐蝕試驗的工作者介紹這方面知識的文章。作者嘗試寫這一本很不成熟的小冊子的用意，一方面是由某些需要這方面知識的讀者介紹一些初步知識和基本方法，另一方面更重要的是，想借此引起大家對這一問題的重視，敦促前輩們為我們寫出更好的著作來。

作者在寫這本小冊子時本着下列原則：

1. 只介紹一些方法的應用而不討論它們的原理。避免繁複的數學推導，尽可能使內容淺顯。
2. 尽可能結合從文獻取來的有關金屬腐蝕試驗方面的实例進行介紹。
3. 對於一些同金屬腐蝕學有關的比較特殊的統計問題，

IV

例如最深腐蝕小孔的深度与样品面积之間的統計关系問題，土壤电阻率的統計分布問題，腐蝕活性点的平均密度的統計推断問題等，虽然目前已有了不少實驗材料或理論的論述，但看来理論还不够成熟，因此概不涉及。

但由于作者水平較低，因此这本小冊子既沒有达到淺显易懂的要求，而在严密性、系統性和全面性等方面則缺点更多。作者誠摯的歡迎讀者、有关的专家和前輩們指出錯誤和缺点；并且热烈希望國內腐蝕試驗工作者开展有关这一方面的学术活动，在不久的将来能够讀到一本适合腐蝕試驗工作者閱讀的完善的著作。

作者感謝对于这一嘗試加以鼓励和支持的同志們。感謝化了很多時間閱讀初稿并为原稿糾正了不少錯誤的余柏年先生、肖紀美先生、华保定同志、单义斌同志、朴根培同志和出版社的編輯同志。

曹楚南

1964.10.9

目 录

作者的話

第一章 緒論	1
1.1 腐蝕試驗与統計分析方法	1
1.2 怎样表达實驗精度	9
第二章 平均值	19
2.1 平均值与 t 檢定	19
2.2 判断實驗值是否符合預期值	25
2.3 判断对比性的腐蝕試驗的結果	31
2.4 对比性的腐蝕試驗的設計	41
第三章 差方分析	53
3.1 “差方和”的分解	53
3.2 差方分析和 F 檢定	59
3.3 因素間的相互影响	75
第四章 實驗設計中的統計分析考慮	93
4.1 一般考慮	93
4.2 隨机排列区組和拉丁方實驗安排	99
4.3 析因實驗安排	107
4.4 部分析因實驗安排	115
第五章 迴應关系	129
5.1 迴應关系和迴應綫	129
5.2 迴應綫的置信範圍和相关系数	141
5.3 变数变换	149
附录 1 几个几率分布函数	161

VI

附录 2 参考文献	162
附录表 1 双尾 t 值表	163
附录表 2 进行对比試驗时每組重複試驗的次数	165
附录表 3 F 值表	166
附录表 4 r 值表	171

第一章 緒論

1.1 腐蝕試驗与統計分析方法

在这一本书中，我們准备向从事腐蝕試驗的工作者介紹一种处理實驗数据和安排實驗的方法，这就是統計分析的方法。

不論从事什么科学研究或試驗，总必須通过科学實踐（實驗、觀察或調查）积累科学資料，加以分析整理，进行判断，然后作出科学推論。如果进行實驗，那末首先必須環繞實驗目的，恰當地安排實驗計劃，使實驗完畢后可以方便地对数据分析整理，对要解决的問題得出尽可能准确的答案。如果實驗非常精确，實驗值非常可靠，安排實驗与处理数据、进行判断的过程就很简单。但是，在一般情况下實驗是在受到許多偶然因素的影响下进行的，因而在實驗值中包含了或大或小的誤差。这种情况就使得安排實驗、处理数据和进行判断的过程复杂化起来，有时甚至可能变得相当困难。

偶然因素是指實驗者不能加以严格控制的因素，这包括各次實驗所用實驗材料間的差异，各次實驗的条件的偶然变化，由于測量仪器的灵敏度的限制而产生的偏差等等。这些偶然因素都会影响實驗的結果，使實驗結果中包含誤差。由于偶然因素的作用而引起的實驗誤差，叫做偶然誤差。例如，当我们測定某种金屬在某种条件下与酸作用时发生的氢气的体积时，本来真正的数值（真值）应当是 v 毫升，但由于

各次測量時溫度和壓力沒有控制到絕對恒定，它們的數值圍繞著實驗條件規定的數值有一些上下波動，從而使得測得的氣體體積值也並不恰好等於真值，而是圍繞著它上下波動——各次重複測量所得的數值是 v_1, v_2, v_3, \dots ，它們並不恰好等於 v 。實測值同真值之間的差距 $v_1 - v, v_2 - v, v_3 - v, \dots$ 叫做偏差。由於偶然因素的作用引起的偏差叫做偶然偏差。整個實驗結果是這些重複測量結果的算術平均值：
 $\bar{v} = \frac{v_1 + v_2 + v_3 + \dots + v_n}{n}$ 。 \bar{v} 與真值 v 之間的差距 $\bar{v} - v$ 就是誤差。在現在所討論的情況下，它是偶然誤差。示意地，可

用圖 1.1.1 來表示。




圖 1.1.1 偶然偏差與偶然誤差。

有時在實驗中還會出現另一種類型的偏差，它不是分布在真值的兩側，而是帶有方向性和系統性的——或是所有的重複試驗結果都

比真值偏高，或是所有的重複試驗結果都比真值偏低。例如，在測量氣體的體積時，如果測量儀器（例如量氣管、溫度計等）本身不準確，它所指示的數值是錯誤的（偏高或偏低的），那末由此測得的數值就也會總是比真值偏高或偏低。這種單方向的系統性的偏差叫做系統偏差。由此而引起的總的實驗結果的誤差，就是系統誤差。

實驗結果的重現性是指同一實驗的各次重複試驗的結果之間相互接近的程度。如果重複試驗結果相互很接近，我們就稱這一實驗結果重現性好，或稱實驗結果的分散性小。顯然，偶然因素的作用愈大，實驗結果的波動就愈大，就愈

分散，也即，重現性就愈差。因此，實驗結果的重現性决定于偶然因素的作用。重現性愈好，表示在这一實驗中对偶然因素控制得愈精密。

但是，重現性好并不就說明實驗結果的准确性高。實驗的准确性是指总的實驗結果（重複試驗結果的平均值）与真值接近的程度。因此，无论偶然誤差或是系統誤差，都会影响實驗的准确性。我們設想有兩組實驗。在一組實驗中（图1.1.2 a），偶然因素的作用很小，但包含有相当大的系統誤差。第二組實驗中（图1.1.2 b），偶然因素的作用較大，重複試驗的結果比較分散，但不包含系統誤差。尽管从重現性看来第一組比第二組好得多，但第二組實驗的准确性却比第一組高。




图1.1.2 實驗結果的重現性与准确性示意图:

- a—重現性好，但准确性差(包含系統誤差)； b—重現性差，但准确性较高(不包含系統誤差)； c—重現性好，准确性高。

只有当實驗結果中只包含偶然誤差而不包含系統誤差时，重現性和准确性两者才是統一的。在只有偶然誤差的情况下，實驗結果的准确性高的話，它的重現性也就好。这时，

我們用實驗的精度來概括重現性與準確性兩者。例如，圖1.1.2c所代表的實驗結果的精度高於圖1.1.2b所代表的實驗的精度。

系統誤差是可以通过改進實驗方法的辦法來避免或補償的。例如，如果系統誤差是由測量儀器引起的，那末可以在實驗前先對儀器進行校正。如果一個實驗結果是由在同一儀器上的兩次測量值的差值求得的話，這種系統誤差的危險性往往會小一些。例如在測定金屬的腐蝕失重時，只要所用砝碼是互校過的，由砝碼引起的系統誤差也會大部分抵銷。有時，實驗操作本身也會引起系統誤差。例如，在測定一些金屬的腐蝕失重時，往往必須在腐蝕試驗後經過某些實驗手續除去附着在金屬樣品上的固體腐蝕產物，然后再稱重。如果在進行這些實驗手續時，在除去腐蝕產物的同時還帶走了一定量的金屬，那末也就會產生系統誤差——測得失重量比真正的數值偏高。為消除這種系統誤差，可以先進行空白試驗：讓沒有經腐蝕試驗過的金屬樣品（空白樣品）通過同樣的去除腐蝕產物的實驗手續，並測定空白樣品在通過這一實驗手續前後重量的變化。利用這種空白試驗，或是可以從幾種去除腐蝕產物的方法中挑選沒有系統誤差的方法，或是可以測定所用方法中系統誤差的大小，然後將實驗結果進行校正。總之，同偶然誤差不同，系統誤差總是可以找出原因並通過實驗方法消除或補償的。

在實驗中還有一種誤差叫做“過失誤差”。它是由於實驗者的粗心大意造成的。例如，稱重時把砝碼讀錯了，進行記錄時把數字寫錯了等等。只要實驗者樹立起認真細心的負責態度，這種誤差也是完全可以避免的。

因此，在这三种誤差中，只有偶然誤差是不能完全避免的。實驗材料愈是均匀一致，實驗条件控制得愈是严格，實驗仪器愈是精密灵敏，偶然誤差就愈小。但是事实上不可能得到均匀如一的實驗材料，實驗条件不可能控制得絲毫沒有波动，實驗仪器的精密灵敏也有限度，所以不可能在實驗中完全消除偶然誤差。本书以后所要討論的誤差問題，就是指偶然誤差——假定實驗結果中不包括系統誤差和过失誤差。

当我们研究某一因素对實驗結果的影响时，我們总是先将这一因素固定在一个数值，进行几次重复試驗，求得試驗結果的平均值，然后将这一因素固定在另一个数值，进行几次重复試驗，求得另一个平均值。最后，根据两个平均值之間的差值来判断这一因素的影响。如果偶然因素的作用比所要研究的这一因素的变动引起的作用小得很多，那末，对这一因素的影响的判断是很容易作出的（图1.1.3 a）。但是，如果偶然因素的作用相当地大（图1.1.3 b），那末，除非有




图1.1.3 研究某一因素的影响时的两种不同情况:

a—偶然誤差比該因素的影响小得多；b—偶然誤差相当大。

可靠的方法可以将它們从實驗結果中分离出来，否则就会或是使實驗者看不清要研究的那些因素的影响有多大，或是使實驗者作出不完全正确的判断。統計分析就是在这情况下有用的工具。

借助于統計分析这一工具，可以做到：

1. 正確地分析處理實驗數據，估計各種因素對實驗值的影響，作出不摻雜主觀成分的科學推斷；
2. 正確地安排實驗，使實驗量尽可能地少而得到的知識尽可能地全面和準確。

也許有人懷疑從事腐蝕試驗的工作者有沒有必要掌握一些處理數據和安排實驗的統計分析方法，因為他在過去，並沒有學過這一方法，也曾進行了實驗和處理了數據。事實上，科學試驗工作者即使沒有涉獵過統計分析這一門學科，也經常不自覺地应用了某些統計原理。例如，大家都知道，如果沒有系統誤差存在，那末幾次重複試驗的結果，應當以它們的算術平均值（以後文中談到“平均值”時，都是指算術平均值）為最可靠。又例如，大家也知道，在只有偶然誤差的情況下，重複試驗的次數愈多，它們的結果的平均值也就愈可靠。只不過在許多科學試驗中，實驗材料很均勻一致，實驗條件可以很嚴格地加以控制，因而重複試驗的結果分散性很小，而所研究的因素對實驗結果的影響又遠遠超過實驗誤差的大小，所以在安排實驗、處理數據和進行推斷時並不感到多大困難。在這情況下，也許一些初步的、直覺的統計分析概念就已夠了。但是在另外許多科學試驗中，特別是在同生產實踐關係比較密切的科學試驗中，試驗材料和試驗條件遠不是均勻一致的。影響這種試驗結果的因素往往很多，在實驗過程中往往不能嚴格地控制所有因素的變化情況，在因素間又有着錯綜複雜的相互影響。一般講來這種試驗的結果分散性較大，實驗量也較多。同時由於試驗與生產實踐有著比較密切的關係，因而往往要消耗較多的實驗材料和較長的時間。在這情況下，為了最經濟、最有效地進行實驗，為了從

分散性較大的数据中分清和判断各种因素的影响，为了不掺杂任何主观成分在推論和結論中，統計分析方法这一工具是必需的。

大部分的有关金屬腐蝕和防腐蝕的試驗，就屬於同生产實踐关系比較密切的科学試驗类型。我們很难找到两块完全一样的工业金屬。它們的成分、金相組織、应力状态、表面状态等等都会影响到腐蝕試驗的結果。試驗条件也往往很难控制得理想地一致。可以举出許多例子来。当研究某些膜层的抗蝕性时，有时采用某种快速的液滴試驗法。这时，溫度、液滴的大小和厚度一般是很难严格地控制，甚至不加控制的。在进行現場試驗或曝置試驗时，許多条件是不加控制的。許多腐蝕試驗的介质也是不均匀的（也許在这方面土壤腐蝕是最典型的例子了）。从事金屬腐蝕試驗的人都会从自己的經驗中体会到这种情况，提供許多例子；而且也許还有不少人有过由于試驗結果分散而难于处理的不愉快的經驗。在数据很分散的情况下，甚至几次重复試驗的結果应当怎样来表达，也是值得考慮的問題。举一个假想的最简单的例子：一般，把几次重复試驗的結果只表达成为一个平均值。但在数据很分散的情况下，这是远远不够的。我們比較一下下列兩組数据：

I : 29, 30, 31。

II : 50, 30, 10。

这两組数据的平均值都是30。然而这两个平均值的可靠程度差多了。在 II 的情况下，如果在試驗報告中只提供一个平均值：30，那末这一数值的参考价值就很小。如果根据这一平均值来处理問題，例如进行設計，那就也許会发生比較大的

錯誤。有些人注意到這個問題，所以他們在報告中或手冊中不是提供平均值，而是提供實驗結果的變化範圍。例在Ⅱ的情況下，把數據表達成“10~50”。這當然比只提供一個簡單的平均值好多了。但這也不是一個正確的辦法。因為，如果重複試驗不是三個，而是六個：

Ⅲ：10, 30, 50, 15, 20, 55。

其平均值的可靠程度顯然要比從Ⅱ得到的平均值的可靠程度高。也即，Ⅲ的精度比Ⅱ高。但是如果按上述方法來表示，那末Ⅲ的數據就被表達成“10~55”。看來似乎Ⅲ的數據的精密度反而比Ⅱ低了。

除了數據分散以外，許多腐蝕試驗的實驗量也比較大，需要消耗許多金屬（包括一些價格相當昂貴的合金）材料來制作樣品。有的試驗規模較大，需時較久，需要投入相當多的人力和費用。許多現場試驗、各種腐蝕試驗站的曝置試驗，為編制各類腐蝕數據手冊而進行的試驗，在某些特殊介質或特殊條件下的腐蝕試驗，都是比較典型的例子。因此，如何將試驗安排得尽可能經濟和高效率，對於腐蝕試驗講來，也是一个重要的問題。舉例說，如果要同時研究七個因素，每個因素有兩個不同的數值（各變化一次），那末一套完整的試驗就要進行 $2^7=128$ 個試驗。如果每個試驗重複一次，就要進行256個試驗。姑且不談人力物力的消耗，有時要得到足夠進行這樣多次試驗的比較均勻一致的材料就很困難了。怎樣合理地選擇試驗條件，以尽可能少的試驗次數來達到預定的目的，也是每一個腐蝕試驗者關心的問題。

所以，統計分析方法是對從事金屬腐蝕和防腐蝕試驗的工作者有用的一個工具。當然，這只是一個工具。它能幫助

从事这方面工作的人把工作做得更好，使腐蝕試驗的科学性更加提高。但这絕不是說它的重要性甚至凌駕于金屬腐蝕学本門业务之上。对于一个从事金屬腐蝕和防腐蝕研究的工作者說来，就专业知識而言，有关金屬腐蝕的本門业务方面的知識总是最重要的。往往可能有这样的情况：一个有經驗的工作者根据他在本門业务方面的深湛學識对實驗結果作出的判断，比根据統計分析方法得出的推断更明确，甚至更符合实际情况。在本书第四章中要談到，要安排好實驗，最重要的是本門业务方面的學識，只有在本門业务方面具有正确的科学思想和許多必要的知識的情况下，才可能正确地選擇統計分析方法所提供的各种實驗安排方案。

从事金屬腐蝕試驗的工作者，也許对数学并不感到兴趣。对于統計分析方法，有兴趣的是怎样作为一个工具来应用，而不是这門学科的本身。因此，在本书中将简单地介紹一些比較重要的方法，而不进行一般的数学推导。在介紹各种方法的同时，尽可能举出在腐蝕試驗方面应用的实例作为示范。在书中有一些数学公式，它們主要是供讀者在更普遍的情况下使用的公式。我們认为，为了帮助讀者掌握这一方法，这些公式是必須写出来的。如果讀者不滿足于本书的这种介紹，可以进一步閱讀本书末列出的参考文献。

1.2 怎样表达實驗精度

在这一节中，我們要比較詳細地了解一下偶然偏差的特点。在这之前，还須先熟悉一下几率的概念。

若进行一件事情可以出現 n 种不同的結果，而各种結果出現的机会都是均等的，那末，当我们每进行一次这件事情

時，每一种結果出現的希望都是 $\frac{1}{n}$ 。我們就稱各個結果出現的几率是 $\frac{1}{n}$ 。例如，若我們任意投擲一枚硬幣，則當硬幣落在地上時，可以出現兩種不同的結果：正面朝上或反面朝上。這兩種結果出現的機會是均等的。因此，當我們任意投擲一次硬幣時，硬幣落在地上後正面朝上的几率是 $\frac{1}{2}$ 。反面朝上的几率也是 $\frac{1}{2}$ 。

若這 n 種結果中有 m 種結果是一樣（同一種）的，則這一種結果出現的几率便是 $\frac{m}{n}$ 。例如，當我們任意投擲兩枚相同的硬幣時，硬幣落在地上後可以出現下列四種結果：

	硬幣 I	硬幣 II
1.	正面朝上	正面朝上
2.	反面朝上	正面朝上
3.	正面朝上	反面朝上
4.	反面朝上	反面朝上

此時，出現全是正面的几率是 $\frac{1}{4}$ ，出現全是反面的几率也是 $\frac{1}{4}$ ，而出現一正一反的几率則是 $\frac{2}{4}$ ，因為四種可能的結果中有兩種都是一正一反。

一件事情重複進行的總次數乘上某一結果出現的几率，就是預期這一結果出現的次數，稱為預期值。例如，既知任意投擲一枚硬幣時出現正面朝上的几率為 $\frac{1}{2}$ ，那就可以預期在十次投擲中有 $10 \times \frac{1}{2} = 5$ 次是出現正面朝上的結果。這“五次”就是十次投擲中出現正面朝上結果的預期值。如果我們真的來實踐一下，重複投擲十次硬幣，並記下正面朝上的次數，這記下的數值就叫做實測值或測量值。也許我們會發現實測值並不等於預期值——5。但是，當我們重複投