

第5版

全国优秀畅销书

机械工人 切削手册

北京第一通用机械厂 编



机械工业出版社



机械工人切削手册

第 5 版

北京第一通用机械厂 编



机械工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

机械工人切削手册/北京第一通用机械厂编. -5 版

- 北京: 机械工业出版社, 1999. 10

ISBN 7-111-04100-3

I. 机… II. 北… III. 金属切削-手册 IV. T65-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 67265 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

责任编辑: 杨溥泉 版式设计: 冉晓华 责任校对: 韩晶

封面设计: 姚 毅 责任印制: 何全君

三河市宏达印刷有限公司印刷·新华书店北京发行所发行

2001 年 10 月第 5 版第 6 次印刷

850mm × 1168mm 1/64 · 18.0625 印张 · 2 插页 · 619 千字

5 389 001—5 399 000 册

定价: 22.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

本社购书热线电话 (010) 68993821、68326677 - 2527

NAPS 103

本书被中国书刊发行业协会评为

全国优秀畅销书

第5版前言

《机械工人切削手册》自1970年出版发行以来，已重印了21次，累计印数达532万余册，深受全国各地广大机械工人的欢迎。随着机械工业的发展，科学的进步和新的技术标准的颁布与实施，审时度势，我们又一次对手册进行修订。这次修订，力求在第4版的基础上使手册的内容更简明，数据和公式更准确，更切合生产实际，真正成为机械工人必备的工具书。

在修订过程中，力求尽量采用最新的国家标准来替代过时的旧技术标准。但考虑到在新旧标准交替过渡中便于读者应用，也适当地编入了新旧标准的对照。同时，还考虑到企业中设备更新和老设备的应用，有的机床设备虽已改型，但在工厂中仍普遍使用老型号机床设备。为发挥老设备的作用，本手册中仍保留这部分的内容。此外，这次修订还增加了一些新内容，使修订后的手册更完善、更准确、更实用。

本次修订工作，是由我厂陈宏钧、吴永禄同志完成的。由于我们的水平有限，手册内容很可能还会存在不少缺点和错误，恳请广大读者批评指正。

北京第一通用机械厂

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongshuju.com

目 录

第5版前言

第一章 常用数据和公式

常用资料

1 汉语拼音字母	1
2 英文字母	2
3 希腊字母	2
4 俄文字母	3
5 国内部分标准代号	3
6 主要元素的化学符号和密度	4
7 常用材料的熔点	6
8 常用材料的密度	6

数学计算

一 常用数表	7
1 π 的重要函数表	7
2 π 的近似分数	8
3 25.4 的近似分数	8
二 常用三角计算	9

一	常用三角计算公式	9
2	30° 、 45° 、 60° 的三角函数值	12
3	三角函数表	13
三	几何图形计算	59
1	常用几何图形的面积计算公式	59
2	常用几何体的表面积和体积的计算公式	64
3	计算查用表	69
四	法定计量单位及其换算	71
1	国际单位制(摘自 GB3100—1993)	71
2	国际单位制词头	73
3	可与国际单位制单位并用的我国法定计量单位	73
4	常用法定计量单位及其换算	75
五	常用测量计算	80

第二章 极限与配合, 形状和 位置公差, 表面粗糙度

极限与配合(GB/T1800.1—1997)

一	术语和定义	85
二	基本规定	94
1	基本尺寸分段	94
2	标准公差的等级、代号及数值	96
3	基本偏差的代号	97
4	偏差代号	97

5 轴的极限偏差	97
6 孔的极限偏差	97
7 公差带代号	117
8 基准制	117
9 配合代号	117
10 配合分类	118
11 公差带及配合的选用原则	118
12 极限尺寸判断原则	118
三 尺寸至 500mm 孔、轴公差与配合	120
1 轴的常用和优先公差带(尺寸≤500mm)	120
2 孔的常用和优先公差带(尺寸≤500mm)	121
3 轴的极限偏差	122
4 孔的极限偏差	166
5 基孔制与基轴制优先、常用配合	206
四 未注公差尺寸的极限偏差(GB1804—1979)	230
五 新旧国家标准对照表	237
1 新旧国家标准公差等级对照表	237
2 公差与配合新旧国家标准对照表	238

形状和位置公差(GB/T1182—1996)

一 形状和位置公差符号	242
1 形位公差特征项目的符号	242
2 被测要素、基准要素的标注方法	243
二 形状和位置公差未注公差值	

(GB/T1184—1996)	245
1 形状公差的未注公差值.....	245
2 位置公差的未注公差值.....	246
三 图样上注出公差值的规定	
(GB/T1184—1996)	248
四 公差值表	249
1 直线度、平面度公差值表	249
2 圆度、圆柱度公差值表.....	251
3 平行度、垂直度、倾斜度公差值表	253
4 同轴度、对称度、圆跳动和全跳动公差值表	256
5 位置度数系	258

表面粗糙度(GB/T1031—1995)

1 表面粗糙度的评定参数.....	259
2 表面粗糙度代(符)号(GB/T131—1993)	261
3 各级表面粗糙度的表面特征、经济加工 方法及应用举例	263

第三章 常用材料

钢

一 常用钢牌号表示方法	266
二 常用钢的牌号、性能及用途	270
1 碳素结构钢牌号及用途.....	270

2 常用的优质碳素结构钢牌号及用途	271
3 常用的合金结构钢牌号及用途	273
4 常用的弹簧钢牌号及用途	280
5 铬轴承钢的牌号及用途	282
6 部分不锈钢、耐热钢、耐酸钢的牌号及用途	283
7 碳素工具钢的牌号及用途(GB1289—1986)	284
8 易切削钢牌号及用途	286
9 合金工具钢的牌号及用途(GB1299—1985)	286
10 高速工具钢的牌号及用途	287
三 常用钢的热处理规范	288
1 有关材料力学性能名词解释	288
2 热处理名词解释	290
3 主要合金元素对钢性能的影响	292
4 常用钢的力学性能及热处理规范	293
四 常用钢的火花鉴别法	297
1 有关火花图的基本知识	297
2 低碳钢的火花图	299
3 中碳钢的火花图	299
4 高碳钢的火花图	300
5 铬钢的火花图	300
6 锰钢的火花图	301
7 高速工具钢的火花图	302
五 钢材的涂色标记	303

铸 铁

一 铸铁名称、代号及牌号表示示例.....	306
二 常用铸铁牌号表示方法(新旧标准对照).....	308
三 常用铸铁的牌号及用途.....	311
1 常用的灰铸铁牌号及用途	311
2 常用的可锻铸铁牌号及用途	312
3 常用的球墨铸铁牌号及用途	313
4 常用的高硅耐蚀铸铁牌号及用途	313

有 色 金 属 及 其 合 金

一 有色金属及其合金产品代号表示方法.....	314
二 铜及铜合金.....	316
1 工业纯铜加工产品的代号及用途	316
2 常用的铸造铜合金代号及用途	316
3 常用的加工铜合金代号及用途	319
4 常用的锡基和铅基轴承合金代号及用途	322
三 铝及铝合金.....	323
1 常用的铸造铝合金代号及用途	323
2 常用的变形铝合金代号及用途	324

粉 末 冶 金 材 料

1 粉末冶金材料的应用范围	326
2 铁基粉末冶金材料种类、性能、特点及应用	328

其他材料

1	常用工程塑料主要性能及应用	329
2	润滑油及润滑脂	331

第四章 机械零件

螺 纹

一	普通螺纹(GB192—1981)	335
1	基本牙型与尺寸计算	335
2	代号与标记	336
3	直径和螺距表	338
4	公差与配合(GB197—1981)	340
5	螺纹公差带的选用(GB2516—1981)	346
二	梯形螺纹(GB5796.1—1986)	365
1	基本牙型	365
2	代号和标记	365
3	基本尺寸计算	367
4	直径与螺距表(GB5796.2—1986)	368
5	各直径基本尺寸(GB5796.3—1986)	370
6	梯形螺纹公差(GB5796.4—1986)	375
7	多线螺纹	383
三	管螺纹	383
(一)	一般知识	383

1 基本类型及标记代号	383
2 标记示例	384
(二) 用螺纹密封的管螺纹(GB7306—1987)	384
1 圆锥外螺纹基本牙型及尺寸计算	384
2 圆柱内螺纹基本牙型及尺寸计算	385
3 螺纹基本尺寸	386
4 螺纹公差	388
(三) 非螺纹密封的管螺纹(55°)	
(GB7307—1987)	392
1 基本牙型及尺寸计算	392
2 基本尺寸及公差	392
(四) 60°圆锥管螺纹(GB/T12716--1991)	398
1 基本牙型及尺寸计算	398
2 基本尺寸	400
(五) 米制锥螺纹(GB/T 1415 --1992)	401
1 基本牙型	401
2 基本尺寸	402
3 公差与检验	404
4 米制锥螺纹的标记	405
5 标记示例	406
四 锯齿形螺纹(GB/T13576.1—1992)	406
1 基本牙型与尺寸计算	406
2 锯齿形(3°,30°)螺纹直径与基本尺寸 (GB/T13576.3—1992)	408
3 锯齿形(3°,30°)螺纹公差	413

4	锯齿形螺纹标记的规定	416
五	英制螺纹	417
1	基本牙型及尺寸计算	417
2	英制螺纹基本尺寸表	418
3	英制螺纹公差	420

渐开线齿轮

一	一般资料	422
1	齿轮基本齿廓(GB1356—1988)	422
2	齿轮模数系列	423
3	渐开线圆柱齿轮精度等级(GB10095—1988)	424
二	圆柱齿轮	425
(一)	标准圆柱齿轮	425
1	直齿圆柱齿轮几何计算	425
2	斜齿圆柱齿轮几何计算	428
3	内齿轮几何计算	432
4	齿条几何计算	434
(二)	变位直齿圆柱齿轮	434
1	齿轮变位类型及方法的选择	434
2	高变位直齿圆柱齿轮几何计算	435
3	角变位直齿圆柱齿轮几何计算	439
三	直齿锥齿轮	443
1	名称与代号	443
2	直齿锥齿轮几何计算	443

四 蜗杆和蜗轮	449
1 蜗杆副传动几何参数	449
2 蜗杆副传动几何尺寸计算(GB10085—1988)	450
3 计算常用表	453
4 蜗杆副精度等级及应用范围	454

常用滚动轴承

一 滚动轴承代号的构成(GB/T272—1993)	455
1 基本代号	456
2 前置、后置代号	469
二 常用滚动轴承性能尺寸表	475
1 深沟球轴承(GB/T276—1994)	475
2 调心球轴承(GB/T281—1994)	484
3 双列圆柱滚子轴承(GB/T285—1994)	489
4 圆锥滚子轴承(GB/T297—1994)	494
5 双列圆锥滚子轴承(GB/T299—1995)	496
6 角接触球轴承(GB/T292—1994)	501
7 推力球轴承(GB/T301—1995)	513
三 滚动轴承的配合	519
1 深沟球轴承和推力球轴承与轴的配合	519
2 深沟球轴承和推力球轴承与外壳的配合	520
3 推力轴承与轴或外壳的配合	520
四 滚动轴承新旧标准代号对照 (GB/T272—1993)	521

1 轴承类型代号对照	521
2 轴承尺寸系列代号对照	522
3 轴承内径代号	525
4 常用轴承类型、结构及轴承代号对照	525
5 前、后置代号	533
 套筒滚子传动链	
— 短节距传动用精密滚子链	
(GB/T1243—1997)	540
1 滚子链的结构型式	540
2 链节结构型式及零部件名称	540
3 链条结构型式与尺寸标注	541
4 链条主要尺寸	544
5 标记示例	546
二 短节距传动用精密滚子链用附件	
(GB/T1243.2—1997)	546
1 附件型式	546
2 附件板的尺寸	548
三 链轮	
1 链轮轮缘直径尺寸	549
2 链轮齿槽形状	550
3 齿高和齿顶圆直径	551
4 链轮轴向齿廓	552
四 其他要求	
	553

1 径向圆跳动量和端面圆跳动量	553
2 齿数	554

带 传 动

一 平带传动	554
1 基本计算	554
2 带轮直径尺寸(GB11358—1989)	557
3 平带及带轮的宽度 (GB11359—1989)	558
4 带轮轮缘凸面(GB11360—1989)	559
5 普通平带(GB524—1989)	560
二 V带传动	561
1 普通V带(旧称三角带、三角皮带)型号及断面 尺寸(GB11544—1989)	561
2 普通V带长度系列尺寸	562
3 V带标记示例(GB1171—1989)	563
4 V型带轮槽型规格	563
5 普通V带传动计算	563

工具圆锥、锥度、锥角及公差

一 工具柄自锁圆锥的尺寸和公差 (GB1443—1985)	566
1 不带扁尾的外圆锥和内圆锥	566
2 带扁尾的外圆锥和内圆锥	567