

50种实用化工产 品的制造技术


(第二版)

50ZHONG SHIYONG HUAGONG CHANPIN DE ZHIZAO JISHU



金盾出版社

50 种 实 用 化 工
产 品 的 制 造 技 术
(第二版)



金 盾 出 版 社

内 容 提 要

本书收载的彩色火焰蜡烛、无味蜡烛、加香蜡烛，葡萄无籽促大剂、草坪促茂剂，果蔬禽蛋保鲜剂、食品脱氧保鲜剂，汽车、摩托车擦亮去污剂，各种上光蜡、擦净剂、洁净剂、胶粘剂及内胎堵漏剂等50种化工产品，都是结合我国乡镇及中小型化工企业的实际可能，广泛收集了国内外技术资料选编而成的。每一种产品均较详细地介绍了原材料、配方及制造技术，并对产品性能、用途和使用方法进行了阐述。技术实用可行，不少内容带有技术转让性质。可供乡镇和中小型化工企业管理人员开发新产品，进行经营决策参考，亦可供技术人员、生产工人阅读学习。

图书在版编目(CIP)数据

50种实用化工产品的制造技术/张文富, 张丽编著. —2 版. —北京: 金盾出版社, 1993. 4
ISBN 7-80022-625-5

I. 50… II. ①张… ②张… III. 化工产品-生产工艺
IV. TQ07

金盾出版社出版、总发行

北京太平路5号(地铁万寿路站往南)

邮政编码: 100036 电话: 68214039 68218137

传真: 68276683 电挂: 0234

封面印刷: 北京民族印刷厂

正文印刷: 北京万兴印刷厂

各地新华书店经销

开本: 787×1092 1/32 印张: 7 字数: 154千字

2001年6月第2版第12次印刷

印数: 195001—200000册 定价: 7.00元

(凡购买金盾出版社的图书, 如有缺页、
倒页、脱页者, 本社发行部负责调换)

再版前言

实用化工产品与工农业生产、人民群众生活密切相关。发展实用化工产品的生产，既可促进工农业生产，提高经济效益，又可改善工作环境，美化生活，使人们生活得更加美好。再加上发展实用化工产品生产，还有投入少，见效快，效益高的特点。所以，近些年来，我国的实用化工产品的开发生产，得到了迅速的发展。特别是随着改革开放和市场经济的发展，企业间的竞争加剧，对于实用化工产品的开发与生产，更为迫切，因而许多乡镇和中小型化工企业都在寻求和研制新产品、新技术，以期组织生产，为繁荣我国经济、发展生产做出贡献。为此，特编本书。

本书共收载 50 种实用化工产品，这些产品都是结合我国乡镇及中小型化工企业的实际可能选定的，有的是我国近年已生产和应用，实践证明产品质量及企业经济效益都是良好的；有的是新研制成功，技术实用可行，有待组织生产、开拓市场的；也有的是国外已有，技术成熟，在我国则有待开发的。因此，不少内容带有技术转让性质。书中对每一种产品都较详细地介绍了原材料、配方及制造技术，并对产品性能、用途和使用方法进行了阐述。本书第一版出版以来，受到广大读者欢迎，许多读者来信探讨有关技术问题，现根据生产技术的发展，对部分产品的配制方法作了修订和补充，修订出版第二版。同时为了方便读者，还补充列出了原材料的生产厂家。可供

供乡镇和中小型化工企业管理人员开发新产品、进行经营决策参考和技术人员、生产人员阅读学习。也可作为有关院校专业师生的参考读物。

由于编者水平有限，错误不当之处在所难免，敬希读者予以指正。

编 者

1993年2月

目 录

| | |
|-------------------------------------|------|
| 一、蜡烛..... | (1) |
| 二、彩色火焰蜡烛..... | (5) |
| 三、无味蜡烛..... | (18) |
| 四、加香蜡烛..... | (21) |
| 五、葡萄无籽促大剂..... | (25) |
| 六、草坪促茂剂..... | (29) |
| 七、直播水稻种子发芽成长率提高剂..... | (32) |
| 八、苹果防虎皮剂..... | (36) |
| 九、葡萄防腐保鲜剂..... | (39) |
| 葡萄防腐保鲜片..... | (39) |
| 粉粒状葡萄保鲜剂..... | (41) |
| 十、果蔬无害涂覆保鲜剂..... | (43) |
| 十一、虫胶涂覆保鲜剂..... | (47) |
| 十二、切花保鲜剂..... | (49) |
| 十三、鸡蛋涂覆保鲜剂..... | (57) |
| 石蜡涂覆鸡蛋保鲜剂..... | (58) |
| 甘油三油酸酯鸡蛋涂覆保鲜剂..... | (59) |
| 多成分鸡蛋涂覆保鲜剂..... | (62) |
| 十四、多效保鲜剂..... | (64) |
| 十五、L-抗坏血酸和硫酸亚铁为主 成分的食品脱氧保鲜剂..... | (68) |
| 十六、汽车、摩托车擦亮去污剂 | (74) |

| | |
|--|-------|
| 汽车、摩托车擦净上光剂 | (75) |
| 汽车、摩托车上光蜡 | (77) |
| 十七、机动车燃料系统清洁剂 | (79) |
| 十八、家用上光蜡 | (83) |
| 十九、厨房油垢擦净剂 | (86) |
| 二十、家用无擦伤擦净剂 | (88) |
| 二十一、家用高级无擦伤擦净剂 | (93) |
| 二十二、通用液体洗涤剂 | (98) |
| 二十三、硬表面液体洗净剂 | (100) |
| 二十四、液体杀菌漂白剂 | (102) |
| 二十五、室内装饰材料干洗剂 | (105) |
| 二十六、发热型下水道疏通剂 | (108) |
| 二十七、水玻璃胶粘剂 | (112) |
| 二十八、聚乙烯醇缩甲醛胶及改性聚乙烯醇缩甲 醛胶(107 及 801 建筑胶) | (115) |
| 二十九、聚醋酸乙烯酯乳液 | (119) |
| 三十、磷酸-氧化铜胶粘剂 | (123) |
| 三十一、制鞋用天然橡胶胶粘剂(712 胶粘剂) | (128) |
| 三十二、通用型氯丁橡胶胶粘剂 | (130) |
| 三十三、室温快干环氧树脂胶粘剂(914 胶粘剂) | (136) |
| 三十四、自行车、人力车内胎快速堵漏剂 | (141) |
| 三十五、聚乙烯醇-水玻璃内墙涂料(106 涂料) | (144) |
| 三十六、聚乙烯醇缩甲醛内墙涂料 (107 及 803 涂料) | (151) |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| 三十七、聚乙烯醇缩甲醛水泥地面涂料 (803 地面涂料) | (155) |
| 三十八、双色墨水 | (159) |
| 三十九、速效消字灵 | (164) |
| 四十、消色显色配套墨水 | (167) |
| 四十一、水写显色纸 | (174) |
| 四十二、手工艺粘土 | (178) |
| 四十三、点纸润湿体 | (180) |
| 四十四、工艺品用无机板 | (183) |
| 四十五、工艺品用人造木材 | (187) |
| 四十六、人造美术石 | (191) |
| 四十七、弹性保冷胶 | (195) |
| 四十八、化学热介质恒温被褥 | (200) |
| 四十九、便携式化学热袋 | (206) |
| 五十、便携式化学冰袋 | (209) |
| 附录：两种常用的溶液浓度及其计算方法 | (212) |

一、蜡 烛

通常使用的蜡烛都是混合蜡烛，由蜡同脂肪酸混合制成。若需上色则再添加油溶性染料。制造时以棉线为烛芯，将原料混合液注入模内，再经固化即成。

蜡烛生产在我国已有悠久历史。目前，生产厂家遍及全国各地。除国内销售外，还有部分出口。其中，圣诞蜡烛在东南亚和欧美各国都有相当市场。

(一) 特点与用途

1. 原料易得，销路广阔，国内销售和出口都在发展；
2. 设备简单，只需一套竖式铜模和一个悬系烛芯的特制挂架，即可生产。

可供照明和喜寿宴庆等场合使用，增加热烈、欢快气氛。

(二) 原材料

1. **固体石蜡** 有白蜡和黄蜡两类。从石油或页岩油的含蜡馏分制得。按熔点不同有48、50、52、54、56、58℃等数种。用于制造合成脂肪酸、高级醇、火柴、蜡烛、蜡纸、蜡笔和作防水剂、软膏、电绝缘材料等。为蜡烛的基质成分。

生产厂：杭州炼油厂、上海炼油厂、广东省茂名石油工业公司、湖北荆门炼油厂、甘肃玉门炼油厂、大连石油五厂、沈阳市化工厂、大庆石油化工总厂、北京燕山石化公司东方红炼油厂等。

2. **硬脂酸** 学名十八(烷)酸。纯品为带有光泽的白色柔

软小片，熔点 70~71℃。工业品分一、二、三级，其中以硬脂酸为主，并含有软脂酸等。一、二级品为带有光泽或含有晶粒的白色蜡状固体；三级品为淡黄色固体。不溶于水；稍溶于冷乙醇，加热后较易溶解；易溶于乙醚、氯仿等。用于制造化妆品、金属皂、软化剂等。为蜡烛的基质成分。

生产厂：浙江兰溪化工厂、上海延安油脂化学厂、南京有机化工厂、武汉染料厂、河南驻马店油脂化工厂、青岛红星化工厂、天津化学试剂厂、沈阳油脂化学厂、吉林省大安县油脂化工厂、重庆长江化工厂等。

3. 蜂蜡 又称蜜蜡，黄色至灰黄色固体，熔点 62~66℃，不溶于水，溶于热乙醇、乙醚、氯仿和四氯化碳等。用于制造蜡纸、上光剂、药膏、蜡烛和蜡模等。为蜡烛的基质成分。

生产厂：各地蜂场。

4. 染料 供制造着色蜡烛用，可根据需要，选用不同颜色，但必须是油溶性染料。如：

腊红：为红色粉末，着色力 100±5%，溶于乙醇、丙酮、苯，在浓硫酸中呈蓝绿色。

生产厂：天津亚中化工厂、上海染化一厂、甘肃甘谷油墨厂等。

油溶黄：又称油溶橙，为黄色粉末，不溶于水，易溶于油脂、乙醇和其它有机溶剂中。

生产厂：重庆染料厂、上海染化三厂、天津染化一厂、保定化工三厂、吉林市第三化工厂等。

5. 硅油 亦称硅氧烷油，是无色、无味、难挥发的透明液体。有不同的粘度和较高的耐热性、耐水性、电绝缘性和较小的表面张力。常用作高级润滑油、减震油、绝缘油、消泡剂、脱模剂、擦光剂等。在本品制造中用作脱模剂。

生产厂：江西星火化工厂（永修县）、上海试剂一厂等。

6. 乙醇 俗称酒精。无色透明易挥发、易燃液体。沸点78.4℃。溶于水、甲醇、乙醚和氯仿等。有吸湿性。通常，含乙醇95.57%，能燃烧。本品制造中用作染料的溶剂。

生产厂：汕头市塑料材料厂、福建莆田地区仙游糖厂、南昌溶剂厂、徐州溶剂厂、陕西惠安化工厂、山东淄博石油化工厂、太原溶剂厂、天津酿酒厂、北京酒精厂、吉林化学工业公司电石厂等。

7. 油灰 即油性腻子。一般是由石膏粉、滑石粉、白垩或沉淀碳酸钙与少量熟油配制而成，为油漆施工的辅助材料，也用于固定窗玻璃。在本品制造中用作封口剂。

生产厂：各地油漆厂。

8. 烛芯 天然纤维、再生纤维或合成纤维均可，多以20号棉纤维20~30根捻成。

（三）配 方

配方见表1-1。一般蜡烛用石蜡90%（重量），硬脂酸10%（重量）即可。教堂蜡烛可全部用蜂蜡制造。坚硬不透明的蜡烛则可以多用或全部用硬脂酸。

表1-1

普通蜡烛配方

重量%

| 原 料 | 一般蜡烛 | 优质蜡烛 | 教堂蜡烛 | 红色蜡烛 | 黄色蜡烛 |
|-------|------|------|------|------|------|
| 石 蜡 | 90.0 | 65.0 | | 85 | 58.5 |
| 硬 脂 酸 | 10.0 | 30.0 | 20 | 9 | 29.5 |
| 蜂 蜡 | | 5.0 | 80 | | 5.0 |
| 腊 红 | | | | 3 | |
| 油 溶 黄 | | | | | 2 |
| 乙 醇 | | | | 适 量 | 适 量 |

染料用量，根据要求和染料着色力的不同，一般可掌握在0.6~4%范围内。

(四) 制 作

1. 熔蜡及染色 将蜡料(石蜡和蜂蜡等)放入熔蜡锅内，在搅拌下，稳火加热使之熔化。待蜡料全熔后，在继续搅拌下，加入硬脂酸，稳火加热直至油蜡澄清为止。也可将蜡料和硬脂酸同时加入熔蜡锅内，在搅拌下稳火加热使之熔化，直至油蜡澄清为止。

染料，根据需要加入。如需加染料，则制作时要先将染料用少量乙醇或松节油溶解，使之成稠厚的色素溶液，然后在不断搅拌下加入已经加热熔化的硬脂酸中，再加入已经加热熔化的蜡料中，搅拌使之混合均一。

2. 喷脱模剂 在铜模内喷以脱模剂。

3. 穿烛芯 将烛芯穿入模底中心孔，系好烛芯结。

4. 封烛芯结口 用油灰或其它封口剂，或用胶粘带将烛芯口封好，以免注入的熔蜡漏出。

5. 固定烛芯 将烛芯拉紧，上端系于挂架上，使烛芯上下固定于铜模的正中央。

6. 灌蜡 把已熔蜡料装入温暖的浇壶中(此时如要获得表面具有斑点的蜡烛，可加入少量矿物油)，向模中灌注时，首先沿烛芯向模底烛芯孔处注入少许，凝结后，随即沿烛芯缓缓注入，以免冲击脱模剂和混入空气。

7. 补灌蜡 因为熔蜡总是先沿着易冷却的模壁凝结并产生收缩，随冷凝沿烛芯逐渐向下延伸，中间会形成孔洞，故须待蜡烛冷硬后(冷硬时间，因气温而不同，一般约8小时)，用锥子在模口沿烛芯将表面固结层刺穿，用熔蜡补灌出现的

孔洞，有时要重复数次，直至蜡烛密实平整为止。

8. 出模 待模中蜡凝固冷却(约8小时)后出模。出模时，要先除去封填烛芯结口的油灰、封口剂或胶粘带，然后轻轻敲击烛模，即可轻易地取出蜡烛。

9. 修整 要剪去蜡烛上过长的烛芯，刮去烛身上过多的蜡，如烛身仍不平整，还可用尼龙织物打光。

10. 包装。

二、彩色火焰蜡烛

彩色火焰蜡烛，是指点燃后，火焰能够发出红色、绿色、蓝色、紫色、黄色、白色等各种颜色的蜡烛。这种蜡烛，用于喜寿宴庆等各种场合，将会使人感到热烈艳丽，给庆典增加美好的气氛。在我国，随着人民生活水平的提高，这一需要已经提到日程。

众所周知，圣诞蜡烛，国外需要甚多，早已是我国重要出口商品之一。但是，以往这种蜡烛，仅限于使之具有优美的艺术造型，若能使之再发出具有鲜明色彩的火焰，其销售市场，必将更加广阔。因此，近几年来，彩色火焰蜡烛的研制，引起了国内外许多生产厂家的关注，研究开发进展迅速，正在形成商品，估计不久即将投放市场。

目前正在研制的彩色火焰蜡烛，大都是在一般蜡烛中，再添加发色剂制成。发色剂大都采用金属盐。添加时或将其加入蜡烛的主燃剂中，或将其吸附或粘附于烛芯上。如此制成的彩色火焰蜡烛，虽然可以发出彩色火焰，但效果并不理想，既不能得到较大的带色火焰，又不能抑制来自主燃剂石蜡、硬脂

酸和烛芯燃烧时产生的黄橙色火焰。

为了抑制主燃剂燃烧时发出的黄橙色火焰，曾以氨基甲酸乙酯或乙二酸酯代替石蜡作为主燃剂，但由于粘结性不足，不能得到足够的固化强度，致使蜡烛的形体难以很好保持。增加硬脂酸的加入量虽可以消除这一缺点，但是由此带来的却是火焰的顶端出现黄橙色。

与以上不同，本法是在主燃剂中添入合成树脂并使燃烧芯与发色芯独立配置，再于燃烧芯中添加氧化促进剂，于发色芯上涂以氧化促进剂制成，发色鲜艳，火焰大，无黄橙色火焰。

(一) 特点与用途

1. 根据所用着色剂的不同，点燃后可以发出鲜艳的不同颜色的色光；

2. 主燃剂添加了合成树脂，改善了蜡烛的成形性和保形性；

3. 烛芯是由燃烧芯和发色芯组成，两芯独立配置并互相匹配，因此，不仅提高了蜡烛燃烧时的发色性，而且有助于消除出现的黄橙色；

4. 燃烧芯添加了氧化促进剂，燃烧充分，避免了黄橙色的出现；

5. 发色芯除加入发色剂金属盐外，还涂布有氧化促进剂，故燃烧时发色鲜艳。

用于喜寿宴庆等场合，增加热烈、欢快气氛。

(二) 原材料

1. **主燃剂** 氨基甲酸乙酯、高级脂肪酸(或高级脂肪醇)和与其互溶的合成树脂。

氨基甲酸乙酯燃烧时近于无色，但粘结性差，因而成形性和保形性不好。以往，为改善其性能，曾采取添加高级脂肪酸或高级脂肪醇的方法，也曾采取在其体表涂覆石蜡的方法，但是无论采取哪一种方法，均由于燃烧时会发出黄橙色火焰而影响蜡烛火焰的色彩，不能使用。

为使主燃剂具有良好的成形性和保形性，现采取添加适量高分子脂肪酸（或高级脂肪醇）和同氨基甲酸乙酯互溶的合成树脂，取得了良好效果。配比是：氨基甲酸乙酯 85~93%（重量），余量为离型剂高级脂肪酸和合成树脂。

(1) 氨基甲酸乙酯：俗称尿烷。无色无臭晶体或白色结晶粉末。熔点 49℃。溶于水、乙醇、乙醚、氯仿和甘油，微溶于橄榄油。为本品主燃剂的基质成分。

生产厂：济南制药厂、上海试剂一厂、北京化工厂等。

(2) 高级脂肪酸（或高级脂肪醇）：熔点必须在 30℃以上，最好是 38℃以上，以硬脂酸、硬脂醇最为适宜。可使用其中一种，也可使用两种或两种以上的混合物。由于这类物料会发出黄橙色火焰，所以添加量必须严格控制在 2~13%（重量）范围内。本品制造例中使用的是：

硬脂酸：见一、蜡烛。

(3) 合成树脂：必须可燃，并同氨基甲酸乙酯具有相溶性，如醋酸乙烯同顺丁烯二酸酐的共聚物，醋酸乙烯同丙烯酸甲酯的共聚物，醋酸乙烯同反丁烯二酸的共聚物，醋酸乙烯同巴豆酸或亚甲基丁二酸或其酯类的共聚物等。添加的目的在于使主燃剂氨基甲酸乙酯成形时，形成的晶体微细化，或阻止晶体的形成，以提高蜡烛的成形性和保形性。添加量为氨基甲酸乙酯重量的 0.5~4%。过多会发出黄橙色火焰，故必须严格控制。本品制造例中使用的是：

①醋酸乙烯-顺丁烯二酸酐共聚物：透明、色浅，可燃，与氨基甲酸乙酯具有相溶性。

生产厂：上海京华化工厂等。

②醋酸乙烯-丙烯酸甲酯共聚物：无色、透明、可燃，与氨基甲酸乙酯相溶性好。

生产厂：上海振华造漆厂、无锡造漆厂、北京油漆厂等。

2. 燃烧芯

(1)芯线：和普通照明蜡烛一样，使用可燃的天然纤维制成的20号或30号线的捻线或组线，但为消除燃烧时芯线本身发出的黄橙色，使用的芯线必须进行脱碳及脱钙、钠处理，然后再使其附着以氧化促进剂。

(2)芯线脱碳及脱钙钠处理用原材料

①盐酸：又称氢氯酸。氯化氢的水溶液，纯品无色。一般因含杂质而呈黄色。商品浓盐酸含氯化氢37～38%，是一种强酸。在芯线脱碳及脱钙钠处理中供前处理用。

生产厂：重庆天源化工厂、甘肃盐锅峡化工厂、广州化工厂、南宁化工厂、上海燎原化工厂、苏州化工厂、九江化工厂、青岛化工厂、太原化工厂、天津化工厂、沈阳化工厂、四平联合化工厂等。

②氯化铵：俗称硝砂。白色晶体，350℃升华，易潮解，溶于水和甘油。微溶于乙醇，同盐酸配合，供芯线前处理用。

生产厂：广州市延安化工厂、扬州化工三厂、上海黄河制药厂等。

③硫酸：无色透明液体，含杂质时呈黄、棕等色，是一种活泼的二元强酸，能与许多金属或金属氧化物作用生成硫酸盐。浓硫酸有强烈的吸水和氧化作用，能使有机物脱水碳化，接触人体能严重灼伤，是芯线处理用混合酸的重要成分之一。

生产厂：浙江衢州化工厂、广东湛江化工厂、上海硫酸厂、四川化工厂、太原化工厂、南京化工公司、开封化肥厂、淄博硫酸厂、天津硫酸厂、北京化工公司染料厂、沈阳冶炼厂等。

④硝酸：无色或带黄色液体。发烟硝酸是红褐色液体，是有腐蚀性、刺激性的强氧化剂，易分解出二氧化氮，易与水混合，能灼伤皮肤，损害粘膜和呼吸道。浓硝酸与有机物、木屑等混合，能引起燃烧。是芯线处理用混合酸的重要成分之一。

生产厂：福建邵武化肥厂、广西百色化肥厂、太原化肥厂、兰州化学工业公司、南京化工公司氮肥厂、大连化工厂、大庆石化总厂炼油厂等。

⑤四氧化二氮：常温下与二氧化氮混合存在，低于0℃时，几乎只有四氧化二氮存在。无色晶体，有很强的氧化作用。能与许多有机化合物起激烈反应，极毒，在芯线处理中，配合混合酸发挥脱钙钠作用。

生产厂：各地硝酸厂等。

⑥水：蒸馏水。

(3) 氧化促进剂：可以使用白金、钯、钒等，或这些金属元素的化合物。可用其一种，也可用其两种以上。以微粉氧化铝或酸性白土、硅胶等为载体，使其附着于燃烧芯。但也可使用白金、钯、钒等的金属盐或卤化物，以其水溶液浸渍燃烧芯，然后再将这种金属盐或卤化物进行固定化处理即得。也可将两种以上的氧化促进剂混合并用。氧化促进剂的附着量，考虑到经济效益，以燃烧芯的1~100 ppm为宜。配制例中使用的是氯化钯、氯铂酸，或以氯铂酸为主成分制成的铂触媒粉。

①氯化钯：红褐色晶体。溶于水、乙醇、丙酮和盐酸。

生产厂：北京化工厂、上海勤工化工厂、天津化学试剂三厂等。