

噴 霧 干 燥

[苏] M. B. 雷 柯 夫 著

食品工业部上海科学研究所食品工业研究室译


輕工業出版社

8.6

噴 霧 干 燥

〔苏〕 M. B. 雷 柯 夫 著

輕工業部上海科学研究所食品工業研究室譯



輕工業出版社

1958年·北 京

內 容 介 紹

本書綜合有关各种溶液噴霧干燥的理論和實驗資料，闡明了噴霧設備的選擇和計算方法、噴霧干燥裝置及輔助設備的熱量衡算方法，提供了選擇各種溶液最適宜的干燥制度的原理，並描述了噴霧干燥機的操作流程。

本書可供食品工業和化學工業企業及設計機構的工程技術人員參考，亦可供有关大學院校師生閱讀。

本書由輕工業部上海科學研究所食品工業研究室尹宗倫（五、六章）、宋瑜（一、二、三章）、鍾成竹（七、八章）、蕭策（四章）四同志合譯（以姓氏筆畫為序），並由尹宗倫最後整理。

М. В. ЛЫКОВ

СУШКА

РАСПЫЛЕНИЕМ

ПИЩЕПРОМИЗДАТ, МОСКВА—1955

本書根據蘇聯國立食品工業出版社 1955 年版譯出

噴 霧 干 燥

〔苏〕 M. V. 雷 柯 夫 著

輕工業部上海科學研究所食品工業研究室譯

*
輕工業出版社出版

(北京市安門內白廣路)

北京市書刊出版業營業許可證字第 099 号

北京市印刷二廠印刷

新华書店發行

*

850×1168 公里 1/32 • 6¹⁴/₃₂ 印張 • 140,000 字

1958 年 4 月第 1 版

1958 年 4 月北京市第 1 次印刷

印數 1—4,000 定價：(10) 1.24 元
統一書號：15082 · 食 155 · (215)

目 录

緒 言	4
第一章 湿气体热力学的若干基本概念.....	7
湿气体的基本性质.....	7
干燥潜势.....	14
湿空气图.....	15
第二章 喷雾干燥.....	16
喷雾干燥的基本特点.....	16
溶液的特性.....	19
喷雾分散度和干燥粉末的特性.....	20
测定喷雾液滴和干燥粉末分散度的试验方法.....	30
第三章 喷雾干燥机的物料平衡和热量平衡.....	40
干燥机的物料平衡.....	40
用热空气干燥时设备的热量平衡.....	42
用热空气干燥的干燥过程在 I-d 图上的构图.....	43
用烟道气干燥.....	45
利用烟道气干燥的干燥过程在 I-d 图上的构图.....	48
第四章 溶液的喷雾.....	50
机械式喷雾器喷雾.....	51
机械式喷雾的优缺点.....	63
气流式喷雾器喷雾.....	64
气流式喷雾的优缺点.....	76
离心盘喷雾.....	77
离心盘喷雾的优缺点.....	90
第五章 喷雾干燥时的热交换和质交换.....	91
干燥室的气体动力学.....	91
纯净液体液滴的蒸发.....	100
溶液的干燥.....	111

第六章 干燥成品的收集	125
从干燥机卸出粉末	125
从气流中分离粉末	126
除塵設備的选择	141
开閉器	142
第七章 干燥的热源	145
空气預热器	146
爐灶	155
第八章 噴霧設備流程和干燥制度的选择	158
噴霧設備的結構和操作流程	158
某些物料的干燥	175
最适宜的干燥制度的选择	179
噴霧干燥机計算举例	184
索引	199
文献	203

噴 霧 干 燥

〔苏〕 M. B. 雷 柯 夫 著

輕工業部上海科学研究所食品工業研究室譯

輕工業出版社

1958年·北 京

目 录

緒 言	4
第一章 湿气体热力学的若干基本概念.....	7
湿气体的基本性质.....	7
干燥潜势.....	14
湿空气图.....	15
第二章 喷雾干燥.....	16
喷雾干燥的基本特点.....	16
溶液的特性.....	19
喷雾分散度和干燥粉末的特性.....	20
测定喷雾液滴和干燥粉末分散度的试验方法.....	30
第三章 喷雾干燥机的物料平衡和热量平衡.....	40
干燥机的物料平衡.....	40
用热空气干燥时设备的热量平衡.....	42
用热空气干燥的干燥过程在 I-d 图上的构图.....	43
用烟道气干燥.....	45
利用烟道气干燥的干燥过程在 I-d 图上的构图.....	48
第四章 溶液的喷雾.....	50
机械式喷雾器喷雾.....	51
机械式喷雾的优缺点.....	63
气流式喷雾器喷雾.....	64
气流式喷雾的优缺点.....	76
离心盘喷雾.....	77
离心盘喷雾的优缺点.....	90
第五章 喷雾干燥时的热交换和质交换.....	91
干燥室的气体动力学.....	91
纯净液体液滴的蒸发.....	100
溶液的干燥.....	111

第六章 干燥成品的收集	125
从干燥机卸出粉末	125
从气流中分离粉末	126
除塵設備的选择	141
开闭器	142
第七章 干燥的热源	145
空气預热器	146
爐灶	155
第八章 噴霧設備流程和干燥制度的选择	158
噴霧設備的結構和操作流程	158
某些物料的干燥	175
最适宜的干燥制度的选择	179
噴霧干燥机計算举例	184
索引	199
文献	203

緒　　言

在原料資源丰富的我国，隨着工業和農業的發展，干燥技术已具有重大的国民經濟的意义，几乎沒有一个工業部門不利用干燥操作。

目前，干燥技术已成为独立的部門，它的基础的建立，在我国远較国外为早；特別是在偉大的十月社会主义革命以后，有关物料干燥的科学，已得到巨大的發展。

干燥技术包括各种科学項目，其中主要是热交換和質交換的学說。热交換和質交換的学說，以 M. B. 罗蒙諾索夫(Ломоносов)首創的物質和能量不灭定律为基础。必須指出，M. B. 罗蒙諾索夫研究出的理論問題，不是抽象的而是与研究試驗相结合的。

和 M. B. 罗蒙諾索夫同时，Г. В. 利赫曼(Рихман)在彼得堡科学院从事热过程的研究。当研究液体蒸發时，他發現了“湿球溫度計”效应，由此而創立了对流的热交換定律。

热力学的研究，在俄罗斯科学研究機構中繼續不斷地進行，並經常保証了对俄罗斯科学起主导作用，科学的發現，与 Ф. Ф. 彼得魯舍夫斯基(Петрушевский)、А. Г. 斯托列托夫(Столетов)和 Н. А. 烏莫夫(Умов)等学者的名字是分不开的。

物質(水份)内部轉移学說的發展，和農業物理学、土壤学的發展历史有关。这里，著名的土壤学家 В. В. 多庫察耶夫(Докучаев)和他的学生們 A. A. 伊茲麦洛夫斯基(Измайлowski)和 II. C. 柯索維奇(Коссович)起了非常重大的作用。柯索維奇教授首先創立了在各个不同时期具有各种規律性的土壤干燥過程的周期性。

热交換和質交換的研究，在目前已具有特別巨大的規模。

正如苏联其他科学部門一样，苏联热物理学的發展是和实践紧密联系的。我們的学者——A. C. 普列德沃季捷列夫(Предводительев)院士、M. B. 基尔皮切夫(Кирпичев)院士和A. A. 古赫曼(Гухман)教授等——都曾致力于热交換和質交換問題的研究。

苏联学者——A. B. 雷柯夫(Лыков)教授、Ю. Л. 卡夫卡左夫(Кавказов)教授、Г. К. 費洛年柯(Филоненко)教授、Б. Н. 波斯諾夫(Поснов)教授、П. Л. 列別傑夫(Лебедев)教授等——使干燥技术成功地發展着。科学技术博士 И. М. 费多罗夫(Федоров)的工作，具有重大的意义。科学技术硕士 А. П. 伏罗希洛夫(Ворошилов)、教授 М. Ю. 魯利耶(Лурье)、科学技术博士 Н. М. 米哈伊洛夫(Михайлов)等，对祖国干燥机結構的創建，曾有过莫大的貢獻。

噴霧干燥法应用在工業上已經有五十多年了，但只到現在才被广泛地採用。此种干燥方法特別常用在食品工業、乳品工業、医藥工業和化学工業中。在我国，随着農業的巨大高漲和食品工業廣闊的發展，噴霧干燥法更具有重大的意义。用这种方法，能生产出質量优良的干制产品，能使产品保存維生素和其他可貴的特性。亦能使食品很好地罐藏和長期地保存，並降低运输費用和減少包裝費用。

噴霧干燥时，發生像溶液的分散、热交換和質交換、从气流中分出粉末等等的过程。介質和高分散度物質的相互作用，不仅应用于噴霧干燥，亦同样应用于其他过程，如固体或液体燃料的燃燒和化学反应等等。高分散度物質的作用过程进行得非常剧烈，因此它在今后的發展中有着巨大的前途，並將广泛地应用在各个不同的工業部門。

現在已积累了大量有关噴霧干燥的實驗資料，这种干燥方法的理論基础已經研究出来，科学技术博士 Л. Н. 庫德利耶朔夫(Кудряшов)和講師 А. М. 拉斯托夫切夫(Ластовцев)的工

作，有着重大的意义。在我国，对干燥技术起主导作用的，当推 Ф. Э. 捷尔任斯基全苏热工研究所干燥試驗室(ВТИ)、莫斯科化学机器制造研究所干燥試驗室(МИХМ)、В. М. 莫洛托夫莫斯科动力研究所(МЭИ)、影片科学研究所(НИКФИ)、莫斯科食品工业工艺学院(МТИЦП)等科学机构。

本書綜合叙述了噴霧干燥的理論和實驗資料，拟定了噴霧設備中熱的計算方法，並介紹了選擇最适宜的干燥制度的原理。

第一章 湿气体热力学的若干基本概念

湿气体的基本性质

干气体与任何液体蒸气的混合物称为湿气体。湿气体的状态由温度和压力来决定。假定液体过热蒸气为理想气体，则对湿气体可采用理想气体方程式。干气体与液体蒸气压力之和即等于湿气体的总压。

$$P_0 = P_n + P_t \quad (I-1)$$

式中： P_0 —气压计所示的总压（毫米，水银柱），

P_n —蒸气分压（毫米，水银柱），

P_t —气体分压（毫米，水银柱）。

湿气体的特性可用下列参数来表示：温度、压力、体积、密度、温度、湿含量、蒸气分压、热含量。

气体湿度可用绝对湿度或相对湿度来表示。

一立方米气体中所含液体蒸气的重量，称为气体的绝对湿度，因为混合物的体积等于各个组成份的体积，所以空气的绝对湿度即等于混合物中蒸汽的重量 C_n （千克/米³）。

一立方米空气中所含蒸气的重量，与同温度、同压力（表压）、同体积下可能含有蒸气重量之比，称为空气的相对湿度 φ （相对湿含量）。假若温度低于蒸气压力等于表压时的温度，那末蒸气的最大重量 C_{\max} 即等于同温度的饱和蒸气密度 γ_n 。

$$\varphi = \frac{C_n}{C_{\max}} 100 = \frac{C_n}{\gamma_n} 100\% \quad (I-2)$$

当温度超过沸点时，蒸气的最大重量等于该温度、该压力（表压）下过热蒸气的密度，由相应的特性方程式求得。

若对蒸气採用門德列也夫 - 克拉依彼龙 (Менделеев-
Клайперон) 方程式作近似計算，就可以写成：

$$\varphi = \frac{P_n}{P_u} 100\%$$

式中 P_n —該溫度时的饱和蒸气压。

饱和蒸气压与沸点 ($T_k = 273 + t_k^{\circ}C$) 之間的关系，可用經驗式来表示：

$$\lg P_n = A - \frac{a}{T_k} \quad (I-3)$$

式中 A 与 a —方程式常数。

根据 A. B. 包尔加尔斯基 (Болгарский)^[7] 教授的数据，各种液体的 A 值与 a 值，列于表 1。

表 1

液 体	A	a	温 度 范 围 $^{\circ}C$	
			从	到
水.....	5.9778 5.6485	2224.4 2101.1	+20 +100	+100 +200
氨.....	5.1472	1230.9	-50	+30
碳酸.....	4.703	860.2	-50	+30
乙醇.....	6.266	2196.5	-20	+120

通常按仟克干空气来进行干燥机的計算，因为該数值在干燥过程中始終不变。

湿气体中所含蒸气的重量，用仟克干气体重量表示，称为湿含量 d (克/仟克)。

气体湿含量等于

$$d = 1000 \frac{C_n}{C_{c,i}} \text{ 克/仟克} \quad (I-4)$$

或

$$d \approx 1000 \frac{M_n}{M_i} \cdot \frac{P_n}{P_6 - P_n} \text{ 克/千克}$$

式中: $C_{c.i}$ —干气体的浓度 (千克/米³),

M_n 与 M_i —蒸气与气体的分子量。

水蒸汽与空气的混合物的湿含量为:

$$d \approx 622 \frac{P_n}{P_6 - P_n} \text{ 克/千克} \quad (I-5)$$

湿气体的密度等于在同体积内干气体与液体蒸气浓度之和。

$$\gamma_{\text{湿气}} = C_{c.i} + C_n \text{ 千克/米}^3 \quad (I-6)$$

式中:

$$C_{c.i} = \gamma_{c.i}^0 \frac{273.16}{T} \cdot \frac{P_6 - P_n}{P_6},$$

$$\text{而 } C_n = \gamma_n^0 \frac{273.16}{T} \cdot \frac{P_n}{P_6},$$

$\gamma_{c.i}^0$ —干气体在 0°C 时的密度 (空气密度为 1.293 千克/米³),

γ_n^0 —蒸气在 0°C 时的密度 (水蒸气密度为 0.804 千克/米³)。

$$\gamma_{\text{湿气}} = 0.289 \frac{P_6}{T} \cdot \frac{\frac{1000 + d}{804} + \frac{d}{\gamma_{c.i}^0}}{\frac{1000 + d}{804} + d} \text{ 千克/米}^3 \quad (I-7)$$

空气与水蒸汽的混合物的密度:

$$\gamma_{\text{湿气}} = 0.289 \frac{P_6}{T} \cdot \frac{1000 + d}{622 + d} \text{ 千克/米}^3$$

用 1 千克干空气表示的湿空气比容 v_0 , 可按下式计算:

$$v_0 = 3.46 \frac{T}{P_6} \cdot \frac{622 + d}{1000} \text{ 米}^3/\text{千克 干空气} \quad (I-8)$$

湿空气密度乃可按下式求得:

$$\gamma_{\theta, t, \theta} = \frac{1 + 0.001 d}{v_0} \text{ 仟克}/\text{米}^3$$

热容量：当压力不变时，蒸气与气体的热容量随温度的不同而有显著的变化。因此，在某种固定温度下的真正热容量(\bar{c} 仟卡/仟克·°C)和在温度 $0 \sim t^\circ$ 间的平均热容量(c 仟卡/仟克·°C)是有区别的。

平均热容量，以后简称为热容量，可用下式确定：

$$C = \frac{\int_0^t \bar{c} dt}{(t - 0)} \text{ 仟卡}/\text{仟克} \cdot {}^\circ\text{C} \quad (\text{I}-9)$$

在干燥技术中，当压力不变时，蒸气与气体的混合物的湿气体热容量，可用仟克湿气体来表示($C'_{\theta, t, i}$)，也可用仟克干气体来表示($C_{\theta, t, i}$)。

用一仟克湿气体表示的湿气体的热容量等于：

$$C'_{\theta, t, i} = \frac{C_{c, i} + 0.001 d c_n}{1 + 0.001 d} \text{ 仟卡}/\text{仟克 湿气体} \quad (\text{I}-10)$$

以 1 仟克干气体表示的湿气体的热容量等于：

$$C_{\theta, t, i} = C_{c, i} + C_n \frac{d}{1000} \text{ 仟卡}/\text{仟克 干气体} \quad (\text{I}-11)$$

式中： $C_{c, i}$ —干气体的热容量 仟卡/仟克·°C，

C_n —液体蒸气的热容量 仟卡/仟克·°C。

关系式(I-10)与(I-11)对于蒸汽和气体的真正热容量与平均热容量都是准确的。干空气和水蒸汽的真正热容量与温度的关系如图 1。

在由 0°C 到 500°C 的范围内，湿空气的平均热容量近似值，可按下式求得：

$$C_{\theta, t, \theta} = 0.244 + 0.45 \frac{d}{1000} \text{ 仟卡}/\text{C}\cdot\text{仟克 干空气}$$

热含量：湿气体的热含量 I 等于蒸气与气体的混合物的各部分热含量之和。




圖 1 热容量与溫度的关系

以 1 仟克干气体表示的湿气体热含量等于：

$$I = \int_0^t \bar{C}_{c..v} dt + \frac{d}{1000} (i_0 + \int_0^t c_n dt) \text{ 仟卡/仟克 干气体} \quad (I-12)$$

式中： i_0 —液体蒸汽在 0°C 时的热含量（仟卡/仟克），

或

$$I = C_{c..v} t + \frac{d}{1000} i_n \text{ 仟卡/仟克 干气体，}$$

式中： i_n —液体过热蒸气的热含量（仟卡/仟克）。

温度为 t_n 时，存在于湿气体中的过热蒸气的热含量等于：

$$i_n = i_u + c_n (t_n - t_p) \text{ 仟卡/仟克} \quad (I-13)$$

式中： t_p —露点温度，($^{\circ}\text{C}$)，

i_u —饱和蒸气的热含量，等于：

$$i_u = c_{xk} t + \gamma \text{ 仟卡/仟克，} \quad (I-14)$$

式中： c_{xk} —液体的热容量（仟卡/仟克），

r —蒸發比热（仟卡/仟克）。

湿气体冷却到开始饱和时 ($\varphi = 100\%$) 的温度，称为露点温度 t_p 。

过热蒸气的热含量，可用下式确定：

$$i_{\theta, n} = 595 - 0.47 t \text{ 仟卡/仟克} \quad (I-15)$$

表 2 所列为各种液体蒸發比热和沸点之間的关系。

表 2

蒸 气	关 系 式	溫度範圍 (°C)	
		从	到
H ₂ O	$r = 597.2 - 0.545 t - 0.00038 t^2$	0	+ 120
NH ₃	$r = 301.5 - 0.85 t - 0.00264 t^2$	-50	+ 50
CO ₂	$r = 55.8 - 0.736 t - 0.0085 t^2 - 0.00009 t^3$	-50	+ 20
SO ₂	$r = 90.8 - 0.3018 t - 0.004324 t^2$	-30	+ 40
CH ₃ Cl	$r = 97.0 - 0.1733 t - 0.00144 t^2$	-40	+ 40
C ₂ H ₅ OH	$r = 221.0 - 0.0374 t - 0.00188 t^2$	0	+ 160

密度：液体或气体的單位体积重量，称为液体或气体的密度，等于：

$$\gamma = \frac{\rho}{g} \text{ 仟克·秒}^2/\text{米}^4 \quad (I-16)$$

式中： ρ —重度（仟克/米³），

g —重力加速度，等于 9.81 米/秒²。

粘度：实际气体与液体是具有粘度的。气体或液体运动时，發生与其运动方向相反的摩擦力 f ，根据牛頓定律，此力与速度梯度成正比：

$$f = \eta \frac{d U}{d n} F \text{ 仟克} \quad (I-17)$$

式中： $\frac{d U}{d n}$ —表面法綫上的速度梯度（1/秒），

η —黏度系数（仟克·秒/米²），

F —面积（米²）。