

中文版 AutoCAD 2016 基础

主 编 郑才国

副主编 向 渝 谭安平 周立华

汪超台 邓 勇 莫 莉

主 审 周光万



重庆大学出版社



中文版AutoCAD 2016 基础

主 编 郑才国

副主编 向 淦 谭安平 周立华

汪超台 邓 勇 莫 莉

主 审 周光万

重庆大学出版社

内容提要

本书共分为9章,主要内容包括AutoCAD简介、AutoCAD绘图基础设置、二维图形绘制、图形编辑、创建文字和表格、尺寸标注、块操作、图形布局与绘图输出、机械典型零件绘制。主要针对使用AutoCAD进行机械设计的广大初、中级用户,可作为大专院校计算机辅助设计课程的指导教材,也适合广大工程设计人员和爱好者自学使用。

图书在版编目(CIP)数据

中文版 AutoCAD 2016 基础/郑才国主编. —重庆:
重庆大学出版社,2016.11

机械设计制造及其自动化专业应用型本科系列教材
ISBN 978-7-5624-9879-7

I. ①中… II. ①郑… III. ①AutoCAD 软件—高等学
校—教材 IV. ①TP391.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 133518 号

中文版 AutoCAD 2016 基础

主 编 郑才国

副主编 向 渝 谭安平 周立华

汪超台 邓 勇 莫 莉

主 审 周光万

策划编辑:鲁 黎

责任编辑:陈 力 版式设计:鲁 黎

责任校对:秦巴达 责任印制:赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:易树平

社址:重庆市沙坪坝区大学城西路 21 号

邮编:401331

电话:(023)88617190 88617185(中小学)

传真:(023)88617186 88617166

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fdk@cqup.com.cn(营销中心)

全国新华书店经销

重庆升光电力印务有限公司印刷

*

开本:787 mm×1092 mm 1/16 印张:11.75 字数:293 千

2016 年 11 月第 1 版 2016 年 11 月第 1 次印刷

印数:1—2 000

ISBN 978-7-5624-9879-7 定价:28.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书,违者必究

前言

进入21世纪以来,计算机辅助设计(CAD)软件在工程产品和设计中发挥的作用越来越大,它不仅提高了设计者的设计精度,而且降低了设计者的劳动强度,从而提高了工作效率,可以说,它已经成为了设计者必不可少的一件利器。

AutoCAD是由美国Autodesk公司开发的通用CAD计算机辅助设计软件包,是目前较为流行的辅助设计软件之一,其功能非常强大,使用方便。它被广泛应用于机械、建筑、电子等工程领域。

AutoCAD2016与以前的版本相比,有了很大的改进与提高,增加了较多新的功能,具有更高的方便性、高效性和精确性,更加人性化。

本书编者结合多年从事高等院校工程制图和计算机绘图的教学经验,结合丰富实用的练习和实例,以简练流畅的语言,由浅入深地讲解AutoCAD2016的强大功能,力求能够满足广大读者轻松学习和运用AutoCAD2016绘制工程图的迫切需要。

本书共分为9章,主要内容介绍如下:

第1章 AutoCAD简介,主要介绍AutoCAD2016软件的操作界面、基本功能和部分新增功能,以及绘图参数设置的相关方法。

第2章 AutoCAD绘图基础设置,主要介绍AutoCAD2016命令输入方式、坐标与坐标系、绘制图形的过程中创建图层和设置图层的特性,以及管理图层状态和多个图层进行排序过滤的方法和技巧。

第3章二维图形绘制,主要介绍二维绘图中常用的直线、构造线与多段线、正多边形与矩形、圆弧、圆与椭圆、样条曲线与点、图案填充等命令使用方法和操作技巧。

第4章图形编辑,主要介绍如何运用相关命令对创建的图形对象进行移动、旋转、复制、删除、剪切、拉伸及其他修改操作方法和技巧。

第5章创建文字和表格,主要介绍文字和表格的设置及编辑方法。

第6章尺寸标注,主要介绍图形中各类尺寸的标注和编辑方法。

第7章块操作,主要介绍创建块和动态块的方法,以及设置块属性的方法。此外还详细介绍了使用外部参照插入各种对象的方法。

第8章图形布局与绘图输出,主要介绍图纸的输入与输出、布局视口的创建和编辑。

第9章机械典型零件绘制,主要介绍机械典型零件的绘制方法。

本书由郑才国任主编,由向渝、谭安平、周立华、汪超台、邓勇、莫莉任副主编,周光万任主审。编写分工如下:郑才国编写前言,第5、6章;向渝编写第1、9章;谭安平编写第2、4章;周立华编写第3章;汪超台编写第7、8章。

在本书编写过程中,得到了同行专家的大力支持和帮助,在此表示衷心感谢。由于时间仓促,加之水平所限,疏漏之处在所难免,在感谢您选择本书的同时,也恳请读者批评指正,帮助我们改进提高。

编 者

2016年4月

目 录

| | |
|--------------------------------|----|
| 第 1 章 AutoCAD 简介 | 1 |
| 1.1 计算机绘图技术概述..... | 1 |
| 1.2 AutoCAD 2016 的安装 | 2 |
| 1.3 AutoCAD 2016 工作界面 | 6 |
| 1.4 AutoCAD 2016 的绘图参数设置 | 8 |
| 第 2 章 AutoCAD 绘图基础设置..... | 10 |
| 2.1 命令输入 | 10 |
| 2.2 坐标与坐标系 | 11 |
| 2.3 图层 | 12 |
| 2.4 辅助绘图工具及状态栏 | 16 |
| 第 3 章 二维图形绘制..... | 18 |
| 3.1 直线、构造线和多段线..... | 19 |
| 3.2 正多边形与矩形 | 22 |
| 3.3 圆弧、圆和椭圆..... | 24 |
| 3.4 样条曲线与点 | 29 |
| 3.5 图案填充 | 31 |
| 第 4 章 图形编辑..... | 35 |
| 4.1 “修改”工具栏的调用及下拉菜单 | 35 |
| 4.2 编辑对象的选取 | 38 |
| 4.3 删除、复制、镜像与偏移 | 39 |
| 4.4 阵列、移动、旋转与缩放 | 43 |
| 4.5 拉伸、修剪、延伸与打断 | 51 |
| 4.6 倒角、圆角、分解 | 56 |
| 第 5 章 创建文字和表格..... | 62 |
| 5.1 创建文字样式 | 62 |
| 5.2 创建单行文字 | 64 |
| 5.3 特殊字符输入 | 66 |
| 5.4 创建多行文字 | 67 |

| | |
|----------------------------|------------|
| 5.5 保存并退出编辑器 | 68 |
| 5.6 编辑文字 | 69 |
| 5.7 创建和管理表格样式 | 69 |
| 5.8 创建表格 | 71 |
| 5.9 表格编辑 | 73 |
| 第6章 尺寸标注..... | 75 |
| 6.1 尺寸标注的规则 | 75 |
| 6.2 尺寸标注的组成 | 75 |
| 6.3 尺寸标注的类型 | 76 |
| 6.4 创建尺寸标注的基本步骤 | 77 |
| 6.5 创建标注样式 | 77 |
| 6.6 尺寸标注 | 84 |
| 6.7 多重引线标注 | 88 |
| 6.8 形位公差标注 | 91 |
| 6.9 编辑标注对象 | 92 |
| 第7章 块操作..... | 94 |
| 7.1 创建并编辑块 | 94 |
| 7.2 块属性..... | 101 |
| 7.3 动态块..... | 107 |
| 第8章 图形布局与绘图输出 | 111 |
| 8.1 图纸的输入与输出..... | 111 |
| 8.2 打印图纸..... | 114 |
| 8.3 布局空间打印图纸..... | 122 |
| 8.4 创建与编辑布局视口..... | 126 |
| 8.5 网络的应用..... | 135 |
| 第9章 机械典型零件绘制 | 153 |
| 9.1 轴承盖的绘制..... | 153 |
| 9.2 叉架类零件绘制..... | 158 |
| 9.3 箱体类零件绘制..... | 166 |
| 参考文献 | 181 |

第 1 章

AutoCAD 简介

【本章要点】

- CAD 技术的发展
- AutoCAD 2016 的安装
- AutoCAD 2016 的工作界面
- AutoCAD 2016 绘图参数设置

1.1 计算机绘图技术概述

计算机辅助设计(Computer Aided Design, CAD)的概念和内涵是随着计算机、网络、信息、人工智能等技术或理论的进步而不断发展的。CAD技术是以计算机、外围设备及其系统软件为基础,包括二维绘图设计、三维几何造型设计、优化设计、仿真模拟及产品数据管理等内容,逐渐向标准化、智能化、可视化、集成化、网络化方向发展。

20世纪60—70年代提出并发展了计算机图形学、交互技术、分层存储符号的数据结构等新思想,为CAD技术的发展和应用打下了理论基础。

20世纪80年代图形系统和CAD/CAM工作站的销售量与日俱增,美国实际安装CAD系统至1988年发展到63 000套。CAD/CAM技术从大中企业向小企业扩展,并从发达国家向发展中国家扩展;从用于产品设计发展到用于工程设计和工艺设计。

20世纪90年代由于微机加视窗95/98/NT操作系统与工作站加Unix操作系统在以太网的环境下构成了CAD系统的主流工作平台,因此现在的CAD技术和系统都具有良好的开放性。图形接口、图形功能日趋标准化。

21世纪初是CAD软件重新洗牌,重新整合阶段。近几年里,CATIA、UG等软件公司合并,以及AutoCAD等软件在原来以二维绘图为主的基础上,逐渐完善、开发了三维功能。随着Inteme技术的广泛应用,协同设计、虚拟制造等技术的发展,要求一个完善的CAD软件必须能够满足现代设计人员的各种要求,如CAD与CAM的集成、无缝连接及较强的装配功能、渲染、仿真、检测功能。

在CAD系统中,综合应用文本、图形、图像、语音等多媒体技术和人工智能、专家系统等技

术大大提高了自动化设计的程度,出现了智能 CAD新学科。智能 CAD将工程数据库及其管理系统、知识库及其专家系统、拟人化用户接口管理系统集于一体,形成了完美的 CAD系统结构。

CAD的三维模型有3种,即线框、曲面和实体。早期的 CAD系统往往分别对应以上3种造型。而当前的高级三维软件,例如 CATIA、UG、Pro/Engineer等则是将三者有机结合起来,形成一个整体,在建立产品几何模型时兼用线、面、体3种设计手段。其所有的几何造型享有公共的数据库,造型方法间可互相替换,而不需要进行数据交换。

AutoCAD是由美国 Autodesk公司开发的通用计算机辅助设计软件,是目前世界上应用最广的 CAD软件之一。随着时间的推移和软件的不断完善,AutoCAD已由原先的侧重于二维绘图技术为主,发展到二维、三维绘图技术兼备,且具有网上设计的多功能 CAD软件系统。AutoCAD具有良好的用户界面,通过交互菜单或命令行方式便可以进行各种操作。其多文档设计环境,让非计算机专业人员也能很快地学会使用,版本包括: AutoCAD R12、CAD R13、CAD R14、CAD R15、CAD 2000—CAD 2016 等。

三维实体 CAD技术的代表软件有 CATIA、Pro/Engineer UG、SolidWorks、CAXA 等。

1.2 AutoCAD 2016 的安装

1.2.1 硬件配置要求

必备硬件包括:Pentium4 或 Athlon处理器,3 GHz或更高,或英特尔或 AMD双核处理器,2 GHz或更高,4 GB RAM或更高,6 GB可用硬盘空间;1 024×768 真彩色显示器,建议使用1 600×1 024 或更高配置;下载或 DVD安装。

软件环境包括:Windows8 的标准版、企业版、专业版,Windows7 企业版、旗舰版、专业版或家庭高级版或 Windows XP专业版(Sp2 或更高版本)。

可选硬件包括:打印机或绘图仪、数字化仪、串口或并口、网络卡、调制解调器或其他访问 Internet的连接设备。

1.2.2 安装步骤

①下载 AutoCAD 2016 安装版文件,单击解压到指定位置,如图 1.1 所示。




图 1.1 解压安装包

解压完毕后在解压的文件夹中找到“setup.exe”,双击开始安装 AutoCAD 2016。系统会进入初始化界面,如图 1.2 所示。



图 1.2 初始界面

②安装初始化后会弹出如图 1.3 所示安装界面,即可以开始安装 AutoCAD 2016,如图 1.3 所示。



图 1.3 安装界面

③单击“安装”按钮继续。在“软件许可协议”对话框中仔细阅读对话框中的信息，如图 1.4 所示。只有接受协议条款，安装程序才能继续下去，选择“我接受”单选按钮，然后单击“下一步”按钮继续，如图 1.4 所示。



图 1.4 软件许可协议对话框

④选择许可证类型并输入产品信息，如图 1.5 所示。



图 1.5 安装信息对话框

⑤自定义安装路径并选择配置文件,单击“安装”(注意:安装配置文件保持默认即可,不要更改,安装路径则可自行选择,如图 1.6 所示)。AutoCAD 2016 开始安装,安装时间比较长,等待 AutoCAD 2016 安装完成,如图 1.7 所示。



图 1.6 配置安装对话框



图 1.7 安装完成对话框

1.3 AutoCAD 2016 工作界面

第一次启动 Auto CAD 2016 后将进入 AutoCAD 默认的“草图与注释”工作空间界面，主要由标题栏、功能区、绘图区、十字光标、命令行和状态栏 6 个主要部分组成，与 AutoCAD 2014 的界面大致相似，如图 1.8 所示。




图 1.8 AutoCAD 2016 启动默认界面

为了便于学习和使用过 AutoCAD 以前版本用户学习，书后面内容采用 AutoCAD 经典风格的界面介绍，如图 1.9 所示。



图 1.9 AutoCAD 经典界面

一个完整的 AutoCAD 经典操作界面包括标题栏、绘图窗口、菜单栏、绘图工具栏命令提示行、状态栏等构成。

(1) 标题栏

AutoCAD 2016 中绘图窗口最上端是标题栏。在标题栏中，显示了系统当前正在运行的应用程序和用户正在使用的图形文件。

(2) 菜单栏

在 AutoCAD 标题栏下方是 AutoCAD 菜单栏。和其他 Windows 应用程序一样，AutoCAD 的菜单也是下拉形式，并在菜单中包含子菜单。AutoCAD 的菜单栏中包含 12 个菜单：文件、编辑、视图、插入、格式、工具、绘图、标注、修改、参数、窗口和帮助，这些菜单几乎包含了 AutoCAD 的所有绘图命令，后面的章节将做详细介绍。

(3) 坐标系图标

在绘图窗口的左下角，表示用户绘图时正在使用的坐标系形式，坐标系图标的作用是为点的坐标确定一个参照。根据需要，用户可以选择将其关闭。

(4) 命令提示行

命令提示行是 AutoCAD 与用户进行交互对话的地方，用于显示系统的信息以及用户输入信息。在实际操作中，用户应该仔细观察命令行所提示的信息。由于命令行窗口较小，不能容纳大量的文本信息，因此 AutoCAD 又提供了文本窗口，缺省时文本窗口是隐藏的，可以使用“F2”键来显示该窗口。

(5) 状态托盘

状态托盘包括一些常见的显示工具和注释工具，包括模型空间与布局空间转换工具，通过这些按钮可以实现对图形或绘图窗口的状态。

(6) 工具栏

工具栏是一组图标工具的集合。只须单击工具栏上的工具按钮，可使用大部分常用的功能。在默认情况下，可以见到绘图窗口有标准、样式、特性、图层、修改和绘图次序工具栏。下面介绍几个 AutoCAD 中常用到的工具栏。

①“标准”工具栏，汇集了 AutoCAD 基本的文件管理和编辑命令，以及视图窗口显示命令，如图 1.10 所示。



图 1.10 “标准”工具栏

②“绘图”工具栏如图 1.11 所示，其是绘制常见实体的命令集，用于绘制各种线、弧、圆、椭圆和文字等二维图形。在缺省状态下该工具栏显示在 AutoCAD 窗口的左侧，该工具栏中几乎所有的命令都可以在“绘图”菜单中找到。



图 1.11 “绘图”工具栏

③“修改”工具栏如图 1.12 所示，用于修改已存在的实体，可对实体进行移位、复制、旋转、删除、修剪、拉伸等操作。这个工具栏中的所有命令都可以在“修改”菜单中找到。



图 1.12 “修改”工具栏

④“图层”和“特性”工具栏分别如图 1.13 和图 1.14 所示,主要包括图层设置及当前图层的控制和当前绘图的对象特征。



图 1.13 “图层”工具栏



图 1.14 “特性”工具栏

⑤“对象捕捉”工具栏如图 1.15 所示,主要是在绘图过程中帮助用户精确地捕捉特定的点或线,如端点、中点、圆心、切点等。



图 1.15 “对象捕捉”工具栏

⑥“标注”工具栏如图 1.16 所示,主要用于对绘制的图形进行尺寸、公差等标注。



图 1.16 “标注”工具栏

在 AutoCAD 2016 中,工具栏按照位置的不同,可以分为固定工具栏、浮动工具栏、弹出式工具栏 3 种。工具栏中的按钮还具有提示功能。当鼠标停靠在工具栏按钮上时,系统将显示该按钮的名称,并显示该按钮的功能简短描述。这种提示功能也可以在“工具栏”对话框进行设置。

1.4 AutoCAD 2016 的绘图参数设置

不同的企业、不同的用户所用的标准多种多样,对 AutoCAD 的绘图环境也就有了许多不同的要求,所以在绘图之前要对绘图参数进行设置。可方便用户规划和规范图纸,使绘图风格协调统一。AutoCAD 2016 的绘图参数设置分为绘图单位设置和图形界限设置。

1.4.1 绘图单位设置

启动 AutoCAD 2016,此时将自动创建一个新文件,选择“格式”→“单位”命令,系统将打开“图形单位”对话框。通过“长度”组合框中的“类型”下拉列表选择单位格式,单击“精度”下拉列表,可选择绘图精度。在“角度”组合框的“类型”下拉列表中可以选择角度的单位。可供选择的角度单位有“十进制度数”“度/分/秒”“弧度”等。同样,单击“精度”下拉列表可选择角度精度。“顺时针”复选框可以确定是否以顺时针方式测量角度。在修改单位时,下面的“输出样例”部分将显示此类单位的示例,如图 1.17 所示。

单击“方向”按钮,系统将弹出“方向控制”对话框,通过该对话框定义角度的方向,如图 1.18 所示。



图 1.17 “图形单位”对话框



图 1.18 “方向控制”对话框

1.4.2 绘图界限设置

机械制图中的图纸是有一定的规格的,常用的为 A0 ~ A4。图纸的大小需要反映在 AutoCAD 中,也就是设定绘图界限。图形界限确定了栅格和缩放的显示区域。

设置绘图单位后,选择“格式”→“图形界限”命令。命令行将提示指定左下角点,或选择开、关选择。其中“开”表示打开图形界限检查。当界限检查打开时,AutoCAD 将会拒绝输入位于图形界限外部的点;“关”表示关闭图形界限检查,可以在界限之外绘制,缺省设置为“关”。“指定左下角点”表示给出界限左下角坐标值。输入坐标值后,系统将提示指定右上角坐标值。

【例 1.1】 设置 A3 图纸界限。

选择“格式”→“图形界限”,指定左下角(0,0),指定右上角(420,297)。

【本章小结】

本章主要介绍 CAD 的发展历史、AutoCAD 2016 的安装、工作界面和绘图环境,使读者对 AutoCAD 2016 有初步的认识,同时也为后面的学习打下了基础。

【思考与练习】

1. 请对 CAD 技术进行简单的描述,并设想 CAD 技术的发展前景。
2. 安装 AutoCAD 2016 后,动手制订适合自己的工作界面,并设定绘图参数。

第 2 章

AutoCAD 绘图基础设置

【本章要点】

- 命令输入方式
- 坐标与坐标系
- 图层的概念
- 辅助工具及状态栏

用 AutoCAD 2016 绘图,为了精确地绘制所需的图形,人们首先应该了解 CAD 绘图基础,包括命令的输入、坐标系统、图层操作、辅助绘图工具等进行必要的掌握。

2.1 命令输入

命令是用户与 AutoCAD 之间交流的载体,用户通过命令实现与软件的人机对话。AutoCAD 为用户提供了多种命令输入方式。

(1) 命令及快捷键输入

用键盘直接在命令行中输入命令名(不限大小写),并按空格键或回车键予以确认。在输入时一般采用快捷键命令。如画直线可以输入 Line 或按快捷键 L。

(2) 工具栏输入

在工具栏中直接“单击”所需输入命令的图标,并根据对话框中的选项或命令行中的提示执行命令。这种方法形象、直观、快捷,便于鼠标操作。如画直线也可以单击  命令按钮。

(3) 菜单栏输入

单击菜单栏中的某项标题,出现下拉菜单后,在下拉菜单中调用 AutoCAD 的命令。如画直线也可以单击菜单“绘图”→“直线”。

(4) 历史命令

在命令提示行中单击鼠标右键,可选择“近期使用的命令”。在执行完某一命令后,直接按空格键或回车键可重复上一命令。如上一次命令画的直线,画完后仍然想画一条直线,可以不用输入 Line 或 L,直接按空格键就可以输入“直线”命令。