

苏联印刷工业的工艺規程

—平版印刷—

上 册

北京印刷技术研究所

68909
TS8
86-12
5(1)

苏联印刷工业的工艺規程

平版印刷

上 册

譯自苏联文化部印刷工业管理总局
全苏印刷工业技术科学研究所編印
的工艺規程第五种。



北京印刷技术研究所


68910
TS8
86-12
5(2)

苏联印刷工业的工艺規程

平版印刷

下册

譯自苏联文化部印刷工业管理总局
全苏印刷工业技术科学研究所編印
的工艺規程第五种。



北京印刷技术研究所

DAN
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
ГЛАВПОЛИГРАФПРОМ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ИНСТРУКЦИИ
ПО ПРОЦЕССАМ
ОФСЕТНОЙ И ЛИТОГРАФСКОЙ
ПЕЧАТИ

МОСКВА

1957

苏联印刷工业的工艺规程
平版印刷

编印者 全苏印刷工业技术科学研究所
出版者 北京印刷技术研究所
排印者 北京新华印刷厂
煤炭工业出版社印刷厂

1960年11月初版印0001—1000

目 录

前言	1
用干片拍摄胶印线条阴图底片和阳图底片的規程	3
工艺規程的程序.....	4
对原稿的技术要求.....	5
所用材料和对材料的技术要求.....	5
工作溶液.....	6
車間的条件.....	10
摄制线条阴图底片和阳图底片的工艺过程.....	20
对线条阴图底片和阳图底片质量的要求和檢驗方法.....	28
用干片拍摄胶印单色和双色网目阴图底片和阳图底片的規程	31
工艺規程的程序.....	32
对原稿的技术要求，准备原稿拍摄.....	33
所用材料和对材料的技术要求.....	34
工作溶液.....	34
車間条件.....	34

摄制胶印单色和双色网目阴图底片和阳图底片	
的工艺过程.....	34
对网目阴图底片和阳图底片质量的要求和檢驗	
方法.....	43
单色和双色胶印版的网目阴图底片和阳图底	
片高光部分的修整規程	48
工艺規程的程序.....	49
所用材料和对材料的技术要求.....	50
工作溶液.....	50
单色和双色胶印版的网目阴图底片和阳图底片	
高光部分修整的工艺过程.....	52
对网目阴图底片和阳图底片高光部份修整的质	
量要求和檢驗方法.....	60
摄制胶印四色和六色分色网目阴图底片	
和阳图底片的規程	63
工艺規程的程序.....	66
对原稿的技术要求，准备原稿拍摄.....	67
所用材料和对材料的技术要求.....	69
工作溶液.....	70
車間条件.....	70

摄制胶印四色和六色分色网目阴图底片和阳图	
底片的工艺过程	70
对分色网目阴图底片和阳图底片的质量要求和	
檢驗方法	76
采用蒙版方法摄制四色和六色胶印半色调	
网目阴图底片和阳图底片的規程	81
工艺規程的程序	82
对原稿的技术要求	87
所用材料和对材料的技术要求	87
工作溶液	88
車間条件	88
采用蒙版方法摄制四色和六色胶印半色调网目	
阴图底片和阳图底片的工艺过程	88
对半色调网目阴图底片和阳图底片的技术要求	
和檢驗方法	108
采用接触网綫制作黑白和彩色胶印网目阴	
图底片和阳图底片的規程	111
工艺規程的程序	113
对原稿的技术要求	116
所用材料和对材料的技术要求	116

工作溶液.....	116
車間条件.....	116
工艺过程.....	117
对黑白和彩色胶印品的半色调阴图底片、网目 阳图底片和阴图底片的要求.....	127

彩色胶印网目阴图底片和阳图底片的手工

修版規程	132
工艺規程的程序.....	133
对修版前的网目阴图底片和阳图底片的要求...	135
所用材料和对材料的技术要求.....	135
工作溶液.....	137
車間条件.....	139
四色和六色胶印网目阴图底片和阳图底片的修 版工艺过程.....	140
檢驗方法.....	152

附录一

复制画报、书刊插图、宣传画及其他造型印件 原稿的准备工作.....	1
--------------------------------------	---

附录二

制线条阴图底片用的确定光圈大小的表格編制 法.....	11
--------------------------------	----

附录三

- 拍摄网线时确定网线玻璃距离光圈大小和曝光
时间 13

附录四

- 根据具体条件调整拍摄规程的指示 33

附录五

- 为便于正确确定光圈大小，在虹膜镜头上定刻
度的指示 35

附录六

- 关于照相工作者的合理劳动组织示范的指示 37

附录七

- 编制光圈尺寸表格的方法 41

附录八

- 分色网目阴图底片拍摄时曝光时间的确定 45

附录九

- 用于彩色复制的软片式滤光片的光谱特性
举例 49

附录十

- 色标的制作技术 50

附录十一

- 修版色谱的采用 54

目 录

胶印用阴图底片与阳图底片的拼版和使用

連續晒版机的計算技术規程	153
工艺規程的程序.....	155
对阴图底片和阳图底片的技术要求和技术 說明.....	156
所用材料和对材料的技术要求.....	157
工作溶液.....	160
車間条件.....	163
制作胶印阴图底片和阳图底片拼版的工艺过程 及使用連續晒版机的計算技术.....	164
对拼版的要求和檢驗方法.....	180

金屬版材的研磨規程	182
工艺規程的程序.....	183
对金屬版材的技术要求.....	183
所用材料和对材料的技术要求.....	184
工作溶液.....	185
車間条件.....	185

研磨鋅板和鋁板的工艺过程.....	186
对砂目质量的要求和檢驗方法.....	191
采用西伯利亚落叶松胶作感光液以阳图底 片在鋅板和鋁板上晒制印版的規程	192
工艺規程的程序.....	193
对半成品的技术要求.....	193
所用材料和对材料的技术要求.....	194
工作溶液.....	196
車間条件.....	205
西伯利亚落叶松胶感光液，用阳图晒版方法， 在鋅板和鋁板上制作胶印版的工艺过程.....	207
对印版质量的要求和檢驗方法.....	218
用阴图晒版方法在鋅板和鋁板上制作胶印 版的規程	221
工艺規程的程序.....	222
对半成品的技术要求.....	222
所用材料和对材料的技术要求.....	223
工作溶液.....	225
車間条件.....	231
用阴图晒版方法在鋅板和鋁板上制胶印版的工	

艺过程.....	232
对印版质量的要求和檢驗方法.....	238
制作双层金属胶印版的規程	239
工艺規程的程序.....	240
对半成品的技术要求.....	242
所用材料和对材料的技术要求.....	243
工作溶液.....	245
車間条件.....	252
制作双层金属胶印版的工艺过程.....	256
附录(电解液的分析方法)	277
电解液中硫酸銅的分析.....	277
純碱槽的分析.....	279
鍍鎳电解液的分析.....	280
硫酸槽的分析.....	283
碱槽的分析.....	286
利用浆糊紙翻版法制作石印胶印印版的 規程	288
工艺規程的程序.....	289
对半成品的技术要求.....	289
所用材料和对材料的技术要求.....	290

工作溶液.....	292
車間条件.....	296
用浆糊紙翻版法制印版的工艺过程.....	297
对印版质量的要求和檢查的方法.....	304
在鋅板和鋁板上用胶印翻版法制作胶印版 的規程	306
工艺規程的程序.....	307
对半成品和材料的技术要求.....	307
所用材料和对材料的技术要求.....	307
工作溶液.....	309
車間条件.....	314
用翻版方法制作印版的工艺过程.....	315
对印版成品质量的要求及檢查方法.....	320
利用胶印打样机印取样張的規程	322
工艺規程的程序.....	324
对半成品的技术要求.....	324
所用材料和对材料的技术要求.....	326
工作溶液.....	328
車間条件.....	333
用胶印打样机印取样張的工艺过程.....	334

对印样质量的技术要求和検査的方法.....	344
印刷前的准备及在胶印机上印刷的規程 ...	347
工艺規程的程序.....	348
对半成品的技术要求.....	350
所用材料和对材料的技术要求.....	353
工作溶液.....	354
工艺过程.....	361
对印品质量的要求和検驗方法.....	387
印制石印样張的規程	389
工艺規程的程序.....	391
对半成品的技术要求.....	391
所用材料及对材料的技术要求.....	393
工作溶液.....	395
車間条件.....	400
印制石印样張的工艺过程.....	401
对样張质量的技术要求及検驗方法.....	406
調整石印机和用石印机印刷的規程	407
工艺規程的程序.....	408
对半成品的技术要求.....	408
所用材料和对材料的技术要求.....	411

工作溶液.....	413
車間条件.....	417
調整石印机的工艺过程及印刷.....	417
对印件质量的要求及檢驗方法.....	425
准备印样和印刷用的石印和胶印油墨	
規程	426
工艺規程的程序.....	428
調墨室的設備.....	428
車間条件.....	429
所用材料和对材料的技术要求及其試驗方法...	432
购进油墨.....	438
用于印样和印刷用的石印和胶印油墨的准备工 作的工艺过程.....	439
印刷用主要补助材料的性能和用途.....	454

胶印用阴图底片与阳图底片的 拼版和使用連續晒版机的 計算技术規程

总 則

1. 本規程規定胶印用阴图和阳图底片的拼版过
程，以及用連續晒版机工作时的拼排計算技术。
2. 按照出版社提供的格式或者工厂設計師設計的
格式，用文字和图画的阴图底片或阳图底片进行拼
版。
用作拼版标准的格式，应經工厂技术科批准。

3. 当对同一种出版物进行彩色印刷时，需依墨色的数量拼制几块版，其文字和图画的分布应准确，以保証在印刷时各墨色完全套准。

4. 除划綫方法之外，本工艺規程还刊載“藍台紙版”和“紅台紙版”方法，当制作精确套色印图时，此方法可用来拼版和檢查拼版情况。