

技工学校教材  
高小毕业程度适用

# 电工工艺学

上 册

全国技工学校教材编审委员会编

科学 技术 出 版 社

# 电 工 工 艺 学

## 上 册

全国技工学校教材编审委员会编

科学 技术 出 版 社  
1961 年 · 北京

## 本书提要

本书分为上、下册出版。上册介绍了钳工和电工基本操作，电缆线路的使用和维护，照明设备、电动机和车间变电所主要设备的安装和维护，车间电力驱动装置的控制线路，以及电炉电气设备、直流电动机和电焊机的维护、修理、安装等。

本书内容充实，插图多，供高小毕业程度的三年制技工学校学生作教材用，也适用于同等程度的在职工人阅读。

技工学校教材

高小毕业程度适用

电工工艺学

(上册)

全国技工学校教材编审委员会编

科学技术出版社出版

(北京市西直门外郭家沟)

北京市书刊出版业营业登记证字第091号

北京新华印刷厂印刷

新华书店科技发行所发行 各地新华书店经售

开本：787×1092 1/16 印张：15 7/16 字数：250,000

1961年10月第1版 1961年10月第1次印刷

印数：27,020

---

总号：1624 纽一书号：15051·362

定价：(7) 1元3角

## 前　　言

在党的社会主义建設總路綫的光輝照耀下，和党的教育方針的指导下，全国技工学校的工作已有了迅速的發展与提高。随着生产建設与文化技术的不断發展，必須进一步改进技工学校的教学工作，提高教学质量，为国家培养更多、更好的技术工人。

当前，改进技工学校教学工作的重要一环，是修改与統一教材。1959年4月全国技工学校工作会议曾明确提出：要爭取在二、三年內逐步完成各門課程的全套教材的編写工作。去年各地技工学校，在党委領導下，曾組織教师并采取师生相結合的方法，先后編写了許多教材，为进一步提高教材質量和逐步統一教材工作，提供了有利条件。

这次編写的統一教材共有24种，系由北京、上海、辽宁、湖南、湖北、河南、黑龙江、天津、西安、南昌等省、市的一些技工学校教师，分別在当地劳动厅(局)的組織下編写的，并且进行了第一次的审查工作。为了統一审訂这些教材，劳动部会同第一机械、冶金、煤炭、鐵道部等單位又組織了全国技工学校教材編審委員會，于今年8月在北京作了第二次的审查修改。

这些教材，是按照培养全面发展的技术工人，以中等技术水平和有助于技工学校的畢業生的进一步提高的要求进行編写的。其中分为兩种：一种适用于初中畢業生在校學習二年的；另一种适用于高小畢業生在校學習三年的。目前，由于技工学校教学計劃与教学大綱尚未統一，为了便于各校选用，这次編写的教材內容較多、份量較重，因此各校在选用时，应根据主管部門批准的教育計劃与教学大綱，作必要的刪減或增添。

这次編审的教材，由于時間短促，缺乏經驗，錯誤之处在

所难免，希望有关同志提出意見，以便再作进一步修改。

最后，在这次編审教材过程中，由于参加編审工作的教師，以忘我的劳动热忱，發揮了冲天干勁，和有关的技工学校、劳动厅(局)、中央各工業部，特別是第一机械工業部的同志們的大力支持，因而能够較順利地完成編审工作。为此，我們特致以謝意。

本書由辽宁省本溪市第一技工学校的李治剛、薛純義、蘆亞山、趙振祥等同志编写，并經組織力量初审。

全国技工学校教材編審委員會

1959年8月25日于北京

# 目 次

<b>第一章 緒論 .....</b>	1
§ 1. 我國電力工業的發展概況 .....	1
§ 2. 電工技術在工業企業和機械製造業中的作用 .....	2
§ 3. 電工工藝學的任務和學習方法 .....	5
§ 4. 電能的產生和分配 .....	6
復習題 .....	6
<b>第二章 鋼工基本操作 .....</b>	7
§ 1. 鋼工的工作任務和重要性 .....	7
§ 2. 鋼工的工作地和勞動組織 .....	7
§ 3. 量具和檢驗工具 .....	11
§ 4. 平面划線 .....	22
§ 5. 金屬鑿削 .....	31
§ 6. 矯正弯曲和盤彈簧 .....	37
§ 7. 金屬鋸割 .....	44
§ 8. 錄削 .....	50
§ 9. 鑽孔 .....	59
§ 10. 攻絲套扣 .....	72
§ 11. 刮削 .....	78
復習題 .....	82
<b>第三章 電工基本操作 .....</b>	84
§ 1. 配線的基本知識 .....	84
§ 2. 导線連接、加錐與恢復絕緣 .....	93
§ 3. 配線 .....	108
復習題 .....	145
<b>第四章 電纜線路的使用和維護 .....</b>	146
§ 1. 電纜線路的基本知識 .....	146
§ 2. 電纜線路的運行和維護 .....	153

§ 3. 电纜的腐蝕和預防 .....	160
§ 4. 电纜線路的試驗和故障點判定 .....	162
§ 5. 电纜線路的修理 .....	170
§ 6. 电纜的連接方法 .....	174
§ 7. 电纜头的裝置 .....	189
復習題 .....	198
<b>第五章 照明設備的安裝与維护 .....</b>	<b>200</b>
§ 1. 照明的基本知識 .....	200
§ 2. 照明种类和照明器具 .....	202
§ 3. 簡單照明線路的选择 .....	210
§ 4. 电气照明線路圖及常用符号 .....	215
§ 5. 日光灯的安裝 .....	221
§ 6. 分電箱(分電盤)的安裝 .....	223
§ 7. 照明設備的維护 .....	226
§ 8. 照明線路故障的檢查 .....	228
復習題 .....	229
<b>第六章 电动机的安裝与維护 .....</b>	<b>231</b>
§ 1. 电动机的种类和構造 .....	231
§ 2. 感应电动机的起动方法 .....	233
§ 3. 动力線路截面的选择 .....	238
§ 4. 电动机的安裝 .....	242
§ 5. 起動調節設備的安裝 .....	249
§ 6. 电动机的运行 .....	251
§ 7. 电动机允許發熱溫度、許可負荷 .....	254
§ 8. 电动机維护 .....	255
§ 9. 軸承的維护和潤滑油 .....	258
§ 10. 电动机起動和运行中最常見的故障 .....	259
復習題 .....	261
<b>第七章 車間变电所主要设备的安裝与运行 .....</b>	<b>263</b>
§ 1. 車間变电所的一般介紹 .....	263
§ 2. 变压器种类 .....	269
§ 3. 变压器構造及附件 .....	271
§ 4. 变压器的安裝 .....	275

§ 5. 变压器的維护 .....	289
§ 6. 隔离开关及其类型 .....	291
§ 7. 隔离开关的安裝与运行 .....	294
§ 8. 油开关及其类型 .....	297
§ 9. 油开关的安裝和运行 .....	301
§ 10. 母綫的安裝和維护 .....	309
復習題 .....	314
<b>第八章 車間電力驅動裝置和控制線路 .....</b>	<b>316</b>
§ 1. 电动机的手动控制器械 .....	317
§ 2. 电动机的自动控制器械 .....	324
§ 3. 电力驅動的基本原理 .....	338
§ 4. 电动机的控制線路圖 .....	344
§ 5. 三相交流鼠籠型異步电动机的控制線路 .....	347
§ 6. 三相交流繞綫型異步电动机的控制線路 .....	356
§ 7. 直流串激电动机的控制線路 .....	365
§ 8. 直流并激电动机控制線路 .....	369
§ 9. 典型机床的控制線路 .....	372
§ 10. 用交磁功率放大机控制的線路 .....	384
§ 11. 桥式起重机的电气控制線路 .....	389
復習題 .....	404
<b>第九章 电爐电气設備的維护与檢修 .....</b>	<b>408</b>
§ 1. 电爐的种类 .....	408
§ 2. 电弧煉鋼爐 .....	409
§ 3. 电弧爐的自動調节 .....	412
§ 4. 电弧爐用电动机的控制 .....	414
§ 5. 电爐用电气設備的維护与檢修 .....	416
復習題 .....	417
<b>第十章 直流电动机的維护与修理 .....</b>	<b>418</b>
§ 1. 直流电动机的結構 .....	418
§ 2. 直流电动机的分类和接綫 .....	424
§ 3. 直流电动机的起动和运行故障 .....	429
§ 4. 整流子和电刷的維护 .....	438

§ 5. 繞組故障及其檢查方法 .....	441
§ 6. 电樞繞組的修理 .....	443
復習題 .....	452
<b>第十一章 电焊机的维护 .....</b>	<b>454</b>
§ 1. 电焊机的种类和構造 .....	454
§ 2. 电焊机及其附屬裝置的安裝 .....	464
§ 3. 电焊机的常見故障 .....	466
§ 4. 电焊机的维护与保养 .....	468
復習題 .....	469

# 第一章 緒論

## § 1. 我國電力工業的發展概況

在党的“鼓足干勁、力爭上游、多快好省地建設社會主義”的總路線的光輝照耀下，我國的電力工業與其他工業、農業、交通運輸業一樣，正以“一天等於二十年”的高速度發展着。

我國過去曾經長期受着封建勢力的統治。在近百年來，正當各資本主義國家科學發展的時候，我國又处在帝國主義、封建主義和官僚資本主義的三重統治和殘酷剝削下，勞動人民過着牛馬不如的生活，也就沒有可能根據自己的要求進行建設。因而這個有數千年歷史的文明古國，到解放前，無論在工業、農業、交通運輸業各方面，都是極端落后的。

在電力工業方面，儘管我國有豐富的煤礦，可以發展我國的火電事業；還有非常豐富的水力資源可以發展水電事業，但開發利用的却很少。解放前的總發電容量不到 190 萬千瓦，每年發電量約為 43.1 億度。而且這些很少的發電設備，大部分還分布在曾經受日本帝國主義統治的東北各省。

電力工業與其他工業一樣，只有無產階級起來推翻了反動統治，勞動人民成了國家的主人以後，才有了迅速發展的可能。

1949年，中華人民共和國成立了。黨領導全國人民，在短短的三年中，完成了經濟恢復工作，到 1952 年，全國發電量就超過了歷史上最高年份發電量的百分之二十二。

從 1953 年起，我國開始了宏偉的發展國民經濟的第一個五年計劃。在中國共產黨和毛主席的英明領導下，經過全國人民的辛勤勞動，並且得到蘇聯和其他兄弟國家無私的援助，到

1957年，第一个五年計劃已經胜利地超额完成了。

1958年是我国第二个五年計劃的第一年，也是大躍进的一年。这一年在国民经济的各个战线上都取得了空前偉大的胜利。在1958年，全国發电量达275亿度。

1958年在建設大中型电站的同时，还在农村和一部分中小城市大规模开展了群众办电运动。仅是农村建成的小型水电站就有15万千瓦，比过去增加了五倍多。群众办电运动的开展，是电力工业的一次巨大的普及运动，使电力工业的發展取得了广泛的群众基础。

1959年是繼續大躍进的一年。按照党的八屆八中全会決議，要提前三年完成或者接近完成第二个五年計劃中主要工农業产品的指标。在党的这个偉大的号召下，全国人民展开了轟轟烈烈的反右傾、鼓干勁、励行增产节约的羣众运动，胜利地实现了这个決議。在电力工业方面，發电量和發電設備都超额完成了第二个五年計劃中規定的1962年的指标。

完全可以預料，在今后不長的年代里，我国的电力工业、电机和电器制造工业，將和其他国民经济部門一样，一定会有更大的發展和躍进。

## § 2. 电工技术在工業企業和 机械制造業中的作用

現在，电能已广泛地应用到一切生产部門和人类生活的各个方面。在目前的各生产部門中，特別是工業企業和机械制造業各部門，用来驅动生产机器和金属切削机床的原动力，主要是用电能的、使用方便而且又經濟的电动机。各种金属和合金的冶炼以及电焊、电热，也都普遍地使用电能。电动机还用来驅动車輛、起重机、采矿机等。农業的机械和电气化，同样需要大量的电能，日常生活的电灯、电报、電話也需要大量使用电能。

將电能普遍地应用在工业、农業、交通運輸業和日常生活各




圖 1-1 火力發電廠發出的電能用架空與電纜線路來傳輸和分配




圖 1-2 水力發電廠所發出的電能用架空線路來傳輸和分配

方面，称为电气化。电气化是实现现代生产机械化和自动化、不断提高劳动生产率、改善人类劳动条件和生产状况的物质条件。列宁曾讲过一句具有历史意义的名言：“共产主义就是苏维埃政权加上全国电气化”，由此我们就可以体会到电气化在共产主义建设中的重大作用。

要实现生产及日常生活电气化，就必需按照电工技术的各种理论制造出各种发电和用电设备，并把它们安装起来，带动机器进行大规模的生产。

电工技术的任务就是要解决各种电气设备在制造、安装、运行和维护修理中的技术问题。电工技术的高度发展，对实现我国电气化和过渡到共产主义社会具有重大意义。

电工技术如果仅对一般企业和机械制造业来講，那就是提供可靠的照明和动力设备，并不断地促进生产过程的高度电气化和自动化。保证在高度生产效率的前提下，不间断地进行生产。由电工方面所引起的生产停顿，不仅要影响生产任务的完成，有的时候还会引起生命危险，产生废品和损坏设备等事故。

### § 3. 电工工艺学的任务和学习方法

“电工工艺学”是一门科学。它是从劳动实践中积累起来的，也就是从电气设备的制造、安装、使用、维护和修理过程中积累起来的经验，经过系统的整理，总结成为的理论知识。

学习电工专门工艺学的主要方法必须要理论结合实践。在学校里的生产实习就是理论结合实践的这个根本方法的体现。

培训工业企业和机械制造业的维护修理电工的专门工艺学的任务是：传授系统的、全面的、深刻的专业工艺方面的技术理论知识，不断地培养青年工人把这些知识运用到生产劳动中去，能够独立自觉地完成交给他们的任务，并且在操作中不发生事故。

## § 4. 电能的产生和分配

电能的主要来源是火力和水力發电厂。在火力發电厂中，是利用煤或煤气在鍋爐內燃燒，产生的蒸汽使汽輪机旋转。汽輪机与發电机連在一一根軸上，当汽輪机轉动时，發电机就發出电来。在水力發电厂則是水力冲击水輪机，水輪机的旋转帶动了發电机旋转而發电。

發电厂發出的电能(圖 1-1 和圖 1-2)經過变压器把电压升高后，用架空輸电线或电缆，把电能輸送到远距离的工厂、矿山、城市和各人民公社。在这些地方的变电所里，再用变压器把高压电变成低压电，然后用低压架空线路或电缆线路把低压电能送到车间、城市和乡村的各建筑物里的用电气设备中去。电灯、电动机等用电器设备，經過开关设备接在低压电路上。

### 复 道 题

1. 試述近几年来我国电力工业發展的情况。
2. 电工技术在近代大生产中有怎样重大的作用？

## 第二章 鋼工基本操作

### § 1. 鋼工的工作任务和重要性

鋒工的任务，是使用手工工具或机械化工具通过鑿、銼、鋸、刮、研等冷加工的方法，把机械零件做成和修理成需要的形状，以及把零件装配成机器。因为在工作中，經常使用虎鉗来夾持工作物，所以叫做鋒工。

机器零件的制作和生产，是通过各种机床，由車工、銑工、刨工、磨工来完成，因此鋒工主要是制造那些还不能用机器来加工的零件和工具，以及把零件装配成机器，調整机器等等。在生产車間里，鋒工則是維护和修理各种机器。所以我們說：所有的机械制造工業，以及安裝有金屬設備的地方，都必須要有鋒工的劳动，才能完成生产任务。

由于机械工業的不断发展，鋒工任务也愈来愈复杂了。按任务的不同，鋒工又分为：装配鋒工、安裝鋒工、修理鋒工和其他專業鋒工等等。

維护修理电工，在进行維护修理电气设备和电气机械时，除了要精通本行技术外，还要掌握修理鋒工的操作技能，才能創造性地完成生产任务。

要掌握鋒工的操作技能，就得先學習鋒工的全部基本操作，例如：划綫、金屬整削、矯正、弯曲、鋸割、銼削、鑽孔、攻絲、套扣和刮削等。本章將分別进行介紹。

### § 2. 鋒工的工作地和劳动組織

鋒工的工作地点，主要是裝有虎鉗的鉗台(圖2-1)。




圖 2-1 鋼工的工作地点

甲—單人鉗台

1—鉗台脚；2—鉗台台面；3—防护網；4—虎鉗；5—电灯；6—放檢驗量具的架板；7—圖样；8—放工具的抽屜；9—坐位  
乙—雙人鉗台

1—鉗台台面；2—鉗台脚；3—虎鉗；4—坐位；5—防护網；6—圖样；7—电灯；8—放工具的抽屜

鉗台是鉗工操作的專用案子，鉗台高 800~900 毫米，寬 700~800 毫米。鉗台有單人鉗台和雙人鉗台。雙人鉗台的虎鉗間距離為 1,000~1,200 毫米。鉗台長度隨工作條件而定。台面包有鐵皮，以防機械損傷。鉗工使用虎鉗可分為臥式虎鉗（圖 2-1）、立式虎鉗和手虎鉗（圖 2-2）。

臥式虎鉗適用於精細工件加工，也是最常用的一種虎鉗。