

苏联电站部技术司

發电厂燃料供給系統
皮帶運輸机操作規程

季 立譯

電力工業出版社

內 容 提 要

本書敘述發電廠燃料分場皮帶運輸機在安裝和檢修後進行驗收時應注意的項目、運輸機工作時的維護、可能發生的故障及其消除方法。在書末的附錄中還談到了皮帶運輸機的構造。可供發電廠燃料分場的工作人員參考。

МЭС СССР

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ
ТОПЛИВОПОДАЧ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ
ГОСЭНЕРГОИЗДАТ МОСКВА 1954

發電廠燃料供給系統皮帶運輸機操作規程
根據蘇聯國立動力出版社 1954 年莫斯科版翻譯

李京譯

*

699G99

電力工業出版社出版北京復興路小月左巷路(東四街)

北京市書刊出版發售部印制出字第 082 号

北京市印刷一廠排印 新華書店發行

*

787×1092 毫米開本 + 單印張 + 19 千字

1957年12月北京第1版

1957年12月北京第1次印刷(0001—1,300冊)

統一書號：15056·601 定價(第10類)0.14元

目 录

I . 皮帶运输机安装和检修后的验收	2
II . 皮帶运输机的起动与停止	5
III . 皮帶运输机在工作期间的维护	7
IV . 皮帶运输机构件与組合件的潤滑	10
V . 皮帶运输机在工作中可能發生的故障及其消除方法	13
VI . 皮帶运输机的检查和修理周期与检修项目	17
附录 皮帶运输机的構造及其主要构件	21

技术司副司長

C.莫洛卡諾夫批准

1954年6月4日

發电厂燃料供給系統皮帶運輸机操作規程

I. 皮帶運輸机安裝和檢修后的驗收

1. 驗收皮帶運輸机时，必須仔細地檢驗下述各部分的組合与安装情况：

- 1)傳动机構；
- 2)电动机及其供电線路；
- 3)自动停止裝置；
- 4)运输机的滾柱支承与皮帶；
- 5)清理裝置；
- 6)張緊裝置及張緊重錘的位置；
- 7)裝料及卸料裝置，漏斗与活動管；
- 8)沿皮帶運輸机設置的事故停止裝置；
- 9)吸塵型与其他型的除塵裝置。

檢驗是通过察看、空轉試車及載荷試車等方法来进行的。

2. 傳动裝置各機構工作时不得有敲击声和不正常的噪音；轴承中应貯备足够的潤滑剂，工作时温度应保持正常（詳第38条）；用来固定傳动裝置各个部分的螺釘应擰紧；所有运动部分均应有安全护罩。

3. 安裝和修理电气设备或更换电动机以后，必須根据皮帶的运动方向檢查电动机接得是否正确。由于停止裝置不容許滾筒逆轉和运输机皮帶倒滑，所以在檢驗时須断开停止裝置。

檢驗好了电动机的轉动方向以后，应檢驗制动裝置，并使其

投入工作。

制动装置不灵时，运输机禁止使用。

4. 运输机工作时，全部支承的滚柱都应转动。定心滚柱支承，除了它的滚柱要转动之外，它本身还应能绕着竖轴自由转动。

运转时，轴承内不得有轧轧声和噪音。润滑剂不得滴落到皮带上。

5. 皮带的工作段和非工作段无论在空转或载荷运转时，均应沿运输机中心线做直线运动，不得过度向两边偏移（超过20公厘）。载荷的皮带工作段在滚柱支承间的弛垂度应等于滚柱支承间距的2.5—3%。

6. 在水平-倾斜运输机的从水平方向到倾斜方向的过渡段上，皮带（非载荷的与载荷的）应与滚柱支承紧贴；皮带不得稍微抬起而离开滚柱支承，否则就会裂断。如果发现有抬起现象，必须用垫料调整滚柱支承的位置。

7. 清理装置应安装得正确，并且完好地工作。犁式清理器，清理刮板与清理刷子都应紧紧地触贴到待清理的表面，清理刷应该转动。

8. 在张紧装置中，张紧滚筒与张紧重锤的位置要保证能够把皮带张紧。张紧用螺旋必须保持清洁，其螺纹须涂以润滑油；螺旋的张紧头或螺帽应该完好；滑块的导轨应保持干净，并且润滑情况良好；张紧装置的构架须固定得牢靠。

9. 张紧重锤要有安全护罩，以防止在钢索或皮带裂断、重锤坠落时发生人身事故。

10. 张紧装置的托架上须装设行程限止器，以防止行车在皮带裂断时坠落。

11. 在安装犁式卸料机的一段皮带上，须在皮带下面设置一

一个用钢板作成的支撑平台。

12. 在抬起的状态下，卸料机不得阻碍当运输机满载时皮带所运之燃料在其下面自由通过；犁式卸料机在工作时不得残留燃料在皮带上。

13. 皮带不得卡在卸料行车的车架上(详见附录)。运输机运转时，卸料行车的制动装置应能可靠地将行车保持在固定地点不动。

14. 转运漏斗的导向管与导槽，须安装得使燃料能顺着皮带的运动方向均匀地落到皮带中间。

15. 燃料漏斗与导槽，须安装得使皮带不致于摩擦到它们的金属壁。皮带与漏斗壁或与导槽的接触处，须用厚为8—10公厘的工业用软橡皮条密封。

16. 为防止扬灰，漏斗出煤处须加以密封。漏斗与下煤管的法兰接合处须装以密封垫，焊接的地方也应严密。吸尘型或其他型式的除尘装置都应完好。

17. 为防止燃料阻塞于漏斗(下料管)内，漏斗(下料管)壁上须设置严密封闭的疏通孔(图1)。




图 1

18. 运输机起动以前，必须检查联锁装置是否具备和是否完好，保证运输机安全运行所必需的各个机构的护罩安装得是否正确；并须证实：皮带上(上段和下段)没有无关杂物(遗忘的工具，木板等)，起动运输机不致威胁到附近人员的安全。

19. 如果在检查运输机时发现了故障，则在这些故障消除以前，禁止起动运输机。

20. 运输机在安装与修理完畢后，只有当车间主任在燃料供

給系統的“值班記錄簿”上簽署准許起動的命令後，方能起動。第一次起動(試車)時，須有工長在場。

II. 皮帶運輸機的起動與停止

21. 為防止所運之燃料發生阻塞，燃料供給系統的設備須空車起動；而且起動要嚴格地按照與燃料運輸方向相反的順序進行，即：首先起動鍋爐房煤斗過廊上的運輸機，最後起動受煤裝置下面的運輸機。燃料供給系統全線上所有設備空車起動後，才得往其上裝載燃料。

22. 起動運輸機前，必須發放預告信號。

在重新起動原來因事故而停了車的載有燃料的傾斜運輸機以前，須卸掉皮帶上的燃料。

23. 運輸機空車起動及裝載燃料以後，須檢查它的運轉情況是否良好。

所有機構均應平穩地運轉，沒有震動、碰撞和不正常的噪音。電動機需要的電流強度不得超過在電流表上用紅線標記的規定的最大值。

24. 燃料供給系統每一條線上設備的停車均須嚴格地、一個接一個地依次進行，停止順序與燃料運輸的方向相同，即：首先停止一號運輸機(通常都是在受煤裝置處)，最後停止鍋爐房煤斗上方的運輸機。

25. 停止運輸機前，須將皮帶所載的燃料全部卸掉。

26. 運輸機停車後，須檢查它的所有零件，特別是要檢查傳動機械、電動機、停止裝置、皮帶接頭與張緊裝置，以証實運輸機是否能在下一班繼續使用，並消除所發現的缺陷與故障。

27. 運輸機停車修理時，須于起動運輸機的電動機操作盤上

掛一小牌，上寫：“不許合閘，正在修理”。

修理人員只能在電動機供電系統斷開後，才允許按規定的程序開始工作。有關切斷電動機電源的所有工作均由電工來進行。

28. **運輸機應盡量均勻地裝載燃料，並且照例要帶額定出力運行。不得使皮帶有過載的現象。同時也不得使皮帶不滿載。**

29. 在維護運輸機的過程中，要密切地監視運輸機各裝置與機構的狀況，使它們能無障礙地工作；為此就要：檢查機構軸承的狀況（發熱了沒有），檢查清理裝置（刮板與清理刷）的工作情況，檢查在運輸機皮帶上和傳動裝置與張緊裝置的滾筒上是否附積有燃料，檢查電動機、軸承、滾柱支承等是否牢固和有沒有震動的現象。

關於發現的缺陷應報告值班長。

30. **運輸機運轉時，須注意所有滾柱（上滾柱與下滾柱）的轉動情況，並傾聽滾柱是否發出軋軋聲或噠聲。**

必須注意，使槽形滾柱支承的水平滾柱經常與皮帶貼觸。

31. 在維護導向滾筒時，要注意軸承的狀況（是否發熱，潤滑劑是否充足），注意所運燃料在皮帶轉折處的移動情況（沒有散落現象）。

32. **必須檢驗皮帶在運轉時的張緊情況，注意張緊滾筒的位置。**

註：用張緊裝置調整皮帶的工作應由修理人員進行，並且只有在運輸機停止運行時才可以調整。

33. **當有兩部運輸機時，為了保證備用運輸機①的工作已準備停當，並使兩部運輸機的磨損均勻，應該定期輪換使用各台運**

① 工作繁忙的運輸系統，有時設有兩個運輸線路，一個線路工作時，另一個線路即作備用；兩個線路可以替換使用，以便在發生事故或修理時不致影響生產；在三班制的生產中，常采用這種措施。——譯者註

輸机(按照車間主任所批准的工作圖表进行); 輪換期应以各機構的停車备用期不超过七日(修理的时间除外)为准。

如果对备用运输机的完好無障有所怀疑时，应在接班时予以試驗。

34. 兩部运输机——工作的与备用的——都应經常保持完整好使并作好長期工作的准备。沒有值班長的特別命令，禁止取下备用运输机的安全罩和进行修理工作。进行修理工作的人員須持有必須的工作許可証。

35. 要防止燃料或其他無关杂物(螺帽、螺釘、工具等等)落到皮帶的下段，因为运输帶会將这些东西拖到滾筒下面，从而损伤皮帶和破坏运输机的正常工作。

必須注意消除皮帶內外表面上附着的燃料，即使所裝設之清理裝置正常地工作。

36. 必須防止潤滑材料落到皮帶上，因为潤滑材料会损坏皮帶的保护層。

如果在潤滑运输机的机械时，由于工人的不小心，偶而使潤滑剂落到了皮帶上，应当立即将其清除干淨(不得塗抹溼皮帶)，用干淨的軟拭布(棉織物布头)將皮帶揩干。

III. 皮帶运输机在工作期間的維护

37. 發現运输机工作中有什么故障时，应立即采取措施予以消除，报告值班長，并將所發現的缺陷故障記入“值班日誌”(“值班日誌”可以數台运输机共用一冊，根据同一工作处所維护的运输机的数量而定)中，而且要註明發現时的准确時間。

發現足以损伤机构或威胁人身安全的缺陷故障时，应立即停止运输机，并报告值班長。由于电动机联鎖裝置的作用，运输

机停止时，所有在它前面的燃料供给机构也要自动停車。

联锁装置發生故障或断开时，应立即报告值班長，并记录在“值班日誌”上。

皮帶运输机运行值班日誌

工作日期	值班起迄时间		机器工作时间 (时.分)		中間停車 原因；所 發現的缺 陷、故障 記事	缺陷、 故障消 除記事	机械員或巡 察員的姓名 与签字		車間主任或 副主任和值 班長簽署
	从	到	起动	停車			交班者	接班者	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

註：值班長于每次接班前必須審閱“值班日誌”上的記錄，車間主任每週至少也要審閱一次。

38. 当發現下列事故性的故障时，应立即停止运输机，不必先通知值班長，这样的故障是：

- 1)皮帶裂斷；
- 2)有粗大的無关系物(木桿，石塊，廢鐵等等)落到皮帶上，并伸塞于皮帶和机架，皮帶和滾筒、漏斗或其他运输机構件之間；
- 3)張緊裝置或重鏈的鋼索被拉斷；
- 4)皮帶偏移过甚，足以使皮帶受損；
- 5)齒輪傳動裝置的輸齒斷裂，減速器發出劇烈的敲擊声和不正常的噪音；
- 6)滾筒或傳动机構的軸承溫度过高，超过 60° (可以用手摸檢查出來)；

註：一个或數个滾柱支承之軸承溫度升高时，不須进行事故停車。

7)电动机发出燒焦气味或冒烟；

8)燃料阻塞于轉运漏斗內，以致于不能正常的从运输机上卸

料；同时，不停止运输机运转则不能够消除这种阻塞现象；

9)跟在后面的设备有积压燃料的危险；

10)在发生人身事故时或有人身事故的危险时。

39. 运输机的维护和发现的缺陷、故障的消除，都必须严格遵守保安规则（详见“发电厂燃料供给系统与燃料运输车间的工作人员保安规则”）。

运输机运转时，禁止：进行修理工作，检验运动部分或与之相近的诸零件，清扫上面的燃料，擦拭运动部分，给运动部分加油或拆下护罩。

注：如果轴承的旋盖油杯很容易就够得着，且与运输机运动部分之间又有防护罩时，可允许在运输机运转时旋停油杯盖。

只有经过專設的过桥才可以跨越运输机。

40. 禁止在皮带上运输机器零件、工具、木板和其他沉重物件；禁止在皮带上敲击大块燃料和在皮带上行走，或进行其他足以引起人身事故和导致皮带迅速磨损和损坏的事情。

41. 皮带运输机设置在低温室内时，不得容许皮带冻结在滚筒与滚柱支承表面上，以防皮带在起动时被拉断；为此，要定时（每1—2小时一次）将处于非工作状态的（备用的）运输机开动5—10分钟。

皮带冻结时，严禁起动运输机。

42. 燃料阻塞于漏斗内时，要小心疏通，以免损伤皮带。

43. 滚柱支承须经常保持清洁；要经常——每班至少一次——用刷子清理，清除附积的污垢、灰塵与撒落的燃料。

注：清理滚柱支承时，须停止运输机。

必须经常清理张紧行车导轨上的污垢和燃料。

行车应该沿导轨无阻地移动；行车的轮子须骑压在轨道上，并且在行车移动时均能转动。

44. 在設置运输机的房子內，在地板和天花板上、牆壁上、窗台上以及設备本身上，不得积存燃料灰塵。灰塵与撒落在設备近旁的燃料，須按照由車間主任制定的工作圖表清除。

值班長有責任在接班时檢查房屋与設備的清潔狀況，檢查灭火器具是否完备；并把檢查的結果記入“值班日誌”中。

IV. 皮帶运输机構件与組合件的潤滑

45. 須經常檢查軸承內是否有潤滑剂，將軸承油杯或油腔填滿清潔的潤滑剂。沒有自動潤滑裝置的軸承，須按車間主任批准的圖表进行加油。

46. 減速器中應經常保持必需的备用油量，这可以根据油位指示玻璃来檢查。

47. 所用的潤滑剂应当是清潔的，不含有任何机械杂质（砂，煤粉等等）；潤滑剂須儲存在为各种不同牌号的潤滑材料而專設的箱子內；箱子要清潔，而又是封閉式的。

向油杯和軸承加油时，要異常小心，保証潤滑油的清潔。禁止使用不潔的和偶然得来的潤滑剂和器皿。

48. 所有滾柱与支承的軸承每 2 — 3 月至少檢查一次；必要时要予以清洗，將油全部換掉。

49. 也必須經常潤滑和檢查翻动閘板軸承的狀況。

50. 皮帶运输机各組合件所用的潤滑剂与換油周期应符合表 1 所列的各项規定。

皮带运输机设备各部件所用的润滑剂

与它们的润滑周期

表 1

序号	组合件名称 (润滑处)	润滑法	适用润滑剂		润滑周期	
			当温度为			
			+1至+40°C时	0至-50°C时①		
1	2	5	4	5	6	
1.	在密闭减速器内 的传动齿轮与蜗杆槽内	浸在油 中	汽车、拖拉机传 动系统的冬季用油 (尼基鲁油) ГОСТ542-50	45号工业油(机 油) ГОСТ1707-51	每年4次	
2.	外露的传动齿轮	人工上 油	УС-2号润滑剂 (黄油儿) ГОСТ1033-51	УС-2号(黄油 儿)或УСМ号(Н К-30)润滑剂 ГОСТ3275-46	每月1次	
3.	滚筒、传动齿轮、 减速器与其他机构 的滚动轴承	1)旋盖 油杯(旋压式) 2)油环 润滑	УС-2号润滑剂 (黄油儿) ГОСТ1033-51 45号工业油(机 油C) ГОСТ1704-51	全 上 30号工业油(机 油儿) ГОСТ1707-51	每年全换4 次, 每班旋转 油杯1-2转, 油杯每月至少 加油4次 每年6次	
4.	滚筒、传动齿轮、 减速器、滚柱支承 等的滚动轴承(滚 珠式的或滚柱式的)	油箱	УС-2号润滑剂 (黄油儿) ГОСТ1033-51	УС-2号(黄油 儿)或УСМ号(Н К-30)润滑剂 ГОСТ3275-46	每年全换两 次, 每月至少 用油箱注油5 次	
5.	棘轮式停止器的 轴承, 棘轮爪轴心 杯	旋盖油 杯	УС-2号润滑剂 (黄油儿) ГОСТ1033-51	УС-2号(黄油 儿)或УСМ号(Н К-30)润滑剂 ГОСТ3275-46	每年全换两 次, 油杯每班 旋转1-2转	
6.	滚柱式停止器	浸在油 箱内	45号工业油(机 油C) ГОСТ1704-51	30号工业油(机 油儿) ГОСТ1707-51	每年4次	

① 当温度在零下时所用的润滑剂, 只用于在燃料供给系统的室内没有暖气设备的特殊情况下。

續表

1	2	3	4	5	6
7.	張緊裝置的張緊螺旋与滑塊的導軌油	人工上油	УС-2号潤滑剂 (黃油Л) ГОСТ1033-51	УС-2号(黃油 Л)或УСМ号(НК- 30)潤滑剂 ГОСТ3275-46	每年4次
8.	鋼絲繩的導向滑車与張緊行車輪子的軸心, 箱式卸料機軸心; 跳動閘門、漏斗、關板和橫桿式閘門的軸承, 導向套柱與關板的軸心等	1)鏈盤 油杯 2)導油 眼灌注	УС-2号潤滑剂 (黃油Л) ГОСТ1033-51 45号工業油(機 油C) ГОСТ1033-51	УС-2号(黃油 Л)或УСМ号(НК- 30)潤滑剂 ГОСТ3275-46 30号工業油(機 油Л) ГОСТ1707-51	每年全換兩 次, 油杯每班 旋轉1—2轉
9.	張緊重連的鋼索	浸潤和 手塗	НК号潤滑剂(鋼 絲潤滑劑) ГОСТ5570-50	半軟瀝青+15% 的IV號瀝青	每年4次
10.	傳動用的套筒- 滾柱式鏈條即卡里 亞(Галля)鏈條	手塗	冬季用尼格魯油 ГОСТ542-50	45号工業油(機 油C) ГОСТ1707-51	每月1次
11.	電動机, 滾動軸 承	塗蠟	УТВ号(1—13) 潤滑剂 ГОСТ1631-42	УТВ号(1—13) 潤滑剂 ГОСТ1631-42	每年兩次

V. 皮帶運輸機在工作中可能發生的故障及其消除方法

51. 皮帶運輸機在工作中最常發生的故障、故障的起因與消除方法均列入表 2 中。

故障、故障的起因與消除方法

表 2

常發生的故障	可能的起因	消除方法
1	2	3
1. 皮帶在滾筒上打滑(征象是：滾筒轉動時，皮帶有跳躍或停止不動的現象；沒有外套的滾筒表面被磨得光滑；或有外套時外至磨損)	1) 皮帶的張力不足 2) 潤滑劑或水分落到滾筒上和皮帶的外表面上，滾筒結冰 3) 由於皮帶過載引起的皮帶運動阻力增大；皮帶卡在迴轉支承上或滾柱上；皮帶凍結在滾筒上或滾柱上 4) 滾筒外套損壞	1) 用張緊裝置加大皮帶的張力 2) 清除潤滑劑或水分，清理並揩干滾筒 3) 減少皮帶載荷；檢驗皮帶在滾筒和滾柱上的位置；清除皮帶上凍結的燃料；清理滾筒與滾柱支承的軸承並加油。用熱水消除皮帶的凍結現象 4) 更換滾筒外套
2. 皮帶在滾柱支承間過度下垂并在傳動滾筒上打滑	皮帶被拉長，張力不足	用張緊裝置張緊皮帶；如張緊滾筒已移至極限位置尚不能張緊時，應重新綁接皮帶；补充張緊重繩
3. 皮帶在起動時倒滑	電動機接得不正確(相序接錯)	停止電動機，請電工修理
4. 運動時皮帶偏滑向滾筒的一邊	1) 皮帶的運動調整得不正確(滾筒或滾柱支承偏斜) 2) 潤滑劑滴落到底筒表面上 3) 滾筒或導向滾柱表面上附積燃料	1) 調整滾筒或滾柱支承的位置，要使它們的中心線(轉軸)與運輸機的縱向中心線相垂直，并安裝得嚴格保持水平。 2) 清除潤滑劑，揩干皮帶和滾筒的表面 3) 清除附積在滾筒與滾柱上的燃料，消除在皮帶的外表面上漏燃料的現象，調整犁式清理工器；假如它的膠皮墊已用壞時，就予以更換；在張緊滾筒處設置清理工器

1	2	3
	4) 皮帶聯合得不正確(有偏斜情況)	4) 重新聯合皮帶
5. 皮帶在裝料處偏向一邊	燃料不正確地下到皮帶上(單面下料)	調整下料漏斗的位置, 要使燃料能平穩而無衝擊地下到皮帶的中間
6. 皮帶在距末端滾筒遠處偏向一邊	1) 滾柱支承中心鏈位置不對 2) 皮帶單面上料 3) 皮帶端頭接得(縫合)不對(偏斜)	1) 在用于裝緊固螺釘的眼孔的範圍內移動支座, 調整滾柱支承的位置 2) 見第五條 3) 檢驗繩口的連接情況; 如發現偏斜, 則應重繩
7. 皮帶時而移向一邊	1) 皮帶裝料不對, 不均衡 2) 運輸機個別部件(滾柱支承, 滾筒)固定得不牢	1) 調整送往皮帶的給料情況; 安設定心滾柱支承(詳見附录——譯者) 2) 摧緊固定件
8. 燃料從皮帶上撒落下來	1) 皮帶的裝料量超过了定額 2) 下料漏斗處沒有導槽, 或者有, 但其長度不夠	1) 減少皮帶的裝料量 2) 安裝導槽或加長原有導槽的邊緣
9. 在舉向滾筒上的皮帶轉折處有撒落燃料的現象	沒有導向邊軌, 皮帶轉折過于激烈	必須在皮帶的轉折段上設置高250~300公厘的導向保護邊軌; 用一組情形滾柱支承代替滾筒
10. 離式卸料機卸料	1) 卸料機的刮刀未能緊緊地接觸到皮帶表面 2) 刮刀的膠皮條磨損不均勻 3) 刮刀的膠皮條安裝得不對, 現矯正 4) 卸料機與相鄰的情形滾柱支承之間的距離不足(為了正確地卸料, 卸料機下面的皮帶應該是平整的)	1) 調整卸料機刮刀的膠皮條 2) 調整膠皮條的高度或予以更換 3) 重新調整膠皮條 4) 移動最靠近的滾柱支承
11. 卸料機工作時, 燃料從皮帶兩邊掉落到接料漏斗的外面	接料漏斗的結構不合理或尺寸小	增大接料漏斗的尺寸, 或根據燃料流調整漏斗的位置

1	2	3
12. 皮帶端头对合处分离起唇，有裂断的危险	1) 皮帶端头连接质量不良（粘结器料质量不良，膠料和皮帶端头不潔，硫化时端头加热不足） 2) 转辊紧重锤之重量过大	1) 重新连接皮帶端头 2) 检照皮帶在滾柱支承間的下垂度檢驗張緊重錘的重量
13. 皮帶的膠皮保护層膨脹和剝落	潤滑剂滴落到皮帶上了	消灭漏油現象，采取措施防止往皮帶上滴油
14. 皮帶邊緣迅速磨損	1) 皮帶的运动不正确（向一边偏移） 2) 架子之固定件或漏斗与运动皮帶之間的空隙太小 3) 皮帶端头的连接偏斜	1) 调整皮帶的运动情况 2) 保证足够的空隙，使皮帶运行无障碍 3) 重新连接皮帶
15. 燃料中不含金属，但皮帶的外表面(工作表面)發現机械损伤(切伤、划伤、显著的磨伤痕迹等等)	1) 大塊燃料急剧地落到皮帶上 2) 具有銳利边缘的燃料块卡在皮帶与漏斗壁或导清壁之間 3) 漏斗、导槽或清理刮板等的边缘上所裝的導向膠皮条被磨掉，以致皮帶与金属發生摩擦 4) 密封漏斗与导槽等的膠皮条过硬，用运输机皮帶作密封胶皮条 5) 皮帶的保护層薄或质量恶劣 6) 下料箱、下料管(漏斗)和导槽安装不当，或結構不合理，因而使皮帶受燃料的冲击与磨损 7) 皮帶在裝料处下垂(滾柱支承的间距过大) 8) 漏斗壁或导槽、犁式卸料机或清理刮板的膠皮密封物对皮帶压触过紧；犁式卸料机的重量或清理刮板的平衡重锤的重量过大 9) 皮帶与滞住的或轉动不灵的滾柱(下滾柱)摩擦	1) 调整燃料落到皮帶上的滑流情况，要使燃料滑流的动力由漏斗(下料管)壁所吸收，不冲击皮帶 2) 用柔软的工业膠皮条挡住漏斗壁与导清壁之間的缝隙 3) 调整膠皮条的位置，将它倒轉过来，取換上新的軟質工业膠皮条 4) 換以較柔软的工业膠皮条 5) 更換皮帶 6) 調整下料漏斗(下料箱，导槽)的位置，或加以改作 7) 裝設补充的滾柱支承 8) 調整膠皮密封物；減輕密封物对皮帶的压触。減輕卸料机，減輕平衡重锤或將它移近刮板 9) 檢驗滾柱支承的轉动情况，修理或更換滾柱支承