

氧化鋁生产  
工人教材

压缩空气输送机

国营氧化鋁厂 編

冶金工业出版社

**压缩空气输送机**

**国营氧化铝厂**

**编著：王迺彬 設計：朱英 校对：吳研琪**

—\*—

**冶金工业出版社出版(北京市灯市口甲45号)**

**北京市書刊出版業營業登記出字第093号**

**冶金印刷厂印 新华书店發行**

—\*—

**1959年6月第一版**

**1959年6月北京第一次印刷**

**印数 3,920 套**

**开本 787×1092 · 1/32 · 15,000字 · 印张数。**

—\*—

**统一书号 15062 · 1619 定价 0.10 元**

## 出版者的話

自从党中央和毛主席向全党和全国人民提出了技术革命与文化革命的伟大号召后，在广大工人、农民、机关干部、学生中間很快就掀起了學習技术的高潮。全国各地大量兴办中小型鋁厂，因此，須要培训大量的技术工人，这些企業的领导干部和管理人員，也迫切要求學習和掌握技术知識，以便在工作中做出更大的貢献。为了适应这方面的迫切需要，我們特請国营氧化鋁厂在百忙中組織编写了这套氧化鋁生产工人教材。这套教材可作为氧化鋁厂工人技术学校或訓練班的教材，也可供有关企業的一般工作人員自学参考之用。

这本“压缩空气輸送机”是由国营氧化鋁厂王明河同志整理，由邱頤昌同志审訂。書中簡短地介紹了輸送氧化鋁所用之压缩空气輸送机的構造、工作原理、操作方法、故障處理法以及安全規則等。

本書由于编写与出版時間倉促，一定有不少缺点和錯誤，希讀者指正。

## 目 录

概說 .....	1
<b>第一章 壓縮空氣輸送的基本原理 .....</b>	<b>3</b>
§ 1 管道內的流体力學原理 .....	3
§ 2 氣體沿管道流动時的特性 .....	4
§ 3 固體在空氣流中的運動 .....	4
<b>第二章 倉式空氣輸送機的構造 .....</b>	<b>8</b>
§ 1 壓縮空氣輸送機的種類 .....	8
§ 2 倉式空氣輸送機的構造及各部零件之作用 .....	9
<b>第三章 操作方法和維護檢修 .....</b>	<b>17</b>
§ 1 倉式空氣輸送機操作人員的基本職責 .....	17
§ 2 倉式空氣輸送機操作規程 .....	18
§ 3 不正常情況的分析及處理方法 .....	20
§ 4 值班與交接班工作 .....	22
§ 5 安全規則 .....	23
§ 6 材料消耗和機件的檢修 .....	24

## 概 說

近年来在水泥工業和冶金工業及食品工業上，關於生產分狀，小塊及小整體物料的輸送工作，都采用壓縮空氣輸送。

壓縮空氣之輸送原理，主要是沿管子用強力的壓縮空氣使粉狀小塊及小整體物料懸浮在空氣流中和空氣流均勻混合被輸送到終點。

採用空氣流輸送與不同機械輸送相比時，雖然空氣流輸送 1 噸/公尺物料較機械輸送價值高些，在特殊情況下，因空氣設備及配管的昂貴及機械動力的消耗大，也是值得的。

壓縮空氣輸送裝置較機械輸送裝置具有下列优点：

1. 壓縮空氣輸送裝置佔據地方小，並適合任何地方條件（不受任何地形凸起的影響，輸送斜度也不受限制）；
  2. 採用壓縮空氣輸送裝置，其生產設備的佈置形式可以達到最理想的程度；
  3. 輸送距離超過 100 公尺時，壓縮空氣輸送裝置較機械輸送裝置經濟得多；
  4. 壓縮空氣輸送裝置可以減少因物料輸送的磨擦作用所引起的損壞，同時僅需要少數的管理人員；
  5. 採用壓縮空氣運輸時，輸送量大；
  6. 採用壓縮空氣輸送時，既簡單又方便；
  7. 壓縮空氣輸送裝置很衛生（特別是有毒性生產上更為重要）；
  8. 採用壓縮空氣輸送裝置可以做到高度的自動化；
- 同樣空氣輸送裝置的配管在大多數的情況下，是在空中




圖 1 壓縮空氣輸送流程圖  
 1—空氣壓縮機；2—片氣罐；3—空氣管道；4—過濾器；5—物料貯斗；6—物料料斗；7—輸送帶  
 道；8—物料通管；9—物料貯倉；10—料連通管

架子上或棚下及地板下通过工作場所，并和大噸送量的机械輸送机及搬运机相比尺寸小，所以在工作場所中佔地不大，这也是压缩空气輸送裝置的重要优点。

压缩空气輸送裝置的主要部分包括空气压缩机、倉式空气輸送机、輸送管道及其他零件等（圖1）。

采用空气压缩输送，应避免物料中含有水分，因此在压缩空气輸送时，由压缩机出来的压缩空气在进入空气輸送机以前，必須在空气輸送机附近經過特制过滤器过滤，清除空气中的油和水份。

## 第一章 壓縮空氣輸送的基本原理

### § 1 管道內的流体力学原理

压缩空气輸送裝置的作用，主要是利用空气流的力量將物料粒子輸送至相当远的距离，因此在压缩空气輸送裝置的管道中要造成人工的空气流以輸送物料粒子，其造成空气流的条件之一是在管道各端造成有若干差別的压力。

我們知道，空气中分子彼此之間处于靜止状态时所显示出的压力在流体力学中称为靜压力。这种压力造成空气中的位能。空气中分子彼此之間处于运动状态时所显示出的压力称为流体压力。这就是空气流在管道里对于管壁作用的可变压力。

测量流体压力的地方，就可以决定空气流的位态。

在不同的直線气流中流体压力与空气速度之間的关系可用下列方程式表示：

$$P + d \frac{v^2}{2} = \text{常数}$$

式中:  $P$  —— 空气的流体压力;

$d$  —— 空气的密度;

$v$  —— 空气的速度。

## § 2 气体沿管道流动时的特性

前节所述关于流体压力与空气速度的关系所总结出的方程式, 是假定运动流体为非粘性的, 并且空气分子彼此之间没有摩擦力, 但实际上, 所遇到的气体均是有粘性的, 因此必须考虑此情况。

我们知道, 粘度就是当气体两层相对运动时所呈现出的内部摩擦, 该摩擦决定于各分子之间的内聚力。

根据牛顿定律, 内部摩擦力, 即液体或气体的一层和另一层相对运动时所呈现的力量, 与运动的相对速度及各层的表面积的大小成正比, 并决定于液体或气体的性质。

## § 3 固体在空气流中的运动

这里, 我们讨论一下任意一物体在水平管道里气流中流动时的现象。

当输送粉状物料时, 由于物体微粒的大小较管道要小得多, 则假定该微粒位于气流的中心部分而不考虑管道壁对它在气流中流动时所发生的影响。空气的分子与物体表面相遇于A点, 然后沿着物体表面运动, 遂改变其原来的运动方向, 因而也不影响与物体直接接触的附近空气分子的运动(图2)。

空气分子的运动速度在  $AB$  部分增加，并且在  $B$  点变为最大。

由于物体  $B$  点处形状变曲，空气分子在惯性作用影响之下，即离开物体的表面，因此结果在  $B$  点之后即形成真空。在此真空部分，开始吸入物体后面的空气，该空气之分子即遭遇到一股气流，遂被携走，并在此破裂点之后形成涡流。

由于涡流运动使大量空气分子逐渐地被吸入涡流中，以致于涡流不可能保持在物体表面上了，而脱离开物体顺着气流的方向前进；此时该处又成为真空代替了离开的涡流，重新再吸入空气，再形成涡流，这种过程重新开始。由于全部气流动量的改变（减少）使形成涡流的过程反复进行。

由于这种气流量的改变，物体对气流产生外力，因而对气流引起恒量，也就是物体对气流的作用。这种作用的方向与气流的方向相反。气流对物体的作用也是如此，即是气流对物体所有动压力的合力，其大小与物体对气流的作用力相等，其方向则与物体对气流作用的方向相反。

已知物体表面  $AB$  上压力差，即可确定所有压力的合




圖 2 因气流破坏所形成的物料微粒对称流动情况




圖 3 气流对物体的动压力

力。同时必须记住，表面上  $\Delta AB$  压力大于  $BCD$  上的压力，此压力之差将由于涡流的破坏而成为周期性的变化。气流对物体表面的压力——合力线称为气流对物体的动压力（图 3）。

除气流对物体的动压力之外，气流分子与物体表面之间的摩擦力的合力线对物体也有作用。当物体表面不光滑，气流流动也很对称时（没有股流破坏），则只能引起摩擦力；但假若物体表面光滑，气流流动也不对称，这时就带有股流破坏的流动时，有一定数值的动压力。因此物体的形状与其在气流中的位置有很重要意义。假若物体分布在气流中比较均匀，则其压力将接近于气流的中心方向，假若物体或速度的分布气流（即碰到物体之前的气流）中不均匀，则其压力的方向将与空气流的中心形成一角度，同时此压力成为两分力：一为正压力（与气流方向一致），一为上昇力，垂直于气流的方向（上昇力向着流速大的方向）。

**正面压力** 当物体随气流作对称运动时，气流中心线与  $X$  轴的方向一致，正面压力与物体对称轴的最大断面面积（物体的投影面积，该投影面积垂直于空气气流速度的方向）及气流对物体的动压力成正比。也就是正面压力与空气的比重，物体断面面积和空气的速度成正比。

**上昇力** 如上所述，当物体不对称或气流对其中物体的位置相对地不对称时，即产生上昇力。当压缩空气输送时，物体不对称的情况不是主要的，因此所确定的主要的上昇力是由于气流的不对称而引起的。

当物体接近于管道的内表面或位于管道的内表面之上时，就发生这种不对称的气流，由于物体表面与管壁间的涡

流的破坏而形成真空，因此上昇力的作用是从下向上的。

**浮送速度** 假若取任意一固体放于沿着垂直向上流动的空气流中，则该固体处于两种力的作用之下，一种是物体本身的重力，迫使物下降，另一种是气流的压力，携带物体上升，即气流的上昇力。

假若以一定速度运动的气流的力量大于物体本身重力时，则物体将以相当的速度向上移动；在管道中的物料如遇此种流速的气流时，便将像蒸汽一样，处于悬浮状态，此即称为浮送速度。

**混合物的浓度** 在单位时间内通过管道断面的物料数量与空气数量的比值称为混合物的浓度。

**重量浓度** 如以重量比值表示混合物的浓度，则称为重量浓度。

**容量浓度** 如以容量比值表示则称为容量浓度。

**输送速度** 如上所述，输送物料的气流速度（一般大于浮送速度）决定于物料颗粒的大小，因为颗粒愈大，则与物料比重有关系的浮送速度也应愈大。

粉状物料的流动速度可以使物料微粒具有动能的空气速度确定之。当输送空气与物料的混合物时，任何压缩空气输送装置的空气速度将有所改变，因为空气能量的损失引起了压力的变化，所以空气速度沿管道的长度而变化。

同时，在压送装置中，其在装料处的空气速度为最小，而在卸料处的空气速度为最大。

各种不同的微粒以不同的速度流动，因而不论在气流中或其对于管道壁均将增加内部摩擦力，其结果也就引起相当大的压头损失，因此必须增加空气的压力补偿此种损失。

在輸送管道內，輸送的初速度的變化決定於下列各項因素：




圖 4 出口速度与輸送距离的关系

1)因物体的表面形狀與物料比重所引起的摩擦阻力；

2)由於輸送距離的關係而引起的压力降低；

3)空气的压力。

初速應大於浮送速度，應根據所必需的出口速度來確定初速，其出口速度也就是物料與

空氣的混合物從輸送管道中排出的速度。

圖 4 中的曲線表示空氣的出口速度，隨輸送距離增大而增加的摩擦阻力之間的關係，應以增加空氣的速度來彌補之。

## 第二章 倉式空氣輸送機的構造

### § 1 壓縮空氣輸送機的種類

壓縮空氣輸送機又叫做吹灰機，從結構上來分，可分為兩種形式。

第一種是螺旋空氣輸送機，螺旋空氣輸送機從安裝形式上又可分為三種：

1)固定式螺旋空氣輸送機；

- 2) 移动式螺旋空气輸送机;
- 3) 立式螺旋空气輸送机。

第二种是倉式空气輸送机，倉式空气輸送机从結構上看，也可分为二种：

- 1) 單倉式空气輸送机，又可分为固定和移动的兩種安裝形式；
- 2) 双倉式空气輸送机，也可分为固定和移动的兩種安裝形式。

这里我們只就倉式空气輸送机的構造和各部零件的作用及操作程序等加以介紹。

## S.2 倉式空气輸送机的構造及各部零件之作用

上述倉式空气輸送机虽然分为兩种，可是它們的構造上大体相間。單倉式是由一个倉体所組成的吹灰机。而双倉式則是由兩個倉体所組成吹灰机。

固定式的是把單倉或双倉空气輸送机安裝在一定的位置上而不能移动。

移动式的則是把單倉或双倉空气輸送机安裝在有一定活動範圍的鐵軌上，可以移动地使用。

倉式吹灰机的性能大致如下：

如果輸送管为4吋或5吋的，輸送距离是60米左右，輸送高度15米左右，总風压为4至5公斤吋时，每輸送一倉只需5分鐘左右的时间，每輸送一吨物 料需風量20立方米左右。單倉式吹灰机的效率每小時約50吨左右。

如果輸送管为4吋或5吋的，輸送距离是250米左右，輸送高度約25米，風压为4至5公斤吋时，每輸送一倉物料

需要 6 至 7 分鐘的時間，每輸送一噸 物 料需風量約 80 立方米左右，單倉式吹灰机的效率每小時約 40 噸左右。

操作中分兩步驟即裝料与吹送。裝料与吹送均人工操作。

### 倉式吹灰机的構造如下：

1.倉体 倉体本身是由 19 毫米厚的鐵板 焊接 而成，倉体分为兩部分：上部分是圓柱体，內徑 是 1975 毫米，高是 1395 毫米；下部分是圓錐，圓錐角 为 60 度 高 为 1000 毫米。總高是 2395 毫米，倉体 的容积 是 4.516 立方米。裝氧化鋁时，可裝 4—4.5 吨，裝水泥时，可裝 5.5—6 吨。

2.出灰管 出灰管分为兩部分；第一部分是 6 吋的管道伸在倉內与倉底有 160 毫米距离，管道的倉底部分为喇叭形，当倉內物料和空气混合后，由于空气之压力 將混合之物料从喇叭口处进入出灰管道内，被送到吹送管中。第二部分是吹送管，吹送管道为 4 吋或 5 吋的，接在倉体的外面通向輸送終点。混合物料进出灰管道再經過吹送管道到輸送的終点。

3.吹灰閥 在倉內底部的出灰管道喇叭口下面，閥內有六根彈簧向下頂住，当吹送时打开进風傘形閥时，由于空气之压力 將閥頂起，而进行吹送。停吹 弹簧 复原把傘形閥關閉，彈簧立即伸張而將吹灰閥關閉，以防止物料返入風管內。

4.吹松管 安裝在倉內圓柱与圓錐接头处，圍繞倉壁一週，吹松管是 1 吋的下面有  $1/2''$  的小孔，小孔与小孔之間間隔是 20 公分，其作用是將倉內物料吹松动，使物料与空气

均匀混合并压向下面。吹送时，压缩空气从吹灰阀和吹松管同时进入仓内，进行吹送。

5.进风拿形閥 进風拿形閥裝在倉體的后面進風管道上；其形狀如傘。拿形閥上面是壓蓋，壓蓋中間有一小孔通控制拿形閥的空氣管，壓蓋下襯有橡皮膜，兩者以螺絲聯結在鐵架上。橡皮膜下有較小的托盤，托盤頂在軸上，軸之中部套有彈簧，軸之下端（管內）有一銅盤，銅盤上襯有橡皮圈，橡皮圈上面有銅的壓板用螺絲壓住；在這上面之軸上套有鋼管，它可使此閥關閉時不致過緊而將橡皮圈壓壞。當打開減壓空氣控制開關時，空氣將橡皮膜連托盤壓向下面而打開閥心使高壓空氣進入倉內，進行吹送。當控制開關關閉時，由於彈簧之伸漲恢復原狀、關閉閥心。

6.逆止閥 逆止閥裝在進風管道上，上面有一活門，打開拿形閥時，由於空氣之壓力將活門頂開，空氣進入倉內。如果因其它原因在吹送時，壓縮空氣突然降低，此時倉內壓力高於風管內壓力，立即將活門關閉，防止物料返回到風管內。

7.人孔門 人孔門在倉體的側面，人孔蓋須用螺絲把它蓋嚴，裝物料即可吹送。但當檢修時則可經此人孔蓋進入倉內進行檢修。

8.活塞开关 活塞开关裝在倉的側面，為一鐵的圓筒，中間有活塞，活塞杆上套有彈簧，上端聯着聯杆，聯杆通入倉內的一端裝有裝灰閥。圓筒的下端裝進風管，另有一小考克（放水用）。當打開裝灰控制開關時，空氣即進入圓筒內，迫使活塞向上移，此時帶動聯杆將裝灰閥打開，進行裝料。當裝滿倉時，關閉裝灰控制開關空氣排出，此時由於彈

簧之漲力使活塞回到原来位置而將裝灰閥关闭。

9. 吹灰控制开关（为三通考克）用以打开进風拿形閥，使空气进入倉內，进行吹送。控制开关关闭后，由于拿形閥杆上的彈簧漲力而將閥心关闭，即停止吹送。

10. 裝灰控制开关（为三通考克）用以打开活塞开关的同时，也就打开裝灰閥及透气拿形閥，进行裝料。当关闭裝灰控制开关时，即將裝灰閥和透气拿形閥关闭，停止裝料，即可吹送。

11. 濾灰器 安在总風管道和控制風管的联接处，外壳是銅的圓筒，圓筒內中間裝有銅的圓筒，在銅圓筒上有很多小孔，在銅圓筒內襯有濾灰毡，用它来保护控制管之压力表，防止空气中的油、水进入压力表內，使压力表失灵。

12. 裝灰吹松管 裝在貯倉下料口的球形閥上部，其用途是吹松料子，以免料子卡住而下不来，同时可以增加料內壓力加快裝料速度。

13. 总压力表 裝在总風管道上，其用途是看來風压力高低与变化，能否适应吹送的要求，防止在吹送时發生問題。

14. 減压閥 用来控制拿形閥及活塞开关的，即是將高压空气減到 1.5公斤/平方厘米，以免因压力过高，將拿形閥的橡皮膜吹破，影响生产。

15. 小安全閥 它是配合減压閥使用的，当減压后的空气超过 1.5公斤/平方厘米 时，这时空气將小安全閥自動頂开放出，使減压空气仍能保持 1.5公斤/平方厘米 的压力。

16. 控制压力表（減压表）用来觀察減压后的空气是否保持在 1.5公斤/平方厘米，因压力过低，則活塞开关及拿形閥就不易打开，压力过高时，就容易將拿形閥的橡皮膜吹破，

影响輸送。

17. 透气拿形閥 它的構造与进風拿形閥相同，比进風拿形閥較小些，裝于倉頂与出料管道的連接管上，其作用因裝料时有部份空气同时进入倉內，由于透气拿形閥与裝灰閥同时打开，此时进入倉內的空气，由透气拿形閥中跑出。

18. 裝灰閥 裝在倉內頂部的中央，是个鐵的圓錐体，裝于活塞开关的联杆上，有三角架支住，裝灰閥上面进料口的四週嵌有橡皮圈，以便在关闭时能关得严。

19. 銅金閥 在倉上面以橫杆式的一端支于倉上，在倉內压力超过 5 公斤/平方厘米时，閥自动頂开，使倉体不致爆破。

20. 手搬探料器 在倉上面，探料器的軸承通入倉內，軸之下端（倉內部分）裝有長方形的鐵板，上端（倉外部分）有凡而盤，其用途在于裝灰时用手攀轉凡而盤，測探倉內料子裝滿与否。

21. 倉上压力表 其用途是觀察倉內压力升降变化，觀察吹送情况是否正常，倉內料子是否吹空，压力表裝在濾灰器上。

22. 飼料机 安在倉的上面与貯料倉的下面的接头处，是个圓筒，圓筒的兩端有軸承，軸裝入筒的中央支于兩端的軸承上，軸上焊有与軸平行的鐵棍，飼料机由三四馬力的馬达帶动，馬达接有減速齒箱，飼料机的轉數为每分鐘 50 轉，其用途在于使料子活動、防止料子停滯不流而影响裝料。

23. 补助风管 补助風管裝在貯倉附近与出料管平行，用一吋管道分节与出料管連通，每节都有考克来控制 將出料管一节一节地吹通。

24. 球形閥 裝在貯倉的下料口处，形狀像一个球体，兩