

厂房沥青地而工程 施工經驗

郭仲鈞 編著

建筑工程出版社

厂房瀝青地面工程施工經驗

郭仲鈞 編著

*

建筑工程出版社出版 (北京市阜成門外大街)

(北京市審判出版業營業許可證出字第052號)

建筑工程出版社印刷廠印刷・新華書店發行

書號 802 24 千字 787×1092 1 / 32 印張 1

1958年4月第1版 1958年4月第1次印刷

印數：1—2,100部

*

統一書號：15040•802

定 價：(10) 0.18 元

目 录

一、緒言	1
二、瀝青地面分类	1
(一) 室内外瀝青地地面層	1
(1) 瀝青砂漿地面	1
(2) 瀝青混凝土面	3
(3) 鋼筋瀝青混凝土面	4
(4) 耐酸瀝青混凝土面	4
(5) 耐火瀝青混凝土面	6
(二) 瀝青砂漿及瀝青混凝土垫層	7
(1) 瀝青砂漿垫層	7
(2) 瀝青混凝土垫層	7
(3) 耐酸瀝青砂漿及耐酸瀝青混凝土垫層	8
(三) 瀝青散水	9
(四) 油土漿	11
三、如何进行施工	11
(一) 施工步驟和施工方法	11
(二) 选用材料	16
(三) 使用工具	21
(四) 劳动組織	27
四、个人体会	29
(一) 瀝青地面推广的可能和必要	29
(二) 瀝青地面付諸使用以后所发现的一些問題	30
(三) 安全及消防問題	32

自 1955 年开始，許多新建工廠，为了适应生产上的需要，吸取了苏联的先进經驗，一些生产車間和仓库多修筑瀝青地面。

瀝青地面的优点很多，它是一种具有弹性的柔性地面，能减少或降低室内杂音；更由于不吸收水分，能起防湿作用；表面光潤平整，沒有縫隙，可以經常保持室内清洁。同时，在安全上，亦具有深刻的意义。它的造价低廉，损坏修补工序也比较简单。所以在现代化、电气化的工廠中推广使用是必要的。

这种結構，在我国还是一个新的工程，所以还没有一套完善的操作方法和标准結構。现在把一年来在施工中所累积的点滴經驗介紹出来，但这仅是一篇施工記錄，在工程結構及施工效果各个方面，尚缺乏完整資料。希望各有关部门及专家予以指正。

二、瀝青地面分类

瀝青混凝土用于廠房建筑和道路面层，它們的要求并不一致。一年来所做的瀝青地面有下列数种，由于不同用途，所以結構和質量要求也有所差別。从結構上来分类：有瀝青混凝土、瀝青砂浆及油土浆。若从使用矿物料上来分类：有碱性、中性、酸性数种。为了便于施工，现在仍从使用上来分类。

(一) 室内外瀝青地层面层

(1) 瀝青砂浆地面

配合比：1

(重量百分比)

青 石 粉	沙 河 砂	4# 石油瀝青
25	60	15

配合比：2

青 石 粉	沙 河 砂	4# 石油瀝青
25	66	9

配合比：3

青 石 粉	沙 河 砂	4# 石油瀝青
24	64	12

以上三个配合比，1：采自1955年施工规范，但在施工时感觉瀝青占比重太多，乃重新另作試驗，改用配合比2；又感觉瀝青偏少，操作上有困难，故改用配合比3。

- 說明：① 4#石油瀝青軟化點為 70°C 。
 ② 瀝青加熱(熬油) $160^{\circ}\text{C} \sim 170^{\circ}\text{C}$ 。
 ③ 礦物料加熱至 $140^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$ ，注入加熱瀝青炒拌。
 ④ 出鍋溫度為 $180^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$ 。
 ⑤ 摊鋪溫度不得低於 170°C 。
 ⑥ 施工現場溫度須在 $+5^{\circ}\text{C}$ 以上。

關於②、③、④三項溫度，應視大氣溫度的變化靈活掌握。

配合比：4

青 石 粉	沙 河 砂	3#石油瀝青 (占礦物料 百分比)	試 驗		
			$R_{50^{\circ}\text{C}}$ (公斤/ 平方公分)	$R_{22^{\circ}\text{C}}$ (公斤/ 平方公分)	容 重 (公斤/ 立方 公尺)
30	70	12	8	35	2,250

說明：① 3#石油瀝青軟化點為50°C。

② 瀝青用量(配合比4與配合比3相比較)減少1.44%。

③ 以上4个配合比，使用礦物料最大顆粒為5公厘，故厚度應不超過2公分。

④ 矿物料細度：青石粉通過200#沙河砂為5公厘以下粗砂。

(2) 瀝青混凝土地面

1956年度施工，瀝青砂面層厚度有2公分、2.5公分、3公分三种。其厚度在2公分以上者，使用效果不良，普遍偏軟。故于前項說明中注明“厚度應不超過2公分”。瀝青混凝土面層厚度亦

配合比：1

青石粉	沙河砂	砾石(0.2~0.7)	4#石油瀝青(占礦物料百分比)
30	30	40	12

有2.5公分及3公分两种。但由于各个地面使用情况不同，强度要求也不一致。以上各个配合比所作的試驗，均系根据1955年度规范，所以一般的在22°C溫度的时候，每平方公分抗压强度在30公斤左右。除2公分以上的瀝青砂浆面層显著偏軟而外，其他各項面層亦普遍有强度不够的象征，有的在使用过程中压成坑凹現象，其使用4#石油瀝青者比較良好，故1956年技术规范提高抗压强度为每平方公分50公斤是必要的。

使用瀝青的軟化点，由于各个車間的常溫不同也有所差別。如烘爐車間，它的溫度經常保持在40°C以上，就需要使用軟化点90°C的5#石油瀝青。溫度正常的車間，則使用4#石油瀝青。至于室外因为冬季寒冷，以使用3#及2#石油瀝青为宜，軟化点35°C至45°C。

在摊鋪瀝青拌合料之前，应在基層上面先刷一遍或两遍液体瀝青。因为液体瀝青比較少，通常用2#石油瀝青掺兑柴油或煤

油，配合比为3:1。每平方公尺用0.8~1.2公斤。

垫层结构，一般用焦渣水泥混凝土，厚度为10~15公分。个别地区用水泥砂浆，厚度为3公分。

上述两种沥青地面面层，适用于生产车间楼道走廊及室外屋頂、小型平台等地方。

(3) 鋼筋瀝青混凝土地面

所用配合比与前述沥青混凝土配合比完全相同，施工前先将6公厘直径的鋼筋或8#鉛絲編成10~15公分正方形格网。这种结构通常适用于室外工程，垫层为水泥混凝土。施工时先在垫层上面涂刷一遍軟瀝青，再把已經編好的鋼筋方格网鋪在上面，而后再鋪筑瀝青混凝土。面层厚度为5公分，按照规定应分两层鋪装，将鋼筋夹在两层之間，其作用应比放在底层为良，但未能实行。

該項工程适用于地下有机械装备的屋頂平台。如鍋爐房卸煤、碎煤及运输煤道之屋頂，装卸汽車往返頻繁，动荷重增加，使用該項面层，拉力增强，免于裂縫。同时还可以減除室內震动和杂音，并具有防御潮湿、保持室內干燥的作用。

(4) 耐酸瀝青混凝土地面

耐酸瀝青地面结构及操作方法，与一般瀝青地面相同。其厚

配合比：1

石英粉	石英砂 (3公厘以下)	石英 (3~7公厘或3~12公厘)	4#石油瀝青軟化點70°C
30	30	40	10~12

配合比：2

(适用于3公分厚地面)

酸性礦物料 (規格詳附表)	4#石油瀝青 (軟化點70°C)	強度		容重比
		R50°C	R22°C	
100	9.8	11.9公斤	60.7公斤	立方公尺/2,300公斤

附表：

石英石	石英砂(单位:公厘)					石英粉(200#)
	5~10公厘	2.5	1.2	0.6	0.3	0.15
25	26	4	15	3	7	20

配合比：3

石英石	石英砂						石英粉 (200#)	4#石油瀝青
	5	2.5	1.2	0.6	0.3	0.15		
37.8	4.2	12	10	9	8	7	12	9~10

配合比：4

石英石	石英砂			石英粉 200#	4# 石油瀝青	强度		容/重
	5~15	2.5~5	1.2~2.5	0.3~1.2		20°C	48°C	
12	15	33	20	20	12	43.3公斤	19.4公斤	立方公尺/ 2,353公斤

附：粗砂颗粒级配表

各种净筛孔(公厘)上的累计筛余(以重量的百分计)

5	2.5	1.2	0.6	0.3	0.15	0.075
0~15	0~35	20~60	35~75	50~90	60~100	70~100

度亦为2~3公分，施工前亦须在垫层上面涂刷液体瀝青，表面亦要求光润平整。其比较特殊部分，为防止酸液渗入墙根，在接缝墙根柱脚地区要求做好耐酸瀝青混凝土踢脚板，该项踢脚板应先期预制，必须一面光润平整且棱角齐整。厚度3~5公分，高10~12

公分，并須鑲入砖牆之內。施工方法是先将砖槽凿好，而后涂以液体瀝青再开始安装，最后鋪筑地层面。

該項地面，适用于貯酸或配制酸性化合物的車間或仓库。故有关制造电业器材及蓄电设备的廠房，亦有采用此种地面者。

(5) 耐火瀝青混凝土地面

配合比：

礦物料 (詳附表)	4# 石油瀝青	強 度		滲 水 試 驗 (在10个大氣壓下)	容 重 比	含水率
		22°C	50°C			
82	18	32~41	13~14	12小時不透水	立方公尺/ 2,030公斤	0.6~0.7%

附表：矿物料配合比

砂 薦 土	6 等 石 棉	細 粒 石 灰 岩 砂 (石灰石)
(磨 細)	(短纖維石棉粉)	規格：五公厘以下。通過1.5公厘孔徑篩余72.4%， 通過3公厘孔徑篩余50.5%。
20	7	55

說明：① 防火試驗，在手搖砂輪機上摩擦，不發生火花。

② 結構：

- I 耐火瀝青混凝土面層厚3公分。
- II 吊塗膠狀瀝青兩遍。
- III 70#水泥混凝土墊層厚12公分。
- IV 碎石夯實土厚5公分。

該項地面适用于貯藏爆炸物品及易燃品仓库，以摩擦不发火并保証室內干燥为必要条件。对面层要求，以平整为度，不要求光滑。

(二) 漆青砂浆及漆青混凝土垫层

(1) 漆青砂浆垫层

配合比：1

青 石 粉	沙 河 砂	5# 石 油 漆 青
25	60	15

配合比：2

青 石 粉	沙 河 砂	5# 石 油 漆 青
24	64	12

該項垫层，系鑄模地板下面結合层，厚度为2公分。下面垫层为水泥混凝土，施工前先涂胶状漆青。要求比漆青地面严格，涂刷必須均匀，而后摊铺漆青砂浆，成活以后，再涂一遍胶状漆青，即裝置鑄模地板。它的作用具有銜接性能，把木板和水泥混凝土垫层結合在一起，更利用它的柔性，地面上虽有震动，亦不至于脱节离开。

鑄模地板結合垫层，在1956年度施工中有两种結構。除漆青砂浆而外，另一种为瑪𤧛脂。在不同的廠房里，两者同时施工。用瑪脂工序簡便，造价亦比較低廉，但使用效果不良，已普遍发生脱节活动的现象。其使用漆青砂浆部分，则情况良好。

它的用途已如上述，故对平整度的要求比較严格，允許誤差不得超过5公厘，否則将影响地板的安装。

(2) 漆青混凝土垫层

配合比：

青白粉	沙河砂	砾石 (2~7公厘)	石油瀝青 (軟化點50~60°C)	強度試驗 (在50°C時用9公厘 Φ鐵棒插入)
22	38	40	11	30公斤/平方公分

該項墊層為金屬結構與水泥混凝土之銜接層，通常適用於貯氣罐之墊層。施工前先在水泥混凝土表面上塗一遍液體瀝青（每平方公尺用1.2公斤）。鋪築完畢成活以後，在金屬結構的底面亦塗一遍液體瀝青（每平方公尺0.8公斤）。它的厚度應根據金屬結構突出之鉚釘的長短來作決定，一般為3公分。其作用除結合層而外，並具有防濕、避免金屬腐蝕的作用。故主要目的是使鉚釘不與水泥混凝土相接觸，形成隔離層。表面只要求平整，不要求光潤。

(3) 耐酸瀝青砂漿及耐酸瀝青混凝土墊層

配合比：(耐酸瀝青砂漿)厚度2公分

石英砂(單位公厘)			石英粉	3#石油瀝青軟化點50°C
1.2	0.3	0.15		
15	20	15	20	12.5~13%

配合比：1 (耐酸瀝青混凝土)

厚度：10~15公分

石英石 5~30	石英砂				石英粉	4#石油瀝青軟化點 70°C
	2.5	1.2	0.3~0.6	0.15~0.3		
30	12	15	25	6	20	10

配合比：2

石英石	石英砂						石英粉	4#石油瀝青軟化點 70°C
	5~20	2.5	1.2~2.5	0.6~1.2	0.3~0.6	0.15~0.3		
30	12	5	18	20	3	12	10	10 %

耐酸瀝青砂浆垫层，适用于磁砖及水泥混凝土的衔接层，耐酸瀝青混凝土有时作用相同；亦有适用于其他结构者。其操作方法与前述瀝青砂浆及瀝青混凝土并无区别。但由于需要不同，其整体结构及使用材料均有所差异。如一般储酸仓库，结构比较简单，垫层仅用20公分 3 : 7 灰土，为了与瀝青混凝土相结合，施工前先洒一遍透层油（每平方公尺0.8公斤），然后铺筑耐酸瀝青混凝土，厚度为10公分，分两次进行铺筑，每层均为5公分，分层压实。面层仅要求平整，不要求光洁，成活以后上面放置10公分厚石英砂或粗砂。

另一种垫层适用于生产车间，在基础上面先做好防水措施以后，码一层7~15公分金刚石，再码一层1.5~3公分小颗粒的金刚石，嵌缝铺平压实，实厚应为30公分。上面铺筑15公分厚耐酸瀝青混凝土，须分两次或三次分层铺筑压实，铺筑时应使用震捣器。铺筑最后一层耐酸瀝青混凝土或耐酸瀝青砂浆时，应注意找平，以期符合上面结构层的要求，成活以后，加铺两层油毡，而后抹一层耐酸砂浆，最后工序安装磁砖。

（三）瀝青散水

配合比：

砾石 (0.2~0.7)	沙河砂	青石粉	2#石油瀝青
20	70	10	7%

散水乃房屋建筑附属工程，目的在于防止雨水侵入基础。另一个作用，同行人便道。荷重量輕，所以結構比較簡單，只要求与建筑物銜接，坡度良好，雨后不积水，接縫不滲水。故施工时应先将連接建筑物部分，涂刷胶状瀝青，以期結合牢固。下面基础做好以后，周边安好四丁砖平牙子，而后鋪裝散水。它的基础質量好坏，直接影响散水的效果，故对基础应切加注意。

一般基础做法有二：

(1) 分两层做，下层为15公分3:7白灰黃土(一步灰土)。灰土上鋪一层砾石，規格0.5~3.2公分，实厚3公分。砾石压实以后潑一层瀝青油(每平方公尺1.22公斤)，然后再鋪瀝青混凝土。

(2) 只用一步灰土，潑一层透层油(每平方公尺0.8公斤)，經過12小时以后，再潑粘层油(即胶状瀝青每平方公尺0.8公斤)，而后鋪筑瀝青混凝土。

在1956年度施工中，两种基础曾同时并用，經過情况均尚良好，并未发生任何問題。厚度有2.5公分及3公分两种，坡度一般为3%至5%，但是有些地区受到地形限制，以房基地平及路边道牙作准据不能达到要求时，須个别处理。若散水高出室内地坪，在各門前两侧均須做好挡水墙，以防雨水灌入室内。如路边道牙超过散水高度时，则須另作排水沟，直接泄入雨水口內。

瀝青散水和水泥混凝土散水相比較，具备下列几个优点：

- (1) 造价低，防水性强。
- (2) 与建筑物相連接，并且不需要伸縮縫。
- (3) 柔性面层，不易损坏。

瀝青散水須注意保养，竣工以后，应經常保持清洁，严防在上面堆土。若积有粘土，雨后則成胶泥，經强烈日光曝晒，胶泥干裂，直接影响瀝青散水面层，会随之发裂。1956年度該項事故曾多次发生，故应切实注意。

(四) 油 土 浆

配合比：(重量百分比)粘土与瀝青 6:1。

粘 土 (83%)	石 油 瀝 青 (17%)
粘 土 70%	2* 石 油 瀝 青 67%
水 30%	煤 油 (或柴油) 33%
制 成 粘 土 膏	配 成 稀 瀝 青

施工方法：把粘土膏和稀瀝青混合搅拌，拌匀以后即行摊鋪。該項工程系一种隐蔽工程，在鐵道下面。限于廠內地形，只能向一侧排水。若不采取措施，将影响建筑物的基础及地下設施。該地区長約50公尺，宽7公尺。基础压实以后鋪筑8公分厚的油土浆，以5%的坡度向一侧排水。其較高一侧为建筑物及其地下設施，其較低一侧与廠內道路平行。为了避 免冲毀路基，在与道路銜接地段，平行裝設50公分直径水泥混凝土管，其為埋于油土浆层以下；在其高出油土浆部分，每隔50公分，在混凝土管侧面凿开1~2公分直径的小洞，管子上面并涂刷胶状瀝青，以期能与油土浆相結合，避免雨水滲入地下。油土浆上面鋪3~7公分砾石，砾石上面鋪筑路軌。鋪筑油土浆亦应注意基础質量，否則将有不良后果。

三、如何進行施工

(一) 施工步驟和施工方法

1956年1月份第一个任务，就是做鑄模地板垫 层。操作上缺乏經驗，制度上也不健全，一开始質量事故很多。有的平整方面不

合乎要求，有的面层松散了。經一再召集施工小組开会，共同研究分析，首先明确了一个問題，必須先掌握好溫度，才能有充分的時間来进行操作。当时天气很冷，有的拌合料运到现场尚未摊平，已經冷却。所以先規定了鋪筑时的溫度不得低于 170°C ，拌合料持有这种溫度的时候，它还是流体，自然便于操作。由摊鋪时的溫度而溯及出鍋时的溫度，結合当时大气温，規定为 200°C 。并且成为一种制度来严格执行。若溫度不合，可以退回不收，在互相監督之下，有了显著成績。

开始鋪筑之前，在垫层涂刷瀝青。虽然是很简单的工序，但是也有許多关键問題。施工前先把现场打扫干淨，然后再涂刷瀝青。在涂刷瀝青以后，还必須保持洁淨，这样才能發揮它的衔接作用，否則就会形成两张皮。其次就是用油量的問題，若是做面层涂刷瀝青，以少为宜，能达到衔接目的即可，多用該項瀝青与热拌合料相混合，多余油分上升，反而会打破原有級配，降低面层强度，故涂刷瀝青应严格不准多用，并且要求均匀。

关于标高問題，最初也不明确，只知按厚度鋪筑。因为垫层不平而随之高下，也发生返工事件。从經驗中得到教訓，乃派专人負責測量，同时在墙根柱脚按照測定标高打好色綫，根据周边色綫标高，再放綫拉平縱橫检查，凡垫层不合要求部分不予驗收，过高部分飭其凿平，过低部分由其填补，而后进行驗收。

以上三个問題获得解决，經貫彻交底以后，操作上有了显著改进，乃提出誤差不得超出5公厘的口号，基本上消灭了上述各項質量事故。

接着做烘爐車間的瀝青地面，因为它的常溫較高，乃采用5#石油瀝青。同时又考慮它的强度問題，一再变更級配作出試驗，最后将瀝青砂漿改为瀝青混凝土，增加一部分粒料(0.2~0.5砾石)減少了瀝青用量(原为15%减低为12%)。

施工现场因系立体交叉进行施工，当时车间已经刷浆，且有部分机器已经安装，炒油工序只能在室外进行。时值严冬，为了防止运送途中温度降低太快，在工具方面采取保温措施。制造保温木斗（方形木斗双层木板，内加镀锌铁皮），上面加盖麻袋。在运输方面，马道虽未拆除，而障碍极多，改用吊车向上输送。并在室外附近多备火箱，以便工具加热。又利用筑路之小火碾（重500公斤）充作压实工具。但拉柄过长，室内转运不灵，乃截去一部分以便于操作。

地面基本要求，必须平整光润。开始的时候，面层粗糙且有小坑，经分析其原因，发现下列几个问题：

（1）拌合料运至现场，卸料时卸成一堆，用方铣铲铺并摟平，因未用扣锹法，致有离析现象。压实后表面显示不平。更有小石子遗留面上，不但不光润，而且还影响了级配。

（2）炒油时青石粉太湿，搅拌不匀，石粉加热后形成小团，一直到出锅并未散开。摊铺初凝以后用烙铁找平，才能将小团烫开，松散以后成为小坑。

针对上述问题，研究改进措施。贯彻责任制，每口锅均指定专人负责。材料入锅勤于翻拌，石粉必须焙干炒散以后再注入沥青。装铺时，指定用扣锹法，将拌合料分布均匀而后摟平。俟其初凝，再用烙铁烫平，最后用火碾滚压。办法实施以后，上述问题基本解决，操作方法又前进了一步。

两个工程任务完工以后，新的工程未开始以前，总结经验并分析研究存在问题。发现操作方面尚有三点应当改进。

- （1）衔接处縫隙太大。
- （2）表面上烙铁印太多。
- （3）边角地区压实不够，并且十分粗糙。

同时在配合协作上，亦有三个问题，影响了质量和安全：

(1) 室內施工暫時設施不能按照預定時間拆除，但是工程又不能停止，只得留下部分不做，因之剩下許多零星小塊，完工以後找補，很象貼膏藥，甚不美觀。

(2) 室內尚有其他工序工人同時施工，未能加以注意，有瀝青中毒者。

(3) 水泥混凝土墊層，鑑於前者偏高造成返工，懷有戒心而矯枉過正，以後則普遍偏低，其個別地區，竟有比標高低5公分者，致使面層加厚，以資填補。這樣做不但違背規定，浪費材料，並且嚴重的影響了質量。前後兩個工序乃共同研究交接驗收問題。當時所做面層多為2~2.5公分厚者，乃會商議定，墊層誤差不得超過1公分，如超出時，即時派工修理，高出者凿平，不及者用水泥砂漿填補（若墊層原系焦渣水泥混凝土，其表面粗糙，可以直接受抹水泥砂漿，若原系水泥混凝土，面層光潤，須先用鐵器刺出縫隙，而后再抹水泥砂漿，以免形成兩張皮。）。但是在執行以後，因為室內溫度太低，水泥砂漿一時不干，且強度不夠，又連着發生兩種現象：

① 在施工前清理地面時，發現所找補墊層的水泥砂漿部分松散，隨之脫落。

② 找補水泥砂漿地區因為太濕，將高溫拌合料摊鋪在上面，起一種蒸發作用，面層很快的現出許多小泡，在冷卻以前燙平復起，但凝固以後再用烙鐵燙平，面上遺有斑痕凹印。雖然多次滾壓不能消失。

這些問題，經過工人羣眾廣泛的討論研究，在操作方法上提出一些新的建議，專家並建議採用一些新的工具。在次一個工程開始的時候，並結合以前的經驗，向小組進一步的貫徹交底。茲將這些建議分述在下面：

(1) **關於裂縫問題**：其裂縫地點，即接合接縫地帶。面層粗糙部分，亦多在角落邊沿地帶出現。經專家建議，利用噴燈先將瀝