

苏联 符·特·斯纳金著

矿井运输机綫的 自动 化

煤炭工业出版社

内 容 提 要

本書从自动控制系统、自动控制器械等方面，詳細闡述了皮帶运输机和刮板运输机自动控制的理論和苏联在这方面所获得的成就，同时，具体介绍了皮帶运输机的安装圖和自动控制器械，刮板运输机的远距离控制器械的試驗等，是矿业学院教学参考書，也可供現場机电工程师和研究工作者参考。

АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛИНИЙ В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ

苏联 В.Т.СНАГИН著

根据苏联国立煤矿技术書籍出版社(УГЛЕТЕХИЗДАТ)
1954年莫斯科第1版譯

579

矿井运输机綫的自动化

北京矿业学院編譯室譯

北京矿业学院矿山电工教研組校

*

煤炭工业出版社出版(地址：北京东長安街復興工業部)

北京印書出版社總經理司並出字第083号

北京市印刷一厂排印 新华书店發行

*

开本78.7×109.2公分 * 印張4疋 * 插頁4 * 字數85,000

1957年6月北京第1版

1957年6月北京第1次印刷

統一書號：15035·346 印数：0,001~1,460册 定价：(10)0.80元

緒 言	3
第一章 皮帶运输机和刮板运输机現有控制系统	7
§ 1. 現地控制傳动裝置时辐射式供电系統和干綫 式供电系統	7
§ 2. 供电系統的选择	11
§ 3. 运輸机远距离控制系统	12
§ 4. 由于运转条件不同刮板运输机远距离控制系统 的一些特点	17
第二章 皮帶运输机自动化控制系统	19
§ 1. 运輸机綫自动化的任务	19
§ 2. 运輸机綫自动化結構系統	21
§ 3. 按电压降进行起動的自動化	23
§ 4. 按時間起動的自動化	25
§ 5. 按电流起動的自動化	26
§ 6. 終端裝載运输机綫生产技术过程的研究	30
§ 7. 終端裝載运输机綫控制原理圖	34
§ 8. 在数点同时裝入有益矿物之运输机綫的 控制原理圖	42
§ 9. 运輸机綫自动化控制典型結綫系統	53
§ 10. 典型控制系统時間圖表	58
§ 11. 利用直流中間繼电器的控制系统方案	60
§ 12. 集中控制的(一般情况)有支綫运输机系統 自动控制結綫系統	62
§ 13. 国立煤矿机械設計院設計运输机綫的自动化	64
§ 14. 具有無火花危險控制回路的运输机綫自动 控制結綫系統	67
§ 15. 帶霓虹灯的檢視設備状态的結綫系統	72

第三章 刮板运输机的远距离控制	75
§ 1. 对刮板运输机远距离控制系统的一般要求	75
§ 2. 刮板运输机远距离控制系统	76
§ 3. 利用控制芯线实现音响信号的刮板运输机 远距离控制系统方案	80
第四章 皮带运输机和刮板运输机自动控制器械	85
§ 1. 自动控制器械是运输机中的自动控制系统中的 主要部分	85
§ 2. 对刮板运输机机械部分状态的检查	86
§ 3. 刮板链和速度继电器传动装置的运动规律	89
§ 4. 启动期间运输机皮带的运动特点	95
§ 5. 对速度继电器的一般要求	96
§ 6. 发令过程电气变换速度继电器	98
§ 7. 发令过程机械变换速度继电器	99
§ 8. 速度差继电器	112
§ 9. 速度继电器型式的选择	114
第五章 皮带运输机的安装图和自动控制器械	117
§ 1. 皮带运输机的安装图和单线控制系统	117
§ 2. ПСК-2型控制屏	121
§ 3. ПМВ-1357型防爆式磁力起动器	128
§ 4. 矿用 ШРЯСК-1型继电器箱	133
§ 5. ГРС-1型流体速度继电器	135
§ 6. 辅助控制装置	140
§ 7. 有关安装工作的一般指示	141
第六章 刮板运输机远距离控制器械的试验	141
§ 1. 安装图	141
§ 2. ПМВ-1344型磁力起动器	142
§ 3. ГРС-2型速度继电器在刮板运输机上的安装	146
§ 4. КПУ-1型控制电钮盒	147
§ 5. РК-1型配电箱	150
附录	153

緒 言

在現代煤矿矿井中，有益矿物的运输机运输，是使采煤过程成为最完善方式的，即連續方式的重要环节。

运输机运输和铁道运输兩者技术經濟指數的比較証明，第一种运输优点較多，从生产組織观点看是最完善的，在龐大的地区采用运输机运输时，在运转費方面是經濟的。

例如，在傾斜巷道(輸子坡和下山)和中間平巷运输有益矿物时，采用皮帶运输机最为經濟和合理。

如果考慮到刮板和皮帶运输机在煤矿矿井中几乎是应用最广泛的一种机械，和每月需数以千計的工人看管它們，那么，很明显，迅速解决运输机自动化的問題，是非常必要的了。

把运输机组成运输机綫，其电动机数有些时候达到20之多，对自动控制來說是有很大可能性的。与此同时，自动控制鼠龙式感应电动机这种电力傳动裝置(注意使現有型式运输机自动化)的問題，在很大程度上簡化了，而且可以用簡單的技术设备解决之。

运输机綫控制的自动化应当达到下列目的：

- 1)腾出大量的看管人員，从而提高生产率和減低采煤成本；
- 2)減少設備停頓時間，即提高机械利用率，使采煤過程緊張化。

首次試用运输机远距离控制，是在煤矿工业中出現第一批磁力起动器的时候，那时从工作面运出煤来是用振动式运输机。后来随着煤矿矿井用磁力起动器的大量出产，运输机和其他工作面机械的远距离控制被广泛采用，它現在已經是控制工作面机械电力傳动裝置的主要方法。

这种远距离控制的实质，就是在远距离閉合或开啓从工作面移設至运输平巷或其他通風良好的巷道中的磁力起动器。同时，控制电鈕盤大多都是直接安装在电动机側，并用專用控制电缆把它与磁力起动器联接起来。只是在很少的情况下，工作条件容許把一些机械的控制电鈕盤集中在一个地方，来实现远距离控制这一句话的真正意义。

所以，在最近以前所采用的那种运输机远距离控制，与人工控制的区别很小，虽然借助于它有时是在一定距离控制(閉合或开啓)一些机械，也腾出一部分看管人員来，可是，这种控制系统是不符合自动化的要求的。

尤其是現有的技术设备未預計到对运输机机械部分状态的檢視和自动切断运输机綫發生故障的部分，因而运输机控制的集中化可能引起很大的故障。

用取下控制电鈕盤的磁力起动器代替人工起动器，在很大程度上提高了电气设备的安全性，把控制用电力器械从工作面移設至通風良好的巷道(平巷)中。可是，这种方法是由于其他的要求产生的，并未解决自动化的主要問題。

采用这种运输机远距离控制系统，并不能大量腾出看管人員或显著地提高机械生产率。

無疑問的，即或采用如此不完善的运输机远距离控制

系統，也是前进了一大步，而且是达到最完善的自动控制系統的过渡阶段。

为了弄清楚今后我們將应用的远距离和自动控制的定义，我們把这些概念加以徹底的研究。

沃·依·道曼斯基教授下的定义是：所謂远距离控制，是指在一个设备范围内或在一个地区的联合企業范围内实行集中控制而言。

远距离控制的技术特征是：綜合设备的每一个被控制的对象都有專用联络綫。依据这条綫路来实现或傳遞人工控制作業(在起动或停止某一对象时)。

可是，对工作完全从属于一定生产技术过程的运输机来说，在供电系統为干綫式的时候，为控制各个电动机而設專用联络綫，就沒有必要了。如以下所講的，对有干綫式供电系統运输机綫來說，也可以有干綫式远距离控制系统，而不采用什么有选择性控制的專用器械。

自动控制裝置的技术特征是：綜合设备各个对象都有它的特殊的自动联系系統，而这些对象是通过單一的生产技术过程联系起来的。

起动自动控制綜合设备的第一个对象时的發令脉冲，可能是手动的，也可能是自动的；但所有以下的对象的起动必須是自动的，都与其前一机械的运转情况有关。

由于远距离和自动控制系統中檢視、保护、信号和切断等的方法不同，裝置的特点不是固定不变的，但在兩种不同系統中，裝置也能有相同的作用。

这样一来，就产生了生产技术总体机组控制的自动

化，但是，这种自动化只有使执行回路(以后的)中生产过程的控制与發令回路(以前的)中生产过程的进行情况联系起来，才有可能实现。

这种在运输机綫控制中的自动联系，是在运输机綫远距离控制發展的过程中产生的。

在1946—1947年間，沃·波·烏曼斯基教授在运输机綫控制方面設計了一系列的自动联系系統(按時間起动、按电流起动、按电压降起动等)。

其他作者关于运输机綫控制方面的自动联系系統的建議，在本質上并未使沃·波·烏曼斯基教授所設計的系統的結構变化，在使用各种不同技术設備时，系統依然是不变的，它是根据磁力起动器电气閉鎖的原理設計的。

初次在工业方面試用的以磁力起动器电气閉鎖的原理为基础而設計的自动联系系統，引起了技术上的一些困难，因而使用这种系統受到了限制。

上面指出的自动控制系统所以未能实现，是因为简单的控制過程的自动联系是通过电力傳动本身的綫路(磁力起动器、电动机、供电綫路)进行的，与机械的状态无关。工作机械机械部分的任何故障(即与皮帶或刮板鏈停止或运动速度減低有关的故障)，都会使生产技术过程混乱，以至發生事故。

后来特別注意这种情况，結果根本上改变了系統的結構，为了实现这种系統也改变了对技术設備的选择方法。

新的自动联系方法与旧的方法的本質上的区别是：使机械总体控制的所有次一發令过程都与其前一次机械工作

部分的状态有关。这样一来，电力传动装置所有控制操作都与生产技术过程的进行直接有关。

最近几年，全苏煤矿科学研究所自动装置试验室，设计了煤矿矿井运输机线自动化的新的系统，并设计了实现这种系统所必需的器械。同时，国立煤矿机械设计院及其他设计机关，设计了露天矿运输机线和选矿场综合机械自动化用系统和器械的一些新的方案。还必须指出生产革新者的很多的发明，他们提出了很多关于煤矿工业运输机线自动化问题的重要建议。按照全苏煤矿科学研究所自动装置试验室的设计制造的第一批工业设备，已在洛斯托夫煤矿管理局的矿井中使用，不久也必将在其他地区得到广泛应用。

虽然现在我们对当前的工作取得一定的技术上的成就，可是我们认为我们的工作还差的很多，还没有完成，在将来需要有一些补充，也可能是变更。所以，我们建议读者特别关心这本书，希望收到你们的生动的反应和批评，只有这样，才能加速的有成效的解决运输机线自动化的問題。

第一章 皮带运输机和刮板运输机现有控制系统

§ 1. 现地控制电动装置时辐射式供电系统和 干线式供电系统

现在煤矿矿井中应用两种现地控制运输机的系统，其成效是一样的。

电力电缆辐射式結構之現地控制系统(圖1和圖2)得到了广泛的应用，控制直接在采煤場子使用之刮板运输机，就应用这种系統；干线式系統(圖3)主要应用在裝备有皮帶运输机的固定运输机綫方面。但是，这种按照运输机安装地点的区分法，并不是什么規則：常有以下情况，就是固定设备方面(下山，平巷处)也应用辐射式系統，而干线式系統在采煤場子刮板运输机方面也被采用。

由圖1和圖2可以看出，应用辐射式供电系統时，所有磁力起动器都集中安裝在一个地点，就是安裝在配电点。运输机设备为移动式的时候，配电点为半固定式的，并随着采煤場子的前进每隔50—60公尺移动一次。

辐射式供电系統的特点，是运输机綫的每个电动机都有它專用的电纜，这些电纜是由配电点相应之磁力起动器




圖1 使用四芯电纜，电纜为辐射式結構时，运输机現地控制系统

引出去的。数量与运输机綫电动机数相对应的控制电鈕盤是可移动的，是直接安装在相应之运输机的电动机上。

因此，应用辐射式供电系統时，电力电缆和控制电缆的总長度，可能就特別長了。




圖 2 使用六芯電纜，電纜為輻射式結構時，運輸機現地控制系統

圖 1 所示系統用四芯膠皮電纜作為電力電纜，控制電鈕盤以同样長度的專用控制電纜聯接之。圖 2 所示系統用六芯膠皮電纜作為電力電纜，其輔助芯綫用以聯接控制電鈕盤。因为运输机用电动机的引入部分不容許分割六芯电
缆，所以采用防爆配电盒，每个传动电动机的旁边都装有这种配电盒。

应用干綫式供电系統时(圖 3)，磁力起动器就直接安装在传动电动机侧，运输机是可移动的时候，磁力起动器则随着运输机同时移动；这时控制电鈕盤用短綫与磁力起




圖 3 应用干綫式供电系統时运输机的現地控制系统

动器联接，而控制电鉗盤安装在便于控制的地点。

因此，应用干綫式供电系統和現地控制法时，沿着运输机綫只有一条电力电纜。不难看出，用同一控制方法，当运输机綫十分長，而且电动机在三个以上时，第二控制系统(干綫式系統)可以节省电力电纜和控制电纜。只有在某种程度上能影响供电系統的选择时，才能完全考虑到这些經濟因素。但是，这种純經濟的觀点，只是在一定程度上影响着供电系統的选择。影响运输机某种供电系統選擇

的主要因素，是矿井的特殊条件（设备必须在这种条件下运输）。

§ 2. 供电系统的选擇

从采煤場子把电力控制器械移至运输平巷去（移至新鲜气流的地方），是安全措施之一，为了实现这一点，不必顧及裝設設備的附加支出是多少。

对工作的不方便，以及在很多情况下，如采厚度小于控制器械的高度的薄煤層时，磁力啓动器不可能安装在采煤場子內，这些情况是限定要采用把电力控制器械安装在运输平巷的辐射式供电系統的第二种情况。

当矿井中沒有瓦斯和煤塵爆炸危险时，而且煤層厚度足够在采煤場子安裝控制器械，以上所講情况就沒有意义了，我們可以采用任何一种供电系統。

对裝設在通風良好的主要巷道中的、联接大量运输机的固定运输机綫來說，干綫式供电系統总是較为合理的。可是，也常有这种情况，即在所有条件都对于干綫式系統有利时，也采用辐射式供电系統。造成这种情况的原因，如沒有需要断面的电力电纜，或者沒有为保証更有效的檢視設備而选择之远距离控制系統的特点等。

这样一来，在每一具体情况下，都可能有很多因素影响着供电系統的选择，比較好的系統是：它能保証工作的最大安全性，运转方面方便，和設備的維护費用最少。

§ 3. 运输机远距离控制系统

圖 1、2 和 3 是表示运输机綫各个傳動電動機分別控制的一般控制系統，這種系統是從電動機安裝地點閉合或開啓裝設在运输平巷的磁力起動器。這種系統稱為遠距離控制系統就錯了，因為這種系統不是在遠處閉合工作機械的傳動電動機，而只是在遠處閉合磁力起動器。

前面(緒言中)已經講過，遠距離控制成組的電動機，就是集中控制，即把控制盤集中於一個地點，由該處來控制遠距離控制地點的工作機械的傳動裝置。只有這種控制




圖 4 电力电缆为辐射式结綫之运输机远距离控制系统

系統，才能減少看管人員。

在技术文献中，有关运输机远距离控制問題的論文很多，所以，我們这里仅研究运输机设备現有远距离控制方法的缺点，和把这种控制方法改为更完善的自动化控制方法的必要性。




圖 5 电力电缆为干线式結構之运输机远距离控制系统

圖 4 和圖 5 表示从裝載地点远距离集中分別控制运输机时，运输机綫供电系统的兩种結綫方案，这兩种方案是單綫系統。

圖 6 表示广泛应用的运输机远距离控制系统(运输机联接成一条連續綫)，并有絕緣的控制回路。該系統可以

用作辐射式供电系統和干綫式供电系統。

每一运输机的控制电鉗，借助控制电缆，裝設在裝車場头一个运输机电动机附近一个地方。每一起动电鉗都并联以各运输机本身磁力起动器的閉鎖接点，在所有后一起动器的控制回路中，都联接前一起动器的閉鎖接点。所以，只有在前一运输机磁力起动机閉合以后，每一运输机才有可能啓动。




圖 6 运輸机远距离控制原理圖

这种閉鎖裝置不能防止由以下原因而造成 的严 重 事 故：如运输机綫中之一个运输机上刮板鏈断开，傳动裝置的保險双头螺釘切斷，起动器可熔保險器燒毀，或者發生其他毛病。如果运输机刮板鏈断开，它就停止了运动，但是，由于起动器还閉合着，則向該运输机送煤的其他运输机，將繼續运转，向停下来运输机堆积煤。除此以外，在刮板鏈断开的时候，傳动鏈輪將推動刮板鏈到前面的运

輸机上去。为消除这种事故，需要很長停工時間，并使采煤受到損失。所以能發生事故，是由于在远距离控制系統中，沒有檢視运输机状态和在發生毛病时切断设备的自動裝置。系統的这种缺点，常常使我們对远距离控制之运输机不能不加以檢視，因此就大大的減低了远距离控制系統的效果。




圖 7 供电系統为干綫式的时候，运输机远距离控制原理圖
(凱敏洛夫电机工厂)

圖 7 表示凱敏洛夫电机工厂設計远距离控制系统，这种系統專供沿着干綫式供电系統联接起来的运输机进行集中控制。这种控制系統的特点，是在系統中只用一条控制電纜来起动全部运输机綫。

为了按圖 7 控制有任何数量傳动电动机的运输机綫，需要四条联络線。运输机的起动只能按一定順序进行，从与貨載运动相反的方向，由第一个运输机开始。第一个运输机以按压电鉗 K_1 的方法起动(按压电鉗 K_2 前系統中不需要任何換接工作)。按压电鉗 K_1 的結果，繼电器 P_1 的