


以水輪為動力的 幾種木質陶瓷機械設備

姜思忠 編著

輕工業出版社



以水輪为动力的 几种木質陶瓷机械設備

姜思忠 編著

輕工业出版社

1960年·北京

內容介紹

为了满足广大人民群众对日用陶瓷器的需要，我国遍地建立中、小型陶瓷厂是当前迫不及待的任务。但是这些中、小型陶瓷厂如要使用鋼鐵制造本身所需要的机械设备，是不可能的。因此，在有水力可利用的地区，采用水輪为动力，用木材制作若干陶瓈机械设备来進行生产，不僅可為国家节约鋼材，而且是今后在城镇大办陶瓷厂的方向。

本書所述系湖南平江县人民公社创办小型陶瓷厂时所采用的一套木質机械设备的制作工艺。其中主要介绍了九种木质机械设备的结构及制作原理，此外，还谈到了水輪的构造以及轉动装置和所用木材的选择，等等。

因而，本書可供全国各地准备制作这种木质机械设备的陶瓷厂参考。

以水輪为动力的 几种木质陶瓷机械设备

姜思忠 編著

目 录

輕工业出版社出版

(北京市廣安門內白雲路)

北京書畫出版社總經理許可基出字第099号

輕工业出版社印刷厂印刷

新华书店科技发行所发行

各地新华书店經銷

卷

267×1092毫米 1·2·14 印張·52,000字
82 32

1960年2月第1版

1960年2月北京第1次印制

印數：1-2,000 定價：C10.0.37元

統一書號：15042·977

目 錄

前 言.....	(4)
第一章 生产工艺流程.....	(6)
第二章 木質机械設備.....	(7)
一、双輪輥.....	(7)
二、往复式振动筛.....	(17)
三、球磨机.....	(24)
四、切泥机.....	(36)
五、Z形曲軸混合机.....	(38)
六、挤泥机.....	(42)
七、木質立式挤管机.....	(50)
八、半自動压坯机.....	(53)
九、刮缸机.....	(58)
十、木質机械的材料选择.....	(62)
第三章 水輪.....	(64)
一、概述.....	(64)
二、水輪的构造.....	(65)
第四章 傳动裝置.....	(68)
一、平皮带传动.....	(68)
二、三角皮带传动.....	(72)
三、齒輪传动.....	(75)
結 語.....	(77)
附木質陶瓷机械实物照片 8 张.....	(78)

前　　言

解放以来，我国陶瓷工业在党的領導下获得了輝煌的成就。解放前绝大部分陶瓷厂仅生产一般日用粗陶瓷，到目前已普遍生产各种精美的日用細陶瓷、各种高低压电瓷、卫生建筑用陶瓷、各种工业用陶瓷、化学用陶瓷等等。不論是数量、质量以及品种，都是以一日千里的姿态向前发展。特別是以陶瓷代替非金属制造各项設備，更为陶瓷工业打开了新的发展途径。

随着各行各业的空前大跃进，特別是农村全部公社化以后，人民生活普遍的提高了，購買力空前的高張了，无论是否工业用陶瓷或者是日用陶瓷都不能滿足需要。这就决定了陶瓷工业必需来一个更大的更全面的跃进。

陶瓷的原料(瓷土、粘土、长石、石英等)、燃料(煤和薪)均产自山区和农村，同时农村也是陶瓷的最大消費市場，所以在农村人民公社大办陶瓷工业，是滿足广大群众日益增长的需要的最好方法。

1958年12月輕工业部組織了工作組赴各省進行人民公社大办工业的試点。为了使輕工业很快的在各地普遍开花，必需采取土法上馬、土洋結合、多快好省的建設方針。一切工业原材料应尽可能就地取材自力更生，一切設備当时要求不用鋼鐵或少用鋼鐵來進行制造。

本書所介紹的各项木質陶瓷設備，是湖南平江县人民公社大办工业試点中的創制。在党的領導下，群众发挥了积极性和創造性，化了仅仅四十天时间制造出这些設備，并且全部


用水力原动机——水輪为动力。这些机械是根据洋机器的制造原理結合了木材的性質和结构的特点制出的。在一般使用正常的情况下，并不比洋机器逊色。这些木質机器，同样也可用电力或其他动力带动。

为了提供今后县社办陶瓷厂的工作人员参考，以便使这方面的技术得到进一步的提高和发展，特将这部分的技术資料彙編成书，因时间短促和写作水平所限，本書內容錯誤之处，在所难免，尚望陶瓷工业界同志提出宝贵意見加以指正和批评。

編 者

第一章 生产工艺流程

这是一座生产工业用陶器及日用陶器的小型陶瓷厂。采用塑性成型法，其生产流程安排如下：



根据上述的工艺流程制造了双輪輹、往复式振动篩、球

磨机、切泥机、Z形曲軸混合机、挤泥机、半自動压坯机、挤管机、刮缸机、水輪等十項設備。为了便于今后各地在制造中根据需要变动尺寸、結構及改变传动的动力以达灵活运用及进一步改进的目的，故将这些設備的制造原理及注意事項作如下一般性的介紹。

第二章 木質機械設備

一、双 輪 輥

1. 概述

在陶瓷工业中广泛使用双輪輥来粉碎石英、长石、熟料等硬質原料以及磨碎粘土等。

輪輥机的构造简单，操作可靠，看管容易，适于磨碎各种大小的硬料块，并且能保证所需原料的磨碎粒度。但当粉碎到0.2~0.5毫米以下的粒度时，輪輥机的生产能力就比較低了。

2. 操作原理

双輪輥的构造为一个圓輥盘，盘上装有二个輥輪。

双輪輥的操作原理是靠研磨物料时所产生的压碎作用来将物料粉碎。

操作时，两个輥輪繞着豎軸沿圓輥盘的面上滚动。同时两个輥輪在水平軸上借本身重量与輥盘及物料接触时所产生的摩擦力而迴轉。这样进到輥輪下面的物料，由于輥輪的重力作用而被压碎。同时由于輥輪的滑动，物料也受到研磨作用。輥輪的滑动是由于輪緣外表面上各点的运动速度不同而产生的(見图1)。

从图1上可以看出：輥輪中部的B点只是滚动而不滑动。輥輪最外面的C点的圆周速度最大，好象要加速輥輪的

运动；而輥輪最里面的a点运动速度最小，似乎在阻碍輥輪的运动，这样情况下就产生了滑动。

滑动的大小可由下列公式求出：

$$S = \frac{\pi \times B \times n}{60}, \text{毫米, (1)}$$

式中：

S——滑动值，毫米；

B——輥輪的宽度，毫米；

n——

輥輪繞着豎軸A的轉數，轉/分鐘。

根据上式可以知道：滑动的大小与輥輪的宽度成正比：輥輪越宽，滑动也就越大。

图1 輪輥机的操作图
大，因而研磨作用也越大。

3. 构造

輪輥机的形式有多种。按结构形式分，有輥盤固定的和輥盤旋轉的两种。按制造輥輪的材料不同，可分为金属輥輪的輪輥机和石質輥輪的輪輥机。按工艺上的用途分，有湿法粉碎的輪輥机（粉碎物料的水分在15~16%以上的）以及干法和半干法粉碎的輪輥机。

輥輪直径的大小决定于被輥物料的物理性质、料块的大

小及形状和硬度。一般輪輾机輾輪的直径比进入料块最大直径大14~40倍。实际上粉碎硬的石料时，輪径比料块最大直径大20~30倍，粉碎較軟的物料时大10~20倍。

輾輪的寬度决定于轉动时研磨作用的大小。輾輪越寬，滑动也就越大，因而研磨作用也越大；反之則小。当需要以較大的研磨作用来粉碎物料时，輾輪可以制得寬一些。輾輪的寬度一般在200~500毫米之間。陶瓷工业中以干法粉碎的輪輾机的輾輪大小一般为 600×200 （直径×寬度）至 1800×450 毫米。使用得比較广泛的石輾輪为 900×300 到 1100×400 毫米。

輾盘系采用坚硬岩石(花崗岩、石英岩等)鑲砌而成，一般用厚100毫米以上的石条或矩形石板鑲成。接縫处用水泥胶合。接縫要尽可能小一些。輾盘的直径一般为輾輪寬度的五倍。

4. 輪輾机的生产能力

影响輪輾机生产能力的因素很多，其主要的有下列几点：

- (1) 物料的硬度越大，则生产能力越小；
- (2) 进入輪輾的物料越少，则生产能力越小；
- (3) 物料粉碎的顆粒要求越細，则生产能力越小；
- (4) 輾輪越重，生产能力越大；
- (5) 輞輪在輾盘上的轉速越快，则生产能力越大；
- (6) 干粉碎时，物料(粘土)水分多，也能降低生产能力；
- (7) 粉碎物料在輾盘上停留的时间过长，由于輪輾的細碎作用差，产生了緩冲而降低了产量。

概略的計算生产能力时，可用下列公式：

$$Q = \frac{n \times G \times D}{28 \sim 42}, \text{ 吨/小时} \quad (2)$$

式中： Q——輪輶机的生产能力，吨/小时；

D——輶盘的直径，米；

n——輪輶机每分钟的轉数，轉/分；

G——輶輪的重量，吨。

表 1 介绍了苏联各种輪輶机简明的技术規格。

例如表 1 所列CM - 21A-CX 輪輶机 n = 27轉/分，G = 2 吨，D = 1.2米。

$$\text{生产能力 } Q = \frac{27 \times 2 \times 1.2}{28} = 2.32, \text{ 吨/小时}$$

与表列2.4吨接近。

5. 輪輶机的轉数

双輪輶机的轉数愈快，则生产能力愈大。但当轉速太快时，对輶盘固定的双輪輶则会产生很大的离心力，使机器的負荷太大，而易于损坏。对輶盘迴轉的双輪輶，则由于迴轉时所产生的較大离心力使粉碎的原料被抛到輶輪的边缘，因而破坏了双輪輶机的操作。所以，如何选择双輪輶机的轉数，也是个很重要的問題。对輶盘迴轉的輪輶机可按下列公式計算：

$$n \leq 30 \sqrt{\frac{f}{R}}, \text{ 轉/分} \quad (3)$$

式中： n——輶盘每分钟的轉数，轉/分；

R——輶輪滚动的半径，米；

f——物料和輶盘底的摩擦系数。粉碎坚硬岩石时

$f = 0.3$ ；粉碎粘滞潮湿的粘土时 $f = 0.45$ 。

所以对粉碎坚硬岩石时的轉数：

表 1

苏联各种輪轂机簡明的技術規格

規 格 名 称	各 种 輪 轛 机 的 牌 号				
	CM-268	CM-21A-CX	CM-21A-CM	李德樂利公司 出品的萬心卸 料的輪轂机	輪轂和軸盤 由花崗岩頭 的CM- 39 型的牽繩机
工藝用途.....	湿法粉碎用	干法粉碎用	搅拌用	干法粉碎用	湿法粉碎用
輪轂的直徑，毫米.....	1800	1200	1200	1600	1400
輪轂的寬度，毫米.....	550	350	350	400	400
輪轂的重量，公斤.....	5715/7100*	2000	3000	6500	2120
立軸每分鐘的轉動.....	19.3	27	27~31	50	16
所需的功率，馬力.....	60	15	19	75	16
生产能力，噸/小時.....	14~18	2.4	—	45~50	3~6
中心軸到輪轂中心的距離， 毫米.....	1015	500	725	586	—
外輪轂.....	785	500	500	586	—
內輪轂.....	—	—	—	—	875

* 分了表示外輪轂重量；分母表示內輪轂的重量。
** 分了表示輪轂的重量，分母表示輪轂重量加上解繩壓力。

$$n \leq 30 \sqrt{\frac{0.3}{R}} \leq \frac{16.5}{\sqrt{R}}, \text{ 转/分} \quad (4)$$

对粘土：

$$n \leq 30 \sqrt{\frac{0.45}{R}} \leq \frac{20}{\sqrt{R}}, \text{ 转/分} \quad (5)$$

为了保证可靠的操作，将所得的结果减少10%，最后得：

对于坚硬的岩石：

$$n = \frac{14.8}{\sqrt{R}}, \text{ 转/分} \quad (6)$$

对于粘土：

$$n = \frac{18}{\sqrt{R}}, \text{ 转/分} \quad (7)$$

例如中心轴到碾轮中心的距离为0.5米，则粉碎粘土时为：

$$n = \frac{18}{\sqrt{0.5}} = 25.5, \text{ 转/分},$$

接近于表1中CM-21A-CX型輪碾机的27转。

碾盘固定的輪碾机的轉数比碾盘迴轉的要小。碾盘固定的輪碾机的轉数一般在10~20轉/分，而碾盘迴轉的为20~30轉/分。

6. 輪碾机所需的功率

輪碾机操作时所需的功率，是消耗在N₁（使两个碾輪滚动）、N₂（克服两个碾輪的滑动摩擦）、N₃（克服刮料刀的摩擦）。

使两个碾輪滚动，可按下式計算：

$$N_1 = \frac{G \times \mu \times R_{\text{平均}} \times K}{716} \quad (\text{马力}) \quad (8)$$

式中： G——单个輶輪的重量，公斤；
 μ ——拉力系数，等于0.05~0.10；
 R平均——滚动的平均半徑，米；
 K——輶輪的数目。

克服两个輶輪滑动摩擦的功率：

$$N_2 = \frac{K \times G \times f \times b \times n}{2870} \quad (\text{马力}) \quad (9)$$

式中： K——輶輪的数目；
 G——单个輶輪的重量，公斤；
 f——輶輪和物料的摩擦系数。如为干燥坚硬的岩石，为0.3；如系潮湿的和粘性的物料，为0.45；
 b——輶輪的宽度，米；
 n——輸輶机的轉数，轉/分钟。

克服刮料刀消耗的功率：

$$N_3 = \frac{P \times R_{\text{平均}} \times n \times f_i \times i}{716} \quad (\text{马力}) \quad (10)$$

式中： p——刮料刀对盘的压力，一般的取为100公斤；
 R平均——滚动的平均半徑，米；
 n——輸輶机的轉数，轉/分；
 f_i——刮料刀和盘的摩擦系数，等于0.2；
 i——刮料刀的数目。

电动机所需的功率按下式求出：

$$N_{\text{电动机}} = \frac{N_1 + N_2 + N_3}{\eta} \quad (11)$$

式中： η —— 克服輪轆机零件的摩擦上所需的功率，約
0.7~0.8。

[例題]： 根据表1 中CM—21A—CX型輪轆机所需的
功率：各个輶輪的重量G=2000公斤；R平均=0.5米；b=0.35
米；n=27轉/分；K=2； $\mu=0.075$ ；f=0.3；i=2； $f_1=0.2$ ；
 $\eta=0.70$ 。

根据公式得：

$$N_1 = \frac{G \times \mu \times R_{\text{平均}} \times n \times K}{716} = \\ = \frac{2000 \times 0.075 \times 0.5 \times 27 \times 2}{716} = 5.66 \text{馬力。}$$

$$N_2 = \frac{G \times f \times b \times n \times K}{2870} = \\ = \frac{2000 \times 0.3 \times 0.35 \times 27 \times 2}{2870} = 3.95 \text{馬力。}$$

$$N_3 = \frac{P \times R_{\text{平均}} \times n \times i \times f_1}{716} = \\ = \frac{100 \times 0.5 \times 27 \times 2 \times 0.2}{716} = 0.75 \text{馬力。}$$

$$N_{\text{电动机}} = \frac{N_1 + N_2 + N_3}{\eta} = \\ = \frac{5.66 + 3.95 + 0.75}{0.70} = 14.8 \text{馬力。}$$

該數与表1 所列15馬力相接近。

7. 木石輪轆机的构造

根据上述的設計原理，結合木石結構的特点，采取固定




图2 双螺棍机

輥盤和石質輥輪的結構形式，用来粉碎石英、长石等硬质原
料和干粘土等。

輪輥机的结构如图 2 所示。

垂直軸固定在地下。水平軸 2 一头与木齒輪 11 相固，
另一头与垂直軸套 3 相接。輥輪 4 是套在水平軸上的。为了防
止石輥輪在迴轉时摆动，故在水平軸上装有木固軸 5。固軸
用木梢固紧在水平軸上。輥輪的軸孔要比水平軸的直径稍大
一些，使輥輪因压大料块或硬质料块时所产生的跳动不致損
坏水平軸及豎軸。輥盤 6 用石板拼成，接縫用水泥胶結。为
了便于卸料，将輥盤制成向外稍傾斜。用水平横木 7 及固架
8 将木齒輪 11 加固，这样可防止轉動时木齒輪的跳动。翻料板
8 及卸料板 10 用于在操作时翻动輥盤上的物料和卸料用。

輥輪尺寸采直径 900×300 毫米，用当地的花崗石制成。




图 3 軸套

輥輪在滾动时与水平軸相摩擦。为了避免石輥輪直接与
水平軸摩擦时很快的将水平軸磨損起見，所以在石輥輪的軸
孔上安装木质軸套(图 3)，这样可降低摩擦力，而且当軸心
有摩擦时也易于更换。

木石輪輥机与一般的鋼鐵制輪輥机不同之处是由于木
豎軸不能耐很大的扭力而将豎軸制成固定的，直接用水輪上的