

柴窑改煤窑的先进經驗

輕工業部硅酸鹽局編

輕工業出版社

柴窑改煤窑的先进經驗

輕工業部硅酸鹽局編

輕工業出版社

1958年·北京

內容簡介

本書共選編了九篇文章，其中有部領導同志對改窯問題的指示意見，有全國改窯推廣會議的決議，龍窯、階級窯改窯技術經驗總結。這些窯是採用原窯結構不變或基本不變，投資小、時間短、收效大的辦法改的，真正體現了“多快好省”的建設路線。本書還介紹了改窯後操作上該注意的事項和安全知識。本書可供陶瓷工業管理干部、技術人員和工人閱讀。

柴窯改煤窯的先進經驗

輕工業部硅酸鹽局編

輕工業出版社出版

(北京廣安門內自貢胡同)

北京市宣傳版圖書發行處印制

北京市印刷一廠印刷

新华書店發行

*

787×1092公釐
• 3印張 • 65,000字

1958年9月 第1版

1958年9月北京第一次印制

印數：1—11,500 定價：(10)0.15元

統一書號：15042·325

目 录

中央輕工業部部長助理李人鳳同志在宜興县

丁蜀鎮全國改窯推廣會議上的發言	4
全國改窯會議決議	9
宜興龍窯以煤气（或煤）作燃料試點技術總結	12
用木柴、煤和煤气燒窯的技術特點（劉秉誠）	39
煤气發生爐設計說明書	51
宜興煤气發生爐操作要點及各項指標	60
祖陵階級窯改窯經驗	64
祖陵用煤燒階級窯技術要點	87
煤气發生爐中反應過程的實際知識及技術	
安全	89

中央輕工業部部長助理李人鳳同志 在宜興县丁蜀鎮全國改窯推廣 會議上的發言

(按原記錄稍有修改)

(一)

我們根據全國硅酸鹽工業會議的決定，按期召開了這次會議。采用松柴燒窯，是中國陶瓷生產的歷史特點。中國的陶瓷生產是在原料多、分佈廣的條件下，採取就山采泥、就山取柴、就山建築、就山生產、就地銷售這樣最經濟的方法發展起來的。几千來年，雖然有了若干重大演變，但我們仍然可以看到這些歷史特點，如目前產區分佈狀況，和以木柴為燃料的特點。由於它採取了這個廣泛的羣眾性的遍地開花的發展形式，所以陶瓷生產發展得最早、最快、而且造詣極高，曾經在世界陶瓷史上首屈一指，至今仍有若干獨創，為外國所不及。如：一次燒成的方法、薄胎瓷、青花、玲瓏以及丰富多彩的裝飾方法等等。在最初的條件下，採用松柴燒窯是必然的，也是很聰明的。松柴跟煤和煤气相比火候也是最好的，所以用不着菲薄我們的祖先。負有歷史罪責的乃是帝國主義、封建主義和官僚資本主義，他們使我們工業後退了百多年，歷史上早已盛開的手工業的陶瓷花朵，不但得不到發展，而且每況愈下，長期停留在“四靠”狀態。建國以來，情況有了根本的改變，生產發展了兩倍多。並早已超過了历

史上最高生产水平。近几年来，职工生活的改善和生产积极性的提高，技术改革和发明创造，如雨后春笋，特别是电瓷、卫生陶瓷工业用陶瓷的长足进展等等都是明证。

但是由于我们专业工作上存在着主观主义和保守思想，因而在陶瓷生产上存在的“四靠”状态（原料靠下雨，成型靠手拉，干燥靠太阳，烧窑靠松柴），在长江以南各个产区还没有根本的改变。主观主义和保守思想，主要有两种表现：

（一）要搞大的，要现代化、机械化、自动化；（二）满足于手工业现状，说什么中国劳动力多，手工业生产就很好。这两种思想，导致一个结果：就是不能前进。特别是在今天国际市场条件下，不打破“四靠”，生产将不可能跃进。这个会议的目的，不是解决四靠，是解决一靠，即对现有陶瓷窑进行以煤代柴的改造。

（二）

我国南方各省，包括江西、湖南、广东、福建、江苏、浙江、云南、四川、广西、贵州、湖北11省，共有2600多座陶瓷窑以柴为燃料，每年耗柴160万吨以上（折合400万立方米），其中80%的柴是数年到30年乃至百多年的松树。这些木柴如用于造纸，可产新闻纸100万吨以上，超过1957年纸的总产量，这些纸和纸浆产值的合计，相当于1957年全国陶瓷总产值10倍以上，问题表现得十分明显：

1. 这一项耗柴的数量和质量，对我国育林、绿化，水土保持政策和培养木材资源的政策是完全背道而驰的。而且有着极大的破坏作用。只要稍许关心国家利益的人，就不能容忍。

2. 对我国木材资源是一项极为严重的浪费。我国是缺乏

木材的。建築工業、造紙工業、人造纖維工業和煤炭工業等等都大量需要木材，而且大家都在节约木材。如造紙工業的發展方針是采用草類纖維造紙，連用木材很小的工業如火柴、鉛筆也都做了节约木材的具体措施。而我們竟用來作燃料，而且每年耗用 160 萬噸之巨，怎能無動于衷？！

3. 柴源愈來愈少，愈來愈遠，不但成本大增（燃料一般佔成本 30% 以上），而且有錢也難買到了。這個問題不解決，不但不能躍進，而且已無法維持生產現狀。

總之，以木柴燒窯，不但害國、損民，且不“利己”，必須積極動手，限期改造完成。所以國務院在 1956 年批轉了輕工業部的報告：要三年改完，三年是從 1957~1959 年，但須注意，在起草這個報告時，還沒有把躍進因素考慮在內。因此今年可以看成是第二年，也可以看成是最後一年。

如何改造呢？首先要明確二個問題：（1）改建，還是改造？（2）大改造，還是小改造？

原窯結構不動或基本不動，適當加以改造，使之適合于新燃料，叫做改造；廢舊窯，另建新型窯，叫做改建。原結構基本改變，叫大改；基本不動叫小改。這些問題，去年曾有過爭論，在今天來說，看法也未必全同，現在看來，在這些爭論中，實際上包含着建設路線的思想分歧。要判定那個是對的那個是錯的，應該根據具體情況加以分析：

1. 現有柴窯如果全部改建，以倒焰煤窯計算，約須新建 5000 多座才能代替現有產量。新建投資約須 3.5~4 億元，為數頗巨。

2. 現有柴窯分佈在 11 個省的數百處，基本上全部在小市鎮，一般缺乏電力和缺乏金屬加工工業的協作。

3. 在這些小城鎮還沒有解決長遠規劃之前，在現有條件

下，进行3亿元以上的基本建設工作量是很难实现的。

4. 工人操作經驗不能改变的太快、太急，否则会造成生产混乱。尤其是現有窑型其結構合于科学原理，且有一定的使用寿命，不宜立即廢棄。

由此可見，在短期实现改造的要求下，采取改建的办法是不适宜的，或者基本上不适宜的。大改造的結果，必然导致新建或差不多等于新建，是不适宜的。正确的办法，是小改造。对实现改造來說，小改造的作法，是唯一体现多、快、好、省的建設路線的，不仅现实可行，而且可以为进一步新建赢得时间。改造并不排斥改建，相反它却是进行改建的确实保証。这是就全国性、方針性問題說的。当然也会有某些新建，但对以煤代柴任务來說，則不佔主要地位。

作为方針，應該是改造，是小改造，就是原窑結構不动或基本不动，以煤（或煤气、半煤气）代替木柴燃料。改造技术必須注意不改变原来的燒成規律，如气体流动方向，升温曲綫，氧化，还原等等。任何破坏原規律的改变，都会造成技术上的困难、操作上的混乱和效果不佳。如將階級窑改为單室的（“独立式”），就取消了原有預热的作用，必然导致煤耗过高；景窑增开爐門，可能造成整个气体流动規律的改变，使操作發生困难。此外，还由于柴窑結構不論是龙窑、階級窑或單室大柴窑（也叫景窑），都是适合于以柴为燃料的結構。柴的火焰長、不含硫、碱性灰分等特点必須注意。譬如采用燒煤时，爐棚强度和位置必須与原来相同，稍有不当，就走弯路。

一年来，三种窑型的試点，龙窑和階級窑已获成功。包括采用煤和煤气兩种，这两种都推广。以煤代柴的改造，每座窑投資約200元，完全不用鐵，也不用电。如果本厂自备

材料自己干，可以不化一文錢。这样改造办法很簡便，燃料成本可比燒柴节约 50%~80%，全国十一个省在今年內可以全部改完。这是主要的改革方案。

实践証明，以煤气为燃料比煤好：（1）煤气火焰長；（2）燃料成本比煤低（据湖南祁陵的資料，每 100 件瓷器，阶级窑用煤气为 0.66 元，倒焰式煤窑为 2.04 元）；（3）易于利用無烟煤，成本將更低；（4）火焰較易控制，劳动强度低；（5）可以为新技术培养技工。所以建議每个产区都可考虑采用一点。因为它用鐵件較多，又必須用电，大量推广有实际困难。

广东枫溪、高陂等地缺烟煤，多白煤（烟煤每吨 50 元，白煤每吨 20 元），可以研究用白煤燒窑或者白煤掺小部分烟煤燒窑。技术上是可能的。

（三）

十一个省的柴窑必須在今年基本上完成改造。全国專業會議規定，重点产区包括景德鎮、祁陵、宜兴、石灣、高陂、楓溪、德北、望城等地，在 1958 年內全部完成改造。但召开專業會議时，还没有宜兴和石灣燒煤的經驗。現在有了这个經驗，就可以大大躍进了，希望各地代表搞出自己的改造計劃，經過會議討論后，定下来。

实践証明，能否完成改造，有三条基本經驗：

第一，政治掛帥。在党的领导下，首先从领导干部和职工羣众的政治思想上解决問題。要破本位主义思想，立全局觀念和整体思想。要从国家利益和党的經濟政策思想来統一認識。要破主观主义和保守思想，立多、快、好、省的社会主义建設思想。

第二，依靠羣众，走羣众路綫。首先領導意圖必須向工人羣众說清楚，技术理論向工人羣众講明白，發动羣众討論爭論，經工人定出自己的改造方案和計劃，完全靠本厂的工人羣众自己动手来解决問題。改造的結果，就是工人的智慧和劳动的結果。

第三，典型示范。在党的政治思想領導和技术帮助下，經過工人自觉的努力，首先在一个产区一个点的一座窑，取得成功，树立榜样，然后推广。

有此三者，改窯工作將以羣众运动的姿态出現，迅速开展起来。

(1958年5月3日于宜兴)

全国改窯會議決議

这次會議時間短，收效大。我們更进一步提高了認識，并且学会了本事。我們今后工作有了方向，也有了办法。無疑的，在各地行將引起“連鎖反應”。在會議期間，丁山鎮三天改窯二十四条，佔本鎮窯數的35%，其中陶二厂三小时改了一条窯。另一条仅用两个半小时，不化一文錢，不用一塊鐵，不用鼓風机，不影响生产，燒时縮短 $\frac{1}{3}$ ，成本降低 $\frac{1}{3}$ ，質量提高12%，劳动大大減輕。工人抬着血心書，向大会献礼，豪气干勁，激厉人心。这是全国龙窯改革推广會議促進的結果。他又反轉来大大地促進了會議的思想解放。这对于今后全国各地改窯工作必然起很大的促進作用。

(一)會議一致認為政治掛帥，解决思想問題，才能解决技术問題和工作問題。改窯問題首先是一个政治思想問題，改窯工作，首先是一个政治思想工作，破了本位主义和保守思

想，就能立全局觀念和社会主义的干勁，就有了一切。

(二)會議研究了龙窑的結構，認為它有以下优点：結構簡單，投資費用少，燃料消耗少，能利用廢气余热。窑身傾斜，能維持各段差不多相等的压力，減少吸入冷空气；窑身就是一个烟筒，温度变化不大。窑身后部趋向正压，能有效的控制气体运动的速度和燃料的稳定等等。可以說是我国劳动人民智慧的遗产。我們采取原窑結構不动或基本不动，用煤或煤气来代替木柴燃料。投資小，时间短，收效大，真正体现了“多、快、好、省”的建設路綫。宜兴經驗証明，我們进行改造、小改造的方針是正确的。

龙窑滿窑时劳动强度过大，今后应研究改进。

坚决依靠羣众，走羣众路綫，改窑就有了办法。宜兴出了一個蔡扣只，創造了“一面生产，一面改窑，生产改窑兩推动”的工作方法，意义重大，这是最正确的技术改革的道路。我們工程技术同志必須懂得我們的事業离开了羣众必將一事無成。要是能紧紧依靠羣众得到广大职工的支持，改窑一定会到处生根，到处开花。技术与工人相结合，不是一句空話。老工人燒了一辈子窑，窑的脾气摸得很熟，這是我們技术人員、工程师万万不及的；而且任何技术实施，都須工人来实现，結合不好不行，差一点也不行。工程师虛心的向工人學習宝贵的經驗，工人向工程师學習科学道理，兩者結合好，事情就成了。三点鐘改一条窑的技术秘訣就在于此。典型示范的工作方法，必須加以貫徹。

(三)我国南方各省，共有柴窑 2600 多座，每年耗柴計 160 万吨以上，直接違反了国家封山育林、綠化祖国、水土保持和培养木材資源的政策。會議一致認為必須立即动手，在今年內完成以煤代柴的改窑任务，必須愈快愈好地終止以柴为

燃料的現象，并規定如下：

江苏省：宜兴龙窑 68 座，在本年 5 月 15 日前全部完成以煤代柴的改造。在本年七月份以前再进一步改造 26 条为煤气燒成。

浙江省：紹興、長興、龍泉、平陽、諸暨、金溪六个地区的 8 个厂社，共有龙窑和阶级窑 54 座，六月份以前全部改为燒煤。其中 16 座在今年 3~4 季度內，再进一步改为煤气燒成。

四川省：現有陶瓷窑 647 座，其中 243 座已于 1957 年內改为以煤燒成。目前尚有 404 座柴窑，在今年第三季度全部改为燒煤。

貴州省：現有阶级窑 76 座，爭取在今年三季度末基本上全部改完，至于个别地区因交通不便煤炭供应尚有问题，回去設法积极寻找煤源，完全改为燒煤。重点建立煤气發生爐計劃于 1959 年进行推广。

广东省：現有龙窑 1000 座，已改 40 多座。計劃在六月底以前全面推广石灣用煤粉燒窑的办法。煤气窑于六月底开始試燒，到年底完成七座煤气發生爐，改 30 条窑为煤气燒成。

福建省：德化地区三个工厂共有阶级窑 15 座，于今年內完成以煤气燒成的改造工作。現有的 7 条龙窑六月初全部改为燒煤。至于福建省內其他地区，爭取在 1958 年內基本上全部完成改造。

湖北鄖西：現有阶级窑二座，克服困难，爭取時間完成改造。

廣西省：爭取于今年內全部完成改造。

江西省：有柴窑 273 座（鎮窑 92 座，阶级窑 21 座，龙窑 160 座），6~7 月全部改完龙窑和阶级窑。8~12 月全部

改完鎮窯。

湖南省：全省300多座階級窯和龍窯，今年內全部改完。具體計劃將在祁陵會議定出。

上述改窯計劃包括工業、手工業和副業在內。

為了確保計劃的貫徹實現，各省應選擇一個至幾個點組織一定的力量進行試點。試點成功就地召開全省推廣會議，全面推廣。每一条窯至少必須有一位燒窯工人參加會議。每一個廠的廠長和主要技術干部必須參加會議，以便迅速推廣。

（1958年5月6日于宜興丁山）

宜興龍窯以煤气（或煤）作燃料 試點技術總結

宜興龍窯兩千多來均采用松枝及部分茅草竹屑燒成。解放以來隨着生產的發展與國家山區綠化，不僅燃料來源日感不足，且與家用燃料的矛盾日益嚴重，因此必須對現有龍窯進行合理的改造。

新建隧道窯與多間室式煤气窯雖是今后發展的方向，但亦不符合當前充分發揮原有設備潛力的原則。因此本着多、快、好、省的原則接受輕工業部在湖南改窯試點的經驗並結合宜興當地情況，我們採取了在原窯結構基礎上加以技術改造的路線，完成以煤代柴的改建工作。具體方法有兩種：（1）以煤气為燃料：原結構不動，另砌一磚砌煤气發生爐，通過一磚砌煤气輸送管道，分間進窯，通過煤气噴咀使煤气均勻地在窯內燃燒。（2）以烟煤作為燃料：原結構不動，在原有窯底，分段砌筑煤碳燃燒室，從窯頂原有的投柴孔投入煤塊或

煤粉于燃煤室內燃燒，根據以上兩種辦法試點經過情況證明：投資少、收效好。茲將試點結果敘述如下：

一、有关宜兴龙窑的技术情况

为了达到上述对龙窑技术改造的目的，我們首先对原有龙窑各方面的技术情况加以深刻的了解（如龙窑的結構、燒成工艺、产品的物理和化学性能、制品在燒成中的一些变化及燃料的特性等）。根据这些主要的技术情况进行测定分析、計算，并从理論上加以批判闡明原有技术情况是否合理，予以肯定，以便对所拟采取的設備、施工、操作、工艺等进行正确的設計工作。宜兴县陶器产品种类繁多，有化工、建筑、衛生、日用美术等制品，各类产品的原料，成型方法，形狀大小，厚薄各有其一定的規格要求和不同的燒成工艺，因而宜兴的龙窑有長有短，最長的达 80 米，最短的 30 米左右，一般也都在 40 米左右。为了照顧宜兴龙窑的一般性和普遍性，我們适当地選擇了建华陶器厂的“老南窑”作为典型，进行技术测定工作，并以該窑作为以煤气代替松柴的試点窑和以煤直接为燃料的窑，選擇了正新厂的水墩窑。

1.“老南窑”的結構（圖 1）

窑室全長 39.9 米，最寬 2.50 米，最窄 1.14 米，平均寬 1.8 米；窑室最高 1.42 米，最低 0.46 米，平均 1.3 米左右；容积 140 立方米，平均斜度 20°；全窑共有 43 双投柴孔，其距离平均 0.9 米，烟囱口徑 0.68 平方米，高 2.4 米。窑爐尺寸的測定方法見后附录(1)。

2. 燒成的工艺情况

龙窑裝入燒的均为陶器，用直接火焰加热，产品中部还裝有产品。产品的泥料配方，一般烏夾泥 20%，介中泥 20%，





图 1 宜兴老南窑的示意图



1—小戶口；2—中戶口；3—安全閥；4—沉灰池；5—總閘閥；6—烟囱及切咀閥；7—放力量 20 日；8—放小長軋 9 日；9—大小長軋 18 日；10—市長軋 15 日；11—放小長軋 26 日；12—小的為閘管；13—放長軋 57 日；14—沉灰池；15—烟囱總閘閥；16—安全閥；17—放大長軋 3 日；18—管頭烟囱；19—大戶口；20—市長軋 14 日。




圖 2 官方老撾媒體情面




圖 3 宜興老南礮升溫曲線圖
 1—小戶口接偶處；2—中戶口接偶處；3—第三次煤氣燒成之曲線；
 4—大戶口接偶處。




圖 4 依鉑—鉑鎆熱電偶測定的
1—第一次煤气試燒的燒成曲線；2—松支燒窯的燒成曲線；3—第三
次煤气燒窯的燒成曲線；4—第二次煤气燒窯的燒成曲線。