

中国人民解放军空军油料工作
技术革新资料之四

油 料 节 约 經 驗

空军后勤部油料部整理

石油工业出版社

內 容 提 要

这本小册子里共有三篇資料。第一篇介绍了MC-20更生油在航空发动机上的使用性能試驗，試驗證明更生油完全可以代替新油使用；第二篇介绍了甘油基液压油的更生方法；第三篇介绍了变压器油在BK-1A发动机上使用后質量变化的情况，研究證明变压器的使用期限完全可以由50小時延長到100小時以上的。

本書可供煉油厂、用油和油料供应单位的工程技术人员、油料工作人员参考。

統一書号：15037·635

中国人民解放军空军油料工作

技术革新資料之四

油料节约經驗

空军后勤部油料部整理

石油工业出版社出版 (地址：北京大鐘胡同油工院內)

北京市發行局批准准許印制 083號

石油工业出版社印刷厂印刷 新华书店發售

787×1052毫米 * 印張1 1/2 * 15千字 * 印1—4,000册

1955年12月北京第1版第1次印刷

定价：10.10元

目 录

甘油基液压油的更生.....	1
MC—20新油与MC—20更生油在航空内燃 发动机中的使用性能試驗.....	4
变压器油在BK—IA发动机上使用后質量变化 的探討.....	16

甘油基液压油的更生

武汉某更生厂更生甘油基液压油成功，这开辟了为国家节约资金的道路。现将该厂更生高压油的程序和方法介绍如下。

甘油基液压油是某些飞机液压系统、减震减摆系统使用的一种专用液体。它是丙三醇、乙醇和水的三元混合物。在长期工作中，除因乙醇挥发而使成分改变外，还由于处在高压中温，并与空气、金属等介质接触，一部分丙三醇发生了氧化、分解与聚合作用，变为缩醛、醇醛、聚甘油及高分子有机酸等有害成分；同时，还混入尘土、金属末等固体机械杂质，因而使酸值增大、颜色浑浊不透明，变为灰黄至黑色，不宜继续使用。在废油收集过程中，往往又混入矿油及其他杂质。儘管如此，有害成分毕竟是少数，废油中的主要成分甘油约为50—60%、乙醇20—30%、水10—30%。因此，更生的具体任务就是除去有机杂质，矿油及机械杂质。

采用化学方法处理再进行减压蒸馏，或者用离子交换树脂进行处理等办法，便可达到更生目的，然而需要特殊设备，成本高。

该厂采用的是“土”办法——吸附法，以活性炭作吸附剂。活性炭是一种多孔隙的物体，具有未结合的原子价，有较强的吸附与脱色能力，因而能将废油中的有机杂质（特别是高分子有机物），微量的矿油及固体悬浮物吸附。经过静置和过滤，即可得到质量合格的成品。

表 1


指 标	硝化甘油	更生甘油
比 重	不低于 1.262	1.240 (30°C)
纯 度	不低于 98%	(註) 96% (偏过碘酸鉀法)
顏 色	无色或稍带黃色	无 色
透 明 度	透 明	透 明
嗅 味	在100°C以下无不快嗅味	100°C以下无不快嗅味
灰 分	不超过 0.15%	0.037%
不揮发有机殘留物	不超过 0.1%	0.09%
反 应	不超过 0.15毫升/50毫升甘油 1N NaOH或1N HCl	0.02毫升/50毫升甘油 1NNaOH
酯 含 量 0.1N KOH	不超过 6毫升/50毫升甘油	4毫升/50毫升甘油

註：配制液压油的甘油純度不低于94%即合格。

該厂生产中所用的更生流程如下（見附图）。

废油注入沉淀罐（2.5米³），加温至50°C靜置24小時。抽取中层，以除去绝大部分矿油及机械杂质；泵入第一攪拌罐（2米³），在50°C加入0.5%活性碳（重量計），攪拌30分鐘，压滤。此时矿油及机械杂质已全部除去，顏色褪至淡黃，透明；泵入蒸餾釜（KJL-2油桶改装，約1.3米³）用直接火加热分餾，81°C前餾分經過生石灰接触，冷却，收集在乙醇半成品罐內。再在常压下蒸餾一次，即可得到純度为96%以上的精餾乙醇。釜內残油繼續加热，至170°C（液溫），泵入第二接触罐（1米³），加入2—2.5%活性碳，攪拌30分

甘油基液压油更换流程图



鐘，壓濾，即可得到無色透明的甘油。

更生甘油品質經過全面檢驗，證明符合蘇聯OCTHKTII
533硝化甘油的指標，詳見表1。

在更生過程中，應注意下面兩個問題：

1. 活性炭的選擇，除了要脫色能力強活性好以外，還要考慮是否含有水溶性鹽類。甘油的灰分和不揮發殘留物是檢查指標。另外，我們還發現用某些牌號的活性炭處理的甘油，加溫至100°C，發生白色粉狀沉淀。在選購活性炭時，事先檢查有無白色沉淀。其方法是：取活性炭20克加入蒸餾水100毫升，攪拌過濾，將濾液煮沸，如無白色沉淀方可使用。

2. 矿油的除去：我們發現在甘油和乙醇同時存在的條件下，活性炭可吸附微量的矿油。而活性炭接觸後的更生系統必須無矿油痕跡，否則更生後的甘油將遇水渾濁，不能使用。

MC-20新油與MC-20更生油

在航空內燃發動機中的

使用性能試驗

一、前言

以往我空軍活塞式螺旋槳飛機會長期使用過MC-20更生滑油（以下簡稱更生滑油），今后也還仍然會繼續使用，但對更生滑油的使用性能不甚清楚，特別是在使用過程中的質量變化。因此有人認為更生滑油是使用過的MC-20滑油變成“廢油”而進行更生的，質量必然次於新油，竟在某

些任务中甚至拒絕添加更生滑油。有的則在使用时凭主观臆断，縮短更换時間，造成浪费。有一个时期，也曾經規定使用更生滑油时必須加入75%的新油，而時間減少30%。这样不仅沒有利用更生滑油，而且降低了新油的使用期限（按滑油更换期为100小时）。在油料部門也有部分同志認為更生滑油是經過更生处理的，某些性能还要优于新油。基于这些情况，为了了解更生滑油在使用过程中的質量变化，正确掌握其使用性能，为今后合理使用更生滑油节约油料提供参考，特此，广州某单位进行了MC-20滑油与MC-20更生滑油的使用性能試驗。

二、 試驗进行情况

試驗飞机共四架，活塞式的，机号为61,63,64,65。試驗前飞机的机械質量情況經工程部門进行研究检查，認為合乎要求，情况良好，但由于设备关系，未能进行仪器检查，如测定汽缸磨损，压力等。

所試驗的四架飞机在試驗前，其滑油系統均进行了清洗，步驟是：先將机內原有滑油放出。注入汽油清洗，然后再加进試驗用的滑油，发动15分鐘后放出，重复清洗二次放出清洗滑油，添加試驗滑油，其中63, 65两机用滑油清洗了三次，而61, 64两机因当时間不夠，只清洗了二次。

所試四架飞机发动机剩余寿命都能滿足100小時試驗要求（空地工作時間合計），其中64, 65号两机剩余寿命較多，以机械質量良好，作为未磨损机；61, 63号两机剩余寿命較短，作为磨损机。这四架飞机的質量及維修情況如下：

61号机：进行了一次翻修，翻修前按規定使用了200小

时，試驗前发动机剩余寿命88小时34分。

63号机：經過两次翻修。按規定使用了200小时后进行翻修，但由于第一次翻修不好，仅使用了19小时即发现发动机金属粒末甚多，再进行第二次翻修，試驗前有剩余寿命107小时。

64号机：从新厂出来后由于油封不好，仅使用了30小时即生锈，乃进行第一次翻修。第一次翻修后使用160小时又进行第二次翻修，試驗前有剩余寿命134小时53分。

65号机：經過两次翻修。按規定使用200小时进行第一次翻修，翻修后使用117小时，因滑油消耗量过大，即进行第二次翻修，試驗前有剩余寿命139小时。

以上四架飞机，根据其发动机剩余寿命，确定61#，64#使用MC-20新滑油，63#，65#两机使用MC-20更生滑油，进行比較試驗。上述两种滑油質量經化驗均合符FOCT 1013-49指标，分析数据列于表1中。

試驗于1957年3月10日开始，1958年6月27日全部結束，共历时一年零三个月。在試驗过程中，气候情况，滑油及汽缸头温度，加注滑油及汽缸数量均进行了記錄；飞行結束后到現場检查了飞机篩式油滤上金属粉末沉积情况，与机务人員进行了座谈，收集在試驗中的反映。上述情況分別列入表2表3中。

三、試驗結果

表1 分別列出了四架飞机在各个工作時間滑油的分析数据，座标图（图1至图10）并示出这些滑油品質变化情况。

觀察表1及各图可以看出：

表 2

飛機號碼	64#	65#	61#	63#
試驗經歷時間	57,3,21—57,10,25 57,3,10—58,6,27	57,3,21—58,6,27	57,3,21—58,6,13 57,3,14—57,8,21	
發動機工作時間(小時)	總時間 空地 空中佔總時間%	101:04 65:46 35:18 65.0	100:21 61:27 38:54 60.2	106:47 64:27 42:20 60.3
發動機轉速(轉/分鐘)	最高 最低 平均	2400 500 2000	2400 500 2000	2400 500 2000
滑油溫度(°C)	最高 最低	75 70 30	75 65 40	75 70 40
氣缸頭溫度(°C)	最高 最低	200 180 80	180 —	200 180 80
機身人員反映情況	汽缸頭溫度和滑油溫度正常，其他方面也無異常現象。檢查飛機幾式油濾，金屬粉末不多，但在發動機工作後期，滑油中炭渣較多一些。 此次試驗用的是AШ-80ФН-112型發動機，它有14個汽缸，汽缸直徑為155.5公厘，行程為155公厘，工作容積=41.1公升，滑油箱最大容量55公升。			
附註				

表 3

年 月	气候情况	气 温 °C			相对湿度			气压, 公厘汞柱		
		最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
57	3	22.2	9.1	17.8	100	75	96	763.2	756.2	759.1
57	4	28.7	15.1	23.3	100	80	92	762.7	752.3	756.0
57	5	28.6	23.0	26.5	99	77	87	757.7	748.7	753.4
57	6	29.1	21.9	27.1	100	82	93	756.3	747.5	751.2
57	7	30.4	26.5	28.5	95	80	87			
57	8	29.8	23.6	28.1	100	73	90			
57	9	29.2	22.8	27.2	95	65	86			
57	10	27.7	17.0	23.5	95	57	82			
57	11	25.8	17.1	21.6	100	67	88			
57	12	23.0	12.9	18.5	95	63	86			
58	1	21.5	5.3	14.7	100	43	85			
58	2	20.5	5.9	14.4	100	73	92			
全 年		30.4	5.3	22.6	100	43	88	763.2	747.5	751.9

(一) 就100°C, 50°C及20°C运动粘度而言, 65号, 63号机(使用更生油) 滑油較64号、61号机(使用新油) 滑油粘度变化几乎普遍較小, 特別是90小时以后更显著, 这說明就高温使用性能說, 更生滑油不仅不比新油差, 而且还要好一些。从0°C的粘度数据來看, 随着温度的降低, 更生油比新油粘度变化稍大, 但对活塞式发动机來說影响並不很大。

(二) 从試驗結果及酸值变化曲綫图(見图5)来看, 在工作过程中, 64号及61号机滑油的酸值絕對值及其增长速




图 1 滑油100°C运动粘度与滑油在发动机中工作时间的关系




图 2 滑油50°C运动粘度与滑油在发动机中工作时间的关系




图 3 滑油20°C运动粘度与滑油在发动机中工作时间的关系




图 4 滑油0℃时粘度与滑油在发动机中工作时间的关系

度均大于65号及63号机，特别是64号机，远远超过65号机。如64号机滑油在101小时14分后，酸值为0.625毫克KOH/克，较使用前新油的酸值增长24.3倍，而65号机更生油在工作100小时21分，酸值仅为0.491毫克KOH/克，只增大了14.2倍，这就是說，更生滑油无论用于磨损及未磨损机，其酸值绝对值及增长速度均比新油要小。就这一結果來說，更生滑油精炼的程度並不比新油差是可以理解的。




图 5 滑油酸值的增长与滑油在发动机中工作的关系

(三) 从含鐵量与发动机工作小时的关系曲綫图(見图8)可以看出, 61号64号机的含鐵量曲綫远在63号, 65号机的含鐵量曲綫之上, 特別是两架未磨损机, 64号机的鐵含量几乎普遍比65号机大1—2倍。数据說明, 发动机在工作过程中使用新油比使用更生滑油磨损还要大, 这就进一步說明更生滑油具有良好潤滑性能。

(四) 就灰份含量及其增长速度(見表1及图7)来看, 一般以64号机較大, 65号和61号机次之, 63号机較小, 因而在工作过程中, 新油的灰分含量及其增长速度比之更生滑油要大。61号机滑油工作80小时以后的灰分反而降低, 似不合理, 这可能是因当时放出大量旧油, 加入較多新油(20公升)所致。

(五) 就碳渣含量及其增长速度(見表1及图6)来看, 在50小时以前, 更生滑油在发动机内生成的碳渣数量均超过新油, 但50小时以后恰恰相反, 新油的碳渣量普遍高于更生油。




图 6 滑油殘渣的增長与潤滑油在发动机中工作時間的关系

(六) 就沉淀物含量来看，(見表1及图9)，64号机比65号和63号机要大，但61号与63号机相彷彿。看来新油在发动机工作过程中，沉淀物含量及其增长速度比更生滑油还要稍大一些。

(七) 从发动机工作100小时50小时的鉄含量、粘度、碳渣、灰分、沉淀等項目的数据看来，100小时与50小时的結果均相差不大。




图 7 滑油的灰分与滑油在发动机中工作时间的关系




图 8 滑油的总含鉄量与滑油在发动机中工作时间的关系




图 9 滑油的沉淀物与滑油在发动机中工作时间的关系




图 10 滑油的消耗量与滑油在发动机中工作时间的关系

四、 討 論

(一) 根據試驗證明，MC-20更生滑油的使用性能並不比MC-20新油差。从鐵含量、酸值、粘度、碳渣等數據可以得知，更生油潤滑性能良好，機械磨損小，在高溫時粘度曲線平穩，同時有較好的抗氧化安定性，但低溫粘度性能較差。

(二) 根据更生滑油在使用过程中的品質变化情况，机械的正常工作状态，飞行员与机务人員的良好反映，證明更生滑油与新油一样能在飞机发动机上使用100小时。

(三) 从发动机工作100小时与50小时的含鐵量、粘度、碳渣、灰分、沉淀物等数据相差不大这一情况，以及根据加油記錄，从試驗开始到結束，每架飞机約消耗300公斤滑油，先后加油（补充滑油）30次，平均每次10公斤，如此每次添加，从計算上（見附录）可以知道，真正使用到100小时的滑油几乎沒有，一般都在使用不到50小时时，最初所加的滑油有95%以上就消耗完了，烧掉了。即是說，油箱內任何时候保存的滑油绝大部分是工作小时不长的。因此滑油的使用期进一步延长是可以的。

附录：滑油箱內新、老油所佔比例的計算方法

根据加油記錄，从試驗开始到結束，每架飞机約消耗300公斤滑油，先后加油（补充油）約30次，平均每次加油10公斤。飞机油箱内最初注入的滑油为50公斤。如此，当第一次补充油（加油）时，原来的只剩下40公斤，即 $50 \times (1 - \frac{1}{5})$ 公斤。当第二次加油（补充油）时，原存油又只剩下40公斤的 $(1 - \frac{1}{5})$ ，即32公斤。（按理想条件計算），如是可列出下面的公式：

第n次加油（补充油）时，原存油剩余的数量（公斤）
 $= 50 \times (1 - \frac{1}{5})^n$ 公斤 = $50 \times (0.8)^n$ 公斤。