

中等专业学校教材試用本

鉆探工程

上 册

吉林地质专科学校編



中国工业出版社

中等专业学校教材試用本



鉆探工程

上册

吉林地质专科学校編

中国工业出版社

本書系由吉林地質專科學校編寫，是以岩心钻探為主要内容。全書共分为七章，分别对岩心钻机、冲孔用水泵、钻塔及其附属设备、岩心钻探用钻具和工具、钻探设备的安装和迁移、泥浆等进行了叙述，内容简练。本書可作为中等地质学校钻探专业教学用書，也可作为勘探队生产技术人员参考之用。

钻探工程

上册

吉林地質專科學校編

中国工业出版社出版（北京佐麟閣路丙10号）

（北京市圖書出版業許可證出字第110号）

新华印刷厂印刷

新华书店科技发行所发行 各地新华书店經售

开本787×1092¹/16 印张12¹/8 每页1字数256,000

1961年10月北京第一版 1961年10月北京第一次印刷

120 千重000012.00 定价9-4)1.20元

统一書号：15165·665 (增-20)

序 言

自从1958年教育革新以后，经过几年教学改革和教学工作中的体会，深感必要有一本内容完善观点正确，适合专业要求的教材，这对提高教学质量有重大的作用。这次修订和编写教材的工作在地质部的明确指示和组织领导下、在学校党委具体领导下，尽量努力达到上述要求。

这次重编教材，是在过去几次所编的勘探工程讲义的基础上进行的，并按着1959年修订的勘探工程教学大纲和参照1960年修改的大纲编写的，本教材可做为中等地质学校勘探专业教学用书，也可做为勘探队生产技术人员参考之用。

在编写教材时，考虑了学生在参加勘探生产劳动后，所具有的关于专业方面感性知识基础，学生已知的内容就没有编入，在文字叙述、图表方面，尽可能使之详细易懂清楚，以便于学生自习阅读。在内容方面，首先联系我国生产实际，结合学习苏联先进经验，并尽量概括了我国大跃进、双革以来，在勘探技术方面的新成就，但由于编者能力所限，在这方面感觉做的还很差。

根据勘探专业的需要，在教材内容上系以岩心勘探为主，考虑学生毕业实际工作的需要；对于机械冲击钻、水文工程地质钻也给予足够的重视，故在教材中占有一定的比重。关于其他内容则是考虑必须给予学生关于勘探方面全面的知识。

根据教改和教学的经验，结合我国生产实际，在这次编教材时尽量将一些陈旧的，和生产关系不大的，琐碎的内容删去，并尽所知充实了一些新的内容。

本書共分二十四章，编写过程中经过了教研组集体研究讨论、修改。

由于我們能力所限，錯誤的地方定然存在，此外在章节编排上，文字叙述上，图表修饰上，内容叙述的准确性上，某些章节内容重点突出等方面还存在着许多缺点，希望讀者、參閱者批評指正。

吉林地质专科学校

勘探工程教研组

1961.5.1.长春

目 录

序 言

第一章	总 言	5
§ 1.	地质找矿勘探工作的基本概念	5
§ 2.	岩心钻探的基本概念	5
§ 3.	勘探种类	5
§ 4.	钻探的应用范围	6
§ 5.	钻探发展简史	7
第二章	钻机	11
§ 1.	概述	11
§ 2.	手把给进式钻机	11
§ 3.	螺旋差动给进钻机	14
§ 4.	油压给进钻机	44
§ 5.	活动式钻机	90
§ 6.	地下钻进钻机	99
第三章	冲孔用水泵	105
§ 1.	概述	105
§ 2.	活塞式水泵工作原理及计算	106
§ 3.	活塞式水泵的主要部件和零件	104
§ 4.	100/30、200/40、KSP90×150 水泵的构造特点	115
§ 5.	水泵的使用、维护管理与简单事故的排除	117
§ 6.	水泵附件	119
第四章	钻塔及其附属设备	122
§ 1.	概述	122
§ 2.	钻塔的构造	123
§ 3.	钻塔附属设备	128
第五章	岩心钻探用钻具和工具	132
§ 1.	钻具	132
§ 2.	升降钻具用的工具	138
第六章	钻探设备的安装和迁移	144
§ 1.	概述	144
§ 2.	修筑场地和地基	144
§ 3.	基台的安装	147
§ 4.	钻塔及其附属设备的安装和迁移	149
§ 5.	机械及附属设备的安装	153
§ 6.	坑道钻探设备安装特点	157
§ 7.	基台的整体迁移	159
§ 8.	钻探供水	161
第七章	泥浆	165
§ 1.	泥浆概述	165
§ 2.	泥浆原料及性能	171
§ 3.	泥浆性能的调整	174
§ 4.	复杂地层中钻进用泥浆	184
§ 5.	特种泥浆的配制与使用	187
§ 6.	泥浆的制造及净化	188

第一章 总 論

§ 1 地質找矿勘探工作的基本概念

本教材是以岩心鑽探為主要內容，因此首先須知鑽探工作在整个找矿勘探過程中所處的地位。

人們在發現矿藏直到把它从地下開發出來（經過冶炼）而應用，需要經過一個相當複雜的劳动過程。在開採矿产以前，先必須經過普查矿产地，进而確定矿产的质量和储量，查明矿产的开采条件，最后对矿床做出評价。

要達到上述目的，需經過以下步驟：

1. 室內准备工作：根據群众报矿线索、已有的矿产地质資料和地质找矿理論進行研究，確定进一步的普查勘探計劃；
 2. 地形測量：按需要進行一定比例尺的地形測量，沒有地形圖就不能進行地質工作；
 3. 地質測量：一定比例尺的地質圖是正確組織找矿勘探工作的依據；
 4. 地球物理、化學探矿工作：它可以基本上查明矿体的輪廓和分布，這是一種較新的探矿方法；
 5. 地表揭露：探槽、剝土、淺井，主要是揭露地表，了解矿床在地表分布等各種情況；
 6. 鑽探：可分為構造鑽、控制鑽、普查鑽和勘探鑽；
 7. 地下坑道：有斜井、豎井、平窿等；
 8. 矿产的取样試驗，以確定矿产的质量；
 9. 地質編录：岩心鑽探編录，山地工作編录；
 10. 对矿产做出結論，進行儲量計算提出勘探終了報告，做為開采設計的依據。
- 在現代，評價矿床的质量，主要依靠直接勘探法取得的样品及對样品分析試驗所得資料，而這些样品主要是由鑽探工作得到的。

§ 2 岩心鑽探的基本概念

所謂岩心鑽探，其實質是以特定工具和方法對岩石破碎的整個過程的綜合，其結果获得鑽孔並可由孔中獲得样品——岩心。

鑽孔的組成可由孔口、孔底、孔壁三部分來說明。

鑽孔的直徑一般在25—600毫米，深度一般在500米以下，目前最深者達到6000米以上。可在任何直徑和深度的鑽孔內取出岩石和矿体的样品——岩心。鑽孔的方向可以是任意的。

鑽探工作最基本的工序之一是破碎岩石加深鑽孔，這個工作是由鑽頭進行的。鑽探設備通過連結鑽頭的鑽杆傳達迴轉和壓力作用，在這種作用下鑽頭才能破碎岩石，已被破碎的岩石由具有一定流速的液體或氣體帶出孔外。

鑽探設備的布置及其作用如圖1。

鑽头破碎孔底岩石而加深鑽孔的过程，称为鑽进。鑽进一定深度后需要采取孔底的岩心。提取岩心和鑽进过程中因鑽头被岩石磨钝，为了更换磨钝的鑽头，这是鑽探生产三个最基本的工序。此外根据生产需要还进行固孔、电测、测量鑽孔弯曲、注水、封孔等特种工作。以及拆卸、运搬、安装鑽探设备等辅助工作。

鑽探生产率在一定的物质技术装备条件下，除主要决定于生产管理、劳动组织和人们的态度技术能力外，还决定于鑽探工作的对象——岩石。为了多、快、好、省地进行鑽探生产，除了注意上述諸决定因素外，还须十分注意研究岩石的物理机械性质，从现用破碎岩石的方法中联系影响破碎岩石的諸因素寻找有效地破碎岩石的规律，或进而寻找破碎岩石的新技术和新方法。

§ 3 鑽探种类

鑽探分类应根据破碎岩石的基本方式方法。目前破碎岩石的方法基本上可以分为三类：1. 机械破碎的方法；2. 物理破碎的方法；3. 化学方法。后两种方法目前正处研究试验阶段，尚未在生产中广泛采用。但为了加速破碎岩石的目的，寻找破碎岩石的新方法，便具有很大的现实意义，且新方法的利用，具有很大的可能性，也有着广阔地发展前途。

目前应用最广的还是以机械方式破碎的方法。該法在破碎岩石时主要依靠压力或冲击作用在岩层中产生很大的导致岩石破碎的局部应力。

依据不同的载荷性质——动载荷和静载荷而分为两种主要类型：冲击鑽进和迴轉鑽进。冲击鑽进是靠楔形鑽头冲击破碎岩石；迴轉鑽进则是靠专门的切削型鑽头或鑽粒鑽头




图 1 鑽探情况

- 1—鑽塔； 2—場房； 3—鑽探机； 4—系； 5—電动机；
- 6—一定向管； 7—鋼杆； 8—立柱； 9—卡
盘； 10—絞車； 11—迴轉器； 12—送水龙管； 13—岩心； 14—
循环槽； 15—沉淀池； 16—水源池； 17—吸水龙管； 18—鋼
絲绳； 18a—固定鋼繩； 19—重量指示器； 20—壓力計； 21—
系壓力計； 22—天章； 23—塔架； 24—橫拉手； 25—斜拉手；
26—基礎螺栓。

在孔底以压入、压碎和剪切的方式来破碎岩石。在颗粒镶嵌中还具有研磨的作用。

冲击鑽進又可分為鐵杆衝擊和鋼繩衝擊鑽進兩種。

迴轉鑽進可分為全面鑽進（主要是石油及天然氣鑽井）及岩心鑽進。前者多系以全齒方式鑽進，而後者則系取心鑽進。但兩者之鑽進方式可交疊進行。


② 通过螺旋进气分为发动机在地表的和孔隙发动机两类，发动机在孔隙的有涡轮增压和电喷等。

岩心鑽探根據其破碎岩石的材料，分為金剛石鑽頭、鈷質合金鑽頭、鑽粒鑽頭等。

現在，以機械方式破碎岩石的新方法出現了許多；如衝擊迴轉鑽進、振動鑽進、衝擊強鑽進等。大大丰富了這方面的內容。

为便于了解勘探种类，特列下表。

勘探动态



§ 4 镑探的应用范围

鑽探工作除了做為地質勘探部門一個重要手段之外，它還被應用於許多國民經濟部門。從工礦企業直到人民公社，應用範圍極廣，但可把鑽探的用途歸納為以下幾方面：

1. 勘探鑽探：主要是普查和勘探矿产用；
 2. 工程地质鑽探：用在修建大型建筑物之前勘探作为建筑物基础的岩石的物理机械性質，如修建长江大桥、革命烈士紀念碑、人民大会堂、大型水电站等均須进行工程地质鑽探；
 3. 水文地质鑽探：用来研究地下水的情况和性质。在地质勘探时提供地下水的情况，是开采矿山的一个重要条件；在貫彻党的发展国民经济以农业为基础的方針，勘查和开发地下的农业用水更具有极为重要的意义。鑽探工作在执行勘探与打井相結合的原则起着十分重要作用。此外，为了其他供水目的用鑽探來了解地下水的情况也很为广泛；
 4. 开采鑽孔，是用来开采液体矿产（水、盐水、石油等）和气体矿产（可燃气、氯气等）用的，此外煤的地下气化也是通过鑽孔实现和开采的；

5. 辅助性和技术鑽孔：鑽孔做为辅助性的用途也是多方面的，如鑽进物理探矿的爆破鑽孔，矿山开采或掘进的爆破孔。以及鑽进通风、排水、輸电纜以及鑽成开采矿井等等鑽孔。

可以預計，随着鑽探技术的发展，鑽孔深度增加及海底鑽探的实现，将使人们在研究和了解地球内部的秘密方面提供直接的重要的資料。苏联目前正在研究設計的地質火箭将在这方面作出进一步貢獻。

§ 5 鑽探发展簡史

根据考古学的一些新发现，認為在两万五千年以前，原始人已用石头作工具鑽凿岩石。世界上最先应用鑽探的是埃及，大約在六千年前，古老的埃及已懂得旋转鑽探了。

中国也是世界上最先应用鑽探的国家之一。古書上曾說过“凿井为泉”的話，这可以說是鑽探的意思。当时鑽探事业的发展与四川、云南两省井盐的开采有密切关系。早在战国时代（公元前403—221年）在四川省已利用鑽孔来开采盐水；大都是直径較大的浅孔。在唐朝时期（公元618—906年），盐井已有640口，其中有的鑽孔深度达500余米。唐宋宋初年間，鑽探已很发达，如“东坡志林”卷六中記載：“自庆历皇佑（公元1049—1053年間）以来，蜀始用筒井，用圓刃凿如盤大，深數十丈，以巨竹去节，牝牡相衡为井，以隔横入淡水，则盐泉自上，又以下竹之差小者，出入井中，为桶无底而窍其上，悬熟皮数寸，出入水中，气自呼吸而启閉之，一筒致水数斗。”由此段記載中，說明当时已使用了較完善的鑽探工具（參看图2），如鑽头（圓鐵錐），套管（大竹筒），鑽杆（竹条），抽筒（小竹筒）等。后見于明朝宋应星所編“天工




图 2 我国古老鉆探设备工作情况

开物”，其上記載了当时的鑽探方法，是以人工作动力的冲击式鑽探如图2所示。又如清朝吴紹伯在“自流井图說”中記載的鑽孔工序为：1. 初开草皮；2. 作大口；3. 下石圈；4. 凿大眼；5. 杆木柱；6. 下木柱；7. 凿小眼；8. 掏泥等八个步骤。上述八个步骤与今日之鑽探工序很相似。

在清光緒年間（1904—1906年）已开始石油井的鑽凿。

虽然，我国劳动人民对鑽探事业有伟大的发明創造，但过去由于封建制度的束缚，帝国主义的侵略，使我国的鑽探事業近几百年來，在技术上一直停滞不前，劳动人民的創造发明沒有得到充分发展。解放前处于国民党的反动統治下，鑽探工作更是奄奄一息。解放后，



由旧政权接收过来的只有14台残缺不全的鑽机，当时的技术力量、设备及操作方法极其落后。

解放后在中国共产党的正确领导下，随着国家经济建设的发展，特别是地质事业的发展，鑽探工程也在迅速地发展着。全国机械岩心鑽探，到1958年底总进尺相当于旧中国50年总进尺17万米的107倍多；鑽探的台月效率逐年上升，1958年的生产水平比1952年增长了2倍多。在技术装备上，在苏联的帮助下，兴建了探矿机械厂，进行设计制造鑽探设备。从1953年初由雞西机械厂制造了我国第一台仿苏300型手把鑽机以后，接着太原、撫順、吉林、上海、南京等机械厂也都制造了仿苏500型、300型手把式鑽机，YKC水文鑽机，1200型鑽机及整套鑽探设备和工具；目前我国已能大量生产650型油压鑽机，在鑽探技术水平上，最近几年有了显著的提高，在水文鑽探、大直径鑽探以及空气鑽进等方面都取得了一些经验。随着物探电测井工作的开展，无岩心鑽进的应用范围正逐步扩大，一些破碎岩石的新方法和新技术的研究工作，也取得了一定的成绩。另外随着地质事业的发展，我国的鑽探技术力量也有很大发展，党和政府非常重视技术人材的教育培养，自51、53年先后在北京、长春等地成立的地质院校中，设立了鑽探专业，几年来培养了大批的中等和高等技术人材。目前，在全国已组成一批鑽探工程大军，成为地质事业中的重要組成力量。

1958年以后，随着我国全民整风运动在思想战线上、政治战线上的伟大胜利，随着工农业生产的大跃进，在党的社会主义建設总路线下，最近几年鑽探工作获得了飞跃发展，全国出現了許多先进单位和先进小组，台月效率超过千米以上的机台已层出不穷，甚至有許多机台，还創造了台月效率突破万米的全国纪录。

由于广大职工思想觉悟提高，破除迷信，解放思想，树立了敢想、敢說、敢干的共产主义风格，因而在技术革新和技术革命运动中，出現了許多发明創造和革新事例。如在合金鑽进的切削理論方面，根据切削原理，針對不同岩石在鑽头的结构上有了很大改进，最主要的是扩大了合金鑽进的使用范围，并增加了硬质合金鑽头的品种，在鑽焊方法上，由于采用銅液浸銹鑽头的方法，大大提高了鑽焊质量。以及在合金鑽进操作技术上也摸出了适当加大压力、提高轉数和泵量以小口径鑽进的規律。另外在鑽粒鑽进方面，在投砂量、投砂方法、鑽进規程等方面也取得了一些经验，此外，还推广了銅粒鑽进、混合鑽粒鑽进及全面鑽粒鑽进等技术，使在极坚硬岩石中鑽进的效率提高一倍以上。其它在无岩心鑽进、复杂地层鑽进等方面都取得了許多新的成就。目前，我国正在大力改进现有设备和工具，普遍提高操作水平，积极采用世界上最新的技术装备，掌握现代化的科学技术，使生产过程迅速地走向机械化和自动化。

上述成绩和经验的取得，是由于我們坚决依靠了党的领导，正确地执行了全党全民办地质的方針，大搞群众运动，大搞技术革新，认真贯彻了群众路线的工作方法和“两参一改三結合”管理制度的結果。同时，也是与苏联专家的热誠帮助分不开的。

苏联鑽探事业的发展也是与盐田的开采有关；在12世紀已經开始用鑽井法來开采盐水。至16世紀，鑽探技术得到改进。19世紀的末期，在烏拉尔勘察固体有用矿物时，已广泛采用金刚石鑽头鑽进。金刚石鑽头是于1854年发明，1869年試驗成功的。从此时开始，鑽探工程师 C.G. 伏伊斯拉夫教授，对完善利用金刚石鑽头鑽进的新型鑽机作了新的設計。

在苏联伟大的十月社会主义革命胜利后，鑽探工作得到巨大的发展。在苏維埃政权成立的最初年代，按照B.I.列宁的指示，开始用深井鑽探来在磁反常区勘探铁矿。自1922年至1923年亚塞尔拜疆中央石油管理局成立后，就开始用泥浆迴轉鑽井法代替了冲击鑽井法。在勘探固体矿床时，为了探寻廉价的东西代替金刚石，于1916—1926年大量采用了金属硬质合金以及铁砂和钢砂来进行鑽进。自1889年使用铁砂鑽进以来，大大的改变了岩石鑽探的操作过程。从1927年至1929年由外国輸入的鑽探设备，很快就被苏联本国製的设备所排斥。苏联探矿工厂很快掌握了新型鑽机、水泵、鑽杆及其它设备的制造，并达到和超过了其它各国的水平。

在苏联鑽探技术的巨大成就中，值得提出的是：苏联科学院通讯院士 П. А. 卡别留什尼科夫发明了涡輪鑽机；这样使迴轉式的操作愈加完善，因为此时鑽杆不进行迴轉。这个发明是很有很大意义的。工程师 А. Н. 奥斯特洛夫斯基与 Н. В. 亚历山大罗夫設計了第一个电力鑽头，这种鑽头在鑽探工作中也显示了高度的效率。第一个自磨鑽头和冲击鑽是在 А. М. 依格那配夫领导下創造出来的。

在本世紀的四十年代至五十年代間，蘇聯的鑽探事業更得到伟大的成就。由于科学的研究与生产实践的密切結合，鑽探工程在苏联已提高到新的水平，是值得我們在今后的工作中学习的。

第二章 鑽机

§ 1 概述

岩心鑽探是地质勘探工作中的主要手段之一，岩心鑽探用的鑽探机械是由鑽机、水泵和发动机等組成。本章只討論岩心鑽探鑽机。为了适应地质勘探工作的特点要求，鑽机必須符合下列要求：

1. 构造简单，易于操作和维修；
2. 结构紧凑，体积和重量要小，机体可拆成部件，便于运输、安装和拆卸；
3. 结构要坚固，功率要大，能采用先进的规程鑽进获得高的經濟鑽速；
4. 要有完备而可靠的安全保护装置；
5. 要有先进的自动操纵装置和检测仪器。

鑽机的基本組成部件及其功用：

为了安全順利地完成岩心鑽探鑽进过程中的各种工序，鑽机由下列基本部件組成：

1. 传动装置：用以接受发动机的迴轉动力，并传递給迴轉器和升降机。结构简单的鑽机配备有空轉輪和工作輪，而在结构完善的鑽机則配备有摩擦离合器，以开动和停止鑽机。

2. 变速箱：在鑽进工作中，根据所鑽岩石和所用鑽头类型，选择最优的鑽具轉速，以获得較高的鑽速。在升降鑽具工作中，合理地利用发动机的功率。現代的鑽机都有变速箱。一般变速箱可变3—5个速度。

3. 回轉器：用以迴轉孔底鑽具，而带动鑽头鑽进。

4. 給进装置：鑽进时借其給进和調整孔底压力，或提动鑽具。

5. 升降机：用以升降鑽具、套管、測量仪器或排除事故等。新型鑽机一般用游星式升降机。

根据鑽机的給进装置的不同，岩心鑽机可分为：

1. 手把式給进鑽机；
2. 螺旋差动給进鑽机；
3. 油压給进鑽机；
4. 輪轉式給进鑽机。

§ 2 手把給进式鑽机

手把給进鑽机是目前应用最广的鑽机，利用手把給进鑽机可以进行硬质合金鑽进、鑽粒鑽进和无水泵鑽进，也可用来进行金刚石鑽进。

KAM-500 型钻机

KAM-500型 鑽机是手把給进鑽机的一种，构造简单操作容易，适用于500—700米的中深孔鑽进。該型鑽机是由：机架、橫軸箱、迴轉器、升降机和平衡器所組成。鑽机的外

貌如图 3 所示

传动系统

KAM-500型鑽机的传动系統如图 4 所示：




图 3 KAM-500 型鑽机外観

发动机 → 驱动皮带 → 工作輪 → 空心軸套 → 变速箱 → 横軸 →

→ 橫軸螺旋齒輪 → 立軸螺旋齒輪 → 立軸導管 → 立軸

→ 行星齒輪 → 升降機大齒輪 → 升降機軸 → 轉鼓 → 卷筒。




图 4 KAM-500 型鑄機傳動系統

1—橫軸；2—空轉軸；3—工作軸；4—主動齒輪；5—空心軸套；
6—傳動齒輪；7—傳動齒輪；8—變速齒輪；9—變速齒輪；10—11變
速雙齒輪；12—橫軸螺旋齒輪；13—立軸；14—立軸螺旋齒輪；
15—排齒齒輪；16—升降機齒輪；17—升降機；18—齒；19—卷筒

机架

机架是支承鑄机各部件的基础。是由三角鐵的支架焊接而成，支架之間用拉手連接固定。在机架上备有安装横轴箱、升降机和制动器的轴承座和将鑄机固定于基台用的螺孔。机架的构造如图 5 所示：




图 5 KAM-500 型鑄機机架

1—机架；2—横轴箱轴承；3—升降机轴承；4—制动器支架；5—制动器支柱

横轴箱

横轴箱的作用是接受发动机的动力，經变速箱变速而迴轉横軸，然后經横轴螺旋齒輪

传至立轴螺旋齿轮以迴轉立軸，或經橫軸徘徊齒輪傳至升降機大齒輪以帶動升降機工作。

橫軸箱裝置在機架上部的軸承座內。其構造如圖6所示。

橫軸箱壳（1），兩端制有承托部份，安置在機架的軸承座內。打斜孔時，可放鬆軸承壓蓋螺杆的螺帽，將橫軸搬轉至所需的角度，使立軸傾斜。橫軸箱壳上制有枢紐軸孔及三個合箱螺絲，以便安裝立軸箱。橫軸箱壳內固定有四個青銅軸套，以裝置橫軸。




图 6 橫軸箱

1—箱壳；2—横軸；3—空轉輪；4—工作輪；5—空心軸套；6—主動齒輪；7,8—变速徘徊齒輪；9—变速箱底壳；10—齒軸；11—鏈；12、13、14—齒輪；15—变速箱上壳；16—齒杆；17—拔叉；
18—齒輪；19—變速手輪；20—齒輪軸套；21—鎖母；22—橫軸滾珠軸承；23—推力滾珠軸承；24—排
齒輪；25—軸頭挡；26—枢紐軸；27—向心滾珠軸承

橫軸（2），是橫軸箱內傳遞動力的主要機件。橫軸穿過變速箱與橫軸箱，軸經分段粗細，在其一端用兩盤單列向心滾珠軸承裝置空轉輪（3），是于短時間內停止機工作承挂皮帶空轉用。為防止其軸向移動，在軸上用螺釘固定有軸頭挡及軸頭帽。在空轉輪的內側，裝置有工作輪（4）。因橫軸須要變速，所以工作輪系用鍵固定在空心軸套（5）上，空心軸套（5）用兩個青銅軸套游動的裝在橫軸上，空心軸套的一端伸入變速箱內，并在其上用鍵固定有24個齒的主動齒輪（6），輪的一邊側面上，具有七個凸齒。主動齒輪的右側橫軸上，用滑鍵裝置有30齒及18齒的齒輪（7）及（8），兩者用鍵固定成一整體。通過操作可做軸向移動稱為變速徘徊齒輪。齒輪（7）的一邊側面上亦具有七個凸齒，可與主動齒輪（6）側面上的凸齒相咬合。

變速箱底壳（9）用螺釘固定在機架上。齒軸（10）用兩盤滾柱軸承及擋蓋裝在底壳的軸孔中。在軸上用一根長鏈（11）固定有三個齒輪（12）、（13）和（14），其齒數依次為24、18、30。為了防止其沿軸向移動位置，在輪間裝有支管。齒輪（12）永遠和主動齒輪（6）相咬合。

變速箱上壳（15），用螺釘固定在底壳上。在橫穿變速箱上壳的小軸上，套有一可作軸向移動的齒杆（16），杆的下面焊接有一拔叉（17），拔叉夾在變速徘徊齒輪之間。杆上面的齒則與一小齒輪（18）咬合，而小齒輪與箱壳外的變速手輪（19）固定在同一小軸

上。因此，当转动变速手轮时，通过齿杆与拨叉，使徘徊齿轮作轴向移动。由于不同齿数的齿轮相咬合，即可使横轴获得三种转数。

为了防止工作中齿轮变动位置，变速手轮处设有定位装置。

在横轴箱壳中部的横轴上，用键固定有齿輪軸套（20），在其上用键和锁母（21）固定有横轴齒輪（22），因横轴与立轴相互垂直且不在一个平面内，故横轴齒輪为 -45° 螺旋齒輪，通常叫做螺旋齒輪。由于螺旋齒輪传动时，轴向推力发生偏压，故在其发生偏压的一侧，装有推力滚珠轴承（23），以消减因偏压所产生的磨擦力。

在横轴的右端，用滑键装有16齿的徘徊齒輪（24），用拨叉操纵可沿轴向移动，使之与升降机大齿輪咬合或分离。为防止其滑动距离过大，在横轴头上用螺钉固定有轴头档（25）。

迴轉器

迴轉器：主要由迴轉裝置和給進裝置組成，其作用是：接受橫軸傳來的動力，通過上下卡盤迴轉孔內鑽具，並通過給進把對孔底進行加壓或減壓鑽進。迴轉器構造如圖7所示。

迴轉器箱壳（15），是安裝迴轉和給進機件的外殼，上面備有樞紐支撐，用樞紐軸裝在橫軸箱的樞紐軸孔上。鑽進工作時與橫軸箱關閉，並通過合箱耳及合箱螺絲與橫軸箱緊密固定，此時橫立軸螺旋齒輪才能咬合傳動。當升降鑽具或套管時，則可與橫軸箱分開讓出孔口，以便升降工作。此外，在迴轉器箱壳上還制有各種支撐及軸孔，用來裝置其他機件。

迴轉裝置是從橫軸接受動力迴轉鑽具的裝置。主要由立軸（16）、立軸導管（19）、立軸螺旋齒輪（20）及上下卡盤組成。

立軸（15）貫穿箱壳，本身為一空心軸，中部制有一凸肩，凸肩下部銑有通長鍵槽，在立軸凸肩下部用滑鍵與立軸導管（19）裝合，在導管上，用鍵固定有立軸螺旋齒輪（20）。當其接受橫軸齒輪傳來的動力時，就可通過立軸導管帶動立軸迴轉，同時立軸可在立軸導管內作軸向上下移動。由於立軸齒輪亦為一螺旋齒輪，故在其下面裝有一盤推力滾珠軸承（21），以消減由偏壓所產生的磨擦力。立軸導管是由箱壳的下面向上裝進的，在其上用鎖母擰住。立軸導管與箱壳間裝置有一個銅套（18），用埋頭螺釘固定在箱壳上，以減少其兩者的磨損。

立軸上下兩端分別借左、右螺紋，擰結有上下卡盤來夾持鑽杆，使鑽杆隨同立軸迴轉和上下移動。卡盤的構造如圖7所示，每個卡盤內均裝有三塊齒瓦，但齒瓦上的螺紋彼此不同（左螺紋及右螺紋），在同樣的壓力作用下，將鑽杆夾持得更緊。

上卡盤用左螺紋與立軸擰合，而下卡盤用右螺紋與立軸擰合。

給進裝置：是用来調節孔底鑽進壓力和提動鑽具的裝置。是由給進齒筒（22）、給進齒輪（25）、給進槽輪（30）、給進軸（26）、給進把（27）和給進手輪（32）等主要機件組成。

給進齒筒（22）為一空心圓筒，前後兩面有齒，用兩個墊圈及兩付推力滾珠軸承（23）裝在立軸的凸肩上部，並用鎖母鎖緊在立軸上。當齒筒上下移動時，立軸勢必隨同作上下移動。為了防止齒筒隨立軸旋轉，在齒筒左右兩側銑有長槽，用導引螺絲（33）導引，使其只能作縱向上下移動。在齒筒左右兩側的箱壳間固定有滑路瓦（24），以導正立軸和減少齒筒的磨損。此外，在立軸與齒筒間固定有青銅軸套，以減少彼此間的磨損。




图 7
1—卡盘座；2—齿条套；3—齿瓦；4—顶块；5—卡连接头；16—立轴；17—圆锥齿轮；19—立轴轴承；20—立轴皮带轮；
21—推力滚动轴承；22—进给齿条；23—箱体；24—推力滚动轴承；25—滑器瓦；27—丝进给；28—重锤；29—手柄；
30—进给手柄；31—进给手柄；32—手柄；33—可调手柄；34—小卡