

# 大型电机 生产技术手册

内部資料  
注意保存

第一机械工业部第八局

1960

# 大型电机

## 生产技术手册

(内部資料·注意保存)

第一机械工业部第八局編

1960年

为了大力促进大型电机的生产，迅速发展新品种，以适应国民经济各部門不断增长的需要，根据部分省市专业局和企业的要求，我們收集了我国大型电机制造行业目前所掌握的資料和大跃进以来在組織生产和制造技术上的成就編写了这本手册。

所谓大型电机是指容量为 500 历以上及 16 号机座以上的交流电动机和电枢直径为 560 公厘以上的直流电机而言。

这本手册是按大型电机組織生产的顺序汇編的，全書共分十一章。可供省市专业局与大型电机制造厂的领导同志和生产、计划、技术、供应、设备、检查等有关业务部門作为制訂规划和組織生产的参考，亦可指导使用部門选用大型交流直流水机及其启动控制设备之用。

本手册在編撰过程中得到哈尔滨电机厂、上海电机厂和天津电气传动研究所等单位的大力支持，特別是哈尔滨电机厂沈从龙总工程师对于协助本手册蒐集資料給予了很多方便。各厂参加編撰工作的有洪煥宛、萬安生、李文秀等同志，何淑琴同志等为手册繪图，由于他們的热情帮助，因而能夠較順利地完成編撰工作。对此，我們特致以謝意。

由于缺乏經驗和限于时间，手册內容挂一漏万和錯誤之处，在所难免。特別應該說明的是最近各大型电机制造厂在“四化”运动中取得了許多新的成就，因为手册已經付印，来不及收集、整理、编写到手册里去，只好在再版时設法弥补。我們誠懇的希望讀者們提出批評指正。

# 目 录

<b>第一章 結論</b> .....	1
<b>第二章 大型交流电机的系列、規格和基本技术条件</b> .....	4
第一节 TZ 系列同期电机 .....	4
第二节 TZK 系列同期电动机 .....	27
第三节 JRZ 系列感应电动机 .....	31
第四节 JKZ 系列高速感应电动机 .....	43
第五节 JK 系列感应电动机 .....	48
第六节 JRQ 和 JSQ 系列感应电动机 .....	49
第七节 大型交流电机的新系列 .....	51
第八节 大型交流电机制造业的世界水平簡况 .....	61
<b>第三章 大型直流电机的系列、規格和基本技术条件</b> .....	63
第一节 ZJF,ZJD 系列大型直流发电机和直流电动机 .....	63
第二节 大型直流电机制造业的世界水平簡况 .....	81
<b>第四章 大型交直流电机的准备周期和制造周期</b> .....	81
第一节 企业生产活动的一般程序 .....	84
第二节 大型交直流电机的計劃組織工作 .....	81
第三节 生产准备循环期和制造循环期 .....	86
第四节 工时定額 .....	86
<b>第五章 大型交直流电机的設計資料</b> .....	87
第一节 大型直流电机的結構設計和电气設計計算单 .....	87
第二节 大型交流电机的結構設計和电气設計計算单 .....	112
第三节 大型交直流电机的絕緣規范 .....	129
第四节 大型交直流电机的鑄件明细表 .....	176
<b>第六章 大型交直流电机的工艺</b> .....	182
第一节 大型交直流电机的工艺路綫 .....	182
第二节 大型直流电机的装配和金工工艺 .....	189
第三节 大型交流电机的装配和金工工艺 .....	253
第四节 大型交直流电机线圈的制造和絕緣處理工艺 .....	306
第五节 大型交直流电机的冲剪工艺 .....	335
第六节 大型交直流电机的軸承加工工艺 .....	343
第七节 大型交直流电机的总装配 .....	348
<b>第七章 大型电机制造厂主要車間的設备选用和布置</b> .....	373
第一节 概述 .....	376
第二节 大型电机金工装配車間 .....	378

第三节 焊接车间	381
第四节 线圈车间	389
第五节 冲剪车间	396
第六节 电机试验站	402
第七节 各系列电机所用主要和必需设备一览表	406
第八节 大型交直流电机制造土洋结合的一些设备和工艺方法	406
<b>第八章 大型交直流电机的工艺装备</b>	<b>425</b>
第一节 工艺装备明细表	425
第二节 主要工艺装备的结构	437
<b>第九章 大型交直流电机的材料定额</b>	<b>471</b>
第一节 单台铸锻件定额	471
第二节 各系列单台材料定额	477
<b>第十章 大型交直流电机的试验</b>	<b>553</b>
第一节 电机的绝缘试验	553
第二节 直流电机的试验方法	562
第三节 同期电机的试验方法	577
第四节 感应电动机的试验方法	595
<b>第十一章 大型交流电动机启动控制设备的选用</b>	<b>615</b>
第一节 概述	615
第二节 鼠笼型异步电动机启动控制设备的选用	616
第三节 卷线型异步电动机启动控制设备的选用	617
第四节 同步电动机启动控制设备的选用	625
第五节 常用的启动控制设备的结构和技术数据	634

## 第一章 緒論

隨着國民經濟各部門的飛躍發展，各行各業的生產規模日益擴大，機械化、自動化的程度不斷提高，電氣傳動設備已成為各種現代生產機械的不可缺少的一個重要組成部分。特別是作為重型機械主要傳動設備的大型交直流電機，客觀需要愈來愈多，應用面愈來愈廣，它在電氣化事業中所起的作用也愈來愈顯著。

重型機械的發展是反映國家工業化程度的重要標誌之一，作為重型機械組成部分的大型交直流電機，幾乎應用於國民經濟的一切重要部門。如重工業部門中所用的各種軋鋼機，高爐鼓風機，矿山設備中的開礦、選礦機械，巨型挖掘機，大型棒磨機；礦井設備中的大型卷揚機，電鏈，大型磨煤機；通用設備中作為抽水、水力采煤和水電站儲能抽水等用途的巨型水泵；作為矿山道風等用途的巨型鼓風機；化肥設備中的空氣壓縮機；水泥設備中的磨碎機；鍛壓設備中的6,000~12,500噸的自由鍛造水壓機，模型鍛造水壓機；輕工業部門中製造低設備所用的球磨機、造紙機以及制糖機械，橡膠、塑料機械和印染機械；交通運輸部門中的滑道船塢，提閘設備和大型船舶等；農業中的大型排灌設備以及機械工業本身的某些大型設備，都需要成套的大型電機與之配合，才能發揮作用。此外，大型電機還被廣泛作為電化學中直流電源，大型水輪發電機的勵磁電源和城鄉照明電源，鐵道干線電機車的动力以及在輸配電系統中作為調整功率因數的設備等之用。

由此可見，大型交直流電機不僅在工業，而且在農業、交通運輸、國防和其它一切事業中，都起着日益重要的作用。沒有強大的大型電機製造工業，電氣化事業的迅速發展是不可思議的。

世界上所有工業發達的國家都是十分重視電機工業的發展。如蘇聯在1940年到1956年的時期中工業增長350%，而電機工業卻增長1010%。在資本主義國家的工業生產中，電機工業的發展也遠較其它工業為快。如美國在最近二十年來，一般機器製造業的產量增加30%，而電工產品的產量增加了一倍。西德電工產品的增長比其它產品平均快三倍。而大型電機的增長率，在這些國家的電機工業中則又是發展得較快的一種產品。我國的情況也是如此，在第一個五年計劃期間，我國工業生產總值增長208%，而電機工業增長了405%，大型電機則增長了七倍。

我國大型電機的發展還僅僅是幾年時間，大家知道，解放前的舊中國根本沒有獨立的電機製造工業，當然談不到製造大型電機。那時候，國民黨統治的工廠所生產的最大發電機還不過200瓩，電動機不過180馬力。1947年是國民黨統治區電機年產量最高的一年，電動機年產量也不過6.8萬馬力。1938—1948年的十一年間，所生產的電動機僅17萬馬力，而且都是小型電機。解放後在黨的正確領導下，電機工業獲得了飛躍發展，取得了史無前例的輝煌成就。早在1952年，電動機的年產量就超過了舊中國歷史上最高的年產量；大躍進的1958年，電動機的年產量則超過了那一年的115倍，與1949年解放初期比較，則增長了93倍。這種速度是國民黨統治時期所無法比拟的，也是資本主義國家所望塵莫及的。

在我國電機工業的高速發展中，大型電機製造業更是一日千里，突飛猛進。我國自1953年

开始成批生产大型电机以来，每年产量几乎都成倍地增长。特别是大跃进的1958年，电机工业职工在党的总路綫的光辉照耀下，交流电动机比1957年增长了3.1倍，而大型交流电动机则猛增7.6倍。1959年又比大跃进的1958年翻了一番以上。从1953年到1959年，交流电动机共增长13.2倍，而大型电机则增长了95倍。单机容量的增长也是非常迅速的。如大型直流电机，在1954年之前还只能生产56—99机座的电机，1955年就試制成功了1,500瓩、750伏、750轉/分的ZJE120/34-8直流发电机。去年制成了用于700公厘初轧机的ZJD250/105-12 2800瓩直流电动机和ZJF180/44-12,3,000瓩直流发电机。今年有两个工厂同时試制成功容量乘轉速值达世界水平的ZJF215/41-10,500轉/分，5,000瓩直流发电机与ZJD250/145-12,4,600瓩的直流电动机。单机容量达世界水平的ZJF250/36-12,500轉/分,5,700瓩的直流发电机和ZJD285/140-14,5,350瓩的直流电动机以及极大尺寸电枢外径达3,800公厘的直流电动机亦将在今年内試制成功。目前我国生产的交流电动机最大容量已达10,900瓩，最大机座已达22号(即定子铁芯内径达4,730公厘)。

在大跃进的两年中，不但大型电机的产量和品种获得飞跃的发展，而且在組織管理上也做了許多重大革新，企业的生产秩序和工作效率都有显著提高，并且打破了单个小批生产的大型电机不能均衡生产的“常规”，出現了前所未有的“月月紅、步步高”的新气象。如全国大型电机在1959年一季度每月上中旬完成的产量仅佔全月的2%，1960年同期則提高到65%。

几年来，由于貫彻了党的一整套“两条腿走路”的方針，制造大型电机的新生力量的成长也是极其迅速的。1958年我国还只有两个企业能够成批生产大型电机，在短短一年多时间中，全国已經有二十多个生产基地，形成了一支强大的生产队伍。

所有上述的情况，都充分說明了我国建国十年来在大型交直流电机制造行业的发展是极其迅速的，无可爭辯地說明了社会主义制度的优越性和无限生命力。

尽管我們已取得的成就是那样巨大，但是目前大型交直流电机的产量和品种都还远远跟不上国民經濟各部門飞跃发展的需要。大跃进以来，各部門生产与装备的大型机械增长速度很大，与之配套的大型电机需用量也随着激增，特別是技术革命运动的蓬勃开展，机械化、自动化程度迅速提高，对大型电机提出了更多的新要求。今年仅重型机械配套所需的大型交流电机一項，就需三百余万瓩，但生产能力只有二百余万瓩，已成为当前电工产品中一个突出的薄弱环节。我們必須力爭在最短时期内改变这种状况，使大型电机的产量和品种能最大限度地滿足国家工业化的需要。同时，还要努力向高大精尖进军，早日攀登世界科学技术的最高峯。

就是摆在我們大型电机制造行业面前的一个艰巨而光荣的任务。

大型电机制造行业的广大职工，必須繼續鼓足干劲，力爭上游，在党的正确领导下，大搞群众运动，大搞技术革命，大兴共产主义协作之风，充分挖掘潜力，千方百計为各部門提供更多更好的大电机而努力。为此，大型电机制造业中的老厂除了要更出色地完成和超額完成国家計劃任务外，还要积极帮助新厂掌握技术。新厂應該本着自力更生和土洋結合的方針，力爭早日上馬，作出貢献。其它凡是有可能試制大型电机的地区和企业，都要主动地抓紧練兵，以便为大型电机的遍地开花創造条件。

随着技术革命运动的深入发展，大型电机的生产必須进一步适应机械化、自动化生产的要求，不断进行产品革命，簡化不合理的結構，減輕重量，改进和简化工艺过程，探索和采取新工艺，不断改进电机的冷却和絕緣方式，提高零件、部件和产品的标准化、通用化、系列化的程度，以进一步发展大型电机的生产能力。同时，組織管理工作也要不断革新，不断提高大型电机的

生产均衡性，最大限度地压缩生产週期。

要实现上述各项工作，使大型电机的生产能够以更快的步伐向前迈进，除了电机工业本身的努力外，还需要各有关部门大力支持，及时提供足量和优质的砂钢片、大型锻件、高级绝缘材料和大台面冲床、动平衡设备等等。

当前客观形势异常良好，大型电机制造行业的广大职工，应该掌握时机，高举毛泽东思想的红旗，坚持政治挂帅，在党的正确领导下，一定可以把大型电机制造业从胜利引向更大、更好、更新的胜利。

## 第二章 大型交流电机的系列、規格和基本技术条件

交流电机主要分为感应电机和同期电机两大类，感应电机的轉速随着負載大小而变化，故又称異步电机；同期电机轉速不論負載大小始終不变。感应电机和同期电机各有其优缺点，因此由使用部門根据具体情况来选择。感应电机的优点是：(1)制造方便，价格低廉尤其是 1000 瓩以下的电机；(2)使用简单，起动方便。它的主要缺点是功率因数低，影响电能的有效利用。在这方面，也正是同期电机的优点，同期电机的功率因数是超前的，不但不影响电能的有效利用，反而能使网絡的功率因数有所改善。同期电机的缺点是起动較复杂，需要直流励磁，价格較高。但是在永接励磁机和起动方式不断发展的情况下，同期电机的起动也可以大大简化，而且在經濟核算上，如果将感应电动机功率因数校正到和同期电机一样所需的补偿費用計入，那末同期电机反而更为經濟，因此同期电机的应用范围日益广泛。

現在各厂在生产中的大型交流机系列产品主要是仿照苏联系列的基本数据而設計制造的，性能数据大致和苏联相同。而主要接装尺寸是完全一致的。在同期电机方面有 TZ 系列（仿苏 МС 320），TZK 系列（仿苏 СДС, СДК, МСК）；在感应电机方面有 JRQ 和 JSQ 系列（仿苏 ФАМСО 和 ДАМСО），JRZ 系列（仿苏 AT），JKZ 系列（仿苏 ATM）。茲分別詳細介紹如下：

### 第一节 TZ 系列同期电机

TZ 系列同期电机包括发电机和电动机，发电机主要用柴油机或水輪机来传动发电，电动机可作一般用途，对其性能上无特殊要求，如作水泵，扇风机，电动发电机組等传动設備用。“TZ”型号代表带有座式軸承的同期电机。全系列共有 412 个品种，其中发电机和电动机各一半，采用四种不同定子鐵心外径：1160, 1400, 1700 和 2130 毫米。

TZ 系列的容量自 170 瓩到 6800 瓩；轉速自 125 轉/分到 1000 轉/分；发电机电压有 3150 伏和 6300 伏两种，电动机电压有 3000 伏和 6000 伏两种，功率因数不論发电机或电动机皆为 0.8。起动轉矩在 1.0 倍左右，牽入轉矩在 0.7 倍左右，起动电流一般在 5 倍以下。最大轉矩在 2 倍以上。发电机和电动机的效率根据容量，电压，和轉速不同变化范围較大，自 84%—97%。

TZ 系列可以制成防护式和管道通风式。

TZ 系列同期电机定子采用鋼板焊接机座，带有座式軸承，用底板将定轉子联成正体。定子鐵心用 941 砂鋼片冲成之扇型片叠裝而成。定子綫圈为 A 級絕緣，用双絲包綫外包云母帶真空胶处理。高速轉子采用鋼板冲片制成磁极和磁輥，低速轉子磁极和高速相近似而磁輥為轉子支架。轉子綫圈为 B 級絕緣，用裸銅綫邊繞而成，匝間垫以石棉紙。底板和端罩都用鋼板制成。

TZ 系列同期电机的励磁机系乙系列直流电机的派生产品，速度在 375 轉/分以上时和同期电机同軸連接，速度低于此數时則用三角皮帶传动。

除了标准产品而外，TZ 系列还包括一些派生品种，用于传动球磨机和轧鋼方面用的。用于球磨机的有 380 瓩 32 极，600 瓩 24 极，750 瓩 30 极，900 瓩 36 极，1100 瓩 36 极和 1300

此 40 极等規格，电压全部为 3000/6000 伏两用。用于轧鋼方面的有 2300 匹，2800 匹，3450 匹，3900 匹，4500 匹，5400 匹，10900 匹等規格轉速全部为 500 轉/分，电压有 6000 伏和 10000 伏两种。另外还有一些容量較小的品种不一一罗列。这些电机结构上和标准系列产品并沒有什麼不同，只是在轉矩性能上要求較高，球磨机的起動轉矩要求在 2.0 倍左右，牽入轉矩要求 1.0 倍左右。轧鋼用变流机组的同期电动机最大轉矩要求在 2.5—3 倍以上。轧鋼用同期电动机常用管道通风式电动机，球磨机一般都用防护式电动机。

同期电机的基本技术条件，技术数据和外型尺寸詳見下面所附資料：

### 一、TZ 系列同期电机基本技术条件

#### (一) 技术条件依据：

- (1) 本技术条件主要参考苏联国家标准 ГОСТ 183-41 中电机(基本标准)为基本依据。
- (2) 拟訂时并根据三年来我厂試制之电机性能試驗結果，以及苏联产品目录为參考依据。

#### (二) 适用范围：

- (3) 本系列电机所規定容量仅适用于海拔不超过 1000 公尺及冷却空气的最大容許溫度为 +85°C。

- (4) 本系列电机应按在与潮湿蒸汽腐蝕气体，酸灰尘和其它有害物隔絕的地方。

#### (三) 基本性能：

- (5) 本系列电机为連續的額定工作方式。

- (6) 本系列电机的标准电定功率因数发电机为 0.8 滞后，电动机为 0.8 超前。(特殊者訂于技术条件中)

- (7) 本系列同期发电机之励磁增长速度不低于 0.8/秒。

- (8) 本系列电机的絕緣定子繞圈采用双紗包 A 級絕緣，磁极 纜圈采用裸銅線 B 級絕緣，容許溫升限度符合苏联国家标准 ГОСТ 183-41 定子 A 級為 65°C (电阻法) 磁极 B 級為 95°C

- (9) 本系列电机之鐵心溫升限度為 65°C (溫度計法)

- (10) 本系列电机之集電環溫升限度為 70°C (溫度計法)

- (11) 本系列电机之軸承溫升限度為 45°C (溫度計法)

- (12) 本系列电机之定子繞圈对于机壳是及其互相間之絕緣的电介質强度能耐受交流周率約為 50 周波及实际正弦波形的(2 倍額定电压 +1000 伏)之試驗电压一分鐘。

- (13) 本系列电机之磁极 纜圈对于机壳的絕緣的电介質强度能耐受交流周率約為 50 周波及实际正弦波形的 1500 伏之試驗电压一分鐘，(規定电机如为电动机起動时励磁線圈經电阻縮短或經励磁机短路其它方法起動时根据苏联国家标准 ГОСТ 183-41 电机(基本标准)第 102 条)

- (14) 本系列电机之邻接線匝間的絕緣的电介質强度能耐受較額定电压增高 30% 之試驗电压五分鐘。

- (15) 本系列电机之絕緣電阻，当接近工作溫度时，不低于  $R_i = \text{線圈額定电压 } V / (1000 + \frac{1}{100} \text{ 电机容量 KVA}) \text{ 百万歐姆 (M}\Omega\text{)}$ 。

- (16) 本系列电机之机械强度，除用水力透平耦合使用者(具体要求，根据客戶提出協議后訂于技术条件中)外一般能耐受較額定轉速增高 20% 之过速二分鐘。

(17) 本系列电机之耐受短时过载电流能力对 1000 仟伏安及其以下的为 50% 过载 15 秒鐘，1000 伏安以上者为 50% 过载 1 分鐘。

(18) 本系列电动机在额定定工作制度时，最大轉矩与額定轉矩之比，不低于 1.65。

(19) 本系列电机許可振动如下表：

轉速(轉/分)	1000	750	600	500 及以下
容許振动值(公厘)	0.10	0.12	0.16	0.20

(20) 其它性能如电压調变率，短路比，起动方法，起动轉矩，起动电流率入轉矩，轉動慣量，电机参数，效率，励磁方法，励磁数据等等如客户有要求时，根据客户提出經協議后載于技术条件中。

(四) 容許度：

(21) 效率之容許度当  $\eta < 0.95$  时为  $-0.10(1-\eta)$ ，当  $\eta \sim 0.95$  时为 0.005(間接法)。

(22) 电压及周率容許偏差量之絕對值总和为  $\pm 5\%$  詳細根据苏联国家标准 FOCT 183-41 电机(基本标准)第 65 条。

(23) 同期发电机之电压畸变率对于 1000 仟伏安及以下者不超过 10%，而对于 1000 仟伏安以上者不超过 5% 詳細根据苏联国家标准 FOCT 183-41 电机(基本标准)第 66 条。

(24) 温升限度无容許度。

(25) 同期发电机电压調变率之容許度为  $+20\%$ ，短路比之容許度为  $-20\%$ 。

(26) 同期电动机的最大轉矩之容許度为保証值之  $-10\%$  起动电流之容許度为  $+20\%$  起动轉矩为  $-20\%$ 。

(27) 其它性能之容許度必要时經由制造厂与客户共同協議后載于技术条件中。

(五) 基本結構：

(28) 本系列电机标准型式为臥式，装在以油环潤滑的两个座式轴承上，并装在同一底板上，有一个軸伸以便联結到传动装置上，底板需以洋灰浇灌固定于基础上。

(29) 励磁机一般与同期电机以联軸器联接并与同期电机同装在一块底板上。

(30) 本系列电机标准为开启式，自然通风励磁机亦为开启式，自然通风。

(31) 定子綫圈采用“A”級絕緣接地絕緣为連續云母带，真空浸胶处理，定子圈綫为双层綫圈嵌綫形式为翻繞发电机定子有出綫头 4 个电动机为 3 个，由集电环端的罩下部引出，以木块固定于机座上。

(32) 磁极綫圈一般采用“B”級絕緣，用裸銅綫邊繞而成。

(33) 发电机一般备有元形、紫銅之阻尼繞組。

(34) 风扇一般由装在磁轭两侧每二磁极之間的括板式风叶組成，只許单向旋轉。

(六) 产品外形尺寸图：

(35) 产品外形尺寸图附于文件末頁中。

(七) 特殊要求：

(36) 如客户需要与基本結構不同的特殊要求时，如需要封闭式、三軸承等等亦可另行協議載于技术条件中。

(八) 試驗項目：

(37) 本系列电机在工厂中完成下列型式試驗項目(每一型号試驗一台)：

\*(i) 線圈对于机壳的絕緣电阻測定。

- \*(ii) 全部線圈在冷却状态中用直流电測定其电阻。
- \*(iii) 過速試驗。
- \*(iv) 線圈对于机壳的絕緣試驗。
- \*(v) 匝間絕緣試驗。
- \*(vi) 空載試驗。
- \*(vii) 短路試驗。
- (viii) 短时过載电流試驗。
- \*(ix) 鐵損机械損失及短路損失的測定。
- (x) 溫升試驗。
- (xi) 电压波形畸变率測定。
- (xii) 起動特性試驗。
- (xiii) 最大轉矩測定。
- \*(xiv) 励磁机試驗。

(38)本系列电机每台在工厂中完成 37 条中打有“\*”記号之检查試驗項目。

(39)本系列电机之驗收試驗項目，在制造厂中交接成品时，依检查試驗項目进行之。

#### (九)試驗及核算方法：

(40)溫升試驗一般采用間接法。

(41)起動特性試驗：即是起動电流或起動轉矩倍数的确定，此項試驗不适用同期发电机，同时如缺乏适当电源时可以在降低电压时进行之。

(42)牽入轉矩之確定根据工厂計算所得之設計值。

(43)最大轉矩之測定根据試驗所得之  $X_A$  不飽和值推算而得。

(44)励磁机試驗根据直流电机基本技术条件及其专用技术条件中所規定者执行。

#### (十)产品供应的成套性：

(45)本系列电机一般供應同期电机外，并供應励磁机轴承及底板全副。

(46)如客戶需要供應其它附件设备、零件 或指定具备有特殊条件时于訂貨时協議后載于技术条件中。

#### (十一)規定供給的文件名称：

(47)除供給技术条件外，并供給以下各条所述之文件。

(48)出厂証明单，检查合格証。

(49)本系列同期电机按裝使用維护說明。

(50)产品外形尺寸图。

#### (十二)包装：

(51) 本系列电机以松木裝箱，内衬以油毡紙，以防潮气浸入，一般为整装。

(52)本系列电机表面已除去毛刺并打有底子干燥后噴以厂标准色澤的漆。

(53)在軸之軸頸及其它配合表面上涂上防銹油。

(54)在集電环之配合表面上涂上防銹油。

#### (十三)运输：

(55)运输时应注意防潮不得倒置。

#### (十四)使用和維护。

(56) 根据 TZ 系列同期电机安装使用维护说明书执行。

## 二、TZ 系列同期发电机技术数据

表 II-1

发电机转速 1000 转/分 (6 极)

额定容量 仟伏安	额定 电压 (伏) $\cos\varphi = 0.8$ (欧)	额定负载时 定子 电流 (安)	效率 (%)	励 磁 机			转 动 惯量 (吨·公 尺 <sup>2</sup> )	重 量 (吨)				发 电 机 型 号	
				型 号	电 压 (伏)	电 流 (安)		转 子	定 子	励 磁 机	总 重		
800	640	147.0	93.9	ZLW-205	44	352	15.5	0.41	1.61	2.05	0.50	5.70	TZ-116/29-6
925	740	170.0	94.2	ZLW-205	44	352	15.5	0.54	1.78	2.27	0.50	6.20	TZ-116/34-6
1100	880	202.0	94.7	ZLW-205	44	352	15.5	0.595	1.91	2.48	0.50	6.50	TZ-116/39-6
1400	1120	3150	95.2	ZLW-290	64	352	22.5	0.72	2.22	2.90	0.55	7.35	TZ-116/49-6
1500	1200	276.0	94.7	ZLW-205	44	352	15.5	1.05	3.11	2.95	0.50	8.70	TZ-140/34-6
1700	1360	312.0	95.1	ZLW-205	44	352	15.5	1.15	3.36	3.20	0.50	9.20	TZ-140/39-6
2500	2000	460.0	95.9	ZLW-205	64	352	22.5	1.55	4.33	4.15	0.55	11.45	TZ-140/59-6
750	600	69.0	95.4	ZLW-205	44	352	15.5	0.48	1.61	2.05	0.50	5.70	TZ-116/29-6
900	720	83.0	94.0	ZLW-205	44	252	15.5	0.54	1.78	2.27	0.50	6.20	TZ-116/34-6
1050	840	96.4	94.5	ZLW-205	44	352	15.5	0.595	1.91	2.48	0.50	6.50	TZ-116/39-6
1500	1040	6300	94.9	ZLW-290	64	352	22.5	0.72	2.22	2.90	0.55	7.35	TZ-116/49-6
1500	1200	158.0	94.6	ZLW-205	44	352	15.5	1.05	3.11	2.95	0.50	8.70	TZ-140/34-6
1700	1360	156.0	95.0	ZLW-205	44	352	15.5	1.15	3.36	3.20	0.50	9.20	TZ-140/39-6
2500	2000	230.0	95.8	ZLW-290	64	352	22.5	1.55	4.33	4.15	0.55	11.45	TZ-140/59-6
5400	2720	512.0	96.4	ZLW-290	64	352	22.5	1.95	5.29	5.10	0.55	13.70	TZ-140/79-6

表 II-2

发电机转速 750 转/分 (8 极)

额定容量 仟伏安	额定 电压 (伏) $\cos\varphi = 0.8$ (欧)	额定负载时 定子 电流 (安)	效率 (%)	励 磁 机			转 动 惯量 (吨·公 尺 <sup>2</sup> )	重 量 (吨)				发 电 机 型 号	
				型 号	电 压 (伏)	电 流 (安)		转 子	定 子	励 磁 机	总 重		
500	400	91.0	92.6	ZLW-205	44	248	10.9	0.43	1.61	1.55	0.50	5.50	TZ-116/24-8
600	480	110.0	93.2	ZLW-205	44	248	10.9	0.50	1.77	1.70	0.50	5.60	TZ-116/29-8
700	560	128.0	93.6	ZLW-205	44	248	10.9	0.57	1.95	1.88	0.50	6.00	TZ-116/34-8
800	640	147.0	94.1	ZLW-205	44	248	10.9	0.635	2.10	2.03	0.50	6.30	TZ-116/39-8
950	760	174.0	93.7	ZLW-290	48	350	15.8	1.025	2.54	2.45	0.55	7.45	TZ-140/29-8
1100	880	202.0	94.1	ZLW-290	48	350	15.8	1.16	2.88	2.70	0.55	8.15	TZ-140/34-8
1500	1040	258.0	94.5	ZLW-290	65	248	16.1	1.285	3.11	2.95	0.55	8.65	TZ-140/39-8
1600	1280	294.0	95.0	ZLW-290	65	248	16.1	1.55	3.67	3.50	0.55	9.85	TZ-140/49-8
1900	1520	348.0	94.8	ZLW-400D3	68	385	26.2	3.15	5.435	5.60	0.92	12.50	TZ-170/34-8
2400	1920	440.0	95.1	ZLW-450D3	68	385	26.2	3.75	6.285	4.20	0.92	14.00	TZ-170/49-8
435	550	59.8	91.6	ZLW-205	44	248	10.9	0.43	1.61	1.55	0.50	5.50	TZ-116/24-8
525	420	48.1	92.7	ZLW-205	44	248	10.9	0.50	1.77	1.70	0.50	5.60	TZ-116/29-8
610	490	56.0	93.0	ZLW-205	44	248	10.9	0.57	1.95	1.88	0.50	6.00	TZ-116/34-8
700	560	64.4	93.7	ZLW-205	44	248	10.9	0.635	2.10	2.02	0.50	6.30	TZ-116/39-8
930	760	87.0	93.6	ZLW-290	48	350	15.8	1.025	2.54	2.43	0.55	7.45	TZ-140/29-8
1100	820	101.0	93.9	ZLW-290	48	350	15.8	1.16	2.88	2.70	0.55	8.15	TZ-140/34-8
1300	1040	119.0	94.3	ZLW-290	65	248	16.1	1.285	3.11	2.95	0.55	8.65	TZ-140/39-8
1600	1280	147.0	94.8	ZLW-290	65	248	16.1	1.55	3.67	3.50	0.55	9.85	TZ-140/49-8
1900	1520	174.0	94.5	ZLW-400D3	68	385	26.2	3.15	5.435	5.50	0.92	12.50	TZ-170/34-8
2400	1920	220.0	95.2	ZLW-400D3	68	385	26.2	3.75	6.285	4.20	0.92	14.00	TZ-170/49-8
2850	2280	262.0	95.8	ZLW-550D2	90	385	34.6	4.35	6.925	4.95	0.98	15.60	TZ-170/54-8
3800	3040	349.0	96.0	ZLW-550D2	90	385	34.6	5.25	8.09	5.95	0.98	18.20	TZ-170/69-8
4800	3840	440.0	96.5	ZLW-550D2	90	385	34.6	6.45	9.55	7.40	0.98	21.50	TZ-170/89-8

表 II-3

额定容量 千伏安 (kVA)	额定 电压 (伏) (V)	额定负载时 定子 电流 (安) (A)	效率 (%)	励磁机			转动 惯量 (吨·公 尺 <sup>2</sup> )	重量 (吨)				发电机型号	
				型 号	电 压 (伏) (V)	电 流 (安) (A)		功 率 (瓦) (W)	转 子	定 子	励 磁 机		
585	510	70.5	92.0	ZLW-290	38	308	11.7	0.468	1.61	1.55	0.55	5.35	TZ-116/24-10
460	560	82.5	92.4	ZLW-290	58	503	11.7	0.54	1.81	1.70	0.55	5.70	TZ-116/29-10
620	415	95.5	92.9	ZLW-290	58	508	11.7	0.60	2.01	1.88	0.55	6.10	TZ-116/34-10
625	600	115.0	93.4	ZLW-290	58	503	11.7	0.665	2.15	2.03	0.55	6.40	TZ-116/39-10
750	600	138.0	93.5	ZLW-400D2	82	242	19.8	1.23	2.84	2.18	0.87	7.80	TZ-140/29-10
875	700	160.0	94.0	ZLW-400D2	82	242	19.8	1.44	3.22	2.40	0.87	8.50	TZ-140/34-10
1000	800	2150	94.4	ZLW-400D2	82	242	19.8	1.58	3.49	2.63	0.87	8.95	TZ-140/39-10
1250	1000	230.0	94.8	ZLW-400D2	82	242	19.8	1.90	4.075	3.20	0.87	10.25	TZ-140/49-10
1650	1520	302.0	95.5	ZLW-550D2	86	304	26.2	3.50	5.23	3.38	0.98	12.20	TZ-170/34-10
1900	1520	338.0	95.5	ZLW-550D2	86	304	26.2	3.68	5.65	3.66	0.98	12.90	TZ-170/39-10
2550	1880	451.0	95.9	ZLW-550D2	86	307	33.2	4.43	6.425	4.36	0.98	14.55	TZ-170/49-10
5500	2800	642.0	95.5	ZLW-1320D1	100	410	45.0	8.94	9.50	6.10	1.85	20.69	TZ-215/39-10
585	510	36.5	91.6	ZLW-290	38	303	11.7	0.460	1.61	1.55	0.55	5.35	TZ-116/24-10
460	560	41.5	92.2	ZLW-290	58	503	11.7	0.54	1.81	1.70	0.55	5.70	TZ-116/29-10
620	415	47.5	92.7	ZLW-290	58	398	11.7	0.60	2.01	1.88	0.55	6.10	TZ-116/34-10
625	500	57.5	93.1	ZLW-290	58	308	11.7	0.665	2.15	2.03	0.55	6.40	TZ-116/39-10
750	600	69.0	93.3	ZLW-400D2	82	242	19.8	1.23	2.84	2.18	0.87	7.80	TZ-140/29-10
875	700	80.0	93.8	ZLW-400D2	82	242	19.8	1.44	3.22	2.40	0.87	8.50	TZ-140/34-10
1000	800	91.5	94.2	ZLW-400D2	82	242	19.8	1.58	3.49	2.63	0.87	8.95	TZ-140/39-10
1250	1000	115.0	94.6	ZLW-400D2	82	242	19.8	1.90	4.075	3.20	0.87	10.25	TZ-140/49-10
1650	1240	142.0	95.5	ZLW-550D2	86	304	26.2	3.50	5.23	3.38	0.98	12.20	TZ-170/34-10
1850	1480	170.0	94.4	ZLW-550D2	86	304	26.2	3.68	5.63	3.66	0.98	12.90	TZ-170/39-10
2500	1840	212.0	95.9	ZLW-550D2	86	304	26.2	4.43	5.435	4.36	0.98	14.55	TZ-170/49-10
2700	2160	248.0	96.0	ZLW-550D2	86	304	25.2	5.18	7.25	5.12	0.98	15.40	TZ-170/59-10
3500	2800	321.0	95.5	ZLW-1320D1	110	410	45.0	8.94	9.50	6.10	1.85	20.69	TZ-215/39-10
4400	5620	404.0	96.0	ZLW-1520D1	116	453	51.0	10.59	10.90	7.50	1.65	23.95	TZ-215/49-10
5250	4200	483.0	96.3	ZLW-1520D1	110	400	53.0	12.24	12.55	8.55	1.85	25.54	TZ-215/59-10
7000	5600	542.0	96.7	ZLW-1250D2	110	555	61.0	15.49	15.06	10.8	2.18	32.71	TZ-215/79-10
8500	6800	730.0	96.9	ZLW-1250D2	110	615	57.5	18.82	17.87	13.2	2.13	38.91	TZ-215/99-10

发电机转速 500 转/分 (12 楼)

表 II-4

额定容量 千伏安 (kVA)	额定 电压 (伏) (V)	额定负载时 定子 电流 (安) (A)	效率 (%)	励磁机			转动 惯量 (吨·公 尺 <sup>2</sup> )	重量 (吨)				发电机型号	
				型 号	电 压 (伏) (V)	电 流 (安) (A)		功 率 (瓦) (W)	转 子	定 子	励 磁 机		
500	240	55.0	91.2	ZLW-290	48	182	8.7	0.405	1.55	1.54	0.55	5.00	TZ-116/24-12
575	500	68.8	92.0	ZLW-290	48	182	8.7	0.45	1.44	1.70	0.55	5.25	TZ-116/29-12
440	350	60.8	92.4	ZLW-290	48	182	8.7	0.53	1.65	1.88	0.55	5.90	TZ-116/34-12
600	400	91.8	92.7	ZLW-290	48	182	8.7	0.58	1.76	2.03	0.55	5.95	TZ-116/39-12
650	530	119.0	93.2	ZLW-400D2	68	230	15.6	1.33	2.69	2.20	0.87	7.70	TZ-140/29-12
700	660	129.0	93.7	ZLW-400D2	68	230	15.6	1.545	5.04	2.43	0.87	8.40	TZ-140/34-12
875	700	161.0	94.1	ZLW-400D2	68	230	15.6	1.72	3.29	2.65	0.87	8.90	TZ-140/39-12
1250	1000	230.0	94.6	ZLW-550D2	72	290	20.9	3.10	4.71	2.89	0.98	11.00	TZ-170/29-12
1450	1160	266.0	95.0	ZLW-550D2	72	290	20.9	3.50	5.135	3.26	0.95	12.10	TZ-170/34-12
1650	1320	302.0	95.3	ZLW-550D2	72	290	20.9	3.90	5.535	3.54	0.98	12.70	TZ-170/39-12
2000	1600	368.0	95.7	ZLW-750D1	112	318	35.6	4.70	6.44	4.20	1.27	14.70	TZ-170/49-12
3000	2400	550.0	95.7	ZLW-1320D1	110	340	37.4	10.30	10.02	5.80	1.85	21.15	TZ-213/39-12
5750	5000	688.0	96.1	ZLW-1520D1	110	397	45.7	12.20	11.71	7.00	1.85	24.46	TZ-213/49-12
275	300	34.4	91.5	ZLW-290	48	182	8.7	0.46	1.44	1.70	0.55	5.25	TZ-116/29-12
440	350	40.4	92.0	ZLW-290	48	182	8.7	0.53	1.65	1.88	0.55	5.70	TZ-116/34-12
600	400	45.9	92.4	ZLW-290	48	182	8.7	0.68	1.76	2.03	0.55	5.95	TZ-116/39-12
650	620	59.5	93.0	ZLW-400D2	68	230	15.6	1.38	2.69	2.20	0.87	7.70	TZ-140/29-12
700	660	64.5	93.5	ZLW-400D2	68	230	15.6	1.545	5.04	2.43	0.87	18.40	TZ-140/34-12
875	700	80.5	93.9	ZLW-400D2	68	280	15.6	1.72	5.29	2.65	0.87	8.90	TZ-140/39-12
1150	920	106.0	94.2	ZLW-550D2	72	290	20.9	3.10	4.71	2.89	0.98	11.00	TZ-170/29-12
1550	1080	124.0	94.7	ZLW-550D2	72	290	20.9	3.50	5.135	3.26	0.98	12.10	TZ-170/34-12
1650	1240	142.0	95.0	ZLW-550D2	72	290	20.9	3.90	5.535	3.54	0.98	12.70	TZ-170/39-12
1900	1520	174.0	95.4	ZLW-750D1	112	318	35.6	4.70	6.44	4.20	1.27	14.70	TZ-170/49-12
3000	2400	275.0	95.5	ZLW-1320D1	110	340	37.4	10.30	10.02	5.80	1.85	21.15	TZ-213/39-12
5750	5000	344.0	96.0	ZLW-1520D1	110	397	43.7	12.20	11.71	7.00	1.85	24.46	TZ-213/59-12
4450	5600	413.0	96.2	ZLW-1750D1	110	415	45.6	14.08	13.17	8.20	2.13	27.40	TZ-213/59-12
5750	4600	527.0	96.5	ZLW-1750D1	110	475	52.2	16.92	15.53	9.70	2.13	32.06	TZ-213/74-12
7000	6500	644.0	96.7	ZLW-56/19-6	110	555	61.0	19.71	17.67	41.40	1.85	36.55	TZ-213/89-12

表 II-5

发电机转速 375 转/分 (16 极)

额定容量		额定 电压 (伏)	额定负载时 定子 电流 (安)	励 磁 机			额定 功率 输出量 (kW·公 尺 <sup>2</sup> )	重 量 (吨)			发电机型号	
仟伏安 (千瓦)	Cosφ =0.8			型 号	电 压 (伏)	电 流 (安)	功 率 (kW)	转 子	定 子	励 磁 机		
130	144	3150	33.0	88.8	ZLW-290	42	147	6.2	0.42	1.25	0.65	TZ-116/19-16
225	180		41.3	89.9	ZLW-290	42	147	6.2	0.50	1.45	0.55	TZ-116/24-16
215	220		50.5	90.7	ZLW-290	42	147	6.2	0.565	1.59	0.55	TZ-116/29-16
315	252		58.0	90.7	ZLW-400D2	52	204	10.6	1.21	2.42	1.55	TZ-140/19-16
410	328		75.2	91.8	ZLW-400D2	52	204	10.6	1.425	2.76	1.72	TZ-140/24-16
500	400		91.8	92.3	ZLW-400D2	52	204	10.6	1.64	3.10	1.90	TZ-140/29-16
600	480		110.0	92.8	ZLW-750D1	52	204	10.6	1.855	3.59	2.08	TZ-140/34-16
700	560		128.0	92.9	ZLW-750D1	84	312	26.2	3.10	4.415	2.42	TZ-170/23-16
850	680		156.0	93.6	ZLW-750D1	84	312	26.2	3.55	4.815	2.67	TZ-170/29-16
1000	800		185.0	95.9	ZLW-750D1	100	248	24.8	4.00	5.23	2.93	TZ-170/54-16
1150	920		211.0	94.3	ZLW-1320D1	100	248	24.8	4.45	5.63	3.20	TZ-170/59-16
1350	1080		243.0	94.0	ZLW-1320D1	110	242	26.6	8.47	7.665	3.90	TZ-213/24-16
1550	1320		302.0	94.6	ZLW-1320D1	110	253	27.8	9.61	8.455	4.40	TZ-213/29-16
1750	1500		358.0	95.0	ZLW-1320D1	110	255	29.1	11.74	9.31	4.90	TZ-213/34-16
2200	1800		414.0	95.5	ZLW-1750D1	110	289	31.3	14.86	10.11	5.40	TZ-213/59-16
315	352		29.0	90.3	ZLW-400D2	52	204	10.6	1.21	2.42	1.55	TZ-140/19-16
410	378		37.6	91.4	ZLW-400D2	52	204	10.6	1.425	2.76	1.72	TZ-140/24-16
500	400		45.9	91.8	ZLW-400D2	52	204	10.6	1.64	3.10	1.90	TZ-140/29-16
600	480		55.0	92.4	ZLW-400D2	52	204	10.6	1.855	3.59	2.08	TZ-140/34-16
700	560		64.0	92.6	ZLW-750D1	84	312	26.2	3.10	4.415	2.42	TZ-170/24-16
850	680		78.0	93.4	ZLW-750D1	84	312	26.2	3.55	4.815	2.67	TZ-170/29-16
950	775		89.0	93.7	ZLW-750D1	100	248	24.8	4.00	5.23	2.93	TZ-170/34-16
1100	880		101.0	94.1	ZLW-750D1	100	248	24.8	4.45	5.63	3.20	TZ-170/39-16
1350	1080		124.0	93.7	ZLW-1320D1	110	242	26.6	8.47	7.665	3.90	TZ-213/24-16
1650	1520		151.0	94.4	ZLW-1320D1	110	253	27.8	8.61	8.455	4.40	TZ-213/29-16
1750	1560		179.0	94.8	ZLW-1320D1	110	265	28.1	10.74	9.31	4.90	TZ-213/34-16
2250	1800		207.0	95.1	ZLW-1750D1	110	239	31.8	11.86	10.11	5.40	TZ-213/59-16
2800	2240		257.0	95.6	ZLW-1750D1	110	330	35.3	14.15	11.82	6.40	TZ-213/49-16
3400	2720		312.0	95.8	ZLW-56/19-1	110	408	45.0	15.82	13.54	7.40	TZ-213/49-16

表 II-6

发电机转速 300 转/分 (20 极)

额定容量		额定 电压 (伏)	额定负载时 定子 电流 (安)	励 磁 机			额定 功率 输出量 (kW·公 尺 <sup>2</sup> )	重 量 (吨)			发电机型号	
仟伏安 (千瓦)	Cosφ =0.8			型 号	电 压 (伏)	电 流 (安)	功 率 (kW)	转 子	定 子	励 磁 机		
250	260	5150	47.8	89.0	ZLW-550D1	86	125	10.6	1.055	1.87	1.60	TZ-140/19-20
330	264		60.5	90.5	ZLW-550D1	86	125	10.6	1.22	2.07	1.70	TZ-140/24-20
400	320		73.6	90.8	ZLW-550D1	86	125	10.6	1.455	2.43	1.89	TZ-140/29-20
470	378		86.2	91.5	ZLW-550D1	86	123	10.6	1.63	2.61	2.05	TZ-140/34-20
600	430		110.0	91.8	ZLW-750D1	98	195	19.1	2.80	3.215	2.32	TZ-170/24-20
720	576		132.0	92.0	ZLW-750D1	98	195	19.1	3.10	5.515	2.55	TZ-170/29-20
840	678		164.0	92.9	ZLW-750D1	98	195	19.1	3.70	4.03	2.80	TZ-170/34-20
950	750		176.0	93.1	ZLW-750D1	98	195	19.1	4.00	4.35	3.05	TZ-170/39-20
1030	840		193.0	93.1	ZLW-1750D1	110	240	26.4	8.96	7.425	3.50	TZ-213/24-20
1250	1000		230.0	93.8	ZLW-1750D1	110	250	27.5	10.27	8.265	4.00	TZ-213/29-20
1450	1160		266.0	94.0	ZLW-1750D1	110	260	28.6	11.56	9.20	4.50	TZ-213/34-20
1700	1360		312.0	94.3	ZLW-56/19-6	110	306	33.7	11.85	10.00	5.00	TZ-213/39-20
2150	1720		354.0	94.7	ZLW-56/16-6	110	346	33.0	15.45	12.00	6.00	TZ-213/49-20
530	440	6300	27.6	89.6	ZLW-550D1	86	123	10.6	1.22	2.07	1.70	TZ-140/24-20
570	296		54.0	90.1	ZLW-550D1	86	123	10.6	1.455	2.43	1.89	TZ-140/29-20
440	352		40.4	91.0	ZLW-550D1	86	123	10.6	1.63	2.61	2.05	TZ-140/34-20
550	463		50.5	91.4	ZLW-750D1	98	195	19.1	2.80	3.215	2.32	TZ-170/24-20
660	523		60.6	92.1	ZLW-750D1	98	195	19.1	3.10	5.515	2.66	TZ-170/29-20
773	616		70.5	92.5	ZLW-750D1	98	195	19.1	3.70	4.03	2.80	TZ-170/34-20
880	764		80.6	92.8	ZLW-750D1	98	195	19.1	4.00	4.35	3.05	TZ-170/39-20
1050	840		96.5	93.8	ZLW-1250D1	110	246	26.4	8.96	7.425	3.30	TZ-213/24-20
1250	1000		115.0	93.9	ZLW-1250D1	110	250	27.5	10.27	8.265	4.00	TZ-213/29-20
1450	1160		135.0	93.7	ZLW-1250D1	110	260	33.7	11.56	9.20	4.50	TZ-213/34-20
1700	1360		166.0	94.0	ZLW-56/19-6	110	306	33.7	12.85	10.06	6.00	TZ-213/39-20
2150	1710		197.0	94.5	ZLW-56/19-6	110	346	33.0	15.45	12.06	6.00	TZ-213/49-20
2500	2000		250.0	94.7	ZLW-56/19-6	110	412	35.5	18.03	13.66	7.00	TZ-213/59-20

表 II-7

发电机转速 250 转/分 (24 极)

额定容量 千伏安 (kVA)	额定 电压 (伏) (kV)	额定转速时		励 磁 机			额定 功率 (kW·kvar) (kW·kvar) (kW·kvar)	重 量 (吨)				发电机型号	
		定子 电流 (安)	效率 (%)	型 号	电 压 (伏)	电 流 (安)		转 子	定 子	励 磁 机	总 重		
150	144	53.0	86.8	ZLW-550D1	63	133	8.7	1.03	1.81	1.52	0.94	6.80	TZ-140/19-24
225	180	41.5	88.0	ZLW-750D1	80	183	14.6	1.235	2.03	1.72	1.27	7.45	TZ-160/24-24
375	216	49.5	89.6	ZLW-750D1	80	183	14.6	1.485	2.37	1.91	1.27	7.90	TZ-160/29-24
560	280	64.5	89.2	ZLW-1000D1	106	182	19.3	2.40	2.71	1.90	1.48	8.60	TZ-170/19-24
840	332	80.8	90.5	ZLW-1000D1	106	182	19.3	2.70	3.11	2.14	1.43	9.25	TZ-170/24-24
630	424	5160	97.2	ZLW-1000D1	106	182	19.3	3.50	3.425	2.56	1.43	9.85	TZ-170/29-24
630	500	115.0	91.6	ZLW-1000D1	106	182	19.3	5.69	3.85	2.60	1.43	10.65	TZ-170/34-24
900	720	158.0	92.8	ZLW-56/19-6	110	240	26.4	7.53	4.96	3.30	1.85	12.96	TZ-215/24-24
1100	880	202.0	93.1	ZLW-56/19-6	110	285	31.2	8.57	5.50	3.80	1.85	13.98	TZ-215/29-24
1500	1045	238.0	93.5	ZLW-56/19-6	110	300	33.0	9.77	6.04	4.30	1.85	15.65	TZ-215/34-24
1600	1200	275.0	93.8	ZLW-56/19-6	110	320	35.2	10.84	6.52	4.80	1.85	16.65	TZ-215/39-24
250	264	50.2	88.6	ZLW-1000D1	106	182	19.3	2.40	2.71	1.90	1.43	8.60	TZ-170/19-24
440	502	40.4	90.0	ZLW-1000D1	106	182	19.3	2.70	3.11	2.14	1.43	9.25	TZ-170/24-24
630	634	48.6	90.8	ZLW-1000D1	106	182	19.3	3.30	3.425	2.56	1.43	9.85	TZ-170/29-24
630	600	67.5	91.6	ZLW-1000D1	106	182	19.3	5.60	3.85	2.60	1.43	10.65	TZ-170/34-24
630	630	6300	78.0	ZLW-56/19-6	110	240	26.4	7.53	4.96	3.30	1.85	12.99	TZ-215/24-24
1000	600	91.6	92.4	ZLW-56/19-6	110	285	31.2	8.57	5.50	3.80	1.85	13.98	TZ-215/29-24
1150	920	108.0	92.7	ZLW-56/16-6	110	300	33.0	9.77	6.04	4.30	1.85	15.65	TZ-215/34-24
1500	1040	119.0	93.1	ZLW-56/19-6	110	320	35.2	10.84	6.52	4.80	1.85	16.65	TZ-215/39-24

发电机转速 187 转/分 (32 极)

表 II-8

额定容量 千伏安 (kVA)	额定 电压 (伏) (kV)	额定转速时		励 磁 机			额定 功率 (kW·kvar) (kW·kvar) (kW·kvar)	重 量 (吨)				发电机型号	
		定子 电流 (安)	效率 (%)	型 号	电 压 (伏)	电 流 (安)		转 子	定 子	励 磁 机	总 重		
170	156	51.2	84.7	ZLW-1000D1	97	144	14.0	2.50	2.52	1.65	1.43	8.00	TZ-170/19-32
240	192	44.9	86.8	ZLW-1000D1	97	144	14.0	2.60	2.82	1.77	1.43	8.60	TZ-170/24-32
500	240	65.0	88.0	ZLW-1000D1	97	144	14.0	3.20	3.32	1.92	1.43	9.35	TZ-170/29-32
570	256	68.0	89.0	ZLW-1000D1	97	144	14.0	5.60	3.63	2.21	1.43	9.85	TZ-170/34-32
415	340	5160	78.0	ZLW-56/19-6	110	190	20.9	6.46	3.93	2.60	1.85	10.80	TZ-215/19-32
640	452	63.0	90.2	ZLW-56/19-6	110	222	24.4	7.60	4.45	2.80	1.85	11.98	TZ-215/24-32
630	520	119.0	91.2	ZLW-56/24-6	110	235	25.8	8.78	4.96	3.10	2.18	13.11	TZ-215/29-32
780	600	138.0	91.5	ZLW-56/24-6	110	274	30.2	9.92	5.44	3.40	2.18	14.48	TZ-215/34-32
870	696	169.0	91.9	ZLW-56/24-6	110	294	32.8	11.03	5.91	3.80	2.18	15.55	TZ-215/39-32
225	180	20.6	86.0	ZLW-1000D1	97	144	14.0	2.60	2.82	1.77	1.43	8.60	TZ-170/19-32
360	324	25.7	87.4	ZLW-1000D1	97	144	14.0	3.20	3.32	1.99	1.43	9.35	TZ-170/24-32
540	272	51.2	88.1	ZLW-1000D1	97	144	14.0	3.60	3.62	2.21	1.43	9.85	TZ-170/29-32
625	540	6300	59.0	ZLW-56/19-6	110	190	20.9	6.46	3.93	2.50	1.85	10.80	TZ-215/19-32
615	430	43.2	88.9	ZLW-56/19-6	110	223	24.4	7.60	4.45	2.80	1.85	11.98	TZ-215/24-32
650	604	63.0	90.7	ZLW-56/24-6	110	235	25.8	8.78	4.96	3.10	2.18	13.11	TZ-215/29-32
760	700	89.0	91.2	ZLW-56/24-6	110	276	30.2	9.92	5.44	3.40	2.18	14.48	TZ-215/34-32
660	630	70.0	91.9	ZLW-56/24-6	110	294	32.5	11.03	5.91	3.80	2.18	15.55	TZ-215/39-32

發電機轉速 167 轉/分 (36極)

表 II-9

額定容量 仟伏安 $\cos\phi = 0.8$ (kW)	額定 電壓 (伏) 320	額定運轉時 定子 電流 (安)	效率 (%)	電磁機			轉動慣量 (噸·公 尺 <sup>2</sup> )	重量 (噸)				發電機型號
				型 號	電 壓 (伏)	電 流 (安)		轉子	定子	電磁 機	總重	
400	320	73.5	88.1	ZLW-56/24-6	110	225	24.7	6.80	4.00	2.70	2.18	11.38 TZ-213/19-36
500	400	92.0	89.2	ZLW-56/24-6	110	257	28.5	7.94	4.50	3.05	2.18	12.59 TZ-213/24-36
600	480	110.0	90.0	ZLW-56/29-6	110	295	32.4	9.08	4.96	3.35	2.66	13.84 TZ-213/29-36
700	560	128.0	90.3	ZLW-56/23-6	110	318	35.0	10.20	5.48	3.65	2.66	15.21 TZ-213/34-36
400	320	56.8	87.3	ZLW-56/24-6	110	225	24.7	6.80	4.00	2.70	2.18	11.38 TZ-213/19-36
500	400	6300	88.7	ZLW-56/24-6	110	267	28.5	7.94	4.50	3.05	2.18	12.59 TZ-213/24-36
600	480	65.0	89.5	ZLW-56/24-6	110	295	32.4	9.08	4.90	3.35	2.66	13.84 TZ-213/29-36
700	560	64.0	89.8	ZLW-56/29-6	110	318	35.0	10.20	5.48	3.70	2.66	15.21 TZ-213/34-36

發電機轉速 150 轉/分 (40極)

表 II-10

310	248	57.0	87.6	ZLW-56/19-6	110	175	19.2	6.08	3.56	2.60	1.85	10.50	TZ-213/19-40
400	320	73.5	88.8	ZLW-56/24-6	110	202	22.2	7.19	3.99	2.86	2.18	11.91	TZ-213/24-40
500	400	92.0	89.6	ZLW-56/24-6	110	229	25.2	8.33	4.43	3.15	2.18	12.91	TZ-213/29-40
300	240	27.6	86.6	ZLW-56/19-6	110	175	19.2	6.08	3.56	2.60	1.85	10.50	TZ-213/19-40
390	312	55.8	87.9	ZLW-56/24-6	110	203	22.2	7.19	3.99	2.86	2.18	11.91	TZ-213/24-40
480	384	44.0	69.0	ZLW-56/24-6	110	229	25.2	8.33	4.43	3.15	2.18	12.91	TZ-213/29-40

發電機轉速 125 轉/分 (40極)

表 II-11

170	136	51.2	83.9	ZLW-56/24-6	110	141	15.5	5.13	3.16	2.22	2.18	9.75	TZ-213/14-48
230	184	42.1	85.8	ZLW-56/24-6	110	173	19.0	6.25	3.54	2.43	2.18	10.58	TZ-213/19-48
300	240	65.0	87.0	ZLW-56/29-6	110	201	22.4	7.48	4.03	2.75	2.66	11.96	TZ-213/24-48
375	300	68.9	88.4	ZLW-56/29-6	110	212	23.5	8.40	4.59	3.00	2.66	12.56	TZ-213/29-48
510	243	23.4	86.7	ZLW-56/29-6	110	212	23.5	8.40	4.59	3.00	2.66	12.56	TZ-213/29-48