

農業機械灌溉叢書

# 小型蒸汽机锅炉用水的处理

河南省水利廳農田水利局機電科編寫

河南人民出版社



## 內容 提 要

本書是介紹蒸汽機鍋爐用水的處理方法，除談到機械用的來源分類、雜質形成、雜質對機械正常運轉的危害性以及對用水如何進行含鹽、氯等分析方法外，着重論述了機械用水的處理。本書以通俗、簡練的特點敘述了上述內容，很適于工農讀者閱讀，更重要的是一本提高蒸汽機、鍋鴨機生產效率，延長使用壽命的有價值的讀物。

農業機械灌溉叢書

### 小型蒸汽機鍋爐用水的處理

河南省水利廳農田水利局機電科編寫

\*

河南人民出版社出版 (鄭州市行政區經五路)

河南省書刊出版業營業許可證出字第1號

公私合營开封印刷廠印刷 河南省新华書店發行

\*

豫總書號：1623

787×1092 耗 1/32  $\frac{13}{16}$  印張12,000字

1959年4月第1版 1959年4月第1次印刷

印數：1—5,087 冊

統一書號：T·15105·68

定價：(7)0.09元

## 前　　言

隨着我省人民公社化的實現，到處大搞鋼鐵生產；並力爭農業的更大丰收。因此，我省正以飛躍的速度向機械化、電氣化邁進。特別近年來，農村里使用小型蒸汽機越來越多。蒸汽機不論在抽水、澆地、或是進行農、副業加工都顯示了優越性。因其運轉可靠，燃料費用低，所以很受農民羣眾的歡迎，同時也为解放生產力，提高生產，逐步實現農村機械化，開辟了廣闊的道路。小型蒸汽機，構造較簡單，容易操作，但由于操作人員疏忽或平時不注意保養，不但不能發揮機器应有的效能，相反的會影響生產，縮短機器的使用壽命，甚至造成事故。如鍋爐用水，由於純潔度不夠，會在爐內積存大量的鍋垢，它們頑強的黏附在火管、爐膛、爐壁上，不但浪費大量燃料，甚至會發生燒壞鍋爐等事故，所以有關鍋爐用水方面應注意的問題，及蒸汽機在運轉中用水的處理等，都是發揮機械效能，免除事故的關鍵。為此，我們參考有關資料，經過整理，寫出了這本小冊子。因為這是一件新的工作，缺乏經驗，又限於我們的水平，其中難免有不少的缺点或錯誤，希望同志們在參考應用時，提出寶貴的意見，以便修正。

# 目 錄

## 前言

第一章 小型蒸氣機鍋爐用水基本知識	( 1 )
第一節 水的來源、分類	( 1 )
第二節 水中的雜質	( 2 )
第三節 水中雜質對蒸氣機運轉的危害性	( 3 )
第二章 水的硬度、碱度及含氯量	( 5 )
第一節 硬水與軟水	( 5 )
第二節 水的碱度	( 7 )
第三節 水的酸性、氧化性及其他	( 8 )
第四節 总硬度值的分析	( 10 )
第五節 碱度的分析	( 13 )
第六節 含氯量的分析	( 14 )
第七節 水樣的採取	( 15 )
第三章 小型蒸氣機用水處理	( 16 )
第一節 磷酸三鈉爐內處理法的簡單原理	( 17 )
第二節 磷酸三鈉爐內處理法	( 18 )

# 第一章 小型蒸汽机鍋爐用水 的基本知識

水的用途是很广的，除了家庭及飲料之用外，工業農業用水之处也甚多，如工業上用水來推動機械、傳遞熱量；農業上用水澆地、發電等。因為水是一種良好的溶劑，能夠溶解物質，所以水中含的雜質是很多的。水給我們帶來了好处，但因它本身含有雜質，也就給我們在鍋爐用水上添了很大的麻煩，因此，我們必須選擇使用，並于必要時加以處理，使其适合于蒸汽鍋爐的使用。

## 第一節 水的來源、分類

水源是很多的，總括起來可歸納為兩大類。第一類稱“地面水”，如雨水、湖泊水、河水、鹽水等。另一類稱“地下水”，如泉水、淺井水、深井水、坑道水等。

由於水的來源不同，因而水中含的雜質多少也不同。但無論是“地面水”或“地下水”，水流經過了土壤和岩石均有一部份物質被溶解在裡面，所以水中的雜質是避免不了的，只不過是多少而已。雨水雖比較純淨，但下雨時雨水就將空氣中的氣體

和灰塵等或多或少的吸收了一部份，所以还是有雜質的。当为蒸汽机选择用水时，就必须根据水源的不同，水質的好坏來决定。

## 第二節 水中的雜質

自然界的水常含有下列两类雜質：

一、不溶解于水的雜質：這些雜質如泥沙、草屑、木屑、动植物腐烂分解生成的有机物、油質等，多是較大的顆粒，当水流動时和水混在一起，水經長時間靜止以后，便沉淀到水底或浮到水面。

二、可溶解于水的雜質：能夠溶解在水中的雜質，有气体和固体两类：溶解在水中的气体雜質有二氧化碳、氮气、氧气、氩气、沼气等，其中以氧气及二氧化碳对鍋爐的腐蝕最为顯著。

溶解在水中的固体雜質；有重碳酸鈣、重碳酸鎂、硫酸鈣、硫酸鎂、氧化鈣、氧化鎂等。一般通稱這些鈣、鎂的化合物叫鈣鎂鹽类。此外有些水中还含有别的雜質，如氯化鈉（食鹽）或硝酸鹽等。

可溶解在水中的雜質，在大多数情况下是看不見也嗅不到的，但這樣的水注入鍋爐后，很影响蒸汽机的正常运转，所以对水中雜質的危害性应有足夠的認識，並在日常工作中对這一問題加以注意。

### 第三節 水中雜質對蒸汽機運轉的危害性

當我們打開蒸汽機的人孔或手孔時，我們常看到鍋爐裏面有一層厚厚的、白色的、非常堅硬的鍋垢，用普通的鏟子去刮除是刮不掉的，如用尖口的鐵鑽用力敲擊，則在最硬的鍋垢上，僅能留下擊痕而已。鍋爐每天要蒸發很多的水，一個五馬力的蒸汽機的鍋爐，每天水的蒸發量約為兩噸。這些水雖化為蒸汽，但其雜質仍留在鍋爐內，日積月累，結成了鍋垢，頑強地粘附在爐內各處，有的還結成污泥狀沉淀物。

鍋爐內部積存的這些鍋垢，不僅給操作蒸汽機的工作人員增添了不少麻煩，而且嚴重的影響了蒸汽機的運轉和它的使用壽命，其危害性是多種多樣的：

1. 增加煤耗量：水在鍋爐中，受着高溫高壓的蒸發，使碳酸鹽首先沉淀，隨後使硫酸鹽沉淀。由於硫酸鹽具有粘性，使碳酸鹽的沉淀物粘附在鍋爐的受熱面上形成水垢。水垢是一種不良的導熱物質（導熱性只有金屬的 $\frac{1}{20} - \frac{1}{40}$ ），特別是含有油質的水垢更差（導熱性只有金屬的 $\frac{1}{400} - \frac{1}{600}$ ）。金屬表面有了水垢，等於在受熱面上加了一層絕熱體，

造成傳熱不良，从而降低鍋爐的蒸發量，增加其煤耗量。根据試驗資料，如鍋爐內積有一層平均4.2公厘厚的水垢，則每日煤耗量增加16%；6.4公厘則增加50%；12.7公厘就会浪費燃料150%。做为一个平均概括的指數：鍋垢每达1公厘就会使燃料消耗約增加5%。由此可見由于鍋垢的產生而增加的煤耗量是多么驚人！

2.發生鍋爐爆炸事故：由于鍋垢是热的不良導体，为了使爐水較快的汽化，就必须加强火力，這樣会使鍋板、火管等均要受到过高的溫度。根据試驗資料，潔淨的鍋爐傳热鋼板的溫度只有攝氏（C）176.67度就可產生蒸气，在同样鍋爐鋼板上結有12.7公厘厚水垢就需要燒至398.89°C 才能產生蒸汽；在水垢更厚的地方，溫度再高仍燒不起蒸汽來。這樣，鍋板火管就会由于局部过热，失去原有的机械强度，使鍋爐發生膨脹、变形、甚至嚴重的爆炸事故。

3.產生腐蝕現象：水中鹽类在鍋爐內受热分解以后，会形成酸性或碱性溶液，使鍋筒金屬產生削薄，裂縫等腐蝕現象，降低其使用寿命，尤其是二氧化碳和氧气，更会加速腐蝕作用。

4.產生泡沫：当爐水中含鹽濃度过高时，水中懸浮固体增多，則鍋筒的蒸發面上常積聚很厚的泡沫，当蒸气躍出水面时，將其帶入过热器，甚至流

入蒸氣機，因而使過熱器內結垢，導致過熱器受熱過度而發生爆破，並使蒸氣機汽缸有腐蝕、磨損和產生水擊等不良現象。

5.縮短了鍋爐使用年限：鍋爐在使用期間產生的水垢，必須經常用器械刮削或敲擊加以澈底清除，這樣不但影響生產，而且往往使鍋爐受到不必要的損傷，縮短鍋爐的使用期限。又因為鍋爐需要定期清洗更降低了鍋爐的利用率。

總之，水中雜質的危害性是很大的。因此，鍋爐的給水必須是原來含化學雜質相當少的軟水，或是經過人工的處理使其成為軟水才行。

## 第二章 水的硬度、鹼度及含氯量

### 第一節 硬水與軟水

前面已經提到，自然界中的地面水，尤其是深層的地下水，往往含有多量的固体雜質。其中主要的成分为鈣鎂等礦物鹽，這種水稱為“硬水”。不含或僅含少量雜質的水稱為“軟水”如回汽水和雨水等。當加入肥皂液時能夠起泡沫的水即“軟水”；既加肥皂液也沒有上述現象者即“硬水”。

天然水中鈣鹽和鎂鹽的含量是用硬度來表示的，但表示的方法蘇聯制與德國制不同。按照蘇聯制度：水的硬度是用每升水中所含有鈣(Ca)离子和鎂(Mg)离子的毫克當量數來表示的。例如硬度等於1毫克當量／升\*，這就表示1升水中含有鈣(Ca)离子20.04毫克，或鎂(Mg)离子12.16毫克。按照德國制度：水的硬度是用“度”來表示的。1升水中含有10毫克的氧化鈣(CaO石灰)或含有7.19毫克氧化鎂(MgO)叫做 $1^{\circ}$ 。本書以後談到水的硬度均系德國度。

硬度可分為暫時硬度和永久硬度，這兩種硬度之和稱為水的總硬度。暫時硬度是根據水中含有碳酸氫鹽類的濃度求出的。這種鹽在鍋爐中加熱到 $100^{\circ}\text{C}$ 時便分解而析出碳酸鹽沉淀下來，形成疏松的水渣或水垢。此種水垢較容易除去。永久硬度是根據水中所含硫酸鹽、矽酸鹽的濃度求出的，這些鹽在加熱時並不沉淀，直到水被蒸發，使其濃度達到飽和溶解極限時才析出，它們形成的水垢是堅硬而緊密的，因而不易除去。

水中含鹽濃度低的叫做軟水，高的叫硬水，一般的用硬度區分如下：

軟水——總硬度為 $3^{\circ}$ 以下

中等硬水——總硬度為 $4\text{---}6^{\circ}$

較硬水——總硬度為 $6\text{---}8^{\circ}$

半硬水——总硬度为8—— $16^{\circ}$

硬水——总硬度在 $16^{\circ}$ 以上。

(后二種水質鍋爐不宜采用)。

各地水的硬度，由于水流經過的地区和深度不同水的硬度也有所差異，一般鍋爐用水要求完全沒有硬度。有的水質並不太硬，但也能結垢，亦應加以處理。若用深井水作為鍋爐用水則更須經過處理。

\* 1毫克當量 =  $1 / 1000$  克當量，例如1克當量的氧化鈣重 $28.04$ 克，而1毫克當量的氧化鈣重  $\frac{28.04}{1000} = 0.02804$  毫克。

\* 在化學上應用當量的概念，可以清楚的表明物質互相作用時重量間的關係。某元素和8份重量的氯或1.008份重量的氯化合時，或從化合物中置換此量的氯或氯的時候，所需的重量叫做該元素的當量。氧化鈣的當量為 $28.04$ ；氧化鎂的當量為 $20.16$ 。

## 第二節 水的礦度

礦度是表示水中礦質的含量，這些礦性雜質如重碳酸鈣 [ $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ ]、重碳酸鎂 [ $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$ ] 等，在天然水中原來就含有。因此，天然水的礦度等於它的暫時硬度；碳酸鈉 ( $\text{NaCO}_3$ 純碱)、氫氧化鈉 ( $\text{NaOH}$ 又名苛性鈉或火碱)、磷酸三鈉 ( $\text{Na}_3\text{PO}_4$ ) 在天然水中含的很少，它們多是在水處理時加到水中的藥品。因此，經軟化處理後的水它的礦度要比原來的暫時硬度值大。

碱度和硬度的表示方法相同：即以毫克当量／升表示。1毫克当量／升相当于1升水中含有40毫克氢氧化钠，53毫克碳酸钠或含有84.02毫克重碳酸钠。

天然水显示碱性的杂质，在煮沸时形成泥渣，沉淀到锅底上，很容易除去。人工加的碱质，会和水中构成永久硬度的杂质起化学变化，从而消除水中的永久硬度。因此，蒸汽机用水必须保持一定的碱度，一般以 $15—20^{\circ}$ 为最合适。

碱性杂质是使锅炉起泡沫的根源，因此锅炉用水含碱度过高时，会产生汽、水共腾现象。当锅炉有小裂纹时，碱质也能使裂纹擴大，使钢板变脆，所以锅炉用水也不能含碱过高。

### 第三節 水的酸性、氧化性及其他

#### 一、酸性：

水中含的硫酸钙、硫酸镁之类酸性杂质，在正常情况下，对锅炉的腐蚀作用不太大，但在高温下遇到氯气，会形成硫酸、硝酸。这类酸对钢板有强烈的腐蚀作用，因此水中酸性的形成，决定于氯气的含量。水的酸性或碱性通常用pH符号表示，水的pH值越小，水中含氯离子越多，显示酸性越强。pH值5.5以下的水呈强酸性，不能作为锅炉用水。

#### 二、氧化性：

氧化性是表示水中有机物含量的多少。水中含的有机物遇到氧会形成有机酸类。有机酸对鍋爐有腐蝕作用，因此鍋爐用水中的有机物也必須除掉。

### 三、含氯量：

天然水中氯的來源，是來自礦物鹽或有机物以不同的量存在于水中，以毫克／公升表示。鍋爐水含氯量过高时，同样会腐蝕鍋爐鋼板。按水利部農田灌溉排水蒸汽机（鍋駝机）安全操作技术規程（草案）第六章第七十五条所規定，鍋爐用水含氯离子超过每公升200毫克时禁止使用。

### 四、透明度：

透明度表示水混濁的程度，也就是表示水中含泥沙等雜質的多少。鍋爐用水透明度應較好，才能減少鍋垢的積結。

### 五、含油量：

是表示水中含油質的多少，以每公升含油的毫克数表示。油是不導熱的，它的傳热能力比水垢还要小，如果鍋爐內結了含油的水垢，那是很危險。油还能阻止水的蒸發，造成燃料消耗量的增加。

\* pH值由0到14。在中性溶液中pH等于7；在酸性溶液中pH小于7；酸性越强，pH值越小。在碱性溶液中，pH值大于7，碱性越強則pH值越大。

#### 第四節 總硬度值的分析

前面已經介紹了小型蒸氣機（鍋駝機）鍋爐用水的基本知識，其中最主要的是硬度。蒸氣機用水必須先經過化驗。化驗水質最好把水樣送到專門的水質化驗單位進行，這樣得出的結果比較可靠。無法送到化驗單位去的地區或使用蒸氣機較多，而又需要經常進行水質化驗工作的公社，可用下列兩個簡單方法測定鍋爐用水的總硬度：

(一) 用 250 公分<sup>3</sup> 的緊口瓶，取 50 公分<sup>3</sup> 要化驗的原水，再用滴定管將標準肥皂溶液（上海化工廠出品，市面有售）滴入，每次約 0.2 公分<sup>3</sup>，蓋緊瓶塞並搖動之，等到瓶中液体起了泡沫，然後將瓶平放，如果液面上所起的肥皂泡沫能保持 5 分鐘不破，則可停止標準皂液的滴入。此後記錄用去的皂液，再減去泡沫因數，（即純淨的蒸餾水 50 公分<sup>3</sup> 需 0.2 — 0.3 公分<sup>3</sup> 的皂液才能皂化所起泡沫保持 5 分鐘不破），得出消耗皂液的淨值。然後從表 2—4 所示的硬度與皂液關係數值得出用碳酸鈣當量所表示的硬度，再用 1.79\* 除之便得出所求的硬度。

例題：設某處水坑的水，皂化時所用皂液為 6 公分<sup>3</sup> 求該水的硬度。

解：取泡沫因數為 0.2 公分<sup>3</sup>，則所用的肥皂

$$6 - 0.2 = 5.8 \text{ 公分}^3$$

从表2—4得出7.14，再除以1.79得該種水的硬度为：

$$\frac{7.14}{1.79} = 4^\circ$$

### 皂液与硬度数值

表2—4

(每100,000份水中之碳酸鈣份數)

皂液 公分 <sup>3</sup>	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.16	0.32
1.0	0.48	0.63	0.79	0.95	1.11	1.27	1.43	1.56	1.69	1.82
2.0	0.95	2.08	2.21	2.34	2.47	2.60	2.73	2.96	2.99	3.12
3.0	3.25	3.38	3.51	3.64	3.77	3.80	4.03	4.16	4.29	4.43
4.0	4.57	4.71	4.86	5.00	5.14	5.29	5.43	5.57	5.71	5.86
5.0	6.00	6.14	6.29	6.43	6.57	6.71	6.86	7.00	7.14	7.29
6.0	7.43	7.57	7.71	7.86	8.00	8.14	8.27	8.43	8.57	8.71
7.0	8.66	9.00	9.14	9.29	9.43	9.57	9.71	9.86	10.00	10.15

\* 表中所示硬度是100,000分水中含1分碳酸鈣为1° 硬度的数值，而本書所介紹的是德國度即 100,000 分水中含1分氧化鈣。如果要把表中的硬度数值折換成德國度必須除以

$$\frac{\text{CaCO}_3 \text{当量}}{\text{CaO当量}} = \frac{50.035}{28.035} = 1.79$$

(二)此外总硬度还可用托里龍溶液測定，測定时用鉻藍黑为指示剂。

1. 需用試剂：

托里龍溶液 (0.04N(0.04毫克當量·毫升))；

鉻藍黑指示剂；碱性緩冲剂。

2. 需用仪器：

刻度滴定管二个，三角燒瓶(50毫升)两个。

3. 测定方法：

用吸管取潔淨的水样 30 毫升于燒瓶中，加入緩冲剂 5 毫升，指示剂 1 滴 (水样加入指示剂后呈現葡萄紅色)，然后將托里龍溶液裝入滴定管記下开始的讀數進行測定。当水样由葡萄紅变紫并迅速变藍时，即到达終点，記下最后讀数。两次讀数的差为用去的毫升数。

4. 总硬度的計算：

总硬度 =

$$\frac{\text{托里龍溶液濃度} \times \text{用去的毫升數} \times 1000 \text{毫克當量}}{20} \text{公升}$$

我們用的是0.04N的托里龍溶液，所以：

$$\text{总硬度} = \frac{0.04 \times \text{用去的毫升數} \times 1000}{20}$$

=用去的毫升數 × 2 毫克當量/升。 (因用去 1 毫升 則相当于 2 个毫克當量/公升的硬度)。

## 第五節 碱度的分析

純潔用水的碱度，水中陰離子 $\text{OH}^-$ 、 $\text{CO}_3^{2-}$ 及 $\text{HCO}_3^-$ 的總含量叫做總碱度，如前所述水的總碱度系根據碳酸鈉、氫氧化鈉、重碳酸鈉存在多少而定。其測定可用標準強酸滴定法進行。

1. 需用試劑：0.04N\* 硫酸；

酚酞指示劑；

甲基橙指示劑；

2. 需用儀器：滴定管一支；三角燒瓶(50毫升)兩個。

3. 測定方法：

取已濾過的水樣20毫升置於燒瓶中，加入酚酞一滴，若呈現粉紅色則表明有氫氧化物及碳酸鹽存在。於是用滴定管將0.04N硫酸漸漸滴入至顏色消失為止，並記錄用去0.04N硫酸數量為a。

加1滴甲基橙指示劑至已用酚酞指示劑滴定過之水樣中，如呈黃色，則表明有正碳酸鹽或重碳酸鹽存在，仍用0.04N硫酸滴定至橙色，記錄用去硫酸數為b。

總碱度 =

$$\frac{\text{硫酸濃度} \times \text{用去的毫升數}(a+b) \times 1000 \text{毫克當量/公升}}{20}$$

現硫酸用濃度0.04N故