

U810.36  
6091

# 机 械 原 理

## 实 验 指 导 书

机械原理及设计教研组编

西安交通大学

1962年8月

**机械原理实验指导书**

---

编译者：西安交通大学  
机械原理及设计教研组  
发行者：西安交通大学教材供应科  
印刷者：西安交通大学印刷厂

---

一九六二年八月第一版

印数：1,180 册

## 目 录

序 言.....	( 1 )
實驗一 典型机构參觀.....	( 2 )
實驗二 机构运动簡圖的測繪.....	( 3 )
實驗三 轉子的靜平衡.....	( 6 )
實驗四 轉子的動平衡.....	( 10 )
實驗五 平面鉸接四杆机构尺度綜合實驗法.....	( 12 )
實驗六 齒輪范成原理.....	( 17 )
實驗七 直齒圓柱齒輪的基本参数測定.....	( 21 )
實驗八 斜齒圓柱齒輪的基本参数測定.....	( 25 )

## 序 言

本實驗指導書是根據我校的實驗設備結合對同學們在實驗方面的具體要求而編寫的，目的為便於同學們在實驗前進行自習及實驗後進一步鞏固和加深理論概念。實驗是機械原理課程中重要一環，同學們必須認真做好，並在參加實驗前注意下列事項：

1. 實驗之前，同學必須認真作好準備——閱讀實驗指導書，了解實驗的目的、原理及實驗步驟。
2. 在上實驗課時，教師檢查同學的準備情況，凡未作好準備的同學，由教師負責處理——例如令其重新準備或補作等。
3. 凡指導書中指定同學自帶的文具用品必須事先備好帶往實驗室。
4. 凡因準備不充分需要補做的同學，以及因故缺席未做的同學，都要向教師申請補做。
5. 保持實驗室安靜、遵守實驗操作規程。實驗完畢後，同學應將儀器設備整理好並放置原處才能離開實驗室。
6. 實驗報告要繪寫清楚，數據要有足夠的準確度。

# 实验一 典型机构参观

## I. 目的

通过陈列室的典型机构参观要求同学能对本课程所讲的各种常用的典型机构有一概貌性的认识，并对其结构特征和运动特点有一初步了解。

## II. 内容

### 1 参观各种型式的机构

从机构的外型构造出发把机构分成：(a)连杆机构，(b)齿轮机构，(c)凸轮机构，(d)摩擦轮机构等等。由于这样分类就可以对各种机构因外型构造特征而具有的某些特性进行综合性的研究、分析及设计。除此之外，还有从机构的性能和功用出发来进行分类的，例如：转化转动为移动的机构，间歇运动机构等等，这种分类法，便于设计师选用机构。

### 2 机构的组合：

实际工程上所使用的机器都是由若干个典型机构组合而成的，根据工作要求不同，可以有各种不同的组合方式。本实验室陈列有下列机器：

- (i)牛头刨床；
- (ii)制造订书钉的自动机器；
- (iii)制造洋钉的自动机器；

# 实验报告

## 实验一 典型机构参观

班级

姓名

学号

指导教师

实验日期

1. 本实验室中陈列了那些典型机构，有几种类型？每种类型中又有那些具体的型式？
2. 試以牛头刨床为例，分析一下这部机器中包含了几种类型的机构？它們在执行工作任务的过程中如何协调工作的？

## 实验二 机构运动简图的测绘

### I. 机构运动简图测绘概述：

机构运动简图是用来研究机构结构，运动和力的图形。在研究机构运动时，必须知道组成该机构的构件数目，运动付的形式，机构的尺寸以及构件彼此间的相对位置等，而机构运动简图就是表示以上特征的图形。

平面机构是由转动付、移动付或高付联结若干构件而组成的。由于转动付的中心是组成该转动付的两个构件上具有相同运动的瞬时重合点，移动付只影响构件相对运动的方位，高付的运动决定于廓线的曲率中心的位置及曲率半径，因此平面机构的运动简图可以用转动付中心连线，移动付方位与高付廓线的曲率中心和曲率半径等所组成的简图符号来表示。

绘制运动简图的原则是：所绘的机构运动简图与机构的运动完全相当，即要满足以下几点要求：

- (1) 构件数目相同；
- (2) 运动付数目、性质相同；
- (3) 应以一定的比例尺作出运动简图，并精确的表示出各运动付之间的距离或运动付的方位以及原动件的坐标。


### II. 实验部分

#### 1. 实验目的

- (1) 了解机构运动简图的特征；
- (2) 学习机构运动简图的测绘方法。


#### 2. 机构简图符号

- (1) 用转动付连接的构件（固定构件加斜线表示）：




(2) 用移动付併接的构件

(固定构件加斜线表示):




图二

(3) 刚性连接的构件:



图三

(4) 非刚性连接的构件:



图四

(5) 螺旋付:




图五

(6) 球面付:



图六

(7) 高付:



图七

3. 机构运动简图测繪方法示例:

偏心輪机构的簡图測繪:

(1) 步驟:

i) 認清构件数目:

在測繪运动簡图的时候,首先应了解該机构的名称、用途,然后轉动手柄,觀察此机构是由那些构件和运动付組成的,并标註号碼符号(如图八所示):

1 ——机架,

2 ——偏心圓盤(偏心輪)


3 ——連杆;

4 ——滑块。


ii) 判明运动付的性质:

轉动手柄，經多次的反復轉動判明：1與2是繞D的轉動，組成轉動付（轉動付軸線過O點），2與3形成C點的轉動，組成轉動付（轉動付軸線過C點）；4與1是沿其水平方向的移動，組成移動付。

iii)按以上分析用適當的符號聯接各轉動付中心作為構件，以及表出移動付方位作為導路，繪出機構簡圖。如要求按比例尺測繪，則可測量出各構件的實際長度，選定參考座標（構架），確定構件間相對位置，然後選擇一定長度比例尺繪制機構運動簡圖。



圖八



圖九

## (2) 几項說明：

### (i) 圓心的求作：

a) 刮樣法：主要用于求小直徑轉動付的圓心，鉗工實習已經學過，此處從略。

b) 法綫平分法：由幾何學知，圓中任兩弦綫的垂直平分綫的交點必過圓心。依此原理我們用繪尺--把，就能求得圓心。（如圖九所示），這種方法適用於求大直徑的轉動付圓心。

### (ii) 比例尺：

長度比例尺以  $\mu_L$  表示，它的意義是：

$$\mu_L = \frac{\text{構件的實際長度}}{\text{圖紙上所畫的長度}} \frac{\text{米}}{\text{毫米}}$$

(iii) 這裡規定在測繪的模型中均選定與手柄固結的構件為原動件，和地面相對靜止的構件為機架。

# 实验报告

## 实验二 机构运动简图的测绘

班级 姓名 学号

指导教师 实验日期

### I. 测绘下列机构的运动简图和结构简图：

1. 测绘偏心摇杆式油泵的运动简图（计算机构的运动自由度。绘出机构运动简图，图上标明各构件的实际尺寸，注上长度比例尺并以直角座标或极座标表示构件间的相对位置）。
2. 测绘偏心滑杆式油泵的运动简图（要求同1）。
3. 测绘高副机构的结构简图（不按比例的运动简图）。

### II. 思考问题：

为什么一般以转动付中心的联线代表构件？如果不，理论是否可以？

## 实验三 转子的静平衡

### I. 引言

如果迴轉构件(通称为轉子)的迴轉軸通过它的質心，我們就称它為靜平衡的构件。設 $m$ 為轉子的質量。 $e$ 為轉子質心距離轉動軸的偏距。當轉子以角速度 $\omega$ 轉動時，則產生沿半徑方向的离心慣性力  $P_n = mew^2$ ，這個慣性力的方向隨着轉子的轉動而變化，並且傳給了機器的軸承和基礎，引起附加的摩擦功損失和加速軸承的磨損。對高速轉動的构件其危害性尤其嚴重，因而必須首先進行靜平衡。靜平衡的條件是： $\sum P = 0$ ，亦即は附加適當的重量或除去多餘的金屬，使迴轉物体的質心落在它的迴轉軸上。

通常認為當回轉构件的  $\frac{b}{D} < 0.2$  時(圖一)，且轉速不太高的情況下，可單純地採用靜平衡的試驗設備來確定其不平衡重量的大小和位置然後加以平衡，這種工作稱為靜平衡試驗。

### II. 實驗目的：


深入了解靜平衡原理，掌握對轉子進行靜平衡的方法。

### III. 實驗用儀器設備：


刀口式靜平衡仪(圖一)，滾子式靜平衡仪(圖三)，槓杆式靜平衡仪(圖五)，試件，油灰、天平、直尺，內外卡鉗等。

### IV 靜平衡試驗：

(1) 刀口式及滾子式的靜平衡試驗：將要平衡的轉子裝在心軸上，該心軸是由兩錐形絲帽組成，可適合於不同孔徑的轉子(如圖二所示)，再將心軸擋在兩個水平刀口上(或滾子




图一



图二

上)，当轉子質心  $s$  不在軸線  $O-O$  上时，則必有一力矩  $M = G \cdot \rho$  使轉子轉动，直到質心  $s$  轉到最低位置时方能靜止。



图三

平衡时置心軸在刀口(或滾子)上，微微滚动，待滚动停止时，就在通过軸線  $O-O$  的垂綫  $os$  的反方向上用試湊法胶粘一平衡重量  $G_I$ ，(見圖--)則當  $G_I\rho_I = G\rho$  時，轉子就平衡了，此時轉子就可在任何位置上靜止。

式中：  $G_I$ ——平衡重量。

•  $G$ ——轉子重量。

$\rho_I$ ——平衡重量的質心到軸線  $O-O$  之距。

$\rho$ ——未平衡前轉子質心  $s$  到軸線  $O-O$  之距。

通常先选定  $\rho_I$  再用天平称得胶粘物重  $G_I$  后，再以等重的金属块焊接或铆接在转子上。若不加平衡重量，则在相反的方向去掉相当的金属材料亦可。

#### 試驗步驟：

(i) 将試件(轉子)放在刀口(或滾子)上，加一微小力矩使其滚动，待靜止后，在軸線的垂直上方胶粘适当的平衡重量。


(ii) 再輕輕推動試件，觀察試件是否以所加的胶粘物為中心向兩面擺滾，若擺滾偏于一方，應移動平衡重量的位置，再試，直到轉子能在任何位置都靜止为止。从而定出平衡重量的位置。

(iii) 測量所加平衡重量  $G_I$  的大小和到軸心的距離  $\rho_I$  記入實驗報告中以重徑積  $G_I\rho_I$  表示之。

(iv) 測量  $\rho_I$  的方法可用內外卡鉗量得  $a$  和  $b$ ，則


$$\rho_I = \frac{a+b}{2} \quad (\text{如圖四所示})$$

(2) 橫杆式靜平衡試驗：橫杆式靜平衡試驗能直接讀出不平衡的重徑積(如圖五所示)。試驗時將需要平衡的轉子放在橫杆的  $V$ 型口中， $V$ 型口固定在平衡橫杆上，使平衡杆所平衡的重心比平衡杆的擺動中心低  $k$ ，這是得到穩定平衡的條件。灵敏块 4 用來改變這系統的重心與擺動中心的距離  $k$ 。調正橫杆左右兩端的法碼使橫杆保持水平，然後使轉子在  $V$ 型口中，輕微旋轉一角度，再加右邊(或加左邊)的法碼而使橫杆仍保持水平，如此繼續直到轉子旋轉一整周為止。



图四

从图五可以看出，当转子质心  $s$  转至最右端时，转子对中心  $O$  产生一最大静力矩，使横杆发生右倾，要保持平衡，可在左法码盘中加法码。当转子质心  $s$  转到最左端时，其结果与前者相反。这样不平衡的重径积易从图中关系求得：



图五

1. 转子 2. 法码盘 3. V型摆 4. 灵敏块 5. 刀口 6. 指针  
7. 机架 8. 刻度板 9. 平衡杆

$$G\rho = \sum g \cdot L$$

式中：  $G$  —— 转子静重。

$\rho$  —— 质心与轴心的偏距。

$$\sum g = \frac{\text{右端加上去的法码最大重量} + \text{左端加上去的法码最大重量}}{2}$$

$L$  —— 法码盘到中心的距离。

平衡重量的位置可用这样的一种方法来确定，即首先调节横杆至平衡状态，然后再将转子放在其  $V$  型口中，使其自由摆动，待横杆仍保持水平时，则可在转子轴心的铅垂方向画一直线作为标记，此后再将转子转过  $90^\circ$ ，若它向右倾倒，则平衡重的位置就可能在其水平方向的左边；若向左倾倒，则可能在其右边，但必须多作几次。

#### 实验步骤：

- i 调节横杆式静平衡仪使其平衡。
- ii 在  $V$  型口上轻放上试件，在法码盘中加以适当重量的法码，仍使其平衡。
- iii 将试件转一角度（一般为  $30^\circ$ ）再加重量保持平衡横杆水平。
- iv 继续在同一方向转动试件，直到每转完一圈为止。
- v 称出右左两法码盘的附加重量，及读出法码盘位置，则不平衡重径积即为  $\sum g \cdot L$ 。

# 实验报告

## 实验三. 转子的静平衡

班级

姓名

学号

指导教师

实验日期

I. 绘制平衡机结构简图，并将试验结果填入下列表格：

平衡机结构简图	
试件号码	
称得油灰重量	克
油灰作用处离轴线距离	毫米
不平衡重径积	克毫米
平衡重块作用处离轴线距离	毫米
加平衡重块大小	克


II. 回答问题：

- 为什么说当  $\frac{b}{D} < 0.2$  时（图-1）只要做迴转体的静平衡？
- 若转子两端的轴径尺寸不一样时，能否在刀口式静平衡仪上进行平衡？
- 在使用刀口式或滚子式静平衡仪，为什么要轻轻地推动试件？
- 使用横杆式静平衡仪时，要使试件旋转一周，若旋转半周是否可以？为什么？

## 实验四 转子的动平衡


转子的动平衡试验是在专用的动平衡试验机上进行的，动平衡试验机的型式很多，这里介绍AM500型动平衡机的工作原理。（AM50型动平衡机的工作原理完全类似）。

AM500型动平衡机的工作原理（参阅图一—动平衡机结构示意图）是把转子的振摆运动，经由联结的横杆系统放大后，传给横放在测量台前的主摆杆，形成一个转子所属的主振动系统。该振动系统作用在主摆杆上的振幅值是周期性变化的。同时在测量台箱体内，由主轴带动另一个可调节的补偿振动系统，经由另一套横杆系统，通过一根付摆杆亦传至主摆杆。补偿振动系统作用在主摆杆上的振幅值同样的是周期性变化的，并且在机构结构设计上保证这两种振动系统的振动周期相等，振动的变化规律相同。进行试验时，经适当的调节，可使加入补偿振动系统与主振动系统相位角相差 $180^\circ$ ，振幅值等相，主摆杆处于静止（可在测微表中看出）。这样，从机器的测量装置（标尺）中，可以读出与产生强迫振动的振幅相应的转子的不平衡的重径积的数值。并且，在和主轴相连的红绿两色的定位盘上，定出转子不



图一

平衡重径积的位置。现将主振动系统及补偿振动系统分述于下：



图二

### 1. 主振动系統：

如图二，轉子置于兩彈性支承 1，2 上并以  $w$  的角速度繞主軸轉動时，由轉子上的不平衡質量而产生的慣性力，使彈性支承产生一个强迫振动，徑由 3,4,5,6,7 等組成的橫杆系統傳至于摆杆，讓主摆杆支点作周期性的振动，并得到放大。

### 2. 补偿振动系統

如图三并參閱圖一，由 9,10,11 所組成的偏心輪机构，由主軸經差动輪系 18 傳動（因此轉子的轉速与偏心輪的轉速相等）。摆杆 11 上各点的运动，由 12,13,16 可傳至付摆杆 14 上，14 上固有一重块，因而亦产生一个强迫（补偿）振动。該强迫振动，其振幅，借轉动手輪 21，使滾子 12 在不同的地方与 11 及 13 接触而得以调节。而其相位，可轉动手輪 17 来调节，使所生之补偿振动其振幅值恰与主振动相等，而相位相差  $180^\circ$ ，这样一个补偿振动經由付摆杆 14 傳至主摆杆上，就使主摆杆得到平衡。

#### 操作方法：

i) 选定兩平衡面 I、II（分別以紅綠兩色代表），在平面 I 內悬一小锤（見圖二），移动滑板，使其左边正好与锤尖接触，讀出对角綫与滑板左边交点讀数，移动主摆杆上的相应活节（紅色）使位于該讀数位置。同样方法，施于平面 II，得主摆杆上另一活节的位置。

ii) 将平衡面 I、II 間的距离，反映到測量台上的横标尺上，供测定重徑积用。为此，将用上法所測得的 I、II 兩平面讀数相減，得一差值，移动測量台上横标尺上的滑块至該数值位置。

#### iii) 启动馬达，进行試驗。

要求出平面 II 上的不平衡重徑积，可将主摆杆上相应于平面 I 的活节固定，然后轉动手輪 21，以調節补偿振动的振幅，轉动手輪 17 以調節其相位，使主摆杆上振动完全消失（可由千分表上看出），則 II 平面上的不平衡重徑积  $m_{II}p_{II}$  之值，就可在測量台上的纵标尺上讀出。

#### iv) 关掉馬达，确定平衡质量 $m_{II}$ 的位置。

停車后，順試驗時轉子轉動的方向，用手撥動皮帶輪 19，至偏心輪 9 上紅綠分界綫对准其上固定指針且綠色半圓靠近操作者（在决定平面 I 上不平衡質量  $m_I$  的位置时，则是紅色半圓靠近操作者），此时平面 II 上垂直上方的徑向綫方向，就是不平衡質量  $m_{II}$  所在位置。

v) 同理，要求出平面 I 上的不平衡重徑积  $m_I p_I$  的大小及位置，可将主摆杆上代表平面 II 的綠色活节固定，松开紅色活节，按上述方法进行試驗。




图 三

# 实验五 平面铰接四杆机构的尺度综合

## I. 实验目的


学习用实验的方法来进行平面铰接四杆机构的尺度综合，并了解应用图谱的一般繪制方法及其应用。

## II. 尺度综合的原理


当进行平面铰接四杆机构或多杆机构的综合时，可利用图谱来确定所必要的机构尺度参数，这一套图谱是收集了一系列的以图形表出的主动件角位移和从动件角位移的函数关系而編成的。图一所示， $\Phi$ 是从动件c与固定件d之间的夹角， $\infty$ 是主动件a与固定件d之间的夹角。

应用  $\Phi = \Phi(\infty)$  曲线图来进行平面铰接四杆机构的尺度综合，可解决三类基本問題：

(1) 給定条件为要求实现从动件与主动件的角位移函数曲线  $\varphi = \varphi(\alpha)$ ，角速度函数曲线  $\omega = \omega(\alpha)$ ，角加速度函数曲线  $\varepsilon = \varepsilon(\alpha)$ ，进行机构的尺度综合。



图一



图二

首先根据工作要求 [ $\varphi = \varphi(\alpha)$ ]，在透明带上画出从动件与主动件間的角位移函数曲线  $\varphi = \varphi(\alpha)$ ，然后将此曲线图拿到图譜中湊合，从图譜中找得一条与  $\varphi = \varphi(\alpha)$  最接近的图譜曲线  $\Phi = \Phi(\infty)$ ，然后根据  $\varphi = \varphi(\infty)$  以选定实现  $\Phi = \Phi(\infty)$  时的机构尺度参数。画曲线时所选取的比例尺应与图譜中的比例尺相同，在图譜中湊合曲线时应注意两个坐标系統的坐标比例尺应相同，坐标轴应相互平行（如图二）。

若給定的条件是  $\omega = \omega(\alpha)$  或  $\varepsilon = \varepsilon(\alpha)$  函数曲线，则可先用綫圖积分法把它们画成为相应的  $\varphi = \varphi(\alpha)$  的曲线图，然后按上面所述的方法进行。

(2) 給定条件为連杆曲綫进行平面铰接四杆机构的尺度综合。