

非金属矿山 先进生产经验汇编

建筑工程部非金属矿及地方材料工业管理局 合編
建 筑 工 程 出 版 社

建 筑 工 程 出 版 社

編 者 的 話

在党的鼓足干勁、力爭上游、多快好省地建設社会主义的總路線的光輝照耀下，我国非金屬矿山的广大职工發揮了敢想、敢說、敢干的共产主义风格，創造了許多先进經驗，这些先进經驗大大地推動了矿山生产的向前发展，促进了采选技术的迅速提高，使我国的非金屬矿工业得以向前突飞猛进。

今年8月，建筑工程部在陝西大安召开了全国非金屬矿山先进經驗交流大会，会上各矿交流了許多先进經驗。为了使这些先进經驗能在全国各非金屬矿山开花結果，我們特选出了其中的十几項，作了若干整理，輯成这本小冊子，以供大家参考。

1959年12月

目 录

水平阶梯采矿法	四川石棉矿(1)
小房間矿柱一侧采棉法	河北涞源石棉矿(5)
脚踏打眼机	陝南石棉工业公司(9)
脚踏打眼机	四川石棉矿(12)
脚踏游锤打眼机	河北涞源石棉矿(13)
硐室爆破	陝南石棉工业公司(15)
无雷管爆破	四川石棉矿(23)
葦杆导火线	河北涞源石棉矿(24)
自溜滑行道运输	陝南石棉工业公司(28)
冲击破碎筒	四川石棉矿(37)
补滑輪	四川彭县石棉矿(39)
大搞羣众运动，生产全面跃进	內蒙土貴烏拉云母矿(40)
风湿性关节炎人工硫磺浴治疗法介紹	
	內蒙土貴烏拉云母矿(54)

水平阶梯采矿法

四川石棉矿

水平阶梯采矿法(图1)是我矿1954年以来采用的一种先进露天采矿法，在高梯壁手工采矿中起到了很好的作用；既保証安全，又保証了矿石的回采率高。

适用条件：1. 棉脉分布均匀的露天采场；2. 岩层松软且块度不大，需破碎作业较少；3. 棉脉厚度大于大梯壁高度的1/2以上；4. 梯段高20~25米。

采场要素

采矿推进方向，根据地形情况，分为同向、对向、背向三种。

同向推进。在一梯壁上同时建立两条以上的采掘线，向一个方向推进。两采掘线间的距离，应该是前一采掘线超前后一采掘线上最前端的小台阶10米，即 $L \geq 20 \cot 45^\circ + 10$ 米(图1)。

对向推进。在同一梯壁上建立两条采掘线对向推进，两者相距日益接近，最后相遇。此法用于采掘一凸出地区。

背向推进。在同一梯壁中部建立两条采掘线，向相反的方向推进，两者相距日益更远。

以上三种采掘推进方向，以同向推进采掘的方式最好，而且应用较广。




图 1 水平阶梯采矿法
1—小巷道；2—小溜槽；3—闸门溜槽；4—运输铁道

小梯規格。为了便子在工作面进行手选和操作方便，小梯規格以 $2 \times 2 \times 3$ (高×寬×長)米为宜，边坡角为 $80^\circ \sim 85^\circ$ 。

所用设备及安装

1. 小溜槽。用于溜运廢石和矿石，由若干节連接而成，每节長 4 米。溜槽为梯形，上寬0.5米，下寬0.3米，高0.5米，用木板和鋼板釘制而成。溜槽用鐵鏈吊掛在小梯之外側，成 $40^\circ \sim 45^\circ$ 傾斜。

2. 格篩溜槽。安于小溜槽之下端，棉砂与廢石經此格篩得以分离。格篩用鋼条制成，孔距 $10 \sim 20$ 毫米，篩長 $2 \sim 3$ 米。格篩下另設溜槽，以集中棉砂儲于閘門溜槽中。

3. 活动小格篩。活动小格篩安在小梯上，用于分选矿砂，以提高品位。小格篩可自由移动和調整坡度，以木条或鋼条制成，長 1 米，寬0.6米。

4. 閘門溜槽。閘門溜槽(图 2)用来儲荒或儲棉砂，設在下部与小溜槽連接，其出口位于鐵道之上，以利裝車。溜槽坡度在 35° 以上，其出口設閘門，以控制荒石。

5. 人行梯子。人行梯子設于各小梯之間，作人員上下




图 2 閘門溜槽安装示意图

1—閘門；2—儲荒槽；3—移動
冲板；4—一小溜槽；5—鐵鏈

用。梯子用木制作，每梯均設一架。

操作步驟

1. 在計劃采掘綫之下部安設閘門、小溜槽以及鐵道等設備；

2. 开始采矿时，先在最上部向下建立第一小梯，待达到規格后，再向下建立第二小梯，如此依次进行。向下建小梯时，则在已建好之小梯上向前掘进；

3. 在小梯上向前掘进时，要把小溜槽及閘門等相应地移动；

4. 采掘綫向前推进后，要相应地做切底工作；

5. 沿采掘綫安設小索道，用以运输矿砂和長棉，并且隨采掘綫之推进而移动。

操作注意事項

1. 下放矿石直徑不得超过15厘米，否則需将其破碎；

2. 長棉必須仔細选出，由索道运下；

3. 各梯上采挖速度一致，并按規定进行。

安全技术

1. 小梯間必須設入行木梯；2. 悬挂小溜槽之鐵鏈和鐵樁必須坚固，并經常檢查；3. 檢查小溜槽时，上部应停止倒荒；4. 小溜槽中必須每隔2米設緩冲板，防止石块跳出；5. 下部装車时，上部必須停止倒荒；6. 小梯上操作人員不得隨意向下丢擲石块或工具等物；7. 小梯上爆破时，應控制药量，以免石块乱飞，打坏设备；8. 采挖方向避免与片理、裂隙平行，應与之成 30° 以上之交角，以免坍塌。

优 缺 点

1.优点：（1）作业正规，操作安全；（2）采、运、选能互相衔接；（3）适合工作面选矿；（4）适合高梯壁手工作业；（5）工作面多，产量均衡；（6）提高有用矿物的实收率。

2.缺点：（1）块度要求严格，二次破碎量大；（2）溜槽材料消耗量大；（3）溜槽移动频繁。

小房間矿柱一侧采棉法

河北侏源石棉矿

小房間矿柱一侧采棉法，是1958年5月份，在我矿六矿区1020坑101采棉工作面試行成功。該区1020坑101采棉工作面，曾使用橫擋支柱向上梯段式采棉法，由于失脚滑倒、跌伤現象較多，以致影响安全生产，并直接影响了生产計劃的完成。根据以上情况，該区召开了工人座谈会，具体而又細致地分析了这种不利局面，并經大家研究决定試行小房間矿柱一侧采棉法。經過試行，証实效果良好。

101采棉工作面的矿床地質条件

- 1.矿床倾角 $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$ ，矿体厚 $2.5 \sim 2.8$ 米；
- 2.岩层由条带状和薄层大理石化白云岩、螺紋石化白云岩等組成；
- 3.复式棉脉，性松散；
- 4.矿石平均硬度为 $f = 9 \sim 10$ ；

- 5.頂板为厚层大理石化白云岩，致密而稳固；
- 6.底板完整，便于放矿，但因涌水较多，过于光滑，行人不便。

試行前情况

由于矿体倾角过大，最初采用横撑支柱向上梯段式采棉法时，就遇到了以下困难：

- 1.底板光滑，站立和行走均不便，操作时站不稳，因而不得不降低打眼速度；
- 2.支柱与打眼工作台过于费工，同时爆破后工作台常受到破坏，木板、支柱消耗过大；
- 3.易发生滑倒跌伤，走锤打人，放矿时矿石乱飞等现象，安全情况十分不好，生产人员情绪不高，因而，改变原来的操作方法已迫不及待。

据此，提出試行小房间矿柱一侧采棉法。

小房间矿柱采棉法

准备工程。先沿脉掘进一个水平巷道1作为运输平巷，其规格为：上宽1.8米，下宽2米，高1.7米。巷道坡度为1/150，以保证运输和自然排水。从运输平巷每隔30~50米作一个天井4，由底运输巷上留2米宽的护巷底柱2，同时，在沿脉运输平巷上帮沿倾斜方向每隔6~8米作一个放矿漏斗3，以便采矿时放矿之用（图3）。

采棉工程。开始采棉时，每隔4~6米划一个采棉工作面，其间留1.5~2米的矿柱。每个工作面用两付钎操作。工作面从一侧由下而上陆续开辟，采棉工作面前后相距2~3米，工作面向前推进6~8米，则由下而上贯通一个上山，以便放矿。




图 3 小房间矿柱一侧采棉法示意图

1—运输平巷；2—护巷底柱；3—放矿漏斗；4—天井；5—通风
巷道；6—工作面；7—矿柱；8—切割巷道

炮眼排列。炮眼平行排列，利用浅孔密集爆破法爆破。

矿柱回收。一个采区采完之后，为保证不丢失矿柱，提高矿石回采率，必须将有可采价值的矿柱，在不影响安全的情况下，进行回收。回收矿柱时，从采区一端，根据矿柱的多少，以最快的速度从下而上分梯段回收。若矿柱含棉不多，则可不回收，以保证顶板不致塌陷。

小房间矿柱一侧采棉法的优、缺点

1. 确保安全。由于小房间矿柱的作用，成为一条很好的工作台，人行道也不受矿床倾角大、底板光滑的限制，从而消灭了滑倒跌伤等事故；

2. 与横撑支柱梯段采棉法比较，由于此法是用矿柱代替横撑支柱与工作台，因而在矿柱上操作，就象在平巷一样，行动自如，不必顾及滑倒、跌伤、走锤、飞石等危险，故优于横撑支柱向上梯段式采棉法；

3. 与留矿法比较，根据我矿目前的情况，它又优越于留

矿法。首先留矿法得有大量的掘进准备工程，并且采下的石棉长期积存在采区，不能马上利用到工业上去，积压资金，而且对石棉纤维亦有不良影响。所以，根据以上情况的分析，留矿法在我矿目前尚不能使用，而适于用小房间矿柱一侧采棉法；

4. 由于有房间矿柱（矿柱可以回收），能节省大量坑木；

5. 工作时，不需搭临时工作台，故节省木板，工作还安全，所以能充分利用工作时间，无窝工现象；

6. 由于工作安全，操作方便，又不窝工，故劳动生产效率提高（提高60%）。

如前所述，这个方法试行成功，主要是结合了该区的矿床地质条件，以及发挥了我们的智慧，利用了这个条件，因而使用了相应的办法。这个经验不是唯一遵循的经验，必须根据每一个矿的具体采矿技术条件，选择采矿方法。这样，才能促进劳动生产力的提高。

结语

小房间矿柱一侧采棉法，经使用证明，如倾角为 $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 的矿体，而且顶板坚固稳定，采用此法，能达到安全采棉的目的。但在作业当中必须注意下列四点：

1. 巷道布置及采棉工作面布置必须结合地质条件预先考虑好；

2. 矿柱大小必须根据顶板稳固程度来决定；

3. 各房间同时放炮时，必须掌握按房间上下次序，分别用长短导火线（上房间用长导火线，下房间用短导火线）一齐点燃放炮；

4. 随时检查人行道及木梯，防止崩矿时飞石打坏。

脚踏打眼机

陝南石棉工业公司

如何提高打眼效率，是实现露天矿快速建梯的重要一环。我公司以往打眼的方法十分落后，都是由二人或三人合力用钢钎上下冲击，不但占用很多劳动力，操作费劲，而且工效不高。在技术革新运动中，广大职工对解决这一薄弱环节相当关心，提出不少合理化建议，其中四矿区经过多次努力，试制成了脚踏打眼机（图4）。

脚踏打眼机系一种用来代替手工打眼的凿岩工具，其构造如图5所示。

1是用三角钢制成的刚性三脚架，高1.8米；2为炮钎，其断面呈六角形；3为钎子回转机构，由一对矩形齿轮和一个棘轮及弯形棘爪等组成。矩形齿轮一个装在炮钎上，另一个和棘轮安在同一轴上，弯形棘爪与一小长条铁片相联，长条铁片用螺丝活结在三角架横梁12上。长条铁片的一端有孔，通




图4 脚踏打眼机全貌

过小孔用細繩14联于小天輪5上；大天輪4上繞有皮帶，皮帶的末端装有夹子10，套于鉗子2上；天輪6用拉繩8与脚踏板相联；天輪軸7安于支撑11上；此外，炮鉗上还装有配重13，用以增加鉗冲击力。




图 5 脚踏打眼机构造图

1—三脚架；2—鉗子；3—迴轉机构；4、5、6—一天輪；7—一天輪軸；8—拉繩；9—脚踏板；10—夹子；11—支撑；12—橫梁；13—配重；14—細繩

脚踏打眼机操作簡單，由一人用脚踏动，即可凿岩。

当工人踏下脚踏板9时，因繩8之作用使天輪6迴轉，天輪6之轉动，使天輪軸7迴轉，因而天輪4迴轉。由于天輪4上皮帶之繞向与天輪6上繩子的繞向相反，所以用脚踏下时，鉗子2被提起，当

脚抬起时，鉗子2靠本身及配重13之重力而下落冲击岩石。这时天輪4上之皮帶由于有夹子10夹于鉗子上，所以皮帶也随之下落，而使天輪軸相反迴轉，故繩8又繞在天輪6上。因此，只要工人不断地踏脚踏板，就能实现打眼动作。

鉗子迴轉（图6），是由于小天輪5上的細繩14与天輪6上繩之繞向相反，当鉗子落下时，細繩14放松，弯形棘爪滑下1~2个齿，而当鉗子提起时，繩8繞在天輪6上，

并把長条鐵片往上拉，使与長条鐵片联在一起的彎形棘爪上升，推动棘輪。棘輪的轉動，又带动安在同一軸上的矩形齒輪，这一矩形齒輪又把這一轉動傳給套在鉗子上的矩形齒輪，从而使鉗子迴轉。到一定时候，需要調整配重位置时，只需把配重上的定位螺絲松开，然后移到适当的位置，擰緊即可。

脚踏打眼机由一个工人操作，經過現場測定，在 $f = 4 \sim 5$ 的表土层、风化层內打眼，一台打眼机每八小时可打眼 5.7 米，而且劳动强度減輕，因此，对于用土法开采的矿山有一定的使用价值。

脚踏打眼机适用于露天采矿梯段上打下向眼。同时根据目前使用情况，今后宜在以下各方面作一些改进：

- (1) 改变配重形式，以求更便于更换位置；
- (2) 改进鉗子的迴轉机构，以确保鉗子迴轉灵活而准确；
- (3) 为增加鉗子的冲击力，使皮带天輪 4 大于繩輪 6，以增加鉗子提升高度。




图 6 回转机构

脚踏打眼机

四川石棉矿

概述。脚踏打眼机是我矿海子場王光成同志于1959年6月試制成功的，經初步使用証明，不但工效高，而且劳动强度比手工打眼低。

原理。将重锤升高，借下落之力冲击炮钎而凿岩。

结构和作用。打眼机由重锤、支架、脚踏板及杠杆系統等組成。

1. 重锤。为鐵質之锤，重15公斤；

2. 支架。木制，用以支撑重锤和操作縱杠杆；

3. 脚踏板和杠杆系統。是打眼的动力和傳动系統，由几个杠杆組合而成。其主要部分有脚踏板、平梁、滑輪、拉繩等。当踏动脚踏板时，拉繩拉动重锤之一端，而将重锤提起，放松脚踏板則重锤下




图 7 脚踏打眼机

1—重锤；2—滑輪；3—平梁；
4—拉繩；5—炮钎；6—脚踏
板；7—支架

落，冲击炮钎凿岩。

操作和使用。以一人或二人操纵；打平眼时，打眼机的安装如图所示。每锤击一次，将炮钎转动 30° 。

这种打眼机，操作方便安全，易于移动，制作简单，工效高。

脚踏游锤打眼机

河北涞源石棉矿

手工打眼的笨重劳动在我厂已沿用了 15 年之久，1958 年 5 月，矿党委提出解放劳动力，消灭手打锤这一革命号召后，我矿职工经过一年多的时间，反复创制试验，终于在七矿区试制成功脚踏游锤打眼机，现已推广使用。脚踏游锤打眼机的创造成功，将使我矿矿工从笨重的体力劳动中解放出来。

打眼机技术规格

- 1.木架：外型尺寸长170厘米，宽60厘米，高120厘米；
- 2.轴杆：直径37毫米，长55厘米；
- 3.甩头：直径50毫米，长70毫米；甩头套杆长300毫米，直径40毫米；
- 4.锤把：直径30毫米，长80厘米；
- 5.拐轴：直径37毫米，长700毫米；
- 6.脚踏板：长120毫米，宽80毫米（用厚1.5毫米铁板制成）；

7. 大锤：20~30磅。

安装与动作原理

如图8所示，机架由三个木架构成，第一个承架钢钎，中间木架安大锤6，第三个安装脚踏板4和拐轴3。




图8 脚踏游锤打眼机

1—卡钎槽；2—甩头；3—拐轴；4—脚踏板；5—拉杆；6—大锤

带有轴承的轴杆安在中间木架上，甩头2（连同套杆）套于轴杆上，并可左右移动，带有锤把的大锤1插入套杆，可以前后摆动。

将铁棍弯成U字形，脚踏板4固定于其上，并连同轴承安在第三个木架上，则成可前后摆动的拐轴3。用拉杆5把拐轴和锤把联结起来，即构成大锤的推动机构。

打眼时，用人蹬脚踏板，推动拉杆，拉杆则推动大锤，