

清华大学燃料综合利用試驗电厂丛书

第 5 册

# 汽輪机和發电机的安装

电厂建設者集体编写



水利电力出版社

# 目 录

第一章 汽机的热力系統介紹 .....	3
第二章 安裝前的准备工作 .....	4
第1节 設備材料的購置和工具的准备 .....	4
第2节 施工工艺問題 .....	6
第3节 动力来源及加工某些零件的設備 .....	8
第4节 現場布置 .....	9
第5节 劳动力和技术力量的配备 .....	11
第三章 運輸、起重和組裝 .....	14
第1节 汽机組合安裝及运输方案 .....	14
第2节 起重和运输 .....	15
第3节 組裝問題 .....	24
第四章 輔助設備的安装 .....	28
第1节 凝汽器 .....	28
第2节 乏汽管 .....	29
第3节 疏水器 .....	33
第4节 抽气器的安裝 .....	34
第5节 凝結水泵及循环水泵的安裝 .....	35
第6节 汽輪發電機組表計的安裝 .....	42
第五章 汽輪机油系統的安裝 .....	45
第1节 油系統的簡單介紹 .....	45
第2节 油管路安裝中所用的工具和材料 .....	49
第3节 油管路的安裝 .....	51
第4节 油箱的安裝 .....	58
第5节 質量檢查 .....	59
第六章 管道和閥門的安裝 .....	60
第1节 电厂一般管道的布置及其注意事項 .....	60
第2节 管道施工 .....	63
第3节 管道的保溫和防凍 .....	68
第4节 閥門的拆卸、安裝和清洗 .....	70
第5节 閥門的檢驗和研磨 .....	73
第6节 閥門的質量审查和維护注意事項 .....	76

## 內容 提 要

本書敘述了2000瓩汽輪發電機的起重、運輸和組裝工作；介紹了渦輪機輔助設備、凝汽器、乏汽管、疏水器、抽氣器、凝結水泵和循環水泵的安裝過程，以及整個油系統管道的施工。

本書比較全面地總結了安裝過程中所碰到的實際問題，作者考慮到農村建廠的具體條件，多介紹土办法，多用圖來說明問題。

小型火電廠和燃料綜合利用電廠的汽輪發電機安裝人員，只要具有高小畢業的文化水平和略懂汽機知識，都可閱讀本書。

清华大学燃料綜合利用試驗電廠叢書

第5冊

汽輪機和發電機的安裝

電廠建設者集體編寫

\*

1813R392

水利电力出版社出版（北京西郊科學園二里園）

北京市書刊出版業營業許可證出字第105號

水利电力出版社印刷厂排印 新华书店发行

\*

787×1092毫米開本 \* 2%印張 \* 55千字

1958年12月北京第1版

1958年12月北京第1次印刷(0001—15,100冊)

統一書號：15143·1424 定價(第9類)0.26元

## 第一章 汽机的热力系統介紹

汽輪机是利用鍋炉送来的蒸汽推動輪機轉動的原动机，由它帶动发电机轉动发出电来。一般汽机本身称为本体，其附屬設備統称为輔机。本厂系統較簡單(沒有回熱器和除氧器)，輔机只有油箱、輔助油泵、手搖泵、凝汽器、凝結水泵、循环水泵、疏水箱、抽气器、冷油器等。

汽輪机的热力系統包括下列各組成部分：

1.新汽系統：是从鍋炉引來的新汽管路，除主要部分通往汽机本体做功外，一部分通往汽封，以防止空气漏入；一部分用来驅动輔助油泵和抽气器；还有一部分用于循环水泵启动、抽真空和疏水噴射器用。

2.疏水系統：除汽机本身的乏汽凝結水外，其他蒸汽凝結成的水都称为疏水。这里包括新蒸汽管道疏水，汽輪机本体疏水和抽气器疏水。

3.循环水系統：为了使乏汽凝結成水和冷却軸承用过的油，所以，需用水来冷却，这些水統称循环水。本厂是用一台循环水泵自小河取水，主流經凝汽器把乏汽冷凝，用过的水排到小河下游。循环水中的一小部分引到冷油器冷却潤滑油，一部分送給化工車間用。

4.凝結水系統：乏汽在凝汽器中凝結的水和一部分疏水，經凝結水泵打入抽气器，送到給水箱做为鍋炉給水。

5.空气管路系統：为了保証凝汽器中的真空，所以用射汽抽气器不断从凝汽器抽出漏入的空气，也可用凝結水泵平衡管和循环水泵启动抽真空管。

6. 油系統：為保証軸承潤滑及調速用油，故設油系統。詳細情況可參看第五章“汽輪機油系統的安裝”。

## 第二章 安裝前的准备工作

### 第1节 設備材料的購置和工具的准备

為了使新廠在建廠準備中了解需要準備些什么材料、工具，現將清华大学燃料綜合利用試驗電廠汽機安裝過程中所用的工具、材料介紹一下。

#### 一、起重工具：

絞磨：一个，規格10噸；

千斤頂：4～5噸，4～5个；

鋼絲繩：1吋粗，300公尺長；

粗麻繩：1吋粗，兩根(每根長30公尺)；

倒鏈：3噸的2个；1～2噸的2个；

細麻繩：綁架子用，粗半吋；重10公斤；

滑輪：8吋單滑輪兩個；4吋單滑輪兩個；6吋雙滑輪兩個；8吋4輪滑車兩個；

繩扣： $\frac{1}{2}$ 吋粗的5～6公尺長的2～3根； $\frac{1}{4}$ 吋粗的5～6公尺長的2～3根；

卡環：1吋的5个； $\frac{1}{2}$ 吋的5个；

鐵滾子：1～2公尺長的15根(用无缝钢管即可)；

鉛絲：6～8号，重100公斤(綁架子用)；

大錘：14～16磅的兩個；

扒杆木料：小頭直徑為9吋，長9公尺的兩根；

杉槁杆：小頭直徑6吋，長6～9公尺的15～20根；

脚手板：15~20块；  
撬棍：1吋粗，1.5~2公尺長的4~5根；  
钎子：2~3个；  
枕木：規格20×20×300公分30~40根。

### 二、电焊、气焊设备：

电焊：电压为220或380伏的电焊设备一套；

气焊：气焊设备一套。

### 三、普通钳工工具：

钳工工作台、双虎钳工作台一台；管钳工作台一台；

活扳手：6吋的兩把；12吋的10把；15吋的兩把；18吋的兩把；

死扳手： $\frac{1}{2}$ 吋~1吋的各兩把；

套管扳手：一套；

手锤：1.5~2磅的共需10把；

手锯：4~6把；锯条400根；

木锤：兩把；

锉：平锉10把；圆锉3~4把；半圆锉2~3把；

錾子：共需10把；

管钳：12吋的1把；24吋的1把；36吋的1把；

画规：兩個；

刮刀：三角刮刀2~3把；

中心冲子：兩個；

解锥：大小共需4把；

钢板尺：12吋的3把；

钢卷尺：2公尺長的需4~5盒；

扳牙、絲錐：大小不同的各需1套；

直角尺1把；手剪1把。

#### 四、本体所需工具：

框形精密水平仪：長200公厘，精密度1公厘/公尺，1个；

角度精密水平仪：長110~120公厘，精密度30秒，1个；

千分表：兩個；

外徑千分尺：0~50公厘 1个；

塞尺：最薄片为3絲的一把；

对輪找中心的工具 1套；

大死扳手：与地脚螺釘相配的需兩把。

#### 五、管路、油系統等所需的材料：

棉絲 20公斤；煤油 20公斤；机油 15公斤；黃油 10公斤；魚油半斤；黑鉛粉 4兩；紅丹粉 1兩；漆片 1斤；酒精 2斤；白鉛油10磅；麻絲 2斤；雞毛墊紙 4~5張；橡皮墊 2~3張。

六、泵类的找正工具每个泵要用一套。

以上所列出的工具、材料單仅供新厂建設者参考。

### 第2节 施工工藝問題

#### 一、施工工艺

施工工艺問題包括施工工程順序的安排、施工采用的方式及方法。下面主要講述兩种作业法。

1. 平行作业法：对于汽輪发电机組及其輔助設備的安装通常是采用平行作业法。因为各种設備的安装可以同时进行，以充分使用劳动力和縮短工期。例如，在我們的建厂过程中，汽机还未运到之前，我們就开始主蒸汽管的弯管和閥門的研磨工作；在汽机运到之后，这些工作已做得差不多了。这样就可抽出部分人力去作主机工作。同样，在主机就位找正的同时，就开始油系統管路的弯管及其它輔助設備的安装，如油箱、冷

油器及抽气器等的安装。

### 平行作业的原则：

(1) 在师傅及劳动力足够，而且施工现场允许的条件下，尽可能采用平行作业。但是，不宜盲目扩大大棚的施工现场，因为这样将增加工棚的建造费用。对于某些可以在现场进行工作(如弯管及磨阀门工作)的，尽量避免在现场工作，以免彼此影响工作。

(2) 平行作业应该以汽轮机和发电机为主，其它的辅助设备为辅进行。

可以同时进行平行作业的具体内容：

(1) 汽轮机与发电机的平行作业；

(2) 汽轮机与其辅助设备的平行作业；

(3) 各辅助设备的平行作业，如凝汽器、凝结水泵、循环水泵、抽气器、疏水器等，可以同时进行安装；

(4) 上下汽缸的找中心和测量隔板中心的工作可以同时进行；实际上即使是在进行某一设备的安装时也是可以平行工作的。

### 装卸现场的布置及注意事项：

(1) 设备应该顺厂房内到厂房外的方向按顺序进行安装，如我厂的布置就应先安油箱，然后安汽机，最后安电机。

(2) 起重工具应预先做好计划，满足工程进度的需要。如在汽机盖大盖时，就不能把起吊汽包排在同一时间，这样在技术力量上和工具上都能充分利用。

(3) 大设备如汽机、发电机、凝汽器、循环水泵等，如何吊进厂房，应首先进行周密细致的考虑，必须根据厂房的具体条件，确定装卸的场所。

(4) 电焊、气焊设备的使用，必须有计划的进行安排和分

配；首先应滿足重点工程的需要，特别是在工程进入安装的后期，管路的工作量增加，对电气焊就要求更加妥善的安排，不致影响整个工程的进度。我們解决这个問題时，是要施工單位預先提出技术要求，然后根据整个工程情况分配人力。

2.組合安裝法：汽輪机、发电机及凝汽器和管路的安裝部分，可以考慮組合进行。組合安裝可大大縮短工期，但是必須視現場情況的可能。例如在运输汽輪机本体的途中，我們考慮到冲击力的影响，或者是桥梁負重能力的不足，特采用了汽輪机上、下缸分批运到現場的办法，而不采用整体組裝。此外，由于限于原来庙宇的高度不能在室內合蓋，于是我們就在汽机房門口合蓋，然后再就位。这样的具体情况在安裝前必須考慮全面。另外，管路的法蘭、閥門必須要相互配合，并先选好螺釘構成組件，便于成套安裝。

我們在安裝过程中很多机件是采用組合安裝的，如汽机本体等就是由制造厂裝好后直接运来的。这对技术条件和設备条件稍差的地方來說是省事的，也能保証質量，但运输要求較高。

### 第3节 动力来源及加工某些零件的設備

在电厂建設过程中，需要一定的动力来滿足焊接、机械加工、照明、抽水等的需要。

1.焊接：电厂施工中无论是否鍋炉或是汽、水、油管路，都有大量焊口；因此电焊在施工过程中相当重要。清华大学燃料综合利用試驗电厂施工过程中共使用了28千伏安380伏及23.5千伏安380伏电焊机各一台；在缺少电力的地方，建議采用220伏电焊机一台，这样可以减少施工电源及电焊設備。

2.机床加工：在購置的設備中，不可能每一个零件都合乎要求，有的要重新加工一下，有的在施工过程中要变动一下設

計方案，因此在施工中最好备有車床、鑄床及砂輪各一部，共需电 8 班(380伏电压)。在条件較差的地方，可用土法代替加工或請附近工厂帮助。

3. 电鑽：用于汽机、电机的定位銷打孔及临时需要打孔之地点，如果在厂家已經打好定位銷孔及保温罩，則可不用电鑽。电鑽的价值較高，能用手搖鑽代替的可备手搖鑽。

4. 氧气：在电厂施工中气焊、气切的工作量很大，消耗氧气很多。在市場上氧气較缺的情况下，在施工中应尽量节约氧气，可用手锯或鑽床代替，或者用电焊代替部分气焊。

#### 第4节 現場布置

整个电厂的安装工地有很多种工作在同时进行，因此必須划分出各个工作場地，整个汽机安装工地应划分出以下几个場地：

- (1)汽机房；
- (2)弯管工場；
- (3)鉗工工場；
- (4)材料仓库；
- (5)工具房；
- (6)工地办公室；
- (7)机修工場。

鉗工工場里应設置若干台虎鉗和管鉗，进行锯管、銑管、套扣等工作。这里还要进行管子的焊接，因此，場地要大一些。

弯管工場在把各种大小長短的管子弯成所需形狀时，要預先加热。管子在燒以前，必須灌滿于砂子，而且要打紧。因此，場中必須設有架子、梯子等以便灌砂（房子不高的話架在房頂也可）。这个工場离汽机房远一点关系不大，所以可以选择一

块足够大的地方，注意一开始就把材料运到这里。

### 現場布置应注意的几个問題。

**一、施工方便：**各个工作場所的划分应以工作方便为原則，注意避免相互妨碍工作。

1. 应有通往各个工場的道路，尤其是通往汽机房的道路，应能使汽机及电机的部件运到汽机房。为了达到这个目的，我們在主厂房的側牆开了一个大門，这样运送汽机等就很方便了。

2. 临时建筑物不得妨碍施工，工場不能設在以后要施工的地方（临时工場可以考慮設在施工較晚的地方）。

3. 工具房設在离鉗工場和汽机房近一些的地方，以便取还工具。

### 二、保安防火問題：

1. 工地周圍应設鐵絲網或者用竹籬笆代替，外人不能随便进入工地，門口設保卫人員（保卫人員还要在工地周圍巡視），提防坏人破坏。所有工作人員应一律配帶电厂工作証。

2. 工地周圍应有环形路，这是考慮到施工方便和防火問題而設置的。

3. 汽机房周圍应設置鐵絲網，汽机房內除安裝汽机的人員以外，其它电厂工作人員也一律不能入內。因为汽机是很精密的机器设备，其中不能掉入一点微小的东西，否则以后就会发生問題。汽机房設保卫人員一人。

4. 工地应設置消防水源或其它消防設備。

5. 电焊、气焊場地周围，不能堆放易燃物，如煤油等。

**三、厂内应有水源，供生产、生活、消防用。**我厂的水源是由厂旁的小河用水泵抽水供給的，农村中如电力不足，可用鍋駝机或其他工具抽水。

四、材料仓库不应設在潮湿的地方，因为有些材料设备不能受潮湿。

場地分配見圖2-1。




图 2-1

## 第5节 劳动力和技术力量的配备

整个电厂的安装对劳动力的需要是很多的，而且在安装过程中，会有时需要得多一些，有时需要得少一些。因此必须在安装前全面考虑工程的安排进度，一共需要多少劳动力，各个时候需要多少，怎么解决，根据各地的具体情况，訂出一个配备计划；否则在工程进行中，有时就会窝工，有时就要缺乏人力，这就要影响到工程的进度和建設的投资。

我校 2,000 瓦燃料综合利用試驗电厂是在兩個月的时间里建成的，这样对劳动力和技术力量的需要就要多一些，因为各项工项都要齐头并进。下面簡單介紹一下我們配备劳动力的情况。

在参加电厂的安装工作前，所有的安装工人都要经过一次短期的培训。由培训的教师把安装中应注意的事项及保安条例等做详细的讲解，如有可能时，最好还进行一些参观。使安装人员了解自己的任务和工作性质。

在施工开始后，组成安装队，队下面再分成组，所有的劳动力都由队部统一调配。由于技术力量的关系，在工作中不可能一个队或一个组都搞同样的工作，往往是三、五个人在一起搞，并且每天所搞的工作都可能是不同的。这样就要求每个人对各种工作都稍会一些，才能很快的完成生产任务。具体组织情况以后章节还有说明。

劳动力的分配主要是看工程进度、技术要求全面计划以及当时的具体情况而定。

1. 根据日期：在开始安装时，可能发生设备尚未运到，或者设备虽到，但技术力量不足不能进行安装的情况，这时可以抽调一些人力去做准备工作及其他的工作。在我们的施工过程中，主机部分还没有运到时，就将大部分人力调去搞弯管、研磨阀门等工作。再抽少部分人做些主机安装的准备工作，如起重用的道木、扒杆、绞磨等，这样在主机一到时就可以马上进行起吊等工作了。

在主机运到之后，组装就位等工作需要较多的人力，这时就可以从管道工地和阀门工地调些人力来搞这项工作。

2. 根据工作量的需要：在正式进行安装的时候，大部分都是平行作业，而每一部分工作所需要的人力不同。这时就要根据工作量的需要来分配人力。可能同一样工作每天需要的人都不同，可以在前一天就做好劳动力的分配计划。

在施工过程中，每个师傅负责一摊工作，每天开一次工作总结会，由各个摊提出下一天需要多少人。这样就便于劳动力

充分利用，这种方法是比较好的。当然这个方法要和总的计划相配合才能更好地完成整体的任务。

3. 根据技术要求：有些工作为了更好更快的进行，就要求有一定技术和经验的人去作。这时分配劳动力时就要考虑这点，分配得好就会使生产任务完成得更好更快。

4. 根据全盘计划来分配劳动力：对于急需要完工、对整个建厂工作影响很大的工作，应首先满足劳动力的要求。

5. 技术力量的分配：根据各项工作的技术要求来配备技术力量。技术要求较高的应多配备一些师傅。如汽机的找正、对中心工作的要求等技术高些的就要多配备些师傅。对于技术要求低的工作，可以少配备一些技术力量。如疏水管道、排水管等。

建厂工作不是一两天就能完成的工作，因此，在安装施工期间，必需制定严格的工作制度。

1. 在分配劳动力的时候，应该照顾每个人的工作性质，因为在搞安装的过程中每个工人都受到了一定的训练，对安装工作有了一定的掌握，因此不能把这部分较熟练的人调走搞旁的工作。再有这一部分对自己所搞的前一部分工作比较熟悉，如换上新手还要先摸几天底才能正常工作，这都是工程所不能允许的。

2. 工作制可以根据人力的多少和任务的完成情况来确定三班制还是两班制：一般在人力比较充沛的情况下，可以考虑三班制，每班8小时工作。这样可以日夜不停地工作，也很便于人力的休息。如果人力不能按三班制来分配的话，也可以考虑两班制的工作。在这种情况下，工作人员的工作时间就比较长，每天要工作12小时。工作时间较长就应该考虑工间休息的问题。工间休息可以适当的多一些，这样不致使工人疲劳。同时

还可保証工程的質量和进度。在我們施工過程中，因為同學比  
較多，勞動力充沛所以三班制比較好。但是師傅比較少，按三  
班制就分配不過來，所以師傅們都是兩班調的。

工作制度的掌握也是靈活的，如果必要時可以加班突擊任  
務，不過在一般正常工作的情況下最好不加班。

### 第三章　運輸、起重和組裝

清華大學燃料綜合利用試驗電廠是為農村建立的一個示範  
電廠，因為利用了舊建築物，所以在機組安裝中遇到了一些獨  
特的問題。

為了縮短建廠日期，大部分組裝工作是在製造廠進行的，  
機器試轉後就不再全部拆散，而是部分組合運到廠里。因此組  
裝、運輸與一般電廠不同，下面主要介紹一下在組裝、運輸及  
起重工作中遇到的一些問題。

#### 第1節　汽機組合安裝及運輸方案

由於汽機車間是利用一個舊廟的大殿作厂房的，屋頂極低  
(3.2公尺)，而汽機本身高度為2公尺左右，若要開大蓋，則  
本身高度在2.8公尺，因而在室內起吊是極困難的。因此我們  
在安裝中採用了組合安裝的辦法，也就是汽機在製造廠試驗好  
後，不再全部拆開，整體運來進行安裝。對這個問題我們考慮  
了兩個方案。

一、轉子和下缸(包括隔板)用軸瓦固定好做為一個整體運  
輸。我們採用這個辦法的原因是：(1)到工地後可進行一部分  
間隙(隔板間隙等)的檢查，如有問題，尚可及時校正。(2)  
能利用現有運輸設備。我們是用一輛載重為10噸的卡車來運送

大型設備的。采用这个方案后，会增加組合安裝的工作量，但在师傅們的指导下，用土办法也順利的进行了起吊工作，把上缸單獨运来在車間外面进行蓋大蓋的工作。

二、整个汽机在厂家試驗后就整个运到电厂。这样到工地后不必起吊，只要从車上拖下来送入汽机車間，就沒有組裝汽机本体的問題，只要进行就位和靠背輪对中等工作就行了。这个办法在技术力量缺乏的条件下更为方便，但对起重及运输的要求較高。

我們在考慮这两个方案时，也曾考慮到农村中的运输問題，在交通不太方便的地方，可用大型拖拉机或牽引車等來运输汽机和发电机（下面放上滾子或拖車）。各地可根据具体情况来解决运输問題。

关于发电机运输的問題，由于要求較低，所以可以采用整体运输的办法。

## 第2节 起重和运输

### 一、运输路綫及运输工具的选择

在考慮运输路綫之前，首先应看一下由设备制造厂到建厂工地之間，可能利用几种运输工具，要走哪一条路綫，路綫的远近及好坏，装卸的次数等都要考虑到，进行方案比較，做出决定。

1.运输工具的选择：不同类型机組重量各不相同，这里將水利电力部北京修造厂出品的2,000瓩机組介紹一下。

上汽缸： 5吨

下汽缸： 6吨

轉子： 2吨

发电机定子帶底座： 6 ~ 7吨

发电机轉子： 2 吨

所以，一定要找載重量較大的車，有了这种車，下汽缸就可以与轉子組裝；发电机也可以組裝好了一起运到工地。如有較大馬力的拖拉机，也可將机組裝在拖車上拖到現場。

当工地現場离車站較近时，可以用人工拖（当机組很重，沒有任何足以运載它的机械工具的时候，路即使远，也可用这种方法）。这种方法就是在路上鋪上枕木（或脚手板），用滾筒放在枕木与架子之間，用人工拖动。

2.運輸路線的選擇：首先考慮火車站到电厂工地的道路一共有几条，每条路的寬度如何，路面如何，有几座桥，这些桥的寬度及負重能力如何。

## 二、运输及裝車过程中的注意事項

1.裝車时，汽机及电机的首尾方向要參考拉入車間时首尾的位置。这样，可以从車上卸下来就拉进車間去而不用調头。因为在工地上場地小，起重工具不全，使机組調头是比较困难的。如果方向不搞对，須用机械起重工具調过头来。

2.裝上車后要垫的平，放的稳，一定要將机器牢固地固定在車上，以免顛波使机器损坏。

## 三、起重工具的准备和檢查

起重工作所用的工具大致有：

- 1.絞磨： 1 个(10吨)；
- 2.倒鏈： 3 吨的兩個， 1 吨的兩個；
- 3.鋼絲繩： 直徑 1 吋，長約300公尺；
- 4.麻繩： 直徑为25公厘的60公尺；  
細麻繩共要10公斤(綁架子用)；
- 5.滑車：  
單輪：大小 2 个，  
双輪：大小 4 个，