

2000瓩成套发电设备的制造

第一册

鍋 爐 部 分

水利电力部北京修造厂編著

水利电力出版社

## 內容 摘 要

本書是2000瓩成套發電設備的製造叢書第一冊——鍋爐部分。

全部共分三章：書中首先扼要地敘述了鍋爐的結構和特点；又詳尽地敘述了鍋爐的製造方法；最後並闡明了主要技術經濟指標和今后的改進意見。

本書可供從事中小型動力鍋爐製造的技術工人閱讀；也可供中等技術學校鍋爐製造專業的師生參考。

2000瓩成套發電設備的製造 第一冊

### 鍋 爐 部 分

水利電力部北京修造廠編著

\*

1594R333

水利電力出版社出版（北京西郊科學路二里溝）

北京市書刊出版業營業許可證出字第106號

水利電力出版社印刷厂排印 新華書店發行

\*

850×1168毫米開本 \* 1印張 \* 25千字

1958年11月北京第1版

1958年11月北京第1次印刷(0001—5,100冊)

統一書號：15143·1242 定價(第9類)0.31元

## 前 言

通过整风双反和反右反坏运动，全厂职工提高了政治思想觉悟，掀起了生产高潮。在全国大跃进的形势下，大家提出了要制造发电设备的要求。在北京市委的鼓励和水力电力部、电力建设总局领导的支持下，我厂决定试制一套2000瓩全套发电设备，作为“十一”向党的献礼。总路线公布以后，鼓舞了全国人民，也给予了我们无穷的力量；指引着我们力争上游，摆脱了被动的局面。在试制过程中，职工们克服了许多困难，终于在七月廿九日提前两个月零两天试制成功。这是在党的总路线的光辉照耀下，在我厂插起的第一面红旗。

2000瓩发电设备是根据几年来修复残旧设备的经验，采用了苏、捷、德等国家设备中的优点，结合我厂生产条件，并考虑到安装和运行的便利设计成的。它的特点是：

1. 安装快、建厂费用省、运行人员少——整套机组的结构是采取快装式。汽轮机和复水器放在一个平面上，发电机没有空气冷却器，锅炉可以露天安装使用，不需要建设厂房。整个发电设备可以在普通砖木结构的平房中安装，安装时可以加快速度，节省大量投资。又由于装在同一平面上，运行人员可以减少，很适合在一般中小城市使用。

2. 运行不受地区限制，适用于不同煤种及孤立电厂——在锅炉上燃煤机采用播散式，各种不同煤种均可适用，不受地区限制。汽机可以无真空开车，排气温度允许 $165^{\circ}\text{C}$ ，可以在孤立电厂使用。

3. 节约钢材，制造简便——锅炉的结构设计简单，在效率相同的情况下，比过去一般锅炉节约钢材约50%左右。高压汽缸不用铸钢改用了高级铸铁，减少了制造上和原材料供应的困难。

4. 国内第一个全油压式调速器——我厂与水利电力部技术改

進局合作，在蘇聯專家的親自指導下，試制成功了國內第一個全油壓式調速器。它的優點是：構件簡單，遲緩率小，運行靈敏安全，堅固耐用。

在設計工作中，我廠具體貫徹了多快好省地建設社會主義總路線的精神，採取了邊設計邊施工的辦法。五月十七日鑄造開始造型，經過兩個月的苦戰，七月廿日加工部件全部完了。七月十八日開始總裝配，為了考驗此第一台機組的性能，在七月廿七日汽機通汽試運情況良好，在3240轉/分時，震動僅0.01公厘。七月廿九日完成電機的安裝工作，並投入試運發電。鍋爐也在七月三十一日完成了試組裝工作。

該設備在設計及施工方面還存在一些缺陷：在設計原則上注意“土洋結合”還不夠，尚應盡量簡化附屬設備，減少安裝工作量，再減少一些鋼材的使用量；因原計劃準備裝在廣東，考慮復水溫度高，汽機復水器的體積大了一些；鍋爐省煤器的構造對水質要求過高。其他，在組裝中，也發現了不少設計及施工中的缺陷。今后，我廠準備吸取試制過程中的經驗修改設計，提高容量為3000瓩徵為我廠今后成批生產的定型產品。

為了滿足電力工業建設的需要，水利電力部已批准我廠由修配轉為製造，擴建後將生產更大容量的發電設備。2000瓩發電設備的試制完成將為明年成批生產打下基礎。由於是第一次成套設計製造存在缺點很多，希望各級領導、各兄弟單位及本書讀者多加批評指導，鞭策我們不斷的改進工作，讓我們為電力工業為社會主義建設貢獻更大的力量。

本書原擬將機電爐三部分出版合訂本，後以便于讀者的需要，分為三本小冊子：鍋爐部分作為第一冊；汽輪機部分作為第二冊；發電機部分作為第三冊。本書是我廠試制過程的彙報性文件，由於水平及時間的限制，很難做到完善地介紹我們製造過程的全部面貌，歡迎讀者提出寶貴的意見，以便再版時改正。

水利電力部北京修造廠

# 目 录

## 前 言

<b>第一章 鍋爐的結構和特点</b>	4
1-1 鍋爐性能	4
1-2 受热面	5
1-3 燃燒設備	5
1-4 受压容器	7
1-5 架構	10
<b>第二章 鍋爐的制造</b>	10
2-1 汽包的制造	10
2-2 联箱的制造	21
2-3 受热面的制造	23
<b>第三章 主要技术經濟指标和今后改进意見</b>	27
3-1 主要技术經濟指标	27
3-2 今后改进的意見	32

# 第一章 鍋爐的結構和特点

## 1-1 鍋爐性能

該爐為橫汽包管式水管鍋爐(參看圖1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-6), 額定出力為16噸/時, 過熱器出口汽壓為24絕對大氣壓(ata), 蒸汽溫度為 $390^{\circ}\text{C}$ 。當出力為16噸/時的時候, 每小時燃燒發熱量為5000大卡/公斤的煤約2.74噸, 排煙溫度約為 $220^{\circ}\text{C}$ , 計算效率可達78%。

燃燒設備採用4組撒煤機及4組手動翻轉爐排, 適宜於燃燒顆粒在32公厘以下的各種固體燃料。燃燒所需的空氣, 由爐子中部左側通過爐排的後下方引入, 每組爐排均有風門, 風門操縱有連杆通向爐前, 可以單獨控制送風量。

爐膛分左右兩個, 中間有水冷壁隔開, 可以單獨控制燃燒。爐膛兩側及爐頂均布有水冷壁, 以吸收爐膛熱量, 降低爐膛出口煙溫。鍋爐後部與省煤器之間設有旁路烟道及烟道閘門。在點火時, 將旁路烟道閘門打開, 將流經省煤器的烟道關閉, 以避免省煤器中的水在升火時過熱; 正常運行時, 啓啓省煤器出口閘門, 關閉




圖 1-2 16噸鍋爐在組裝中

鍋爐出口的旁路烟道閘門，使全部烟气流經省煤器，以充分吸收烟中的热量。

爐膛兩側有看火門，用以觀察运行时火焰燃燒的情况。爐前有人孔門，可供停爐检修时，工作人員进入爐膛之用；当运行时，如发现爐排上煤层不平，也可开启爐前人孔門，用火鉤將煤层扒平。煤在放入撒煤机上方的小煤斗中以后，即可自动撒入爐膛。燃燒以后的爐灰，可用人工由爐子前方扒出，然后裝入灰車中运出，平均每小时約1吨左右。

### 1-2 受热面

受热面(參看圖1-1, 1-2, 1-4, 1-6)是用內徑 $\phi$ 60公厘的鑄鐵管和外徑 $\phi$ 51公厘的無縫鋼管組成，用以吸收煤燃燒以后所發生的热量。根据其作用及布置位置的不同而分类。給水首先进入由 $\phi$ 60鑄鐵管構成的鑄鐵省煤器，將水温由102°C提高至170°C；然后进入 $\phi$ 51公厘×2.5公厘無縫鋼管構成的钢管省煤器，將水的温度再由170°C提高至223°C，送进鍋爐的上汽包。在上汽包里引出很多 $\phi$ 51公厘×2.5公厘的無縫鋼管，吸收烟气中的热量將水蒸发为水蒸汽。根据钢管排列的位置，在爐膛四週的無縫钢管叫做水冷壁，用以直接吸收火陷所輻射的热量；在爐膛以后，連在上汽包和泥包間的管束，通常叫做排管，当爐膛中的烟气流經排管时，其热量即为排管所吸收。在老式的鍋爐中，往往只有排管，而沒有水冷壁。这样，对于同样的鍋爐出力來說，需要較多的受热面积；也就是說，要消耗較多的鋼材，而且爐膛出口的烟气温度往往太高，在管子上經常要結焦，影响連續安全运转。这台爐子，由于在爐膛中放了較多的水冷壁，所以受热面积較一般鍋爐要少，相应的减少了無縫钢管的消耗量，节约了鋼材。而且，在管子上也不会結焦了。爐水受熱后产生汽泡，并随爐水通往上汽包。在上汽包里，蒸汽与爐水分离，通往过热器。

过热器是用 $\phi$ 51公厘×3.5公厘的無縫钢管構成的，为了节省空間地位，將管子弯曲成蛇形。由汽包送出的蒸汽，在24公斤/公分<sup>2</sup>时只有223°C，叫做飽和蒸汽。飽和蒸汽在过热器的管子

內，吸收从外部烟气經由管壁傳导进来的热量，將蒸 汽溫 度由  $223^{\circ}\text{C}$  提高到  $390^{\circ}\text{C}$ 。过热器管出口接到出口联箱，由此經過主汽閥，用 133 的管子通往汽机。

### 1-3 燃燒設備

燃燒設備(图 1-5)包括撒煤机及手动翻轉炉排，每炉用 4組。每組撒煤机出口寬 410 公厘，由  $4 \times 4 = 16$  片轉動叶片組成，每分鐘轉數为 250~750 轉，燃煤被叶片拋入爐膛。当煤的颗粒大小适合时，爐排上煤层厚度前后均匀。拋煤的远近，可以調节叶片下部托板的角度及叶片轉動的速度兩者控制，同一爐种，一般仅調节一次即可。燃料的多少及颗粒的大小，是由撒煤机上部附設的鼓形給煤輪控制的。鼓形給煤輪的轉速可以調节，每小时可以給煤 2,500 公斤，給煤輪下部的托板是有彈簧控制的，以免遇到太大的煤块时，会夾在当中损坏机器。給煤輪上部为一小煤斗，約可貯煤 100 公斤，煤斗下部与給煤輪之間有一鐵板制的闌板，在必要时可以关闭，停止煤斗向給煤輪輸煤。

四組撒煤机共用一个傳动軸，由 1 台 1 匹的电动机帶动，电动机与傳动軸間的傳动，是采用可变皮帶輪，由一手輪轉動电动机底座下的絲杠控制，以調节傳动軸的轉動速度。电动机的轉速为 1,450 轉/分，当皮帶輪中心綫距最小时，傳动軸轉速为 820 轉/分；当电动机与皮帶輪的中心綫距加大时，电动机上皮帶在可变皮帶輪上轉動的直徑減少①，皮帶輪的轉速便減低，最大变速可达 3 倍。

每組撒煤机与傳动軸均可單自由分开或連接，这样有利于运行时的个别檢修。

撒煤机系固定在生鐵的牆板上，牆板上除了安裝有撒煤机外，并有爐門，上爐門可供看火、扒平煤层及檢修时人进入用；下爐門供扒灰用。另有支架及开亂，用以連接手动翻轉炉排的搖杆及調节风門的連杆之用。

手动翻轉炉排的面积为 14.6 公尺<sup>2</sup>，分为 4 組。每二組固定

① 此处所指的皮帶輪，系由馬达直接帶动，然后再以皮帶拖至被動輪。故直徑減少，皮帶輪的轉速減低。

在同一个槽鐵制的樞架底座上，下部有磚梁隔开，分別通风，形成爐膛的左右兩半。每組爐排寬1,000公厘，長3,660公厘，又可分为前后兩半。每半組爐排下部連接到一根連杆上，通向爐前撒煤机的牆板支架上固定，以供搖灰及排除灰渣之用。在正常时，爐排面为水平排列，当搖动爐排前部連杆时，爐条片即能轉動，最大可达 $60^{\circ}$ ，各列爐排之間形成很大空隙，灰渣即由此掉入灰坑內。

爐排片用普通鑄鐵制作。为了提高設備的可靠性，部分固定的爐排片及爐柵用含矽5~6%的耐热鑄鐵制作，这样，这部分爐排及爐柵的工作温度可达到 $800^{\circ}\text{C}$ 。

#### 1-4 受压容器

鍋爐的受压容器(图 1-6)包括主汽包、泥包、水冷壁联箱、省煤器联箱和过热器联箱。茲分別叙述于后：




图 1-6 鍋爐的鋼管省煤器及受压容器（汽包，泥包）

1. 主汽包系由  $\delta = 25$  的 $20K$  鍋爐鋼板構成，全部由人工电焊焊接，汽包內徑为  $\phi 1,034$  公厘，筒体部分長度为 4,920 公厘，能承受 24 公斤/公分<sup>2</sup> 的工作压力。在爐左侧有一椭圓形的人孔門，尺寸为  $280 \times 385$  公厘，可供工作人員入內檢查用。省煤器出口已加热的給水由后部进入；爐管产生的汽水混合物，也进入汽包。

蒸汽在此分离后，用钢管引入过热器。汽包的附件有安全閥座2只，可裝 $\phi 70$ 公厘的安全閥，以便在鍋爐汽压超过額定允許值时，將蒸汽放入天空，以保証鍋爐安全；水位表接头4个，可接水位表2个，以显示汽包中水位的高低；并設有水位警报器1个，当汽包中水位太高或过低，超过設計預定值时，水位警报器即发生动作鳴放汽笛，以便引起运行人員的注意。

汽包的內部設有汽水分离裝置，采用給水冲洗式的粗分离器及多孔板的細分离器，以保証蒸氣品質。蒸氣以1.28公尺/秒的速度流經水槽；然后，以5.9公尺/秒的速度流經細分离器。

汽包頂部有空气閥接座，內徑为 $\phi 14 \times 3$ 公厘，以便在水压試驗时排出空气。

2.泥包与主汽包相仿，也系由 $\delta=25$ 的20K鋼板弯曲后，由人工电焊而成，但尺寸較小，泥包內徑为 $\phi 900$ 公厘，筒体部分長度为4,920公厘。在炉左侧有一人孔門，可供工作人員入內檢查之用。泥包上部开孔，有直徑为 $\phi 51$ 公厘的管子与主汽包相連，形成鍋爐的排管受热面。下部有12个 $\phi 84$ 公厘的开孔，用 $\phi 83$ 公厘的炉管漲接，与水冷壁的4个下联箱相連，以供給水冷壁所需水量。泥包中所沉淀的泥垢，即由此排出。

泥包外部焊有4个小牛腿，在安装时支在鋼架上，用以承受其本身、汽包和排管的荷重。

3.省煤器入口联箱为圓筒形，裝在鋼管省煤器的下部，其外徑为 $\phi 273$ 公厘，厚度为19公厘，筒体長825公厘，系將20K鍋爐鋼板弯曲后，由人工电焊焊成，能承受30公斤/公分<sup>2</sup>的工作压カ。制成功后經兩倍水压試驗(60公斤/公分<sup>2</sup>)，給水由联箱的一端封头，以 $\phi 76/69$ 公厘的管子引入；給水經過联箱后，再由上部的4根 $\phi 51/44$ 公厘管子引出至鋼管省煤器。联箱的下部有 $\phi 32/25$ 公厘的管子短节，供疏水用。封头的另一端为一椭圓手孔堵，檢修时可拆开，以便清理联箱内部汚垢。

4.过热器出口联箱为圓筒形，外徑为 $\phi 273$ 公厘，筒体厚度为19公厘，長1,720公厘，用20K鋼板弯曲后，由人工电焊而成。

工作压力为23公斤/公分<sup>3</sup>，水压试验压力为46公斤/公分<sup>3</sup>。过热器出口联箱上焊有16根 $\phi 51$ 公厘 $\times$ 3.5公厘的无缝钢管短节，伸出部分约为55公厘，过热器的蛇形管由此联接，有向上的 $\phi 133$ 公厘 $\times$ 7公厘带法兰的管子短节1个，用以引出过热蒸汽，供汽轮机用。另有向上的 $\phi 38$ 公厘 $\times$ 3.5公厘带法兰的管子短节1个，供接安全阀用。在封头的一端为 $\phi 57$ 公厘 $\times$ 3.5公厘带法兰的管子短节，供锅炉吹灰用的蒸汽通过。另一端为椭圆手孔堵，以便检修时清理联箱内部用。联箱下部有一 $\phi 32$ 公厘 $\times$ 3.5公厘的管子短节，供在升火供汽前，疏水排汽用。联箱全重约254公斤。

5. 水冷壁下联箱为正方形断面的筒体，每炉4只，断面外形尺寸为200公厘 $\times$ 200公厘。筒体厚度为20公厘，筒长为4,700公厘，用20K钢板弯成II型，再用人工电焊焊成。工作压力为24公斤/公分<sup>3</sup>，水压试验压力为48公斤/公分<sup>3</sup>，纵向焊缝位置的断面中心线约为50公厘。这样，焊缝处工作应力较低，每个联箱有内径为 $\phi 51/44$ 公厘的上升管24根，伸出联箱的长度为75公厘，以焊接水冷壁受热面之用；尚有内径为 $\phi 84$ 公厘的管孔3个，以焊接由泥包引来的降水管之用。每个联箱并有 $\phi 32$ 公厘 $\times$ 3.5公厘管各1，在侧下部，以供排除联箱内部的污垢用。联箱下部均焊有搭销，在安装时，插入联箱支座的开孔内，以固定联箱的位置。

6. 水冷壁上联箱及过热器入口联箱，两者外形为一整体，中有钢板隔开，为正方形断面的筒体，用20K钢板弯曲后，由人工电焊而成。联箱数目为每炉2只，断面外形尺寸为200公厘 $\times$ 200公厘，钢板厚度为19公厘，筒体长度为4,700公厘，筒体内部的工作压力为24公斤/公分<sup>3</sup>，水压试验压力为48公斤/公分<sup>3</sup>。

离一端1,700公厘处有一钢板隔开。在前部下侧为48根 $\phi 51$ 公厘 $\times$ 3.5公厘的管子短节，水冷壁受热面的管子出口即与此短节相联，在联箱的前部两侧各开孔4个，焊接 $\phi 83/76$ 公厘的管子短节8个，用以连接 $\phi 83$ 公厘的无缝钢管，以便将联箱中汇集的汽水混合物引入汽包。

在联箱的后部，有 $\phi 51$ 公厘 $\times$ 3.5公厘的管子短节16个，其

中 8 根系連接从汽包引来的飽和蒸汽管，8根連接到过热器。

聯箱的重量由水冷壁管支承。在安裝時，其前端用U形螺絲吊在橫梁上，后端則擋在汽包上所焊的小牛腿上，以便安裝時找正。每只聯箱的重量为 372 公斤。

### 1.5 架 構

見圖1-1與1-2，架構包括梁柱、前道及梯子等在內。

鍋爐梁柱系用以固定受压容器受热面及燃燒設備等的位置，將其荷重傳至基础上。在本設計中，選擇斷面力求節約，故一台爐的架構仅用11.56噸鋼材，合 0.722 噸/噸蒸發量，其指標相當于目前大型鍋爐的鋼材消耗量，較為經濟。

梯子前道的設計力求运行的安全与便利，用#8槽鋼組成，走道部分均鋪 $\delta=5$ 的花紋鋼板；道口周圍均有立柱和柱杆，以保障运行人員的安全。在平台的四周，設有 100 公厘高的踢脚板，以防檢修时有鐵件从平台上滾下，誤伤下面的工作者。

兩層前道之間，淨空都在2公尺以上，以防走路时碰伤額头。

## 第二章 鍋爐的制造

我厂的鍋爐制造車間，原来只修理殘旧的鍋爐，設備条件很差，工具只有 2,000 公厘 × 20 公厘的卷板机一台和絲杠压力机一部（自己作的），工人仅有40几名，厂房共計1,900公尺<sup>3</sup>，包括正式厂房1,100公尺<sup>3</sup>和席棚临时厂房800公尺<sup>3</sup>。

在鼓足干勁，力爭上游，多快好省地建設社会主义的总路綫的光輝照耀下；在全体职工中树立起敢想、敢說、敢干的共产主义风格，克服設備困难，大胆試制成功了 16 吨/时 的鍋爐，与 2,000 瓩汽輪发电机配成全套供电设备。彻底改变了我厂只能修理发电设备的面貌，为今后大量制造大容量鍋爐創造了有利的条件。現將16吨/时鍋爐試制的情况分述于下。

### 2-1 汽包的制造

汽包在先进的鍋爐制造厂是用大型卷板机与水压机分別將筒体和封头卷制冲压成形，再用自动电焊机或高效率电渣焊机焊接

成汽包。以上这些設備我們都沒有，我們只有 2,000 公厘×20 公厘的卷板机一台。这台卷板机以往卷  $\delta = 19$  公厘厚的鍋爐鋼板时，机器就常出故障。16吨/时的鍋爐汽包壁厚 25 公厘，要用这台卷板机卷，得超負荷 125%，才能卷制  $\delta = 25$  公厘厚的鍋爐鋼板，按照机器能力和以往的經驗是不行的。但当领导上把“要利用小机器来干大活”的这个难题交給大家以后，大家提出了許多合理化建議和技术革新項目。根据这台卷板机傳动接合部分为脹圈式的特点，加大了脹圈的接合力。并在軸承部分加裝了冷却水套。对机器能力也进行了核算，从核算中得知，若把鋼板放在太阳下暴晒 3 小时，提高了鋼板的温度后，再放在卷板机上卷制，机器的能力是沒有什麼問題的。根据这些方法，我們用这台卷板机，將 25 公厘厚的汽包卷制成功。

1. 汽包下料：汽包筒下料是按中心綫乘以 3.1416，再大約減去鋼板卷制后的伸長量（參看图 2-1）。我們的卷制工作基本上还是在常温下进行，鋼板伸長量很小故可以不計。

汽包封头料 加热冲压后，鋼板也相应的有所伸長，故封头料我們未按理論公式計算，而是根据伸長的特性，在該公式中加一修正系数  $K$ 。在制造 16 吨/时的汽包封头时，修正系数采用  $K = 0.4$ （參看图 2-2）。

$$D_0 = \frac{3.1416}{90} (R\alpha + r\beta) + 2aK + 2H.$$

$D_0$ ——为封头料直徑；

$H$ ——加工裕量。




图 2-1

$$L = 3.1416 \times D - \psi.$$

$D$ —汽包中心綫；  $L$ —汽包筒展开之長度；  $\psi$ —鋼板卷制后的伸長量。

2. 預彎和卷板工作：我們是利用壓杠和三滾卷板机进行这一工作的。一般，三滾卷板机卷出的圓筒，在合口部分約有 $\frac{1}{2}$ 下滾筒中心距長的直邊，故圓筒的合口部分凸出不圓（如圖2-3與2-4）。

因此，必須在




图 2-2

$R$ —封头大半徑；  $r$ —封头小半徑；  
 $\alpha$ —大圓心角(度)；  $\beta$ —小圓心角(度)；  
 $a$ —封頭直邊長；  $d'$ —封頭直徑；  
 $K$ —工廠經驗系數。




图 2-3

1—上滾筒； 2—下滾筒； 3—鋼板。

图 2-4

卷板以前先將圓筒料卡在壓杠上，再用火焰加熱，并用大錘錘擊成弧形。这样，卷出的鍋筒不但圓而且光滑平整。制作順序是：先將鋼板放在壓杠上壓緊（如圖2-5）；再用乙炔烤把烤鋼板頭，烤到鋼板頭現紅色（800°C左右），再用大錘預彎成圓弧形，如圖2-6所示，直至合乎樣板為止。

然后，再將圓筒料放到卷板机上卷制（如圖2-7所示），直至




图 2-5




图 2-6

1—乙炔烤把；2—下杠；3—钢板；4—大锤；5—上杠。

完全成形，这样卷制的合口是  
又圆又平。

**3. 封头的制作：**我們製作  
封头是采用土洋結合的方法，  
用自制的地炉、滾道和压力絲  
杠組成簡單的压制体系，如图  
2-8 所示。

所用的工具胎系采用  $R$  曲  
線形的（如图 2-9 与 2-10 所示），  
这种工具胎能大大减少最后的  
冲压力，使初冲压力和最后冲




图 2-7

压力的幅度减少，能充分利用絲杠压制。根据我們几次的觀察發  
現， $R$  值对于冲压力有很大的影响。 $R$  值愈合理，则所需之冲压  
力愈小，工件皺紋也愈少，材料变薄也愈小。所以，合理地选用

图 2-8  
1—风车；2—堆煤；3—滚道；4—堆缸；5—上胎；6—下胎；  
7—上梁；8—3根杠；9—支座；10—封头毛坯料。  
注：标高1800公厘，仅供参考。





图 2-9  
D'—一下胎外型；d—一下胎内型；R—光滑曲线半径；r—圆R。

$R$  值，对冲压封头来说，是很为重要的。选用  $R$  值是根据材料的厚薄和压力机的力量等因素来决定。 $R$  值一般不应小于毛坯厚度的 3 倍，我们在制作  $\Phi 1084$  公厘  $\times$  25 公厘封头时，采用的  $R$  值为封头壁厚的 9 倍左右：

$$R \approx 9.5.$$

( $S$  为封头壁厚)

现将  $R$  值与冲压力的关系比较如下，如图 2-11 所示。

图中①为图 2-12 所示之胎具，该胎具的  $R$  值比较合理。

图中②为图 2-13 所示之胎具， $R$  一下胎之曲率半径； $r$  一椭圆之焦点半径。




图 2-10




图 2-11

1— $R \approx 9t$  时压制力和压制行程的关系曲线；

2— $R \approx \infty$  时的关系曲线；

3— $R$  过小时的关系曲线。