


机械制图及计算机制绘


JIXIE ZHITU JI JISUANJI HUITUXITI/JI

主编 余雪梅
副主编 田晶
杨秀文



华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

华中科技大学出版社



机械制图及计算机绘图题集

图书在版编目(CIP)数据

机械制图及计算机绘图习题集/余雪梅 主编
武汉:华中科技大学出版社,2006年8月
ISBN 7-5609-3789-6

- I. 机…
II. ①余… ②田… ③杨…
III. 机械制图-高等学校:技术学校-习题;
 计算机制图-高等学校:技术学校-习题
IV. TH126-44

机械制图及计算机绘图习题集

余雪梅 主编

策划编辑:钟小珉
责任编辑:钟小珉
责任校对:朱霞

出版发行:华中科技大学出版社
武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录 排:武汉众心设计室
印 刷:湖北金海印务有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:16.75
版次:2006年8月第1版 印次:2006年8月第1次印刷
ISBN 7-5609-3789-6/TH·148 字数:200 000 定价:23.80元

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

前 言

本习题集与田晶主编、余雪梅副主编的《机械制图基础》教材（华中科技大学出版社，2004年出版）配套使用，习题的编写顺序与教材相同。考虑到各专业和多种类型教学的不同学时的需求，习题的数量有一定的余量，可按实际情况选用。本习题集适用于高职高专等工科院校机械类、机电类、近机类各专业的学生学习、练习时选用，也可供电视大学、函授大学、成人教育或自学使用。

本习题集的取材保证了恰当的练习和足够的训练，体现了少而精和适用、实用的原则。并配有多媒体教学光盘，提供教学、习题模型和部分习题参考答案，方便学生自学。既减轻了教师批改作业的负担，又保证了学生的练习效果。

本习题集由邬建国教授主审，在此表示衷心感谢。

本习题集由广东松山职业技术学院余雪梅主编，广东岭南职业技术学院田晶及广东松山职业技术学院杨秀文副教授。参加本书编写的还有广东松山职业技术学院的黄仁强、姜明珠教授。

本习题集难免存在缺点和错漏，欢迎读者指正。

编者

2006年1月

目 录

第一章 制图的基本知识和基本技能(1~8)
第二章 点、直线和平面的投影(9~17)
第三章 基本立体的投影(18~19)
第四章 基本立体的截切与相贯(20~28)
第五章 轴测投影(29~30)
第六章 组合体(31~43)
第七章 机件常用的表达方法(44~54)
第八章 标准件和常用件(55~62)
第九章 零件图(63~67)
第十章 装配图(68~82)
第十一章 计算机绘图(83~132)

1-1 字体练习(1)

机			械		
材			料		
比			例		
图			序		
准			名		
标			号		
期			件		
日			称		
技			数		
术			轴		
要			转		
求			承		
体			计		
仿			设		
用			学		
业			大		
专			技		
注			科		
备			子		
图			电		
描			名		
差			级		
公			班		
程			体		
工			宋		
核			仿		
审			用		
体			业		
箱			专		


箱			体		
体			宋		
图			仿		
描			用		
差			业		
公			专		
程			注		
工			备		
核			图		
审			描		
体			差		
箱			公		

1-1 字体练习(2)



i j k l m n o p q r s t u v w x y z α β γ ζ

I II III IV V VI VII VIII IX X ϕ τ


1-2 在指定位置处，照样画出图线。




1-4 填写图中尺寸数字（按1:1在图上量取，取整数）。




1-3 注出下列各图形的尺寸（数值在图上量取，取整数）。




1-5 参照所示图形，以1:2的比例在指定位置处画出图形，并标注尺寸。





1-6 参照所示图形，以1:1的比例在指定位置处画出图形，并标注尺寸。





1-7 参照所示图形，以1:1的比例在指定位置处画出图形。




1-8 根据小图尺寸按1:1比例要求完成大图的线段连接。





1-9 根据小图尺寸按1:1比例要求完成大图的线段连接。




1-10 几何作图（用绘图工具将下面的图形抄绘在右边）。



1-11 分析图中尺寸标注的错误，并在下方图上正确标注。




1-12 注出平面图形的尺寸（数值在图上量取，取整数）。



1-13 第一次大作业——平面图形及尺寸标注。

第一次大作业——基本练习



一、内容

平面图形及尺寸标注。

二、要求


1. 布图匀称。
2. 作图准确。圆弧连接要用几何作图的方法确定圆心和切点。
3. 图面清晰、整洁，图线粗细分明，线型均匀一致且符合国家标准的规定，尺寸、数字及箭头大小一致。
4. 正确使用绘图仪器。

三、作图步骤及注意事项


1. 固定图纸，布置图面，作定位线。
2. 按线段分析确定的作图顺序，用铅笔轻轻地作出底稿。
3. 标注尺寸。
4. 检查描深。描深之前一定要仔细检查，确认图形及尺寸都准确无误后，方可描深。
5. 填写标题栏。图名：基本练习。在相应栏内填写：姓名、班级、学号、比例、日期等内容。

第二章 点、直线和平面的投影

2-1 求各点的未知投影。




2-3 已知点A(25, 15, 20); 点B距W、V面分别为20、10、15; 点C在点A之左10、之前15、之上12; 点D在点A之上5, 与H、V面等距。距W面12。求各点的三面投影，并填写下表。




点	坐标	X	Y	Z
B				
C				
D				

2-2 已知点B距点A15; 点C与点A是对V面的重影点; 点D在点A的正下方15。求各点的三面投影。



2-4 求下列各直线的第三投影，并判别直线的空间位置。



AB 是 _____ 线

CD 是 _____ 线

EF 是 _____ 线


GH 是 _____ 线

2-5 已知直线 AB 的实长为15，求作其三面投影。


(1) $AB \parallel W$ 面, $\beta=30^\circ$;

点B在点A之下、之前。


- (2) $AB \parallel V$ 面, $\gamma=60^\circ$;
点B在点A之下、之右。




2-6 求直线AB上点K的正面投影。




2-7 已知点M在直线CD上并与H、V面的距离相等，求作点M的投影。



2-8 标出交叉二直线上的重影点并判别可见性。




2-9 已知AB平行于CD，补全其两面投影。




2-10 判断下列两直线的相对位置（相交、平行、交叉）。

(1)




()

(2)




()

(3)




()

(5)



()


(6)



()

()

(4)



()