

2003 年度省级精品课程

JIXIEGONGCHENGZHITUXITIJI

吕金丽 张 勇 ◎主编

机械工程制图 习题集



哈尔滨工程大学出版社



机械工程制图习题集

主 编 主 审
吕金丽 张 勇
戴富美

哈尔滨工程大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

机械工程制图习题集/吕金丽,张勇主编.——哈尔滨:
哈尔滨工程大学出版社,2005
ISBN 7-81073-752-X

I . 机… II . ①吕… ②张… III . 机械制图 - 高
等学校 - 教材 IV . TH126

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 107573 号

内 容 简 介

本习题集与《机械工程制图》教材配套使用,内容包括:投影理论、制图基础、
零部件表达等。可供高等工科院校机械类、近机类专业使用,亦可供成人高等学
校有关师生参考。

哈 尔 滨 工 程 大 学 出 版 社 出 版 发 行
哈 尔 滨 市 南 通 大 街 145 号 哈 尔 滨 工 程 大 学 11 号 楼
发 行 部 电 话 : (0451) 82319328 邮 编 : 150001
新 华 书 店 经 销
黑 龙 江 省 地 质 测 绘 印 制 中 心 印 刷 厂 印 刷

*
开 本 787mm×1092mm 1/16 印 张 8.75 字 数 210 千 字
2005 年 9 月 第 1 版 2005 年 9 月 第 1 次 印 刷
印 数 : 1—5 000 册
定 价 : 12.00 元

前 言

本习题集是根据教育部高等学校工程图学教学指导委员会2004年制订的“普通高等院校工程图学课程教学基本要求”，参考我校多年来机械类和电类所使用过的习题集，并吸取外校一些较好的题例编写而成，与李广君等同志编写的《机械工程制图》教材配套使用。

本习题集章节编排与教材完全一致。在选题上按照教学的基本要求，由浅入深，循序渐进。本习题集题量略多于一般教学规定的份量，可供不同专业根据具体情况加以选择。

参加本习题集编写的有：王钢、石玲、李广君、吕金丽、许国玉、吴艳红、张勇、杨欣欣、戴富美等（以姓氏笔画为序）。吕金丽、张勇为主编，戴富美为主审。

由于编者水平有限，选编时间仓促，本习题集难免会有一些错误，望读者批评指正。

目 录

1. 制图基本知识与技能	1
2. 点、直线和平面的投影	12
3. 直线与平面、平面与平面的相对位置	22
4. 投影变换	32
5. 立体及其表面交线	38
6. 组合体	52
7. 轴测图	72
8. 机件的表达方法	79
9. 标准件和常用件	102
10. 零件图	110
11. 装配图	120

1-1 字体练习

机	械	制	图	基	本	知	识	看	懂	零	件	的	三	视	图	根	据	视	图	想	出	零	件	的	形	状	并	标	注	尺	寸
机	械	制	图	基	本	知	识	看	懂	零	件	的	三	视	图	根	据	视	图	想	出	零	件	的	形	状	并	标	注	尺	寸
机	械	制	图	基	本	知	识	看	懂	零	件	的	三	视	图	根	据	视	图	想	出	零	件	的	形	状	并	标	注	尺	寸
机	械	制	图	基	本	知	识	看	懂	零	件	的	三	视	图	根	据	视	图	想	出	零	件	的	形	状	并	标	注	尺	寸
机	械	制	图	基	本	知	识	看	懂	零	件	的	三	视	图	根	据	视	图	想	出	零	件	的	形	状	并	标	注	尺	寸

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 * R A B C D E F G H I J K L M

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

1-2 字体练习



销			
口			
开			
圈			
垫			
簧			
弹			
母			
钉			
栓			
螺			
叶			
杆			
蜗			
轮			
齿			
锥			
柱			
圆			
术			
技			

球				
塞				
活				
阀				
向				
单				
盖				
封				
密				
套				
位				
定				
体				
架				
尾				
臂				
套				
圈				
挡				
瓦				
承				
轴				
板				
盖				
体				
箱				
析				
分				
构				
结				

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

1-3 基本练习


在指定位置画出下列图形。





1-4 尺寸注法

注出下列各类尺寸。


(1) 标注角度



(2) 标注小线性尺寸




(3) 分析左图中尺寸注法的错误，并在右图中正确注出




1-5 尺寸注法

标注下列尺寸（尺寸数字从图中按1:1测量取整）。


(1) 标注线性尺寸




(3) 注出下列圆或圆弧的尺寸



(2) 标注角度



(4) 指出图(a)尺寸注法的错误，并在图(b)上改正。



(a) 错误 (b) 正确


班级 姓名

学号 • 5 •


1-6 尺寸注法

将下面图形标注尺寸(尺寸数字按1:1测量,取整数)。


(1)




(2)



(3)




(4)





1-7 尺寸注法

分析下列平面图形的尺寸。

- (1) 指出下列两个图形长、宽两个方向的尺寸基准，并说明哪些尺寸是定形尺寸，哪些尺寸是定位尺寸。




- (2) 指出图中的尺寸基准及定形、定位尺寸，并在空白处接图中指出的尺寸作出图形。




1-8 几何作图

作斜度、锥度、等分圆周、正多边形练习（按各图上所标尺寸及比例作图）。


(1) 斜度 比例 1:1 锥度 比例 1:1




比例 1:2



(3) 作正五边形 比例 1:1





(2) 等分圆周 比例 1:2



(4) 作正六边形 比例 1:1


1-9 基本练习

按1:1比例把下列图样抄绘在A3图纸上。




1-10 圆弧连接

按1:1比例把下面图形抄绘在A3图纸上。




1-11 圆弧连接

按1:1比例把下面图形抄绘在A3图纸上





2-1 点的投影

(1) 根据轴测图, 作出 A 、 B 、 C 、 D 各点的两面投影图, 并量出各点到 V 面和 H 面的距离, 填入表内。



(2) 按轴测图作出 A 、 B 、 C 各点的三面投影。



点	A	B	C	D
位置	第一分角			
到 V 面的距离 (mm)	18			
到 H 面的距离 (mm)	16			