






木模结构图集



江苏科学技术出版社

TU—05 16

木模结构图集

张安祥 编著

江苏科学技术出版社

木模结构图集

张文祥 编著

出版：江苏科学技术出版社

发行：江苏省新华书店

印刷：江苏句容印刷厂

开本787×1092毫米1/16 印张12 插页2

1988年1月第1版 1988年1月第1次印刷

印数1—5,000册

ISBN 7-5345-0219-5

TH·12

定价：2.85元

责任编辑

高志一

内 容 提 要

本图集是介绍木模结构知识的工具书。以形象直观、清晰易懂的立体图为主，辅以简要的文字说明。全书收集了目前木模制造中较成功的各类木模结构共260余例。

图集分三个部分：

- 一、木模通用部件的结构，包括平板部件、圆法兰部件、角接部件、圆形筒子部件、长方形箱体部件、芯盒部件等；
 - 二、经济木模的结构，包括车板木模、插括板模、龙骨模、实样模、混合模等；
 - 三、成批生产木模的结构，包括余箱模、型板模、漏模、抽芯拔模、劈模、组芯造型模、抓担模、衬板模等。
- 本图集可供木模工、木模技术人员和有关技工学校师生参考。

前 言

木模是重要的铸造工艺装备之一。其合理的结构，对确保铸件质量、提高生产率、改善劳动条件、降低铸件成本等都有重要作用。在大批量生产的情况下，其作用尤为明显。为广泛交流有关木模结构方面的经验，向广大木模工人特别是青年工人介绍这方面的知识，本人在单位领导的支持下，利用多年的业余时间，广泛搜集了目前木模制造中较成熟的各种木模结构五百余例，经分析比较、整理筛选后，将其中较先进、实用和具有代表性的二百余例，分门别类，编绘成册。其中有本人多年来从事木模制造的体会，也有其他木模书籍及内部资料中的精华，更有当前铸造生产中先进木模结构的典型。

为了使读者能迅速地理解和掌握本图集的内容，并能熟练地运用到木模制造中去，图集采用了形象直观的立体图，并对每一图例辅以简要的结构说明。在“经济木模的结构”和“成批生产木模的结构”这两部分内容中，运用了铸造工艺简图和具有一定艺术性的立体图相结合的方法，介绍与铸造工艺相一致的木模结构，同时对每一类木模结构均举数例，这样既能帮助读者开阔视野，加深对这类结构的理解，又利于介绍成熟和先进的木模结构。

本图集在编绘过程中，曾得到无锡铸塑材料厂、无锡市技术交流站、上海市机械工程学会、上海市机床公司、上海跃进机械厂、上海中国机械厂、南京机床厂、南京汽轮机厂、苏州机床厂、无锡机床厂、无锡内圆磨床研究所、无锡纺织机械厂、无锡第四纺织机械厂、无锡国棉一厂、无锡航运公司、无锡华达电机厂等单位 and 吴志新、周建业、张泉生、朱炳泉、冈国平、谢官林等同志的大力支持和帮助。最后，由无锡市技术交流站负责组织，由俞才完、丁浩青同志进行审稿，在此一并致谢。虽经努力，图集中仍难免有不妥和错误之处，敬希广大读者批评指正。

编 著 者

1987年2月5日

目 录

前言

一、木模通用部件的结构..... 1

1. 平板部件..... 1

- (1) 拼接平板..... 1
 - (2) 拼接加档平板..... 2
 - (3) 纵横层叠平板..... 2
 - (4) 拼接插榫平板..... 2
 - (5) 两端加档平板..... 2
 - (6) 四角榫嵌平板..... 3
 - (7) 内侧直角槽平板..... 3
 - (8) 内侧凹槽平板..... 3
 - (9) 框架式平板..... 4
- #### 2. 圆法兰部件..... 5
- (1) 拼接圆法兰..... 5
 - (2) 拼接榫榫圆法兰..... 5
 - (3) 纵横层叠圆法兰..... 5
 - (4) 十字嵌圆法兰..... 6
 - (5) 六等分嵌圆法兰..... 6
 - (6) 十字嵌空心圆法兰..... 6
 - (7) 双层交叉层叠十字嵌圆法兰..... 7

(8) 十字嵌加弯圆法兰..... 7

(9) 拼接半圆法兰..... 8

(10) 榫榫半圆法兰..... 8

(11) 丁字形榫嵌弯角半圆法兰..... 8

(12) 丁字形榫嵌塞角空心半圆法兰..... 8

3. 角接部件..... 9

(1) 平面类直角角接..... 9

(2) 箱形类直角角接..... 11

(3) 平面类丁字形角接..... 11

(4) 箱形类丁字形角接..... 11

(5) 十字形角接..... 12

(6) 五等分角接..... 13

(7) 六等分角接..... 14

(8) 外圆角角接..... 14

(9) 内圆角角接..... 15

(10) 半圆法兰内圆角角接..... 15

(11) 内外圆角角接..... 16

4. 圆形筒子部件..... 17

(1) 小型圆形筒子..... 17

(2) 中型圆形筒子..... 18

(3) 大型圓形筒子.....	19
(4) 特大型圓形筒子.....	19
(5) 杓芯拔模圓形筒子.....	19
(6) 薄型圓形筒子.....	20
(7) 小型半圓形筒子.....	21
(8) 中型半圓形筒子.....	22
(9) 大型半圓形筒子.....	22
5. 長方形箱體部件.....	23
(1) 小型長方形箱體.....	23
(2) 中型長方形箱體.....	24
(8) 大型長方形箱體.....	25
(4) 薄型長方形箱體.....	25
6. 芯盒部件.....	25
(1) 小型圓形芯盒.....	25
(2) 中型圓形芯盒.....	27
(3) 大型圓形芯盒.....	28
(4) 薄型圓形芯盒.....	28
(5) 插板式圓形芯盒.....	28
(6) 實桿與插板組合的圓形芯盒.....	30
(7) 車板式圓形芯盒.....	30
(8) 小型彎管形芯盒.....	32
(9) 中型彎管形芯盒.....	33
(10) 大型彎管形芯盒.....	33
(11) 刮板式彎管形芯盒.....	35
(12) 小型長方形形芯盒.....	36
(13) 中型長方形形芯盒.....	37
(14) 大型長方形形芯盒.....	38

二、經濟木模的結構

(15) 特大型長方形形芯盒.....	38
(16) 小型套箱式長方形形芯盒.....	39
(17) 中型套箱式長方形形芯盒.....	39
(18) 大型套箱式長方形形芯盒.....	40
(19) 階梯式長方形形芯盒.....	40
(20) 扇形芯盒.....	41
1. 車板木模.....	42
1) 圓釘軸車板模.....	42
實例:.....	43
(1) 插板帶圓孔的圓柱齒輪坯.....	43
(2) 橢圓形輪輻平皮帶輪.....	43
(3) 弧形輪輻滾輪.....	44
(4) S形輪輻皮帶輪.....	44
(5) 十字形輪輻圓柱齒輪坯.....	44
(6) 圓錐齒輪坯.....	47
(7) 手輪.....	47
(8) 蝸輪坯.....	47
(9) 滑輪.....	49
2) 鉸芯軸車板模.....	49
實例:.....	49
(1) 工字形輪輻圓柱齒輪坯.....	49
(2) 軸流泵進水喇叭.....	50
(3) 齒輪圈.....	50
2. 插板板模.....	52
實例:.....	52

(1) 直通管.....	52	(2) 磨粉机铲刀架.....	77
(2) 锥形管.....	53	(3) 轴流泵导叶体.....	78
(3) 球形管.....	54	(4) 异形弯管.....	81
(4) 三通管.....	56	三、成批生产木模的结构.....	83
(5) 弯管.....	56	1. 余箱模.....	83
3. 龙骨模.....	57	(1) 普通余箱.....	83
实例:.....	57	(2) 四边有斜度的余箱.....	86
(1) 直通管.....	57	(3) 筒形余箱.....	87
(2) 锥形管.....	58	实例:.....	87
(3) 三通管.....	58	(1) 线圈支架.....	87
(4) 球形管.....	58	(2) 电动机端盖.....	88
(5) 60°弯管.....	60	(3) 挂脚.....	89
(6) S形弯管.....	61	(4) 弯管.....	92
4. 实样模.....	61	2. 型板模.....	94
实例:.....	62	实例:.....	94
(1) 曲轴.....	62	(1) 牵引钩.....	94
(2) 电动机滑轨.....	62	(2) 球磨机轴衬.....	95
(3) 铸齿扇形正齿轮.....	62	(3) 球磨机进料器.....	95
(4) 铸齿斜齿轮.....	63	(4) 减速机盖.....	98
(5) 铸齿伞齿轮.....	64	(5) 单级双进离心泵座.....	102
(6) 进料机摆架.....	65	3. 漏模.....	107
(7) 圆锥形螺旋输送机.....	65	实例:.....	107
(8) 密炼机转子.....	66	(1) 铸齿康轮.....	107
(9) 变螺距螺旋桨.....	71	(2) 致冷压缩机机身.....	108
5. 混合模.....	75	(3) 阀体.....	111
实例:.....	75	(4) 深井泵座.....	113
(1) 磨粉机底座.....	75		

4. 抽芯拔模 113

实例: 115

(1) 喷嘴 115

(2) 橡胶机机身 119

(3) 电动机机身 121

(4) 机座 123

(5) 后轴承下部 125

5. 劈模 125

实例: 128

(1) 单级双进离心泵盖 128

(2) 龙刨工作台 129

(3) 减速箱座 129

(4) 压力机机身 134

6. 组芯造型模 138

实例: 138

(1) 遮断阀阀座 138

(2) 砂箱 139

(3) 等螺距绞龙叶 141

(4) 蜗牛壳 142

7. 拔担模 146

实例: 146

(1) 弯管 146

(2) 矿车碰头座 147

(3) 齿轮箱盖与感 147

(4) 离心泵托架 150

8. 衬板模 154

实例: 154

(1) 铸伞齿轮 154

(2) 手轮 155

(3) 空压机机身 155

(4) 拌浆叶 158

附录 160

(一) 木模用各类金属附件 160

(二) 芯盒的紧固方法 169

(三) 金属模通用部件的结构 169

(四) 木模通用部件结构各料尺寸规范 174

一、木模通用部件的结构

在介绍木模结构时,不可能也完全没有必要将种类繁多、形状各异的木模逐件地去讨论,而是先找出它们的最基本的规律,然后运用这些规律去解决各种木模的结构问题。

任何一件木模,不论是简单的或复杂的,总是由一些最基本的、通用的、大都又可独立使用的部件,按一定的技术要求和装配关系所组成。这些部件通常称为通用部件。而部件中各块木料之间的搭接方法,则称为部件结构。因此,要能得心应手地制造出符合质量要求的各种木模结构,首先要了解和掌握木模通用部件的结构。为此,下面分别介绍平板部件、圆法兰部件、角接部件、圆形筒子部件、长方形箱体部件、芯盒部件等通用部件的结构。

1. 平板部件

平板是木模制造中常用的、最基本的部件之一,如木模的主体板、芯盒旁板、翻箱板、底板、型板等等。因使用的要求、部位和尺寸大小的不同,平板的结构形式也各不相同。常用的有以下几种。




图1-1 拼接平板

应用范围: 外模主体板、长方形箱体面板、芯盒旁板等。

(1) 拼接平板 (图 1-1)

结构概述:

- ① 木板的年轮方向必须一正一反地交叉排列 (见图 1-1 a)。
- ② 各块木板的刨削方向须一致。
- ③ 采用正理板拼接时,可不考虑年轮的正反和刨削方向。
- ④ 胶结合。

(2) 拼接加档平板 (图 1-2)

结构概述:

① 面板用竹钉或铁钉拼接, 也可胶结合。

② 面板与加强档用木螺钉或圆钉连接。

③ 面板过长时, 需增加档子数量, 其间距取 300~500 毫米为宜。

应用范围: 芯盒旁板、底板和造型平板等。

(3) 纵横层叠平板 (图 1-3)

结构概述:

上、下两块拼接平板按木纹纵横层叠胶合, 并用木螺钉或圆钉加固。

应用范围: 长度小于 2000 毫米、宽度小于 1500 毫米、厚度为 60~120 毫米的活芯头、平板、外模主体板和简单的木模等。




图 1-2 拼接加档平板

(4) 拼接插榫平板 (图 1-4)

结构概述:

① 插榫可做成直榫 (见图 1-4a) 或燕尾榫 (见图 1-4b)。

② 插榫以硬木制成为宜, 插入平板凹槽时应松紧适宜。

③ 插榫与平板应用木螺钉或圆钉连接。

④ 插榫厚度为平板厚度的一半, 榫宽为 30~100 毫米, 平板长度超过 800 毫米时, 插榫可设三条。




图 1-4 拼接插榫平板

应用范围: 中小型活动的芯头、平板、筋、木模主体板及面板等。

(5) 两端加档平板 (图 1-5)

结构概述:

① a 型为直档; b 型为起槽档; c 型为起槽加榫档。

② 加档与平板胶结合并用木螺钉或圆钉加固。

③ 加档宽度可取平板厚度的两倍左右。







图 1-3 纵横层叠平板



a) 直档



b) 起槽档




c) 起槽加档板

图1-5 两端加档平板

应用范围：长度1000毫米以内、宽度200~800毫米、厚度30~50毫米的平板，其中直档平板用于一般的活动芯头、平板等；起槽档和起槽加档档平板主要用于双面型板等。

结构概述：

中间的木板与框架间应配合准确严密，涂胶铺入后并用木螺钉加固。



(6) 四角镶嵌平板 (图1-6)

结构概述：

①四角镶嵌处涂胶搭接，且用木螺钉紧固。

②平板尺寸较大时，应增加中间掌档数量，其纵横向间距以300~500毫米为宜；反之，平板尺寸较小时，撑档可省略。

图1-6 四角镶嵌平板

应用范围：大中型木模的内撑档、分模面主体板、薄形长方形箱体的内框架等。

(7) 内侧直角槽平板 (图1-7)

(8) 内侧凹槽平板 (图1-8)

图1-7 内侧直角槽平板

如平板长度小于1000毫米时，中间木板可采用直纹铺入。

应用范围：长度小于2000毫米、宽度小于1000毫米的活动平板、芯头及外模主体板等。

结构概述：

结构要求与内侧直




图1-8 内侧凹槽平板

角槽平板同，但中间的木板由于两端已嵌入框架内，故不需另行加固。

应用范围：参见内侧直角槽平板。
(9) 框架式平板 (图 1-9)

结构概述：

- ① 框架宜用中等硬度木材制成。
- ② 框架内纵横档的间距约 500 毫米为宜。
- ③ 框架采用双榫接合，当框架高度尺寸较大时，应采用多榫接合。




图 1-9 框架式平板

- ④ 框架在榫接合的基础上，尚须用对撬螺栓加固。
 - ⑤ 用 3~5 毫米厚铁板制成搭手套，与平板搭手紧配合，再用木螺钉固定（见图 1-9c），以延长搭手使用寿命。
 - ⑥ 面板系涂胶逐块钉接在框架上。
- 应用范围：长度大于 800 毫米、宽度大于 500 毫米的型板、芯盒底板和旁板等。

2. 圆法兰部件

圆法兰也是木模制造中常用的部件之一，如圆形筒子的端面、圆形芯头、圆形主体板、圆形芯盒底板等等。由于使用的部位和尺寸大小的不同，常见的结构形式有以下几种。

(1) 拼接圆法兰 (图 1-10)

结构概述：

- ① 各块木板按年轮方向的正反间隔排列，刨削方向且一致，而后胶结合。
- ② 拼接木板均为正理板时，则可不考虑年轮和刨削方向。




图 1-10 拼接圆法兰

应用范围：直径大于 250 毫米的圆形筒子端面板、芯盒底板、芯头、搭子、轮坯辐板等。

(2) 拼接榫棒圆法兰 (图 1-11)

结构概述：

- ① 直榫（也可参照图 1-4b 做成燕尾榫）选用硬木为宜。
- ② 直榫厚度为圆法兰厚度的二分之一；宽度 60~100 毫米，具体视法兰大小而定。
- ③ 直榫与圆法兰胶合后用木螺钉接合。
- ④ 直径如大于 500 毫米时，直榫数量相应增加。




图 1-11 拼接榫棒圆法兰

应用范围：用于直径在 200~400 毫米、厚度为 40 毫米以下的活动芯头、搭子、简单的圆形木模等。

(3) 纵横层叠圆法兰 (图 1-12)

结构概述：

两拼接圆法兰按木纹的纵横层叠胶合后，尚须用木螺钉或圆钉连接。




图1-12 纵横层叠圆法兰

应用范围：直径小于1000毫米、厚度小于100毫米的活动芯头、搭子、圆形木模主体板及圆形筒子端面板等。

(4) 十字嵌圆法兰(图1-13)

结构概述：

- ① 十字形主体架采用平面镶嵌角接(参见图1-26a)。
- ② 直纹扇形塞角与十字形主体架胶合钉接。





图1-13 十字嵌圆法兰

b)

应用范围：a型结构用于直径为300~400毫米、厚度为30~50毫米的轮坯辐板、芯头、圆形筒子端面板等；b型结构用于直径为400毫米以上、厚度为30~60毫米的轮坯辐板、芯头、圆形筒子端面板等。

(5) 六等分嵌圆法兰(图1-14)

结构概述：

- ① 六等分主体架结构参见图1-28a、b、c。
- ② 直纹扇形塞角与主体架胶合后并钉接。




图1-14 六等分嵌圆法兰

应用范围：用于直径为800~1500毫米、厚度不小于40毫米的轮坯辐板、圆形筒子端面板等。

(6) 十字嵌空心圆法兰(图1-15)

结构概述：

四块直纹带弧形木板与十字形主体架胶合且用木螺钉连接。弧形板宽度不宜超过200毫米。




图1-15 十字嵌空心圆法兰

应用范围：用于直径为400~1000毫米、厚度不小于40毫米的圆形筒子端面板及其内部的骨架，分模面主体板等。

(7) 双层交叉层叠十字嵌圆法兰(图1-16)

结构概述：

①按图1-16a所示结构形式制成上、下两十字嵌空心圆法兰，将它们交叉层叠胶接成一体，并以木螺钉或圆钉联接。

②图1-16b是按需要将上、下两面空档部分铺满(也可只铺一面)。

应用范围：用于直径为500~1000毫米、厚度为60~80毫米的圆形筒子端面板、芯头和木模主体板等。

(8) 十字嵌加弯股圆法兰(图1-17)





图1-17 十字嵌加弯股圆法兰

结构概述：

十字嵌圆法兰与四块(具体块数视工件大小定)弯股系先胶合后再用木螺钉或圆钉相连。

应用范围：用于直径为400毫米以上的活动芯头、搭子和圆

图1-16 双层交叉层叠十字嵌圆法兰

形实体榫等。

(9) 拼接半圆法兰 (图 1-18)

结构概述:

如用反理板拼接时,须按年轮的正反方向相间排列,且刨削方向统一。反之,正理板可任意拼接。




图1-18 拼接半圆法兰

应用范围:用于直径大于500毫米的芯头、括板芯盒端面板、半圆形筒子端面板和分模面主体板等。

(10) 镶棒半圆法兰 (图 1-19)

结构概述:

直棒(也可燕尾棒)与拼接半圆法兰胶钉。直棒厚度取法兰




图1-19 镶棒半圆法兰

厚度的二分之一、宽度取60~100毫米。

半圆法兰直径大于600毫米时,直棒数量相应增加。

应用范围:用于直径大于500毫米的吸板、芯头、搭子、半圆形括板芯盒端面板等。

(11) 丁字形镶嵌塞角半圆法兰 (图 1-20)

结构概述:

丁字形主体架按平面镶嵌角接结构制成,空档处用直纹扇形塞角胶钉牢固。




图1-20 丁字形镶嵌塞角半圆法兰

应用范围:用于直径为500~1000毫米、厚度不小于30毫米的芯头、搭子、半圆形筒子端面板、分模面主体板、括板芯盒端面板等。

(12) 丁字形镶嵌塞角空心半圆法兰 (图 1-21)

结构概述:

用两块带弧形的木板与丁字形主体架采用平面镶嵌搭接而成。三角形空档处补平与否,可视工件使用场合而定。弧形板宽度最大不超过200毫米。