

高強度鋼译文集

鞍钢钢铁情报研究所

一九七九年二月

目 录

1. 微量元素对钢铁腐蚀的影响	1
2. 现代超高强度结构钢综述	25
3. 脱碳对一类超高强度钢板断裂韧性的影响	65
4. 用液体铝喷射法制沸腾——镇静钢	80
5. 稀土金属对优质钢锭性能的影响	93
6. 高强度钢	111

微量元素对钢铁腐蚀的影响

钢铁材料中一般都含有多种微量元素，这些元素对钢的抗腐蚀性能有显著的影响。以下分述微量元素对钢的各种腐蚀的影响。

钢的大气腐蚀：

对碳钢和低合金钢的大气腐蚀速度影响最显著的元素是铜。如图1所示，当钢中含铜量超过0.04%时，腐蚀速度显著降低。所以在抗大气腐蚀钢中一定要含有一定量的铜。铜的作用因钢中硫含量的变化而不同。当钢中硫含量极小时，铜的作用不太显著。磷也是一种提高钢的耐大气腐蚀性能的有效元素，一般加入0.05—0.10% P。

图2所示的是在工业区中，合金元素对大气腐蚀的影响。




图1 铜对钢的大气腐蚀的影响 (15年)




图2 合金元素对钢的大气腐蚀的影响 (17年)

~2~

由图2可知， Cr , Ni , Si 等元素对提高钢的抗大气腐蚀性能是有效的，而 Mn 在工业区对提高钢的抗大气腐蚀没有太大效果，而在海滨区是有效的。 C 几乎没有影响。当 Al , Be , Sb 等元素和 Cu 共存于钢中时，它们对提高钢的抗大气腐蚀是有效的。 As , Bi , Pb , Cd 等元素没有显著影响。在工业区使用的2.5% Ni —0.5% Cu 钢中加入少量的 Y , N , B 等元素可以抑制其腐蚀速度。

钢的海水腐蚀

海水用钢的用途是多种多样的，但大体可以分为两类：一类是海洋结构件；一类是钢管，用于吸取流动海水及热交换。海水用钢做成的海洋结构件当处于海洋大气，海水飞溅区，潮汐区，海水中及海底泥土等不同地区时，其腐蚀情况也不同。

图3所示的是合金元素对钢的耐腐蚀性能的影响。






图3 合金元素对钢的耐
蚀性能的影响(1年)



由图 3 可知 Mn、P 在所有情况下对提高钢的抗海水腐蚀性能都有效。Cr 在海水飞溅区对钢的耐蚀性有坏的影响。钢在海水中的腐蚀量要比在海水飞溅区小很多，这是因为在流动的海水中，向钢板表面扩散的量要增大，从而使钢在流动海水中的腐蚀速度要比在静止海水中大数十倍。第 1 表所示的是微量元素对海水中铜钢的腐蚀影响。

第 2 表所示的是在流动的 3% NaCl 液中合金元素对钢腐蚀的影响。

由表 2 可知，Al、Si、Cr、P、Mn、Cu、Mo 等元素在各种流速、温度条件下对具有奥氏体组织钢的抗腐蚀性都是有效的，而碳元素则是有害的。而对具有马氏体组织的钢来说，Al、Cu、Cr 等元素是有效的。基于上述研究结果，调整 2Cr-0.2Mn 钢中的微量元素的含量，将该钢种做为耐海水腐蚀用钢。

微量元素对海水中的铜钢的腐蚀的影响

表 1

No.	Cu	微量元素 (%)	腐蚀速度(千分之一时)		
			1/2 时 钢板		
			2 年	5 年	
51	0.2		5.100	13.6	
48	0.2	0.35b	4.9	10.8	
49	0.7	0.5AS	4.6	13.8	
60	0.2	0.4Be	3.5	8.3	
53	0.2	0.25Bi	5.3	15.0	
52	0.2	0.15Pb	4.8	11.2	
58	0.2	0.25Nb, 0.2W(1)	4.8	11.5	
59	0.2	0.25Nb, 0.2W(2)	4.6	11.8	
57	0.2	0.35Ta, 0.5Nb, 0.5W	4.5	10.6	
50	0.2	0.6Sn	4.8	11.5	
45	0.2	0.25U	5.1	11.9	
54	0.2	0.65W(1)	4.7	12.5	
55	0.2	0.65W(2)	4.5	12.1	

* 不同炉次的试样

~4~

在流动的 3% NaCl 中，合金元素对钢的腐蚀的影响

表 2

液温	效果 流速	900°C 回火			900°C 正火
		0	0.25米/秒	2米/秒	
20°C	有益 (Mn)*	Al(Cr ≤ 2%)	Al, Si, Mo, (Cr, P) (Cu)		
	有害	C, Cr (5%)	(Mn)		
	相互作用	(Cr + C, 当含铬量内 5% 时, 碳量越高, 抗蚀性越差)	(Mo + C) 含碳量越低, Mo 越有效		
	有益	Al, Cr, P, Mn	Mn	Al, P, Si	Al
35°C	有害	C	(C 5%)	—	
	相互作用	Mo + C, 当含碳量低时 Mo 有效 碳量高时 Mo 没有效	(S + Cu) 当 S 含量约 0.02% 时, Cu 有效。	Mo + C, 含碳量低时 Mo 有效, 含碳量高时 Mo 有害	
	有益	Al(Cr, (P))	Mn, Cr	Cr, (Al)	Cr, Cu (C), Mn
55°C	有害	C			
	相互作用	S + Mn, 当 S 含量为 0.005% 时 Mn 特别有效		S + Cu 当钢中含 S 含量为 0.02% 时, Cu 有效	

*括号中元素的可靠率为 90%，其他元素可靠率大于 95%。

图4所示的是合金元素对在人造海水(121°C , 溶解氧 $<50\text{ ppm}$, 0.3 吨/秒)中的铁基合金腐蚀速度的影响。这些铁基合金在海水淡化法中，作为传热管的材料。由图4可知，在高温脱气海水中， Cr 、 Ti 、 V 等元素对防止铁基合金的腐蚀是有效的。

酸腐蚀

对硫酸、盐酸、磷酸、醋酸等活性酸来说，是钢铁表面的阳极及阴极构成的局部电池作用使钢铁腐蚀。钢中的 C 、 P 、 S 等是加速腐蚀的元素。 C 在钢中形成的渗碳体能促进阴极反应的进行。另外，在钢中含碳量相同的条件下，珠光体组织比球化体组织的腐蚀作用大。

图5所示的是 P 对钢铁腐蚀的影响。

随着钢中磷含量的增加，钢的腐蚀速度增大，这是由于钢中磷化物的形成使阴极过电压降低所致。当磷含量在 $0.1\sim 0.08\%$ 的范围内时，盐酸中钢铁




图4 合金元素对在人工海水中(121°C , 溶解氧 $<50\text{ ppm}$, 0.3 吨/秒)的铁基合金腐蚀速度的影响




图5 在 0.12 N 盐酸中， P 对钢铁腐蚀的影响

~ 6 ~

的腐蚀速度是直线的增加。如图 6 所示，Sn 加入到钢中，可以改善钢的抗腐蚀性能，它在磷酸、醋酸中也显示出同样的改善抗腐蚀性能的作用。

如图 7 所示，在硫酸中铜对碳素钢的腐蚀速度有显著的影响。

图 7 中所示的是 4 号碳素钢在 42% H_2SO_4 中的腐蚀试验结果。

图 8 所示的是在 1% H_2SO_4 ($26^\circ C$, 5 小时) 中，Cu, S 对钢腐蚀的影响。高树等认为对含铜为 0.15 ~ 0.5% 的钢来说，只有当钢中有 0.01% 以上的 S 量时，其抗硫酸性能才能发挥出来，当硫含量小于 0.01% 时，钢的腐蚀量变大。




图 6




图 7 在 42% H_2SO_4 中铜对碳素钢的腐蚀速度的影响 (温度, 24 小时)




图 9 在 35% H_2SO_4 (160°C) 中，硫对钢的腐蚀影响




图 8 在 1% H_2SO_4 ($26^\circ C$, 5 小时) 中铜、硫对钢的腐蚀的影响

图9所示的是在30% H_2SO_4 ($60^\circ C$) 中硫对钢腐蚀的影响。由该图可知，硫对钢的腐蚀有显著的影响，当硫含量小于0.01%时，钢的腐蚀速度反而增大。这是由于当硫含量多时形成的CuS保护膜对提高钢的抗腐蚀性能有一定作用。

图10所示的是在1N H_2SO_4 ($35^\circ C$) 中，C, S对钢的腐蚀的影响。钢中Al和Cu共存时，对抗腐蚀是有效的。Sn, As, Sb, Sc等元素对提高钢的抗腐蚀性能都是有效的。

为了弄清锅炉上钢材遭受腐蚀的机理，作者认为必须考虑硫酸的温度、浓度等试验条件，作者调查了不同环境下合金元素的影响，其结果如图11和表3所示。




图10. 在1N H_2SO_4 ($35^\circ C$) 中, C, S对钢的腐蚀的影响




图11. 在硫酸中微量元素对0.5Cu-0.5Ni钢的腐蚀性能的影响

~ 8 ~

合金元素对含铜钢的抗硫酸腐蚀性能的影响

(除 Y, Si 外, 其他元素的加入量小于 1%)

表 3

腐蚀过程	第一阶段	第二阶段	第三阶段
试验方法 合金元素的作用	30% H ₂ SO ₄ × 60° C × 4 小时	85% H ₂ SO ₄ × 160° C × 4 小时	85% H ₂ SO ₄ - 活性碳 混合物 × 110° C × 24 小时
有效	S (0.01% ~ 0.35%) ……最有效, Sn, As, Sb, Si	Si (≥ 0.2%) … 最有 效, P, Zn, V, W, Mo, Ti	Cu · Bi
有害	P, Y, Zn, Mo, W, Ti, V, Cr (≥ 5%) … 非常 有害, C, Cr (< 5%) ……相当有害.	Cr (≥ 5%)	Si (≥ 0.3%) … Cu-Ti 钢, V (≥ 0.4%) … Cu-B 钢, As, Sb, … Cu 钢

凡此等调查了微量元素对不锈钢的抗硫酸腐蚀性能的影响，其结果如图 12 所示。即 Cu, Pb, Sn 是有效元素，Sb, As, Bi 等没有太大的影响。另外，高村等认为 P, S, As, Sb 等元素在单独添加到钢中时有害，而当这些元素和 Cu 一起加入到钢中时，可以改善钢的耐腐蚀性能。

孔蚀、

不锈钢与各种环境
中的有害阴离子浓度，




图 12 在沸腾的 58% H₂SO₄ 中微量元素对 18Cr-20Ni-2Mo 钢的腐蚀的影响

pH值及温度等相对应存在着特有的孔蚀电位。即钢的抗孔蚀性能可以由钢的孔蚀电位的高低来进行比较。罗森菲尔德等认为孔蚀是钢的间隙腐蚀的特殊情况，它在表面的钝化薄膜微小缺陷下生成，而间隙腐蚀是在宏观的间隙下生成，当间隙下的氯化剂不足时，由于随着阳极溶解的进行pH值降低等，在此孔蚀电位低时就可能发生间隙腐蚀。

托马斯霍夫等的试验结果如图13所示。由该图可知，稀土和钛等是有效元素，V、Mo、Si等只有在加入量相当大时才有效，当Cr的加入量大于30%，Ni的加入量大于15%时，孔蚀电位显著升高。

表4所示的是由于加氮而造成的SUS 316钢的孔蚀电位的升高。

N对在5%NaCl中的SUS 316钢的孔蚀电位的影响

表4

N (%)	电位(毫伏)	
	40°C	80°C
0.057	350~360	190~140
0.14	810~820	250~310
0.25	1000~960	325~350
0.29	100	460~405
0.35	960	380
0.20	740~720	

~10~

由表4可知，由于钢中加入 $0.1\sim0.2\%N$ ，钢的抗孔蚀性能得到改善。与此相反，有的报告谈到，Ebyrite 261 钢在含C为0.002，含N 0.008的情况下其抗腐蚀性能得到改善。

图14所示的是碳对钢的抗孔蚀性能的影响。

由该图可知，含碳量越少，抗孔蚀性能越高。钢中硫以 FeS 或 MnS 的形式单独或围绕氧化物存在，它有使孔蚀易于发生的作用。

晶界腐蚀：

关于敏化不锈钢的晶界腐蚀有各种说法，有的认为在其晶界上由于形成 α (C)区而促进腐蚀，有的认为由于受晶界上应变的影响，或由于高电位的碳化物的形成等。




图13. 合金元素对在 $0.1N, NaCl(25^{\circ}C)$ 中的 $18Cr-14Ni$ 不锈钢的孔融电位的影响




图14 碳对 $18Cr-9Ni$ 钢的抗孔蚀性能的影响

而促进晶界腐蚀，对钢的晶界腐蚀有害影响的元素有：C，Mo，Si，Ni，图15所示的是C的影响。

认为主要是由于碳化铬的形成而促进了晶界的腐蚀。由于M₆能形成碳化物又能形成 δ 相这样的金属间化合物，所以它也能促进晶界腐蚀，图16所示的是为防止晶界腐蚀所必须的最低碳量和Ni、Cr含量的关系。

由该图可知，当奥氏体增大时，要求最低碳量减小，而 C_Y 奥氏体增大时，最低碳量反而增大。前者是由于碳的固溶度减小，而后者是由于低熔区的形成所致。

宾德等认为由于钢含有 0.04% 的 N 而使钢的敏感性变大，所以在 $25Cr-18Ni$ 基合金中加 N 对防止晶界腐蚀是有效的。由上述情况可以推论，凡能形成稳定碳化物的元素 C、Ti、Nb 等都有防止晶界腐蚀的作用。分析了如曰为




图15 碳对18Cr-Ni钢的晶界腐蚀
的影响




图16 为防止晶界腐蚀所必须的最低碳量和 Ni, Cr 含量的关系

~12~

0.01~0.01% 时的作用，其效果还不完全明了。另外，分析了含氮为 0.017~0.08%，Mn 为 0.005~2.63%，S 为 0.008~0.10% 等时的作用，其效果也不明了。

昌德龙认为高纯度钢的晶界腐蚀敏感性小，这是因为当夾杂物在晶界析出时容易促进晶界腐蚀。阿米齐调查了 C, N, P, Mn, S 等对钢的晶界腐蚀的影响，认为 Si 和 P 对退火状态下的钢的晶界腐蚀有影响。图 17 所示的是 Si 的影响。阿米齐等发现在高 Si 情况下能形成富集 Si 的表面薄膜而使得极化阻抗增大，在图中中间硅界处晶界腐蚀极大，在晶界处有 Si 析出，认为这是电池作用的结果。

沙尔夫斯坦等根据薄膜理论认为，在图中中间 Si 界处晶粒内处于纯态，而晶界处于不充分的纯态，因而晶界腐蚀继续进行。随着 Si 界的增加，在晶界上形成保护薄膜，从而可以防止晶界腐蚀。在 Si 含量低时，晶界和晶粒内 Si 的薄膜没有保护性。为此，德莱特雷特等求出了 Si 的析出和晶界能的关系，发现在图 17 的中间 Si 界处晶界能有极大值。和阿米齐等人的看法相反，Si 能增强阳极化。

P 对晶界腐蚀的影响如图 18 所示，P 的作用只能由它向晶界的析出来解释。

科里奥等对晶界腐蚀进行了详细的研究，其结果与上述基本相同，但是今后仍然还有很多必须解决的问题。

应力腐蚀裂纹：

自发现不锈钢在盐溶液中发生应力腐蚀裂纹以来，对此进行了大量的研究工作。图 19 所示的是 Ni 对钢的应力腐蚀裂纹的影响。当钢中含 Ni 量超过 45% 时不产生裂纹，而当含 Ni 量




图13 P对14Cr-14Ni不锈钢的晶界腐蚀的影响。




图17 Si对晶界腐蚀的影响
(沸腾磷酸)

低于45%时，既有裂纹敏感性大也有裂纹敏感性小的情况。这说明除Ni以外的其他元素的影响大。最近莫塔尼森等对钢的应力腐蚀裂纹进行了展望，合金元素的影响因研究者的不同而异，其原因是只着眼于某一个元素的影响，而没能充分考虑到有很大影响的其他元素的作用。

作者若有了上述告诫，以18Cr-10Ni钢为基础弄清了微量元素的影响。图20所示的是C的影响，当含碳量超过0.10%时，其裂纹敏感性急剧减小。可是当它和Mn同时存在于钢中时，碳的上述作用被抵消。碳的作用是它能使位错配列系列化，所以能降低应力腐蚀裂纹




图19

~14~

敏感性。另外它能使奥氏体相稳定化。这样等人研究了 C 和 N 应力腐蚀裂纹的关系，其结果如图 21 所示，由该图可以看出碳是有益的元素，而 N 是有害的元素。

图 22 所示的是 Si 对钢的裂纹敏感性的影响，由该图可以看出 Si 是降低钢的裂纹敏感性的元素。认为 Si 的作用是能增加钢表面钝化膜的不稳定性。

图 23 所示的是 Mn 的影响，由该图可以看出 Mn 对钢的裂纹敏感性有坏的影响。当含 Mn 为 0.02% 时，裂纹敏感性显著增大。在洛吉塔 (Logion) 等人和伊藤等人的试验中也表现出与之相同的倾向。认为 Mn 的作用可能是它能强化钢的钝化薄膜。这可从图 25 推测出来。有的报告认为 N 对钢的裂纹敏感性没有影响，但一般认为它是提高钢的裂纹敏感性的元素。




图 20 C 对在 45% 沸腾 $MgCl_2$ 中的 18Cr-10Ni 钢的应力腐蚀裂纹的影响




图 21 C 和 N 对在 $MgCl_2$ 溶液中 18Cr-20Ni 钢的应力腐蚀裂纹的影响




图24 P和N对18Cr-10Ni钢
在45% $MgCl_2$ ($154^{\circ}C$)
中的应力腐蚀裂纹的影响。

(摘自《镁盐水溶液中金属的腐蚀》)




图25微量元素对在45% $MgCl_2$
($154^{\circ}C$)中的18Cr-10Ni钢的
腐蚀速度的影响。




图22 Si对在沸腾45% $MgCl_2$
中的18Cr-10Ni钢的应力腐
蚀裂纹的影响




图23 Mo对在沸腾45% $MgCl_2$
中的18Cr-10Ni钢的应力腐
蚀裂纹的影响