



农村劳动力转移
再就业工程 职业技能培训用书

上岗培训

转岗培训

再就业培训

农村劳动力转移培训

邱言龙 李文林 王 兵 编

车工入门

第2版



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

本书主要内容有：职业道德和安全知识；机械识图基本知识；机械基础知识；技术测量基础与常用量具；车削基础知识；车削轴类零件；车削套类零件；车削圆锥面；车削成形面及表面修饰加工；车削螺纹等。为适应车工技能水平的提高，满足先进数控车削加工技术发展的需要，第2版在原第1版的基础上特别增加了数控加工介绍。本书适用于青年工人或下岗转岗工人的车工入门学习。

图书在版编目（CIP）数据

车工入门/邱言龙等编. —2 版. —北京：机械工业出版社，2008.5

农村劳动力转移再就业工程职业技能培训用书

ISBN 978 - 7 - 111 - 08797 - 7

I. 车… II. 邱… III. 车削 - 技术培训 - 教材 IV. TG51

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2008）第 079933 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

责任编辑：朱 华 责任校对：魏俊云

封面设计：姚 穗 责任印制：邓 博

北京京丰印刷厂印刷

2008 年 7 月第 2 版 · 第 1 次印刷

140mm × 203mm · 9.875 印张 · 260 千字

0 001—4 000 册

标准书号：ISBN 978 - 7 - 111 - 08797 - 7

定价：17.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

销售服务热线电话：(010) 68326294

购书热线电话：(010) 88379639 88379641 88379643

编辑热线电话：(010) 88379083

封面无防伪标均为盗版

第2版前言

五年前，为了适应社会主义市场经济的发展、经济结构不断调整的需要，推动国有企业逐渐加大改革力度，使国有企业最终能脱困走出低谷，顺利引导职工下岗、转岗分流，增加再就业机会，同时也为满足军转民工人，国有、乡镇及私营企业中一大批农民工人培训的需要，我们组织编写了“上岗之路——机械工人入门”丛书。从广大读者反馈的信息来看，我们的做法是行之有效的，也是相当成功的，很多工人通过培训和学习，成为能够独当一面的技术能手。

这次再版的丛书包括：《车工入门》、《钳工入门》、《铣工入门》、《磨工入门》、《电焊工入门》、《冷作工入门》、《机修钳工入门》，作为机械工人入门的专业指导书，主要仍由两大部分组成。第一部分（由各书的前三章增加到前四章）为基础知识部分，着重介绍：职业道德、安全知识和机械识图基础知识，以及机械基础知识，考虑到钳工专业维修和装配的需要，第2版中还专门增设了识读装配图的相关知识。机修基础部分包括机械传动知识、机制工艺基础知识和金属切削基础知识等。增加的第四章贴合机械工人实际需要，主要介绍技术测量基础知识、常用计量工具的使用方法。第二部分为专业知识部分，主要介绍各工种工人生产实际中所需要使用的工、量、夹具及机床设备，刀具辅具及磨料磨具等；具体介绍各工种的典型加工工艺方法和加工工艺实例，这次改版还特别增加了各工种复杂工件加工工艺分析。丛书力求简明扼要，不过于追求系统及理论的深度，突出“入门”的特点，且从材料、工艺、设备及标准、名词术语、计量单位等各方面都贯穿着一个“新”字，以便于工人尽快与现代工业化生产接轨，适应未来机械工业发展的需要。



随着现代机械制造技术的不断发展，机械设备在工业企业中的作用和地位越来越重要。而研究设备维修技术是设备科学管理的重要组成部分，只有搞好机械设备的日常保养和正确维修，才能充分发挥设备应有的潜力，从而达到提高产品质量、降低生产成本的目的，为企业创造更大的经济效益。而在岗工人的一专多能也要求他们不仅懂得操作技术，而且要学会维护保养，甚至能动手维修设备。鉴于此，本次丛书再版时特别增加了《机修钳工入门》一书，着重介绍机械设备的装机和调整，设备的诊断技术、设备维修技术，各种典型机械设备的维修实例。

同时，数控机床的出现和数控技术的不断完善，使机械制造技术的发展出现了日新月异的局面，数控技术及装备是发展新型高新技术产业和尖端工业（如信息技术及其产业，生物技术及其产业，航空、航天等国防工业产业）的关键技术和基本装备。而数控技术是当今先进制造技术和装备最核心的技术，世界各国机械制造业目前广泛采用数控技术以提高制造能力和水平，提高对动态多变市场的适应能力和竞争能力。大力发展战略性新兴产业，已成为世界各发达国家加速经济发展、提高综合国力和国家地位的重要途径。因此，这次再版，我们专门增加了数控机床的知识介绍，以利于提高工人的专业理论的科技含量，提升企业的竞争实力。

制造业也是技术密集型的行业，工人的操作技能水平对于保证产品质量，降低制造成本，实现及时交货，提高经济效益，增强市场竞争力，具有决定性的作用。近几年来社会对高技能型人才的需求越来越大。我们希望通过这次改版（也可以说是机械工人入门的提高版），能够夯实工人的专业基础知识，提高专业操作技能水平，为机械工人争取早日成为更高级的技能型人才尽到我们的绵薄之力。

本丛书旨在通俗、易懂、简明、实用，让工人通过相应工种入门的学习，了解本工种的基本专业知识和基本操作技能，轻松掌握一技之长，信步迈入机械工人之门。本丛书图文并茂，浅显



易懂，既便于工人自学，又可供再就业部门对下岗、求职工人进行转岗、上岗再就业培训用，这次再版的丛书既可看作是第1版的延续，也可看作是第1版的提高。

本书由邱言龙、李文林、王兵编写，由汪志高、崔先虎、周定萍担任审稿工作，汪志高任主审。

由于编者水平所限，加之时间仓促，书中错误在所难免，望广大读者不吝赐教，以利提高！

编 者

第1版前言

为贯彻国务院“关于大力发展职业教育的决定”和“全国再就业会议”精神，实施“下岗失业人员技能再就业计划”，深入推动再就业培训，配合国家5年内对2000万下岗人员开展职业技能培训；为实施“农村劳动力技能就业计划”，促进农村劳动力转移培训，5年内对4000万进城务工的农村劳动者开展职业培训，使其提高职业技能后实现转移就业，我们精心策划了这套以《国家职业标准》各职业初级工要求为依据，适合下岗、转岗、再就业人员培训和农村劳动力转移培训的“上岗之路”系列丛书。

本丛书旨在通俗、易懂、实用，让有关人员通过学习本套丛书，了解相应职业的基本知识和基本操作技能，由“门外汉”变成“门内汉”，能够上岗操作。

本丛书自1998年以来陆续编写出版了《车工入门》、《钳工入门》、《铣工入门》、《磨工入门》、《电焊工入门》、《冷作、钣金工入门》、《电镀工入门》、《涂装工入门》、《冲压工入门》、《电机修理工入门》、《电工入门》、《维修电工入门》、《服装裁剪与缝制入门》等10余种。由于其通俗易懂、简单实用，深受广大下岗、转岗、再就业人员以及农民工的喜爱。到目前为止大部分已多次重印，其中《电焊工入门》已重印13次，发行了8万多册，被中国书刊发行业协会评为全国优秀畅销书。

由于本套丛书的畅销还一度被不法分子盗版多种，盗版书粗制滥造，错误百出。我们曾郑重声明，提醒广大读者在购买时注意鉴别机械工业出版社的防伪标识。

为满足下岗、转岗、再就业人员培训和农村劳动力转移培训的需求，为保证我们这套丛书与时俱进，有更强的生命力，我们



一方面正在补充编写急需的一些职业，另一方面也在着手修订已经出版的图书，以使之更加有规模、成系列，更好地满足广大读者的需求，为培训技能型人才作出我们应有的贡献。

感谢大家选择机械工业出版社出版的正版“入门系列”丛书。同时我们在书末附有“读者信息反馈表”，欢迎广大读者多提宝贵意见，以便我们更好地为您服务。

机械工业出版社 技能教育分社

目 录

第2版前言

第1版前言

| | |
|----------------------------|----|
| 第一章 职业道德和安全知识 | 1 |
| 第一节 职业道德 | 1 |
| 一、职业道德的基本特征 | 1 |
| 二、职业道德的作用 | 2 |
| 三、职业道德的基本规范 | 2 |
| 四、第二产业职业道德要求 | 4 |
| 五、职业道德的意义 | 5 |
| 六、职业道德的自我培训 | 6 |
| 第二节 劳动保护与安全生产 | 7 |
| 一、劳动保护 | 7 |
| 二、安全生产和全面安全管理 | 8 |
| 三、环保管理 | 10 |
| 四、质量管理简介 | 12 |
| 第二章 机械识图基本知识 | 19 |
| 第一节 识图基础知识 | 19 |
| 一、图样 | 19 |
| 二、机件的表达方法 | 25 |
| 第二节 机械图样的识读 | 33 |
| 一、零件图的识读 | 33 |
| 二、装配图的识读 | 40 |
| 第三章 机械制造基础知识 | 46 |
| 第一节 机械传动知识 | 46 |



目 录

| | |
|------------------------|------------|
| 一、摩擦轮传动 | 48 |
| 二、带传动 | 51 |
| 三、链传动 | 54 |
| 四、齿轮传动 | 57 |
| 五、螺旋传动 | 59 |
| 第二节 机制工艺基础知识 | 63 |
| 一、机械加工精度 | 63 |
| 二、加工误差 | 67 |
| 三、机械加工表面质量 | 70 |
| 四、工件的装夹和基准 | 74 |
| 第三节 金属切削基础知识 | 78 |
| 一、刀具材料 | 78 |
| 二、刀具几何参数及其合理选择 | 83 |
| 三、金属切削过程的基本规律 | 89 |
| 第四章 技术测量基础与常用量具 | 102 |
| 第一节 技术测量基础 | 102 |
| 一、技术测量的一般概念 | 102 |
| 二、计量器具的分类 | 103 |
| 三、测量方法的分类 | 105 |
| 四、计量器具的基本计量参数 | 107 |
| 第二节 常用计量工具 | 109 |
| 一、测量长度尺寸的常用计量器具 | 109 |
| 二、测量角度的常用计量器具 | 123 |
| 第五章 车削基础知识 | 132 |
| 第一节 车刀 | 132 |
| 一、常用车刀 | 132 |
| 二、车刀切削部分的几何要素 | 134 |
| 三、测量车刀角度的三个基准坐标平面 | 135 |
| 四、车刀切削部分的几何角度 | 136 |
| 第二节 车削及车削用量的概念 | 142 |



| | |
|-----------------------------------|------------|
| 一、车削运动及车削时工件上形成的表面 | 142 |
| 二、切削用量三要素 | 143 |
| 三、切削用量的选择 | 145 |
| 第三节 切削液的作用及选择 | 146 |
| 一、切削液的作用 | 146 |
| 二、切削液的种类及其使用 | 147 |
| 三、使用切削液时的注意事项 | 148 |
| 第四节 CA6140 型卧式车床简介 | 149 |
| 一、车床的主要技术规格 | 149 |
| 二、车床的传动系统 | 150 |
| 第六章 车削轴类零件 | 164 |
| 第一节 概述 | 164 |
| 一、轴类零件的种类和技术要求 | 164 |
| 二、轴类零件的毛坯形式和车削余量 | 165 |
| 第二节 车削轴类零件用车刀 | 166 |
| 一、加工不同精度的车刀 | 166 |
| 二、加工不同结构要素的车刀 | 168 |
| 三、切断刀和车槽刀 | 172 |
| 第三节 车削轴类零件的装夹方法 | 177 |
| 第四节 轴类零件的检测 | 179 |
| 一、长度单位 | 179 |
| 二、用游标卡尺和数显卡尺测量 | 180 |
| 三、用千分尺测量 | 180 |
| 四、用卡规检测 | 182 |
| 第五节 轴类零件的车削工艺及车削质量分析 | 182 |
| 一、轴类零件车削工艺分析 | 182 |
| 二、轴类零件车削工艺分析示例 | 183 |
| 三、轴类零件的车削质量分析 | 186 |
| 四、减小零件表面粗糙度值的方法 | 188 |
| 第七章 车削套类零件 | 190 |
| 第一节 套类零件的车削特点和技术要求 | 190 |



| | |
|-----------------------------------|------------|
| 一、套类零件的技术要求 | 190 |
| 二、套类零件的车削特点 | 190 |
| 第二节 钻孔 | 191 |
| 一、麻花钻的几何形状 | 191 |
| 二、麻花钻的刃磨 | 195 |
| 三、钻孔的方法 | 196 |
| 第三节 扩孔和锪孔 | 200 |
| 一、扩孔 | 200 |
| 二、锪孔 | 201 |
| 第四节 铰孔 | 201 |
| 一、铰刀 | 202 |
| 二、铰孔方法 | 203 |
| 三、铰孔时的注意事项 | 205 |
| 第五节 保证套类零件形位公差的方法 | 206 |
| 一、尽可能在一次装夹中完成车削 | 206 |
| 二、以外圆为基准保证位置精度 | 207 |
| 三、以内孔为基准保证位置精度 | 207 |
| 第六节 套类零件的测量 | 208 |
| 一、套类零件的常用测量量具 | 208 |
| 二、形状精度的测量 | 213 |
| 三、位置精度的测量 | 214 |
| 第七节 套类零件的车削工艺分析和质量分析 | 217 |
| 一、套类零件车削工艺分析 | 217 |
| 二、套类零件车削工艺分析示例 | 217 |
| 三、套类零件的车削质量分析 | 220 |
| 第八章 车削圆锥面 | 222 |
| 第一节 圆锥配合的特点 | 222 |
| 第二节 圆锥的基本参数及其尺寸计算 | 223 |
| 一、圆锥的各部分名称及尺寸计算 | 223 |
| 二、标准工具圆锥 | 228 |
| 第三节 车削圆锥面的方法 | 229 |



| | |
|-------------------------------|------------|
| 一、转动小滑板法 | 230 |
| 二、偏移尾座法 | 232 |
| 三、靠模法 | 234 |
| 四、宽刃刀车削法 | 236 |
| 五、饺内圆锥面法 | 236 |
| 第四节 圆锥的精度检验及质量分析 | 238 |
| 一、角度和锥度的检测 | 238 |
| 二、圆锥尺寸的检测 | 241 |
| 三、锥度尺寸的控制方法 | 241 |
| 四、圆锥面的车削质量分析 | 243 |
| 第九章 车削成形面及表面修饰加工 | 245 |
| 第一节 车削成形面的方法 | 245 |
| 一、双手控制法 | 245 |
| 二、成形法 | 247 |
| 三、靠模法 | 249 |
| 四、用专用工具车削成形面 | 251 |
| 五、成形面的车削质量分析 | 253 |
| 第二节 表面修饰加工 | 254 |
| 一、研磨 | 254 |
| 二、抛光 | 257 |
| 三、滚花 | 259 |
| 第十章 车削螺纹 | 263 |
| 第一节 螺纹的概念 | 263 |
| 一、螺纹的基本要素 | 263 |
| 二、螺纹的分类 | 265 |
| 三、螺纹的标记 | 266 |
| 第二节 车三角形螺纹 | 268 |
| 一、三角形螺纹的尺寸计算 | 268 |
| 二、三角形螺纹车刀 | 272 |
| 三、三角形螺纹的车削方法 | 274 |



目 录

| | |
|-----------------------------|------------|
| 四、车内螺纹前孔径的确定 | 275 |
| 五、车三角形螺纹时切削用量的选择 | 276 |
| 第三节 螺纹的检测及质量分析 | 276 |
| 一、螺纹的检测 | 276 |
| 二、车螺纹时的质量分析 | 283 |
| 第十一章 数控技术简介 | 284 |
| 第一节 数控机床概述 | 284 |
| 一、数控机床的发展 | 284 |
| 二、数控机床的组成 | 285 |
| 第二节 数控加工编程技术简介 | 287 |
| 一、数控机床的坐标系统 | 287 |
| 二、数控系统的基本功能 | 289 |
| 三、数控编程概述 | 293 |
| 四、程序编制有关术语及含义 | 295 |

第一章

职业道德和安全知识

第一节 职业道德

职业道德，顾名思义，就是从事一定职业的人，在工作和劳动过程中所应遵循的、与其职业活动紧密联系的道德原则和规范的总和。它既是对本行业人员在职业活动中的行为要求，又是行业对社会所负的道德责任与义务。由于人们的职业不同，便在特定的职业活动中形成了各自特殊的职业关系、利益、义务和活动范围与方式，从而也就形成了特殊的职业行为规范和道德要求。可以说，社会有多少种职业，就有多少种职业道德。

一、职业道德的基本特征

(1) 范围上的有限性和针对性 范围上的有限性是指职业道德不像社会公德，不是对社会全体成员的共同要求，它只适用于从事职业的人，对于没有职业的儿童、学生及其他没有工作的人，都是不适用的。针对性是指不同行业的职业道德要求是针对本行业特点确定的，只能在本行业发挥作用，不同行业的职业道德一般不能互相通用。

(2) 内容上的稳定性和连续性 内容上的稳定性是指从事同一职业的人，由于长期有职业生活，往往会展现出一些共同的、比较稳定的职业心理、职业习惯和职业品德。连续性是指职业道德的基本内容可以世代相传，形成职业传统。只要某种职业存在，与之相适应的职业道德就是不可缺少的。

(3) 形式上的多样性和适用性 形式上的多样性是指职业道德的表达形式灵活多样，不拘一格。常见的形式有制度、章程、守则、公约、须知、誓词、条例等，甚至也可以采取更为简便的标语、口号、标牌、对联等形式。适用性是指由于职业道德



采用了灵活多样的形式，既能适应各行业的职业特点，又易于从业人员开展职业活动时所掌握和实行，同时还有利于社会的检查和监督，实用性很强。

二、职业道德的作用

(1) 调节职业交往中的矛盾 职业道德的基本职能是调节职能。职业工作者在职业活动中，都要直接或间接地与服务对象、其他行业和行业内部其他部门之间进行交往，在交往中势必存在着一些矛盾，这些矛盾有的要通过经济、法律手段去调整，还有许多要靠道德去协调。如教师要关心学生、操作工人要对用户负责，服务人员要尊重顾客，如果教师、工人、服务人员做不到这些要求，势必在师生之间、企业与用户之间、顾客与服务员之间产生矛盾，这些矛盾都是由职业道德问题引起的，所以只能通过道德手段来解决。

(2) 促进行业发展，维护行业信誉 职业道德水平的提高，可以直接促进各行业的发展，对推动社会主义物质文明建设起到巨大的作用。同时，一个行业、企业、厂家的信誉，要依靠本行业、本企业从业人员的职业道德来维护，从业人员的职业道德水平越高，这一行业或企业就越能满足社会的需要，因而就越能获得社会的信任，反之，则会信誉扫地。

(3) 融洽人际关系，提高全社会道德素质 社会是各行各业有机结合的统一体。在社会主义社会中，大家都是国家、社会的主人，都是为国家的繁荣昌盛、人民的幸福生活而劳动，劳动既是为自己，又是为社会、为他人。因此，每个人都树立全新的职业道德，整个社会就会朝着相互关心、相互爱护、万众一心的祥和团结的局面发展。如果各行各业都有良好的职业道德，就会形成良好的社会风尚，我们的社会就必然会呈现出一派和谐融洽的气氛；反之，社会的歪风邪气就会泛滥。

三、职业道德的基本规范

职业道德不是离开社会道德而独立存在的道德类型。职业道德与社会道德的关系是特殊与一般、个性与共性的关系。



社会主义职业道德是在社会主义道德原则的指导下发展起来的，它继承了历史上优秀的职业道德传统，是人类历史上最进步的职业道德。在社会主义社会，各行各业的职业道德内容虽有不同，但都有一些共同的、基本的规范。

(1) 爱岗敬业 爱岗与敬业是相互联系的，不爱岗就很难做到敬业，不敬业也很难说是真正的爱岗。提倡爱岗敬业，就是提倡“干一行，爱一行”的精神，实质就是提倡为人民服务的精神，提倡爱集体、爱社会主义、爱国家的精神。如果每个人能够做到爱岗敬业、尽职尽责，每个岗位上的事都将办得更好、更出色，社会主义事业就会欣欣向荣。只要用真情去做好本职工作，敬业精神就会发扬光大，就会得到社会的尊重和赞扬。相反，那种对工作不负责任、这山望着那山高的人，是不道德的。

(2) 诚实守信 诚实守信尽管自古就存在，但是今天对它的需要尤为突出、迫切。对于企业、集团公司来说，诚实守信的基本作用是树立自己的信誉，树立值得他人信赖的道德形象。改革开放以来，特别是实现社会主义市场经济以来，社会生活发生了前所未有的变化，这些变化使得交往双方都把对方的信誉看得很高。谁的信誉高，谁在竞争中就能占据优势地位，信誉被视为企业的生命所在，对于从业者个人来讲也具有同样道理。因此，诚实守信作为职业道德规范是与职业良心联系在一起的，做人要讲良心，职业道德中有职业良心。要做到诚实守信，从职业道德的角度讲，很重要的就是要靠职业良心来监督。

(3) 办事公道 办事能否公道，主要与品德相关。在今天，坚持原则、不徇私情、不谋私利、不计个人得失、不惧怕权势，就是为了维护国家、人民的利益，为了维护社会主义事业的利益。办事公道作为职业道德，从利益关系的角度说，就是以国家、人民利益为最高原则，以社会主义事业的利益为最高原则。

(4) 服务群众，奉献社会 在社会主义社会，每个人都有权利享受他人的职业服务，每个人也承担着为他人做出职业服务



的职责，这就指出了职业与人民群众的关系，指出了每个人心里都应当装着人民群众，应当真心对待群众、尊重群众、方便群众。这就是全心全意为人民服务、为社会作贡献。有这种精神境界的人，从事工作的目的不仅是为个人、为家庭，更是为了有益于他人，有益于社会公众，有益于民族与国家。

四、第二产业职业道德要求

第二产业为工业和建筑业，所包含的部门和行业非常繁多，它们直接涉及国计民生的许多重要方面，不仅关系到国民经济的宏观发展，而且与人民群众的日常生活密切相关。因此，第二产业的职业道德就显得尤其重要，下面结合目前劳动者现状，从三个方面说明第二产业的职业道德要求。

(1) 质量第一，用户至上 第二产业的劳动目的是为社会提供物质产品，因此就必须保证这些物质产品是合格品、优质品。因为质量是产品进入市场的通行证，企业只有占有质量优势，才能使自己的产品转化为商品，使自己的服务成为有效的投入，从而在市场上赢得竞争力，否则其劳动就打了折扣，就是浪费财力、物力和人力，就是对用户的不负责任，因此保证产品质量便成为第二产业职业道德的基本要求。

(2) 钻研技术，树立高度社会责任感 钻研技术、精通业务不只是对劳动者自身的要求，也是社会发展的必然要求。现代科学技术成果在生产上的大量应用，先进设备和现代化管理思想、管理方法的广泛采用，都要求劳动者努力学习，不断提高业务水平。因此，必须认真钻研技术，树立高度的社会责任感，力争高速度、高质量、高效率地完成各项工作任务，把掌握专业技术看成是向社会负责的一个具体表现。

(3) 遵守劳动纪律，听从生产指挥 劳动纪律是为生产过程的顺利进行而制定的。它对保障正常生产秩序，提高劳动生产率有着不可忽视的作用。现代化大生产具有高度的集中性和统一性，严格遵守规定的劳动纪律，服从统一的生产指挥和调配，是协调整个生产的必要条件。每一个劳动者都应努力培养高度的组