



ANSYS工程应用系列

# ANSYS 12.0

## 有限元分析

## 从入门到精通

视频操作 ■ 源文件 ■ 最终效果



三维书屋工作室

张红松 胡仁喜 康士廷 等编著

全面完整 的知识体系  
深入浅出 的理论阐述  
循序渐进 的分析讲解  
实用典型 的实例引导



本丛书包含各项目分别由ANSYS工程应用领域的专家和学者执笔编写，书中融入了他们多年研究的经验和体会，为了便于读者快速掌握ANSYS工程开发技巧，书中引用大量的工程案例。



机械工业出版社  
CHINA MACHINE PRESS

# 前言

有限单元法作为数值计算方法中在工程分析领域应用较为广泛的一种计算方法，自 20 世纪中叶以来，以其独有的计算优势得到了广泛地发展和应用，已出现了不同的有限元算法，并由此产生了一批非常成熟的通用和专业有限元商业软件。随着计算机技术的飞速发展，各种工程软件也得以广泛应用。ANSYS 软件以它的多物理场耦合分析功能而成为 CAE 软件的应用主流，在工程分析应用中得到了较为广泛的应用。

ANSYS 软件是美国 ANSYS 公司研制的大型通用有限元分析(FEA)软件，它是世界范围内增长最快的 CAE 软件，能够进行包括结构、热、声、流体以及电磁场等学科的研究，在核工业、铁道、石油化工、航空航天、机械制造、能源、汽车交通、国防军工、电子、土木工程、造船、生物医药、轻工、地矿、水利、日用家电等领域有着广泛的应用。ANSYS 的功能强大，操作简单方便，现在它已成为国际最流行的有限元分析软件，在历年 FEA 评比中都名列第一。目前，中国 100 多所理工院校采用 ANSYS 软件进行有限元分析或者作为标准教学软件。

本书以 ANSYS 的最新版本 ANSYS12.0 为依据，对 ANSYS 分析的基本思路、操作步骤、应用技巧进行了详细介绍，并结合典型工程应用实例详细讲述了 ANSYS 具体工程应用方法。书中尽量避开了繁琐的理论描述，从实际应用出发，结合作者使用该软件的经验，实例部分采用 GUI 方式一步一步地对操作过程和步骤进行了讲解。为了帮助用户熟悉 ANSYS 的相关操作命令，在每个实例的后面列出了分析过程的命令流文件。

本书分为两部分，第一部分为操作基础篇，详细介绍了 ANSYS 分析全流程的基本步骤和方法，分为 6 章：第 1 章介绍 ANSYS 概述；第 2 章介绍几何建模；第 3 章介绍划分网格；第 4 章介绍施加载荷；第 5 章介绍求解；第 6 章介绍后处理。第二部分为专题实例篇，按不同的分析专题讲解了各种分析专题的参数设置方法与技巧。共分为 10 章：第 7 章介绍静力学分析；第 8 章介绍模态分析；第 9 章介绍谐响应分析；第 10 章介绍瞬态动力学分析；第 11 章介绍谱分析；第 12 章介绍非线性分析；第 13 章介绍接触问题分析；第 14 章介绍结构屈曲分析；第 15 章介绍优化设计；第 16 章介绍热分析。

本书附有一张多媒体光盘，光盘中除了有每一个实例 GUI 实际操作步骤的视频以外，还以文本文件的格式给出了每个实例的命令流文件，用户可以直接调用。

本书由三维书屋工作室总策划，河南工程学院的张红松博士后、军械工程学院的胡仁喜博士和康士廷主编，张日晶、王培合、左昉、王玉秋、许洪、王义发、刘昌丽、熊慧、王敏、周冰、董伟、李瑞、王兵学、袁涛、王渊峰、李世强、周广芬、王艳池、李鹏、陈丽芹、孟清华、李广荣、郑长松、王佩楷、王文平、张俊生、路纯红、阳平华等参加了资料整理和编排工作。

本书适用于 ANSYS 软件的初中级用户，以及有初步使用经验的技术人员；本书可作为理工科院校相关专业的高年级本科生、研究生及教师学习 ANSYS 软件的培训教材，也可作为从事结构分析相关行业的工程技术人员使用 ANSYS 软件的参考书。另外，由于时间仓促，加之作者的水平有限，缺点和错误在所难免，恳请专家和广大读者不吝赐教，联系 [win760520@126.com](mailto:win760520@126.com) 批评指正。

作者

# ANSYS 12.0 有限元分析从入门到精通

三维书屋工作室

张红松 胡仁喜 康士廷 等编著



机械工业出版社

本书以 ANSYS 的最新版本 ANSYS12.0 为依据, 对 ANSYS 分析的基本思路、操作步骤、应用技巧进行了详细介绍, 并结合典型工程应用实例详细讲述了 ANSYS 的具体工程应用方法。

书中尽量避开了繁琐的理论描述, 从实际应用出发, 结合作者使用该软件的经验, 实例部分采用 GUI 方式一步一步地对操作过程和步骤进行了讲解。为了帮助用户熟悉 ANSYS 的相关操作命令, 在每个实例的后面列出了分析过程的命令流文件。

本书前 7 章为操作基础, 详细介绍了 ANSYS 分析全流程的基本步骤和方法: 第 1 章 ANSYS 概述; 第 2 章几何建模; 第 3 章建模实例; 第 4 章划分网格; 第 5 章施加载荷; 第 6 章求解; 第 7 章后处理。后 9 章为专题实例, 按不同的分析专题讲解了各种分析专题的参数设置方法与技巧: 第 8 章静力学分析; 第 9 章接触问题分析; 第 10 章模态分析; 第 11 章非线性分析; 第 12 章谐响应分析; 第 13 章瞬态动力学分析; 第 14 章谱分析; 第 15 章结构屈曲分析; 第 16 章优化设计。

本书适用于 ANSYS 软件的初中级用户, 以及有初步使用经验的技术人员; 本书可作为理工科院校相关专业的高年级本科生、研究生及教师学习 ANSYS 软件的培训教材, 也可作为从事结构分析相关行业的工程技术人员使用 ANSYS 软件的参考书。

### 图书在版编目(CIP)数据

ANSYS12.0 有限元分析从入门到精通/张红松等编著.—北京: 机械工业出版社, 2010.1

ISBN 978 - 7 - 111 - 29580 - 8

I. A… II. 张… III. 有限元分析—应用程序, ANSYS12.0 IV. 0241.82

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 009609 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑: 曲彩云 责任印制: 杨 曦

北京蓝海印刷有限公司印刷

2010 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

184mm × 260mm · 33 印张 · 819 千字

0001—3000 册

标准书号: ISBN 978 - 7 - 111 - 29580 - 8

ISBN 978 - 7 - 89451 - 413 - 4(光盘)

定价: 69.00 元(含 1CD)

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心: (010) 88361066

门户网: <http://www.cmpbook.com>

销售一部: (010) 68326294

教材网: <http://www.cmpedu.com>

销售二部: (010) 88379649

封面无防伪标均为盗版

读者服务部: (010) 68993821

# 前 言

有限单元法作为数值计算方法中在工程分析领域应用较为广泛的一种计算方法，自 20 世纪中叶以来，以其独有的计算优势得到了广泛地发展和应用，已出现了不同的有限元算法，并由此产生了一批非常成熟的通用和专业有限元商业软件。随着计算机技术的飞速发展，各种工程软件也得以广泛应用。ANSYS 软件以它的多物理场耦合分析功能而成为 CAE 软件的应用主流，在工程分析应用中得到了较为广泛的应用。

ANSYS 软件是美国 ANSYS 公司研制的大型通用有限元分析(FEA)软件，它是世界范围内增长最快的 CAE 软件，能够进行包括结构、热、声、流体以及电磁场等学科的研究，在核工业、铁道、石油化工、航空航天、机械制造、能源、汽车交通、国防军工、电子、土木工程、造船、生物医药、轻工、地矿、水利、日用家电等领域有着广泛的应用。ANSYS 的功能强大，操作简单方便，现在它已成为国际最流行的有限元分析软件，在历年 FEA 评比中都名列第一。目前，中国 100 多所理工院校采用 ANSYS 软件进行有限元分析或者作为标准教学软件。

本书以 ANSYS 的最新版本 ANSYS12.0 为依据，对 ANSYS 分析的基本思路、操作步骤、应用技巧进行了详细介绍，并结合典型工程应用实例详细讲述了 ANSYS 具体工程应用方法。书中尽量避开了繁琐的理论描述，从实际应用出发，结合作者使用该软件的经验，实例部分采用 GUI 方式一步一步地对操作过程和步骤进行了讲解。为了帮助用户熟悉 ANSYS 的相关操作命令，在每个实例的后面列出了分析过程的命令流文件。

本书分为两部分，第一部分为操作基础篇，详细介绍了 ANSYS 分析全流程的基本步骤和方法，分为 6 章：第 1 章介绍 ANSYS 概述；第 2 章介绍几何建模；第 3 章介绍划分网格；第 4 章介绍施加载荷；第 5 章介绍求解；第 6 章介绍后处理。第二部分为专题实例篇，按不同的分析专题讲解了各种分析专题的参数设置方法与技巧。共分为 10 章：第 7 章介绍静力学分析；第 8 章介绍模态分析；第 9 章介绍谐响应分析；第 10 章介绍瞬态动力学分析；第 11 章介绍谱分析；第 12 章介绍非线性分析；第 13 章介绍接触问题分析；第 14 章介绍结构屈曲分析；第 15 章介绍优化设计；第 16 章介绍热分析。

本书附有一张多媒体光盘，光盘中除了有每一个实例 GUI 实际操作步骤的视频以外，还以文本文件的格式给出了每个实例的命令流文件，用户可以直接调用。

本书由三维书屋工作室总策划，河南工程学院的张红松博士后、军械工程学院的胡仁喜博士和康士廷主编，张日晶、王培合、左昉、王玉秋、许洪、王义发、刘昌丽、熊慧、王敏、周冰、董伟、李瑞、王兵学、袁涛、王渊峰、李世强、周广芬、王艳池、李鹏、陈丽芹、孟清华、李广荣、郑长松、王佩楷、王文平、张俊生、路纯红、阳平华等参加了资料整理和编排工作。

本书适用于 ANSYS 软件的初中级用户，以及有初步使用经验的技术人员；本书可作为理工科院校相关专业的高年级本科生、研究生及教师学习 ANSYS 软件的培训教材，也可作为从事结构分析相关行业的工程技术人员使用 ANSYS 软件的参考书。另外，由于时间仓促，加之作者的水平有限，缺点和错误在所难免，恳请专家和广大读者不吝赐教，联系 [win760520@126.com](mailto:win760520@126.com) 批评指正。

作 者

# 目 录

## 前言

### 第1章 ANSYS基础

1.1 CAE软件简介	2
1.2 有限元法简介	3
1.2.1 有限元法的基本思想	3
1.2.2 有限元法的特点	4
1.3 ANSYS简介	5
1.3.1 ANSYS的发展	5
1.3.2 ANSYS的功能	6
1.3.3 ANSYS12.0的新特点	7
1.3.4 ANSYS12.0的启动	8
1.3.5 ANSYS12.0运行环境配置	9

### 1.4 程序结构

1.4.1 处理器	10
1.4.2 文件格式	10
1.4.3 输入方式	11
1.4.4 输出文件类型	11

### 1.5 ANSYS分析的基本过程

1.5.1 前处理	12
1.5.2 加载并求解	12
1.5.3 后处理	12
1.5.4 实例导航	13

## 第2章 几何建模

### 2.1 几何建模概论

2.1.1 自底向上创建几何模型	16
2.1.2 自顶向下创建几何模型	17
2.1.3 布尔运算操作	17
2.1.4 拖拉和旋转	18
2.1.5 移动和复制	18
2.1.6 修改模型(清除和删除)	18
2.1.7 从IGES文件几何模型导入到ANSYS	19

### 2.2 坐标系简介

2.2.1 总体和局部坐标系	20
2.2.2 显示坐标系	22
2.2.3 节点坐标系	23

2.2.4	单元坐标系	24
2.2.5	结果坐标系	24
2.3	工作平面的使用	25
2.3.1	定义一个新的工作平面	26
2.3.2	控制工作平面的显示和样式	26
2.3.3	移动工作平面	26
2.3.4	旋转工作平面	27
2.3.5	还原一个已定义的工作平面	27
2.3.6	工作平面的高级用途	27
2.4	自底向上创建几何模型	29
2.4.1	关键点	30
2.4.2	硬点	30
2.4.3	线	32
2.4.4	面	35
2.4.5	体	36
2.5	自顶向下创建几何模型（体素）	37
2.5.1	创建面体素	37
2.5.2	创建实体体素	37
2.6	使用布尔操作来修正几何模型	39
2.6.1	布尔运算的设置	40
2.6.2	布尔运算之后的图元编号	40
2.6.3	交运算	40
2.6.4	两两相交	42
2.6.5	相加	43
2.6.6	相减	43
2.6.7	利用工作平面作减运算	44
2.6.8	搭接	45
2.6.9	分割	45
2.6.10	粘接（或合并）	46
2.7	移动、复制和缩放几何模型	46
2.7.1	按照行样本生成图元	47
2.7.2	由对称映像生成图元	47
2.7.3	将样本图元转换坐标系	48
2.7.4	实体模型图元的缩放	48
2.8	实例导航	49
2.8.1	自底向上建立药柱模型	49
2.8.2	布尔操作建立药柱模型	55

2.8.3 导入 SolidWorks 中创建的药柱模型	通过单元单步模式	58
<b>第3章 建模实例</b>		60
3.1 几何模型的输入实例	通过几何输入	61
3.1.1 输入 IGES 单一实体	通过显示的面平铺工具	61
3.1.2 输入 SAT 单一实体	通过显示的面平铺工具	63
3.1.3 输入 SAT 实体集合	通过面平铺工具	65
3.1.4 输入 Parasolid 单一实体	通过面平铺工具	70
3.1.5 输入 Parasolid 实体集合	通过面平铺工具与一个面否	72
3.2 对输入模型修改实例	使用没有的面平铺工具	75
3.3 自主建模实例	通过自主建模向导	78
3.3.1 自顶向下建模实例	自顶向下	78
3.3.2 自底向上建模实例	自底向上	88
<b>第4章 划分网格</b>		99
4.1 有限元网格概论	有限元	100
4.2 设定单元属性	单元属性	100
4.2.1 生成单元属性表	(素材) 生成单元属性表	100
4.2.2 在划分网格之前分配单元属性	素材面集向	101
4.3 网格划分的控制	网格控制	103
4.3.1 ANSYS 网格划分工具 (MeshTool)	ANSYS 网格划分工具	104
4.3.2 单元形状	单元形状	104
4.3.3 选择自由或映射网格划分	自由或映射网格划分	105
4.3.4 控制单元边中节点的位置	边中节点	105
4.3.5 划分自由网格时的单元尺寸控制 (SmartSizing)	自由网格尺寸	106
4.3.6 映射网格划分中单元的默认尺寸	映射尺寸	106
4.3.7 局部网格划分控制	局部尺寸	107
4.3.8 内部网格划分控制	内部尺寸	108
4.3.9 生成过渡棱锥单元	过渡尺寸	110
4.3.10 将退化的四面体单元转化为非退化的形式	退化四面体	111
4.3.11 执行层网格划分	(并行) 网格	111
4.4 自由网格划分和映射网格划分控制	自由网格划分	112
4.4.1 自由网格划分	示意图自由网格划分	112
4.4.2 映射网格划分	示意图映射网格划分	113
4.5 给实体模型划分有限元网格	通过模型转元模型	118
4.5.1 用 xMESH 命令生成网格	新命令元模型	118
4.5.2 生成带方向节点的梁单元网格	魏星节点	119
4.5.3 在分界线或者分界面处生成单位厚度的界面单元	自	121
4.6 延伸和扫略生成有限元模型	延伸和扫略生成	122

251	4.6.1 延伸 (Extrude) 生成网格	网格划分方法	122
251	4.6.2 扫略 (VSWEET) 生成网格	扫略分网	123
251	4.7 修正有限元模型	模型校正	127
251	4.7.1 局部细化网格	时通过生成单个单元	127
251	4.7.2 移动和复制节点和单元	时通过生成多个单元	130
251	4.7.3 控制面、线和单元的法向	时通过生成表面	131
251	4.7.4 修改单元属性	修改单元属性	132
251	4.8 直接通过节点和单元生成有限元模型	直接生成	133
251	4.8.1 节点	时通过直接使用节点	133
251	4.8.2 单元	时通过直接使用单元	135
251	4.9 编号控制	时通过直接使用单元	137
251	4.9.1 合并重复项	时通过直接使用单元	137
251	4.9.2 编号压缩	时通过直接使用单元	138
251	4.9.3 设定起始编号	时通过直接使用单元	139
251	4.9.4 编号偏差	时通过直接使用单元	139
251	4.10 实例导航	时通过直接使用单元	140
251	4.10.1 采用智能分网	时通过直接使用单元	141
251	4.10.2 采用扫略分网	时通过直接使用单元	142
251	4.10.3 采用延伸分网	时通过直接使用单元	147
251	<b>第5章 施加载荷</b>	时通过直接使用单元	152
251	5.1 载荷概论	时通过直接使用单元	153
251	5.1.1 什么是载荷	时通过直接使用单元	153
251	5.1.2 载荷步、子步和平衡迭代	时通过直接使用单元	154
251	5.1.3 时间参数	时通过直接使用单元	155
251	5.1.4 阶跃载荷与坡道载荷	时通过直接使用单元	156
251	5.2 施加载荷	时通过直接使用单元	156
251	5.2.1 实体模型载荷与有限单元载荷	时通过直接使用单元	157
251	5.2.2 施加载荷	时通过直接使用单元	157
251	5.2.3 利用表格来施加载荷	时通过直接使用单元	163
251	5.2.4 轴对称载荷与反作用力	时通过直接使用单元	165
251	5.2.5 利用函数来施加载荷和边界条件	时通过直接使用单元	167
251	5.3 设定载荷步选项	时通过直接使用单元	168
251	5.3.1 通用选项	时通过直接使用单元	168
251	5.3.2 非线性选项	时通过直接使用单元	172
251	5.3.3 动力学分析选项	时通过直接使用单元	172
251	5.3.4 输出控制	时通过直接使用单元	173
251	5.3.5 Biot-Savart 选项	时通过直接使用单元	174

5.3.6	谱分析选项	频谱分析 (SPECTRUM) 选项卡	175
5.3.7	创建多载荷步文件	频谱分析 (SPECTRUM) 对话框	175
5.4	实例导航	频谱分析示例	176
5.4.1	单载荷步的施加	频谱分析示例	177
5.4.2	多载荷步的施加	频谱分析示例	179
5.4.3	表格及函数载荷的施加	频谱分析示例	183
第 6 章	求解	求解器	185
6.1	求解概论	求解器	186
6.1.1	使用直接求解法	直接求解法	187
6.1.2	使用稀疏矩阵直接解法求解器	稀疏矩阵直接解法	187
6.1.3	使用雅克比共轭梯度法求解器	雅克比共轭梯度法	187
6.1.4	使用不完全分解共轭梯度法求解器	不完全分解共轭梯度法	188
6.1.5	使用预条件共轭梯度法求解器	预条件共轭梯度法	188
6.1.6	使用自动迭代解法选项	自动迭代解法	189
6.1.7	获得解答	获得解答	189
6.2	利用特定的求解控制器来指定求解类型	求解器	190
6.2.1	使用 Abridged Solution 菜单选项	求解器菜单	190
6.2.2	使用求解控制对话框	求解器对话框	191
6.3	多载荷步求解	多载荷步求解	192
6.3.1	多重求解法	多重求解法	192
6.3.2	使用载荷步文件法	载荷步文件法	193
6.3.3	使用数组参数法 (矩阵参数法)	数组参数法	194
6.4	重新启动分析	重新启动分析	195
6.4.1	重新启动一个分析	重新启动分析	196
6.4.2	多载荷步文件的重启动分析	重启动分析	199
6.5	预测求解时间和估计文件大小	预测求解时间	201
6.5.1	估计运算时间	估计运算时间	202
6.5.2	估计文件的大小	估计文件大小	202
6.5.3	估计内存需求	估计内存需求	202
6.6	实例导航	实例导航	203
6.6.1	单载荷步求解	单载荷步求解	203
6.6.2	多载荷步求解	多载荷步求解	203
第 7 章	后处理	后处理	204
7.1	后处理概述	后处理概述	205
7.1.1	什么是后处理	什么是后处理	205
7.1.2	结果文件	结果文件	205
7.1.3	后处理可用的数据类型	后处理可用的数据类型	206

883	7.2 通用后处理器 (POST1) .....	206
883	7.2.1 将数据结果读入数据库 .....	206
883	7.2.2 列表显示结果 .....	213
883	7.2.3 图像显示结果 .....	220
808	7.2.4 映射结果到某一路径上 .....	227
118	7.2.5 表面操作 .....	233
513	7.2.6 将结果旋转到不同坐标系中显示 .....	236
513	7.3 时间历程后处理 (POST26) .....	237
513	7.3.1 定义和储存 POST26 变量 .....	239
513	7.3.2 检查变量 .....	240
513	7.3.3 POST26 后处理器的其他功能 .....	242
818	7.4 实例导航 .....	244
818	7.4.1 通用后处理器 .....	244
818	7.4.2 时间历程处理器 .....	256
918	第 8 章 静力分析 .....	259
888	8.1 静力分析介绍 .....	260
888	8.1.1 结构静力分析简介 .....	260
788	8.1.2 静力分析的类型 .....	261
788	8.1.3 静力分析基本步骤 .....	261
888	8.2 实例——悬臂梁的横向切应力分析 .....	262
888	8.2.1 问题的描述 .....	262
718	8.2.2 GUI 路径模式 .....	262
888	8.2.3 命令流模式 .....	274
888	第 9 章 接触问题分析 .....	276
888	9.1 接触问题概论 .....	277
788	9.1.1 一般分类 .....	277
888	9.1.2 接触单元 .....	277
820	9.2 接触分析的步骤 .....	278
820	9.2.1 建立模型，并划分网格 .....	279
820	9.2.2 识别接触对 .....	279
820	9.2.3 定义刚性目标面 .....	279
820	9.2.4 定义柔性体的接触面 .....	281
820	9.2.5 设置实常数和单元关键点 .....	283
820	9.2.6 控制刚性目标的运动 .....	284
820	9.2.7 给变形体单元施加必要的边界条件 .....	284
820	9.2.8 定义求解和载荷步选项 .....	285
820	9.2.9 求解 .....	286

9.2.10 检查结果	(JIT200) 检查结果用例 1.0.0	286
9.3 实例——陶瓷套管的接触分析	陶瓷套管接触分析 1.0.0	288
9.3.1 问题描述	显示结果视图 1.0.0	288
9.3.2 GUI 方式	显示结果视图 1.0.0	288
9.3.3 命令流方式	命令流——陶瓷套管接触 1.0.0	303
<b>第 10 章 模态分析</b>	模态分析用例 1.0.0	311
10.1 模态分析概论	显示模态分析用例 2.0.0	312
10.2 模态分析的基本步骤	(JCT200) 模态分析用例 1.0.0	312
10.2.1 建模	显示 JCT200 模态分析 1.0.0	312
10.2.2 加载及求解	显示模态分析 1.0.0	313
10.2.3 扩展模态	显示 JCT200 模态分析 1.0.0	316
10.2.4 观察结果和后处理	显示模态分析 1.0.0	318
10.3 实例——压电变换器的自振频率分析	驱动板用例 1.0.0	318
10.3.1 问题描述	驱动板用例 1.0.0	318
10.3.2 GUI 模式	驱动板用例 1.0.0	319
10.3.3 命令流模式	驱动板用例 1.0.0	333
<b>第 11 章 非线性分析</b>	非线性分析用例 1.0.0	336
11.1 非线性分析概论	驱动板用例 1.0.0	337
11.1.1 非线性行为的原因	驱动板用例 1.0.0	337
11.1.2 非线性分析的基本信息	驱动板用例 1.0.0	338
11.1.3 几何非线性	驱动板用例 1.0.0	340
11.1.4 材料非线性	驱动板用例 1.0.0	341
11.1.5 其他非线性问题	驱动板用例 1.0.0	346
11.2 非线性分析的基本步骤	驱动板用例 1.0.0	346
11.2.1 前处理（建模和分网）	驱动板用例 1.0.0	346
11.2.2 设置求解控制器	驱动板用例 1.0.0	347
11.2.3 设定其他求解选项	驱动板用例 1.0.0	349
11.2.4 加载	驱动板用例 1.0.0	350
11.2.5 求解	驱动板用例 1.0.0	351
11.2.6 后处理	驱动板用例 1.0.0	351
11.3 实例——螺栓的蠕变分析	驱动板用例 1.0.0	353
11.3.1 问题描述	驱动板用例 1.0.0	353
11.3.2 GUI 路径模式	驱动板用例 1.0.0	353
11.3.3 命令流	驱动板用例 1.0.0	362
<b>第 12 章 谐响应分析</b>	谐响应分析用例 1.0.0	364
12.1 谐响应分析概论	谐响应分析用例 1.0.0	365
12.1.1 完全法（Full Method）	驱动板用例 1.0.0	366

12.1.2	减缩方法 (Reduced Method) .....	366
12.1.3	模态叠加法 (Mode Superposition Method) .....	366
12.1.4	3 种方法的共同局限性 .....	367
12.2	谐响应分析的基本步骤 .....	367
12.2.1	建立模型 (前处理) .....	367
12.2.2	加载和求解 .....	368
12.2.3	观察模型 (后处理) .....	374
12.3	实例——弹簧质子系统的谐响应分析 .....	375
12.3.1	问题描述 .....	376
12.3.2	GUI 模式 .....	376
12.3.3	命令流方式 .....	389
第 13 章	瞬态动力学分析 .....	391
13.1	瞬态动力学概论 .....	392
13.1.1	完全法 (Full Method) .....	392
13.1.2	模态叠加法 (Mode Superposition Method) .....	392
13.1.3	减缩法 (Reduced Method) .....	393
13.2	瞬态动力学的基本步骤 .....	393
13.2.1	前处理 (建模和分网) .....	393
13.2.2	建立初始条件 .....	394
13.2.3	设定求解控制器 .....	395
13.2.4	设定其他求解选项 .....	396
13.2.5	施加载荷 .....	397
13.2.6	设定多载荷步 .....	397
13.2.7	瞬态求解 .....	399
13.2.8	后处理 .....	399
13.3	实例——哥伦布阻尼的自由振动分析 .....	401
13.3.1	问题描述 .....	401
13.3.2	GUI 模式 .....	402
13.3.3	命令流模式 .....	415
第 14 章	谱分析 .....	417
14.1	谱分析概论 .....	418
14.1.1	响应谱 .....	418
14.1.2	动力设计分析方法 (DDAM) .....	418
14.1.3	功率谱密度 (PSD) .....	419
14.2	谱分析的基本步骤 .....	419
14.2.1	前处理 .....	419
14.2.2	模态分析 .....	419

14.2.3 谱分析	(eigenM,band) 求本征值,6.1.6	420
14.2.4 扩展模态	(eigM) 扩展模态,6.1.6	422
14.2.5 合并模态	提取模态的重合部分,6.1.6	424
14.2.6 后处理	输出本征向量,6.1.6	425
14.3 实例——支撑平板的动力效果分析	(plateM) 支撑支座,1.6.9	427
14.3.1 问题描述	建立模型,6.6.9	427
14.3.2 GUI 路径模式	(路径式) 建模实例,6.6.9	427
14.3.3 命令流	命令流分析,6.6.9	454
第 15 章 结构屈曲分析	求解屈曲,1.6.9	457
15.1 结构屈曲概论	分析方法,6.6.9	458
15.2 结构屈曲分析的基本步骤	分析流程,6.6.9	458
15.2.1 前处理	划分网格,6.6.9	458
15.2.2 获得静力解	合理模型的识别,6.6.9	458
15.2.3 获得特征值屈曲解	(eiglM,lrc) 求全局,6.6.9	459
15.2.4 扩展解	(eiglM,ext) 扩展基础解,6.6.9	461
15.2.5 后处理(观察结果)	(eiglM,bsrbsg) 观察解,6.6.9	462
15.3 实例——桁架结构屈曲分析	提取本征向量,6.6.9	463
15.3.1 问题描述	子网公母对称,桁架前,6.6.9	463
15.3.2 GUI 路径模式	路径模式,6.6.9	463
15.3.3 命令流	增加前壁的限制,6.6.9	478
第 16 章 ANSYS 基础	前处理分析,6.6.9	483
16.1 优化设计概论	端点加粗,2.6.1	484
16.2 优化设计的基本步骤	求解器类型,2.6.1	486
16.2.1 生成分析文件	输出类型,2.6.1	486
16.2.2 建立优化过程中的参数	目标函数,2.6.1	489
16.2.3 进入 OPT 处理器,指定分析文件	目标函数,2.6.1	490
16.2.4 指定优化变量	参数设置,2.6.1	490
16.2.5 选择优化工具或优化方法	参数设置,2.6.1	491
16.2.6 指定优化循环控制方式	参数设置,2.6.1	492
16.2.7 进行优化分析	参数设置,2.6.1	493
16.2.8 查看设计序列结果	参数设置,2.6.1	494
16.3 实例——框架结构的优化设计	驱动脚本,1.1.1	495
16.3.1 问题描述	(MAGS) 框架设计目标,6.1.1	495
16.3.2 GUI 方式	(GUI) 重新加载,6.1.1	495
16.3.3 命令流方式	驱动本机,6.1.1	510

# 第 1 章

## ANSYS 概述

本章首先介绍 CAE 技术及其有关基本知识，并由此引出了 ANSYS 的最新版本 12.0。讲述了新版本功能特点以及 ANSYS 程序结构和分析基本流程。

本章提纲挈领地介绍了 ANSYS 的基本知识，主要目的是给读者提供一个 ANSYS 感性认识。

学 习 要 点

- CAE 软件简介
- ANSYS 简介
- ANSYS12.0 产品及其功能
- ANSYS 分析的基本过程

## 1.1 CAE 软件简介

由图 1-1 可以发现，各项产品测试皆在设计流程后期方能进行。因此，一旦发生问题，除了必须付出设计成本，而且相关前置作业也需改动，而且发现问题越晚，重新设计所付出的成本将会越高，若影响交货期或产品形象，损失更是难以估计，为了避免此情形的发生，预期评估产品的特质便成为设计人员的重要课题。




图 1-1 传统产品设计流程图

计算力学、计算数学、工程管理学特别是信息技术的飞速发展极大地推动了相关产业和学科研究地进步。有限元、有限体积及差分等方法与计算机技术相结合，诞生了新兴的跨专业和跨行业的学科。CAE 作为一种新兴的数值模拟分析技术，越来越受到工程技术人员的重视。在产品开发过程中引入 CAE 技术后，在产品尚未批量生产之前，不仅能协助工程人员做产品设计，更可以在争取订单时，作为一种强有力的工具协助营销人员及管理人员与客户沟通；在批量生产阶段，可以协助工程技术人员在重新更改时，找出问题发生的起点。在批量生产以后，相关分析结果还可以成为下次设计的重要依据。

图 1-2 所示为引入 CAE 后产品设计流程图。




图 1-2 引入 CAE 后产品设计流程图

以电子产品为例，80%的电子产品都来自于高速撞击，研究人员往往耗费大量的时间和成本，针对产品做相关的质量试验，最常见的如落下与冲击试验，这些不仅耗费了大量的研发时间和成本，而且试验本身也存在很多缺陷，表现在：

- ◆ 试验发生的历程很短，很难观察试验过程的现象。
- ◆ 测试条件难以控制，试验的重复性很差。
- ◆ 试验时很难测量产品内部特性和观察内部现象。
- ◆ 一般只能得到试验结果，而无法观察试验原因。

引入 CAE 后可以在产品开模之前，透过相应软件对电子产品模拟自由落下试验(Free Drop Test)、模拟冲击试验(Shock Test)以及应力应变分析、振动仿真、温度分布分析等求得设计的最佳解，进而为一次试验甚至无试验可使产品通过测试规范提供了可能。

#### CAE 重要性：

(1) CAE 本身就可以看作一种基本试验。计算机计算弹体的侵彻与炸药爆炸过程以及各种非线性波的相互作用等问题，实际上是求解含有很多线性与非线性的偏微分方程、积分方程以及代数方程等的耦合方程组。利用解析方法求解爆炸力学问题是非常困难的，一般只能考虑一些很简单的问题。利用试验方法费用昂贵，还只能表征初始状态和最终状态，中间过程无法得知，因而也无法帮助研究人员了解问题的实质。而数值模拟在某种意义上比理论与试验对问题的认识更为深刻、更为细致，不仅可以了解问题的结果，而且可随时连续动态地、重复地显示事物的发展，了解其整体与局部的细致过程。

(2) CAE 可以直观地显示目前还不易观测到的、说不清楚的一些现象，容易为人理解和分析；还可以显示任何试验都无法看到的发生在结构内部的一些物理现象。如弹体在不均匀介质侵彻过程中的受力和偏转；爆炸波在介质中的传播过程和地下结构的破坏过程。同时，数值模拟可以替代一些危险、昂贵的甚至是难于实施的试验，如反应堆的爆炸事故，核爆炸的过程与效应等。

(3) CAE 促进了试验的发展，对试验方案的科学制定、试验过程中测点的最佳位置、仪表量程等的确定提供更可靠的理论指导。侵彻、爆炸试验费用是昂贵的，并存在一定危险，因此数值模拟不但有很大的经济效益，而且可以加速理论、试验研究的进程。

(4) 一次投资，长期受益。虽然数值模拟大型软件系统的研制需要花费相当多的经费和人力资源，但和试验相比，数值模拟软件是可以进行复制移植、重复利用，并可进行适当修改而满足不同情况的需求。据相关统计数据显示，应用 CAE 技术后，开发期的费用占开发成本的比例，从 80%~90% 下降到 8%~12%。

## 1.2 有限元法简介

### 1.2.1 有限元法的基本思想

在工程或物理问题的数学模型（基本变量、基本方程、求解域和边界条件等）确定