

# 机械制图习题集

周健 主编  
赵惠连 副主编  
陆元常 主审

机械工业出版社

# 机 械 制 图 习 题 集

主 编 周 健  
副主编 赵惠连  
主 审 陆元常

机械工业出版社

(京)新登字 054 号

本题集根据中专、技校近机类专业《机械制图》教学大纲编写而成。本书与教材密切结合,教学同步。既着重于基本理论、基础知识的应用,强调了基本技能的培养和练习,编入了形式多样、难度适宜的习题;又保持了体——点、线、面——体的逻辑体系,将制图的基本技能练习,点、线、面的技能练习和读画装配图的练习等综合性技能训练贯穿于始终,并适当编入一些正误图的分析练习,籍以提高学生识图、绘图的能力。

本书可作为中专、技校近机类专业机械制图课程配套教材,亦可供工矿企业技术人员业务学习参考。

## 机 械 制 图 习 题 集

周 健 主 编

赵惠连 副主编

陆元常 主 审

责任编辑:范兴国 版式设计:郭振华

封面设计:郭同桢 责任校对:冯疏裕

责任印制:张 辉

\*

机械工业出版社出版(北京阜成门外百万庄南街一号)

邮政编码:100037

(北京市书刊出版业营业许可证出字第 117 号)

安徽 省蚌埠市红旗印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·新华书店经售

\*

开本 787×1092 1/16·印张:8.75·字数:200千字

1993年8月北京第1版·1996年2月北京第二次印刷

印数:04000—08000 定价:9.95 元

\*

ISBN 7-111-04194-1/TH·525(G)

## 编 审 说 明

本题集根据中专、技校近机类专业《机械制图》教学大纲编写而成,系机工版大中专技校试用教材《机械制图》(周健主编)配套用书。

本题集与教材密切结合,教学同步。即着重于基本理论、基础知识的应用,强调了基本技能的培养和练习,编入了形式多样、难度适宜的习题;又保持了体——点、线、面——一体的逻辑体系,将制图的基本技能练习,点、线、面的技能练习和读画装配图的练习等综合性技能训练贯穿于始终,并适当编入一些正误图的分析练习,籍以提高学生识图、绘图的能力。经审定,本书可作为中专、技校近机类专业机械制图课程配套教材,亦可供工矿企业工程技术人员业务学习参考。

本题集由周健任主编,赵惠连任副主编,陆元常高级工程师主审。参编人员有周辉、吴永和、张双根等。

本题集在编写过程中,得到参编人员所在学校的大力支持。书中引用和借鉴了国内同类习题集不少有益的资料和经验。在此一并致谢。书中不妥之处,敬请读者批评指正。

《机械制图习题集》编审组  
一九九三年十二月

# 目 录

1—1 字体练习(一) .....	(1)
1—2 字体练习(二) .....	(2)
1—3 字体练习(三) .....	(4)
1—4 字体练习(四) .....	(5)
1—5 图线练习 .....	(6)
1—6 尺寸标注练习 .....	(7)
1—7 对照正误两图找出尺寸标注的错误 .....	(8)
1—8 尺寸标注 .....	(9)
1—9 作顶点在 A 处的内接正多边形 .....	(10)
1—10 斜度和锥度 .....	(11)
1—11 圆弧连接 .....	(12)
1—12 椭圆画法 .....	(13)
1—13 平面图型 .....	(14)
2—1 分析视图 .....	(15)
2—2 在立体图上用箭头标明主视方向，并对照 立体图补齐三视图中的漏线 .....	(17)
2—3 由立体图画三视图，尺寸从 立体图上直接量取 .....	(18)
3—1 点的投影 .....	(19)
3—2 直线的投影(一) .....	(24)
3—3 直线的投影(二) .....	(25)
3—4 直线的投影(三) .....	(26)
3—5 直线的投影(四) .....	(28)
3—6 两直线的相对位置(一) .....	(29)
3—7 两直线的相对位置(二) .....	(30)
3—8 平面的投影(一) .....	(31)
3—9 平面的投影(二) .....	(33)
3—10 平面的投影(三) .....	(34)
3—11 平面上的直线和点 .....	(35)
3—12 综合练习 .....	(37)
4—1 画出基本体的三视图并标注尺寸 .....	(38)
4—2 完成立体表面上点的其他投影 .....	(39)
4—3 完成立体表面上点的三面投影 .....	(40)
4—4 由相同形状的视图补画不同形状的 另一视图 .....	(41)
4—5 补全视图中应注出的尺寸 .....	(42)
5—1 根据视图画出下列形体的正等测轴测图 ...	(44)
5—2 根据视图画出下列形体的斜二测轴测图 ...	(46)
5—3 根据视图分别画出形体的正等测、斜二测 和正二测轴测图 .....	(48)



6—1 平面立体图的截交线 .....	(49)	8—5 把主视图改画成全剖视图 .....	(85)
6—2 圆柱的截交线 .....	(52)	8—6 分析半剖视图,补出遗漏的图线 .....	(86)
6—3 圆筒的截交线 .....	(53)	8—7 把主视图改画成半剖视图 .....	(87)
6—4 圆锥的截交线 .....	(54)	8—8 把视图改画成局部剖视图 .....	(88)
6—5 圆球的截交线 .....	(55)	8—9 将机件的主视图改画成适当的剖视图 .....	(89)
6—6 同轴回转体的截交线 .....	(56)	8—10 补画左视图,并将主、左两个视图 画成适当的剖视图 .....	(92)
6—7 相贯线(一) .....	(57)	8—11 根据轴测图画出三视图,并将主、左两个视图 作相应的剖视图 .....	(93)
6—8 相贯线(二) .....	(59)	8—12 剖视图的画法 .....	(94)
6—9 相贯线(三) .....	(61)	8—13 加注剖面的标注,并改正剖面图 上的错误 .....	(95)
7—1 根据立体图补画三视图中的漏线 .....	(63)	8—14 画出必要的剖面 .....	(96)
7—2 根据轴测图补齐三视图 .....	(64)	8—15 根据视图画出指定位置的剖面图,并标注 视图的方向 .....	(97)
7—3 想出立体形状补画视图中的漏线 .....	(65)	9—1 标注,并改正表面粗糙度 .....	(98)
7—4 根据轴测图画三视图 .....	(66)	9—2 根据配合代号,分别标注出孔和轴的 偏差值 .....	(99)
7—5 看懂两面视图,想象立体形状,补画 第三视图 .....	(71)	9—3 根据轴和孔的偏差值,分别注出 配合代号 .....	(100)
7—6 看懂三视图,补齐视图中的漏线 .....	(75)	9—4 查表计算尺寸公差 .....	(101)
7—7 看懂视图,标注尺寸 .....	(76)	9—5 把用文字说明的形位公差,用代号和 框格形式 注在图上 .....	(102)
7—8 组合体综合练习 .....	(79)		
8—1 根据三视图补画后、仰、右三个视图 .....	(81)		
8—2 根据轴测图和图中尺寸,画出 A 向局部视图 和 B 向局部视图 .....	(82)		
8—3 分析图中的错误,在右边画出正确的 剖视图 .....	(83)		
8—4 分析全剖视图,补出遗漏的图线 .....	(84)		

9—6	抄画零件	(103)
9—7	改进零件表达方案	(104)
9—8	读零件图(一)	(105)
9—9	读零件图(二)	(106)
9—10	读零件图(三)	(107)
9—11	读零件图(四)	(108)
9—12	读零件图(五)	(109)
9—13	读零件图(六)	(110)
9—14	读零件图(七)	(111)
9—15	读零件图(八)	(112)
10—1	指出下列螺纹画法的错误	(113)
10—2	指出下列螺孔与螺纹联接画法中的 错误	(114)
10—3	螺纹标注练习	(115)
10—4	螺纹代号标注	(116)
10—5	查表注出下列各连接件的尺寸,并 注明规定标记	(117)
10—6	指出下列螺纹连接图的错误画法,将 正确的图形画在旁边	(118)




10—7	直齿圆柱齿轮的画法	(119)
10—8	直齿圆柱齿轮的啮合画法	(120)
10—9	键连接	(121)
10—10	销联接和滚动轴承	(122)
11—1	读装配图(一)	(123)
11—2	读装配图(二)	(124)
11—3	读装配图(三)	(125)
11—4	根据传动部件的装配示意图和零件图, 按比例 1:1 画装配图	(126)
12—1	画出图示平口设备罩的展开图	(128)
12—2	画出图示斜口圆锥管的展开图	(129)
12—3	求作异径斜交三通管的相贯线,并画出 展开图	(130)
12—4	画出正螺旋面的投影图及近似展开图	(131)
12—5	大作业	(132)

1-1 字体练习(一)——汉字

在图样上书写的字体必须做到字体端正笔划



清楚排列整齐间隔均匀汉字应写成长仿宋体



1-2 字体练习 (二) 汉字和数字

机械制图比例件数材料重量日期备注技术条件序号零件装配

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

粮油加工输送机器辅助设备安装调试螺旋刮板皮带轮沙克龙

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--











**1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



班级      姓名      学号

1-3 字体练习(三)——字母

A B C D E F G H I J U K L M N

a b c d e f g h i j k l m n

O P Q R S T U V W X Y Z

o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N

a b c d e f g h i j k l m n

O P Q R S T U V W X Y Z

o p q r s t u v w x y z

班级 姓名 学号

1-4 字体练习(四) ——综合练习

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz*

*1234567890*

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz*

$\Phi 20^{+0.010}_{-0.023}$   $\Phi 15^0_{-0.011}$

*1234567890*

*Φ65H7 10f6 3P6 3p6*

*R3 2x45° M24-6H 78±0.1 10Js5(±0.003)*

*90H7  
f6*

*Φ9H7/c6*

*II  
5:1*


*A 向旋转  
2:1*

*6.3  
1.6/  
6.3/  
3.2/ 等*

班级 姓名 学号


[作业一] 1. 题目：绘制图线；  
2. 目的：掌握绘制国家标准规定的各种图线的名称、型式及其画法；

3. 要求：(1)用4号图纸竖放绘制；  
(2)按图中指定尺寸，用1:1比例作图，在完成后的图上不标注尺寸；  
(3)正确使用绘图工具和仪器；  
(4)各种图线必须符合国家规定；  
(5)绘制边框线和标题栏。




1-6 尺寸标注练习——画出箭头,填写尺寸数值,数值从图上量取,圆整为整数

1.



2.




班级

姓名


学号

1-7 对照正误两图找出尺寸标注的错误



错误

错误处说明




正确




班级 姓名 学号

1-8 尺寸标注——找出图中标注的错误,用正确的方法注在下面图上

1.



2.




班级

姓名


学号

# 1-9 作顶点在 A 处的内接正多边形


1. 正三边形。




2. 正五边形。



3. 正六边形。



4. 正七边形。



班级 姓名 学号