

机械零件设计手册

(第三版)

上册

东北大学《机械零件设计手册》编写组 编

主编 蔡春源

冶金工业出版社

目 录

第1章 常用资料、数据、计量单位和数学公式

1 常用资料和数据	(1)	3.2 铸件设计一般规范	(25)
2 计量单位和单位换算	(8)	4 常用数学公式	(27)
2.1 国际单位制(SI)单位	(8)	4.1 代数	(27)
2.2 常用物理量符号及其法定单位	(11)	4.2 平面三角	(30)
2.3 计量单位换算	(13)	4.3 微积分	(31)
3 一般标准和规范	(14)	5 常用几何公式及截面的力学特性公式	(32)
3.1 一般标准	(14)			

第2章 工程材料

1 黑色金属材料	(39)	1.4.1 碳素结构钢	(68)
1.1 钢铁产品牌号的表示方法	(39)	1.4.2 低合金结构钢	(69)
1.1.1 钢铁产品名称、特性及工艺 方法命名符号	(39)	1.4.3 优质碳素结构钢	(72)
1.1.2 铸铁牌号表示方法	(40)	1.4.4 合金结构钢	(75)
1.1.3 铸钢牌号表示方法	(41)	1.4.5 弹簧钢	(83)
1.1.4 铸铁与铸钢热处理名称及代号	(41)	1.4.6 保证淬透性结构钢	(84)
1.1.5 钢铁材料热处理工艺及应用	(42)	1.4.7 低淬透性含钛优质碳素结构钢	(85)
1.2 铸铁	(44)	1.4.8 高耐候性结构钢	(85)
1.2.1 灰铸铁	(44)	1.4.9 焊接结构用耐候钢	(85)
1.2.2 球墨铸铁	(45)	1.4.10 耐热钢	(86)
1.2.3 可锻铸铁	(46)	1.4.11 合金工具钢	(95)
1.2.4 中锰抗磨球墨铸铁	(47)	1.5 钢材的品种规格	(97)
1.2.5 抗磨白口铸铁	(48)	1.5.1 型钢	(97)
1.2.6 蠕墨铸铁	(50)	1.5.2 钢板和钢带	(127)
1.2.7 高硅耐蚀铸铁	(50)	1.5.3 钢管	(145)
1.2.8 耐热铸铁件	(51)	1.5.4 钢丝	(160)
1.2.9 专业用耐磨铸铁	(53)	1.6 高温合金材料	(170)
1.3 铸钢	(57)	1.6.1 变形高温合金	(170)
1.3.1 一般工程用铸造碳钢	(57)	1.6.2 普通承力件用高温合金热轧和锻制 棒材	(172)
1.3.2 焊接结构用铸造碳素钢	(58)	1.6.3 高温合金冷拉棒材	(174)
1.3.3 高锰钢铸件	(59)	1.6.4 高温合金热轧钢板	(174)
1.3.4 耐热钢铸件	(59)	1.6.5 一般用途高温合金管	(175)
1.3.5 不锈耐酸钢铸件	(61)	1.6.6 铸造高温合金	(176)
1.3.6 工程结构用中、高强度不锈钢铸件	(64)	1.6.7 铸造高温合金母合金	(177)
1.3.7 合金铸钢件	(65)	1.7 耐蚀合金材料	(179)
1.3.8 不锈铸钢	(67)	1.7.1 变形耐蚀合金	(179)
1.4 钢	(68)	1.7.2 耐蚀合金棒	(183)

• II • 目 录

1.7.3 耐蚀合金热轧板	(184)	3.1 橡胶制品	(282)
1.7.4 耐蚀合金冷轧薄板	(184)	3.1.1 橡胶管	(282)
1.7.5 耐蚀合金冷轧带	(185)	3.1.2 橡胶板	(293)
1.7.6 耐蚀合金冷轧(拔)无缝管	(186)	3.2 工程塑料	(294)
1.8 粉末冶金材料	(187)	3.2.1 常用工程塑料的特性及应用	(294)
1.8.1 粉末冶金铁基结构材料	(187)	3.2.2 工程塑料管材	(297)
1.8.2 热处理状态粉末冶金铁基结构材料	(188)	3.2.3 工程塑料板材	(298)
1.8.3 烧结不锈钢过滤元件	(189)	3.2.4 工程塑料棒材	(301)
1.8.4 烧结镍铜合金过滤元件	(193)	3.3 其它非金属材料	(301)
1.8.5 烧结镍过滤元件	(193)	3.3.1 石棉摩擦片、石棉制动摩擦片和石棉 离合器摩擦片	(301)
1.8.6 粉末冶金摩擦材料	(194)	3.3.2 衬垫石棉纸和板	(301)
1.8.7 粉末冶金轴承	(195)	3.3.3 石棉橡胶板	(302)
2 有色金属材料	(196)	3.3.4 耐油石棉橡胶板	(302)
2.1 有色金属及其合金产品牌号的 表示方法	(196)	3.3.5 有机玻璃制品	(303)
2.2 有色金属铸造合金	(199)	3.3.6 工业用平面毛毡	(304)
2.2.1 铸造铜合金	(199)	3.3.7 常用盘根	(305)
2.2.2 铸造铝合金	(205)	3.3.8 普通硅酸铝耐火纤维毡	(305)
2.2.3 单层和多层滑动轴承用铸造铜 合金	(210)	3.3.9 软钢纸板	(306)
2.2.4 单层滑动轴承用铝基合金	(214)	3.3.10 中密度纤维板	(306)
2.2.5 铸造轴承合金	(215)	3.3.11 毛边锯材	(306)
2.3 铜及铜合金	(217)	4 复合材料	(307)
2.4 铝及铝合金	(224)	4.1 不锈钢复合钢板	(307)
2.5 有色金属加工材品种规格	(227)	4.2 钛-钢复合板	(307)
2.5.1 棒材	(227)	4.3 钛-不锈钢复合板	(308)
2.5.2 管材	(238)	4.4 铜-钢复合钢板	(309)
2.5.3 板材和带材	(250)	4.5 铝锡 20 铜-钢双金属板	(309)
2.5.4 箔材	(276)	4.6 塑料-青铜-钢背三层复合自润滑板	(310)
2.5.5 线材	(278)	4.7 酚醛层压布板	(311)
3 非金属材料	(282)	4.8 热固性树脂层压棒	(312)

第 3 章 机械制图

1 基本规定	(313)	3 标准件和常用件画法	(324)
1.1 图纸幅面及图框格式	(313)	3.1 螺纹及螺纹紧固件画法	(324)
1.2 标题栏和明细栏	(314)	3.2 齿轮画法	(326)
1.3 比例	(315)	3.3 花键画法	(329)
1.4 图线	(315)	3.4 弹簧画法	(330)
1.5 剖面符号及其画法	(316)	3.5 滚动轴承画法	(332)
2 图样画法	(317)	3.6 中心孔表示法	(335)
2.1 视图画法	(317)	4 尺寸注法	(336)
2.2 剖视图画法	(318)	5 公差配合、形状与位置公差和表面粗糙度 注法	(340)
2.3 剖面画法	(321)	5.1 尺寸公差与配合注法	(340)
2.4 简化画法	(321)		

5.2 形状与位置公差标注	(341)	6 机构运动简图符号	(349)
5.3 表面粗糙度代号及其注法	(345)		

第 4 章 公差配合、形状与位置公差和表面粗糙度

1 尺寸公差与配合	(359)	2.1.4 圆锥角公差数值	(410)
1.1 标准公差与基本偏差系列	(359)	2.1.5 圆锥直径公差所能限制的最大圆锥 角误差	(411)
1.2 极限偏差	(360)	2.1.6 圆锥形状公差数值的选取	(412)
1.2.1 基本尺寸至 500mm 孔、轴公差带及 极限偏差	(360)	2.1.7 圆锥公差的标注	(412)
1.2.2 基本尺寸大于 500 至 3150mm 孔、轴 公差带及极限偏差	(378)	2.1.8 未注公差角度的极限偏差	(412)
1.2.3 基本尺寸至 18mm 孔、轴公差带及极 限偏差	(382)	2.2 圆锥配合	(412)
1.3 基本尺寸至 500mm 优先、常用配合	(385)	2.2.1 圆锥配合的形成和类型	(412)
1.3.1 基本尺寸至 500mm 优先、常用 配合	(385)	2.2.2 圆锥配合的术语和定义	(414)
1.3.2 基本尺寸至 500mm 基孔制与基 轴制优先、常用配合极限间隙或 极限过盈	(386)	2.2.3 圆锥配合有关参数的公差	(416)
1.4 公差与配合的选择	(392)	2.2.4 圆锥角偏差对圆锥配合的影响	(416)
1.4.1 基准制的选择	(392)	2.2.5 圆锥轴向极限偏差的概念及其计算 方法	(419)
1.4.2 公差等级的选择	(392)	2.2.6 配合圆锥在初始位置和终止位置上 极限基面距的计算	(423)
1.4.3 配合的选择	(396)	3 形状与位置公差	(425)
1.5 线性尺寸的一般公差	(405)	3.1 形状与位置公差带的定义和示例	(425)
2 圆锥公差与配合	(406)	3.2 形状与位置公差数值及应用	(439)
2.1 圆锥公差	(406)	3.2.1 图样上注出形位公差的公差值	(439)
2.1.1 圆锥公差的术语及定义	(406)	3.2.2 图样上未注形位公差的公差值	(441)
2.1.2 圆锥公差项目及给定方法	(407)	3.2.3 形状与位置公差的选择	(442)
2.1.3 圆锥直径公差数值	(407)	3.3 公差原则及应用	(447)
		4 表面粗糙度	(449)
		4.1 表面粗糙度主要参数及其数值	(449)
		4.2 表面粗糙度参数数值的选择及应用	(451)

第 5 章 螺纹及结构要素

1 螺纹的种类、特点和应用	(462)	4.1 梯形螺纹基本尺寸	(477)
2 普通螺纹	(463)	4.2 梯形螺纹公差	(481)
2.1 普通螺纹的基本尺寸	(463)	4.2.1 公差带位置和基本偏差	(481)
2.2 普通螺纹的公差和配合	(469)	4.2.2 选用公差带	(481)
2.3 普通螺纹标记	(469)	4.2.3 公差等级和公差	(481)
3 管螺纹	(471)	4.2.4 旋合长度	(485)
3.1 用螺纹密封的管螺纹	(471)	4.2.5 梯形多线螺纹公差	(486)
3.2 非螺纹密封的管螺纹	(473)	4.3 梯形螺纹标记	(486)
3.3 60°圆锥管螺纹	(474)	5 锯齿形(3°、30°)螺纹	(486)
3.4 米制管螺纹	(476)	5.1 锯齿形(3°、30°)螺纹牙型, 基本 尺寸	(486)
3.4.1 管路旋入端用普通螺纹	(476)	5.2 锯齿形(3°、30°)螺纹公差	(489)
3.4.2 米制锥螺纹基本尺寸	(476)	5.2.1 公差带位置和基本偏差	(489)
4 梯形螺纹	(477)		

5.2.2 选用公差带	(489)	6.1 螺纹收尾、肩距、退刀槽和倒角	(492)
5.2.3 公差等级和公差	(489)	6.2 圆柱管螺纹收尾、退刀槽和倒角	(494)
5.2.4 旋合长度	(491)	6.3 粗牙螺栓、螺钉的拧入深度、攻丝深度 和钻孔深度	(495)
5.2.5 多线螺纹	(491)	6.4 紧固件通孔及沉头座尺寸	(496)
5.3 螺纹标记	(492)	6.5 板手空间	(498)
6 螺纹零件的结构要素	(492)		

第 6 章 螺纹联接

1 螺纹联接的基本类型及其应用	(500)	5.1.1 螺栓	(511)
2 螺栓组联接的设计	(500)	5.1.2 螺柱	(522)
2.1 螺栓组联接的结构设计	(500)	5.2 螺钉	(526)
2.2 螺栓组的受力分析	(501)	5.3 螺母	(539)
3 螺栓联接的强度计算	(502)	5.4 垫圈和挡圈	(554)
4 螺纹联接件机械性能与材料	(504)	5.4.1 垫圈	(556)
5 螺纹联接的标准元件和挡圈	(510)	5.4.2 挡圈	(563)
5.1 螺栓和螺柱	(510)		

第 7 章 轴毂联接及销联接

1 键联接	(579)	3.1 销联接的类型、特点和应用	(608)
1.1 键和键联接的类型、特点和应用	(579)	3.2 销的选择和联接的强度校核	(609)
1.2 键的选择及键联接的强度校核计算	(580)	3.3 销联接的标准元件	(611)
1.3 键联接尺寸系列和公差	(581)	3.3.1 圆柱销	(611)
1.3.1 平键	(581)	3.3.2 圆锥销	(614)
1.3.2 半圆键	(586)	3.3.3 开口销和销轴	(616)
1.3.3 键和键槽尺寸公差带	(587)	4 过盈联接	(618)
1.3.4 楔键	(588)	4.1 过盈联接概述	(618)
1.3.5 切向键	(590)	4.2 过盈联接计算用主要符号和术语	(618)
2 花键联接	(592)	4.3 圆柱面过盈联接	(620)
2.1 花键联接的类型、特点和应用	(592)	4.4 圆锥面过盈联接	(631)
2.2 花键联接的强度计算	(592)	4.4.1 螺母压紧的圆锥面过盈联接	(631)
2.3 矩形花键联接	(592)	4.4.2 液压装拆的圆锥面过盈联接	(631)
2.3.1 矩形花键基本尺寸系列	(593)	5 弹性环联接	(633)
2.3.2 矩形花键的公差与配合	(595)	5.1 弹性环联接的选用	(633)
2.4 渐开线花键联接	(596)	5.2 胀紧联接套	(635)
2.4.1 渐开线花键的模数、基本尺寸计算及 基本尺寸系列	(596)	5.2.1 胀紧联接套的型式与基本尺寸	(635)
2.4.2 渐开线花键公差	(599)	5.2.2 胀紧联接套的选用	(638)
2.4.3 渐开线花键参数与标注	(606)	5.3 胀紧套联接、安装和拆卸的一般 要求	(638)
3 销联接	(608)		

第 8 章 铆接、焊接和胶接

1 铆接	(642)	1.2.1 铆钉	(642)
1.1 铆接的应用	(642)	1.2.2 被铆件	(643)
1.2 铆接中的元件	(642)	1.3 钢结构铆缝的结构参数	(643)

1.4	有色金属或异种材料铆缝的 结构参数	(649)	2.8	电弧焊接头的静强度计算 (692)
1.5	钢结构铆缝的计算	(644)	2.9	焊接结构设计中的注意事项 (694)
1.6	铆钉的标准	(645)	3	胶接 (698)
1.7	铆接设计注意事项	(648)	3.1	胶接的基本原理、特点和应用 (698)
2	焊接	(648)	3.1.1	胶接的基本原理 (698)
2.1	焊接的应用	(648)	3.1.2	胶接的特点和应用 (699)
2.2	常用焊接方法的特点与应用	(649)	3.2	胶粘剂 (699)
2.3	金属的可焊性	(650)	3.2.1	胶粘剂的组成和分类 (699)
2.4	热塑性塑料的可焊性	(653)	3.2.2	胶粘剂的选择 (700)
2.5	焊缝符号	(654)	3.2.3	各类胶粘剂 (702)
2.6	焊接接头的基本型式与尺寸	(664)	3.3	胶接接头设计和胶接工艺 (711)
2.7	焊条	(679)	3.3.1	胶接接头设计 (711)
			3.3.2	胶接工艺 (712)

第 9 章 机械传动总论

1	机器的组成及传动的作用	(715)	4.2	机械传动类型选择的原则 (718)
2	传动的常用特性参数	(715)	4.3	定传动比传动类型的选择 (718)
3	传动的分类	(715)	4.4	有级变速传动类型的选择 (718)
4	机械传动类型的选择	(715)	4.5	无级变速传动类型的选择 (720)
4.1	选择机械传动类型的依据	(715)			

第 10 章 带传动

1	V 带传动	(722)	2.3.1	高速带的规格 (748)
1.1	普通 V 带和窄 V 带的标准	(722)	2.3.2	高速传动的设计 (748)
1.2	V 带传动的设计	(724)	2.4	平带轮 (749)
1.2.1	主要失效形式	(724)	3	同步带传动 (751)
1.2.2	V 带传动的设计方法和步骤	(724)	3.1	同步带的规格 (752)
1.3	V 带轮	(732)	3.2	同步带传动的设计 (754)
1.3.1	V 带轮的结构	(732)	3.3	带轮 (758)
1.3.2	技术要求	(732)	3.3.1	轮齿形状、尺寸及极限尺寸 (758)
1.4	设计实例	(741)	3.3.2	带轮尺寸及极限偏差 (759)
2	平带传动	(742)	3.4	同步带传动设计实例 (761)
2.1	胶帆布带传动	(742)	4	带传动的张紧 (763)
2.1.1	胶帆布带的规格及接头形式	(742)	4.1	张紧方法 (763)
2.1.2	胶帆带传动的设计	(744)	4.2	张紧力的控制 (764)
2.2	聚酰胺片基平带传动	(747)	4.2.1	V 带的张紧力 (764)
2.2.1	结构及规格	(747)	4.2.2	平带的张紧力 (765)
2.2.2	聚酰胺片基平带传动的设计	(747)	4.2.3	同步带的张紧力 (765)
2.3	高速带传动	(748)			

第 11 章 链传动

1	传动用短节距精密滚子链标准	(766)	2.2	短节距精密滚子链传动的极限功率	... (767)
2	短节距精密滚子链传动的设计计算	(767)	2.3	链速 $v \geq 0.6 \text{ m/s}$ 短节距精密滚子链传 动的设计计算 (767)
2.1	主要失效形式	(767)			

2.4 $v < 0.6 \text{m/s}$ 低速链传动的设计计算	(767)	4.1 链传动的布置	(774)
3 链轮	(771)	4.2 链传动的张紧	(774)
3.1 链轮的主要尺寸	(771)	4.3 链传动的润滑	(776)
3.2 链轮公差	(772)	4.3.1 润滑方式的选择	(776)
3.3 链轮的材料及热处理	(773)	4.3.2 润滑剂的选择	(777)
3.4 链轮结构	(773)	5 短节距精密滚子链传动的设计例题	(778)
4 链传动的布置、张紧与润滑	(774)		

第 12 章 渐开线圆柱齿轮传动

1 渐开线圆柱齿轮基本齿廓和模数系列	(780)	的确定	(808)
2 圆柱齿轮传动几何尺寸计算	(781)	3.5 开式齿轮传动的计算特点	(820)
2.1 圆柱齿轮传动几何尺寸计算公式	(781)	3.6 齿轮的材料	(820)
2.2 外啮合齿轮变位系数的选择	(788)	4 圆柱齿轮的结构	(824)
2.3 重合度 ϵ 的计算	(791)	5 渐开线圆柱齿轮精度	(828)
2.3.1 计算公式	(791)	5.1 误差的定义和代号	(828)
2.3.2 计算线图	(791)	5.2 精度等级及其选择	(834)
2.4 圆柱齿轮几何尺寸计算及检验有关数据表	(793)	5.3 侧隙	(835)
3 渐开线圆柱齿轮传动的设计计算	(806)	5.4 推荐的检验项目	(835)
3.1 圆柱齿轮传动的作用力计算	(806)	5.5 图样标注	(836)
3.2 主要参数的选择	(806)	5.6 齿轮精度数值表	(836)
3.3 主要尺寸的初步确定	(807)	5.7 误差的有关关系式	(840)
3.4 齿面接触疲劳强度与齿根弯曲疲劳强度校核计算	(808)	6 渐开线圆柱齿轮零件工作图及设计计算实例	(841)
3.4.1 计算公式	(808)	6.1 设计实例	(841)
3.4.2 计算中的有关数据及各系数		6.2 圆柱齿轮工作图	(844)

第 13 章 圆弧齿轮传动

1 圆弧齿轮传动的类型、特点和应用	(846)	5 圆弧齿轮传动基本参数的选择	(855)
1.1 单圆弧齿轮传动	(846)	5.1 齿数 z 和模数 m_n	(855)
1.2 双圆弧齿轮传动	(847)	5.2 重合度 ϵ_β	(855)
2 圆弧齿轮传动的啮合特性	(848)	5.3 螺旋角 β	(855)
2.1 单圆弧齿轮传动的啮合特性	(848)	5.4 齿宽系数 ϕ_a, ϕ_b	(855)
2.2 双圆弧齿轮传动的啮合特性	(848)	6 圆弧齿轮的强度计算	(856)
2.2.1 同一工作齿面上两个同时接触点间的轴向距离 q_{TA}	(849)	6.1 圆弧齿轮传动的强度计算公式	(856)
2.2.2 多点啮合系数	(849)	6.2 各参数符号的意义及各系数的确定	(857)
2.2.3 多对齿啮合系数	(849)	7 圆弧圆柱齿轮精度	(863)
2.2.4 齿宽 b 的确定	(850)	7.1 误差的定义和代号	(863)
3 圆弧齿轮的基本齿廓及模数系列	(850)	7.2 精度等级及其选择	(869)
3.1 单圆弧齿轮的基本齿廓	(850)	7.3 侧隙	(869)
3.2 双圆弧齿轮的基本齿廓	(851)	7.4 推荐的检验项目	(869)
3.3 圆弧齿轮的模数系列	(851)	7.5 图样标注	(870)
4 圆弧齿轮传动的几何尺寸计算	(852)	7.6 圆弧齿轮精度数值表	(870)
		7.7 极限偏差及公差有关的关系式	(874)

8 圆弧圆柱齿轮零件工作图及设计计算	8.1 设计实例	(874)
实例	8.2 圆弧圆柱齿轮工作图	(879)

第 14 章 锥齿轮传动

1 概述	3.3.2 齿根弯曲疲劳强度校核	(929)
1.1 分类	3.4 锥齿轮传动设计举例	(929)
1.2 齿制	4 锥齿轮结构	(935)
1.3 模数	5 锥齿轮精度	(937)
1.4 锥齿轮的变位	5.1 术语和定义	(937)
1.4.1 切向变位	5.2 精度等级	(941)
1.4.2 径向变位	5.3 齿坯的要求	(942)
1.5 旋向	5.4 齿轮的检验组与公差	(942)
2 锥齿轮传动的几何计算	5.4.1 齿轮的检验组	(942)
2.1 直齿锥齿轮传动的几何计算	5.4.2 齿轮的公差	(943)
2.2 弧齿锥齿轮传动的几何计算	5.5 齿轮副的检验与公差	(943)
2.3 零度锥齿轮传动的几何计算	5.5.1 齿轮副的检验内容	(943)
2.4 奥利康摆线齿锥齿轮传动的 几何计算	5.5.2 齿轮副的检验组	(943)
2.5 克林根贝尔格摆线齿锥齿轮传动 的几何计算	5.5.3 齿轮副的公差	(943)
2.6 准双曲面齿轮传动的几何计算	5.6 齿轮副侧隙	(943)
3 锥齿轮传动的设计	5.7 图样标注	(944)
3.1 轮齿受力分析	5.8 精度应用示例	(944)
3.2 初步设计	5.9 锥齿轮精度数值表	(945)
3.3 锥齿轮传动的校核计算	5.10 锥齿轮极限偏差及公差与齿轮几何 参数的关系式	(963)
3.3.1 齿面接触疲劳强度校核	6 锥齿轮工作图例	(964)

第 15 章 蜗杆传动

1 概述	2.4.2 圆弧圆柱蜗杆传动的措施	(982)
2 普通圆柱蜗杆传动	2.5 蜗杆、蜗轮的结构	(983)
2.1 普通圆柱蜗杆的基本齿廓和传动的主 要参数	2.6 普通圆柱蜗杆传动的设计实例	(983)
2.1.1 普通圆柱蜗杆的基本齿廓	2.7 蜗杆、蜗轮工作图	(985)
2.1.2 传动的主要参数	2.8 圆柱蜗杆、蜗轮精度	(987)
2.2 普通圆柱蜗杆传动的几何尺寸计算	2.8.1 术语定义和代号	(987)
2.3 普通圆柱蜗杆传动的承载能力计算	2.8.2 精度等级	(993)
2.3.1 齿上受力分析和滑动速度计算	2.8.3 齿坯的要求	(993)
2.3.2 普通圆柱蜗杆传动的强度和刚度 计算	2.8.4 蜗杆、蜗轮的检验和公差	(993)
2.3.3 蜗杆、蜗轮的材料和许用应力	2.8.5 蜗杆传动的检验和公差	(993)
2.3.4 蜗杆传动的效率和散热计算	2.8.6 蜗杆传动的侧隙规定	(994)
2.4 实现合理啮合部位和制造“人工油池” 的措施	2.8.7 工作图上的标注	(994)
2.4.1 普通圆柱蜗杆传动的措施	2.8.8 装配图上的标注	(994)
	2.8.9 蜗杆、蜗轮和传动的公差或极限偏差 应用示例	(995)
	2.8.10 公差数值表	(996)

2.8.11 误差的有关关系式	(1007)	4.1 环面蜗杆的形成原理	(1020)
3 圆弧圆柱蜗杆传动	(1008)	4.1.1 直廓环面蜗杆的形成原理	(1021)
3.1 轴向圆弧齿圆柱蜗杆(ZC_3)传动	(1008)	4.1.2 平面包络环面蜗杆	(1021)
3.1.1 基本齿廓	(1008)	4.2 环面蜗杆的修形	(1021)
3.1.2 传动的参数及其匹配	(1008)	4.2.1 直廓环面蜗杆的修形	(1021)
3.1.3 轴向圆弧圆柱蜗杆传动的几何尺寸 计算	(1010)	4.2.2 平面二次包络环面蜗杆的修形	(1022)
3.1.4 强度计算及其他	(1012)	4.3 环面蜗杆传动基本参数选择和几何尺 寸计算	(1022)
3.2 圆环面包络圆柱蜗杆(ZC_1)传动	(1012)	4.4 环面蜗杆传动承载能力计算	(1029)
3.2.1 基本齿廓	(1012)	4.5 环面蜗杆传动例题	(1031)
3.2.2 传动参数的匹配	(1012)	4.6 环面蜗杆、蜗轮工作图	(1032)
3.2.3 圆环面包络圆柱蜗杆(ZC_1)传动的几 何尺寸计算	(1015)	4.7 环面蜗杆、蜗轮精度	(1035)
3.2.4 ZC_1 蜗杆传动承载能力计算	(1015)	4.7.1 直廓环面蜗杆传动(TSL型) 的公差	(1035)
4 环面蜗杆传动	(1020)	4.7.2 平面包络环面蜗杆传动的公差	(1039)

第 16 章 行星齿轮传动和摆线针轮行星传动

1 行星齿轮传动	(1042)	1.5.1 齿轮	(1074)
1.1 概述	(1042)	1.5.2 行星架	(1074)
1.1.1 行星齿轮传动的类型与其性能	(1042)	1.5.3 机体和机盖	(1074)
1.1.2 传动比和效率	(1044)	1.6 设计实例	(1074)
1.2 主要参数的确定	(1046)	2 摆线针轮行星传动	(1077)
1.2.1 行星轮的数目 n_p	(1046)	2.1 概述	(1077)
1.2.2 齿数的确定	(1046)	2.1.1 特点	(1077)
1.2.3 变位系数的选择	(1048)	2.1.2 传动比计算	(1077)
1.2.3.1 NGW 型	(1048)	2.1.3 结构	(1077)
1.2.3.2 NGWN 型	(1048)	2.2 摆线针轮的啮合原理及基本参数	(1079)
1.2.3.3 NW 型	(1057)	2.2.1 摆线针轮传动的齿廓曲线	(1079)
1.2.3.4 确定变位系数的例题	(1058)	2.2.2 摆线轮齿廓曲线的方程及 曲率半径	(1080)
1.3 行星齿轮传动的强度计算	(1058)	2.2.3 几何尺寸计算	(1082)
1.3.1 受力分析	(1058)	2.2.4 基本参数的选择	(1082)
1.3.2 行星传动齿轮的强度计算要点	(1061)	2.3 摆线轮的受力分析	(1085)
1.4 结构设计	(1062)	2.3.1 摆线轮与针轮啮合受力分析	(1085)
1.4.1 均载机构	(1062)	2.3.2 输出机构圆柱销的受力分析	(1086)
1.4.1.1 基本构件浮动的均载机构	(1062)	2.3.3 转臂轴承的受力分析	(1086)
1.4.1.2 采用弹性件的均载机构	(1064)	2.4 主要件的强度计算	(1087)
1.4.1.3 杠杆连动的均载机构	(1066)	2.4.1 齿面接触强度计算	(1087)
1.4.1.4 弹性油膜浮动法	(1068)	2.4.2 针齿销的弯曲强度和刚度计算	(1087)
1.4.1.5 均载方法的评价与选择	(1068)	2.4.3 转臂轴承的选择	(1088)
1.4.1.6 浮动量的计算	(1068)	2.4.4 输出机构圆柱销的强度计算	(1088)
1.4.1.7 齿式联轴器的设计	(1069)	2.5 技术要求	(1088)
1.4.2 行星轮的结构	(1071)	2.5.1 对零件的要求	(1088)
1.4.3 行星架的结构	(1073)	2.5.2 装配的要求	(1091)
1.5 技术要求	(1074)		

2.5.3 零件工作图 (1092)

第 17 章 螺旋传动

1 螺旋传动的种类和应用	(1096)	标记符号	(1109)
2 滑动螺旋传动	(1096)	3.3.1 主要几何尺寸	(1109)
2.1 螺母的结构型式	(1096)	3.3.2 滚珠丝杠副的参数和标记符号	(1110)
2.2 受力分析	(1096)	3.4 材料及热处理	(1111)
2.3 滑动螺旋传动的设计计算	(1098)	3.5 滚珠丝杠副精度	(1111)
2.4 材料和精度等级的确定	(1102)	3.5.1 常用术语的定义	(1111)
2.4.1 材料的选择	(1102)	3.5.2 精度等级和检验项目的选用	(1112)
2.4.2 精度	(1102)	3.6 预紧	(1114)
2.5 螺母、丝杠工作图	(1105)	3.7 设计中注意事项	(1114)
3 滚动螺旋传动	(1106)	3.8 设计例题	(1114)
3.1 工作原理及结构形式	(1106)	3.9 丝杠工作图	(1116)
3.2 滚动螺旋传动的设计计算	(1108)	3.10 滚珠丝杠副产品系列	(1117)
3.3 滚珠丝杠副的主要几何尺寸、参数和			

第 18 章 减速器

1 一般减速器设计资料	(1125)	1.7.1 齿轮副的技术要求	(1155)
1.1 常用减速器的型式和应用	(1125)	1.7.2 箱体制造技术要求	(1157)
1.2 减速器基本参数	(1125)	1.7.3 装配技术要求	(1157)
1.2.1 圆柱齿轮减速器中心距系列 标准	(1125)	2 标准减速器	(1157)
1.2.2 圆柱齿轮减速器公称传动比系列 标准	(1128)	2.1 圆柱齿轮减速器	(1157)
1.2.3 圆柱齿轮减速器齿宽系数 ϕ_0 系列	(1128)	2.1.1 型式、中心距和型号表示方法	(1157)
1.3 减速器传动比分配	(1128)	2.1.2 外形尺寸及装配型式	(1157)
1.3.1 两级圆柱齿轮减速器	(1128)	2.1.3 减速器的承载能力和选用方法	(1157)
1.3.2 两级圆锥-圆柱齿轮减速器	(1129)	2.1.4 减速器的实际传动比	(1172)
1.3.3 三级圆柱和圆锥-圆柱齿轮 减速器	(1129)	2.2 ZJ 型轴装式减速器	(1174)
1.3.4 其它传动形式	(1129)	2.2.1 减速器的型式和型号表示方法	(1174)
1.4 典型减速器结构	(1129)	2.2.2 外形及安装尺寸	(1175)
1.5 减速器箱体结构尺寸和图例	(1145)	2.2.3 性能及技术数据	(1175)
1.6 减速器的附件	(1150)	2.3 起重机减速器	(1176)
1.6.1 轴承盖和套杯	(1150)	2.3.1 型式、中心距和型号的表示方法	(1176)
1.6.2 油标、油尺	(1150)	2.3.2 减速器外形尺寸	(1179)
1.6.3 通气塞和通气器	(1151)	2.3.3 减速器的承载能力和输出轴端最大 允许径向载荷	(1182)
1.6.4 螺塞	(1152)	2.3.4 QJ 减速器的选择	(1186)
1.6.5 视孔盖	(1153)	2.4 起重机底座式减速器	(1186)
1.6.6 减速器的密封件	(1153)	2.5 轨道电机减速器	(1189)
1.6.7 挡油环	(1154)	2.5.1 减速器型式和外形尺寸	(1189)
1.7 圆柱齿轮减速器通用技术条件	(1154)	2.5.2 标记示例	(1190)
		2.5.3 减速器的承载能力和选用	(1193)
		2.6 运输机械用减速器	(1193)
		2.6.1 减速器的型式和标记示例	(1193)

2.6.2 外形尺寸.....	(1193)	2.10.8 减速器选择	(1268)
2.6.3 减速器的承载能力和选用方法.....	(1193)	2.11 NGW-S 型行星齿轮减速器	(1269)
2.7 锥面包络圆柱蜗杆减速器.....	(1207)	2.11.1 型号与标记示例	(1269)
2.7.1 型号与标记.....	(1207)	2.11.2 减速器的外形尺寸	(1270)
2.7.2 KWU 型减速器外形尺寸与装配 型式.....	(1207)	2.11.3 减速器的承载能力和选用	(1271)
2.7.3 减速器的承载能力和选用	(1213)	2.12 NGW-L 型行星齿轮减速器	(1276)
2.8 圆弧圆柱蜗杆减速器.....	(1218)	2.12.1 型号与标记示例	(1276)
2.8.1 减速器的型式与型号标记.....	(1218)	2.12.2 型式与外形尺寸	(1276)
2.8.2 减速器的外形尺寸和装配型式	(1219)	2.12.3 减速器的承载能力和选用	(1278)
2.8.3 减速器承载能力和选用	(1225)	2.13 混合少齿差星轮减速器	(1280)
2.9 直廓环面蜗杆减速器.....	(1225)	2.13.1 减速器的型式及标记示例	(1280)
2.9.1 减速器型式和标记示例	(1230)	2.13.2 减速器的型式及外形尺寸	(1280)
2.9.2 HW 型减速器外形尺寸.....	(1230)	2.13.3 减速器的承载能力和选用	(1288)
2.9.3 HW 型减速器的承载能力 和选用	(1230)	2.14 XJ 型行星减速器(少齿差行星减 速器)	(1300)
2.10 NGW 型行星齿轮减速器	(1240)	2.14.1 减速器型式和标记示例	(1300)
2.10.1 减速器的型式与标记	(1240)	2.14.2 减速器外形尺寸	(1301)
2.10.2 NGW 减速器的公称传动比与实际 传动比	(1241)	2.14.3 减速器的承载能力	(1303)
2.10.3 NAD、NAF 型减速器的形式尺寸 和承载能力	(1242)	2.15 摆线针轮减速器	(1304)
2.10.4 NBD、NBF 型减速器的形式尺寸和 承载能力	(1248)	2.15.1 型号	(1304)
2.10.5 NCD、NCF 型减速器形式尺寸及承 载能力	(1253)	2.15.2 外形尺寸	(1305)
2.10.6 NAZD、NAZF 型减速器形式尺寸 和承载能力	(1258)	2.15.3 减速器的承载能力及选用	(1310)
2.10.7 NBZD、NBZF 型减速器形式尺寸和 承载能力	(1263)	2.16 双摆线针轮减速器	(1313)
		2.16.1 减速器型式和标记示例	(1313)
		2.16.2 减速器的承载能力与选用	(1315)
		2.17 谐波齿轮减速器	(1316)
		2.17.1 标记示例	(1316)
		2.17.2 谐波减速器尺寸	(1316)
		2.17.3 通用型谐波减速器的技术性能 ...	(1319)
		参考文献	(1320)

第1章 常用资料、数据、计量单位和数学公式

1 常用资料和数据

表 1-1 汉语拼音字母

大写	小写	名称		大写	小写	名称		大写	小写	名称	
		拼音	汉字注音			拼音	汉字注音			拼音	汉字注音
A	a	a	阿	J	j	jie	街	S	s	es	诶思
B	b	be	玻诶	K	k	ke	科诶	T	t	te	特诶
C	c	ce	雌诶	L	l	el	诶勒	U	u	u	乌
D	d	de	得诶	M	m	em	诶摸	V	v	ve	物诶
E	e	e	鹅	N	n	ne	讷诶	W	w	wa	蛙
F	f	ef	诶佛	O	o	o	喔	X	x	xi	希
G	g	ge	哥诶	P	p	pe	坡诶	Y	y	ya	呀
H	h	ha	哈	Q	q	qu	邱	Z	z	ze	资诶
I	i	i	衣	R	r	ar	阿儿				

注: V 只用来拼写外来语、少数民族语言和方言。

表 1-2 拉丁字母

正 体		斜 体		名 称		正 体		斜 体		名 称				
大写	小写	大写	小写	(国际音标注音)	大写	小写	大写	小写	(国际音标注音)	大写	小写			
A	a	A	a	[ei]	J	j	J	j	[dʒei]	S	s	S	s	[es]
B	b	B	b	[bi:]	K	k	K	k	[kei]	T	t	T	t	[ti:]
C	c	C	c	[si:]	L	l	L	l	[el]	U	u	U	u	[ju:]
D	d	D	d	[di:]	M	m	M	m	[em]	V	v	V	v	[vi:]
E	e	E	e	[i:]	N	n	N	n	[en]	W	w	W	w	[dablju:]
F	f	F	f	[ef]	O	o	O	o	[ou]	X	x	X	x	[eks]
G	g	G	g	[dʒi:]	P	p	P	p	[pi:]	Y	y	Y	y	[wai]
H	h	H	h	[eitʃ]	Q	q	Q	q	[kju:]	Z	z	Z	z	[zed]
I	i	I	i	[ai]	R	r	R	r	[a:]					

表 1-3 希腊字母(摘自 GB3101—86)

正 体		斜 体		名 称		正 体		斜 体		名 称	
大写	小写	大写	小写	(英文读音)	大写	小写	大写	小写	(英文读音)	大写	小写
A	α	A	α	alpha	N	ν	N	ν	nu		
Β	β	B	β	beta	Ξ	ξ	Ξ	ξ	xi		
Γ	γ	Γ	γ	gamma	Ο	ο	Ο	ο	omicron		
Δ	δ	Δ	δ	delta	Π	π	Π	π	pi		
Ε	ε	E	ε	epsilon	Ρ	ρ	Ρ	ρ	rho		
Ζ	ζ	Z	ζ	zeta	Σ	σ	Σ	σ	sigma		
Η	η	H	η	eta	Τ	τ	Τ	τ	tau		
Θ	θ	Θ	θ	theta	Τ	υ	Τ	υ	upsilon		
Ι	ι	I	ι	jota	Φ	φ, ϕ	Φ	φ, ϕ	phi		
Κ	κ, κ	K	κ, κ	kappa	Χ	χ	Χ	χ	chi		
Λ	λ	Λ	λ	lambda	Ψ	ψ	Ψ	ψ	psi		
Μ	μ	M	μ	mu	Ω	ω	Ω	ω	omeg		

表 1-4 国内部分标准代号

名 称	代 号	名 称	代 号	名 称	代 号
国家标准	GB	机械工业部标准:	JB	煤炭工业部标准	MT
国家内部标准	GB _n	重型机械局企业标准	JB/ZQ	化学工业部标准	HG
国家工程建设标准	GBJ	金属切削机床	GC	地质矿产部标准	DZ
国家军用标准	GJB	仪器、仪表	Y、ZBY	水力部标准	SD
国家专业标准	ZB	农业机械	NJ	原石油工业部标准	SY
中国科学院标准	KY	工程机械	GJ	原纺织工业部标准	FJ
国家计量局标准	JJC	电子工业部标准	SJ	原轻工业部标准	QB、SG
国家建材局标准	JC	冶金工业部标准	YB		

注:在代号后加“/Z”为指导性技术文件,如“YB/Z”为冶金部指导性技术文件;加“/T”为推荐性技术文件。

表 1-5 国外部分标准代号

名 称	代 号	名 称	代 号
国际标准化组织标准	ISO ^①	美国国家标准	ANSI
国际标准化协会标准	ISA	美国汽车协会标准	SAE
国际电工委员会标准	IEC	美国国家标准局标准	NBS
联合国工业发展组织标准	IDO	美国标准协会标准	ASA
法国标准协会标准	AFNOR	美国钢铁学会标准	AISI
法国国家标准	NF	美国齿轮制造者协会标准	AGMA
日本工业标准	JIS	美国机械工程师学会标准	ASME
日本工业产品标准统一调查会标准	JES	美国材料试验标准	ASTM
日本机械学会标准	JSME	航空材料的技术规格	AMS
日本齿轮工业协会标准	JGMA	俄罗斯国家标准	ГОСТ
英国标准	BS	原捷克斯洛伐克国家标准	CSN
德国工业标准	DIN	意大利标准	UNI
德国工程师协会标准	VDI	瑞典标准	SIS
加拿大标准协会标准	CSA		

①ISO 的前身是 ISA。

表 1-6 黑色金属硬度及强度换算之一(GB1172—74)

硬 度						抗拉强度 MPa										
洛氏		表面洛氏		维氏	布氏	碳钢	铬钢	铬钼钢	铬镍钢	铬镍钼钢	铬钼钢	铬钼	铬硅	超高	不锈钢	不分
HRC	HRA	HR	HR	HR	HV											钢种
						d_{10}^2 $2d_5$ $4d_{2.5}$ mm	$30D^2$									
70.0	86.6				1037											
69.0	86.1				997											
68.0	85.5				959											
67.0	85.0				923											
66.0	84.4				889											
65.0	83.9	92.2	81.3	71.7	856											
64.0	83.3	91.9	80.6	70.6	825											
63.0	82.8	91.7	79.8	69.5	795											
62.0	82.2	91.4	79.0	68.4	766											
61.0	81.7	91.0	78.1	67.3	739											
60.0	81.2	90.6	77.3	66.2	713										2691	2607
59.0	80.6	90.2	76.5	65.1	688										2558	2496
58.0	80.1	89.8	75.6	63.9	664										2437	2391
57.0	79.5	89.4	74.8	62.8	642										2324	2293
55.0	79.0	88.9	73.9	61.7	620										2224	2201

续表 1-6

硬度								抗拉强度 MPa											
洛氏		表面洛氏			维氏	布氏		碳钢	铬钢	铬钼钢	铬镍钢	铬钼镍钢	铬钼钢	铬钼镍钢	锰钢	超高强度钢	不锈钢	不分钢种	
HRC	HRA	HR	HR	HR	HV	HB	d_{10} $2d_5$ $4d_{2.5}$ mm												
		15N	30N	45N			$30D^2$												
55.0	78.5	88.4	73.1	60.5	599					2066	2098				2086	2131		2115	
54.0	77.9	87.9	72.2	59.4	579					2000	2025				2010	2045		2034	
53.0	77.4	87.4	71.3	58.2	561					1937	1955	1925	1985	1938	1967		1957		
52.0	76.9	86.8	70.4	57.1	543					1881	1875	1887	1861	1918	1870	1894		1885	
51.0	76.3	86.3	69.5	55.9	525	501	2.73			1803	1816	1821	1799	1854	1804	1827		1817	
50.0	75.8	85.7	68.6	54.7	509	488	2.77	1744	1731	1758	1739	1793	1742	1765	1769	1753			
49.0	75.3	85.2	67.7	53.6	493	474	2.81	1686	1666	1702	1698	1682	1733	1683	1707	1688	1692		
48.0	74.7	84.6	66.8	52.4	478	401	2.85	1631	1605	1649	1640	1626	1676	1627	1652	1623	1635		
47.0	74.2	84.0	65.9	51.2	462	449	2.89	1581	1549	1597	1584	1573	1620	1573	1600	1563	1581		
46.0	73.7	83.5	65.0	50.1	449	436	2.93	1533	1497	1547	1531	1522	1567	1522	1550	1508	1529		
45.0	73.2	82.9	64.1	48.9	436	421	2.97	1488	1488	1498	1480	1472	1516	1474	1502	1457	1480		
44.0	72.6	82.3	63.2	47.7	423	413	3.01	1445	1403	1452	1431	1425	1467	1427	1455	1410	1434		
43.0	72.1	81.7	62.3	46.5	411	401	3.05	1405	1361	1407	1385	1379	1420	1384	1409	1366	1389		
42.0	71.6	81.1	61.3	45.4	399	391	3.09	1367	1322	1364	1340	1336	1375	1342	1362	1325	1347		
41.0	71.1	80.5	60.4	44.2	388	380	3.13	1331	1284	1322	1298	1294	1331	1302	1315	1286	1307		
40.0	70.5	79.9	59.5	43.0	377	370	3.17	1296	1249	1282	1257	1254	1290	1264	1267	1520	1268		
39.0	70.0	79.3	58.6	41.8	367	360	3.21	1263	1216	1243	1219	1216	1250	1228	1218	1216	1232		
38.0	78.7	57.6	40.6	357	350	3.26	1231	1184	1206	1132	1179	1212	1194		1184	1197			
37.0	78.1	56.7	39.4	347	341	3.30	1200	1153	1171	1148	1144	1176	1161		1153	1163			
36.0	77.5	55.8	38.2	338	332	3.34	1170	1124	1136	1115	1111	1141	1130		1126	1131			
35.0	77.0	54.8	37.0	329	323	3.39	1141	1095	1104	1084	1079	1108	1101		1095	1100			
34.0	76.4	53.9	25.9	320	314	3.43	1113	1068	1072	1054	1049	1077	1073		1067	1070			
33.0	75.8	53.0	34.7	312	306	3.48	1086	1042	1042	1027	1020	1047	1046		1041	1042			
32.0	75.2	52.0	33.5	304	298	3.52	1060	1016	1013	1001	993	1018	1020		1015	1015			
31.0	74.7	51.1	32.3	296	291	3.56	1034	991	985	976	967	991	996		990	989			
30.0	74.1	50.2	31.1	289	283	3.61	1009	967	959	953	943	966	973		966	904			
29.0	73.5	49.2	29.9	281	276	3.65	984	943	933	932	919	941	951		942	940			
28.0	73.0	48.3	28.7	274	269	3.70	961	920	909	912	897	918	930		919	917			
27.0	72.4	47.3	27.5	268	263	3.74	937	898	886	893	877	897	910		897	885			
26.0	71.9	46.4	26.3	261	257	3.78	914	876	864	876	857	876	892		875	874			
25.0	71.4	45.5	25.1	255	251	3.83	892	855	843	860	838		874		853	854			
24.0	70.8	44.5	23.9	249	245	3.87	870	834	823	845	821		856		832	835			
23.0	70.3	43.6	22.7	243	240	3.91	849	814	803	831	805		840		812	816			
22.0	69.8	42.6	21.5	237	234	3.95	829	794	785	819	789		825		792	799			
21.0	69.3	41.7	20.4	231	229	4.00	809	775	767	807	775		810		773	782			
20.0	68.8	40.7	19.2	226	225	4.03	790	757	751	797	761		796		754	767			
19.0	68.3	39.8	18.0	221	220	4.07	771	739	735	788	749		782		737	752			
18.0	67.8	38.9	16.8	216	216	4.11	753	723	719	779	737		769		719	737			
17.0	67.3	37.9	15.6	211	211	4.15	736	706	705	772	726		757		703	724			

- 注：1. 本表所列各种钢的换算值，对含碳量由低到高的钢种基本适用，但只有当试件组织均匀一致时，才能得到较精确的结果。
2. 表中洛氏硬度 HRC17.0~19 和 HRC68~70.0 区间，以及布氏硬度 HB450~501 区间的换算，分别超出金属洛氏硬度试验法（GB236—63）和金属布氏硬度试验法（GB231—63）所规定的范围，仅供参考。
3. “不分钢种”栏所列的强度值，适用于换算精度要求不的一般钢种。
4. 表中 d_{10} ——钢球为 10mm 时的压痕直径； d_5 ——钢球为 5mm 时的压痕直径； $d_{2.5}$ ——钢球为 2.5mm 时的压痕直径。
5. 本表不包括低碳钢。

表 1-7 黑色金属硬度及强度换算之二(GB1172—74)

硬 度							硬 度								
洛氏	表面洛氏			维氏	布氏		抗拉强度 MPa	洛氏	表面洛氏			维氏	布氏		抗拉强度 MPa
HRB	HR 15T	HR 30T	HR 45T	HV	HB $10D^2$	$d_{10} \text{, } 2d_5 \text{, } 4d_{2.5} \text{ mm}$		HRB	HR 15T	HR 30T	HR 45T	HV	HB $10D^2$	$d_{10} \text{, } 2d_5 \text{, } 4d_{2.5} \text{ mm}$	
100.0	91.5	81.7	71.7	233			803	80.0	85.9	68.9	51.0	146	133	3.06	508
99.0	91.2	81.0	70.7	227			783	79.0	85.7	68.2	50.0	143	130	3.09	498
98.0	90.9	80.4	69.6	222			763	78.0	85.4	67.6	49.0	140	128	3.11	489
97.0	90.6	79.8	68.6	216			744	77.0	85.1	67.0	47.9	138	126	3.14	480
96.0	90.4	79.1	67.6	211			726	76.0	84.8	66.3	46.9	135	124	3.16	472
95.0	90.1	78.5	66.5	206			708	75.0	84.5	65.7	45.9	132	122	3.19	464
94.0	89.8	77.8	65.5	201			691	74.0	84.3	65.1	44.8	130	120	3.21	456
93.0	89.5	77.2	64.5	196			675	73.0	84.0	64.1	43.8	128	118	3.24	449
92.0	89.3	76.6	63.4	191			659	72.0	83.7	63.8	42.8	125	116	3.27	442
91.0	89.0	75.9	62.4	187			644	71.0	83.4	63.1	41.7	123	115	3.29	435
90.0	88.7	75.3	61.4	183			629	70.0	83.2	62.5	40.7	121	113	3.31	429
89.0	88.4	74.6	60.3	178			614	69.0	82.9	61.9	39.7	119	112	3.33	423
88.0	88.1	74.0	59.3	174			601	68.0	82.6	61.2	38.6	117	110	3.35	418
87.0	87.9	73.4	58.3	170			587	67.0	82.3	60.6	37.6	115	109	3.37	412
86.0	87.6	72.7	57.2	166			575	66.0	82.1	59.9	36.6	114	108	3.39	407
85.0	87.3	72.1	56.2	163			562	65.0	81.8	59.3	35.5	112	107	3.40	403
84.0	87.0	71.4	55.2	159			550	64.0	81.5	58.7	34.5	110	106	3.42	398
83.0	86.8	70.8	54.1	156			539	63.0	81.2	58.0	33.5	109	105	3.43	394
82.0	86.5	70.2	53.1	152	138	3.00	528	62.0	80.9	57.4	32.4	108	104	3.45	390
81.0	86.2	69.5	52.1	149	136	3.02	518	61.0	80.7	56.7	31.7	106	103	3.46	386
								60.0	80.4	56.1	30.4	105	102	3.48	383

注:1. 本表适用于低碳钢。

2. 表中 d_{10} 、 d_5 及 $d_{2.5}$ 意义见前表。

表 1-8 常用材料弹性模量及泊松比

名 称	弹性模量 E GPa	切变模量 G GPa	泊松比 μ	名 称	弹性模量 E GPa	切变模量 G GPa	泊松比 μ
灰铸铁	118~126	44.3	0.3	轧制锌	82	31.4	0.27
球墨铸铁	173		0.3	铅	16	6.8	0.42
碳钢、镍铬钢、合金钢	206	79.4	0.3	玻璃	55	1.96	0.25
铸钢	202		0.3	有机玻璃	2.35~29.42		
轧制纯铜	108	39.2	0.31~0.34	橡胶	0.0078		0.47
冷拔纯铜	127	48.0		电木	1.96~2.94	0.69~2.06	0.35~0.38
轧制磷锡青铜	113	41.2	0.32~0.35	夹布酚醛塑料	3.92~8.83		
冷拔黄铜	89~97	34.3~36.3	0.32~0.42	赛璐珞	1.71~1.89	0.69~0.98	0.4
轧制锰青铜	108	39.2	0.35	尼龙 1010	1.07		
轧制铝	68	25.5~26.5	0.32~0.36	硬聚氯乙烯	3.14~3.92		0.34~0.35
拔制铝线	69			聚四氯乙烯	1.14~1.42		
铸铝青铜	103	11.1	0.3	低压聚乙烯	0.54~0.75		
铸锡青铜	103		0.3	高压聚乙烯	0.147~0.245		
硬铝合金	70	26.5	0.3	混凝土	13.73~39.2	4.9~15.69	0.1~0.18

表 1-9 常用材料极限强度的近似关系

材料名称	极限强度					
	对称应力疲劳极限			脉动应力疲劳极限		
	拉伸疲劳极限 σ_{-1t}	曲弯疲劳极限 σ_{-1b}	扭转疲劳极限 τ_{-1}	拉伸脉动疲劳极限 σ_{ot}	弯曲脉动疲劳极限 σ_o	扭转脉动疲劳极限 τ_o
结构钢	$\approx 0.3\sigma_b$	$\approx 0.43\sigma_b$	$\approx 0.25\sigma_b$	$\approx 1.42\sigma_{-1t}$	$\approx 1.33\sigma_{-1b}$	$\approx 1.5\tau_{-1}$
铸铁	$\approx 0.225\sigma_b$	$\approx 0.45\sigma_b$	$\approx 0.36\sigma_b$	$\approx 1.42\sigma_{-1t}$	$\approx 1.35\sigma_{-1b}$	$\approx 1.35\tau_{-1}$
铝合金	$\approx \frac{\sigma_b}{6} + 73.5 \text{ MPa}$	$\approx \frac{\sigma_b}{6} + 73.5 \text{ MPa}$	$\approx (0.55 \sim 0.58)\sigma_{-1b}$	$\approx 1.5\sigma_{-1t}$		

表 1-10 金属材料熔点、导热系数及比热容

名 称	熔点 C	热导率(导热系数)	比热容	名 称	熔点 C	热导率(导热系数)	比热容
		W/(m·K)	J/(kg·C)			W/(m·K)	J/(kg·C)
灰铸铁	1200	46.4~92.3	544.3	铝	658	203	904.3
铸 钢	1425		489.9	铅	327	34.8	129.8
软 钢	1400~1500	46.4	502.4	锡	232	62.6	234.5
黄 铜	950	92.8	393.6	锌	419	110	393.6
青 铜	995	63.8	385.2	镍	1452	59.2	452.2
紫 铜	1083	392	376.9				

注:表中的热导率数值指 0~100°C 范围内。

表 1-11 材料线膨胀系数 $\alpha \times 10^{-6}$ (1/C)

材 料	温 度 范 围 C									
	20	20~100	20~200	20~300	20~400	20~600	20~700	20~900	70~1000	
工程用铜		16.6~17.1	17.1~17.2	17.6	18~18.1	18.6				
黄铜		17.8	18.8	20.9						
青铜		17.6	17.9	18.2						
铸铝合金	18.44~24.5	22.0~24.0	23.4~24.8	24.0~25.9						
铝合金		10.6~12.2	11.3~13	12.1~13.5	12.9~13.9	13.5~14.3	14.7~15			
碳钢		11.2	11.8	12.4	13	13.6				
铬钢		10.2	11.1	11.6	11.9	12.3	12.8			
3Cr13		16.6	17	17.2	17.5	17.9	18.6	19.3		
1Cr18Ni9Ti		8.7~11.1	8.5~11.6	10.1~12.1	11.5~12.7	12.9~13.2				17.6
铸铁		14.5								
镍铬合金										
砖	9.5									
水泥、混凝土	10~14									
胶木、硬橡皮	64~77	4~11.5								
玻璃		100								
赛璐珞		130								
有机玻璃										

表 1-12 常用材料的密度

材料名称	密 长 g/cm ³ (t/m ³)	材料名称	密 度 g/cm ³ (t/m ³)	材料名称	密 度 g/cm ³ (t/m ³)
碳钢	7.3~7.85	黄铜	8.4~8.85	轧 锌	7.1
铸钢	7.8	铸造黄铜	8.62	铅	11.37
高速钢(含钨 9%)	8.3	锡青铜	8.7~8.9	锡	7.29
高速钢(含钨 18%)	8.7	无锡青铜	7.5~8.2	金	19.32
合金钢	7.9	轧制磷青铜	8.8	银	10.5
镍铬钢	7.9	冷拉青铜	8.8	汞	13.55
灰铸铁	7.0	工业用铝	2.7	镁合金	1.74
白口铸铁	7.55	可铸铝合金	2.7	硅钢片	7.55~7.8
可锻铸铁	7.3	铝镍合金	2.7	锡基轴承合金	7.34~7.75
紫铜	8.9	镍	8.9	铅基轴承合金	9.33~10.67

续表 1-12

材料名称	密 长 g/cm ³ (t/m ³)	材料名称	密 度 g/cm ³ (t/m ³)	材料名称	密 度 g/cm ³ (t/m ³)
硬质合金(钨钴)	14.4~14.9	酚醛层压板	1.3~1.45	生石灰	1.1
硬质合金(钨钴钛)	9.5~12.4	尼龙 6	1.13~1.14	熟石灰	1.2
胶木板、纤维板	1.3~1.4	尼龙 66	1.14~1.15	熟石灰	1.2
纯橡胶	0.93	尼龙 1010	1.04~1.06	水泥	1.2
皮革	0.4~1.2	橡胶夹布传动带	0.3~1.2	粘土耐火砖	2.10
聚氯乙烯	1.35~1.40	木材	0.4~0.75	硅质耐火砖	1.8~1.9
聚苯乙烯	0.91	石灰石	2.4~2.6	镁质耐火砖	2.6
有机玻璃	1.18~1.19	花岗石	2.6~3.0	镁铬质耐火砖	2.8
无填料的电木	1.2	砌砖	1.9~2.3	高铬质耐火砖	2.2~2.5
赛璐珞	1.4	混凝土	1.8~2.45	碳化硅	3.10

表 1-13 松散物料的堆密度和安息角

物料名称	堆密度 t/m ³	安 息 角		物料名称	堆密度 t/m ³	安 息 角	
		运 动	静 止			运 动	静 止
无烟煤(干, 小)	0.7~1.0	27°~30°	27°~45°	锌烟尘	0.7~1.5		
烟煤	0.8	30°	35°~45°	黄铁矿烧渣	1.7~1.8		
褐煤	0.6~0.8	35°	35°~50°	铅锌团矿	1.3~1.8		
泥煤	0.29~0.5	40°	45°	黄铁矿球团矿	1.2~1.4		
泥煤(湿)	0.55~0.65	40°	45°	平炉渣(粗)	1.6~1.85	45°~50°	
焦炭	0.36~0.53	35°	50°	高炉渣	0.6~1.0	35°	50°
木炭	0.2~0.4			铅锌水碎渣(湿)	1.5~1.6	42°	
无烟煤粉	0.84~0.89		37°~45°	干煤灰	0.64~0.72	35°~45°	
烟煤粉	0.4~0.7		37°~45°	煤灰	0.70	15°~20°	
粉状石墨	0.45		40°~45°	粗砂(干)	1.4~1.9	50°	
磁铁矿	2.5~3.5	30°~35°	40°~45°	细砂(干)	1.4~1.65	30°	
赤铁矿	2.0~2.8	30°~35°	40°~45°	细砂(湿)	1.9~2.1	30°~35°	
褐铁矿	1.2~2.1	30°~35°	40°~45°	造型砂	0.8~1.3	45°	
硫铁矿(块)			45°	石灰石(大块)	1.6~2.0	30°~35°	40°~45°
锰矿	1.7~1.9		35°~45°	石灰石(中块)	1.2~1.5	30°~35°	40°~45°
镁砂(块)	2.2~2.5		40°~42°	石灰石(小块)	1.2~1.5	30°~35°	40°~45°
粉状镁砂	2.1~2.2		45°~50°	生石灰	1.7~1.8	25°	45°~50°
铜矿	1.7~2.1		35°~45°	碎石	1.32~2.0	35°	45°
铜精矿	1.3~1.8		40°	白云石(块)	1.2~2.0	35°	
铅精矿	1.9~2.4		40°	碎白云石	1.8~1.9	35°	
锌精矿	1.3~1.7		40°	砾石	1.5~1.9	30°	30°~45°
铅锌精矿	1.3~2.4		40°	粘土(小块)	0.7~1.5	40°	50°
铁烧结块	1.7~2.0		45°~50°	粘土(湿)	1.7	27°~45°	
碎烧结块	1.4~1.6	35°		水泥	0.9~1.7	35°	40°~45°
铅烧结块	1.8~2.2			熟石灰(粉)	0.5		
铅锌烧结块	1.6~2.0			熟石灰(块)	2.0		

表 1-14 材料的滑动摩擦系数

材料名称	摩 擦 系 数 f				材料名称	摩 擦 系 数 f				
	静 摩 擦		滑 动 摩 擦			静 摩 擦	滑 动 摩 擦			
	无润滑剂	有润滑剂	无润滑剂	有润滑剂			无润滑剂	有润滑剂		
钢-钢	0.15	0.1~0.12	0.15	0.05~0.1	软钢-榆木			0.25		
钢-软钢			0.2	0.1~0.2	铸铁-榆木	0.65		0.3~0.5	0.2	
钢-铸铁	0.3		0.18	0.05~0.15	铸铁-榆、杨木			0.4	0.1	
钢-青铜	0.15	0.1~0.15	0.15	0.1~0.15	青铜-榆木	0.6		0.3		
软钢-铸铁	0.2		0.18	0.05~0.15	木材-木材	0.4~0.6	0.1	0.2~0.5	0.07~0.15	
软钢-青铜	0.2		0.18	0.07~0.15	皮革(外)-榆木	0.6		0.3~0.5		
铸铁-铸铁		0.18	0.15	0.07~0.12	皮革(内)-榆木	0.4		0.3~0.4		
铸铁-青铜			0.15~0.2	0.07~0.15	皮革-铸铁	0.3~0.5	0.15	0.6	0.15	
青铜-青铜		0.1	0.2	0.07~0.1	橡皮-铸铁			0.8	0.5	
软钢-榆木	0.6	0.12	0.40~0.6	0.1	麻绳-榆木	0.8		0.5		