

冶金工业部 球墨鑄鐵會議資料汇編

内部資料·注意保密

冶金工业出版社

冶金工业部 球墨鑄鐵會議資料彙編

內部資料·注意保密

讀者注意

本書系內部資料，只供有關部門、人員工作參考，所有材料、數據，未經冶金工業部同意，不得在公開書籍、文章上引用，亦不得翻印。

冶金工业出版社

冶金工业部球墨鑄鐵會議資料汇編

冶金工业出版社出版（地址：北京市灯市口甲45号）

北京市书刊出版业营业許可証出字第 093 号

冶金工业出版社印刷厂印 內部发行

— * —

1960 年 2 月第一版

1960 年 2 月北京第一次印刷

印数3,020册

开本850×1168 · 1/32 · 80,000字 · 印张3 · 插页5

— * —

统一書号15062 · 2126 定价0.53元

出版者的話

冶金部于1959年12月在鞍山鋼鐵公司召开了部屬各有关厂矿参加的球墨鑄鐵經驗交流會議，会上提出了一些內容較好的報告，特別是在球墨鑄鐵軋輥和密封加鎂處理球墨鑄鐵方面的資料很有推廣和參考價值，今將其中較好的一部分報告彙編成冊，供各有关厂矿参考。

目 录

冶金部球墨鑄鐵經驗交流會議決議.....	1
一、鞍鋼鑄鐵軋輥全部球墨化的成效.....	鞍鋼中央試驗室 3
二、大型密封加鎂處理球墨鑄鐵在軋輥生產 中的應用	鞍鋼軋輥鋼錠模廠 18
三、灭容（密封）加鎂處理球墨鑄鐵 試制總結.....	上海機修總廠 30
四、低合金球墨鑄鐵型鋼軋輥 材料試驗.....	華中工學院鑄工教研室等 44
五、球墨鑄鐵管試驗報告.....	鞍鋼鑄管廠 76
六、球墨鑄鐵模板試制與使用的報導.....	鞍鋼中央試驗室 87
七、索氏體球墨鑄鐵總結.....	重慶第二鋼鐵廠 90

冶金部球墨鑄鐵經驗交流會議決議

大会自 10 日开幕以来，經過了历时五天的議程。出席大会的有 31 个單位，共五十六位代表。会上听取了領導的指示和各厂代表的报告，組織了小組討論和現厂參觀，与会代表一致認為 59 年是繼續全面大跃进的一年，特别是在八届八中全会以后，部屬各鑄造單位和全体鑄造工作者，由于狠反右傾，大鼓干勁，坚决貫徹和执行党的社会主义建設总路綫的結果，在球墨鑄鐵的生产和使用方面做出了輝煌的成績，与会代表也一致拥护冶金部为了及时总结、交流和推广各厂在这方面所創造的先进經驗，于本年年末在鞍山召开球墨鑄鐵送經取經的这次會議。为了响应和貫徹党的“以鑄代鍛，以鐵代鋼”的号召，大会决定扩大球墨鑄鐵的使用范围来保証提高各种冶金設備和工具的使用寿命，并作出如下的決議：

1. 紧紧依靠党的领导，大搞群众运动，狠反右傾，猛鼓干勁，努力提高軋輥和鋼錠模以及各种冶金設備的使用寿命，为 60 年鋼和鋼材产量的最大跃进作出巨大的貢獻；
2. 加紧試驗研究和經驗交流，努力提高球墨鑄鐵軋輥的各种性能，从而保証各种軋輥，尤其是过去材質都使用合金鍛鋼或鑄鋼的大軋輥的全部球墨鑄鐵化的实现；
3. 鋼錠模方面，要大力开展研究試驗，待球墨鑄鐵鋼錠模在使用上取得显著成績后再进行推广和爭取全部球墨化；
4. 为提高冶金設備的耐用性，以达到增产节约的目的，各种冶金設備在可能时应尽量推广采用球墨鑄鐵；
5. 为了节约用鎂量，应采取“密封”或“压力”加鎂的方法来进行铁水的球化处理；

6. 为了解决生铁的供应問題，各單位須大力进行对土铁球墨化的試驗与研究；

7. 大会一致認為定期召开类似的會議是完全必要的，因此建議冶金部每年輪流在各地举行會議一次，并希各單位事先充份准备資料，以便交流經驗。

1959年12月14日

一、鞍鋼鑄鐵軋輥全部球墨化的成效

鞍山鋼鐵公司从 1954 年起就已經大量生产球墨鑄鐵 軋 輪，几年来的生产与实践証明，这种軋輥有很高的机械性能和使用性能，它不仅在代替冷硬鑄鐵軋輥和合金鑄鐵軋輥时，大大提高了强度和耐磨性，更重要的是在代替鑄鋼和鍛鋼軋輥时，也表現了优良的使用效果。这样就給許多工作条件特別沉重的軋鋼机架在选择軋輥材料方面开辟了新的方向。

球墨鑄鐵軋輥的生产与使用，在技术經濟上給国家带来了巨大的利益。軋輥的优良机械性能和使用性能，不仅在滿足軋鋼生产要求的基础上降低了軋輥的消耗系数（公斤/吨），而且由于代替了价值昂贵的进口軋輥（包括合金鑄鐵，合金鍛鋼等材質），給国家节约了大量的外匯。更重要的是由于使用这种軋輥能大大提高軋制品的产量和質量，从而有力地促进了軋鋼生产的高涨。

虽然如此，但是以往由于球墨鑄鐵軋輥在生产工艺上存在一定的复杂性，且軋輥鑄造厂的生产任务繁忙，加之軋鋼工作者对它的認識及使用它的信心都还不完全明确，所以球墨鑄鐵軋輥在鞍鋼虽已大規模生产，可是品种不多，应用的机架也不够十分广泛。然而从 1958 年的大跃进以来，特别是从今年党中央提出了“狠反右傾，大鼓干勁”的宏偉号召以来，我們破除了迷信，解放了思想，使球墨鑄鐵軋輥在鞍鋼的生产与使用有了巨大的跃进，这具体表現在：在更多的机架上，特别是工作条件較沉重的机架上代替了昂贵的进口合金鍛鋼軋輥，除个别的机架現正在进行試驗外，鞍鋼各軋鋼厂的一般机架几乎都在使用球墨鑄鐵軋輥，此外，为提高球墨軋輥的耐用性还針對某些机架的具体条件，分別对待地用新的工艺生产了較多的品种。更重要的是，从今年 7 月

份以来，鞍鋼軋輥鑄造厂改进了球化处理工艺，使鑄鐵軋輥能够实现全部球墨化，并且在使用上已经取得了辉煌的成就。

型 鋼 軋 輥

型鋼軋机（包括軋管机）对軋輥机械性能的要求是，用于荒軋机架的軋輥要有較高的强度，用于精軋机架的軋輥要有較高的硬度，而在使用性能方面的共同要求是，軋輥輥身从表面到中心的硬度降落應該最小。为了滿足这种要求，以往大中型軋鋼机的荒軋机架大都采用合金鍛鋼軋輥，精軋前架采用鍛鋼或鑄鋼軋輥，精軋机架采用半冷硬鎳鉻或鎳鉻鉬合金鑄鐵軋輥。小型軋鋼机的荒軋机架采用鑄鋼軋輥，精軋机架采用普通冷硬鑄鐵軋輥。但是應該指出，被采用的上述材質的軋輥，在許多方面都存在有不同程度的缺点。例如它們在机械性能和使用性能方面还不能完全滿足軋鋼生产的需要。具体表現在：鍛鋼与鑄鋼軋輥的硬度低 ($H_s = 30—35$)，不耐磨，鑄鋼軋輥更由于鑄造工艺方面存在的缺陷，目前强度也不高；用于精軋机架的合金鑄鐵軋輥，除鎳鉻含量很高的以外，軋輥輥身表面与內層的硬度相差很大，因此造成孔型不均匀的磨损。而且这种軋輥在硬度稍高及表面与內層硬度差較小的情况下，它的强度就很低，断輥的倾向很大。用于小型軋机精軋机架的普通冷硬鑄鐵軋輥，为了保持車槽时整个孔型都有白口表面，經常将軋輥的平面輥身鑄成具有很深的白口層（20—40毫米），自然，此时麻口層就更深了，往往延長至中心，这样一来，軋輥的强度很低，即使在小型軋机上那种压力不大的情况下也很容易折断。这些軋輥的缺点还不仅如此，它們在經濟上也不合算，这是由于鍛鋼和鑄鋼軋輥的生产工艺复杂，以致成本高昂，同时大型合金鍛鋼軋輥由于受设备条件的限制，我国暂时还不能自己制造，甚至合金鑄鐵軋輥由于鎳鉻合金材料缺乏的关系也不能繼續生产，以往各型鋼厂所使用的这类材質的軋輥，有不少一部分是向苏联、波兰等兄弟国家購買的，因此各型鋼厂在軋輥費

用方面的支出数字非常可观。

为了改善这方面的情况，我们公司决定全部采用球墨铸铁轧辊。在大中型轧机上使用的轧辊是，用冷型襯砂法和铁砖挂砂法铸造的半冷硬球墨铸铁轧辊。用镁处理过的铁水在半激冷的情况下，使轧辊的工作层具有珠光体+渗碳体+球墨组织，中心区域具有珠光体+球墨或珠光体+铁素体+球墨的组织。这种轧辊在机械性能方面的特点是：既有较高的硬度，又有较高的强度。同时，由于镁的强烈的反石墨化作用及镁增大铸铁过冷的作用的影响，使金属组织中形成自由渗碳体的倾向大为增加。因此轧辊辊身从表面向中心的硬度降落速度很小，此外，由于球状石墨的润滑作用及镁强化金属基体的作用，使铸铁的耐磨性有很大的增加，甚至低硬度球墨铸铁的耐磨性高出其他金属在高硬度时所具有的耐磨性，这是球墨铸铁轧辊的可贵的使用性能。其次，由于用镁加制的结果，使具有球状石墨的轧辊工作层，即使在含有自由渗碳体的情况下，其强度和韧性也得到了提高，这样一来，不仅使孔型的磨损速度下降，而且辊环在受冲击力的作用时被损坏和剥落的倾向也有很大程度的减小，这种优点在用于精轧机架时，与同样硬度的镍铬钼合金铸铁轧辊比较起来，表现得特别显著。此外，作为球墨铸铁重要优点之一的高耐热性，在轧辊工作时也得到了有效的利用，用镁处理过的金属组织的高度热稳定性及对生长、氧化的巨大抵抗能力，使轧辊工作面即使在温度较高和激冷激热的条件下工作，也不容易形成龟纹。因此，半冷硬球墨铸铁轧辊在大中型轧钢机的各个机架上使用时，都具有良好的结果。

但是，必须指出，球墨铸铁在强度方面所表现出的优越性，是由于它的石墨成独立的球状析出，避免了灰口铸铁中片状石墨的那种割断金属基体和集中应力的作用，从而使金属基体（主要是指珠光体或珠光体和铁素体）的强度得以有效的利用。因此，提高强度的前提是首先要保证金属基体中存在有大量的珠光体或珠光体+铁素体组织。亦即球墨铸铁提高强度的优点是随着金属基

体中脆性的自由渗碳体数量的增加而降低，因此，球墨鑄鐵軋輥的强度也是随硬度的增加而降低的。所以我們在大中型軋鋼机上采用的半硬球墨鑄鐵軋輥，根据机架的不同，在硬度上也是有所区别的：荒軋机架的最低，精軋前架次之，精軋机架則較高。

半硬球墨鑄鐵軋輥的硬度，依靠改变化学成分进行調整。

众所周知，半冷硬鑄鐵軋輥的硬度，决定于它的化学成分，即其石墨化参数：

$$K_r = \frac{0.75C + Si + 0.4Ni}{1.5Cr + 13Mg}$$

由上式可知，鎂是石墨化参数中最强有力的影响因素，它的作用比鎳大 31 倍，比鉻大 7 倍。因此为了达到不含鎂的鎳鉻合金鑄鐵軋輥同样的硬度，在降低鎳、鉻含量或取消鎳、鉻的情况下，用鎂加制是完全可能的。鞍鋼的生产实践已經証明了这一点，因此給国家节约了大量合金材料。但是作为調整硬度可靠依据的石墨化参数中，C, Si, Mg 三者，在鞍鋼的条件下，由于借反射爐熔炼，含碳量几乎是被固定在 3.0% 左右。至于残鎂量，则不論在用普通鐘罩法时加入 0.3—0.4% 金属鎂或者在用密封处理法（灭容法）时加入 0.08—0.15% 金属鎂的条件下，都不能固定（通常波动在 0.08—0.12% 的范围），而且还不能依靠加入鎂量的多寡或現在能够办到的措施进行可靠的調整，因此，日常生产中，調整軋輥硬度的因素主要是 Si，仅仅在为了提高硬度的情况下，才稍許加入一些（0.10—0.40%）鉻。

对于小型軋鋼机精軋机架，我們采用冷硬球墨鑄鐵复合軋輥，这种軋輥是将鎂处理后的铁水用半冲洗的方法澆入冷型鑄造而成。它具有普通冷硬軋輥一样的或甚至更深的白口深度（20—40 毫米以上），整个孔型表面都具有較深的白口層，但是由于用鎂加制和半冲洗孕育作用的結果，它具有很大的球墨灰口中心区域，因此这种軋輥不仅耐磨而且抗折，甚至在偶然不正常使用时，軋輥也不会折断。

各种型钢轧化成分及机械性能的对照

表1-1

安置机架	規 格	材質	产地	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mg	σ_b	$\delta\%$	a_k	H _B
大型荒軋	Φ850—1085	鍛鋼	苏联	0.45—0.55	0.17—0.37	0.5—0.8	≤0.04	≤0.04	1.0—1.5	0.45—0.75					230—270
大型精轧架前	Φ850—1085	鑄鋼	鞍鋼	0.6—0.9	0.2—0.5	0.5—0.9	≤0.04	≤0.05			60	8			200—260
大型精轧	Φ850—1085	合金鑄鐵	波兰	2.85—3.15	0.7—0.9	0.40—0.80	≤0.04	≤0.05	0.8—1.0	0.8—1.0					320—400
中型荒軋	Φ600—750	鑄鋼	鞍鋼	0.6—0.9	0.2—0.5	0.5—0.9	≤0.04	≤0.05			60	8			200—260
中型精轧	Φ600—750	合金鑄鐵	鞍鋼	2.8—3.3	0.4—0.7	0.7—0.9	≤0.2	≤0.1	0.8—16	0.4—0.8					320—380
小型精轧	Φ515	冷硬鑄鐵	鞍鋼	2.8—3.3	0.4—0.6	0.25—0.5	≤0.55	≤0.15		0.15—0.4			<20		440—500
大中型荒	Φ600—750 Φ850—1085	半硬球墨鑄鐵	鞍鋼	2.9—3.3	1.0—1.2	0.4—0.8	≤0.15	≤0.02		0.05—0.12	40—45				0.3—0.8260—320
大中型精	Φ850—1085 Φ600—750	全硬球墨鑄鐵	鞍鋼	2.8—3.2	0.9—1.1	0.7—0.9	≤0.20	≤0.02		0.2—0.4	0.05—0.12	35—40			0.2—0.5300—360
小型精轧	Φ515	硬面球墨鑄鐵復合	鞍鋼	2.8—3.2	0.4—1.2	0.80—0.25	≤0.55	≤0.02		0.05—0.12	35—40				0.2—0.5440—500

球墨鑄鐵各種型鋼軋輥的鑄造工藝、化學成分、機械性能等與其他材質的型鋼軋輥的對照如上表。

球墨鑄鐵軋輥在型鋼軋制量方面表現的耐用性，几乎比所有其他材質的軋輥都有不同程度的提高。例如在大型軋鋼機荒軋機架上軋制 P43 公斤重軌時，鍛鋼軋輥每次車削間的軋出量為 109.53 噸，球墨鑄鐵軋輥為 22637 噸，即球墨鑄鐵軋輥較鍛鋼軋輥提高 205%。在大型軋鋼機精軋機上軋制 P43 公斤重軌時，鎳鉻合金鑄鐵軋輥每次車削間的軋出量為 1640 噸，球墨鑄鐵軋輥為 26.10 噸，即球墨鑄鐵軋輥較合金鑄鐵軋輥提高 59% 與鑄鋼軋輥比較起來，其耐用性提高得更多。

板 鋼 軋 輥

板鋼軋機對軋輥的要求是，在具有一定強度的基礎上，工作表面要有很高的硬度 (H_B 420—520) 及光純程度，並且為了使軋輥耐磨，這種高硬度的工作層還必須具有一定的深度。以往鞍鋼各薄板廠均採用鉻合金硬面鑄鐵軋輥，中板廠採用普通硬面鑄鐵軋輥。如所周知，冷硬鑄鐵軋輥的耐磨性決定於表面白口層的硬度及其深度，而它的抗折能力又決定於其中心灰口區域的大小，以及從表面向中心成麻口過渡的區域的大小，因此在提高耐磨性的一同時還要提高軋輥的強度，由於存在這種矛盾的關係，就難兩者兼顧。特別是由於板鋼生產的飛躍發展，從而對軋輥的質量也就相應地有了更高的要求，因此原來使用的普通硬質鑄鐵軋輥和鉻合金硬面鑄鐵軋輥，在很大程度上已不能勝任軋制工作。例如，薄板軋機無論精軋與荒軋，或單機軋制，在使用鉻合金鑄鐵軋輥時，斷輥情況非常頻繁，中板軋機亦是如此。此外在薄板荒軋機架及中板軋機上，由於熱應力及機械應力的作用，表面白口層剝落以及輥身與輥頸龜裂的現象也都很嚴重，往往引起軋輥早期報廢。這些缺陷是促使鞍鋼板鋼軋輥消耗量增高的主要原因。為了改善這種情況，我們也採用了硬面球墨鑄鐵軋輥。

文献指出，在激冷的条件下，鑄鐵产生白口深度的大小决定于它的化学成分，即其激冷石墨化参数：

$$K_O = C + 2Si - 3C_r - (16.2 - 2.2B) Mg$$

(B·为鉄水被非金屬污染程度的等級为1, 2, 3, 4)

由此可見，鎂对鑄鐵在激冷条件下，也起着最强有力的反石墨化作用。实际經驗也同样指出，鎂能使鑄鐵大大增加白口深度，尤其更能增加麻口深度，使軋輥 $\frac{\text{麻口深度}}{\text{白口深度}}$ 的比值有很大的提高。

如果将鎂处理过的鉄水用普通方法澆入冷型时，则不是使軋輥沒有純白口層，就是使軋輥成麻口的过渡区域發展到中心。如此就不能符合軋輥的要求。因此为了有效的提高球墨鑄鐵軋輥的机械性能及使用性能，我們利用了复合澆注的方法，即除了在鉄水包內采用了加鎂处理以外，还在澆注过程中，采用半冲洗的方法，使軋輥中心增加含硅量或从表面到中心逐渐增加含硅量，这样以来，在使軋輥表面具有一定深度的白口層同时，还可以保証軋輥具有高强度的灰口球墨鑄鐵中心，从而增大軋輥的抗折能力及提高耐磨性。

應該指出，球墨鑄鐵复合軋輥，虽然在許多方面与普通冷硬軋輥比較起来，具有很多的优点，但是为了更有效的提高它的耐用性，我們根据軋制条件的不同，而分別采用了不同的澆注方法。例如采用單机軋鋼的薄板軋机和中板軋机，以及双机架軋鋼的薄板荒軋机架，由于操作时軋輥的温度較高，因之断輥及掉皮（即白口層剝落）的情况特別严重，对于这种机架鑄造的球墨鑄鐵軋輥，是在澆注开始时，即陸續将FeSi粉隨鉄流冲入，結果輥身表面为含有微小石墨点的白口組織，中心为灰口球墨鑄鐵，而且从白口到灰口中心是逐渐过渡，而无明显的界限，即大大减少了残存于过渡区域的軋輥內应力。因之这种所謂“无限冷硬”的球墨鑄鐵軋輥，对断輥和掉皮的倾向都大为减少，在上述机架使用的实践證明，这种軋輥具有很高的耐用性。对于薄板精軋机架，由

球墨鑄鐵板鋼車軸的化學成分、白口深度、機械性能與普通冷硬鑄鐵車軸的對照表
表1-2

安置机架	輥別	規格	材質	C	Si	Mn	P	S	Mo	Mg	H _B	白口深度毫米	σ _b	σ _s
單机軋制的薄板 軋机	上下輥	630×930	普通硬面	2.7— 3.5	0.4— 0.7	0.2— 0.5	<0.55	<0.12	0.2— 0.4		420— 500	5—12.20— 25.35—45		
	上下輥	805×1100	"	"	"	"	"	"	"		420— 500	8—20	"	"
	中 輥	505×1260	"	"	"	"	"	"	"		8—20	"	"	
双机軋制的薄板 荒輥及精輥机架	上下輥	735×2300 850×2400	"	"	"	"	"	"	"		"	15—25		
中板軋机(單机)	上下輥	500×2300 550×2500	"	"	"	"	"	"	"		"	10—20		
"	中 輥	500×2300 550×2500	"	"	"	"	"	"	"		0.05— 0.12	420— 500	—	35—4370—85
薄板荒輥机架及 單机薄板軋机	上中下	505—805	无限冷硬 球墨鑄鐵 (硬面)	"	0.70— 11.0	"	"	"	"		0.05— 0.12	420— 500	"	"
薄板精輥机架	上中下	505×1260 805×1100	球墨复合 (硬面)	"	"	"	"	"	"		0.05— 0.12	420— 500	18—30	"

* 機械性能的檢驗系軋輥中心部位取樣。

于对轧辊表面的光纯程度有更高的要求，无限冷硬球墨铸铁轧辊，因为其表面易于产生微小的麻点，故不完全适用，加之精轧机架的轧辊掉皮的倾向较荒轧机架小，所以我们采用了双层或球墨铸铁复合轧辊，即在浇注时，先将较硬的球化处理后的铁水浇入冷型，保持一段时间使辊身产生一定深度的凝固层（纯白口），然后再进行半冲洗，随铁流冲入硅铁粉，使中心形成灰口球墨铸铁组织，因此铸出的轧辊既具有较深的纯白口层，又有高强度的灰口球墨中心，而且由于从白口层到灰口中心系急剧转变，故其白口层的深度可以较一般轧辊增大，毋须顾虑灰口区域缩小及强度降低的问题，所以这种轧辊既不易折断，又能大大延长使用时间。此外，所有球墨铸铁板钢轧辊由于耐热性的提高，其辊颈和辊身产生龟纹的倾向亦有所减少，所以在使用时获得了良好的结果。

球墨铸铁板钢轧辊在使用中大大减小了断辊倾向，并提高了耐用性，例如无冷却设备的单机热轧薄板轧机在使用普通冷硬铸铁轧辊时一个月曾断辊 121 根（1959 年 4 月），改用无限冷硬球墨铸铁轧辊后，在同样的条件下，每月只断辊 21 根（59 年 9 月份）。其耐用性提高的情况如下表：

表1-3

轧辊种类	统计个数	使 用 次 数			平均每辊工作时间，小时	平均每辊轧制量（吨）	轧辊消耗系数 (公斤/吨)
		平均	最高	最低			
球墨铸铁轧辊	102	14	18	11	113.8	574.148	6.58
钼合金铸铁轧辊	29	17	5	1	14.2	68.3	54.4
普通硬面铸铁轧辊	4	1	1	1	5	18.3	196.2

特 殊 机 架 的 轧 輆

球墨鑄鐵軋輶在鞍鋼各型鋼、板鋼廠使用獲得巨大成效以後，進而就在一些工作條件特別沉重的軋鋼機架上擴大了應用。例如初軋開坯機架和連軋機架，以及半連續軋板的荒軋、四輶連軋等機架。以往這樣的機架歷來都是沿用合金鍛鋼軋輶，甚至連鑄鋼軋輶都很少採用，這是在這些機架上使用的軋輶，由於其受力沉重，如果沒有足夠的強度，是難勝任軋制工作的。可是目前像這類大直徑的鍛鋼軋輶，國內暫時還不能生產，以致完全需要依靠進口，因此，每年為購買這種軋輶所付出的外匯甚多。同時軋輶供應的數量和時間也有問題，這種大直徑的鍛鋼軋輶雖有較高的強度，但硬度低，不耐磨，因此每次車削間的軋制量很難提高。而且由於其鍛制及熱處理工藝複雜，如果稍有不妥之處，即有斷輶的危險。此外，鍛鋼軋輶由於其彈性系數較大，因而對熱應力的敏感性也較大，在軋輶的使用實踐中發現，軋輶表面在熱應力的影響下，形成龜裂及龜裂向縱深發展的傾向都很大。因此，決定試製，並生產了球墨鑄鐵軋輶來進行代替。

為這些機架試製的球墨鑄鐵軋輶，主要是保證有高的強度，使它在軋制時不致折斷。為此，我們將軋輶的硬度做得比較低，在鑄造過程中，除球化處理以外，還在很大程度上有效地利用石墨化劑的孕育作用，即在配制原鐵水時，並不過份降低含硅量，而在澆注時從澆口內加入硅鐵（0.4% Si左右）或硅鈣。利用這種方法加入硅，由於孕育作用的影響，可以有效地消除軋輶中心的自由滲碳體，這比在原鐵水中提高硅要強有力得多，因此在不過份降低工作層硬度的情況下，可使軋輶的強度大大提高。

對於需要在輶身上開槽的初軋開坯、連軋軋輶、以及不開槽的半連續軋板的荒軋軋輶、連軋支持輶，因為其表面光純程度的要求不太嚴格，加之開槽的軋輶從表面往中心需要較小的硬度降落速率。所以都採用冷型襯砂的半冷硬法鑄造。其實，對於半連