

蒸汽机车

下册

人民交通出版社

蒸 汽 机 车

下 册

(修 訂 本)

人民交通出版社

1972年·北京

蒸汽机车

下册

人民交通出版社出版

(北京市安定门外和平里)

北京市书刊出版业营业许可证出字第008号

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

人民交通出版社印刷厂印

开本787×1092毫米 印张10 字数 208千

1961年11月第1版

1972年10月第2版第6次印刷

印数20,000册(累)59,500册

统一书号：15043·1356 定价0.75元

目 录

第三編 走行部

第十五章 轮对	1
第一节 轮对的功用和种类.....	1
第二节 轮对的构造.....	2
第三节 轮对的检查.....	16
第四节 轮对的故障处理.....	22
第十六章 轴箱	24
第一节 轴箱的构造及检查.....	24
第二节 轴箱平楔铁及其调整装置.....	28
第三节 轴距的检查和调整.....	33
第十七章 弹簧装置	39
第一节 弹簧装置的功用和种类.....	39
第二节 弹簧装置的构造.....	40
第三节 弹簧装置的组列及三点支持法.....	44
第四节 弹簧装置的检查及故障处理.....	49
第五节 粘着重量增加器.....	51
第十八章 车架	53
第一节 车架的用途和种別.....	53
第二节 车架的构造.....	56
第三节 车架受力分析.....	61
第四节 车架检修.....	62
第十九章 转向架	63
第一节 概说.....	63
第二节 吊环式单轴导轮转向架.....	66
第三节 摆鞍式单轴及二轴导轮转向架.....	70
第四节 弹簧式单轴从轮转向架.....	76

第五节 摆鞍式单轴从轮转向架.....	81
---------------------	----

第四編 煤水車及牽引裝置

第二十章 煤水車.....	84
第一节 概述.....	84
第二节 水柜及煤槽.....	85
第三节 水柜閥.....	87
第四节 煤水車車架.....	91
第五节 煤水車轉向架.....	93
第六节 煤水車車架和轉向架的檢查及故障處理.....	99
第二十一章 中間牽引裝置及緩沖器.....	101
第一节 中間牽引裝置.....	101
第二节 中間緩沖器.....	103
第二十二章 車鉤.....	108
第一节 車鉤的功用及應具備條件.....	108
第二节 車鉤的構造及作用.....	109
第三节 車鉤的負力和磨耗.....	113
第四节 車鉤的檢查及故障處理.....	115
第五节 車鉤緩沖裝置.....	116

第五編 机車附屬裝置

第二十三章 暖汽裝置.....	123
第一节 新式暖汽減壓閥.....	123
第二节 “哥爾德”式暖汽減壓閥.....	126
第三节 暖汽軟管.....	128
第四节 暖汽裝置的檢查及故障處理.....	130
第二十四章 撒砂裝置.....	132
第一节 新式撒砂裝置.....	132
第二节 旧式撒砂裝置.....	138
第三节 撒砂裝置的檢查及故障處理.....	141

第二十五章	机车照明装置.....	142
第一节	涡轮发电机.....	143
第二节	前照灯.....	155
第二十六章	汽笛装置.....	158
第一节	汽笛的构造及作用.....	158
第二节	汽笛装置的检查.....	162
第二十七章	风动摇炉装置.....	163
第一节	风动摇炉装置的构造及作用.....	163
第二节	风动摇炉装置的使用方法和使用时的 注意事项.....	166
第二十八章	加煤机.....	168
第一节	概说.....	168
第二节	原动机的构造及作用.....	171
第三节	变向装置、安全阀与排水阀的构造及 作用.....	179
第四节	传动装置及减速装置的构造及作用.....	183
第五节	输煤装置的构造及作用.....	184
第六节	喷煤装置.....	188
第七节	加煤机的蒸汽通路.....	191
第八节	加煤机的故障处理及保养.....	192
第九节	油脂分离器.....	197
第二十九章	速度表.....	199
第一节	概说.....	199
第二节	СЛ-2型速度表的构造及作用	201
第三节	传动装置的构造及作用、记录纸和 记录纸上的记录.....	227
第四节	速度表的检查及保养.....	236
第三十章	热电式高温表.....	237
第一节	热电式高温表的构造及作用.....	238
第二节	高温表的使用、调整及检修.....	242
第三十一章	机械给油装置.....	244

第一节	透视给油器	244
第二节	压油机	249
第三节	梨形油蛊及阀式油壶	284

第六編 机車檢查作业

第三十二章	日常检查	288
第一节	日常检查的顺序	288
第二节	机车出库检查	289
第三节	接乘检查	291
第四节	给水站及终点站的机车检查	292
第五节	入库检查	293
第三十三章	中间技术检查	294
第一节	一般要求	294
第二节	机车总徒动检查	295
第三节	机车各部件技术状态的检查	296

第三編 走行部

走行部，它承載着机車鍋爐和汽機的重量，运行于軌道上，是机車走行的基础；其主要部分有：轮对、軸箱、弹簧装置、車架、转向架等。

第十五章 輪对

第一节 輮對的功用和种类

滚动摩擦較滑动摩擦的阻力小得很多，为了减少物体运动的阻力，以便用較小的外力就能使物体移动，因而在机車上装有車輪，并且把每两个車輪和一根車軸固裝在一起，称为轮对。机車上的轮对分三种，即动轮轮对、导轮轮对、从轮轮对，简称为动轮、导轮、从轮。

动轮主要是用以担负机車的大部分重量和借轮箍踏面与鋼軌間的粘着力使机車前进。各动轮間以連杆互相連結，使其作同一行动。与搖杆連結的动轮叫做主动轮，主动轮以外的动轮叫做他动轮。

导轮設在动轮的前面，直径較小，除担负机車烟箱一部分重量外，并能够引导机車順利地通过曲线。


从轮設在动轮的后面，直径也較小，它能承担一部分火箱重量，和在机車后进运行时引导机車順利地通过曲线。

导轮和从轮都分別裝在转向架上，因此也叫它转向架車轮。

此外，在机車的煤水車上另有煤水車車輪，是为担负煤水車的重量而設。

第二节 輪对的构造

一、輪对的组成和各部名称（如图15—1所示）



二、輪 心

輪心是由輪轂、輪辐和輪轄所組成的，用鑄鋼制成。如為動輪，在輪心上的曲拐銷轂孔內裝有曲拐銷，和在曲拐銷的對面靠近輪轄處設有均重鐵，它分為中空的和實心的兩種。中空的內部灌有鉛。輪轄的外周燒鑄輪箍。輪心的中心設有壓裝車軸的轂孔。為了防止輪轂與軸箱接觸一側的磨耗，在輪轂上設有軟鋼的轂衬，以便磨耗時更換。

輪心按構造可分為幅條式輪心（圖15—1A、B）和箱形幅板式輪心（圖15—1C）。幅條式輪心強度較小，而且

铸造上因厚度不匀有时发生收缩龟裂，所以新制机车都使用箱形辐板式轮心（如我国反帝型机车及建设型机车）。这种轮心的辐条为箱槽形断面，它不仅强度较辐条式轮心大、铸造时可以避免收缩龟裂，而且空气阻力还小。又因轮毂和曲拐销直径较小，重量较轻，均重铁可以少灌铅或不灌铅。




图15—1 轮对的组成和各部名称

三、轮 箍

轮箍直接与轨面接触，是轮对中换装最勤的部分。轮心上镶嵌轮箍，是为了磨耗时可以旋修；磨耗到限时可以更换，比较经济。

制作轮箍的材料是极限强度不超过90公斤/厘米²、硬度不超过300布氏单位的高碳钢（碳在0.8以下）。

安装时，预先将轮箍内径旋成较轮心外径小1~1.5%的镶入量，把轮箍放到专设的烧炉内加热到约300~350°C，由外侧套装于轮心上；利用轮箍冷却的收缩力使其紧抱轮心，结成一体。

轮心装上轮箍后，再压装车轴，最后将轮对送到专用旋轮车床上将轮箍旋成：靠轮缘部分的踏面有1:20的斜度，靠外边缘有1:10的斜度。轮箍的详细情形如图15—2所示。踏面制有1:20的斜度有两项作用：

(一) 曲线上外侧钢轨比内侧钢轨长。机车通过曲线时，若左右车轮的路面直径相同，外侧车轮一定落后于内侧车轮，势必发生滑行和车轮与钢轨互相扭别，容易脱线。踏

面制有斜度，通过曲线时，由于离心力，机车车体与车轮都倚向外侧，形成车轮以较大直径走外侧钢轨，以较小直径走内侧钢轨，恰可圆滑通过。




图15—2 踏面斜度

T₂形用于直径>1000毫米车轮；
T₁形用于直径<1000毫米车轮。




图15—3 车轮在直线运行时的情形

外边缘有 $1:10$ 的斜度，是为了便于通过半径小的曲线和各种道岔。

(二) 踏面制有斜度，使车轮在直线运行时有向线路中心滑动的倾向，可减少机车的动摇和轮缘的磨耗(如图15-3)。

轮缘是为了防止车轮脱轨和迫使机车转向之用。

轮箍有时发生松缓，多因：

(一) 屡经磨耗、削正后轮箍厚度不足，或镶入量过小，都能使轮箍失去应有的紧缩力；

(二) 一次长时间使用制动，轮箍的热不能放散；

(三) 连续空转振动力太强。

轮箍松弛的原因同样是轮箍崩裂的原因。但镶入量过大也容易使轮箍崩裂。

四、曲 拐 销

曲拐销是装设在动轮上的圆销，用以承受摇连杆传来的汽缸牵引力，使动轮回转。因它在运行中不断受到剪切、屈曲和扭转等外力作用，所以都用良质钢材或特殊钢制成。安装在主动轮上的曲拐销称为主曲拐销(图15-4A)，其上还装有摇杆和连杆。




图15-4 曲拐销

1—键；2—偏心曲拐安装部；3—搖杆安装部；4—連杆安装部；5—輪心；6—菊花螺母；7—頂圈螺栓；8—緊固螺母；9—防緩螺母；10—頂圈。

在镶嵌曲拐销以前，应将曲拐销的镶入部直径旋成较轮心上曲拐销孔稍大，在嵌装时用规定压力压入；另外也有加键以防转动的。曲拐销中心线与轮心平面必须保持垂直，才能正确传达动力。

为防止连杆滑出曲拐销起见，在曲拐销的头部装有项圈（如图15—4 B、C所示），用贯通的项圈螺栓或螺母将其紧固在曲拐销上（主曲拐销因装有偏心曲拐，所以不需另装项圈）。我国建设型机车第一、第四曲拐销用图（B）的型式，第二曲拐销用图（C）的型式。

五、机车的摇动和动轮均重铁的设置

（一）机车摇动的原因

机械部的各部件，按照其运动的方法不同分为往复部和回转部，在机车运行中作前后往复运动如鞲鞴、鞲鞴杆、十字头、摇杆小端和阀装置的一部分，称为往复部。它们在运动时发生惰力，使机车前后摇动。在机车运行中与车轮共同作回转运动的如曲拐销、偏心曲拐、偏心杆、连杆和摇杆大端等，称为回转部，它们在回转时发生离心力，使机车向前后、上下动摇。造成动摇的原因如下：

1. 往复部分

向汽缸内送入蒸汽使鞲鞴前进时，蒸汽压力一方面压在鞲鞴面上，一方面又压在汽缸后盖上。当使往复部分渐次加速前进时（如图15—5甲所示），汽缸内的压力 P 不能全部传给曲拐销，必然要消耗一部分力 α 用于胜过往复部的重量，并使往复部分加速，增加动能，此时曲拐销所获得的力为 $P - \alpha$ 。这个力 $(P - \alpha)$ 经轴箱压迫车架向前；但是汽缸后盖所受的压迫车架向后的力 P ，比使车架向前的力大 α ，结果使汽缸和车架向后动摇。也就是使机车向后动摇。




图15—5 机车前后动揺說明圖

鞲鞴继续前进，越过其行程中点后速度渐减，以前往复部分所吸收的动能放出（如图15—5乙所示），使轴箱压迫车架向前的压力比汽缸后盖所受的使车架向后的压力大 x ，因此机车向前动摇。

这种情形在鞲鞴后进行程中也会同样发生。所以往复部分的惰力可使机车前后动摇。动摇的规律，不论机车运行方向如何，在鞲鞴的前半行程时和鞲鞴的运动方向相反；在鞲鞴的后半行程时和鞲鞴运动的方向相同。

图15—6为左右曲拐销相隔 90° 的一对主动轮发生的动摇情况。




图15—6 机车往复部分动摇综合图

(1) 当左右曲拐销由 1 转向 2 时，右侧使机车发生的动摇与机车运行方向相反，左侧的则与机车运行方向相同，使机车向后动摇；

(2) 由 2 转向 3 时，右侧使机车向前动摇，左侧使机车向后动摇，故机车前端向左动摇；

(3) 由 3 转向 4 时，左右的摇动都和机车运行方向相同，故机车向前动摇；

(4) 由 4 转向 1 时，右侧使机车向后动摇，左侧使机车向前动摇，故机车前端向右动摇。

总括上面的论述可知：动轮在每一迴转中，往复部分的惯性力使机车发生向前、后、左、右周期性的抖动。左右的抖动又叫做蛇形动摇。

2. 回转部分（研究回转部分时可与摇杆部分一并研究）

回转部分运动时产生离心力。这种离心力的作用方向系由动轮中心沿动轮半径方向向外（如图15—7所示）。回转体的离心力 F 可分为 F_1 及 F_2 二力。 F_1 为水平分力， F_2 为垂直分力。

按图15—7 不难看出，水平分力 F_1 的作用方向与往复部分的惯性力的作用方向相同，使机车发生前后、左右动摇，垂直分力 F_2 的作用，使机车发生如图15—8 的动摇。

(1) 左右曲拐销由 1

转向 2 时，右侧曲拐销在动轮水平中心线的上方，左侧曲拐销在下方，故右侧动轮有浮起的倾向，左侧动轮有偏压钢轨的倾向；

(2) 曲拐销由 2 转向 3 时，左右动轮曲拐销均在动轮水平中心线上方，故左 右动轮有同时浮起的倾向（这个位置动轮最易空转）；

(3) 由 3 转向 4 时，右曲拐销在下方，左曲拐销在上方，故左侧动轮有浮起的倾向，右侧动轮有偏压钢轨的倾向；




图15—7 回转部分的离心力作用图





图15—8 回转部分的动摇综合图

(4) 由 4 转向 1 时，左右曲拐销都在下方，故左右动轮同时紧压于钢轨上。

由此可知，动轮每一迴转中，机车因受回转部分的离心力的影响，而发生左右动轮同时浮起或同时压下的上下跳动，和一侧动轮浮起而另一侧动轮压下的倾斜的左右动摇。

综上所述，机车运行中动摇的方向和原因如表15—1所示。

表 15-1
机车运行中动摇的方向及原因

动摇方向	动摇原因
前 后	往复部惰力及回转部离心力的水平分力
左 右	往复部惰力及回转部离心力的水平分力
上 下	回转部离心力的垂直分力
倾 斜	回转部离心力的垂直分力

(二) 均衡方法

为了消灭或减少动摇，必须对产生这种动摇的部分施行均衡。均衡方法是在车轮上设置均重铁。

1. 回转部分的均衡

为均衡机车回转部分的离心力，可在曲拐销的对方设置均重铁，使其与回转体（曲拐销上的全重量）发生力量相等、方向相反的离心力（图15—9），恰可完全抵消回转部分所引起的机车动摇。

2. 往复部分的均衡

如图15—10所示，将均重铁增大到：其增大的部分所产生的水平分力 F_1 ，恰与往复部分所产生的惯性力




图15—9 回转部的均衡