

鉴定会材料
之 四

新型离心纺丝电锭 用户试用报告之一

保定化纤厂动力一分厂
一九九二年三月

新型离心纺丝电锭试用报告之一

试用单位：保定化纤厂动力一分厂

安装地址：保定化纤厂纺丝二分厂东区14#车6锭37~42。

16#车48锭。

试用日期：91年2月9日至92年3月20日上6锭。

91年11月2日至92年3月20日上48锭。

试用条件：与仿德R535A使用条件同。

试用意见：1. 转速平稳、节能明显，消除了晃头、扫膛，振动明显减小，故障率大大降低。

2. 取消了三角架，安装方便。塑料筒改为单个配用，便于漏斗支架离心罐的中心调整。

3. 试用中6锭之41#锭于91年4月16日中班因塑料外套排水孔堵塞造成电机进水，使绕组接地短路停锭。

92年2月22日中班16#车34锭因单相运行烧坏一相绕组。

在落丝时曾两次将离心罐拿下来。

需进一步解决的问题：

1. 启动和制动时间较原电锭稍长。

2. 单相烧线圈的问题没有根除。

一九九二年三月