

橡塑工业内外原测标準


第四册

阎守义 编

北京橡胶制品研究所

橡塑工业原材料 国内外测试标准

第四册



北京橡胶制品研究所

橡塑工业原材料国内外测试标准

<第四册>

北京橡胶制品研究所出版

(北京市朝阳门外关东店廿号)

煤炭工业出版印刷厂印刷

北京橡胶制品所发行

开本 1/32 字数 550 千字

北京地区非出版单位印刷

内部书刊批准编号：128

(内部发行)

内 容 提 要

本书介绍了树脂、塑料各项技术指标的试验方法126个，其内容有基础方法，聚烯烃（包括聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS树脂），乙烯基塑料（聚氯乙烯、过氯乙烯、醋酸乙烯酯、氯乙烯-醋酸乙烯酯、乙烯-醋酸乙烯、聚乙烯醇），聚酰胺（聚酰胺6、66、610、1010、共聚尼龙、碳黑尼龙、聚砜酰胺），丙烯酸（工业有机玻璃、甲基丙烯酸酯），氟塑料（聚四氟乙烯、聚三氟氯乙烯），纤维素（未增塑醋酸纤维素、醋酸纤维素、玻璃纤维、纺织玻璃纤维、玻璃布），聚醚酯（不饱和聚酯），环氧树脂（E型环氧树脂、聚酯和环氧铸塑树脂、环氧树脂和缩水甘油酯），酚醛塑料（酚醛塑料粉、酚醛模塑制品），氨基树脂（氨基塑料粉、三聚氰胺-甲醛模塑制品），硬质泡沫塑料（泡沫塑料、硬质泡沫塑料、泡沫橡胶和泡沫塑料），聚氯醚树脂，液态树脂、乳液或悬浮液树脂、强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂，卫生标准（聚乙烯树脂、聚乙烯成型品、聚丙烯成型品、聚苯乙烯树脂、聚苯乙烯成型品、三聚氰胺成型品）等。

第四章 树脂、塑料及其添加剂

第一节 基础

- 1-1 热塑性塑料试样注射制备方法(HG 2-1122-77) (1)
- 1-2 热塑性塑料的压塑试样(ISO 293-1974(E)) (11)
- 1-3 热塑性塑料的注塑试样(ISO 294-1975(E)) (17)
- 1-4 压塑热固性塑料的试样方法
(ISO 295-1974 (E)) (22)
- 1-5 热塑性塑料熔体流动速率的测定
(ISO/R 1133-1969(E)) (31)
- 1-6 无定形热塑性模塑料-具有规定收缩率的试样的制备
(ISO 2557-1976 (E)) (39)
- 1-7 热固性模塑材料-条状压塑试样收缩率的测定
(ISO 2577-1975 (E)) (47)

第二节 聚烯烃

- 2-1 聚烯烃树脂稀溶液粘度试验方法(GB 1841-80) (51)
- 2-2 聚乙烯树脂分类、型号和命名(G B 1845-80) (58)
- 2-3 聚乙烯和聚丙烯溶液粘数和极限粘数
(ISO 1191-1975 (E)) (63)
- 2-4 聚乙烯环境应力开裂试验方法(G B 1842-80) (69)
- 2-5 低密度聚乙烯树脂(HG 2-1398-81) (77)
- 2-6 高密度聚乙烯树脂(HG 2-888-76) (90)
- 2-7 聚丙烯及丙烯共聚物材料命名(G B 2546-81) (108)
- 2-8 聚丙烯等规指数试验方法(G B 2412-80) (116)
- 2-9 聚苯乙烯树脂(悬浮法)(HG 2-1015-77) (121)
- 2-10 聚苯乙烯树脂(本体法)(HG 2-299-80) (134)
- 2-11 聚苯乙烯树脂 甲醇可溶物的测定
(G B 2896-82) (140)
- 2-12 用气相色谱法测定聚苯乙烯中残留的苯乙烯单体
(ISO 2561 1974 (E)) (143)

2-13 A B S 树脂(甘Q/HG2372-79) (149)

第三节 乙烯基塑料

- 3-1 聚氯乙烯树脂(悬浮法) (HG 2-775-74) (154)
3-2 聚氯乙烯树脂(乳液法) (HG 2-883-76) (166)
3-3 悬浮法聚氯乙烯树脂“鱼眼”测试方法
(HG 2-1279-80) (172)
3-4 悬浮法聚氯乙烯树脂热稳定性(氯化氢水吸收法)
测试方法 (HG 2-1280-80) (177)
3-5 聚氯乙烯树脂挥发物(包括水)测定方法
(GB 2914-82) (183)
3-6 聚氯乙烯树脂水萃取液电导率测定方法
(GB 2915-82) (185)
3-7 聚氯乙烯树脂干筛试验方法 (GB 2916-82) (187)
3-8 聚氯乙烯树脂热稳定性测试方法-刚果红法和pH法)
(GB 2917-82) (190)
3-9 聚氯乙烯树脂稀溶液粘数的测定
(ISO 174-1974(E)) (198)
3-10 用分解出氯化氢的方法测定聚氯乙烯和有关的
共聚物及其混合料的热稳定性
(ISO/R 182 1970(E)) (204)
3-11 测定聚氯乙烯、有关含氯聚合物和共聚物及其
混合料的热稳定性-变色法 (ISO 305-1976(E)) (212)
3-12 聚氯乙烯树脂-压实的表观体积密度的测定
(ISO 1068-1976 (E)) (215)
3-13 氯乙烯均聚物和共聚物 氯的测定
(ISO 1158-1978(E)) (218)
3-14 聚氯乙烯树脂-水抽提物pH值的测定
(ISO 1264-1975(E)) (225)
3-15 聚氯乙烯树脂杂质和外来杂质的测定

	(ISO/R 1265-1974 (E)	(227)
3-16	聚氯乙烯树脂-挥发物(包括水)的测定 (ISO 1269-1975 (E)	(231)
3-17	聚氯乙烯树脂-灰分和硫酸化灰分的测定 (ISO 1270-1975 (E)	(233)
3-18	氯乙烯均聚和共聚树脂-水中筛析 (ISO 1624-1978 (E)	(237)
3-19	通用型 P V C 树脂-热增塑剂吸收作用的测定 (ISO 4574-1978 (E)	(243)
3-20	聚氯乙烯糊-用 Severs 流变仪测定表观粘度 (ISO 4575-1978 (E)	(252)
3-21	通用型 P V C 树脂-在室温下增塑剂吸收的测定 (ISO 4608-1977 (E)	(261)
3-22	氯乙烯均聚和共聚树脂-用空气喷射筛装置的筛 分析 (ISO 4610 1977 (E)	(266)
3-23	过氯乙烯树脂(涂料用) (H G 2-344-66)	(270)
3-24	聚氯乙烯薄膜胶粘剂 (H G 4-1197-79)	(277)
3-25	醋酸乙烯酯均聚物和共聚物的水分散液-溴值的 测定 (ISO 3499-1976 (E)	(280)
3-25	氯乙烯-醋酸乙烯酯共聚物-醋酸乙烯酯的测定 (ISO 1159-1978 (E)	(284)
3-26	乙烯-醋酸乙烯共聚物	(290)
3-27	乙烯-醋酸乙烯乳液	(295)
3-28	聚乙烯醇17-99 B	(300)
第四节	聚酰胺(尼龙)	
4-1	聚酰胺 6 树脂 (H G 2-868-76)	(309)
4-2	聚酰胺1010树脂 (H G 2-869-76)-1	(314)
4-3	聚酰胺66, 610和6-试样的加速处理 (ISO 1110-1975(E))	(319)

4-4 聚酰胺稀溶液粘数的测定(ISO 307 1977(E)) (323)

4-5 聚酰胺中可提取物百分数的测定
(ISO/P599-1967(E)) (329)

4-6 聚酰胺含水量的测定(ISO/R960-1969(E)) (334)

4-7 聚酰胺-“熔点”的测定(ISO 1218-1975(E)) (347)

4-8 尼龙1010粉末(沪Q/HG13-220-79) (356)

4-9 防老聚酰胺1010树脂(沪Q/HG13-221-79) (361)

4-10 共聚尼龙(沪Q/HG13-222-79) (364)

4-11 碳黑尼龙1010(沪Q/HG13-223-79) (365)

4-12 聚砜酰胺树脂(沪Q/HG13-230-79) (366)

第五节 聚苯醚

5-1 (共)聚甲醛树脂(吉Q/JL0365-80) (368)

5-2 聚甲醛树脂稀溶液粘度试验方法(GB 1847-80) (373)

5-3 聚碳酸酯材料命名(G B 2919 82) (378)

5-4 熔融法聚碳酸酯树脂(G B-2920-82) (381)

5-5 聚砜塑料(沪Q/HG13-257-79) (394)

5-6 聚对苯二甲酸乙二醇酯稀溶液粘数的测定
(ISO 1228 1975 (E)) (397)

第六节 丙烯酸

6-1 工业有机玻璃(H G 2-343-76) (401)

6-2 甲基丙烯酸酯聚合物和共聚物稀溶液粘数的测定
(ISO 1233-1975(E)) (415)

第七节 氟塑料

7-1 聚四氟乙烯树脂(悬浮法)(H G 2-234-78) (419)

7-2 聚三氟氯乙烯(H G 2-532-67) (428)

7-3 聚三氟氯乙烯悬浮液(H G 2-533-67) (434)

第八节 纤维素

8-1 未增塑醋酸纤维素水分的测定
(ISO/R585-1967(E)) (437)

8-2	未增塑醋酸纤维素灰分的测定 (ISO/R872-1968(E))	(438)
8-3	未增塑醋酸纤维素-游离酸度的测定 (ISO 1061-1975 (E))	(441)
8-4	醋酸纤维素稀溶液-粘数和粘度比的测定 (ISO 1157-1975 (E))	(444)
8-5	未增塑的醋酸纤维素-醋酸值的测定 (ISO 1597-1975 (E))	(448)
8-6	醋酸纤维素-不溶性颗粒的测定 (ISO 1598-1975 (E))	(453)
8-7	醋酸纤维素模塑时粘度下降的测定 (ISO 1599-1975 (E))	(456)
8-8	醋酸纤维素-加热前后光吸收的测定 (ISO 1600-1975 (E))	(461)
8-9	增塑醋酸纤维素中乙醚可溶物的测定 (ISO/R1875 1971 (E))	(467)
8-10	玻璃纤维制品-可燃物百分数的测定 (ISO 1887-1975 (E))	(471)
8-11	玻璃纤维-玻璃纤维纱是长短纤维或连续长纤维 平均直径的测定 截面法 (ISO/R1888-1971 (E))	(478)
8-12	玻璃纤维制品-成包装的连续长纤维纱, 定定短 纤维纱和粗纱-线性密度的测定 (ISO 1889-1975 (E))	(481)
8-13	玻璃纤维制品-连续长纤维纱和长短纤维纱-捻度的 测定 (ISO 1890-1975 (E))	(487)
8-14	玻璃纤维增强材料-拉伸性能测定 (ISO 3268-1978 (E))	(492)
8-15	纺织玻璃纤维-玻璃纱线-断裂力与断裂伸长的测定	

	(ISO 3341-1977 (E))	(505)
8-16	纺织玻璃纤维-玻璃纱线捻数平衡指数的测定 (ISO 3343-1975 (E))	(515)
8-17	纺织玻璃纤维制品-水份的测定 (ISO 3344-1977 (E))	(517)
8-18	纺织玻璃纤维-玻璃粗纱僵硬度的测定 (ISO 3375-1975 (E))	(523)
8-19	玻璃纤维增强塑料-由玻璃纤维粗纱制得的棒状 复合材料-(横断)弯曲强度的测定 (ISO 3597-1977 (E))	(526)
8-20	玻璃纤维增强塑料-由玻璃纤维粗纱制得的棒状 复合材料-压缩强度的测定 (ISO 3605-1978 (E))	(532)
8-21	纺织玻璃-毡料-平均厚度、有负载时的厚度及 压缩回复厚度的测量(ISO 3616-1977 (E))	(537)
8-22	纺织玻璃纤维-玻璃布-揉曲僵硬度的测定-定角 揉曲仪法(ISO 4604-1978 (E))	(544)
8-23	玻璃纤维-布-单位面积重量的测定 (ISO 4605-1978 (E))	(548)
8-24	纺织玻璃纤维-玻璃布-宽度和长度的测定 (ISO 5025-1978 (E))	(552)
8-25	玻璃布增强塑料-灼烧损失的测定 (ISO 1172-1975 (E))	(554)

第九节 聚醚酯

9-1	不饱和聚酯树脂酸值的测定(GB 2895-82)	(559)
9-2	不饱和聚酯树脂固化时最高温度和温度上升速率 的测定(ISO/R584-1967 (E))	(561)
9-3	不饱和聚酯树脂-酸值的测定 (ISO 2114-1974 (E))	(564)
9-4	不饱和聚酯树脂25°C时胶凝时间的测定	

	(ISO 2535-1974 (E))	(567)
9-5	不饱和聚酯树脂-羟值的测定 (ISO 2554 1974(E))	(572)
第十节 环氯树脂		
10-1	E型环氧树脂 (HG 2-741-72)	(576)
10-2	环氧化合物-环氧当量的测定 (ISO 3001-1978(E))	(589)
10-3	聚酯和环氧铸塑树脂-总体积收缩量的测定 (ISO 3521-1976 (E))	(594)
10-4	环氧树脂和缩水甘油酯-无机氯的测定 (ISO 4573-1978 (E))	(599)
10-5	环氧树脂和有关材料-易皂化氯的测定 (ISO 4583-1978 (E))	(603)
第十一节 酚醛塑料		
11-1	酚醛塑料粉 (GB 1404-78)	(608)
11-2	酚醛模塑制品-丙酮可溶物的测定 (ISO 59-1976 (E))	(629)
11-3	酚醛模塑制品-游离酚的测定-碘量滴定法 (ISO 119-1977 (E))	(633)
11-4	酚醛模塑制品-游离氯和铵化合物的测定-比色体 (ISO 120-1977 (E))	(637)
11-5	酚醛模塑制品-游离氯的检定 (ISO 172-1978(E))	(641)
11-6	酚醛模塑制品-丙酮可溶物 (未模塑材料中的树脂 含量) 的测定 (ISO 308-1976(E))	(643)
第十二节 氨基树脂、塑料		
12-1	氨基塑料粉 (HG 2-887-76)	(646)
12-2	氨基塑料模塑料-挥发物的测定 (ISO 3671-1976 (E))	(657)
12-3	三聚氰胺-甲醛模塑制品-可提取甲醛的测定	

(ISO 4614 1977 (E))(659)

第十三节 硬质泡沫塑料

13-1 泡沫塑料-硬质材料的压缩试验

(ISO 844-1978 (E))(667)

13-2 泡沫橡胶和泡沫塑料-表观密度测定

(ISO 845-1977 (E))(672)

13-3 硬质泡沫塑料-弯曲试验 (ISO/209-1976(E))(675)

13-4 硬质泡沫塑料水蒸气透过率的测定

(ISO/R1663-1970 (E))(678)

13-5 硬质泡沫塑料-剪切强度的测定

(ISO 1922-1972 (E))(682)

13-6 硬质泡沫塑料-线性尺寸的测定

(ISO 1923-1972 (E))(686)

13-7 硬泡沫塑料-拉伸性能的测定

(ISO 1926-1972 (E))(689)

13-8 海绵塑料冲击弹性测定法 (HGB-2133-61)(696)

13-9 硬泡沫塑料-用热流计测定“表观的”导热率

(ISO 2581-1975 (E))(699)

13-10 硬质泡沫塑料-尺寸稳定性试验

(ISO 2796-1974 (E))(713)

13-11 硬泡沫塑料-吸水率的测定

(ISO 2896-1974 (E))(717)

12-12 泡沫塑料和泡沫橡胶-小试样受到小火焰点燃时

水平燃烧特性的实验室评价

(ISO 3582-1978 (E))(724)

第十四节 其他

14-1 聚氯醚树脂稀溶液粘度试验方法

(GB 1846-80)(734)

14-2 液态树脂、乳液或悬浮液树脂-布鲁克菲尔德 R Y

粘度的测定 (ISO 2555-1974 (E))(739)

- 14-3 液态、乳液或分散液聚合物-用规定的切变速率
的旋转粘度计测定粘度(ISO 3219 1977(E))(748)
14-4 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂
沪 Q/HG13-365-79(755)

第五章 食品包装材料卫生标准

第十五节 成型品卫生标准

- 15-1 聚乙烯成型品卫生标准 (GBn84-80)(759)
15-2 聚丙烯成型品卫生标准 (GBn85-80)(762)
15-3 聚苯乙烯成型品卫生标准 (GBn86-80)(764)
15-4 三聚氰胺成型品卫生标准 (GBn87-80)(767)

第十六节 树脂卫生标准

- 16-1 聚乙烯树脂卫生标准 (GBn88-80)(770)
16-2 聚苯乙烯树脂卫生标准 (GBn89-80)(771)
16-3 食品用塑料制品及原材料卫生管理办法(776)

热塑性塑料试样注射制备方法

——HG2—1122—77

本方法规定了热塑性塑料试样注射制备的基本要求。

在试样制备过程中，由于注射机的类型、模具结构、浇注系统位置、尺寸和成型工艺等因素不同，影响了试样性能，因此应根据本标准基本要求，制备各种热塑性塑料的试样。

一、试样模具与注射设备

1. 试样模具，必须要求以下各点：

- 1) 型腔部分不允许设置顶出机构。
- 2) 进料口位置在试样端部、其截面积为试样端面的50～60%，圆片试样 $1.8 \times 10 \sim 12$ 毫米。
- 3) 主流道长度不大于55毫米，进料端直径6.5～8毫米，大端直径11～13毫米。应有冷料穴装置。

注：小尺寸试样的主流道尺寸可以相应缩小。

4) 备有加热和冷却装置。

5) 所制试样尺寸必须在允许公差范围内。

根据上述要求，推荐采用附1图纸设计的模具。

2. 注射设备：采用XS-ZY-250、XS-ZY-125注射成型机或能达到同样效果的其他类型注射成型机。螺杆式注射机必须带止回环、喷咀结构建议采用带电热圈的延伸式喷咀，图纸参见附2。

注：聚氯乙烯塑料不加止回环。

二、操作步骤

制备试样的程序可参照下列各条进行。

1. 塑料预干燥：凡吸湿性塑料，在制样前必须经过干燥处理，使其水分含量及降解温度限制在允许范围内。干燥的塑料，在制备试样过程中应予保温，严防重新吸湿。

2. 模具安装在注射机上后，应适当调节锁模松紧程度，以使在制备试样所要求的压力和温度下注射时，不产生溢边。

3. 成型工艺的确定：成型工艺条件包括料筒温度、喷咀温度、模具温度、注射压力、注射速度、加料量、螺杆转速及塑化压力（背压）、模塑周期等。这些条件的选择受到多种因素的影响，通常是在成型过程之初，根据塑料的品种、规格和试样几何尺寸，结合实践经验初步选定工艺条件。根据所得试样的外观质量，按注射压力—模塑周期—料筒温度的顺序、逐步调整，直至获得比较合适的工艺条件。

1) 料筒温度及喷咀温度：料筒温度及喷咀温度应控制在各种塑料所要求的适当范围内。判断其是否合适，较好的办法是在喷咀和模具脱开的情况下，用较低的注射压力和速度以及适当的间隔时间进行对空注射（自由注射）。如果从喷咀流出的料条光滑明亮、无变色、银丝、气泡，说明料筒温度和喷咀温度是比较合适的。

调整料筒温度后应有适当的恒温时间。例如料筒温度每变动 $8\sim10^{\circ}\text{C}$ 一般需要恒温 $10\sim20$ 分钟，因此不宜在短时间内频繁变动料筒温度。

2) 料温：实际料温必须高于塑料的熔点（或流动温度）而低于塑料的分解温度。测量的方法是在模型周期固定的情

况下通过喷咀将精确度不低于 ± 2 ℃的测温计插入熔融塑料中去并来回均匀移动，待测温计指针恒定后方能读数。

制样过程中，料温测定不少于两次。

3) 模具温度：模具温度应控制在各种塑料所要求的适当范围内。测量的方法是在模塑周期固定的情况下，将精确度不低于 ± 2 ℃的触点测温计，分别测量模具动、定模板型腔不同部位温度，测量点不少于三处。

制样过程中模温测定不少于两次。

4) 注射压力：以注射时螺杆头部施加于塑料的压力(或注射油缸液压油的压力即表压)表示。注射压力的调整通常是由低到高。

5) 注射速度：即螺杆在注射时前进速度。若试样较厚，注射速度宜慢些，反之宜快些。在保证熔体充满模穴，试样的外观质量较好的情况下，尽可能不采用较快的注射速度。

6) 加料量：要求保持稳定，除能充满模具型腔和流道外，还应备有一定的剩料即缓冲垫。

7) 螺杆转速及塑化压力：螺杆转速一般控制在29~60转/分，塑化压力在3~10公斤/厘米²(注射油缸表压)。热敏性塑料宜用低的转速和塑化应力、熔体粘度高的塑料宜用低的转速和高的塑化压力。

8) 模塑周期：模塑周期即成型周期可分下列各个阶段：

模 塑 周 期

闭模时间	注 射 保 压 时间		冷却时间 (加料)	开模时间
	充 模	保 压		

a) 闭模时间：闭合并锁紧模具时间。

b) 注射保压时间：注射螺杆前进到解除注射压力所经过的时间，即充模过程和保压过程总共需要的时间。

c) 冷却时间：解除注射压力到开始启模所经过的时间。

d) 开模时间：模具开启的时间。

在保证试样不发生凹陷和变形的前提下，注射保压时间和冷却时间尽可能缩短。

4. 制备试样过程中，模具的型腔和流道不允许涂擦润滑性物质。

5. 制备试样数量：制备试样数量按测试需要而定，制备每一组试样时，一定要在基本稳定的工艺条件下重复进行，必须注意至少舍去五模后，开始取样。若某一工艺条件有变动，则该组已制备的试样作废。所选取试样在去除流道赘物时，不得损伤试样本体。

6. 试样外观质量：符合塑料试验方法 GB 1039-70 规定。

7. 试样处理：应按塑料试验方法 GB 1039-70 的规定或按产品标准的规定进行处理。

8. 部分长条试样成型工艺条件介绍：见附 3。

三、报 告

报告应包括下列各项：

1. 所用塑料的名称、牌号、规格和生产单位、生产日期（或批号）。

2. 塑料的干燥条件及干燥后含水量。

3. 所用模具结构、进料口尺寸及每模试样数。

4. 所用设备的型式、规格、螺杆及喷咀结构。