

业余大学四年一贯制制碱专业

純 碱 制 造

上 册

(試用教材)



永 久 沽 厂 編

目 录

第一章 緒論

第一节 純碱制造工业簡史.....	(1)
第二节 純碱成份規格要求及用途.....	(5)
第三节 純碱制造用的原料性质成份及規格要求.....	(8)
第四节 純碱生产檢驗上常用的浓度表示与換算.....	(14)

第二章 該水制备及該水精制

第一节 該水精制的目的.....	(17)
第二节 該水精制的四种方法.....	(18)
(一) 碳酸銨法 (即氨与二氧化碳法)	(18)
(二) 石灰碳酸銐法 (即石灰、氨与二氧化碳法)	(19)
(三) 石灰純碱法.....	(19)
(四) 石灰芒硝法.....	(12)
第三节 石灰碳酸銐法該水精制的流程叙述及操作控制条件.....	(22)
第四节 除鈣塔的除鈣效率及吸收情况.....	(28)
第五节 該水澄清桶与洗泥桶的原理作用及构造.....	(29)
第六节 三层洗泥桶洗滌效率的簡易計算.....	(34)
第七节 該水精制过程中镁及鈣盐类的溶解度.....	(31)
第八节 該水精制过程中可能发生的不正常現象原因及处理办法.....	(40)

第三章 石灰石煅燒，石灰乳制备及窑气淨化

第一节 流程叙述及操作控制条件.....	(42)
第二节 石灰石煅燒過程的理論.....	(45)
(一) 石灰石煅燒過程中的化学反应.....	(45)
(二) 石灰窑煅燒過程中的各个热区.....	(47)
(三) 石灰窑的工作指标及其計算.....	(49)
(四) 影响石灰窑生产能力的因素.....	(55)
第三节 石灰窑.....	(58)
(一) 石灰窑的生产能力.....	(58)
(二) 石灰窑結構的主要要求事項.....	(59)

(三) 石灰窑的主要构造.....	(60)
第四节 石灰乳的制备及返砂回收.....	(62)
第五节 窑气的净化及冷却.....	(68)
(一) 窑气成份及含尘量.....	(68)
(二) 窑气洗涤塔.....	(70)
(三) 泡沫除尘器.....	(71)
(四) 电除尘器.....	(72)
第六节 可能发生的不正常现象原因及处理办法.....	(75)
第七节 石灰窑的开停工步骤.....	(76)

第四章 氨的回收 (蒸馏)


第一节 流程叙述及操作控制条件.....	(79)
第二节 蒸氨过程中的物理化学知识.....	(83)
(一) 母液蒸馏过程中的化学反应.....	(83)
(二) 蒸氨过程中的气—液相浓度关系.....	(84)
第三节 蒸氨设备的主要构造及作用.....	(93)
(一) 母液贮桶.....	(93)
(二) 蒸氨塔.....	(94)
(三) 预灰桶.....	(100)
(四) 蒸氨废液的排出.....	(102)
(五) 蒸氨塔的结疤成份.....	(103)
(六) 几种蒸氨塔的比较.....	(106)
第四节 蒸氨的计算.....	(106)
(一) 物料计算.....	(108)
(二) 蒸氨所需蒸汽量的计算.....	(108)
(三) 蒸氨塔加灰蒸馏段理论塔板数及塔板效率的计算.....	(108)
第五节 可能发生的不正常现象原因及处理办法.....	(115)
第六节 倒用开停蒸氨塔的步骤.....	(119)

純 碱 制 造

第一章 緒 論


第一节 純碱制造的发展簡史

工业上大規模制造純碱是十八世紀（一七八三）年法国的路布兰法，用芒硝、石灰石、煤为原料，其配合比以重量計为：芒硝100份，石灰石100份，煤35.5份；研磨、搅拌均匀后，在反射炉和旋轉炉內烧之，操作是間断的，其所发生的化学反应如下：



熔化的碱料倒入模中，冷后取出，将块子打碎放在池中以水溶解之。純碱溶解于水中，称为黑灰液。硫化鈣（CaS），未反应完的碳酸鈣（CaCO₃）和其它杂质，则不溶解于水，在底部沉淀出来，称为黑灰渣。将所得之純碱黑灰液，通入二氧化碳气，使溶液內少量的苛性鈉 NaOH 变为純碱（Na₂CO₃）。澄清后，再将澄清之純碱溶液蒸发得的純碱結晶，經煅烧烘干成为純碱。

在不产天然芒硝的国家，则需先用硫酸处理食盐，先制成芒硝，其化学反应如下：



放出的氯化氢（HCl）气体，用水洗滌回收制成盐酸为副产品。有的路布兰法工厂则自設硫酸厂，用黄铁矿为原料，以鉛室法做成硫酸。

至一八八六年时，英、德两国应用路布兰法制出大量純碱約达五、六十万吨。路布兰法极盛时期是一八二五年——一八九〇年間的六十余年。世界各国均用此法生产純碱。

一八六一年比利时人苏尔維（一八三八——一九二二）将前人曾經研究过的旧制碱法重新提出，加以研究，即今日的氨碱法。以食盐，石灰石为原料，氨为中間輔助原料。一八六三年在比利时的古耶建厂，一八六五年开工，屡遭失败。后經克服困难，逐步改良，扩充設備。一八七二年日产量达十吨。从此，肯定氨碱法确已成功。同年又在法国頓巴斯尔建一大厂。一八七四年英国卜內門公司在英國溫守敦設厂。从此，氨碱法迅速发展，各国相继建厂。因氨碱法制造純碱，原料简单，品种單純，成本低廉，品质純淨，故至一八八五年左右，路布兰法即不能与之抗衡，日益被淘汰。純碱价格亦降低很多。

路布兰法制碱虽已日渐衰落，但在当时供制苛性鈉，却有許多优点：1. 漂液槽內白碱液可直接用于苛化；2. 所得碱液已含有一部份苛性鈉；其成份占总碱量的20%，因此在苛化时，所需石灰可減至标准用量的80%。但自电解法发明后，路布兰法又遭到另一次严重的打击。电解只需一步操作（食盐溶液通电）即可制得氯气与苛性鈉，且其品质

純，浓度高，而路布兰法则經若干复杂的步骤方能制出苛性鈉。至此路布兰法遂真正被淘汰。

路布兰法虽被淘汰，但对一般化学工业发展起了很大的作用：如由于主要原料的芒硝是用食盐与硫酸制成，硫酸为间接原料，使硫酸工业发展很快。硫酸与食盐制芒硝(Na_2SO_4)时，盐酸(HCl)是副产物，盐酸也是一种重要的化工产品。由此可知路布兰法制碱工厂也必然是盐酸制造工厂。在发展初期盐酸用途不广，因此所产的盐酸大部分轉化为氯气，用以制造漂白粉，以供纤维工业和造纸工业漂白之用，从此促使了纤维和造纸工业的发展(以前纤维用阳光漂白，需几个月时间，用漂白粉漂白只須几小时即可)。制造玻璃所用的芒硝亦系由路布兰法碱厂供给。制碱残余物黑渣如硫化钙，每制造純碱一吨，須排出一吨以上黑渣，原是气味恶劣有毒性的废物，后来从残渣硫化钙(CaS)中提取純淨的硫磺，因此硫磺又成为路布兰法碱厂的产品。又路布兰法所用硫酸采用黃鐵矿为原料，更可借以提炼铜和铁。故围绕路布兰法为中心，制造出許多重要工业品：硫磺、銅、鐵、盐酸、芒硝、漂白粉等一系列产品。茲将路布兰法制碱工业产品系統列成下图(第1~1图)。(見下頁)

另外，与路布兰法相关的各种设备的发展，促使許多重要化工设备不断的发明与完善。如回收芒硝制造过程中发生盐酸烟气，发明了气体洗涤器、洗涤器內用焦炭块填充，以净化放出的气体，此种洗涤器即为现代化工上所用各式洗涤器的基础。为了煅烧黑灰渣的需要，又发明了旋转炉。此种旋转炉即为现代化工上各式煅烧炉，煅烧窑等的前身。为了浸出黑灰液，应用逆流原理。此种原理已为现代化工上广泛采用了一切溶解及浸渍操作。这些重要化工设备及化工原理皆由路布兰法所促成的，也是前輩化工界所創造的宝贵經驗。

苏尔維法制造純碱与路布兰法相比，虽然优点很多，但本身尚有四大缺点：

第一，物資利用率低，及废液废渣成为“白海”之患，如原料食盐利用率一般只有70%左右，約有30%的食盐未被利用損失掉，70%左右的食盐成份中只有鈉被利用，全部氯未被利用。石灰石中全部鈣亦未利用，鈣与氯在蒸氨过程中生成氯化鈣(CaCl_2)，从废液中排出弃去。另外，排出的废渣废液除在海滨建厂可排入海中之外，一般碱厂皆需用很大面积的地方来堆成白灰堆，成为“白海”之患。清液又需排入流量很大的江河中；否则影响下流用水及农地灌溉，因此在厂址选择上大受限制。有些地方虽有丰富与品质很高的食盐及石灰石等資源，由于废渣废液限制不能建厂。

第二，热能损失大。如蒸氨需用大量蒸汽，大部分皆随废液排出，很难回收利用，因此煤的消耗很大。


第三，设备高大笨重，鋼鐵用量多，投資也很大。如石灰窑、化灰桶，各种澄清等皆高大笨重，需用鋼材很多。如蒸氨塔高达四十余米，厂房亦高。

第四，流程复杂，工序繁多。


因此，有人提出純碱厂与氮肥厂(一般多和硫酸銨厂)合併，联合生产純碱与氯化銨，即所謂联合制碱法，較早提出此法的有法国 Potazet 法，德国察安(ZaAHn)法，后来有苏联法，及我国侯氏法。其中最完善的为我国化工界前輩侯德榜发明的侯氏法。中国

黄铁矿
 (FeS_2)

第十一图 路布兰洁制研工业产品系统图



侯氏联合制碱法流程简图，如第1~2图所示。



第1-2圖 中國侯氏聯合制碱法生产流程圖

我国联合制碱厂的設計，离心过滤后的氯化銨不用干燥办法烘干，而采用造粒做成片状或粒状氯化銨。粗盐則經洗滌，离心过滤后，成为洗滌盐加入結晶器內，而不干燥。另外，重碱及氯化銨过滤时加入洗滌水較多，母液循环制碱后，其体积增加，及处理各种含氨淡液，故仍有蒸氣工序，但蒸母液量极少，每吨約0.3~0.4米³，主要是蒸馏各种淡液。

联合生产純碱与氯化銨的方法，其主要优越性如下：

第一，高度的物資綜合利用：

氨肥产品为氯化銨，以純碱生产中的废物氯代替硫酸銨生产所用的硫酸。因此，氨肥生产中主要的原料黄鐵矿不用了，純碱生产中所用的食盐利用率高达92%以上。而且食盐成份中，绝大部分氯份皆被利用。所用的石灰石只需极少量即可，每吨純碱只需0.1吨左右。氨碱法制純碱，则需石灰石1.4吨左右。合成銨生产中放出的二氧化碳废气，全部被利用做成了純碱。故純碱厂与氨肥厂联合生产后，几乎无废物，达到了物資的高度综合利用。并且消減了純碱生产中废渣废液所造成的“白海”之患。

第二，热能利用率高，联合制碱中蒸馏母液量极少，主要是蒸馏淡液。因此蒸汽用量少，每吨純碱只需蒸汽0.7~0.8吨左右，氨碱法则需蒸汽1.8~2.0吨。

第三，純碱与氯化銨联合生产，两者的生产流程与工序大大简化了，氮肥厂省去了硫酸（或硝酸）及硫酸銨（或硝銨）两个大车间；純碱厂则省去了石灰石煅烧，灰乳设备等。

第四，由于联合生产純碱与氯化銨，简化了生产流程与工序后，氮肥厂不建硫酸车间（或硝酸车间）及硫酸銨车间（或硝銨车间）；純碱则不建白灰车间。因此鋼鐵用量大量減少，厂房建筑，投資等大量节约。劳动人員亦随之減少，劳动生产率大大提高。

純碱成本約降低30%多，氮肥成本約降低40%左右。这是完全符合多、快、好、省的生产原則。我国今后应朝这个方向发展。

联合生产純碱与氯化銨的优越性虽然很多，但也有一定的局限性；有些农作物如甘蔗、甜菜、水菓等不能使用氯化銨施肥，有些土壤性质也不适合使用氯化銨。其次是純碱厂必須与合成氨厂同时合併建設，如不需要合成氨时就无法使用此法制造純碱。

除上述各种純碱制造方法外，如苏联、中国等天然芒硝很丰富，可建立以芒硝为原料的联合生产純碱与硫酸銨，或联合生产純碱与硫酸。苏联貝洛波立斯基（Белопольский）教授及其助手，研究出无水芒硝（ Na_2SO_4 ）或十水芒硝（ $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ ）与合成氨厂联合生产純碱与硫酸銨的方法。我国亦已有中間厂进行生产試驗，成功后即可建厂正式生产。另外，我国天然碱資源亦很丰富，國已建厂利用天然提純制成碱及小苏打。总之，純碱制造工业发展之方向与前途是很广阔的，有待大家努力。

第二节 純碱成份規格要求及用途


工业上所用的碱，一般为鉀碱及鉀碱两大类，鉀碱較經濟用量最多。鉀碱价格較貴，用量較少。鉀碱主要有輕质碳酸鈉（ Na_2CO_3 ），重质碳酸鈉（ $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ），七水碳酸鈉（ $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ），十水碳酸鈉（ $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ ），倍半碳酸鈉（ $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{NaHCO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ），小苏打（ NaHCO_3 ），及氢氧化鈉（ NaOH ）。鉀碱主要有碳酸鉀（ K_2CO_3 ）及氢氧化鉀（ KOH ）等。

茲将純碱的性质，成份，規格要求及用途分述如下：


(一) 純碱性質

純碱为白色結晶粉末，真比重为2.53。粉状純碱的假比重随制造方法不同而异；輕质純碱假比重約0.50~0.60，重质純碱假比重約0.8~0.9，最重达到1.0。

純碳酸鈉（ Na_2CO_3 ）是一种正盐，可由氢氧化鈉（ NaOH ）与碳酸（ H_2CO_3 ）中和而成：



这是可逆反应，意即由于它是在水溶液中强碱与弱酸生成的盐，发生水解作用（中和作用的反面），使溶液呈碱性反应。同时碳酸鈉容易被强酸所分解，将碳酸置換逸出。其作用与酸碱的中和作用相似。



因此，碳酸鈉又称为純碱。

碳酸鈉的分子量为 106.0，比热为 0.256 大卡/公斤，/ $^{\circ}\text{C}$ 。熔点为 845°C 。有吸水性，在儲存时自空气中吸收水分和 CO_2 ，生成 NaHCO_3 。碳酸鈉溶解于水中而放热，溶解热为 +5.570 大卡/千克·分子（“+”号为放热反应）。

(二) 純碱成份与規格要求

氨碱法生产的純碱成份，一般可达到下列情况：

Na_2CO_3 99.0~99.2%， NaCl 0.4~0.8%，

Na_2SO_4 0.02~0.03%， Fe_2O_3 0.002~0.004%，
水不溶物 0.10~0.15%， NaHCO_3 微量。

純碱中含 NaCl 的高低，主要是与重碱过滤洗水用量多少有关系，用洗水多，则含 NaCl 低。但用洗水量过多，会造成 NaHCO_3 损失大，不經濟。含 Fe_2O_3 的高低，主要是与氯盐水中含 S 高低及吸氯与碳化过程中的设备与管道等腐蚀情况而定。水不溶物的高低，主要是盐水精制与吸氯过程的澄清情况好坏，及重碱过滤时洗水清浊情况而定。如澄清好，重碱过滤洗水清，则水不溶物低。 Na_2SO_4 的高低，是由所用的粗盐成分而定， NaHCO_3 成分高低是由重碱煅烧时出碱温度的高低而定。出碱温度 160 °C 以上，在干燥锅内停留45分钟以上，则纯碱内含 NaHCO_3 几乎没有。但包装后，存放若干天，由于 Na_2CO_3 吸收空气中的 CO_2 及水分则生成 NaHCO_3 ，存放时间愈长 NaHCO_3 生成量愈多。其化学反应如下：



工业上所需用的纯碱，只要符合以下成份即可。

Na_2CO_3 大于 95%， NaCl 少于 1.0%， Na_2SO_4 少于 0.05%，水不溶物少于 0.2%， Fe^{++} 少于 0.02%，灼烧损失量不多于 3.5%。固定标准如下：

Na_2CO_3 大于 98.5%， NaCl 少于 1.0%， Na_2SO_4 少于 0.05%， Fe^{++} 少于 0.02%，溶解于水中容许带有轻微浑浊的现象。

纯碱中含 Fe^{++} 大于 0.02% 时，炼铝工业不能用。

纯碱中含 Na_2SO_4 大于 0.05% 时，对纺织工业有影响。

(三) 纯碱用途

纯碱不论在冶金工业，化学工业，石油工业以及轻工业和日用品工业生产原料都占着很大的比重，也是各种工业生产所不可缺少的原料之一，日常生活中如发面等也需要纯碱。因此它在国民经济中占据了极其重要的地位。今将纯碱用途及用量列表如下：

纯碱在冶金工业方面的用量

(第 1—1 表)

名 称	公 斤 / 吨	名 称	公 斤 / 吨
钢	15~30	电解镁	0.5
生铁	15~20	精锑	42
铝	410	碳酸鋁	3
硬质合金	1350	三氧化鋁	900
黄金(公斤)	27	氧化鋁	310
合成金鎢	2000	鋁鎢(炼鋁)	180
合成白鎢	116	冰晶石(炼鋁)	621
电解鋅	150	氯化鋅(炼鋸鋁)	1.4
电解鎳	80	鋼綻模	1293

純碱在化学工业方面的用量

(第1—2表)

名 称	公 斤 / 吨	名 称	公 斤 / 吨
聚氯乙烯 (乳液法)	4	汽巴蓝灰	200
环氧树脂 7-37	470	酸性玫瑰紅	332
环氧树脂 7A-6	367	环氧丙烷	735
H 酸	332	活性染精	500
Y 酸	182	防老剂 MB	1340
萘酚AS-D	203	鉻黃	709
萘酚-AS	270	可酸	308
硫化藍	767	合成洗涤剂	300
硫化深藍	36	2~4滴烏 (农場)	691
直接藍 RM	288	合成氨 (焦爐氧化)	11.3
猩紅基	986		
汽巴蓝紅 (青蓮同)	330		

純碱在医药方面的用量

(第1—3表)

名 称	公 斤 / 吨	名 称	公 斤 / 吨
磺胺嘧啶	1120	菸 酸	4560
磺胺脒	550	如瓦尔精	40
匹拉米同	1260	鏈霉素	21000
金霉素	11400	四环素	25000
巴达妥	510	合霉素	42
安乃近	1630		

4. 純碱在建筑工业方面的用量。

(1) 平板玻璃 (每箱为50公斤) : 10公斤/箱(即每吨玻璃用純碱200公斤)。

(2) 卫生陶器: 40公斤/吨。

5. 純碱在炸药方面的用量:

(1) 滕恩涕 (T.N.F.): 47公斤/吨。

(2) 60%胶质炸药: 13公斤/吨。

6. 純碱在造纸工业方面的用量:

(1) 牛皮紙: 97公斤/吨

(2) 包装紙: 2.1公斤/吨

(3) 印刷紙: 4.55公斤/吨

(4) 书写紙: 1.7公斤/吨

(5) 有光紙: 1.26公斤/吨

(6) 新聞紙: 0.6公斤/吨

7. 純碱在紡織印染工业方面的用量：

- (1) 絹、綢(千公尺)： 2.7公斤
- (2) 絨衣褲(千打)： 70公斤
- (3) 秋衣褲(千打)： 35公斤
- (4) 袜子(千打)： 34公斤
- (5) 毛巾(千打)： 22.2公斤
- (6) 背心(千打)： 14公斤
- (7) 印染布(千公尺)： 1.6公斤

8. 純碱在食品工业及日用品工业方面的用量：

- (1) 醬油： 81.9公斤/吨
- (2) 酱油精： 174公斤/吨
- (3) 罐头(千个)： 81公斤
- (4) 捷瓷面盆(千个)： 54公斤
- (5) 热水瓶(千个)： 260公斤
- (6) 自行車(千辆)： 97公斤

純碱除上述各种工业上的用途外，如石油精炼，油漆，食盐精制，軟水，烧碱，肥皂等用純碱量也很多。因此《純碱为工业之母》言之不謬。我国社会主义建設以飞快的速度进行，各种工业发展一日千里，純碱需要量与生产量必須要相适应。故在純碱生产崗位上工作的全体人員均应为增加純碱产量与改进技术而貢献出一切力量，以尽可能的加快社会主义建設速度。

第三节 純碱制造用的原料性质成分及規格要求

純碱制造所用的原料燃料成分高低，关系着生产操作順利与否，成本高低，消耗定額大小，及設備效能等。因此对所用的食盐、石灰石、焦炭或无烟煤等原燃料成份規格选择上应有一定的要求，以便达到生产操作順利，消耗少，成本低，設備效能高的目的，使其符合多、快、好、省的精神。

(一) 食 盐

食盐資源有岩盐、湖盐、池盐及海盐等数种。

1. 岩盐：亦称矿盐，我国岩盐以新疆最为丰富，主要产地是溫宿县及拜城县，盐层厚度約40~250公尺，薄的也有在10公尺以下的。岩盐开采方法有两种：一是由地下用采矿方法挖出（通常的方法）；另外，在制碱工业上，只需要盐卤即可，故多采用地下化盐方法开采，这样可以节省設備与人工，十分經濟。地下化盐方法，是钻孔到岩盐层。卤开套管直径 $\phi 10\sim 12''$ ，下部縮小到 $\phi 6\sim 8''$ 。套管下到岩层上面时，在套管底下外围灌入水泥浆以封住管底外围，不使地下水漏入。水泥浆干后也就是套管的支承点。再由套管往下打 $\phi 3\sim 4''$ 孔直到岩盐层的底部，然后在 $\phi 6\sim 8''$ 套管中插入 $\phi 3\sim 4''$ 管子。更在这

$\phi 3\sim 4''$ 管內插入 $\phi 1\frac{1}{2}\sim 2''$ 吹风管子（吹风管子直接插入岩盐层底部为止）为吹入压缩空气之用。在 $\phi 6\sim 2''$ 管子內压入化盐用的水。这样地下岩盐被水溶解成为饱和盐卤。盐卤被压缩空气由 $\phi 3\sim 4''$ 的中間管子压出地面，送到碱厂应用。这样在地下化成的盐卤浓度一般含 NaCl 298~304克/升。不再加入固体食盐，直接打入制碱系統应用。地下化盐一般可不用压缩空气，套管內只有一条 $\phi 3\sim 4''$ 同心管，化盐水由中心管打入，盐卤由套管与中心管环形空间压出至地面上，送至碱厂应用。

我国新疆岩盐成份如下：

(1) 成份較好的岩盐： NaCl 92~95%， CaSO_4 1.0~2.0%， MgCl_2 0.4~0.6%， MgSO_4 0.3~0.4%，水不溶物 2~3.2%，水份 0.6~2.8%。

(2) 成份較差的岩盐： NaCl 73~86%， CaSO_4 0.7~0.9%， MgCl_2 0.2~0.3%， CaCl_2 0.6~0.7%，水不溶物 9~22.5%，水份 3.0~3.5%。

国外岩盐成份有的很高， NaCl 97~98%， CaSO_4 1.0~1.5%， MgCl_2 0.1~0.2%， NaSO_4 0.4~0.6%，水不溶物 0.2~0.3%。

2. 湖盐及池盐，我国湖盐及池盐以青海、内蒙、新疆最为丰富，成份好坏相差较大，盐质以新疆池盐为最佳，成分如下：

NaCl 96~98.9%， NaSO_4 0.5~1.7%， CaSO_4 0.10~0.3%，水不溶物 0.2~1.0%， MgCl_2 及 MgSO_4 微量。

青海茶卡湖盐的平均成分如下： NaCl 84.34%， NaSO_4 2.27%， CaCl_2 1.02%， KCl 0.12%， MgSO_4 1.08%， MgCl_2 0.86%， CaSO_4 1.63%，水分 6.67%。

青海珂珂盐湖，盐的平均成份如下：
 NaCl 70.81%， KCl 0.15%， CaSO_4 3.35%， CaCl_2 0.13%， MgSO_4 1.16%， MgCl_2 0.98%， Na_2SO_4 1.84%，水不溶物 9.84%，水份 11.74%。

青海，察尔汗盐湖，儲量最大，估計約 250 亿吨，成份如下：
 K^+ 0.40%， Na^+ 31.44%， Ca^{++} 1.04%， Mg^{++} 1.09%， Cl^- 48.83%， SO_4^- 0.53%， NO_3^- 0.02%， Br_2 0.10%， H_2O 8.05%。

湖盐及池盐的采掘方法簡便，只要将表面上一层卤盖扒掉，下面就是盐层。盐层厚薄各地不同，薄的 0.3 公尺，厚的达于十余公尺，挖出破碎后，运至使用地即可。

3. 井盐：我国四川富有井盐，以自貢井盐最为有名。有卤水及岩盐两种状态存在，儲量約 300 万吨，开采方法，岩盐状态存在的与前述岩盐开采相同，卤水状态存在的用深井泵抽出或用压缩空气压出均可。自流井岩盐水成分如下：

K^+ 0.569 克/升， Na^+ 77.76 克/升， Ca^{++} 3.48 克/升， Mg^{++} 0.40 克/升， Cl^- 121.77 克/升，水不溶物 319 P.P.M. SO_4^- 73 P.P.M. SiO_2 2.7 P.P.M. Fe^{++} 12 P.P. MHS 38.4 P.P.M. HCO_3^- 2.8 P.P.M.

4. 海盐

我国沿海辽宁，河北，山东，江苏，浙江，福建，广东，海南島均盛产海盐，其中以河北省产量最多。其制取海盐方法，一般用泵将海水打至盐滩，以太阳光与自然蒸发。海水在盐滩浓缩至 15~16° 波美时，即有石膏 ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 析出，(这种石膏可扒

出回收，作为水泥制造中的原料），海水浓缩至 $25\sim26^{\circ}$ 波美时，即有固体食盐析出。剩下的液体即为苦卤，可供提出溴素(Br_2)、硫酸镁(MgSO_4)、碱性碳酸镁($3\text{MgCO}_3\text{Mg(OH)}_2\cdot3\text{H}_2\text{O}$)，及氯化钾(KCl)等。盐水晒盐过程即为海盐的精制过程，大部分杂质因溶解度不同都在晒盐过程中析出，或残留在苦卤中，以得到较纯的食盐。因此制碱一般采用固体盐。若用浓缩海水化盐制碱，则盐水含杂质多。盐水精制时需要澄清面积大，消耗石灰乳量多。碳化时食盐转化率低等缺点。但成本可稍降低。

海盐成分与晒盐时结晶过程关系很大，若结晶时间长，食盐结晶粒子大，则含 NaCl 成分高，杂质少。结晶扒出后的堆存时间长短，对食盐成分关系也很大，堆存时间长，则水分低，部分氯化镁(MgCl_2)被过滤掉，氯化钠(NaCl)可达92%以上。一般海盐成分如下：

NaCl 86~92%， MgCl_2 0.8~1.5%， MgSO_4 0.24~0.7%， CaSO_4 0.4~0.9%，水不溶物 0.5~1.0%，水分 5~10%。

食盐成分中，杂质多少，在纯碱制造过程中关系很大，氯化镁(MgCl_2)、硫酸镁(MgSO_4)、硫酸钙(CaSO_4)等在盐水精制，吸氨及碳化时，生成碳酸镁(MgCO_3)、碳酸钙(CaCO_3)及其他复盐如 $\text{MgCO}_3\cdot\text{Na}_2\text{CO}_3\cdot\text{NaCl}\cdot\text{MgCO}_3\cdot4\text{H}_2\text{O}$ 等，使塔器与管道堵塞。尤其是对吸氨系统影响最大，缩短了设备使用日期，降低了设备能力，降低冷却排管的冷却效率。增加了冷却水用量，增加了设备及管道的清理工作量。另外，食器中含杂质多造成氨盐水中含固定铵高，降低了碳化过程中的食盐转化率，使食盐消耗定额增加。因此含杂质高的食盐对纯碱制造带来极不利的条件，故用于纯碱制造的食盐，含氯化镁(MgCl_2)应低1.5%，硫酸镁(MgSO_4)应低于0.8%，硫酸根(SO_4)应低于0.8%。

NaCl 分子量为 58.46 无色结晶，比重 2.17，熔点 800°C 。溶解热 -1164 大卡/千克一分子。因此， NaCl 溶解于水时吸收热量，使温度降低，化成饱和盐水，可使水温降低 6°C 多。

NaCl 在水中的溶解度（每 100 克水溶解 NaCl 的克数）。

第1—4表

溫度 $^{\circ}\text{C}$	NaCl (克)						
-15	32.73	9	35.74	60	37.25	109.7	40.35
-10	33.49	14	35.87	70	37.88		
-5	34.22	25	36.18	80	37.22		
	35.52	40	36.64	90	38.27		
5	35.62	50	26.98	100	39.61		

由上表可看出，温度高低对 NaCl 溶解度的影响不太大。在盐水精制过程中，化盐水温度维持在 $40\sim46^{\circ}\text{C}$ ，主要是 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 等容易沉淀。若温度过高，进除钙塔后，对氨回收不利，使尾气含氨损失大。在吸氨过程中又需冷却，不但浪费冷却用水，也需要增加冷却排管面积。

NaCl 溶液的冰点。

第1~5表

NaCl %	2	4	6	8	10	12	16	20	22	24	26
冰点 (°C)	-1.52	-3.03	-4.58	-6.0	-7.4	-8.9	-11.2	-14.4	-15.8	-17.1	-18.4

由此表中可查出盐水管道等結冰的溫度，在北方天冷的地方，可事先加以保溫，以免管子冻坏。

NaCl 在氨水中的溶解度（固相—NaCl）平衡溶液的組成：

第1~6表

度溫 (°C)	NH ₃ (克/升)	NaCl (克/升)	比 重
35	24.2	300.1	1.1741
35	48.7	285.1	1.1566
35	86.5	262.8	1.1254
35	126.4	240.6	1.0923
35	170.7	22.6	1.0613
60	48.6	292.2	1.1619
60	85.2	272.2	1.1309

(二) 石灰石

石灰石主要成分是碳酸鈣 (CaCO_3)。它用于制碱时，其所含的碳酸鎂 (MgCO_3)，二氧化矽 (SiO_2)，三氧化二鐵 (Fe_2O_3)，三氧化鋁 (Al_2O_3) 等皆为杂质，世界各国皆有石灰石，我国石灰石也很丰富，但高成份的碳酸鈣不普遍。浙江，长兴县的石灰石含碳酸鈣97%左右，是可貴的制碱資源。茲将我国制碱用的石灰石成份列于下面：

1. 我国某碱厂用的石灰石成份：

CaCO_3 93~96%， MgCO_3 1.2~2.6%， SiO_2 1.2~2.4%， R_2O_3 0.3~0.5%。

2. 我国另一碱厂的石灰石成份：

CaCO_3 92.3%， MgCO_3 2.7%， SiO_2 4.5%， R_2O_3 0.42%。

在制碱工业中，亦有用白堊代替石灰石。但白堊易吸收水份，消耗焦碳多，二氧化碳浓度低，且易碎裂成小块，妨碍灰窑通风，使灰窑操作不正常，降低了灰窑的生产能力。在美国南方的碱厂，多用牡蠣壳代替石灰石，但灰窑不能用豎式窑，須用臥式旋轉窑，燃料則用柴油或煤粉噴燒。所得窑气含 CO_2 浓度最高，只达到 35%，低时只达 28%。

用于碱厂的石灰石，含 CaCO_3 应不少于 90%，一般最好能达到 93% 以上，但品质

好的石灰石不多。品质低的石灰石会使灰窑操作混乱，燃料（焦炭或无烟煤）消耗增加，二氧化碳浓度降低，易結瘤块等。因此，用于碱厂的石灰石成份，根据經驗要求如下：

CaCO_3 90%以上， SiO_2 5.5%以下，

MgCO_3 3.5%以下， Fe_2O_3 0.5%以下。

原因：

(1) 二氧化矽含量在3%以上，在窑內煅烧时，就易結瘤块，操作工人不熟练时，更易造成結瘤块。大的瘤块达2~3公尺，有时在灰窑内壁結成环形瘤块。熟练的操作工人，当石灰石含 SiO_2 大于5.5%以上，也极易造成灰窑結瘤現象。

(2) 氧化鋁 Al_2O_3 含量高时，对苛化烧碱成份影响很大。烧碱成份規定含鐵鋁錳氧化物不能大于0.03%， Al_2O_3 可溶解于 NaOH 溶液中，生成鋁酸鈉。苛化时灰乳含 Al_2O_3 多，则烧碱液含鋁酸鈉亦高，使成品烧碱含鐵鋁錳氧化物大于0.03%（主要是含鋁最多）。故要求石灰石含 Al_2O_3 低。 Al_2O_3 对石灰石煅烧沒有特殊影响，在1400°C以上才与 CaO 作用生成鋁酸鈣（水泥），而石灰煅烧溫度最高也不会超过1250 °C。

(3) 石灰石含碳酸鎂 (MgCO_3) 成份高低，对石灰石煅烧不会引起不良作用，但 MgCO_3 分解溫度低，在400 °C 即开始分解。而 CaCO_3 在900 °C 左右开始分解。故 MgCO_3 在灰窑內很容易过烧，使石灰生成量少。另外 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 溶解度低，在蒸氣塔內因時間短，几乎不与氯化銨 (NH_4Cl) 及硫酸銨起化学反应。故石灰石中的 MgCO_3 在純碱制造过程中是不起作用的废物，因此要求石灰石含 MgCO_3 成份愈低愈好。

石灰石一般皆为露天开采，与其他采矿方法相同。石灰石矿表面一层含 CaCO_3 低，而 SiO_2 及 Fe_2O_3 等高，故須将表面一层“山皮”弃去。高品质的石灰石，断面里淡灰色，很均匀。若含 SiO_2 成份高，则断面有闪光透明的結晶。含 Fe_2O_3 成份高，则断面呈紅棕色。这是觀察石灰石品质高低的粗略方法。

(三) 焦炭或无烟煤（亦称白煤）：

石灰石煅烧用的焦炭或无烟煤成份要有一定的要求。其中有些成份的高低，直接影响石灰石的煅烧操作，有些成份則影响窑气成份。

我国某厂用的焦炭成份如下：

固定碳83~84.5%，揮发物1.2~2.5%，

水分0.8~1.5%，灰份12.5~13.5%，

发热量7000~7150大卡/公斤；

总硫量0.35~0.6%，

灰熔点1380~1480 °C。

为了解决焦炭供应困难，及降低成本，采用无烟煤代替焦炭煅烧石灰石的試驗，經過四个多月試驗获得成功。此后就全部用无烟煤代替焦炭煅烧石灰石，适为我国新建碱厂采用无烟煤煅烧石灰石提供了可貴的經驗。

煅烧石灰石用的无烟煤成份根据經驗要求如下：

河南焦作无烟煤成份

第1—7表

名 称	二 炭	三 炭
固 定 碳 (%)	78~84	73~79
揮 发 物 (%)	26~3	3.2~8
灰 份 (%)	10~14.3	14~18
水 份 (%)	1.2~4.0	3~4.0
发 热 量 (大卡/公斤)	6900~7300	6700~8000
总 热 量 (%)	0.3~0.55	
灰 熔 点 (°C)	1380~1420°C	

山西阳泉无烟煤成份

第1—8表

名 称	二 矿	三 矿	四 矿
固 定 碳 (%)	76~81.6	72~81.6	72~88.6
揮 发 物 (%)	7.2~10.2	6.2~7.0	6.9~11
灰 份 (%)	8.3~10.5	5.2~8.4	7.2~15.3
水 份 (%)	1.2~4.0	1.4~6.2	1.4~3.0
发 热 量 (大卡/公斤)	7400~8700	8480~8780	7700~8700
总 热 量 (%)	0.35~1.20	0.37~1.0	0.4~1.5
灰 熔 点 (°C)	1360~1500	1350~1500	1320~1500

固定碳：74%以上。固定碳低，則揮发物大或灰份大。

揮发物：10%以下。大于10%，則窑气 CO_2 浓度低，窑气管道被煤焦油堵塞。

灰 份：不規定。

水 份：5%以下。水份大，則配煤率高，使窑气 CO_2 浓度低，費煤。

总硫份：1%以下。大于1%，則易結瘤块。

灰溶点：1350°C以上。低于1350°C，則易結瘤块。

焦炭成份一般皆能符合以上要求，仅要求灰溶点大于1350°C。

用无烟煤或焦炭煅烧石灰石，除化学成份要符合上述規定外，物理性能也要注意。

太脆的无烟煤在灰窑上石过程中易被砸碎。其他是块子大小应在20~50毫米之間，太大的块子无烟煤或焦炭与石灰石接触面积小，造成石灰石部份过烧，另一部分則有生燒現象；太小的块子則使窑內通风阻力大，另外决不能掺有碎末，否則使窑內通风不暢，及窑气含尘量高，使压缩机易被磨损，进口易被堵塞等問題。

(四) 氨：

一般碱厂用氨的来源，有炼焦厂副产品浓氨水（19~21% NH_3 ），硫酸銨，液氨，及氮气四种。靠近合成氨厂的碱厂，可利用氮气以供碱厂应用，由合成氨厂直接供給氮。