

# 用 鋼

## 第二分冊

(炭素結構鋼, 低合金高强度鋼, 专业用鋼)

## 初 稿

戚墅堰機車車輛工藝研究所  
鐵道科學研究院金屬及化學研究所  
合編

一九六二年八月

# 机 車 車 辆 用 鋼

## 第 二 分 冊

### 引 言

繼“機車車輛用鋼——第一分冊”（內燃機車用合金鋼初稿）之後，我們編寫了第二分冊。第二分冊的內容包括下列五部份：（一）機車車輛用炭素結構鋼的品種及用量；（二）普通炭素結構鋼；（三）優質炭素結構鋼；（四）低合金高強度鋼；（五）機車車輛專業用鋼。

本冊系以炭素結構鋼為主要內容。因為它是機車車輛上經常使用，而且消耗量最大的鋼類。許多鐵路員工在日常工作中常常碰到需要了解某鋼種的性能指標、熱處理規範、材料選用等各種問題，往往手邊缺乏一種便於查閱的完整資料。我們便應這一要求，參考有關文獻資料，結合機車車輛上特殊用途，對以型鋼、條鋼、鋼板供應的機車車輛上常用的炭素結構鋼有關性能數據在本冊一、二、三章中作了詳細敘述。另外，關於鐵道部頒標準所規定的專業用鋼，則列入第五章中。

同時，考慮到我國冶金工業發展的趨勢，機車車輛發展的要求，雖然某些鋼種在我國機車車輛上目前尚未大量使用，也作了必要的介紹。例如，在第二章中將轉爐鋼與沸騰鋼作了概括性介紹，供今后選材的參考。在第四章中尽可能編入了目前搜集到的低合金高強度鋼在機車車輛上應用的有關資料。雖然，目前我國機車車輛製造中尚未大量採用低合金高強度鋼，但根據國外的發展狀況看來，這是具有發展前途的鋼類。

編寫過程中，由於資料的缺乏，水平的限制，特別是某些鋼標準尚處於修訂階段。因此，不當之處，希讀者提出意見，以便再版時進行修改。

自編寫“機車車輛用鋼”以來，得到部科委茅以新主任的鼓勵，以及鐵道科學研究院，戚墅堰機車車輛工藝研究所領導的重視，王道年所長，鍾仰嶺所長還審閱了稿件並提出了寶貴的意見，戚所二室郭維漢主任給予經常的關心指導，第二分冊才得以迅速的完成與大家見面，在此致以深深的謝意。

# 目 录

## 引 言

第一章 机車車輛用炭素結構鋼的品种及用量 ..... 1

第二章 普通炭素結構鋼 ..... 4

2—1 鎮靜鋼，半鎮靜鋼及沸騰鋼 ..... 5

2—2 平炉鋼与轉炉鋼 ..... 5

2—3 国产的普通炭素結構鋼 ..... 6

2—4 普通炭素結構鋼的机械性能 ..... 11

2—5 普通炭素結構鋼在机車車輛上的实际应用 ..... 15

第三章 优质炭素結構鋼 ..... 17

3—1 10号鋼 ..... 18

3—2 15号鋼 ..... 22

3—3 20号鋼 ..... 28

3—4 30号鋼 ..... 31

3—5 35号鋼 ..... 35

3—6 40号鋼 ..... 39

3—7 45号鋼 ..... 43

3—8 50号鋼 ..... 48

3—9 65号鋼 ..... 52

3—10 85号鋼 ..... 55

第四章 低合金高強度鋼 ..... 56

4—1 化学成份与机械性能 ..... 56

4—2 缺口韌性 ..... 65

4—3 耐腐蝕性能 ..... 72

4—4 焊接性能及冷，热成型性能 ..... 75

4—5 国外机車車輛采用的低合金高强度鋼 ..... 76

4—6 建議我国机車車輛采用的低合金高强度鋼 ..... 82

第五章 机車車輛专业用鋼 ..... 85

5—1 鍋炉用鋼 ..... 86

5—2 車軸用鋼 ..... 89

5—3 車輪用鋼 ..... 92

5—4 单簧用鋼 ..... 98

5—5 齒 鋼 ..... 105

## 第一章

### 机車車輛用炭素結構鋼的品种及用量

在机車車輛制造中，以炭素鋼用量最大，且品种多，規格多，是制造机車車輛的基本金属材料。不但制造蒸汽机車及車輛如此，制造新型机車如內燃机車、电力机車亦然。

炭素鋼用以制造鍋炉、車軸、車輪、彈簧、鑄鋼件等占很大比重，这部份列为鐵路专业用鋼。而以热軋的型鋼、条鋼、鋼板及宽扁鋼供应，用以制造机車車輛结构的材料通称炭素結構鋼。炭素結構鋼又分为普通炭素結構鋼与优质炭素結構鋼两类。

为了了解我国主型机車車輛所用炭素結構鋼的品种及用量，进行了表1～3的統計。統計数字系根据 1961年10月份鐵道部机車車輛工厂总局頒发的“新造机車車輛材料消耗定額”，按鋼号进行累計。

統計表的統計数字指出：

1.机車車輛使用的炭素結構鋼的牌号很多，达19种。其中有 9 种属于普通炭素結構鋼，即 A<sub>0</sub>、A<sub>1</sub>、A<sub>2</sub>、A<sub>3</sub>、A<sub>5</sub>、B<sub>0</sub>、B<sub>2</sub>、B<sub>3</sub>、B<sub>5</sub>；属于优质炭素結構鋼的牌号是 10、15、20、30、35、40、45、50、65、85 等 10 种。

2.使用的普通炭素結構鋼中以 A<sub>3</sub>、A<sub>5</sub>、B<sub>0</sub>、B<sub>3</sub> 等鋼号用量較大，而又以 A<sub>3</sub> 用量最多。

3.使用的优质炭素結構鋼中以 15、30、50、65 等鋼号用量极少，以 20、35、40、45 号鋼用量較大。貨运車輛上全部未使用优质炭素結構鋼。

此外，还使用了一部份钢管，用于制造压缩空气管道与蒸汽管道等。至于制造鍋炉用无缝钢管则列入专业用鋼一章中加以敍述。

表 1 机車用炭素結構鋼的品种及用量統計（公斤）

序号	鋼号	人民型	和平型	建設型	上游型	跃进型	工建型	巨龙型	韶山型	80吨 电力机車
1	A <sub>2</sub> (尤 <sub>2</sub> )	2394	1913	1897	1619	1434	484	—	—	—
2	A <sub>3</sub> (尤 <sub>3</sub> )	28015	26777	26059	22936	21414	9469	25928	48575	47294
3	A <sub>5</sub> (尤 <sub>5</sub> )	3989	12316	10369	7921	7687	2763	415	729	408
4	B <sub>0</sub> (尤尤 <sub>0</sub> )	7628	12044	6857	4834	2170	4008	8938	981	422

• 2 •

5	B <sub>5</sub> ( <u>尤5</u> )	151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	10	13	82	—	—	—	—	—	601	68	141	—
7	15	1	8	8	8	—	—	—	—	—	—	—
8	20	20	38	25	23	—	—	—	10113	—	—	—
9	30	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
10	35	26	128	29	8	21	—	—	—	1	—	—
11	40	1364	3074	2193	1541	420	264	1947	—	143	—	—
12	45	2029	1134	942	560	16	574	1591	825	191	—	—
13	50	5	—	—	—	23	11	—	—	15	—	—
14	65	1	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—
15	85	6	30	—	14	—	61	2	—	—	—	—
16	一般无縫鋼管 (10roct301-50)	189	300	168	122	—	80	258	57	—	—	—
17	一般无縫鋼管 (10rocr399-46)	369	607	275	235	55	147	194	62	22	—	—
18	一般无縫鋼管 (10roct377-46)	45	215	80	1	15	—	90	477	231	—	—
19	加强无縫鋼管	—	—	—	—	—	—	—	376	—	—	—
20	接縫鋼管	791	1011	610	6303	360	1017	1299	194	—	—	—
21	加强接縫鋼管	—	—	—	—	—	161	—	—	—	—	—
22	鍍鋅鋼管	—	—	—	—	—	—	54	—	—	—	—

表2 客運車輛用炭素結構鋼的品种及用量統計(公斤)

序号	鋼号	硬座22	硬座23	硬臥22	軟臥22	餐車22	行李車21
1	A <sub>2</sub> ( <u>尤2</u> )	—	—	29	69	71	95
2	A <sub>3</sub> ( <u>尤3</u> )	23754	23754	18716	21742	20194	15944
3	A <sub>5</sub> ( <u>尤5</u> )	1	1	152	245	243	—
4	P <sub>0</sub> ( <u>尤0</u> )	1	1	—	—	—	—
5	B <sub>3</sub> ( <u>尤3</u> )	2985	2985	7632	4143	9596	6026
6	20	—	—	—	2072	—	—

7	35	515	515	17	—	17	17
8	40	22	22	22	—	22	22
9	45	0.11	0.11	—	—	—	—
10	无縫鋼管、加強鋼管 (rocr3262-46)	342	342	157	49	83	6

表 3 貨運車輛用炭素結構鋼的品種及用量統計(公斤)

## 第二章

### 普通炭素結構鋼

机車車輛上广泛使用热軋状态下供应的普通炭素結構鋼，即是热軋后一般不經热处理或不經冷軋即行使用的鋼材。它的含炭量大都在0.25%以下。由于这类鋼材的价格低且成型性、焊接性及切削加工性都很良好，因此它不仅是鐵道机車車輛及橋樑上大量使用的鋼材，而且也广泛使用于造船工业、汽車拖拉机制造业、建筑业、化学工业等部门。

鋼以平炉、碱性側吹轉炉或酸性側吹轉炉炼制，浇成鎮靜鋼、半鎮靜鋼或沸騰鋼。軋制的鋼材有型鋼（工字鋼、槽鋼、角鋼）、条鋼（元鋼、方鋼、六角鋼）、鋼板及寬扁鋼。我国机車車輛目前使用的基本上是以平炉冶炼的鎮靜鋼軋制的鋼材。例如：工字鋼用以制造車輛中樑，槽鋼制造車輛邊樑，角鋼制造車輛側柱，板鋼制造車輛的底板、側板及頂板，条鋼制造制動拉杆等。

我国机車車輛制造工业計使用了九个牌号的普通炭素結構鋼。即：A<sub>0</sub>、A<sub>1</sub>、A<sub>2</sub>、A<sub>3</sub>、A<sub>5</sub>、B<sub>0</sub>、B<sub>2</sub>、B<sub>3</sub>、B<sub>5</sub>，其中用量最大的是A<sub>3</sub>鋼（尤3）。例如：机車上用的普通炭素結構鋼中A<sub>3</sub>鋼就占了50%以上，貨車及客車上使用的普通炭素結構鋼几乎全部是A<sub>3</sub>鋼。各型机車車輛使用的普通炭素結構鋼的数量參见表4。

表4 各型机車車輛使用的普通炭素結構鋼的数量統計〔1〕

車種	普通炭素結構鋼 总用量(吨)	A <sub>3</sub> 鋼用 量 (吨)	A <sub>3</sub> 鋼占普通炭素結構 鋼总用量的百分数,%
建設型机車	44.2	26.1	51
人民型机車	42.2	28.0	52
巨龙型机車	35.3	25.9	73
韶山型机車	50.3	48.5	96
C <sub>50</sub> 敞 車	7.9	7.8	99
P <sub>13</sub> 棚 車	6.9	6.4	93
硬座22(或23)客車	26.7	23.7	90

从这里可以看出A<sub>3</sub>鋼是制造机車車輛最主要的材料。因此，为了全面了解普通炭素結構鋼将分节全面加以敘述，其中还将重点介紹A<sub>3</sub>鋼的性能。

## § 2—1 鎮靜鋼、半鎮靜鋼及沸騰鋼

在鋼的生产过程中，由于在鑄錠前与鑄錠时所控制的鋼液中含氧量的程度不同，从而使得鋼具有不同的密致性、化学成份均匀性、冷脆性及表面質量。因此，按脫氧操作的不同，鋼可分为鎮靜鋼，半鎮靜鋼与沸騰鋼。

鎮靜鋼系鑄錠前鋼液經過鋁，矽或者两者作为脫氧剂使得鋼液充分脫氧的鋼。它具有最小程度的化学成份偏析和均匀的机械性能。但由于鋼錠的縮管較長，切头切尾率較大（約20%），因此，价格較高。它是我国机車車輛制造中現行使用的鋼类。

至于沸騰鋼則是鑄錠时鋼液未經脫氧处理，鋼液注入錠模后鋼液中炭和氧发生反应，使得鋼錠产生大量气泡，热轧过程中气泡可以焊合。它的縮管很短，故鋼錠的切头切尾率低（約4%），同时由于沸騰鋼的熔炼及浇注时间短，可节省脫氧剂，且錠表面质量优良，价格較鎮靜鋼为低等优点，故在民用建筑上得到广泛应用。它仅限于生产 $<0.25\%$ C的鋼。另一方面，由于沸騰鋼錠头部上漲严重，錠心集中大量气孔，蜂窝气孔集中鋼錠表面，健康层薄；鋼錠的低倍偏析，使得表皮与中心，上部与下部的化学成份相差很大，如鋼錠的上部沿中心綫从上算起約25~30%左右是正偏析最严重的地区，炭可达到500%，磷可达300%，硫可达800%甚至更多，而在鋼錠下部和边缘却呈现负偏析。这些缺陷的存在使得鋼坯收得率降低，表面质量恶化，鋼材产生夹层，其机械性能极不均匀。虽然为減輕沸騰鋼的偏析进行过很多工作，但对克服其根本缺点尚未见很大成效〔2~4〕。在机械性能和工艺性能方面，沸騰鋼对机械时效，热时效，冷脆倾向都較为敏感，且可鉀性較差。因此，这种鋼仅限于用在輕負荷的构件，对于高溫高压蒸汽鍋炉、鉀接容器及低溫下使用的构件等均限制其使用。虽然沸騰鋼不能用来制造机車車輛上的重要部件，但由于它的价格便宜，某些受力很小的构件仍宜加以考虑。

半鎮靜鋼的生产是脫氧程度較鎮靜鋼为小，它的切头切尾率較鎮靜鋼略小（約15~20%），冶炼与浇注过程比沸騰鋼容易，价格便宜，机械性能居于沸騰鋼与鎮靜鋼之間，英、美等国应用于制造机車板車架、貨車构架、火箱鋼板等〔5~6〕。

## § 2—2 平炉鋼与轉炉鋼

我国机車車輛目前使用的热轧鋼材均为平炉鎮靜鋼。对于轉炉鋼能否在我国机車車輛工业上得到广泛的应用尚处于議論之中。现对轉炉鋼的性能、发展及与平炉鋼性能的对比加以敍述，可有助于今后选用鋼材的参考。

众所周知，轉炉鋼中有害杂质和非金属夹杂物較多，含氮量也較高，因此轉炉鋼具有一系列不良性质。如冷脆性較高，易于失去韧性和范性；在加工硬化后时效过程中冷脆性增高，鉀接时易产生裂紋，所以使用过程中的可靠性較差，即是它产生裂紋和断裂的可能性較高，特別是受到冲击和低溫使用时为然，这就使得使用部門已牢固地造成了尽量不用轉炉鋼的趋势。特別是不用在重要的結構上。但国外如英国、波兰、苏联过去也应用轉炉鋼来轧制铁路用鋼軌、薄板、帶鋼、由于含氮高，且提高了鋼軌的耐磨性〔5~7〕。还应指出，轉炉鋼尚有比平炉鋼的屈伏点高的优点。

随着近年来世界各国轉炉冶炼技术的发展，特別是第二次世界大战以后氧气頂吹轉炉炼鋼法与旋轉式轉炉炼鋼法的出现和被有些国家大量采用[8~10]，轉炉鋼质量有了很大提高。这两种方法都是碱性炉衬。

氧气頂吹轉炉炼鋼法更适宜于低磷平炉生鐵，为了使鋼材的含氮量在0.01%以下，使用的氧气純度应在98%以上。产品以低碳沸騰鋼为主，含炭至0.25%的半鎮靜鋼錠及鎮靜鋼錠也能生产。氧气頂吹轉炉鋼的含氮量为0.002~0.006%，与平炉鋼相同或低于平炉鋼。硫的情况与采用同种生鐵炼的平炉鋼比較，氧气頂吹轉炉鋼含硫較低。由于这种方法的炉溫很高，碱性炉渣生成得較早，結果脫硫脫磷效果良好，磷和硫含量均在0.04%以下。由于这种方法得到純度較高的鋼水，同时高溫出鋼及高溫鑄錠都比較方便，所以能改善鋼的流动性，从而鋼錠的偏析、非金属夹杂物都很少。經過实践証明其质量完全可与平炉鋼相比。

旋轉式轉炉吹氧炼鋼法是吹炼过程中，炉体連續旋轉，使得熔池有良好的搅拌作用，从而可克服前述方法的缺点，如吹氧区域熔池溫度局部地强烈增加，引起鐵的很大程度的气化，以及由于缺乏搅拌的結果，也难于使带入渣中的鐵降低，这在精炼高磷生鐵时尤甚。因此这一种方法最显著的优点是适合高磷生鐵的吹炼。这种方法生产的鋼的回收率很高，約92%。含硫通常亦很低，所用生鐵含硫量为0.06%，得到的鋼中含硫量便約0.01~0.015%，这就使得鋼具有較好的可鋅性；且由于偏析和夹杂少，改进了鋼的横向性能和均匀性；磷含量亦很低，因为这种方法的特点是磷的氧化快于炭的氧化，在采用成分为3.5%C, 1.8~2.0%P, 0.2~0.3%Si, 0.1%V的高磷生鐵，吹炼至炭含量降至0.5%时，磷已降至0.025%，这就使得鋼不倾向于冷脆，鋼的含氮量非常之低，随着鼓入氧的条件而变，如用97%的純氧时，氮含量約为0.002%，这就改善了鋼的深冲性能和降低时效倾向；在吹炼終点时鋼中的低含氧量，給以良好的脱氧起点和較清洁的鋼。已証明鋼的质量与同类平炉鋼或电炉鋼一样优良。

我国解放以来对轉炉鋼的生产一直予以极大重視，特別是解放后对側吹碱性轉炉的試驗研究成功，对于利用資源，降低轉炉鋼中的磷、硫含量均有其重要作用。但现行生产的轉炉鋼的氮含量比平炉鋼高，碱性轉炉鋼又比酸性轉炉鋼高，这就使得它的应变时效、应变硬化、藍脆及低溫性能降低。因此，目前我国生产的轉炉鋼在机車車輛重要部件上应用尚存在問題，但用来制造机車車輛上許多受力很小，不影响安全的构件，如：車輛側柱、門窗构件，网紋鋼板等还是可能的。今后随着我国氧气頂吹轉炉及旋轉式轉炉的采用，轉炉鋼在机車車輛上各种重要部件上应用的問題，当会引起重視和研究使用。

### § 2—3 国产的普通炭素結構鋼

我国生产的普通炭素結構鋼，按照鋼的用途和保証性能分为两类：

甲类鋼 按机械性质供应的鋼（平炉鋼AO、AOF、A1、A1F、A2、A2F、A3、A3F、A4、A4F、A5、A6、A7；側吹碱性轉炉鋼AJ0、AJ0F、AJ2、AJ2F、AJ3、AJ3F、AJ4、AJ4F、AJ5、AJ6、AJ7；側吹酸性轉炉鋼AS0、AS0F、AS3、AS3F、AS4、AS4F、AS5、AS6）。

**乙类鋼** 按化学成份供应的鋼(平炉鋼B0、B0F、B1、B1F、B2、B2F、B3、B3F、B4、B4F、B5、B6、B7；側吹碱性轉炉鋼BJ0、BJ0F、BJ2、BJ2F、BJ3、BJ3F、BJ4、BJ4F、BJ5、BJ6、BJ7；側吹酸性轉炉鋼BS0、BS0F、BS3、BS3F、BS4、BS4F、BS5、BS6)。

**特类鋼** 按机械性质及有化学成份补充要求供应的鋼(碱性平炉鋼C2、C2F、C3、C3F、C4、C4F、C5；側吹碱性轉炉鋼CJ2、CJ2F、CJ3、CJ3F、CJ4、CJ4F、CJ5)。

各种鋼号的化学成份及其机械性能列于表5，表6。

表5 普通炭素結構鋼的化学成份

炉种	鋼号順序	鋼号			化 学 成 份 %				
		甲类鋼	乙类鋼	丙类鋼	碳	硅	錳	磷	硫
碱性平炉鋼	0	A0 *	B0 *	—	≤0.23	—	—	0.070	0.060
		A0F	B0F	—	≤0.23	—	—	0.070	0.060
	1	A1 *	B1	—	0.06~0.12	0.12~0.30	0.25~0.50	0.045	0.055
		A1F	B1F	—	"	≤0.05	"	0.045	0.055
	2	A2 *	B2 *	C2	0.09~0.15	0.12~0.30	0.25~0.50	"	"
		A2F	B2F	C2F	"	≤0.07	"	"	"
	3	A3 *	B3 *	C3	0.14~0.22	0.12~0.30	0.40~0.65	"	"
側吹碱性轉炉鋼		A3F	B3F	C3F	"	≤0.07	0.30~0.60	"	"
	4	A4	B4	C4	0.18~0.27	0.12~0.30	0.40~0.70	"	"
		A4F	B4F	C4F	"	≤0.07	"	"	"
	5	A5 *	B5 *	C5	0.28~0.37	0.15~0.35	0.50~0.80	"	"
	6	A6	B6	—	0.38~0.49	"	"	"	"
	7	A7	B7	—	0.50~0.62	"	"	"	"
	0	AJ0	BJ0	—	≤0.22	—	—	0.070	0.060
側吹酸性轉炉鋼		AJ0F	BJ0F	—	"	—	—	"	0.060
	2	AJ2	BJ2	CJ2	0.06~0.12	0.10~0.30	0.25~0.55	0.045	0.055
		AJ2F	BJ2F	CJ2F	"	≤0.07	0.25~0.55	"	"
	3	AJ3	BJ3	CJ3	0.10~0.20	0.10~0.30	0.30~0.60	"	"
		AJ3F	BJ3F	CJ3F	"	≤0.07	"	"	"

性 轉 爐 鋼	4	AJ4 AJ4F	BJ4 BJ4F	CJ4 CJ4F	0.16~0.26 0.16~0.26	0.10~0.35 $\leq 0.07$	0.30~0.70 "	0.045 "	0.055 "
	5	AJ5	BJ5	CJ5	0.24~0.37	0.12~0.35	0.50~0.80	"	"
	6	AJ6	BJ6	—	0.37~0.50	"	0.50~0.80	"	"
	7	AJ7	BJ7	—	0.50~0.62	"	"	"	"
側 吹 酸 性 轉 爐 鋼	0	AS0 AS0F	BS0 BS0F	— —	$\leq 0.16$ "	— —	— —	0.090 0.090	0.070 0.070
	3	AS3 AS3F	BS3 BS3F	— —	$\leq 0.14$ "	0.12~0.35 $\leq 0.07$	0.25~0.55 "	0.085 "	0.065 0.065
	4	AS4 AS4F	BS4 BS4F	— —	0.12~0.22 "	0.12~0.35 $\leq 0.07$	0.35~0.55 "	" "	0.065 0.065
	5	AS5	BS5	—	0.17~0.32	0.12~0.35	0.50~0.80	"	0.065
	6	AS6	BS6	—	0.26~0.40	0.12~0.35	0.60~0.90	"	0.065

註1. A (相当于尤、G) 碱性平炉甲类钢

B (相当于尤、P) 碱性平炉乙类钢

C (GP) 碱性平炉丙类钢

AJ (JG) 側吹碱性轉炉甲类钢

BJ (J) " 乙 "

CJ (GJ) " 特 "

AS (SG) 側吹酸性轉炉甲类钢

BS (S) " 乙 "

F 沸腾钢

註2. 表中钢号如果为半镇静钢，则钢号末位加“b”、例如：碱性平炉3号半镇静钢的符号为“A3b”“B3b”等。

註3. 半镇静钢含硅量不大于0.17%。

註4. 钢中含磷量不大于0.08%。

註5. 平炉3号、4号钢的含锰量，当制造厚度 $\leq 12$ 毫米的钢材时允许较表1降低0.10%（绝对值）。

註6. 目前机车车辆制造中常用的钢号均标上“\*”的记号。

表6 普通炭素鋼經熱加工后的機械性能

鋼 號 順 序	鋼 号				機 條 性 質						
	碱 平 炉 鋼		側 吹 碱性轉爐鋼		側 吹 酸性轉爐鋼		屈服點 6s 公斤/毫米 <sup>2</sup> 不小於			抗拉強度 6b 公斤/毫米 <sup>2</sup>	伸長率 % 不小於
	甲類鋼	特類鋼	甲類鋼	特類鋼	甲類鋼	按尺寸分組	第1組	第2組	第3組		
0	A <sub>0</sub> A <sub>0</sub> F	—	AJ <sub>0</sub> AJ <sub>0</sub> F	—	AS <sub>0</sub> AS <sub>0</sub> F	—	—	—	—	≥32	22 18 d=2a
1	A <sub>1</sub> A <sub>1</sub> F	—	—	—	—	—	—	—	—	32~40	33 28 d=0
2	A <sub>2</sub> A <sub>2</sub> F	C <sub>2</sub> C <sub>2</sub> F	AJ <sub>2</sub> AJ <sub>2</sub> F	CJ <sub>2</sub> CJ <sub>2</sub> F	—	22	20	19	—	34~42	31 26 d=0
3	A <sub>3</sub>	C <sub>3</sub>	AJ <sub>3</sub>	CJ <sub>3</sub>	AS <sub>3</sub>	24	23	22	—	38~40 41~43 44~47	27 23 d=0.5a
	A <sub>3</sub> F	C <sub>3</sub> F	AJ <sub>3</sub> F	CJ <sub>3</sub> F	AS <sub>3</sub> F	24	22	21	—	38~40 41~43 44~47	27 23 d=0.5a
	A <sub>4</sub> A <sub>4</sub> F	C <sub>4</sub> C <sub>4</sub> F	AJ <sub>4</sub> AJ <sub>4</sub> F	CJ <sub>4</sub> CJ <sub>4</sub> F	AS <sub>4</sub> AS <sub>4</sub> F	26	25	24	—	42~44 45~48 49~52	25 21 d=2a
5	A <sub>5</sub>	C <sub>5</sub>	AJ <sub>5</sub>	CJ <sub>5</sub>	AS <sub>5</sub>	28	27	26	—	50~53 54~57 58~62	21 17 d=3a
6	A <sub>6</sub>	—	AJ <sub>6</sub>	—	AS <sub>6</sub>	31	30	30	—	60~63 64~67 68~72	16 13 15 12 14 11
7	A <sub>7</sub>	—	AJ <sub>7</sub>	—	—	—	—	—	—	70~74 ≥75	11 9 10 8

註1. 側吹酸性轉爐及側吹碱性轉爐3號鋼的屈服點（第一組鋼材）不小于25公斤/毫米<sup>2</sup>。2號鋼的屈伏點（第二組厚度的條鋼）不小于21公斤/毫米<sup>2</sup>。鋼筋混凝土用螺紋鋼筋，其屈伏點（第一組厚度）不小于30公斤/毫米<sup>2</sup>。

註2. 半鎮靜鋼鋼材的機械性質按相應鋼號鎮靜鋼鋼材的機械性質評定。

註3. 第1、2、3組尺寸鋼材按下表劃分：

鋼材尺寸組別	鋼材厚度(毫米)		
	條鋼	型鋼	板鋼
第一組	$\leq 40$	$\leq 15$	4~20
"二"	$>40 \sim 100$	$>15 \sim 20$	$>20 \sim 40$
"三"	$>100 \sim 250$	$\geq 20$	$>40 \sim 60$

- 註4. 抗拉強度上限允許提高3公斤/毫米<sup>2</sup>。如需方同意，同時冷彎試驗也合格，抗拉強度上限可以不限。
- 註5. 第二組厚度鋼材，(直徑或厚度)每增加一毫米，其伸長率相應降低0.25% (相對的)，但最多只能降低3% (絕對值)。厚度或直徑不大於8毫米的棒鋼及鋼板，厚度小於6毫米的型鋼和異型鋼，(直徑或厚度)每減少一毫米其伸長率降低1% (絕對值)。
- 註6. 做直徑或厚度大於20毫米的鋼材的冷彎試驗時，經單面鉋削使試樣厚度達到20毫米，彎心直徑如表6中規定，進行這種試樣的彎曲時，應使未加工的一面是外面。如試樣不經鉋削時彎心直徑可較表6所列的值增加一個試樣厚度“a”。
- 註7. 在未系統積累資料以前，第3組厚度的鋼材的屈服點及第3組厚度條鋼的伸長率不作為報廢的依據，但試驗結果應填入證明書中。

---

對於甲類鋼的基本保證條件為抗拉強度 $6b$ 與伸長 $\delta$ ，化學成份並不保證，且不能作為報廢的依據。

但根據雙方協議用戶可以提出如下要求。協議保證屈服點及冷彎試驗與表6相符合。對提高3號鋼屈服點可以協議規定為：對A3、AJ3號鋼，厚度 $\leq 12$ 毫米的鋼材屈服點不小於25公斤/毫米<sup>2</sup>；對第二組厚度的鋼板，屈服點不小於24公斤/毫米<sup>2</sup>；對A3F、AJ3F號鋼，第二組厚度的鋼材屈服點不小於23公斤/毫米<sup>2</sup>。對於化學成份，協議保證為：鉻、鎳及銅的含量不大於0.30%，用大冶含銅礦煉的鋼，銅應不大於0.40%；磷的含量規定當酸性平爐用生鐵含磷量大於0.35%，側吹酸性轉爐用生鐵含磷量大於0.60%時，鋼的含磷量允許達到0.050%，這種情況由供方事先通知需方。經供需雙方協議鋼的含磷可仍按不大於0.045%供應。鋼的含碳量上限應符合表5的規定，其中平爐3號鋼上限為0.22%，平爐5號鋼上限為0.37%。協議保證室溫衝擊韌性試驗應符合表7規定。

乙類鋼的基本保證條件為化學成份，應符合表5的規定。協議保證為：鉻、鎳及銅的殘余含量各不大於0.30%，用大冶含銅礦石煉制的鋼，銅應不大於0.40%，硫不大於0.050%。

特类钢的基本保証条件；抗拉强度、屈服点、伸长率应符合表 6 规定，但 3 号沸腾钢第二組厚度钢材的屈服点应不小于 23 公斤/毫米<sup>2</sup>；钢的含炭量上限符合于表 5 规定，钢中铬、镍及铜的剩余含量不大于 0.30%；磷的含量规定与甲类钢同；转炉钢中含氮量不不于 0.008%，双方协议的保証条件；硫不大于 0.050%；硅的含量 C3 为 0.12~0.22%，CJ3 为 0.10~0.22%，CJ4 为 0.10~0.25%，C4、C5、CJ5 为 0.12~0.25%；铬、镍及铜残余含量之总和不大于 0.60%；含砷量不大于 0.08%；冷弯試驗应符合表 6 的规定；对提高屈服点指标 C3、CJ3 号钢，厚度 ≤ 12 毫米的钢材的屈伏点应不小于 25 公斤/毫米<sup>2</sup>，第二組厚度的钢板的屈服点不小于 24 公斤/毫米<sup>2</sup>；厚度为 12~25 毫米 钢材的室温冲击韧性和按表 7 规定。

表 7 直径或厚度为 12—25 毫米的钢材的室温冲击值

鋼　　号	鋼材种类	鋼材直径或 厚度(毫米)	取 样 方 向	試样状态	冲 壓 值 $a_k$ 公斤·米/厘米 <sup>2</sup> 不 小 于	
3 号 鋼	鋼 板	12~25	橫着軋制方向	室　　溫	7	
	条 鋼		順着軋制方向		8	
	鋼 板	>20	橫着軋制方向		10	
	条 鋼		順着軋制方向		6	
4 号 鋼	鋼 板	12~25	橫着軋制方向	室　　溫	8	
					7	
					6	
	条 鋼				5	
	>20	順着軋制方向			4	
					3	
3 号 鎮靜鋼	鋼 板	12~20	橫着軋制方向	室　　溫	3	
					2	
					1.5	
	条 鋼	>20	順着軋制方向		2	
					1.5	
		>25	順着軋制方向	室　　溫	1.5	
供 需 双 方 协 議	供 需 双 方 协 議	>25	順着軋制方向	室　　溫	1.5	

#### § 2—4 普通炭素結構鋼的机械性能

影响热轧普通炭素结构钢的机械性能的因素很多，首先主要决定于钢的含炭量，图 1 及表 8 指出，含炭量增加提高了钢的强度，但塑性和韧性都降低了。




图 1 鋼的含炭量与强度和塑性的关系 [11]  
(6b抗拉强度 6s屈服点 δ5伸长率 ψ收縮率)

表 8 普通碳素鋼的冲击韧性和疲劳强度 (标准試样) [11]

鋼 号	化 學 成 份 (%)		机 械 性 能 (平均值)							
	C	Mn	6s 公斤/厘米 <sup>2</sup>	6b 公斤/厘米 <sup>2</sup>	δ %	6-1 公斤/厘米 <sup>2</sup>	6-1H 公斤/厘米 <sup>2</sup>	ak·公斤-米/厘米 <sup>2</sup> +20°C	ak·公斤-米/厘米 <sup>2</sup> -20°C	ak·公斤-米/厘米 <sup>2</sup> -40°C
C <sub>2</sub>	0.13~0.15	0.45~0.51	22.5	34.2	41.0	14.5	13.9	19.0	3.8	0.6
C <sub>3</sub>	0.15~0.20	0.43~0.53	25.8	39.7	29.8	15.5	13.9	15.6	6.1	0.6
C <sub>4</sub>	0.19~0.25	0.56~0.59	26.6	43.4	29.6	19.1	14.6	14.3	5.2	0.8
C <sub>5</sub>	0.32~0.36	0.73~0.78	30.1	56.5	25.2	22.7	15.1	10.4	—	—
B <sub>6</sub>	0.38~0.46	0.66~0.83	37.3	59.0	24.0	25.3	16.5	7.4	1.9	0.75
B <sub>7</sub>	0.56~0.63	0.62~0.77	44.3	83.2	13.9	29.7	—	1.6	0.6	0.6
平炉鋼 軋 鋼	0.63~0.79	0.62~1.01	47.2	93.1	11.9	30.3	—	1.9	1.05	0.84
AS <sub>3</sub>	0.06~0.07	0.27~0.31	29.0	38.8	26.5	18.5	17.0	21.2	0.84	0.63
轉爐鋼 軋 鋼	0.45~0.72	0.57~0.90	44.4	85.4	14.2	28.5	—	1.9	0.77	0.56

文献[12]的研究指出，显微结构影响钢的机械性能。成品具有细小均匀的晶粒可保证达到标准中所要求的机械性能，魏氏组织、带状组织和晶粒的过份粗大（约较6级晶粒为大）对于机械性能——特别是屈服强度——有不利的影响。影响显微结构和晶粒度的因素主要是加热和压延温度、压下规程和冷却速度。此外，还要低温回火或低温缓冷以消除内应力。显微结构和晶粒度对机械性能的影响见表9。

表9 显微结构和晶粒度对A3钢机械性能的影响 [12]

组织情况 号 数	晶粒度 号 数	$\delta_s$ 公斤·米/ 毫米 <sup>2</sup>	$\delta_b$ 公斤/ 毫米 <sup>2</sup>	$\delta_5$ %	$\psi$ %	$a_k$ 公斤·米/ 厘米 <sup>2</sup> (20°C)	$a_k$ 公斤·米/ 厘米 <sup>2</sup> (-20°C)	冷弯 性 能
等轴、均匀	9	30.0	47.1	34.8	63.1	13.1	11.9	良好
等轴、均匀	7	27.7	46.1	33.7	61.7	12.3	9.9	"
带状组织	6	24.3	43.1	34.1	58.1	10.6	6.7	"
较不均匀 *	5.5	32.6	46.0	34.1	61.3	12.8	9.1	不良
有魏氏组织*	4	22.7	46.0	34.2	60.7	12.7	8.6	"
带状组织**	2.5	19.6	43.5	35.0	56.0	9.2	3.6	"

註 1. 冲击試样样品取样垂直于压延方向（横向）。

2. \*冷弯样品有50%破裂，\*\*冷弯样品有60%破裂。

热轧钢材的低温韧性决定于化学成份，铁素体晶粒度，脱氧方法、提高含炭量可使低温性能变坏，增加锰含量（至1.5% Mn）可改进低温性能。镇静钢的低温性能优于半镇静钢，半镇静钢又优于沸腾钢。图2便是锰钢（0.12~0.15% C, 1.35~1.70% Mn）与A3、A3F的冲击韧性試驗結果。




图2 锰钢与A3、A3F的冲击韧性[13]

- 1—锰钢；
- 2—低炭镇静钢 (A3)；
- 3—低炭沸腾钢 (A3F)。

机械性能还和轧材的断面尺寸有关。而不同的冶炼方法所生产出来的轧材的机械性能更有显著差异，如前所述，转炉钢的机械性能比平炉钢为差。但近年来发展的纯氧吹炼的转炉钢，其沸腾钢和镇静钢在工艺性能和机械性能方面实际上与相应的平炉钢一样。表10便是苏联生产的纯氧吹炼的转炉沸腾钢与相应牌号平炉钢型材制作的试样在不同的试验温度下和在人工时效后的冲击韧性数据。

表10 3号转炉沸腾钢和3号平炉沸腾钢的冲击韧性 [14]

型 材 (毫米)	炉 次	冲击韧性，公斤·米/厘米 <sup>2</sup>										在+20°C时 时效后	
		纵 向 試 样					橫 向 試 样						
		試 驗 溫 度, °C											
		+20	0	-20	-40	-60	+20	0	-20	-40	-60		
80×80方钢	18	11.1	8.5	1.87	0.83	0.75	6.8	—	2.1	—	—	1.5	
	10	11.6	8.2	2.9	0.86	0.67	6.5	—	—	—	—	1.8	
90×90角钢	4	18.6	18.3	1.85	6.2	1.29	7.5	6.85	5.4	1.44	1.19	6.7	
	11	12.3	8.8	4.3	1.2	0.85	6.7	5.6	3.0	1.02	0.72	7.4	
薄 板 坯	17	15.1	8.9	6.3	1.9	0.85	7.2	3.9	1.65	0.87	0.58	5.35	
	11	13.4	9.7	4.7	0.75	0.64	6.7	5.8	1.76	0.96	0.56	3.27	
钢梁及槽钢№20	29	11.6	11.3	6.4	2.1	1.1	6.4	4.5	2.3	1.0	0.75	3.0	
	17	14.8	9.8	5.4	1.7	1.1	7.7	4.2	2.9	1.2	1.0	5.3	

表中数据，分子为3号转炉沸腾钢，分母为3号平炉沸腾钢。

使用热轧钢材时必须考虑它的另一重要特性，即机械性能具有方向性的特征。这是因为热轧时，钢中范性夹杂物与钢锭中的局部化学成份偏析沿压延方向伸长的结果，使得型材沿垂直于压延方向取样的塑性和韧性降低，对强度基本上没有影响。可参见图3。