

炮弹量具设计手册

《炮弹量具设计手册》编写组编

国防工业出版社

炮弹量具设计手册

《炮弹量具设计手册》编写组 编

国防工业出版社

内 容 简 介

本书是根据炮弹量具设计的经验编写的，内容包括一般量具设计、炮弹通用量具设计和各种炮弹（包括前后膛炮弹、火箭弹和航空炸弹）专用量具的设计。本书最后一章为炮弹检验仪，介绍炮弹机械化综合检验专用机械的结构、原理，以及所用标准件的设计。书后附有“公差与配合”国家标准与国际标准 ISO 的比较表。

本书供量具设计人员阅读，并可供有关技术人员参考。

炮弹量具设计手册

《炮弹量具设计手册》编写组 编

*

国防工业出版社 出版

国防工业出版社印刷厂印装 内部发行

*

787×1092¹/₁₆ 印张24³/₄ 575千字

1982年12月第一版 1982年12月第一次印刷 印数：0,001—3,000册

统一书号：N15034·2007 定价：2.55元

前 言

本手册供量具设计人员和有关技术人员参考使用。手册总结了各有关工厂二十多年来的生产实践经验，内容包括一般量具的设计、炮弹通用量具的设计，以及各种炮弹（包括航空炸弹和火箭弹）专用量具的设计。书中还有测量仪一章，介绍一些工厂的综合检验用器械的原理和结构等。另外，本书最后附有“公差与配合”国家标准与国际标准 ISO 的比较表，以有助于阅读外国资料或进行国际技术交流。

在手册的编写过程中，我们得到有关工厂提供的重要资料和其他方面的大力支持，并且承他们对本书内容提出宝贵意见和建议，在此谨表示衷心的感谢。

由于我们的水平有限，掌握的资料也不全，这本手册会有不少缺点和错误，希望读者多提宝贵的意见。

《炮弹量具设计手册》编写组

目 录

第一章 一般量规

第一节 概述	1
一、量规代号	1
二、量规刻线标准	2
三、量规工作表面光洁度	2
四、尾数修约规则	2
第二节 光面量规	2
一、光面量规的种类和用途	2
二、光面量规的结构形式和结构尺寸	3
三、光面量规的公差	19
四、光面量规应用尺寸的计算	29
五、光面量规应用尺寸的计算示例	29
第三节 锥度量规和角度量规	30
一、锥度量规	30
二、角度量规	38
第四节 直线尺寸量规	39
一、量规的结构形式	40
二、量规的种类	44
三、量规的公差	44
四、直线尺寸量规的计算示例	46
第五节 螺纹量规	46
一、公制普通螺纹量规	46
二、普通螺纹用光面量规的设计	105
三、圆螺纹量规	110
四、锯齿形螺纹量规	114
第六节 形位量规	122
一、形状量规	122
二、位置量规	126

第二章 炮弹通用量规

第一节 形状和直线组合量规	198
一、形状量规	198
二、直线组合量规	198
第二节 卡钳及螺纹反锥量规	202
一、卡钳	202
二、螺纹反锥量规	204

第三节 不同轴度量规、壁厚差仪及其它量规	204
第四节 定心部和弹带用环规	211
一、环规和校对规的公差分布	211
二、环规和校对规的公差和偏差	211
三、定心部用环规及校对规尺寸计算示例	212
第五节 弹口直径量规	212
一、弹口直径用量规的类型和结构尺寸	212
二、量规及其校对规公称尺寸和公差的确定	213
三、量规及校对规尺寸计算示例	214
第六节 特制螺纹塞规	215
一、螺纹塞规凸缘和圆柱应用尺寸的计算	215
二、螺纹塞规公差	218
三、螺纹塞规应用尺寸计算	223
四、计算示例	223
第七节 大口径弹丸及药筒冲模用量规设计	227
一、常用冲模用量规的型式	227
二、冲模用量规的尺寸精度	228
三、冲模用量规的设计	228
四、冲模量规的检验与使用	230
五、刻线样板的设计与使用	230
六、计算示例	231

第三章 后膛弹专用量规

第一节 弹带槽用量规	234
一、计算方法	234
二、工作量规应用尺寸的计算	236
三、校对量规应用尺寸的计算	236
四、计算示例	238
第二节 弹体用全形量规	239
一、全形规的结构型式	239
二、全形规公称尺寸的确定	239
三、校对量规公称尺寸的确定	241
四、全形规和校对量规公差的确定	241
五、全形规各部位尺寸的图解及计算公式	241
六、计算示例	243
第三节 火炮药筒专用量规	248
一、火炮药筒用量规的类型与用途	248
二、全形规的设计	248
三、收口全形规的计算	251
四、机加和验收全形规的计算	253
五、靶场全形规的计算	256

六、全弹全形规的计算	257
七、测量全形规内膛尺寸用量规的计算	259
八、计算示例	263

第四章 火箭弹专用量具

第一节 厚度量具设计	274
一、量具的种类	274
二、典型结构	274
三、标准体的设计	277
四、刻线式厚度量具的刻线	277
五、指示表式厚度量具中指示表的选择	279
第二节 角度及锥孔深度量具设计	279
一、角度量具	279
二、锥孔深度量规	282
第三节 圆柱弹簧量规设计	283
一、弹簧的外径、内径及高度量规设计	283
二、弹簧抗力量规设计	285
三、计算示例	287
第四节 径向跳动量具设计	289
一、测量方法和量具的结构形式	290
二、定位元件的设计	290
三、标准体的设计	294
四、径向跳动量规的工作精度	295
第五节 综合量规	296
一、不直度量规的设计	296
二、过膛量规的设计	297
三、计算示例	298

第五章 迫击炮弹专用量规

第一节 尾翼形状量规	301
一、尾翼形状量规有关尺寸的计算	301
二、计算示例	303
第二节 尾翼分布量规	304
第三节 不同轴度检验筒	311
第四节 基本药管模型塞规	316
第五节 假炮筒	318

第六章 航空炸弹专用量规

第一节 弹耳和弹箍量规	322
一、弹耳量规	322

二、弹箍量规	326
第二节 壁厚差量规	328
一、弹头壁厚差量规	328
二、弹体壁厚差量规	329
第三节 传爆管和药室量规	330
一、传爆管壳量规	330
二、传爆管量规	331
三、药室量规	333
四、计算示例	334
第四节 全弹量规	335
一、弹头圈距离和不平行度量规	335
二、弹耳距离量规	336
三、弹耳对翼片中心线位移度量规	337
四、弹尾与弹体不同轴度及翼片的位移度量规	337
五、全长量规	339
六、综合校对规	340
七、两弹耳垂直中心线相互位移量具	341
八、两弹耳垂直中心线相互位移量规的校对规	342

第七章 测量仪

第一节 光学投影比较检验仪	343
一、检验仪的光学原理	343
二、检验仪的结构	344
三、各种类型尺寸的检验方法	345
四、夹具与标准件设计	352
五、检验仪在使用中应注意的问题	355
第二节 尾翼片厚度分类仪	356
一、结构和工作原理	356
二、标准件设计	359
第三节 磁性硬度分类仪	359
一、结构和工作原理	359
二、标准件的选择	360
第四节 尾翼片组合检验仪	361
一、结构和工作原理	361
二、标准件设计	362
第五节 尾翼定心部及尾翼片分布组合检验仪	362
一、结构和工作原理	363
二、标准件设计	364
第六节 药筒较量机	364
一、结构和工作原理	364
二、测量方法	368

三、机头的装配	369
四、电接触测量的电气原理	370
五、标准体的选择和各机头的调整使用	371
第七节 小口径弹体检验机	372
一、检验单机的结构	373
二、传感器结构	376
三、剔除机构	379
第八节 弹簧检验机	379
附录一 “公差与配合” 国家标准和 ISO 的比较	384
附录二 一机部量规公差标准和 ISO 的比较	387

第一章 一般量规

第一节 概 述

量规是一种用来测量零件尺寸偏差、几何形状偏差和位置偏差的专用量具。它只能判定零件的实际尺寸是否在规定的公差范围内，而不能得到具体的数值。使用量规测量，效率较高，故量规在生产中，特别在大批量生产中广泛采用。

一、量规代号

量规的代号列于表 1-1~表 1-5 中。

表1-1 量规的统一代号

序 号	量规代号	代号意义	序 号	量规代号	代号意义
1	T	通	5	S	损
2	Z	止	6	D	大
3	Y	验	7	X	小
4	J	校			

表1-2 光面量规代号

序 号	量规代号	代号意义	序 号	量规代号	代号意义
1	T	通	5	J-T	校-通
2	Z	止	6	J-Z	校-止
3	Y-T	验-通	7	J-S	校-损
4	Y-Z	验-止	8	J-Y	校-验

表1-3 角度量规代号

序 号	量规代号	代号意义	序 号	量规代号	代号意义
1	α_D	大 角	3	$J\alpha_D$	校-大角
2	α_x	小 角	4	$J\alpha_x$	校-小角

表1-4 直线尺寸量规代号

序 号	量规代号	代号意义	序 号	量规代号	代号意义
1	D	大	3	JD	校-大
2	X	小	4	JX	校-小

表1-5 螺纹量规代号

序 号	量规代号	代号意义	序 号	量规代号	代号意义
1	T	通	6	ZT	校止-通
2	Z	止	7	ZZ	校止-止
3	TY	验-通	8	YT	验通-通
4	TT	校通-通	9	TS	校通-损
5	TZ	校通-止	10	ZS	校止-损

二、量规刻线标准

量规的刻线应符合下列规定:

1. 零件公差 $\geq 0.25\text{ mm}$ 的可用刻线量规检验。
2. 刻线宽度为 $0.1\sim 0.15\text{ mm}$ 。
3. 刻线深度为 $0.05\sim 0.1\text{ mm}$ 。
4. 如果是圆周刻线,则刻线环应与量规中心线垂直。如有两条以上的刻线,则其刻线应相互平行。
5. 刻线公差一般为零件公差的 $\pm 5\%$,但不小于 0.03 mm 。
6. 刻线量规是以刻线的中心线为准,而不是刻线的边缘。

三、量规工作表面光洁度

量规的工作表面光洁度应符合表 1-6。

表1-6 量规工作表面光洁度

量 规 名 称	尺 寸 范 围				
	0.1~100	>100~360	>360~500	>500	
工 作 量 规	校 对 量 规				
1 级精度	2~4 级精度	$\nabla 12$	$\nabla 11$	$\nabla 10$	$\nabla 9$
2~4 级精度 (dc4, de4, Dc4, De4 除外)	5 级及 5 级以下精度	$\nabla 11$	$\nabla 10$	$\nabla 10$	$\nabla 9$
5~6 级精度 (dc4, de4, Dc4, De4 等)		$\nabla 10$	$\nabla 10$	$\nabla 9$	$\nabla 8$
7~10 级精度		$\nabla 9$	$\nabla 8$	$\nabla 8$	$\nabla 7$

四、尾数修约规则

在计算量规的尺寸时,通常尾数取毫米的千分之几,若算出的数值是毫米的万分之几时,必须进行修约。但在计算的过程中是不许修约的,只有当运算到最后尺寸时才可以修约,修约的符号应使零件的公差带缩小。修约符号如表 1-7,修约示例如表 1-8。

表1-7 量规尾数修约符号

量 规 名 称	T	Z
卡 规	-	+
塞 规	+	-
卡规的校对规	-	+

表1-8 量规尾数修约示例

量规名称	量规代号	修约前的尺寸	修约符号	修约后的尺寸
卡 规	T	72.2437	-	72.243
	Z	72.3421	+	72.343
塞 规	T	40.3453	+	40.346
	Z	41.3478	-	41.347

第二节 光面量规

一、光面量规的种类和用途

光面量规包括塞规、卡规和环规。按用途不同可分为:

1. 工作量规——生产工人和检验人员用来测量零件的量规；
2. 验收量规——订货方用来验收零件的量规；
3. 校对量规——用来检验工作量规和验收量规的量规。

工作量规和验收量规有通端和止端。

校对量规有下列四种：

校-通 (J-T)：检查新工作卡规通端的校对量规，应通过。

校-止 (J-Z)：检查新工作卡规或验收卡规止端的校对量规，应通过。

校-损 (J-S)：检查验收卡规通端磨损的校对量规，应不通过。



校-验 (J-Y)：检查验收卡规通端的校对量规，应通过。

鉴于通用测量方法和测量工具的增多，校对量规业已被通用测量工具所代替，故在光面量规设计中一般不再设计校对量规，只有在特殊情况下才设计校对量规。





二、光面量规的结构形式和结构尺寸

光面量规的结构形式虽已列入标准，但在生产实践中，根据测量要求、零件形状和生产规模的不同，有很大差异。现将一些基本的结构形式和结构尺寸列于表 1-9~表 1-33和图 1-1~图 1-3 中。







表1-9 光面量规的结构形式

序号	名称	测量范围	简图	结构尺寸
1	整体式双头塞规	1~6		见图1-1
2	圆锥柄测头塞规	6~50		见表1-10 ~表1-12

(续)

序号	名称	测量范围	简图	结构尺寸
3	套式塞规	50~80		见表1-13 ~表1-18
4	片形单头塞规	50~300		见表1-19
5	单头不完整塞规	50~180		见表1-20 ~表1-21
6	带护板不完整塞规	130~360		见图1-2和 表1-22~ 表1-24

(续)

序号	名称	测量范围	简图	结构尺寸
7	组合双头卡规	1~3		见图1-3
8	片形双头卡规	3~80		见表1-25
9	圆片形单头卡规	3~100		见表1-26
		100~300		见表1-27
		300~500		见表1-28 ~表1-29
10	圆片形窄面卡规	3~100		见表1-30
		100~360		见表1-31
11	光面环规	20~100		见表1-32
12	光面环规	100~300		见表1-33






图1-1 整体式双头塞规结构尺寸 ($D \geq 1 \sim 6$)

表1-10 通端塞规结构尺寸




公称直径 D	L	l	l_1	d	d_1	d_2	C	r
$> 6 \sim 10$	25	9	4	4	0.7	—	0.4	1
$> 10 \sim 14$	29	10	5	6	1			2
$> 14 \sim 18$	33	12	6	8	1.5	10	0.5	3
$> 18 \sim 24$	37	14	7	11		15		
$> 24 \sim 30$	43	16	8	15		20		
$> 30 \sim 38$	50	20	9	18		25		
$> 38 \sim 50$	58	25		21		25		4

表1-11 止端塞规结构尺寸




公称直径 D	L	l	l_1	d	d_1	d_2	C	r
$> 6 \sim 10$	21		4	4	0.7	—	0.4	1
$> 10 \sim 14$	24	5	5	6	1			2
$> 14 \sim 18$	27	6	6	8	1.5	10	0.5	3
$> 18 \sim 24$	30	7	7	11		15		
$> 24 \sim 30$	35	8	8	15		20		
$> 30 \sim 38$	41	11	9	18		25		
$> 38 \sim 50$	47	14		21				4

表1-12 手柄结构尺寸




公称直径 D	L	l	d	d_1	d_2	d_3	d_4	f
> 6 ~ 10	52	13	12	8	4	3.6	3.5	4
> 10 ~ 14	60	15.5	12	8	6	5.5	4.5	5
> 14 ~ 18	70	17	14	10	8	7.5	5	6
> 18 ~ 24	80	18.5	16	12	11	10.5	6.5	7
> 24 ~ 30	90	21.5	20	16	15	14.5	6.5	8
> 30 ~ 38	90	23	24	20	18	17	6.5	8
> 38 ~ 50	100	26	28	23	21	20	6.5	9

表1-13 双头手柄结构尺寸




测头公称 直径 D	d_0		d_1	d_2	d_3	d_4	L	l	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	t	t_1	t_2	f
	公称	偏差																	
$\geq 50 \sim 70$	22	-0.045	M10	26	28	6	160	40	35	18	13	10	22	25	5	3.5	9	5	9
$> 70 \sim 80$	28		M12	34	36	8	180	50	42	24	16		25	28	6	5	12	7	

表1-14 单头通端手柄结构尺寸



测头公称 直径 D	d ₀		d	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	L	l	l ₁	l ₂	t	t ₁	f
	公称	偏差												
≥50~70	22	-0.045	28	26	M10	6	20	125	100	40	18	3.5	9	9
>70~80	28		36	34	M12	8	26	138	105	50	24	5	12	

表1-15 单头止端手柄结构尺寸



测头公称 直径 D	d ₀		d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	L	l	l ₁	l ₂	t	t ₁	t ₂	t ₃	f
	公称	偏差														
≥50~70	22	-0.045	28	M10	20	28	5.9	120	90	35	13	3.5	5	10	5	9
>70~80	28		34	M12			7.9	130	95	42	16	5	7	12	6	